CONTRATO N° 17/2020

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA (LCO) Nº 04/2020 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SENATUR – ID N° 382.055", SUSCRITO CON LA EMPRESA AUTOMOTOR S.A.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los trece días del mes de agosto del año dos mil veinte, entre la **SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO**, representada en este acto por la Ministra Secretaria Ejecutiva, Doña **SOFIA MONTIEL DE AFARA,** con domicilio legal en la calle Palma N° 468 entre Alberdi y 14 de Mayo, de esta ciudad, denominada en adelante la **"CONTRATANTE",** por una parte, y por la otra parte, la empresa **AUTOMOTOR S.A.**, con RUC N° 80001340-9, domiciliada en la Avenida Gervasio Artigas N° 1921, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Rubén Darío Valenzuela,** con Cédula de Identidad N° 1.072.971, denominada en adelante "**EL PROVEEDOR",** denominadas en conjunto **"LAS PARTES",** e, individualmente, "**PARTE",** acuerdan en celebrar el presente Contrato, de conformidad a la adjudicación realizada por la **"CONTRATANTE"** a través de la Resolución N°513/2020 del 28 de julio del 2020, en el marco del llamado **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA (LCO) Nº 04/2020, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SENATUR – ID N° 382.055",** que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

La Secretaría Nacional de Turismo, requiere la contratación de una Empresa prestadora de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos, que serán proveídos por la empresa **AUTOMOTOR S.A.**, de acuerdo a los documentos del presente Contrato. ----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los datos cargados en el SICP;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor

Sofía Montiel de Afara
MINISTRA DE TURISMO
SENATUR

Visión: *Al 2024 logramos que el Paraguay sea reconocido como un destino turístico competitivo a nivel internacional con productos sostenibles y de calidad, convirtiendo al turismo en uno de los sectores productivos de mayor impacto económico y social del país.*
Tembihecha: *Ary 2024-pe, rohupyty Tetã Paraguái oñemomba'eguasúvo tenda jechaukapýramo opavave tetãnguéra renondépe mba'eapopy porã katuínte, ojapóva tetã jehechaukágui temimoimby ohejáva hetave viru, tetãme ğuarã akãrapu'ã.*

Palma 468 haimete 14 de Mayo, Paraguay - Pumbyry: +595 21 441-530
www.senatur.gov.py - www.visitparaguay.travel

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente. ----------

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO.

(a) La Póliza de Cumplimiento de Contrato.
(b) Certificado de No hallarse en Interdicción Judicial.
(c) Certificado de No encontrarse en Quiebra emitido por la Dirección General de Quiebras.
(d) En el caso de que suscriba el contrato otra persona en su representación, poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
(e) Fotocopia simple de la Licencia Ambiental vigente y aprobada por el Ministerio del Ambiente.
(f) Garantía de Buen Funcionamiento y Calidad, mediante una nota en carácter de declaración Jurada a nombre de la Secretaría de Turismo.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 382.055. ----------

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 04/2020, convocado por la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR). La adjudicación fue realizada por Resolución N° 513/2020 de fecha 28 de julio del 2020 por la SENATUR.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.

El monto máximo del presente contrato asciende a la suma Gs. 500.000.000.- (Guaraníes quinientos millones), y el monto mínimo Gs. 250.000.000.- (Guaraníes doscientos cincuenta millones). ----------

Acompaña a esta cláusula el **ANEXO I**, donde describe: Ítem, Descripción del Servicio, Unidad de Medida, Cantidad, Precio Unitario y Precio Total. ----------

El Proveedor se compromete a prestar y proveer los Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

Rubén Valenzuela
Apoderado
Am Automotor

Sofía Montiel de Afara
MINISTRA DE TURISMO
SENATUR

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida de la prestación de los servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste. ----------

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá vigencia de 12 meses desde la suscripción del contrato. ---------

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de entregas del Pliego de Bases y Condiciones. ----------

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo del: Departamento de Transporte, dependiente de la Dirección de Administración. ----------

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La Póliza de garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de Declaración Jurada de bienes y renta, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. ----------

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. ----------

12. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo N° 59

Rubén Valenzuela
Apoderado
Art Automotor

Sofía Montiel de Afara
MINISTRA DE TURISMO
SENATUR

inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. ----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el Artículo N°72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". -----

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC). ----------

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales. ----------

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación

oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. ----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 13 mes Agosto y año 2020. ----------

Rubén Valenzuela
Apoderado
Am Automotor

SR. RUBÉN DARIO VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL
AUTOMOR S.A.

SOFÍA MONTIEL DE AFARA
MINISTRA SECRETARIA EJECUTIVA
SENATUR

***Visión:** Al 2024 logramos que el Paraguay sea reconocido como un destino turístico competitivo a nivel internacional con productos sostenibles y de calidad, convirtiendo al turismo en uno de los sectores productivos de mayor impacto económico y social del país.*
***Tembihecha:** Ary 2024-pe, rohupyty Tetã Paraguái oñemomba'eguasúvo tenda jechaukapýramo opavave tetãnguéra renondépe mba'eapopy porã katuínte, ojapóva tetã jehechaukágui temimoimby ohejáva hetave viru, tetãme ñguarã akãrapu'ã.*

Palma 468 haimete 14 de Mayo, Paraguay - Pumbyry: +595 21 441-530
www.senatur.gov.py - www.visitparaguay.travel

ANEXO I DEL CONTRATO Nº 17/2020

Licitacion por Concurso de Oferta (LCO) Nº04/2020 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA SENATUR con ID: 382.055" SUSCRIPTO CON LA EMPRESA AUTOMOTOR S.A.

Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 250.000.000 Máximo: 500.000.000 , Adjudicación Consultarnos: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor/Trabajos de rutina-AUTOMÓVIL SEDAN HYUNDAI ACCENT 4 PUERTAS	Unidad	EVENTO	1		3.167.600
1.1		ACEITE MOTOR	Litros	EVENTO	1	35.000	
1.2		ACEITE DE CAJA	Litros	EVENTO	1	171.692	
1.3		FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	138.136	
1.4		FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO	1	163.762	
1.5		FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	214.036	
1.6		FILTRO AA	Unidad	EVENTO	1	527.771	
1.7		CORREA ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	218.094	
1.8		CORREA DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	227.305	
1.9		BUJIA INCANDESCENTE	Unidad	EVENTO	1	70.436	
1.10		LIMPIEZA Y REP.DE RADIADOR	Unidad	EVENTO	1	481.066	
1.11		TAPA DE RADIADOR	Unidad	EVENTO	1	308.366	
1.12		REFRIGERANTE CON ADITIVO	Litros	EVENTO	1	75.936	
1.13		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
1.14		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
2	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección-AUTOMÓVIL SEDAN HYUNDAI ACCENT 4 PUERTAS	Unidad	EVENTO	1		8.325.865
2.1		Extremo de dirección cada lado (derecho y/o izquierdo)	Unidad	EVENTO	1	478.794	
2.2		Bomba de dirección hidraúlica	Unidad	EVENTO	1	993.666	
2.3		Precat de dirección	Unidad	EVENTO	1	513.343	
2.4		Cremallera de dirección	Unidad	EVENTO	1	4.817.197	
2.5		Alineación de dirección y balanceo de rueda	Unidad	EVENTO	1	170.024	
2.6		Cubierta 195/50 R16	Unidad	EVENTO	1	816.841	
2.7		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
2.8		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
3	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspension delantera y trasera-AUTOMÓVIL SEDAN HYUNDAI ACCENT 4 PUERTAS	Unidad	EVENTO	1		15.049.546
3.1		Espiral delantero	Unidad	EVENTO	1	448.470	
3.2		Amortiguador trasero c/a	Unidad	EVENTO	1	1.070.589	
3.3		Amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	1.114.642	
3.4		Buje parrilla inferior cada uno	Unidad	EVENTO	1	1.093.534	
3.5		Buje tensor de rueda cada uno	Unidad	EVENTO	1	714.816	
3.6		Buje amortiguador cada uno	Unidad	EVENTO	1	434.940	
3.7		Barra torsión de suspensión cada uno	Unidad	EVENTO	1	1.869.266	
3.8		Rotula inferior	Unidad	EVENTO	1	174.020	
3.9		Punta eje izquierda	Unidad	EVENTO	1	778.104	
3.10		Punta eje derecha	Unidad	EVENTO	1	778.104	
3.11		Parrilla de suspensión inferior	Unidad	EVENTO	1	992.604	
3.12		Masa de rueda izquierda y derecha	Unidad	EVENTO	1	581.460	
3.13		Homocinética izquierda y derecha	Unidad	EVENTO	1	3.085.134	
3.14		Amortiguadores traseros	Unidad	EVENTO	1	1.377.863	
3.15		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
3.16		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
4	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague-AUTOMÓVIL SEDAN HYUNDAI ACCENT 4 PUERTAS	Unidad	EVENTO	1		7.386.634
4.1		Bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	688.273	
4.2		Bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	639.101	
4.3		Fluido de embrague	Litros	EVENTO	1	154.113	
4.4		Plato de presión	Unidad	EVENTO	1	632.311	
4.5		Disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	696.419	
4.6		Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	473.828	
4.7		Ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	189.035	
4.8		1 Horquilla	Unidad	EVENTO	1	576.254	
4.9		1 Guardapolvo de Horquilla	Unidad	EVENTO	1	198.476	
4.10		1 Volante de motor	Unidad	EVENTO	1	2.470.347	
4.11		8 Tornillos de volante	Unidad	EVENTO	1	132.477	
4.12		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
4.13		Mano de obra p/ hora	Hora	EVENTO	1	130.000	
5	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno-AUTOMÓVIL SEDAN HYUNDAI ACCENT 4 PUERTAS	Unidad	EVENTO	1		13.249.356
5.1		Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	1.157.084	
5.2		Disco de freno (rectificar)	Unidad	EVENTO	1	309.663	
5.3		Juego de pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	916.379	
5.4		Reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	2.346.007	
5.5		Rectificar tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	412.519	
5.6		Cambio tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	1.077.982	
5.7		Fibra de freno	Unidad	EVENTO	1	1.054.240	
5.8		Cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	857.926	
5.9		Cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	1.050.356	
5.10		Disco de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	1.544.326	
5.11		Juego de Rep. De mordaza	Unidad	EVENTO	1	319.772	
5.12		Zapata de freno tras.	Unidad	EVENTO	1	599.170	
5.13		Fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	36.608	
5.14		Caño flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	586.522	

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor

Sofía Montiel de Afara
MINISTRA DE TURISMO
SENATUR

5.15		Resorte de zapata	Unidad	EVENTO	1	269.500	
5.16		Seguro de Zapata	Unidad	EVENTO	1	139.186	
5.17		Cementado de 4 zapatas	Unidad	EVENTO	1	36.116	
5.18		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
5.19		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
6	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico/Sistema arranque-AUTOMÓVIL SEDAN HYUNDAI ACCENT 4 PUERTAS	Unidad	EVENTO	1		17.046.430
6.1		Colocar relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	123.752	
6.2		Batería	Unidad	EVENTO	1	623.334	
6.3		Reparación de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	1.963.391	
6.4		Ajustar faro auxiliar	Unidad	EVENTO	1	128.516	
6.5		Alinear luces	Unidad	EVENTO	1	165.184	
6.6		Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	2.896.666	
6.7		Bendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	513.626	
6.8		Rotor de arranque	Unidad	EVENTO	1	740.446	
6.9		Inducido de arranque	Unidad	EVENTO	1	1.097.360	
6.10		Juego. De carbones	Unidad	EVENTO	1	322.006	
6.11		Foco de Alta y Baja	Unidad	EVENTO	1	286.440	
6.12		Foco de filamentos	Unidad	EVENTO	1	22.514	
6.13		Foco de 1 filamento	Unidad	EVENTO	1	18.846	
6.14		Foco de busca huellas	Unidad	EVENTO	1	153.926	
6.15		Foco de luz de techo	Unidad	EVENTO	1	56.199	
6.16		Faro delantero	Unidad	EVENTO	1	2.383.320	
6.17		Faro trasero	Unidad	EVENTO	1	847.440	
6.18		Farito de luz de chapa	Unidad	EVENTO	1	301.216	
6.19		Faro busca huellas	Unidad	EVENTO	1	713.169	
6.20		Conmutador de luces	Unidad	EVENTO	1	470.360	
6.21		Bulbo de marcha atrás	Unidad	EVENTO	1	254.064	
6.22		Bulbo de frenos	Unidad	EVENTO	1	362.596	
6.23		Bulbo de punto muerto	Unidad	EVENTO	1	279.180	
6.24		Espejo retr. Ext. izq.	Unidad	EVENTO	1	924.000	
6.25		Espejo retr. Ext. Der.	Unidad	EVENTO	1	862.879	
6.26		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
6.27		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
7	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado-AUTOMÓVIL SEDAN HYUNDAI ACCENT 4 PUERTAS	Unidad	EVENTO	1		25.622.792
7.1		Filtro AA	Unidad	EVENTO	1	374.256	
7.2		Caños AA	Unidad	EVENTO	1	1.970.000	
7.3		Instalación Eléctrica AA	Unidad	EVENTO	1	2.365.000	
7.4		Radiador de agua	Unidad	EVENTO	1	2.367.679	
7.5		Bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	662.786	
7.6		Electro ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	2.267.614	
7.7		Termostato	Unidad	EVENTO	1	295.240	
7.8		Junta de termostato	Unidad	EVENTO	1	72.597	
7.9		Mangueras de radiador	Unidad	EVENTO	1	270.509	
7.10		Juego de mangueras de calefacción	Unidad	EVENTO	1	854.846	
7.11		Condensador de A.Ac	Unidad	EVENTO	1	2.380.840	
7.12		Evaporador de A.Ac.	Unidad	EVENTO	1	2.047.906	
7.13		Válvula expansora	Unidad	EVENTO	1	998.654	
7.14		Filtro recibidor de A.Ac.	Unidad	EVENTO	1	751.179	
7.15		Gas refrigerante 134 A	Unidad	EVENTO	1	414.334	
7.16		Agua refrigerante c/aditivo	Litros	EVENTO	1	97.716	
7.17		Compresor de A. Ac	Unidad	EVENTO	1	4.548.245	
7.18		Polea de compresor	Unidad	EVENTO	1	447.339	
7.19		Embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	605.938	
7.20		Caño de compresor	Unidad	EVENTO	1	1.294.114	
7.21		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
7.22		Mano de obra p/ hora	Hora	EVENTO	1	130.000	
8	78180201-001	Servicio de chaperia y/o pintura-AUTOMÓVIL SEDAN HYUNDAI ACCENT 4 PUERTAS	Unidad	EVENTO	1		41.507.000
8.1		Envolvente de Paragolpe delantero	Unidad	EVENTO	1	1.415.000	
8.2		Panel de Frente	Unidad	EVENTO	1	1.918.000	
8.3		Capot	Unidad	EVENTO	1	2.890.000	
8.4		Guarda barro Delantero Derecho	Unidad	EVENTO	1	1.370.000	
8.5		Guarda barro Delantero Izquierdo	Unidad	EVENTO	1	1.370.000	
8.6		Puerta Delantera Derecha	Unidad	EVENTO	1	2.991.000	
8.7		Puerta Delantera Izquierda	Unidad	EVENTO	1	2.991.000	
8.8		Puerta Trasera Derecha	Unidad	EVENTO	1	3.165.000	
8.9		Puerta Trasera Izquierda	Unidad	EVENTO	1	3.165.000	
8.10		Parabrisas Delantero	Unidad	EVENTO	1	2.275.000	
8.11		Moldura de Parabrisas	Unidad	EVENTO	1	191.000	
8.12		Carril para golpe	Unidad	EVENTO	1	1.135.000	
8.13		Parrilla frontal	Unidad	EVENTO	1	1.095.000	
8.14		Tapicería	Unidad	EVENTO	1	15.000.000	
8.15		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
8.16		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
9	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor/Trabajos de rutina-CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE	Unidad	EVENTO	1		3.074.908
9.1		ACEITE MOTOR	Litros	EVENTO	1	39.000	
9.2		ACEITE DE CAJA	Litros	EVENTO	1	75.000	
9.3		FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	138.137	
9.4		FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO	1	163.761	
9.5		FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	214.036	
9.6		FILTRO AA	Unidad	EVENTO	1	527.771	
9.7		CORREA ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	218.094	

Sofía Montiel de Afara
MINISTRA DE TURISMO
SENATUR

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor

9.8		CORREA DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	227.305	
9.9		BUJIA INCANDESCENTE	Unidad	EVENTO	1	70.436	
9.10		LIMPIEZA DE RADIADOR Y REPARACION	Unidad	EVENTO	1	481.066	
9.11		TAPA DE RADIADOR	Unidad	EVENTO	1	308.366	
9.12		REFRIGERANTE CON ADITIVO	Litros	EVENTO	1	75.936	
9.13		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
9.14		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
10	7818010 1-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno-CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE	Unidad	EVENTO	1		19.724.604
10.1		Juego de pastillas delant.	Unidad	EVENTO	1	711.700	
10.2		Discos de Frenos delant.	Unidad	EVENTO	1	1.269.888	
10.3		Mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	4.582.966	
10.4		Juego de pastillas de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	436.700	
10.5		Discos de Freno tra	Unidad	EVENTO	1	1.024.426	
10.6		Cabos de frenos de mano	Unidad	EVENTO	1	530.404	
10.7		Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	1.353.000	
10.8		Fluido de freno	Litros	EVENTO	1	36.056	
10.9		Caños flexibles de frenos	Unidad	EVENTO	1	586.871	
10.10		Rectificación de 2 discos de fr	Unidad	EVENTO	1	165.000	
10.11		Rectificación de 2 discos de fr tras	Unidad	EVENTO	1	165.000	
10.12		Sensor ABS de rueda izq	Unidad	EVENTO	1	441.222	
10.13		Sensor ABS de rueda der	Unidad	EVENTO	1	441.222	
10.14		Sensores ABS de ruedas tra	Unidad	EVENTO	1	723.149	
10.15		Modulo con unidad hid. De ABS	Unidad	EVENTO	1	6.721.000	
10.16		Materiales auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
10.17		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
11	7818010 1-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension delantera-CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE	Unidad	EVENTO	1		8.337.437
11.1		Amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	1	1.415.000	
11.2		Rotulas inferiores	Unidad	EVENTO	1	317.980	
11.3		Bieletas estabilizadoras	Unidad	EVENTO	1	356.156	
11.4		Bujes de parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	450.144	
11.5		Bujes central estabilizador	Unidad	EVENTO	1	72.763	
11.6		Parrilla de suspensión	Unidad	EVENTO	1	1.780.778	
11.7		Porta maza	Unidad	EVENTO	1	1.679.293	
11.8		Torreta	Unidad	EVENTO	1	416.166	
11.9		Taqueadores	Unidad	EVENTO	1	222.119	
11.10		Guardapolvo amortiguador	Unidad	EVENTO	1	95.334	
11.11		Espiral delantero	Unidad	EVENTO	1	995.704	
11.12		Materiales auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
11.13		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
12	7818010 1-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Sistema de arranque-CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE	Unidad	EVENTO	1		4.466.504
12.1		Bendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	357.704	
12.2		Automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	369.600	
12.3		Inducido de arranque	Unidad	EVENTO	1	792.000	
12.4		Juego De carbones	Unidad	EVENTO	1	231.000	
12.5		Motor de arranque completo	Unidad	EVENTO	1	2.180.200	
12.6		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
12.7		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
13	7818010 1-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico-CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE	Unidad	EVENTO	1		21.852.145
13.1		Regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	716.630	
13.2		Diodo rectificador	Unidad	EVENTO	1	603.370	
13.3		Correa de Alternador	Unidad	EVENTO	1	402.600	
13.4		Rulemanes de Alternador	Unidad	EVENTO	1	125.480	
13.5		Polea de alternador	Unidad	EVENTO	1	698.500	
13.6		Alternador Completo	Unidad	EVENTO	1	3.255.797	
13.7		Foco de Alta y Baja	Unidad	EVENTO	1	271.150	
13.8		Foco de filamento	Unidad	EVENTO	1	22.977	
13.9		Foco de 1 filamento	Unidad	EVENTO	1	11.774	
13.10		Foco de busca huellas	Unidad	EVENTO	1	161.000	
13.11		Foco de luz de techo	Unidad	EVENTO	1	14.300	
13.12		Faro delantero	Unidad	EVENTO	1	9.980.000	
13.13		Faro trasero	Unidad	EVENTO	1	2.837.000	
13.14		Farito de luz de chapa	Unidad	EVENTO	1	55.897	
13.15		Faros busca huellas	Unidad	EVENTO	1	558.922	
13.16		Conmutador de luces	Unidad	EVENTO	1	332.649	
13.17		Bulbo de marcha atrás	Unidad	EVENTO	1	219.797	
13.18		Bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	106.741	
13.19		Bulbo de neutro	Unidad	EVENTO	1	96.149	
13.20		Interruptor limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	245.300	
13.21		Control de apertura	Unidad	EVENTO	1	600.112	
13.22		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
13.23		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
14	7818010 1-014	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor -CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE	Unidad	EVENTO	1		60.354.501
14.1		Pistones	Unidad	EVENTO	1	1.860.834	
14.2		Juego De Aros	Unidad	EVENTO	1	1.169.666	
14.3		Juego de Juntas	Unidad	EVENTO	1	1.251.556	
14.4		Casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	297.204	
14.5		Casquillos de Bancada	Unidad	EVENTO	1	426.556	
14.6		Válvulas de Admisión	Unidad	EVENTO	1	323.481	
14.7		Válvulas de Escape	Unidad	EVENTO	1	632.744	
14.8		Junta de Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	334.074	
14.9		Arbol de Levas Adm.	Unidad	EVENTO	1	1.823.963	
14.10		Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	5.753.000	
14.11		Bielas	Unidad	EVENTO	1	2.025.793	

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor

Sofía Montiel de Afara
MINISTRA DE TURISMO
SENATUR

14.12		Turbo	Unidad	EVENTO	1	10.033.100	
14.13		Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	12.091.200	
14.14		Arbol de levas de Esc.	Unidad	EVENTO	1	2.181.300	
14.15		Junta de múltiple de adm.	Unidad	EVENTO	1	77.407	
14.16		Junta de múltiple de esc.	Unidad	EVENTO	1	127.600	
14.17		Junta tapa balancín	Unidad	EVENTO	1	140.800	
14.18		Reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	49.500	
14.19		Conjunto alojamiento	Unidad	EVENTO	1	764.500	
14.20		Resortes de válvulas	Unidad	EVENTO	1	346.378	
14.21		Martilletes de Val.	Unidad	EVENTO	1	1.572.023	
14.22		Reten guia de val.	Unidad	EVENTO	1	213.156	
14.23		Jgo de Engranajes del frente motor	Unidad	EVENTO	1	1.958.000	
14.24		Cadena de Distribución	Unidad	EVENTO	1	963.600	
14.25		Aceite 15W40	Litros	EVENTO	1	39.000	
14.26		Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	117.700	
14.27		Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	90.200	
14.28		Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	218.900	
14.29		Tensor de Cadena de Distrib.	Unidad	EVENTO	1	305.800	
14.30		Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	947.100	
14.31		Balanceador	Unidad	EVENTO	1	7.309.500	
14.32		Calce lateral	Unidad	EVENTO	1	46.200	
14.33		Soportes de Motor	Unidad	EVENTO	1	1.576.666	
14.34		Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	Unidad	EVENTO	1	2.750.000	
14.35		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
14.36		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
15	7818010 1-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision / Diferencial 4x4-CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE	Unidad	EVENTO	1		25.708.074
15.1		Aceite 80w90	Litros	EVENTO	1	113.911	
15.2		Corona y Piñón de Dif. 4x4	Unidad	EVENTO	1	6.974.000	
15.3		Rulemanes de Corona	Unidad	EVENTO	1	1.009.107	
15.4		Rulemanes de Piñón	Unidad	EVENTO	1	945.429	
15.5		Rulemanes del túnel	Unidad	EVENTO	1	639.549	
15.6		Reten de piñón	Unidad	EVENTO	1	74.800	
15.7		Tuerca de Piñón	Unidad	EVENTO	1	52.800	
15.8		Tulipas de Homocinética lado caja	Unidad	EVENTO	1	2.661.593	
15.9		Espaciador	Unidad	EVENTO	1	29.700	
15.10		Caja completa	Unidad	EVENTO	1	12.671.185	
15.11		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
15.12		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
16	7818010 1-003	Serv. de repar. de sistema de dirección-CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE	Unidad	EVENTO	1		12.364.752
16.1		Cremallera de dirección	Unidad	EVENTO	1	4.956.111	
16.2		Precap	Unidad	EVENTO	1	329.347	
16.3		Guardapolvo	Unidad	EVENTO	1	94.763	
16.4		Muñequin	Unidad	EVENTO	1	427.004	
16.5		Espárrago de rueda	Unidad	EVENTO	1	257.929	
16.6		Tuercas de rueda	Unidad	EVENTO	1	159.154	
16.7		Llanta	Unidad	EVENTO	1	3.980.000	
16.8		Cubierta	Unidad	EVENTO	1	1.380.000	
16.9		Alineación y balanceo	Unidad	EVENTO	1	244.444	
16.10		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
16.11		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
17	7818010 1-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado-CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE	Unidad	EVENTO	1		25.579.959
17.1		Radiador de agua	Unidad	EVENTO	1	3.891.000	
17.2		Bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	748.000	
17.3		Ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	1.925.000	
17.4		Termostato	Unidad	EVENTO	1	64.900	
17.5		Junta de termostato	Unidad	EVENTO	1	19.800	
17.6		Manguera de radiador	Unidad	EVENTO	1	189.240	
17.7		Juego de mangueras de calefacción	Unidad	EVENTO	1	3.058.000	
17.8		Condensador de A.Ac	Unidad	EVENTO	1	3.329.334	
17.9		Evaporador de A.Ac.	Unidad	EVENTO	1	1.892.000	
17.10		Válvula expansora	Unidad	EVENTO	1	764.500	
17.11		Filtro recibidor de A.Ac.	Unidad	EVENTO	1	178.200	
17.12		Gas refrigerante 134 A	Unidad	EVENTO	1	330.000	
17.13		Agua refrigerante c/aditivo	Litros	EVENTO	1	132.000	
17.14		Compresor de A. Ac	Unidad	EVENTO	1	6.768.666	
17.15		Polea de compresor	Unidad	EVENTO	1	775.704	
17.16		Embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	548.615	
17.17		Caño de compresor	Unidad	EVENTO	1	429.000	
17.18		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
17.19		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
18	7818010 1-998	Reparacion, mantenimiento de bolsas de aire-CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE	Unidad	EVENTO	1		19.426.545
18.1		Bolsa de Air Bag de Conductor	Unidad	EVENTO	1	6.362.074	
18.2		Bolsa de Air Bag de Acompañante	Unidad	EVENTO	1	8.226.859	
18.3		Disco de Air Bag bobina	Unidad	EVENTO	1	506.000	
18.4		Módulo de Airbag	Unidad	EVENTO	1	3.795.612	
18.5		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
18.6		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
19	7818010 1-021	Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehículo -CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE	Unidad	EVENTO	1		22.364.811
19.1		Mecanismo de lev vid delant izq.	Unidad	EVENTO	1	580.556	
19.2		Mecanismo de lev vid delnt der.	Unidad	EVENTO	1	580.556	
19.3		Mecanismo de lev vid tras izq	Unidad	EVENTO	1	473.407	
19.4		Mecanismo de lev vid tras der.	Unidad	EVENTO	1	473.407	
19.5		Comando central de lev vid	Unidad	EVENTO	1	700.700	

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor

Sofía Montiel de Afara
MINISTRA DE TURISMO
SENATUR

19.6		Tapizado de puerta Del izq.	Unidad	EVENTO	1	3.890.000	
19.7		Tapizado de puerta Del der.	Unidad	EVENTO	1	3.890.000	
19.8		Tapizado de puerta trasera izq.	Unidad	EVENTO	1	3.679.000	
19.9		Tapizado de puerta trasera der.	Unidad	EVENTO	1	3.679.000	
19.10		Cerradura de pta del izq.	Unidad	EVENTO	1	786.500	
19.11		Cerradura de pta del der.	Unidad	EVENTO	1	786.500	
19.12		Cerradura de pta tras izq	Unidad	EVENTO	1	572.000	
19.13		Cerradura de pta tras der.	Unidad	EVENTO	1	572.000	
19.14		Cerradura de pta tras (baligera)	Unidad	EVENTO	1	880.000	
19.15		Limpieza integral de Tapizado	Unidad	EVENTO	1	285.185	
19.16		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
19.17		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
20	7818010 1-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión/Transmisión automática-CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE	Unidad	EVENTO	1		35.150.795
20.1		Módulo de caja automática	Unidad	EVENTO	1	5.199.700	
20.2		Inhibidor	Unidad	EVENTO	1	251.573	
20.3		Generador de pulso A	Unidad	EVENTO	1	554.400	
20.4		Generador de pulso B	Unidad	EVENTO	1	554.400	
20.5		Convertidor	Unidad	EVENTO	1	5.250.259	
20.6		Caja de válvulas	Unidad	EVENTO	1	6.515.300	
20.7		Carter	Unidad	EVENTO	1	291.704	
20.8		Aceite caja automática	Litros	EVENTO	1	75.000	
20.9		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	2.434.056	
20.10		Caja de transferencias	Unidad	EVENTO	1	10.469.351	
20.11		Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	154.244	
20.12		Conjunto de discos	Unidad	EVENTO	1	428.551	
20.13		Conjunto de discos TA	Unidad	EVENTO	1	635.719	
20.14		Juego de discos TA	Unidad	EVENTO	1	588.419	
20.15		Juego de discos	Unidad	EVENTO	1	597.219	
20.16		Juego de discos de freno	Unidad	EVENTO	1	614.900	
20.17		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
20.18		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
21	7818010 1-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague-CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE	Unidad	EVENTO	1		18.933.649
21.1		Plato de presión y disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	2.992.000	
21.2		Bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	572.000	
21.3		Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	858.000	
21.4		Goma pedal de embrague	Unidad	EVENTO	1	19.800	
21.5		Volante de motor	Unidad	EVENTO	1	13.500.000	
21.6		Tornillos de volante	Unidad	EVENTO	1	455.849	
21.7		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
21.8		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
22	7818010 1-012	Serv. de mant. y repar. de Tren trasero	Unidad	EVENTO	1		31.078.185
22.1		Diferencial completo	Unidad	EVENTO	1	14.393.704	
22.2		Juego De piñón y corona	Unidad	EVENTO	1	3.316.255	
22.3		Rulemanes de corona	Unidad	EVENTO	1	842.722	
22.4		Ruleman de piñón grande	Unidad	EVENTO	1	429.000	
22.5		Ruleman de piñón chico	Unidad	EVENTO	1	327.800	
22.6		Reten piñón	Unidad	EVENTO	1	58.504	
22.7		Espaciador	Unidad	EVENTO	1	121.000	
22.8		Tuerca de piñón	Unidad	EVENTO	1	40.700	
22.9		Acople diferencial	Unidad	EVENTO	1	10.692.000	
22.10		Calces piñón	Unidad	EVENTO	1	125.400	
22.11		Calces corona	Unidad	EVENTO	1	155.100	
22.12		Aceite 80w90	Litros	EVENTO	1	40.000	
22.13		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
22.14		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
23	7818010 1-004	Servicio Reparación /Mantenimiento de sistema de suspensión / Suspension trasera-CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE	Unidad	EVENTO	1		14.572.724
23.1		Amortiguador trasero	Unidad	EVENTO	1	4.650.000	
23.2		Buje trasero	Unidad	EVENTO	1	1.800.000	
23.3		Bieletas estabilizadoras	Unidad	EVENTO	1	360.962	
23.4		Parrilla de suspensión trasera	Unidad	EVENTO	1	689.741	
23.5		Brazo de suspensión	Unidad	EVENTO	1	4.786.894	
23.6		Brazo trasero	Unidad	EVENTO	1	1.749.127	
23.7		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
23.8		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
24	7818010 1-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision/ Sistema de 4x4-CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE	Unidad	EVENTO	1		43.430.874
24.1		Caja de transferencia completa	Unidad	EVENTO	1	12.001.285	
24.2		Modulo control	Unidad	EVENTO	1	5.643.000	
24.3		Inhibidor	Unidad	EVENTO	1	456.500	
24.4		Interruptor	Unidad	EVENTO	1	137.500	
24.5		Homocinética	Unidad	EVENTO	1	6.737.500	
24.6		Guardapolvo de homocinética	Unidad	EVENTO	1	580.000	
24.7		Masa delantera	Unidad	EVENTO	1	1.877.000	
24.8		Punta ejes	Unidad	EVENTO	1	2.546.704	
24.9		Masa trasera	Unidad	EVENTO	1	1.910.985	
24.10		Cardan completo	Unidad	EVENTO	1	9.163.000	
24.11		Crucetas cardan	Unidad	EVENTO	1	341.000	
24.12		Centralizador del cardan	Unidad	EVENTO	1	902.000	
24.13		Cabo de cambio	Unidad	EVENTO	1	598.400	
24.14		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
24.15		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor

Sofía Montiel de Afara
MINISTRA DE TURISMO
SENATUR

25	7818010 1-018	Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible-CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE	Unidad	EVENTO	1		57.935.741
25.1		Bomba de combustible	Unidad	EVENTO	1	1.787.500	
25.2		Bomba de alta presión	Unidad	EVENTO	1	10.594.100	
25.3		Inyector	Unidad	EVENTO	1	6.597.000	
25.4		Regulador de presión de combustible	Unidad	EVENTO	1	2.680.700	
25.5		Sensor posición de Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	715.000	
25.6		Sensor posición de Árbol de Levas	Unidad	EVENTO	1	462.000	
25.7		Sensor de Flujo de Aire	Unidad	EVENTO	1	1.287.407	
25.8		Juego de Caños Sist. de Admisión Turbo/ Inter	Unidad	EVENTO	1	3.836.800	
25.9		Tubo de combustible	Unidad	EVENTO	1	4.375.800	
25.10		Sensor de presión Common Rail	Unidad	EVENTO	1	3.183.400	
25.11		Válvula control de aire	Unidad	EVENTO	1	2.275.900	
25.12		Conjunto pedal acelerador	Unidad	EVENTO	1	668.800	
25.13		Flotador de Tanque	Unidad	EVENTO	1	891.000	
25.14		Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	261.000	
25.15		Válvula de solenoide	Unidad	EVENTO	1	616.000	
25.16		Juego de Mangueras de Combustible	Unidad	EVENTO	1	2.823.334	
25.17		Intercooler	Unidad	EVENTO	1	2.046.000	
25.18		Válvula EGR	Unidad	EVENTO	1	2.178.000	
25.19		Unidad de control	Unidad	EVENTO	1	10.120.000	
25.20		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
25.21		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
26	7818020 1-001	Servicio de chapería y/o pintura-CAMIONETA HYUNDAI SANTA FE	Unidad	EVENTO	1		65.762.000
26.1		Envolvente de Paragolpe delantero	Unidad	EVENTO	1	5.125.000	
26.2		Panel de Frente	Unidad	EVENTO	1	2.916.000	
26.3		Capot	Unidad	EVENTO	1	3.981.000	
26.4		Guarda barro Delantero Derecho	Unidad	EVENTO	1	1.810.000	
26.5		Guarda barro Delantero Izquierdo	Unidad	EVENTO	1	1.810.000	
26.6		Puerta Delantera Derecha	Unidad	EVENTO	1	4.782.500	
26.7		Puerta Delantera Izquierda	Unidad	EVENTO	1	4.782.500	
26.8		Puerta Trasera Derecha	Unidad	EVENTO	1	4.991.000	
26.9		Puerta Trasera Izquierda	Unidad	EVENTO	1	4.991.000	
26.10		Parabrisas Delantero	Unidad	EVENTO	1	4.880.000	
26.11		Moldura de Parabrisas	Unidad	EVENTO	1	345.000	
26.12		Carril para golpe	Unidad	EVENTO	1	1.891.000	
26.13		Parrilla frontal	Unidad	EVENTO	1	2.921.000	
26.14		Tapicería	Unidad	EVENTO	1	20.000.000	
26.15		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
26.16		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
27	7818010 1-014	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor /Trabajos de rutina-MINIBUS HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		3.091.663
27.1		ACEITE MOTOR	Litros	EVENTO	1	35.000	
27.2		ACEITE DE CAJA	Litros	EVENTO	1	171.692	
27.3		FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	138.136	
27.4		FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO	1	163.761	
27.5		FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	214.036	
27.6		FILTRO AA	Unidad	EVENTO	1	527.771	
27.7		CORREA ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	218.094	
27.8		CORREA DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	227.305	
27.9		BUJIA INCANDESCENTE	Unidad	EVENTO	1	70.436	
27.10		LIMPIEZA DE RADIADOR Y REPARACION	Unidad	EVENTO	1	481.066	
27.11		TAPA DE RADIADOR	Unidad	EVENTO	1	308.366	
27.12		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
27.13		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
28	7818010 1-006	Serv. de repar. de sistema de freno-MINIBUS HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		9.431.012
28.1		Juego Pastilla Freno	Unidad	EVENTO	1	701.149	
28.2		Juego Pastilla Freno Tras.	Unidad	EVENTO	1	462.774	
28.3		Pistón Mordaza	Unidad	EVENTO	1	482.044	
28.4		Reten Mordaza	Unidad	EVENTO	1	138.234	
28.5		Guardapolvo Mordaza	Unidad	EVENTO	1	124.056	
28.6		Reten Mordaza	Unidad	EVENTO	1	34.466	
28.7		Guardapolvo Mordaza	Unidad	EVENTO	1	42.126	
28.8		Perno Mordaza	Unidad	EVENTO	1	84.251	
28.9		Perno Mordaza	Unidad	EVENTO	1	109.144	
28.10		Guardapolvo Mordaza	Unidad	EVENTO	1	40.212	
28.11		Disco Freno Del.	Unidad	EVENTO	1	1.345.000	
28.12		Disco Freno Tras.	Unidad	EVENTO	1	1.425.000	
28.13		Bomba Central Freno	Unidad	EVENTO	1	1.089.000	
28.14		Cabo Freno Mano	Unidad	EVENTO	1	401.500	
28.15		Servo Freno	Unidad	EVENTO	1	2.380.000	
28.16		Fluido	Litros	EVENTO	1	36.056	
28.17		Materiales auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
28.18		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
29	7818010 1-006	Serv. de repar. de sistema de freno ABS-MINIBUS HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		9.091.270
29.1		Sensor ABS Del. LH	Unidad	EVENTO	1	544.500	
29.2		Sensor ABS Del. RH	Unidad	EVENTO	1	544.500	
29.3		Sensor ABS Tras. LH	Unidad	EVENTO	1	532.685	
29.4		Sensor ABS Tras. RH	Unidad	EVENTO	1	532.685	
29.5		Módulo Hidráulico ABS	Unidad	EVENTO	1	6.400.900	
29.6		Materiales auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
29.7		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
30	7818010 1-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspensión/Suspensión delantera-MINIBUS HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		21.144.908
30.1		Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	890.000	

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor

Sofía Montiel de Afara
MINISTRA DE TURISMO
SENATUR

30.2		Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	768.000	
30.3		Parrilla Suspensión	Unidad	EVENTO	1	1.036.200	
30.4		Maza Rueda Del.	Unidad	EVENTO	1	1.518.000	
30.5		Punta Eje LH	Unidad	EVENTO	1	1.478.400	
30.6		Punta Eje RH	Unidad	EVENTO	1	1.478.400	
30.7		Buje Estabilizador Del.	Unidad	EVENTO	1	67.018	
30.8		Barra Estabilizadora Del.	Unidad	EVENTO	1	808.500	
30.9		Bieleta Estabilizador Del.	Unidad	EVENTO	1	235.074	
30.10		Taqueador Amortiguador Del.	Unidad	EVENTO	1	201.056	
30.11		Guardapolvo Amortiguador Del.	Unidad	EVENTO	1	89.997	
30.12		Torreta Amortiguador Del.	Unidad	EVENTO	1	452.711	
30.13		Rotula Suspensión	Unidad	EVENTO	1	563.607	
30.14		Taqueador Amortiguador Tras.	Unidad	EVENTO	1	359.415	
30.15		Espiral Tras.	Unidad	EVENTO	1	757.000	
30.16		Espiral Del.	Unidad	EVENTO	1	749.263	
30.17		Buje Tras.	Unidad	EVENTO	1	74.800	
30.18		Brazo Tras.	Unidad	EVENTO	1	1.329.451	
30.19		Brazo Tensor	Unidad	EVENTO	1	1.005.034	
30.20		Barra Trasera	Unidad	EVENTO	1	494.797	
30.21		Buje Estabilizador Tras.	Unidad	EVENTO	1	67.996	
30.22		Bieleta Estabilizador Tras.	Unidad	EVENTO	1	218.900	
30.23		Buje de Parrilla inf.	Unidad	EVENTO	1	200.321	
30.24		Buje de Parrilla sup.	Unidad	EVENTO	1	208.184	
30.25		Cubiertas	Unidad	EVENTO	1	1.135.000	
30.26		Llanta	Unidad	EVENTO	1	2.745.000	
30.27		Taza Rueda	Unidad	EVENTO	1	175.000	
30.28		Tuerca Rueda	Unidad	EVENTO	1	32.000	
30.29		Prisionero Rueda	Unidad	EVENTO	1	297.184	
30.30		Barra Estabilizadora Tras.	Unidad	EVENTO	1	463.100	
30.31		Porta Auxilio	Unidad	EVENTO	1	709.500	
30.32		Materiales auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
30.33		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
31	7818010 1-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico-MINIBUS HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		39.545.623
31.1		Motor Arranque	Unidad	EVENTO	1	2.960.058	
31.2		Alternador	Unidad	EVENTO	1	3.168.447	
31.3		Batería	Unidad	EVENTO	1	869.815	
31.4		Bendix Arranque	Unidad	EVENTO	1	363.612	
31.5		Automático Arranque	Unidad	EVENTO	1	360.515	
31.6		Inducido Arranque	Unidad	EVENTO	1	897.600	
31.7		Porta Carbón	Unidad	EVENTO	1	1.368.074	
31.8		Campo Arranque	Unidad	EVENTO	1	412.500	
31.9		Reductora Arranque	Unidad	EVENTO	1	192.500	
31.10		Bujía Incandescente	Unidad	EVENTO	1	807.074	
31.11		Rotor Alternador	Unidad	EVENTO	1	874.500	
31.12		Estator Alternador	Unidad	EVENTO	1	687.500	
31.13		Regulador Voltaje	Unidad	EVENTO	1	630.300	
31.14		Rectificador	Unidad	EVENTO	1	523.112	
31.15		Bomba Vacío Alternador	Unidad	EVENTO	1	663.300	
31.16		Ruleman Alternador	Unidad	EVENTO	1	181.500	
31.17		Ruleman Alternador	Unidad	EVENTO	1	157.056	
31.18		Válvula Solenoide	Unidad	EVENTO	1	942.659	
31.19		Faro Delantero	Unidad	EVENTO	1	2.015.000	
31.20		Faro Trasero	Unidad	EVENTO	1	1.225.000	
31.21		Faro de Busca Huella	Unidad	EVENTO	1	790.000	
31.22		Foco Alta	Unidad	EVENTO	1	143.612	
31.23		Foco Baja	Unidad	EVENTO	1	92.726	
31.24		Foco de 1 Filamento	Unidad	EVENTO	1	67.263	
31.25		Foco de 2 Filamentos	Unidad	EVENTO	1	27.765	
31.26		Foco Luz Chica	Unidad	EVENTO	1	24.812	
31.27		Foco de Busca Huella	Unidad	EVENTO	1	126.949	
31.28		Faro Patente LH	Unidad	EVENTO	1	82.337	
31.29		Faro Patente RH	Unidad	EVENTO	1	82.337	
31.30		Fusibles 10A	Unidad	EVENTO	1	20.527	
31.31		Fusibles 15A	Unidad	EVENTO	1	28.732	
31.32		Fusibles 20A	Unidad	EVENTO	1	36.938	
31.33		Lámpara Interior	Unidad	EVENTO	1	526.574	
31.34		Interruptor Limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	327.250	
31.35		Bobina de Contacto	Unidad	EVENTO	1	588.500	
31.36		Interruptor de Luces	Unidad	EVENTO	1	355.769	
31.37		Bocina	Unidad	EVENTO	1	297.081	
31.38		Antena	Unidad	EVENTO	1	126.500	
31.39		Sensor Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	352.000	
31.40		Motor Limpiaparabrisas Del.	Unidad	EVENTO	1	1.019.000	
31.41		Motor Limpiaparabrisas Tras.	Unidad	EVENTO	1	1.125.000	
31.42		Válvula EGR	Unidad	EVENTO	1	1.614.800	
31.43		Bomba Vacío Motor	Unidad	EVENTO	1	999.900	
31.44		Válvula	Unidad	EVENTO	1	418.000	
31.45		Bulbo Marcha Atrás	Unidad	EVENTO	1	184.800	
31.46		Bulbo Neutro	Unidad	EVENTO	1	148.500	
31.47		Base Antena	Unidad	EVENTO	1	306.900	
31.48		Motor Lanza Agua	Unidad	EVENTO	1	262.329	
31.49		Bulbo Presión Aceite	Unidad	EVENTO	1	68.200	
31.50		Sensor Temperatura Agua	Unidad	EVENTO	1	118.800	
31.51		Bulbo Marcha Atrás	Unidad	EVENTO	1	196.900	
31.52		Unidad de Control	Unidad	EVENTO	1	9.148.700	
31.53		Méteriales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
31.54		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor

Sofía Monfiel de Afara
MINISTRA DE TURISMO
SENATUR

32	7818010 1-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor-MINIBUS HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		54.167.475
32.1		Pistón STD 1&2	Unidad	EVENTO	1	1.053.026	
32.2		Pistón STD 3&4	Unidad	EVENTO	1	1.063.455	
32.3		Juego Aros STD	Unidad	EVENTO	1	1.305.619	
32.4		Casquillo Bancada	Unidad	EVENTO	1	415.962	
32.5		Casquillo Biela	Unidad	EVENTO	1	491.293	
32.6		Calce Lateral	Unidad	EVENTO	1	275.693	
32.7		Ruleman Piloto	Unidad	EVENTO	1	80.056	
32.8		Buje Biela	Unidad	EVENTO	1	133.997	
32.9		Juego Juntas Motor	Unidad	EVENTO	1	1.564.851	
32.10		Camisa Motor	Unidad	EVENTO	1	966.534	
32.11		Filtro Aceite	Unidad	EVENTO	1	79.200	
32.12		Aceite 15W-40	Litros	EVENTO	1	39.000	
32.13		Filtro Aire	Unidad	EVENTO	1	107.800	
32.14		Filtro Combustible	Unidad	EVENTO	1	327.800	
32.15		Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	4.636.500	
32.16		Polea Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	694.019	
32.17		Carter Motor	Unidad	EVENTO	1	939.888	
32.18		Eje Leva LH	Unidad	EVENTO	1	1.078.041	
32.19		Eje Leva RH	Unidad	EVENTO	1	1.078.041	
32.20		Sensor Flujo Aire	Unidad	EVENTO	1	1.514.700	
32.21		8 Martillito Leva Ad.	Unidad	EVENTO	1	175.000	
32.22		8 Martillito Leva Esc.	Unidad	EVENTO	1	147.000	
32.23		16 Botador Hidráulico	Unidad	EVENTO	1	127.000	
32.24		Reten Frente	Unidad	EVENTO	1	81.644	
32.25		Reten Bancada	Unidad	EVENTO	1	132.204	
32.26		Reten Frente	Unidad	EVENTO	1	64.534	
32.27		Reten Frente	Unidad	EVENTO	1	49.051	
32.28		Reten Leva	Unidad	EVENTO	1	44.366	
32.29		Buje Balanceador	Unidad	EVENTO	1	75.000	
32.30		2 Buje Balanceador	Unidad	EVENTO	1	75.000	
32.31		Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	11.683.956	
32.32		Junta Tapa Motor	Unidad	EVENTO	1	662.119	
32.33		Tapa Balancín	Unidad	EVENTO	1	728.241	
32.34		Junta Tapa Balancín	Unidad	EVENTO	1	119.166	
32.35		Bomba Aceite	Unidad	EVENTO	1	1.797.685	
32.36		Carcasa Frente	Unidad	EVENTO	1	920.537	
32.37		Tapa Filtro Aire	Unidad	EVENTO	1	127.478	
32.38		Base Filtro Aire	Unidad	EVENTO	1	220.407	
32.39		Conducto Aire	Unidad	EVENTO	1	250.393	
32.40		Manguera Depurador Aire	Unidad	EVENTO	1	431.200	
32.41		Junta Liquida	Unidad	EVENTO	1	231.000	
32.42		Soporte Motor	Unidad	EVENTO	1	1.008.985	
32.43		Soporte Caja	Unidad	EVENTO	1	624.352	
32.44		Guía Válvula Ad.	Unidad	EVENTO	1	110.856	
32.45		Guía Válvula Esc.	Unidad	EVENTO	1	132.244	
32.46		Correa Dentada	Unidad	EVENTO	1	327.800	
32.47		Tensor Correa	Unidad	EVENTO	1	184.800	
32.48		Correa Dentada	Unidad	EVENTO	1	567.270	
32.49		Tensor Correa	Unidad	EVENTO	1	299.037	
32.50		Válvula Admisión	Unidad	EVENTO	1	337.497	
32.51		Válvula Escape	Unidad	EVENTO	1	611.274	
32.52		Correa Alternador	Unidad	EVENTO	1	429.000	
32.53		Correa D/H	Unidad	EVENTO	1	79.200	
32.54		Correa A/C	Unidad	EVENTO	1	127.478	
32.55		Turbo cargador	Unidad	EVENTO	1	10.949.726	
32.56		Conjunto Refrigerador Aceite	Unidad	EVENTO	1	1.853.500	
32.57		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
32.58		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
33	7818010 1-003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección-MINIBUS HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		13.821.976
33.1		Extremo Dirección	Unidad	EVENTO	1	211.200	
33.2		Guardapolvo Cremallera	Unidad	EVENTO	1	133.059	
33.3		Precap	Unidad	EVENTO	1	189.200	
33.4		Buje Cremallera	Unidad	EVENTO	1	184.000	
33.5		Buje	Unidad	EVENTO	1	148.500	
33.6		Buje	Unidad	EVENTO	1	75.000	
33.7		Bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	1.897.298	
33.8		Columna Dirección	Unidad	EVENTO	1	1.651.874	
33.9		Deposito Fluido D/H	Unidad	EVENTO	1	214.500	
33.10		Manguera D/H	Unidad	EVENTO	1	1.124.037	
33.11		Manguera D/H	Unidad	EVENTO	1	513.537	
33.12		Manguera D/H	Unidad	EVENTO	1	443.219	
33.13		Cremallera D/H	Unidad	EVENTO	1	6.066.500	
33.14		Súper ATF	Litros	EVENTO	1	61.274	
33.15		Alineación y balanceo	Unidad	EVENTO	1	372.778	
33.16		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
33.17		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
34	7818010 1-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado-MINIBUS HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		30.425.446
34.1		Bomba Agua	Unidad	EVENTO	1	880.448	
34.2		Junta Bomba Agua	Unidad	EVENTO	1	40.496	
34.3		Ventilador	Unidad	EVENTO	1	335.500	
34.4		Embrague Ventilador	Unidad	EVENTO	1	991.018	
34.5		Radiador Agua	Unidad	EVENTO	1	1.517.348	
34.6		Manguera Superior	Unidad	EVENTO	1	78.466	
34.7		Manguera Inferior	Unidad	EVENTO	1	65.797	

Sofía Montiel de Afara
MINISTRA DE TURISMO
SENATUR

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor

34.8		Radiador Aceite	Unidad	EVENTO	1	1.746.149	
34.9		Polea Tensora	Unidad	EVENTO	1	436.944	
34.10		Polea	Unidad	EVENTO	1	709.500	
34.11		Polea	Unidad	EVENTO	1	420.200	
34.12		Depósito de Agua Radiador	Unidad	EVENTO	1	222.363	
34.13		Termostato	Unidad	EVENTO	1	108.981	
34.14		Condensador A/C	Unidad	EVENTO	1	2.852.341	
34.15		Protector Ventilador	Unidad	EVENTO	1	331.019	
34.16		Conjunto Ventilador A/C	Unidad	EVENTO	1	1.489.685	
34.17		Compresor A/C	Unidad	EVENTO	1	6.083.326	
34.18		Disco de Compresor A/C	Unidad	EVENTO	1	394.981	
34.19		Bobina Compresor A/C	Unidad	EVENTO	1	837.019	
34.20		Polea Compresor A/C	Unidad	EVENTO	1	767.800	
34.21		Reten Compresos	Unidad	EVENTO	1	76.349	
34.22		Manguera A/C	Unidad	EVENTO	1	1.236.400	
34.23		Manguera A/C	Unidad	EVENTO	1	470.800	
34.24		Evaporador A/C	Unidad	EVENTO	1	3.588.649	
34.25		Filtro A/C Habitáculo	Unidad	EVENTO	1	266.812	
34.26		Núcleo Evaporador A/C	Unidad	EVENTO	1	1.683.407	
34.27		Comando Interruptor A/C	Unidad	EVENTO	1	1.902.185	
34.28		Actuador	Unidad	EVENTO	1	355.463	
34.29		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
34.30		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
35	7818010 1-998	Reparacion, mantenimiento de bolsas de aire-MINIBUS HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		23.178.334
35.1		Air Bag Conductor	Unidad	EVENTO	1	5.076.500	
35.2		Air Bag Pasajero	Unidad	EVENTO	1	6.847.500	
35.3		Disco Air Bag	Unidad	EVENTO	1	632.500	
35.4		Modulo Control Air Bag	Unidad	EVENTO	1	3.817.611	
35.5		Cinturón Seguridad LH	Unidad	EVENTO	1	2.435.000	
35.6		Cinturón Seguridad RH	Unidad	EVENTO	1	2.435.000	
35.7		Hebilla Cinturón LH	Unidad	EVENTO	1	699.112	
35.8		Hebilla Cinturón RH	Unidad	EVENTO	1	699.111	
35.9		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
35.10		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
36	7818010 1-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision-MINIBUS HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		19.555.013
36.1		Eje Cuádruple	Unidad	EVENTO	1	1.470.537	
36.2		Eje Principal	Unidad	EVENTO	1	1.776.500	
36.3		Eje de Mando	Unidad	EVENTO	1	1.130.351	
36.4		Rulemanes	Unidad	EVENTO	1	345.000	
36.5		Rulemanes	Unidad	EVENTO	1	962.500	
36.6		Rulemanes	Unidad	EVENTO	1	935.000	
36.7		Rulemanes	Unidad	EVENTO	1	425.000	
36.8		Anillo Sincronizador	Unidad	EVENTO	1	391.000	
36.9		Anillo Sincronizador	Unidad	EVENTO	1	586.000	
36.10		Rodillos	Unidad	EVENTO	1	357.000	
36.11		Rodillos	Unidad	EVENTO	1	154.000	
36.12		Rodillos	Unidad	EVENTO	1	172.000	
36.13		Rodillos	Unidad	EVENTO	1	172.000	
36.14		Desplazable 1ra. y 2da.	Unidad	EVENTO	1	1.070.219	
36.15		Desplazable 3ra. y 4ta.	Unidad	EVENTO	1	996.519	
36.16		Desplazable 5ta. y Reversa	Unidad	EVENTO	1	733.537	
36.17		Engranaje 1ra.	Unidad	EVENTO	1	828.871	
36.18		Engranaje 2da.	Unidad	EVENTO	1	993.219	
36.19		Engranaje 3ra.	Unidad	EVENTO	1	735.737	
36.20		Engranaje 5Ta.	Unidad	EVENTO	1	532.849	
36.21		Engranaje Reversa	Unidad	EVENTO	1	1.389.056	
36.22		Engranaje 4ta.	Unidad	EVENTO	1	685.137	
36.23		Retenes de Caja	Unidad	EVENTO	1	231.651	
36.24		Retenes de Caja	Unidad	EVENTO	1	220.204	
36.25		Cabo de Cambio	Unidad	EVENTO	1	589.315	
36.26		Engranaje Velocímetro	Unidad	EVENTO	1	155.874	
36.27		Conjunto Selector	Unidad	EVENTO	1	979.937	
36.28		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
36.29		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
37	7818010 1-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague-MINIBUS HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		7.666.363
37.1		Disco Embrague	Unidad	EVENTO	1	656.863	
37.2		Plato Embrague	Unidad	EVENTO	1	809.315	
37.3		Cojinete Empuje	Unidad	EVENTO	1	346.500	
37.4		Horquilla Embrague	Unidad	EVENTO	1	107.759	
37.5		Guardapolvo	Unidad	EVENTO	1	41.922	
37.6		Bomba Auxiliar Embrague	Unidad	EVENTO	1	325.151	
37.7		Bomba Central Embrague	Unidad	EVENTO	1	907.500	
37.8		Volante Motor	Unidad	EVENTO	1	3.384.334	
37.9		Corona Volante	Unidad	EVENTO	1	358.519	
37.10		Manguera	Unidad	EVENTO	1	192.500	
37.11		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
37.12		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
38	7818010 1-012	Serv. de mant. y repar. de Tren trasero	Unidad	EVENTO	1		38.117.826
38.1		Reten Piñón Diferencial	Unidad	EVENTO	1	83.356	
38.2		Reten Túnel	Unidad	EVENTO	1	73.985	
38.3		Reten Túnel	Unidad	EVENTO	1	65.838	
38.4		Seguro	Unidad	EVENTO	1	185.737	
38.5		Palier LH	Unidad	EVENTO	1	1.492.700	
38.6		Palier RH	Unidad	EVENTO	1	1.492.700	

Rubén Valenzuela
Apoderado
Am Automotor

Sofía Montiel de Afara
MINISTRA DE TURISMO
SENATUR

38.7		Juego Engranajes Diferencial	Unidad	EVENTO	1	12.725.737	
38.8		Amortiguador Diferencial	Unidad	EVENTO	1	432.626	
38.9		Diferencial Trasero	Unidad	EVENTO	1	11.854.700	
38.10		Ruleman	Unidad	EVENTO	1	1.154.429	
38.11		Eje Cardan	Unidad	EVENTO	1	4.389.000	
38.12		Cruceta Cardan	Unidad	EVENTO	1	1.063.049	
38.13		Ruleman	Unidad	EVENTO	1	950.278	
38.14		Tuerca	Unidad	EVENTO	1	216.374	
38.15		Ruleman	Unidad	EVENTO	1	223.463	
38.16		Ruleman	Unidad	EVENTO	1	471.166	
38.17		Brida	Unidad	EVENTO	1	430.588	
38.18		Reten	Unidad	EVENTO	1	77.978	
38.19		Tuerca Piñón	Unidad	EVENTO	1	72.478	
38.20		Carcasa Ruleman	Unidad	EVENTO	1	125.644	
38.21		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
38.22		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
39	7818010 1-018	Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible-MINIBUS HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		32.228.801
39.1		Tanque Combustible	Unidad	EVENTO	1	2.206.683	
39.2		Bomba Combustible	Unidad	EVENTO	1	1.052.700	
39.3		Flotador Combustible	Unidad	EVENTO	1	445.418	
39.4		Pedal Acelerador	Unidad	EVENTO	1	786.500	
39.5		Filtro Combustible c/ Soporte	Unidad	EVENTO	1	1.116.500	
39.6		Bomba Inyectora	Unidad	EVENTO	1	18.500.000	
39.7		Inyector de Combustible	Unidad	EVENTO	1	7.585.000	
39.8		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
39.9		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
40	7818020 1-001	Servicio de chaperia y/o pintura-MINIBUS HYUNDAI H1	Unidad	EVENTO	1		109.399.000
40.1		Panel Frontal	Unidad	EVENTO	1	2.475.000	
40.2		Conjunto Travesaño	Unidad	EVENTO	1	3.175.000	
40.3		Panel de Capot	Unidad	EVENTO	1	2.352.000	
40.4		Guarda barro Del. LH	Unidad	EVENTO	1	1.981.000	
40.5		Guarda barro Del. RH	Unidad	EVENTO	1	1.981.000	
40.6		Bisagra Capot	Unidad	EVENTO	1	179.000	
40.7		Panel Techo	Unidad	EVENTO	1	6.475.000	
40.8		Guarda barro Trasero	Unidad	EVENTO	1	1.789.000	
40.9		Tapa Trasera	Unidad	EVENTO	1	5.981.000	
40.10		Panel de Puerta Del.	Unidad	EVENTO	1	3.345.000	
40.11		Panel Puerta Tras. Corrediza	Unidad	EVENTO	1	4.435.000	
40.12		Manija Pta. Ext.	Unidad	EVENTO	1	372.000	
40.13		Cerradura Pta. Del.	Unidad	EVENTO	1	579.000	
40.14		Cerradura Pta. Corrediza	Unidad	EVENTO	1	545.000	
40.15		Manija Pta. Int.	Unidad	EVENTO	1	158.000	
40.16		Manija Int. Pta. Corrediza	Unidad	EVENTO	1	145.000	
40.17		Amortiguador Tapa Tras.	Unidad	EVENTO	1	2.245.000	
40.18		Mecanismo Lev. Vidrio LH/RH	Unidad	EVENTO	1	455.000	
40.19		Motor Lev. Vidrio LH/RH	Unidad	EVENTO	1	1.115.000	
40.20		Alerón Trasero	Unidad	EVENTO	1	2.232.000	
40.21		Espejo Interior	Unidad	EVENTO	1	2.135.000	
40.22		Espejo LH	Unidad	EVENTO	1	1.435.000	
40.23		Espejo LR	Unidad	EVENTO	1	1.435.000	
40.24		Moldura Puerta Del. LH	Unidad	EVENTO	1	899.000	
40.25		Moldura Puerta Del. RH	Unidad	EVENTO	1	899.000	
40.26		Moldura Puerta Corrediza LH	Unidad	EVENTO	1	998.000	
40.27		Moldura Puerta Corrediza RH	Unidad	EVENTO	1	998.000	
40.28		Moldura Trasera	Unidad	EVENTO	1	725.000	
40.29		Moldura Central Zocalo	Unidad	EVENTO	1	782.000	
40.30		Moldura Del.	Unidad	EVENTO	1	852.000	
40.31		Cerradura Tapa Tras.	Unidad	EVENTO	1	450.000	
40.32		Juego de Cerradura con Llave	Unidad	EVENTO	1	1.634.000	
40.33		Goma Puerta	Unidad	EVENTO	1	347.000	
40.34		Goma Puerta Corrediza	Unidad	EVENTO	1	375.000	
40.35		Goma Puerta Trasera	Unidad	EVENTO	1	365.000	
40.36		Envolvente Delantero Sup.	Unidad	EVENTO	1	2.015.000	
40.37		Envolvente Delantero Inf.	Unidad	EVENTO	1	1.985.000	
40.38		Envolvente Trasero	Unidad	EVENTO	1	1.752.000	
40.39		Guarda fango Del.	Unidad	EVENTO	1	283.000	
40.40		Guarda fango Tras.	Unidad	EVENTO	1	291.000	
40.41		Parabrisas Delantero	Unidad	EVENTO	1	3.015.000	
40.42		Luneta Trasera	Unidad	EVENTO	1	1.432.000	
40.43		Moldura Parabrisa Del.	Unidad	EVENTO	1	135.000	
40.44		Emblema	Unidad	EVENTO	1	137.000	
40.45		Cepillo Limpiaparab. LH	Unidad	EVENTO	1	112.000	
40.46		Cepillo Limpiaparab. RH	Unidad	EVENTO	1	125.000	
40.47		Vidrio Puerta Del. LH	Unidad	EVENTO	1	1.135.000	
40.48		Vidrio Puerta Del. RH	Unidad	EVENTO	1	1.135.000	
40.49		Vidrios Laterales	Unidad	EVENTO	1	1.982.000	
40.50		Vidrio Fijos Laterales	Unidad	EVENTO	1	6.986.000	
40.51		Tapicería	Unidad	EVENTO	1	30.000.000	
40.52		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
40.53		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
41	7818010 1-014	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor/Trabajos de rutina-CAMIONETA ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		3.074.908
41.1		ACEITE MOTOR	Litros	EVENTO	1	39.000	
41.2		ACEITE DE CAJA	Litros	EVENTO	1	75.000	
41.3		FILTRO DE ACEITE	Unidad	EVENTO	1	138.137	
41.4		FILTRO DE AIRE	Unidad	EVENTO	1	163.761	

Rubén Valenzuela
Apoderado
Am Automotor

Sofía Montiel de Afara
MINISTRA DE TURISMO
SENATUR

41.5		FILTRO DE COMBUSTIBLE	Unidad	EVENTO	1	214.036	
41.6		FILTRO AA	Unidad	EVENTO	1	527.771	
41.7		CORREA ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	218.094	
41.8		CORREA DE A.A.	Unidad	EVENTO	1	227.305	
41.9		BUJIA INCANDESCENTE	Unidad	EVENTO	1	70.436	
41.10		LIMPIEZA DE RADIADOR Y REPARACION	Unidad	EVENTO	1	481.066	
41.11		TAPA DE RADIADOR	Unidad	EVENTO	1	308.366	
41.12		REFRIGERANTE CON ADITIVO	Unidad	EVENTO	1	75.936	
41.13		Materiales Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	406.000	
41.14		Mano de obra	Hora	EVENTO	1	130.000	
42	7818010 1-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno-CAMIONETA ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		21.106.321
42.1		Juego de pastillas delanteras.-	Unidad	EVENTO	1	1.215.000	
42.2		Discos de Frenos delanteros.-	Unidad	EVENTO	1	2.657.000	
42.3		Juego de reparación De mordaza.-	Unidad	EVENTO	1	305.800	
42.4		Cilindros de frenos tras.-	Unidad	EVENTO	1	347.600	
42.5		Zapatas de frenos tras.-	Unidad	EVENTO	1	763.888	
42.6		Tambor de Freno	Unidad	EVENTO	1	1.895.666	
42.7		Cabos de frenos de mano.-	Unidad	EVENTO	1	748.205	
42.8		Bomba central de freno.-	Unidad	EVENTO	1	1.806.200	
42.9		Fluido de freno.-	Litros	EVENTO	1	36.056	
42.10		Caños flexibles de frenos.-	Unidad	EVENTO	1	780.000	
42.11		Seguro de zapata.-	Unidad	EVENTO	1	144.874	
42.12		Rectificación de disco de freno.-	Unidad	EVENTO	1	165.000	
42.13		Cementado de zapata.-	Unidad	EVENTO	1	275.000	
42.14		Rectificación de tambor de freno tras.-	Unidad	EVENTO	1	165.000	
42.15		Resorte de zapata.-	Unidad	EVENTO	1	265.344	
42.16		Juego de reparo de cilindro de frenos.-	Unidad	EVENTO	1	217.800	
42.17		Regulador de freno RH.-	Unidad	EVENTO	1	126.500	
42.18		Regulador de freno LH.-	Unidad	EVENTO	1	126.500	
42.19		Leva de freno.-	Unidad	EVENTO	1	86.166	
42.20		Perno de zapata.-	Unidad	EVENTO	1	144.874	
42.21		Pistón de mordaza.-	Unidad	EVENTO	1	701.800	
42.22		Mordaza de freno delantero RH.-	Unidad	EVENTO	1	2.315.000	
42.23		Mordaza de freno delantero LH.-	Unidad	EVENTO	1	2.315.000	
42.24		Perno de mordaza.-	Unidad	EVENTO	1	478.500	
42.25		Tapa de polvo.-	Unidad	EVENTO	1	69.748	
42.26		Goma pedal TM.-	Unidad	EVENTO	1	35.200	
42.27		Bulbo de freno.-	Unidad	EVENTO	1	236.500	
42.28		Mecanismo de freno de mano.-	Unidad	EVENTO	1	786.500	
42.29		Jgo reparo bomba central de freno.-	Unidad	EVENTO	1	382.800	
42.30		Sensor de desaceleración.-	Unidad	EVENTO	1	976.800	
42.31		Materiales auxiliares.-	Unidad	EVENTO	1	406.000	
42.32		Mano de obra.-	Hora	EVENTO	1	130.000	
43	7818010 1-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno al vacío-CAMIONETA ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		9.548.893
43.1		Bomba de vacío.-	Unidad	EVENTO	1	2.446.400	
43.2		Servo Freno.-	Unidad	EVENTO	1	4.563.493	
43.3		Válvula de freno.-	Unidad	EVENTO	1	2.409.000	
43.4		Mano de obra.-	Hora	EVENTO	1	130.000	
44	7818010 1-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno ABS-CAMIONETA ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		28.668.507
44.1		Sensor ABS de rueda delantera izq.-	Unidad	EVENTO	1	2.875.400	
44.2		Sensor ABS de rueda delantera der.-	Unidad	EVENTO	1	2.875.400	
44.3		Sensor ABS de rueda trasera.-	Unidad	EVENTO	1	3.773.000	
44.4		Modulo hidráulico de ABS.-	Unidad	EVENTO	1	17.350.000	
44.5		Rotor sensor de ABS.-	Unidad	EVENTO	1	1.664.707	
44.6		Mano de obra.-	Hora	EVENTO	1	130.000	
45	7818010 1-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension delantera-CAMIONETA ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		33.352.211
45.1		Amortiguador.-	Unidad	EVENTO	1	716.000	
45.2		Rotulas inferiores.-	Unidad	EVENTO	1	487.000	
45.3		Rotulas superiores.-	Unidad	EVENTO	1	457.000	
45.4		Bujes de parrilla superior.-	Unidad	EVENTO	1	276.466	
45.5		Bujes de parrilla inferior del.-	Unidad	EVENTO	1	291.500	
45.6		Parrilla de suspensión inferior.-	Unidad	EVENTO	1	4.997.000	
45.7		Parrilla de suspensión superior.-	Unidad	EVENTO	1	3.999.000	
45.8		Buje estabilizador central.-	Unidad	EVENTO	1	97.656	
45.9		Bieleta Estabilizadora LH.-	Unidad	EVENTO	1	177.141	
45.10		Bieleta Estabilizadora RH.-	Unidad	EVENTO	1	177.141	
45.11		Barra estabilizadora del.-	Unidad	EVENTO	1	1.555.400	
45.12		Barra de torsión RH.-	Unidad	EVENTO	1	1.371.171	
45.13		Barra de torsión LH.-	Unidad	EVENTO	1	1.371.171	
45.14		Brazo barra de torsión LH.-	Unidad	EVENTO	1	669.900	
45.15		Brazo barra de torsión RH.-	Unidad	EVENTO	1	669.900	
45.16		Asientos barra torsión superior.-	Unidad	EVENTO	1	120.634	
45.17		Asientos barra torsión inferior.-	Unidad	EVENTO	1	86.166	
45.18		Bulón de torsión.-	Unidad	EVENTO	1	116.804	
45.19		Punta eje RH.-	Unidad	EVENTO	1	3.649.066	
45.20		Punta eje LH.-	Unidad	EVENTO	1	3.649.066	
45.21		Rodillo de punta eje.-	Unidad	EVENTO	1	111.059	
45.22		Reten de aceite punta eje.-	Unidad	EVENTO	1	88.081	
45.23		Maza rueda delantera.-	Unidad	EVENTO	1	3.410.285	
45.24		Rotor sensor.-	Unidad	EVENTO	1	996.112	
45.25		Ruleman de maza delantera int.-	Unidad	EVENTO	1	547.637	
45.26		Ruleman de maza delantera ext.-	Unidad	EVENTO	1	584.019	
45.27		Reten de maza delantera.-	Unidad	EVENTO	1	130.207	
45.28		Tuerca de maza.-	Unidad	EVENTO	1	183.822	

Sofía Montiel de Afara
MINISTRA DE TURISMO
SENATUR

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor

45.29		Arandela de maza.-	Unidad	EVENTO	1	34.466	
45.30		Tapa de maza.-	Unidad	EVENTO	1	48.441	
45.31		Buje amortiguador.-	Unidad	EVENTO	1	99.244	
45.32		Perno Parrilla.-	Unidad	EVENTO	1	614.656	
45.33		Taqueador de suspensión LH.-	Unidad	EVENTO	1	258.500	
45.34		Taqueador de suspensión RH.-	Unidad	EVENTO	1	258.500	
45.35		Tazas de ruedas.-	Unidad	EVENTO	1	516.000	
45.36		Materiales auxiliares.-	Unidad	EVENTO	1	406.000	
45.37		Mano de obra.-	Hora	EVENTO	1	130.000	
46	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Sistema de arranque-CAMIONETA ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		13.928.357
46.1		Bendix de arranque.-	Unidad	EVENTO	1	1.395.900	
46.2		Rotor de arranque.-	Unidad	EVENTO	1	1.085.332	
46.3		Inducido de arranque.-	Unidad	EVENTO	1	1.194.600	
46.4		Juego. De carbones.-	Unidad	EVENTO	1	143.000	
46.5		Motor de arranque completo.-	Unidad	EVENTO	1	5.823.155	
46.6		Trabajos de terceros.-	Unidad	EVENTO	1	275.000	
46.7		Automático de arranque.-	Unidad	EVENTO	1	1.337.600	
46.8		Ruleman.-	Unidad	EVENTO	1	115.000	
46.9		Ruleman de arranque.-	Unidad	EVENTO	1	347.000	
46.10		Ruleman.-	Unidad	EVENTO	1	235.000	
46.11		Ruleman.-	Unidad	EVENTO	1	316.000	
46.12		Porta carbón.-	Unidad	EVENTO	1	345.400	
46.13		Bobina motor de arranque.-	Unidad	EVENTO	1	779.370	
46.14		Materiales Auxiliares.-	Unidad	EVENTO	1	406.000	
46.15		Mano de obra.-	Hora	EVENTO	1	130.000	
47	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico-CAMIONETA ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		54.679.511
47.1		Foco de Alta y Baja.-	Unidad	EVENTO	1	168.000	
47.2		Foco de filamentos.-	Unidad	EVENTO	1	47.000	
47.3		Foco de 1 filamento.-	Unidad	EVENTO	1	29.000	
47.4		Foco de busca huellas.-	Unidad	EVENTO	1	135.000	
47.5		Foco de luz de techo.-	Unidad	EVENTO	1	62.000	
47.6		Faro delantero.-	Unidad	EVENTO	1	2.775.749	
47.7		Faro trasero.-	Unidad	EVENTO	1	2.357.000	
47.8		Farito de luz de chapa.-	Unidad	EVENTO	1	321.000	
47.9		Faro busca huellas.-	Unidad	EVENTO	1	535.000	
47.10		Conmutador de luces.-	Unidad	EVENTO	1	1.072.094	
47.11		Bulbo de marcha atrás.-	Unidad	EVENTO	1	340.388	
47.12		Bulbo de neutro.-	Unidad	EVENTO	1	205.700	
47.13		Faro auxiliar de freno.-	Unidad	EVENTO	1	1.236.400	
47.14		Tablero instrumental.-	Unidad	EVENTO	1	11.260.700	
47.15		Comando central de lev vid LH.-	Unidad	EVENTO	1	1.488.544	
47.16		Comando central de lev vid RH.-	Unidad	EVENTO	1	1.006.500	
47.17		Interruptor de lev vid trasera LH.-	Unidad	EVENTO	1	897.600	
47.18		Interruptor de lev vid trasera RH.-	Unidad	EVENTO	1	897.600	
47.19		Interruptores de puerta.-	Unidad	EVENTO	1	340.266	
47.20		Interruptor de estacionamiento.-	Unidad	EVENTO	1	237.600	
47.21		Interruptor de 4x4.-	Unidad	EVENTO	1	578.600	
47.22		Interruptor de busca huella.-	Unidad	EVENTO	1	628.100	
47.23		Relay.-	Unidad	EVENTO	1	1.306.312	
47.24		Encendedor.-	Unidad	EVENTO	1	309.100	
47.25		Alarma cinturón.-	Unidad	EVENTO	1	442.649	
47.26		Unidad de control.-	Unidad	EVENTO	1	1.409.100	
47.27		Bocina.-	Unidad	EVENTO	1	662.526	
47.28		Relay limpiaparabrisas.-	Unidad	EVENTO	1	519.688	
47.29		Control apertura.-	Unidad	EVENTO	1	1.505.044	
47.30		Unidad de control de apertura.-	Unidad	EVENTO	1	2.475.651	
47.31		Unidad de control 4JJ1.-	Unidad	EVENTO	1	14.606.900	
47.32		Sensor de baja incandesente.-	Unidad	EVENTO	1	216.700	
47.33		Sensor de posici?n de leva 4JJ1.-	Unidad	EVENTO	1	589.600	
47.34		Batería 90 amp.-	Unidad	EVENTO	1	795.000	
47.35		Bujía incandescente.-	Unidad	EVENTO	1	210.000	
47.36		Motor limpiaparabrisa.-	Unidad	EVENTO	1	1.470.000	
47.37		Motor lanza agua.-	Unidad	EVENTO	1	249.700	
47.38		Antena centro techo.-	Unidad	EVENTO	1	755.700	
47.39		Materiales Auxiliares.-	Unidad	EVENTO	1	406.000	
47.40		Mano de obra.-	Hora	EVENTO	1	130.000	
48	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor-CAMIONETA ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		136.312.730
48.1		Pistones.-	Unidad	EVENTO	1	2.824.922	
48.2		Juego de Aros.-	Unidad	EVENTO	1	939.278	
48.3		Juego de Juntas.-	Unidad	EVENTO	1	2.895.200	
48.4		Casquillos de biela.-	Unidad	EVENTO	1	453.688	
48.5		Casquillos de Bancada.-	Unidad	EVENTO	1	727.997	
48.6		Válvulas de Admisión.-	Unidad	EVENTO	1	1.326.722	
48.7		Válvulas de Escape.-	Unidad	EVENTO	1	1.598.871	
48.8		Junta de Tapa de Cilindros.-	Unidad	EVENTO	1	457.600	
48.9		Árbol de Levas Adm.-	Unidad	EVENTO	1	2.326.500	
48.10		Cigueñal.-	Unidad	EVENTO	1	18.260.000	
48.11		Bielas.-	Unidad	EVENTO	1	2.885.178	
48.12		Turbo.-	Unidad	EVENTO	1	17.089.600	
48.13		Tapa de Cilindros.-	Unidad	EVENTO	1	15.701.929	
48.14		Árbol de levas de Esc.-	Unidad	EVENTO	1	3.328.763	
48.15		Junta de múltiple de adm.-	Unidad	EVENTO	1	124.300	
48.16		Junta de múltiple de esc.-	Unidad	EVENTO	1	41.800	
48.17		Junta de frente de motor.-	Unidad	EVENTO	1	237.600	
48.18		Reten frente motor.-	Unidad	EVENTO	1	72.600	

Sofía Montiel de Afara
MINISTRA DE TURISMO
SENATUR

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor

48.19		Reten de bancada tras.-	Unidad	EVENTO	1	183.700	
48.20		Resortes de válvulas.-	Unidad	EVENTO	1	373.022	
48.21		Martilletes de Val.-	Unidad	EVENTO	1	1.958.366	
48.22		Reten guía de val.-	Unidad	EVENTO	1	439.634	
48.23		Juego de Engranajes del frente motor.-	Unidad	EVENTO	1	4.625.866	
48.24		Cadena de Distribución.-	Unidad	EVENTO	1	1.697.666	
48.25		Aceite 15W40.-	Litros	EVENTO	1	39.000	
48.26		Filtro de aceite.-	Unidad	EVENTO	1	189.688	
48.27		Filtro de Aire.-	Unidad	EVENTO	1	211.607	
48.28		Filtro de Combustible.-	Unidad	EVENTO	1	231.000	
48.29		Tensor de Cadena de Distrib.-	Unidad	EVENTO	1	673.200	
48.30		Soporte de caja.-	Unidad	EVENTO	1	651.200	
48.31		Soportes de Motor.-	Unidad	EVENTO	1	567.600	
48.32		Trabajos de Terceros (Rectificaciones).-	Unidad	EVENTO	1	2.750.000	
48.33		Junta tapa balancín.-	Unidad	EVENTO	1	195.800	
48.34		Guía de válvulas.-	Unidad	EVENTO	1	279.766	
48.35		Bulbo de aceite 4JJ1.-	Unidad	EVENTO	1	193.600	
48.36		Block motor 4JJ1.-	Unidad	EVENTO	1	32.500.000	
48.37		Carter motor.-	Unidad	EVENTO	1	1.800.700	
48.38		Guía cadena.-	Unidad	EVENTO	1	236.826	
48.39		Leva cadena.-	Unidad	EVENTO	1	358.600	
48.40		Calce lateral.-	Unidad	EVENTO	1	128.293	
48.41		Perno pistón.-	Unidad	EVENTO	1	407.614	
48.42		Buje de biela.-	Unidad	EVENTO	1	163.045	
48.43		Seguro perno pistón.-	Unidad	EVENTO	1	81.644	
48.44		Rotor cigueñal.-	Unidad	EVENTO	1	140.800	
48.45		Polea cigueñal.-	Unidad	EVENTO	1	1.653.300	
48.46		Múltiple de escape.-	Unidad	EVENTO	1	1.383.800	
48.47		Múltiple de admisión.-	Unidad	EVENTO	1	3.166.900	
48.48		Bomba de aceite.-	Unidad	EVENTO	1	2.446.400	
48.49		Depurador de aire 4JJ1.-	Unidad	EVENTO	1	3.025.000	
48.50		Tapa depurador.-	Unidad	EVENTO	1	904.404	
48.51		Válvula de aire.-	Unidad	EVENTO	1	73.700	
48.52		Manguera depurador.-	Unidad	EVENTO	1	217.800	
48.53		Ducto de aire.-	Unidad	EVENTO	1	534.641	
48.54		Materiales Auxiliares.-	Unidad	EVENTO	1	406.000	
48.55		Mano de obra.-	Hora	EVENTO	1	130.000	
49	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision/Diferencial de 4x4-CAMIONETA ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		78.006.191
49.1		Aceite 80w90.-	Litros	EVENTO	1	38.000	
49.2		Diferencial completo.-	Unidad	EVENTO	1	28.900.000	
49.3		Corona y Piñón de Dif. 4x4.-	Unidad	EVENTO	1	7.013.600	
49.4		Rulemanes de Corona.-	Unidad	EVENTO	1	358.071	
49.5		Rulemanes de Piñón.-	Unidad	EVENTO	1	411.685	
49.6		Rulemanes del túnel.-	Unidad	EVENTO	1	381.048	
49.7		Reten de piñón.-	Unidad	EVENTO	1	52.800	
49.8		Tuerca de Piñón.-	Unidad	EVENTO	1	39.600	
49.9		Arandela diferencial.-	Unidad	EVENTO	1	72.763	
49.10		Retenes del Túnel del dif.-	Unidad	EVENTO	1	141.697	
49.11		Guardapolvo de homocinética.-	Unidad	EVENTO	1	2.110.656	
49.12		Tulipas de Homocinética lado caja.-	Unidad	EVENTO	1	7.656.326	
49.13		Tulipas de Homocinética lado rueda.-	Unidad	EVENTO	1	7.656.326	
49.14		Buje del soporte del túnel de Dif.-	Unidad	EVENTO	1	482.044	
49.15		Homocinética delantera.	Unidad	EVENTO	1	7.980.000	
49.16		Reten de homocinética.-	Unidad	EVENTO	1	107.229	
49.17		Ruleman eje homocinética.-	Unidad	EVENTO	1	166.588	
49.18		Rodillo eje túnel.-	Unidad	EVENTO	1	229.778	
49.19		Encastre de 4x4.-	Unidad	EVENTO	1	1.549.085	
49.20		Deslizante de 4x4.-	Unidad	EVENTO	1	1.187.185	
49.21		Eje.-	Unidad	EVENTO	1	3.230.293	
49.22		Actuador de diferencial.-	Unidad	EVENTO	1	2.214.585	
49.23		Acople.-	Unidad	EVENTO	1	324.500	
49.24		Espaciador.-	Unidad	EVENTO	1	94.600	
49.25		Perno diferencial.-	Unidad	EVENTO	1	74.800	
49.26		Planetario.-	Unidad	EVENTO	1	1.717.588	
49.27		Engranaje satélite.-	Unidad	EVENTO	1	1.246.544	
49.28		Caja diferencial.-	Unidad	EVENTO	1	2.032.800	
49.29		Materiales Auxiliares.-	Unidad	EVENTO	1	406.000	
49.30		Mano de obra.-	Hora	EVENTO	1	130.000	
50	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico/Reparación de alternador-CAMIONETA ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		19.826.742
50.1		Juego De regulador de voltaje y juego de diodos.-	Unidad	EVENTO	1	3.432.000	
50.2		Rotor de Alternador.-	Unidad	EVENTO	1	2.540.591	
50.3		Estator de Alternador.-	Unidad	EVENTO	1	2.340.149	
50.4		Correa de Alternador.-	Unidad	EVENTO	1	205.334	
50.5		Rulemanes de Alternador.-	Unidad	EVENTO	1	339.371	
50.6		Polea de alternador.-	Unidad	EVENTO	1	357.297	
50.7		Carcasa Trasera de Alternado.-	Unidad	EVENTO	1	1.015.259	
50.8		Carcasa delantera de alternador.-	Unidad	EVENTO	1	1.118.741	
50.9		Alternador Completo.-	Unidad	EVENTO	1	7.942.000	
50.10		Materiales Auxiliares.-	Unidad	EVENTO	1	406.000	
50.11		Mano de obra.-	Hora	EVENTO	1	130.000	
51	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección-CAMIONETA ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		46.902.944
51.1		Cremallera de dirección.-	Unidad	EVENTO	1	13.116.318	
51.2		Precap.-	Unidad	EVENTO	1	658.493	
51.3		Guardapolvo.-	Unidad	EVENTO	1	641.463	

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor

Sofía Montiel de Afara
MINISTRA DE TURISMO
SENATUR

51.4		Muñequin.-	Unidad	EVENTO	1	1.191.912	
51.5		Espárrago de rueda.-	Unidad	EVENTO	1	317.451	
51.6		Tuercas de rueda.-	Unidad	EVENTO	1	734.107	
51.7		Llanta.-	Unidad	EVENTO	1	5.798.000	
51.8		Cubierta.-	Unidad	EVENTO	1	1.379.000	
51.9		Bomba D/H.-	Unidad	EVENTO	1	5.921.300	
51.10		Columna de dirección.-	Unidad	EVENTO	1	3.236.200	
51.11		Conjunto cilindro contacto.-	Unidad	EVENTO	1	1.909.600	
51.12		Eje de dirección.-	Unidad	EVENTO	1	2.075.700	
51.13		Tanque de fluido D/H.-	Unidad	EVENTO	1	464.200	
51.14		Manguera D/H.-	Unidad	EVENTO	1	2.105.400	
51.15		Manguera de retorno D/H.-	Unidad	EVENTO	1	431.200	
51.16		Manguera de D/H.-	Unidad	EVENTO	1	348.700	
51.17		Juego de reparación retenes bomba D/H.-	Unidad	EVENTO	1	535.700	
51.18		Juego de reparación cartuchos bomba D/H.-	Unidad	EVENTO	1	3.285.700	
51.19		Cuerpo trasero bomba D/H.-	Unidad	EVENTO	1	1.955.800	
51.20		Juego de espaciadores	Unidad	EVENTO	1	114.522	
51.21		Alineación y balanceo.-	Unidad	EVENTO	1	146.178	
51.22		Materiales Auxiliares.-	Unidad	EVENTO	1	406.000	
51.23		Mano de obra.-	Hora	EVENTO	1	130.000	
52	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado-CAMIONETA ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		74.797.140
52.1		Radiador de agua.-	Unidad	EVENTO	1	10.989.000	
52.2		Bomba de agua.-	Unidad	EVENTO	1	1.960.200	
52.3		Ventilador de radiador.-	Unidad	EVENTO	1	798.600	
52.4		Termostato.-	Unidad	EVENTO	1	177.100	
52.5		Junta de termostato.-	Unidad	EVENTO	1	68.200	
52.6		Manguera de radiador inferior.-	Unidad	EVENTO	1	216.700	
52.7		Manguera de radiador superior.-	Unidad	EVENTO	1	231.000	
52.8		Juego de mangueras de calefacción.-	Unidad	EVENTO	1	1.854.600	
52.9		Condensador de A.Ac.-	Unidad	EVENTO	1	3.421.000	
52.10		Evaporador de A.Ac.-	Unidad	EVENTO	1	7.113.700	
52.11		Válvula expansora.-	Unidad	EVENTO	1	1.007.600	
52.12		Filtro recibidor de A.Ac.-	Unidad	EVENTO	1	1.299.100	
52.13		Gas refrigerante 134 A.-	Unidad	EVENTO	1	330.000	
52.14		Agua refrigerante c/aditivo.-	Litros	EVENTO	1	132.000	
52.15		Compresor de A. Ac.-	Unidad	EVENTO	1	11.093.094	
52.16		Polea de compresor.-	Unidad	EVENTO	1	2.458.012	
52.17		Embrague de compresor.-	Unidad	EVENTO	1	2.233.000	
52.18		Caño de compresor.-	Unidad	EVENTO	1	2.182.400	
52.19		Guía ventilador.-	Unidad	EVENTO	1	487.300	
52.20		Tapa radiador.-	Unidad	EVENTO	1	124.300	
52.21		Goma soporte radiador.-	Unidad	EVENTO	1	158.929	
52.22		Protector 4JJ1.-	Unidad	EVENTO	1	237.600	
52.23		Tanque aux radiador.-	Unidad	EVENTO	1	568.700	
52.24		Enfriador de aire.-	Unidad	EVENTO	1	7.191.800	
52.25		Enfriador de aceite.-	Unidad	EVENTO	1	5.493.278	
52.26		Correa A/A.-	Unidad	EVENTO	1	161.700	
52.27		Conjunto polea tensor A/A.-	Unidad	EVENTO	1	891.630	
52.28		Manguera A/A.-	Unidad	EVENTO	1	2.185.700	
52.29		Comando A/A.-	Unidad	EVENTO	1	1.552.629	
52.30		Motor ventilador A/A.-	Unidad	EVENTO	1	1.569.129	
52.31		Filtro habitáculo A/A.-	Unidad	EVENTO	1	403.251	
52.32		Núcleo evaporador A/A.-	Unidad	EVENTO	1	2.610.788	
52.33		Motor ventilador.-	Unidad	EVENTO	1	3.059.100	
52.34		Materiales Auxiliares.-	Unidad	EVENTO	1	406.000	
52.35		Mano de obra.-	Hora	EVENTO	1	130.000	
53	78180101-998	Reparacion, mantenimiento de bolsas de aire-CAMIONETA ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		22.466.129
53.1		Bolsa de Air Bag de Conductor.-	Unidad	EVENTO	1	6.253.500	
53.2		Bolsa de Air Bag de Acompañante.-	Unidad	EVENTO	1	7.472.748	
53.3		Disco de Air Bag bobina.-	Unidad	EVENTO	1	749.100	
53.4		Módulo de Airbag.-	Unidad	EVENTO	1	3.727.900	
53.5		Cinturón seguridad conductor.-	Unidad	EVENTO	1	1.229.637	
53.6		Cinturón seguridad acompañante.-	Unidad	EVENTO	1	1.229.637	
53.7		Hebilla cinturón.-	Unidad	EVENTO	1	1.267.607	
53.8		Materiales Auxiliares.-	Unidad	EVENTO	1	406.000	
53.9		Mano de obra.-	Hora	EVENTO	1	130.000	
54	78180101-021	Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo/Interior de cabina-CAMIONETA ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		19.654.001
54.1		Mecanismos de lev vid delantero izq.-	Unidad	EVENTO	1	485.425	
54.2		Mecanismos de lev vid delantero der.-	Unidad	EVENTO	1	485.426	
54.3		Mecanismos de lev vid tras izq.-	Unidad	EVENTO	1	561.204	
54.4		Mecanismos de lev vid tras der.-	Unidad	EVENTO	1	621.500	
54.5		Tapiz de pta. Del izq.-	Unidad	EVENTO	1	2.014.956	
54.6		Tapiz de pta. Del der.-	Unidad	EVENTO	1	2.014.956	
54.7		Tapiz de pta tras izq.-	Unidad	EVENTO	1	1.916.037	
54.8		Tapiz de pta tras der.-	Unidad	EVENTO	1	1.916.037	
54.9		Cerradura de pta del izq.-	Unidad	EVENTO	1	791.593	
54.10		Cerradura de pta del der.-	Unidad	EVENTO	1	791.593	
54.11		Cerradura de pta tras izq.-	Unidad	EVENTO	1	649.000	
54.12		Cerradura de pta tras der.-	Unidad	EVENTO	1	649.000	
54.13		Guía de asiento de conductor.-	Unidad	EVENTO	1	2.613.600	
54.14		Guía de asiento de acompañante.-	Unidad	EVENTO	1	2.613.600	
54.15		Limpieza integral de Tapizado.-	Unidad	EVENTO	1	994.074	
54.16		Materiales Auxiliares.-	Unidad	EVENTO	1	406.000	
54.17		Mano de obra.-	Hora	EVENTO	1	130.000	

Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor

Sofía Montiel de Afara
MINISTRA DE TURISMO
SENATUR

55	7818010 1-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision-CAMIONETA ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		35.692.041
55.1		Juego de Anillos Sincronizadores.-	Unidad	EVENTO	1	3.409.266	
55.2		Juego de Rulemanes.-	Unidad	EVENTO	1	2.097.334	
55.3		Juego. De Rodillos.-	Unidad	EVENTO	1	980.222	
55.4		Desplazable de 1 y 2da.-	Unidad	EVENTO	1	1.712.700	
55.5		Desplazable de 3ra y 4ta.-	Unidad	EVENTO	1	1.628.000	
55.6		Desplazable de 5ta y M.atras.-	Unidad	EVENTO	1	1.783.100	
55.7		Eje de Mando.-	Unidad	EVENTO	1	1.760.326	
55.8		Eje Principal.-	Unidad	EVENTO	1	1.360.700	
55.9		Engranaje de 1ra.-	Unidad	EVENTO	1	1.445.074	
55.10		Engranaje de 2da.-	Unidad	EVENTO	1	1.357.726	
55.11		Engranaje de 3ra.-	Unidad	EVENTO	1	1.686.300	
55.12		Engranaje de 5ta.-	Unidad	EVENTO	1	1.509.200	
55.13		Cuádruple.-	Unidad	EVENTO	1	3.264.800	
55.14		Reten cola.-	Unidad	EVENTO	1	91.912	
55.15		Reten de frente caja.-	Unidad	EVENTO	1	74.800	
55.16		Aceite 75w90.-	Litros	EVENTO	1	268.481	
55.17		Placa intermedia.-	Unidad	EVENTO	1	683.100	
55.18		Juego de juntas de caja.-	Unidad	EVENTO	1	141.900	
55.19		Engranaje marcha atrás.-	Unidad	EVENTO	1	1.588.400	
55.20		Sincronizador.-	Unidad	EVENTO	1	1.329.900	
55.21		Engranaje.-	Unidad	EVENTO	1	1.457.500	
55.22		Caja selectora de cambios.-	Unidad	EVENTO	1	3.839.000	
55.23		Palanca de cambios.-	Unidad	EVENTO	1	1.686.300	
55.24		Materiales Auxiliares.-	Unidad	EVENTO	1	406.000	
55.25		Mano de obra.-	Hora	EVENTO	1	130.000	
56	7818010 1-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague-CAMIONETA ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		12.526.407
56.1		Plato de Presión.-	Unidad	EVENTO	1	1.195.700	
56.2		Disco.-	Unidad	EVENTO	1	1.060.807	
56.3		Cojinete de empuje.-	Unidad	EVENTO	1	465.871	
56.4		Horquilla.-	Unidad	EVENTO	1	387.200	
56.5		Guardapolvo de Horquilla.-	Unidad	EVENTO	1	85.800	
56.6		Ruleman Piloto.-	Unidad	EVENTO	1	101.200	
56.7		Volante de motor.-	Unidad	EVENTO	1	4.604.600	
56.8		Tornillo de volante.-	Unidad	EVENTO	1	238.129	
56.9		Corona volante.-	Unidad	EVENTO	1	947.100	
56.10		Bulbo de embrague.-	Unidad	EVENTO	1	74.800	
56.11		Goma pedal de embrague.-	Unidad	EVENTO	1	51.700	
56.12		Flexible de embrague.-	Unidad	EVENTO	1	353.100	
56.13		Bomba aux de embrague.-	Unidad	EVENTO	1	446.600	
56.14		Juego reparación bomba aux de embrague.-	Unidad	EVENTO	1	106.700	
56.15		Bomba central de embrague.-	Unidad	EVENTO	1	1.871.100	
56.16		Materiales Auxiliares.-	Unidad	EVENTO	1	406.000	
56.17		Mano de obra.-	Hora	EVENTO	1	130.000	
57	7818010 1-012	Serv. de mant. y repar. de Tren trasero-CAMIONETA ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		58.507.131
57.1		Diferencial completo.-	Unidad	EVENTO	1	27.500.000	
57.2		Juego. De piñón y corona.-	Unidad	EVENTO	1	6.362.400	
57.3		Rulemanes de corona.-	Unidad	EVENTO	1	440.407	
57.4		Ruleman de piñón grande.-	Unidad	EVENTO	1	233.362	
57.5		Ruleman de piñón chico.-	Unidad	EVENTO	1	218.900	
57.6		Reten piñón.-	Unidad	EVENTO	1	52.800	
57.7		Espaciador.-	Unidad	EVENTO	1	84.700	
57.8		Tuerca de piñón.-	Unidad	EVENTO	1	79.200	
57.9		Eje palier trasero.-	Unidad	EVENTO	1	3.708.997	
57.10		Reten palier.-	Unidad	EVENTO	1	89.997	
57.11		Ruleman palier.-	Unidad	EVENTO	1	1.110.593	
57.12		Retentor.-	Unidad	EVENTO	1	1.210.407	
57.13		Reten túnel trasero.-	Unidad	EVENTO	1	70.849	
57.14		Ollita diferencial.-	Unidad	EVENTO	1	9.933.000	
57.15		Satélites.-	Unidad	EVENTO	1	2.115.056	
57.16		Disco fricción.-	Unidad	EVENTO	1	648.634	
57.17		Plato fricción.-	Unidad	EVENTO	1	428.878	
57.18		Planetarios.-	Unidad	EVENTO	1	1.910.985	
57.19		Aceite 80w90.-	Litros	EVENTO	1	38.000	
57.20		Aro de presión.-	Unidad	EVENTO	1	603.166	
57.21		Cruceta.-	Unidad	EVENTO	1	380.600	
57.22		Acople.-	Unidad	EVENTO	1	750.200	
57.23		Materiales Auxiliares.-	Unidad	EVENTO	1	406.000	
57.24		Mano de obra.-	Hora	EVENTO	1	130.000	
58	7818010 1-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension trasera-CAMIONETA ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		6.106.990
58.1		Amortiguador trasero.-	Unidad	EVENTO	1	747.000	
58.2		Bujes de elásticos.-	Unidad	EVENTO	1	196.207	
58.3		Grilletes de elásticos.-	Unidad	EVENTO	1	531.749	
58.4		Trabajos de Terceros Rep. De Elásticos.-	Unidad	EVENTO	1	825.000	
58.5		Taqueador trasero.-	Unidad	EVENTO	1	386.834	
58.6		Perno elástico.-	Unidad	EVENTO	1	126.378	
58.7		Buje amortiguador.-	Unidad	EVENTO	1	113.422	
58.8		Buje elástico.-	Unidad	EVENTO	1	166.588	
58.9		Goma cabina.-	Unidad	EVENTO	1	1.758.534	
58.10		Mecanismo porta auxilio.-	Unidad	EVENTO	1	719.278	
58.11		Materiales Auxiliares.-	Unidad	EVENTO	1	406.000	
58.12		Mano de obra.-	Hora	EVENTO	1	130.000	
59	7818010 1-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision/Sistema de 4x4-CAMIONETA ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		120.334.225

Rubén Valenzuela
Apoderado
Am Automotor

Sofía Montiel de Afara
MINISTRA DE TURISMO
SENATUR

59.1		Caja de transferencia completa.-	Unidad	EVENTO	1	43.500.000	
59.2		Actuador 4x4.-	Unidad	EVENTO	1	2.582.800	
59.3		Módulo 4x4.-	Unidad	EVENTO	1	887.700	
59.4		Comando 4x4.-	Unidad	EVENTO	1	469.700	
59.5		Cardan Completo.-	Unidad	EVENTO	1	8.911.000	
59.6		3 Crucetas de Cardan.-	Unidad	EVENTO	1	1.001.408	
59.7		Centralizador de Cardan.-	Unidad	EVENTO	1	584.222	
59.8		Cardan delantero.-	Unidad	EVENTO	1	7.168.000	
59.9		2 Crucetas de Cardan 4x4.-	Unidad	EVENTO	1	902.000	
59.10		Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial.-	Unidad	EVENTO	1	443.259	
59.11		Brida de Cardan Del. Lado Caja.-	Unidad	EVENTO	1	762.300	
59.12		Interruptor inhibidor.-	Unidad	EVENTO	1	711.700	
59.13		Caja de transferencia.-	Unidad	EVENTO	1	43.500.000	
59.14		Bomba de transferencia.-	Unidad	EVENTO	1	5.645.851	
59.15		Cadena de transferencia.-	Unidad	EVENTO	1	1.513.600	
59.16		Brida.-	Unidad	EVENTO	1	1.214.685	
59.17		Materiales Auxiliares.-	Unidad	EVENTO	1	406.000	
59.18		Mano de obra.-	Hora	EVENTO	1	130.000	
60	78180101-018	Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible-CAMIONETA ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		94.742.045
60.1		Sensor de masa de aire.-	Unidad	EVENTO	1	315.700	
60.2		Conjunto aceleración.-	Unidad	EVENTO	1	3.114.100	
60.3		Bomba de combustible de tanque.-	Unidad	EVENTO	1	4.772.574	
60.4		Bomba alimentadora de combustible.-	Unidad	EVENTO	1	27.350.000	
60.5		Inyector.-	Unidad	EVENTO	1	14.885.037	
60.6		Solenoide alimentadora.-	Unidad	EVENTO	1	1.196.556	
60.7		Sensor posición de Cigueñal 4JJ1.-	Unidad	EVENTO	1	682.000	
60.8		Sensor posición de Árbol de Levas 4JJ1.-	Unidad	EVENTO	1	589.600	
60.9		Sensor de Flujo de Aire 4JJ1.-	Unidad	EVENTO	1	3.281.300	
60.10		Sensor de Acelerador 4JJ1.-	Unidad	EVENTO	1	1.580.700	
60.11		Juego de Caños Sist. de Admisión Turbo/ Inter	Unidad	EVENTO	1	3.905.000	
60.12		Base de Filtro de Combustible.-	Unidad	EVENTO	1	766.700	
60.13		Sensor de presión Common Rail.-	Unidad	EVENTO	1	2.219.800	
60.14		Limitador de presión del Common Rail.-	Unidad	EVENTO	1	2.362.800	
60.15		Juego de Caños de Combustible.-	Unidad	EVENTO	1	1.971.200	
60.16		Flotador de Tanque.-	Unidad	EVENTO	1	513.700	
60.17		Filtro de Combustible.-	Unidad	EVENTO	1	231.000	
60.18		Pedal de acelerador.-	Unidad	EVENTO	1	2.170.300	
60.19		Sensor de Velocímetro.-	Unidad	EVENTO	1	1.369.500	
60.20		Sensor de temperatura combustible.-	Unidad	EVENTO	1	375.100	
60.21		Sensor presión combustible.-	Unidad	EVENTO	1	2.160.481	
60.22		Tubo common rail.-	Unidad	EVENTO	1	3.261.500	
60.23		Arandela de pico inyector.-	Unidad	EVENTO	1	60.256	
60.24		Anillo inyector 4JJ1.-	Unidad	EVENTO	1	49.622	
60.25		Sensor filtro de combustible.-	Unidad	EVENTO	1	348.700	
60.26		Interruptor presión combustible.-	Unidad	EVENTO	1	413.600	
60.27		Conjunto soporte filtro de combustible.-	Unidad	EVENTO	1	885.622	
60.28		Tanque de combustible.-	Unidad	EVENTO	1	3.450.700	
60.29		Tapa tanque de combustible.-	Unidad	EVENTO	1	408.100	
60.30		Protector del tanque.-	Unidad	EVENTO	1	822.800	
60.31		Tubo de combustible.-	Unidad	EVENTO	1	842.600	
60.32		Válvula de retención de combustible.-	Unidad	EVENTO	1	203.500	
60.33		Conjunto aceleración.-	Unidad	EVENTO	1	3.162.297	
60.34		Válvula EGR.-	Unidad	EVENTO	1	2.948.000	
60.35		Válvula EVRV.-	Unidad	EVENTO	1	1.535.600	
60.36		Materiales Auxiliares.-	Unidad	EVENTO	1	406.000	
60.37		Mano de obra.-	Hora	EVENTO	1	130.000	
61	78180201-001	Servicio de chapería y/o pintura-CAMIONETA ISUZU D-MAX	Unidad	EVENTO	1		118.714.000
61.1		Envolvente de Para golpe delantero.-	Unidad	EVENTO	1	2.124.000	
61.2		Panel de Frente.-	Unidad	EVENTO	1	6.457.000	
61.3		Capot.-	Unidad	EVENTO	1	4.146.000	
61.4		Guarda barro Delantero Derecho.-	Unidad	EVENTO	1	1.718.000	
61.5		Guarda barro Delantero Izquierdo.-	Unidad	EVENTO	1	1.718.000	
61.6		Puerta Delantera Derecha.-	Unidad	EVENTO	1	4.115.000	
61.7		Puerta Delantera Izquierda.-	Unidad	EVENTO	1	4.115.000	
61.8		Puerta Trasera Derecha.-	Unidad	EVENTO	1	3.967.000	
61.9		Puerta Trasera Izquierda.-	Unidad	EVENTO	1	3.967.000	
61.10		Parabrisas Delantero.-	Unidad	EVENTO	1	4.987.000	
61.11		Moldura de Parabrisas.-	Unidad	EVENTO	1	278.000	
61.12		Extensión para golpe del.-	Unidad	EVENTO	1	468.000	
61.13		Soporte carril para golpe.-	Unidad	EVENTO	1	1.718.000	
61.14		Soporte para golpe del.-	Unidad	EVENTO	1	1.617.000	
61.15		Soporte para golpe lateral.-	Unidad	EVENTO	1	178.000	
61.16		Soporte para golpe corto.-	Unidad	EVENTO	1	167.000	
61.17		Reten para golpe.-	Unidad	EVENTO	1	157.000	
61.18		Seguro para golpe.-	Unidad	EVENTO	1	6.500	
61.20		Parrilla frontal.-	Unidad	EVENTO	1	2.478.000	
61.21		Jgo molduras parrilla.-	Unidad	EVENTO	1	2.135.000	
61.22		Rejilla interior parrilla.-	Unidad	EVENTO	1	1.465.000	
61.23		Guarda fango del izq.-	Unidad	EVENTO	1	459.000	
61.24		Guarda fango del der.-	Unidad	EVENTO	1	459.000	
61.25		Pinches de guarda fango.-	Unidad	EVENTO	1	6.500	
61.26		Cabo abre capot.-	Unidad	EVENTO	1	225.000	
61.27		Varilla capot.-	Unidad	EVENTO	1	137.000	
61.28		Guarda fango tra der.-	Unidad	EVENTO	1	261.000	
61.29		Guarda fango tra izq.-	Unidad	EVENTO	1	261.000	
61.30		Bisagra puerta del.-	Unidad	EVENTO	1	178.000	

Rubén Valenzuela
Apoderado
Am Automotor

Sofía Montiel de Afara
MINISTRA DE TURISMO
SENATUR

61.31		Limitador puerta.-	Unidad	EVENTO	1	341.000	
61.32		Vidrio pta del der.-	Unidad	EVENTO	1	1.008.000	
61.33		Vidrio pta del izq.-	Unidad	EVENTO	1	1.008.000	
61.34		Guía de vidrio pta del.-	Unidad	EVENTO	1	518.000	
61.35		Goma pta del.-	Unidad	EVENTO	1	397.000	
61.36		Reten media guía del ext.-	Unidad	EVENTO	1	210.000	
61.37		Goma sup pta.-	Unidad	EVENTO	1	205.000	
61.38		Media guía del int.-	Unidad	EVENTO	1	215.000	
61.39		Extensión guarda fango del.-	Unidad	EVENTO	1	235.000	
61.40		Extensión guarda fango tra.-	Unidad	EVENTO	1	6.500	
61.41		Seguro de guarda fango.-	Unidad	EVENTO	1	6.500	
61.42		Cola de pato del.-	Unidad	EVENTO	1	182.000	
61.43		Cola de pato tra.-	Unidad	EVENTO	1	182.000	
61.44		Bisagra puerta tra.-	Unidad	EVENTO	1	1.108.000	
61.45		Limitador puerta tra.-	Unidad	EVENTO	1	1.108.000	
61.46		Vidrio de pta trasera izq.-	Unidad	EVENTO	1	212.000	
61.47		Vidrio de pta trasera der.-	Unidad	EVENTO	1	416.000	
61.48		Media guía tra int.-	Unidad	EVENTO	1	416.000	
61.49		Goma contorno tras int.-	Unidad	EVENTO	1	3.890.000	
61.50		Goma contorno tras ext.-	Unidad	EVENTO	1	1.692.000	
61.51		Panel de techo.-	Unidad	EVENTO	1	235.000	
61.52		Vidrio trasero.-	Unidad	EVENTO	1	198.000	
61.53		Moldura parabrisas tras.-	Unidad	EVENTO	1	4.987.000	
61.54		Centro para golpe tras.-	Unidad	EVENTO	1	1.168.000	
61.55		Para golpe trasero niquelado izq.-	Unidad	EVENTO	1	1.168.000	
61.56		Para golpe trasero niquelado der.-	Unidad	EVENTO	1	1.215.000	
61.57		Tapa tras carrocería.-	Unidad	EVENTO	1	5.216.000	
61.58		Panel lateral carrocería der.-	Unidad	EVENTO	1	4.987.000	
61.59		Panel lateral carrocería izq.-	Unidad	EVENTO	1	4.987.000	
61.60		Manija tapa carrocería.-	Unidad	EVENTO	1	1.016.000	
61.61		Espejo retrovisor izq.-	Unidad	EVENTO	1	1.982.000	
61.62		Espejo retrovisor der.-	Unidad	EVENTO	1	1.982.000	
61.63		Espejo retrovisor interior.-	Unidad	EVENTO	1	616.000	
61.64		Cepillos limpiaparabrisas.-	Unidad	EVENTO	1	97.000	
61.65		Tapicería.-	Unidad	EVENTO	1	25.000.000	
61.66		Materiales Auxiliares.-	Unidad	EVENTO	1	406.000	
61.67		Mano de obra.-	Hora	EVENTO	1	130.000	
							2.041.285.565

SR. RUBEN DARIO VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL
Rubén Valenzuela
Apoderado
Automotor

SOFIA MONTIEL DE AFRA
MINISTRA SECRETARIA EJECUTIVA
SENATUR