AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (ANEAES)

CONTRATO N° 07/2021

CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) N° 07/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL - ID N° 398.909" con la empresa AUTO-REPUESTOS DIOVER S.A.

Entre la **Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)**, domiciliada en William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas, República del Paraguay, representada para este acto por la **Dra. DINA MATIAUDA SARUBBI**, con Cédula de Identidad Civil N° **445.551**, en su carácter de Representante y Presidente del Consejo Directivo de la Agencia de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, según consta en el Acta de sesión del Consejo Directivo N° 31, de fecha 8 de marzo de 2021, denominada en adelante la **AGENCIA**, por una parte, y, por la otra, la firma **Auto - Repuestos DIOVER S.A.**, con **RUC N° 80028285-0**, domiciliada en las calles Av. Cacique Lambaré N° 207 casi Av. Fernando de la Mora, de la Ciudad de Lambaré, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. ETELVINA BENITA ROTELA DE VERA** con Cédula de Identidad Civil N° 425.674, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para el **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO:

El presente Contrato tiene por objeto el servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual para la **AGENCIA**, a cargo y riesgo del **PROVEEDOR** de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en la Carta de Invitación y a las disposiciones de este Contrato; y establecer los demás derechos y obligaciones de **LAS PARTES**.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La Carta de invitación y sus adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del **PROVEEDOR**;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central José A. Flores N° c Kubitshek
Tel y Fax 204 582 Asunción
Suc 1 Av Cacique Lambaré 207 c/
Av Fdo de la Mora Tel 551 784

Dra. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente del Consejo Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

notificación.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO:

Los documentos adicionales del contrato son: **Las especificaciones técnicas;**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO:

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 398.909.**

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Contratación Directa (CD) N° 07/2021,** convocado por la **Coordinación de Contrataciones de la ANEAES.** La adjudicación fue realizada según **Resolución N° 161/2021** de fecha 26 de julio de 2021.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS:

Actividad: 1

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						**Auto-Repuestos DIOVER S.A.**	
Ítem / Subitem	**Código Catálogo**	**Descripción de los servicios**	**Cant.**	**Unidad de medida**	**Presentación**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total (IVA incluido)**
1	**78180101-001**	**Servicio de alineación y balanceo - NISSAN FRONTIER NP300:**					**226,500**
1.1		Alineación y balanceo en las 4 (cuatro) ruedas	1	Unidad	Evento	64,000	64,000
1.2		Pico de ruedas	1	Unidad	Evento	15,000	15,000
1.3		Pisada de Ruedas	1	Unidad	Evento	62,500	62,500
1.4		Lavado completo y pulverizado	1	Unidad	Evento	60,000	60,000
1.5		Mano de obra	1	Unidad	Evento	25,000	25,000
2	**78180101-007**	**Servicio de gomería - NISSAN FRONTIER NP300:**					**545,000**
2.1		Reparación de cubiertas	1	Unidad	Evento	20,000	20,000
2.2		Provisión de cubiertas	1	Unidad	Evento	510,000	510,000
2.3		Mano de obra	1	Unidad	Evento	15,000	15,000
3	**78180101-006**	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno - NISSAN FRONTIER NP300:**					**2,417,000**
3.1		Cambio fluido de freno	1	Unidad	Evento	17,500	17,500

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central José A. Flores Nº c Kubitshek
Tel y Fax 204 582 Asunción
Suc 1 Av. Cacique Lambaré 207 c/
Av. Fdo de la Mora Tel 551 784

Dra. Dina Maliauda Bazubi
Presidente del Consejo Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson Nº 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
3.2		Disco de freno	1	Unidad	Evento	255,000	255,000
3.3		Tambor de freno	1	Unidad	Evento	165,000	165,000
3.4		Cambio juego reparación cilindro de freno trasero, ambos lados	1	Unidad	Evento	65,000	65,000
3.5		Cambio juego reparación bomba central de freno	1	Unidad	Evento	57,500	57,500
3.6		Cambio juego pastilla de freno	1	Unidad	Evento	185,000	185,000
3.7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	30,000	30,000
3.8		Cambio de fibras de freno	1	Unidad	Evento	95,000	95,000
3.9		Cambio cabo freno de mano primario	1	Unidad	Evento	67,000	67,000
3.10		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	1	Unidad	Evento	85,000	85,000
3.11		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	1	Unidad	Evento	85,000	85,000
3.12		Cambio depresor de freno	1	Unidad	Evento	120,000	120,000
3.13		Cambio cano flexible mordaza freno delantero	1	Unidad	Evento	100,000	100,000
3.14		Cambio bomba auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	125,000	125,000
3.15		Reparación servo freno	1	Unidad	Evento	280,000	280,000
3.16		Rectificación disco de freno	1	Unidad	Evento	105,000	105,000
3.17		Rectificación tambor de freno	1	Unidad	Evento	105,000	105,000
3.18		Cambio de pistón mordaza freno delantero	1	Unidad	Evento	80,000	80,000
3.19		Cambio bomba central de freno	1	Unidad	Evento	235,000	235,000
3.2		Cambio cilindro de freno trasero	1	Unidad	Evento	60,000	60,000
3.21		Mano de obra	1	Unidad	Evento	100,000	100,000
4	78180101-003	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección - NISSAN FRONTIER NP300:**					1,632,500
4.1		Cambio de aceite para dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	12,500	12,500
4.2		Reparación de sinfín de dirección	1	Unidad	Evento	285,000	285,000
4.3		Brazo zeta dirección	1	Unidad	Evento	190,000	190,000
4.4		Brazo Pitman	1	Unidad	Evento	170,000	170,000
4.5		Cambio de bomba de dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	625,000	625,000

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central: José A. Flores N° c Kubitshek
Tel. y Fax 204 582 Asunción
Suc. 1 Av. Cacique Lambaré 207 c/
Av. Fdo. de la Mora Tel. 551 784

Dra. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente del Consejo
Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
4.6		Mantenimiento y Reparación de bomba hidráulica	1	Unidad	Evento	275,000	275,000
4.7		Mano de obra	1	Unidad	Evento	75,000	75,000
5	78180101-023	**Servicio de mantenimiento, reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular - NISSAN FRONITER NP300:**					1,065,000
5.1		Mantenimiento y Reparación al mecanismo de levanta vidrios	1	Unidad	Evento	90,000	90,000
5.2		Cambio de vidrios de puerta trasera	1	Unidad	Evento	125,000	125,000
5.3		Cambio espejo retrovisor exterior izq.	1	Unidad	Evento	165,000	165,000
5.4		Cambio espejo retrovisor exterior der.	1	Unidad	Evento	165,000	165,000
5.5		Cambio espejo retrovisor interior	1	Unidad	Evento	90,000	90,000
5.6		Reparación de asientos delanteros y traseros	1	Unidad	Evento	135,000	135,000
5.7		Reparación de cerradura	1	Unidad	Evento	30,000	30,000
5.8		Cambio cerradura de puertas	1	Unidad	Evento	75,000	75,000
5.9		Cambio de vidrio de puerta delantero	1	Unidad	Evento	100,000	100,000
5.10		Mano de obra	1	Unidad	Evento	90,000	90,000
6	78180101-009	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico - NISSAN FRONTIER NP300:**					3,807,000
6.1		Cambio de engranaje de velocímetro	1	Unidad	Evento	750,000	750,000
6.2		Reparación alternador	1	Unidad	Evento	200,000	200,000
6.3		Reparación motor de arranque	1	Unidad	Evento	200,000	200,000
6.4		Reparación motor limpia parabrisas	1	Unidad	Evento	90,000	90,000
6.5		Cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados	1	Unidad	Evento	62,000	62,000
6.6		Cambio de bocina	1	Unidad	Evento	60,000	60,000
6.7		Reparación de bocina	1	Unidad	Evento	25,000	25,000
6.8		Reparación desempañador	1	Unidad	Evento	20,000	20,000
6.9		Cambio llave luz estacionamiento	1	Unidad	Evento	45,000	45,000
6.10		Cambio de focos	1	Unidad	Evento	75,000	75,000
6.11		Verificación y carga de batería	1	Unidad	Evento	7,500	7,500
6.12		Confeccionar llave de contacto	1	Unidad	Evento	45,000	45,000
6.13		Reparación de tablero instrumental	1	Unidad	Evento	75,000	75,000
6.14		Cambio bulbo de temperatura	1	Unidad	Evento	95,000	95,000
6.15		Cambio bulbo de aceite	1	Unidad	Evento	95,000	95,000
6.16		Bujías incandescente c/u	1	Unidad	Evento	45,000	45,000
6.17		Cambio reloj marcador de combustible	1	Unidad	Evento	75,000	75,000

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central: José A. Flores Nº c Kubitshek
Tel. y Fax 204 582 Asunción
Suc 1 Av. Cacique Lambaré 207 c/
Av. Fdo. de la Mora Tel 551 784

Dra. Dina Mafiauda Sarubbi
Presidente del Consejo
Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson Nº 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
6.18		Reparación auto radio	1	Unidad	Evento	40,000	40,000
6.19		Cambio regulador de voltaje	1	Unidad	Evento	75,000	75,000
6.20		Cambio faro delantero	1	Unidad	Evento	386,000	386,000
6.21		Cambio faro señalero	1	Unidad	Evento	110,000	110,000
6.22		Cambio faro trasero	1	Unidad	Evento	300,000	300,000
6.23		Cambio palanca comando señalero, luces	1	Unidad	Evento	70,000	70,000
6.24		Sensor de velocidad	1	Unidad	Evento	155,000	155,000
6.25		Cambio terminal de batería	1	Unidad	Evento	22,500	22,500
6.26		Colocar relay luz alta	1	Unidad	Evento	34,000	34,000
6.27		Placa de diodo	1	Unidad	Evento	27,500	27,500
6.28		Porta carbón	1	Unidad	Evento	40,000	40,000
6.29		Rotor de alternador	1	Unidad	Evento	50,000	50,000
6.30		Cambio de Batería de 90 Amper	1	Unidad	Evento	375,000	375,000
6.31		Mano de obra	1	Unidad	Evento	157,500	157,500
7	**78180101-005**	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague - NISSAN FRONTIER NP300:**					**1,489,500**
7.1		Caño flexible de embrague	1	Unidad	Evento	72,500	72,500
7.2		Fluido de embrague	1	Unidad	Evento	11,500	11,500
7.3		Cambio bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	307,500	307,500
7.4		Cambio juego reparación bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	75,000	75,000
7.5		Cambio bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	90,000	90,000
7.6		Cambio juego reparación bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	49,500	49,500
7.7		Cambio plato de presión	1	Unidad	Evento	360,000	360,000
7.8		Cambio disco de embrague	1	Unidad	Evento	180,000	180,000
7.9		Cambio cojinete empuje	1	Unidad	Evento	125,000	125,000
7.10		Rectificación corona volante	1	Unidad	Evento	45,000	45,000
7.11		Cambio ruleman piloto	1	Unidad	Evento	31,000	31,000
7.12		Horquilla de embrague	1	Unidad	Evento	45,000	45,000
7.13		Mano de obra	1	Unidad	Evento	97,500	97,500
8	**78180101-011**	**Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero - NISSAN FRONTIER NP300:**					**2,251,500**
8.1		Grasa para masa	1	Unidad	Evento	13,000	13,000
8.2		Cambio muñequin corto lado rueda	1	Unidad	Evento	180,000	180,000
8.3		Cambio de rotula inferior	1	Unidad	Evento	206,000	206,000
8.4		Cambio de rotula superior	1	Unidad	Evento	190,000	190,000

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central José A. Flores N° c Kubitshek
Tel y Fax 204 582 Asunción
Suc 1 Av Cacique Lambaré 207 c/
Av Fdo de la Mora Tel 551 784

Dra. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente del Consejo
Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
8.5		Cambio de homocinética	1	Unidad	Evento	265,000	265,000
8.6		Amortiguador delantero	1	Unidad	Evento	465,000	465,000
8.7		Cambio brazo central de dirección	1	Unidad	Evento	67,000	67,000
8.8		Cambio muñequin curvo interior	1	Unidad	Evento	172,500	172,500
8.9		Cambio buje parrilla superior	1	Unidad	Evento	100,000	100,000
8.10		Cambio buje parilla inferior	1	Unidad	Evento	95,000	95,000
8.11		Cambio ruleman de masa delantera	1	Unidad	Evento	150,000	150,000
8.12		Cambio de reten de masa delantera	1	Unidad	Evento	97,500	97,500
8.13		Cambio de rodillo punta eje	1	Unidad	Evento	35,000	35,000
8.14		Cambio de guardapolvo de homocinética	1	Unidad	Evento	39,000	39,000
8.15		Cambio de seguro palier punta eje	1	Unidad	Evento	19,500	19,500
8.16		Buje tensor	1	Unidad	Evento	33,500	33,500
8.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	26,000	26,000
8.18		Mano de obra	1	Unidad	Evento	97,500	97,500
9	78180101-012	**Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero - NISSAN FRONTIER NP300:**					993,500
9.1		Grasa para masa	1	Unidad	Evento	13,000	13,000
9.2		Cambio de ruleman palier trasero	1	Unidad	Evento	160,000	160,000
9.3		Cambio de tuerca con seguro punta eje	1	Unidad	Evento	15,000	15,000
9.4		Cambio de reten palier trasero	1	Unidad	Evento	20,500	20,500
9.5		Cambio barra de torsión de suspensión	1	Unidad	Evento	90,000	90,000
9.6		Grillete elástico	1	Unidad	Evento	52,500	52,500
9.7		Cambio amortiguador trasero	1	Unidad	Evento	368,500	368,500
9.8		Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	15,000	15,000
9.9		Buje elástico	1	Unidad	Evento	14,500	14,500
9.10		Elástico c/u	1	Unidad	Evento	61,000	61,000
9.11		Centro elástico	1	Unidad	Evento	61,000	61,000
9.12		Mano de obra	1	Unidad	Evento	122,500	122,500
10	78180101-013	**Servicio de mantenimiento y reparación de bomba inyector - NISSAN FRONTIER NP300:**					1,433,500
10.1		Cambio de picos inyectores	1	Unidad	Evento	290,000	290,000
10.2		Cabezal de bomba inyectora	1	Unidad	Evento	365,000	365,000
10.3		Bomba de presión interna	1	Unidad	Evento	45,000	45,000
10.4		Juego de junta bomba inyectora	1	Unidad	Evento	72,500	72,500
10.5		Porta filtro de combustible	1	Unidad	Evento	56,000	56,000

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central José A. Flores N° c Kubitshek
Tel y Fax 204 582 Asunción
Suc 1 Av Cacique Lambaré 207 c/
Av Fdo de la Mora Tel 551 784

Dra. Dina Mattauda Sarub
Presidente del Consejo
Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
10.6		Limpieza y reparación de bomba inyectora	1	Unidad	Evento	405,000	405,000
10.7		Limpieza y calibración de picos inyectores	1	Unidad	Evento	125,000	125,000
10.8		Mano de obra	1	Unidad	Evento	75,000	75,000
11	78180101-010	**Reparación y mantenimiento del sistema de turbo - NISSAN FRONTIER NP300:**					1,196,000
11.1		Turbo	1	Unidad	Evento	825,000	825,000
11.2		Sensor vacío de turbo	1	Unidad	Evento	72,500	72,500
11.3		Mantenimiento de sistema de turbo	1	Unidad	Evento	225,000	225,000
11.4		Mano de obra	1	Unidad	Evento	73,500	73,500
12	78180101-015	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de refrigeración del motor - NISSAN FRONTIER NP300:**					1,355,500
12.1		Limpieza y reparación de radiador	1	Unidad	Evento	180,000	180,000
12.2		Cambio de tapa de radiador	1	Unidad	Evento	17,500	17,500
12.3		Cambio de mangueras	1	Unidad	Evento	54,000	54,000
12.4		Cambio de abrazaderas	1	Unidad	Evento	18,500	18,500
12.5		Cambio de radiador de agua	1	Unidad	Evento	388,000	388,000
12.6		Cambio de bomba de agua	1	Unidad	Evento	200,000	200,000
12.7		Cambio de ventilador radiador	1	Unidad	Evento	170,000	170,000
12.8		Cambio de termostato	1	Unidad	Evento	125,000	125,000
12.9		Carga de agua refrigerante para radiador	1	Unidad	Evento	15,000	15,000
12.10		Embrague de ventilador	1	Unidad	Evento	90,000	90,000
12.11		Mano de obra	1	Unidad	Evento	97,500	97,500
13	78180101-014	**Servicio de mantenimiento y reparación de motor - NISSAN FRONTIER NP300:**					3,552,000
13.1		Cambio de aceite para motor	1	Litros	Evento	27,500	27,500
13.2		Cambio de filtro de aceite	1	Unidad	Evento	90,000	90,000
13.3		Cambio de filtro de aire	1	Unidad	Evento	170,000	170,000
13.4		Cambio de filtro de combustible	1	Unidad	Evento	122,500	122,500
13.5		Correa dentada	1	Unidad	Evento	310,000	310,000
13.6		Correa de alternador	1	Unidad	Evento	60,000	60,000
13.7		Cambio de soporte motor	1	Unidad	Evento	180,000	180,000
13.8		Cambio de reten frente motor	1	Unidad	Evento	40,000	40,000
13.9		Cambio de juego de juntas	1	Unidad	Evento	150,000	150,000
13.10		Cambio de polea de tensor	1	Unidad	Evento	75,000	75,000
13.11		Cambio de ruleman de tensor	1	Unidad	Evento	49,000	49,000

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central: José A. Flores Nº c Kubitshek
Tel. y Fax 204 582 Asunción
Suc. 1 Av. Cacique Lambaré 207 c/
Av. Fdo. de la Mora Tel. 551 784

Dra. Dina Maldonado Saruk
Presidente del Consejo
Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson Nº 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem/ Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
13.12		Cambio de reten bancada	1	Unidad	Evento	22,500	22,500
13.13		Junta tapa balancín	1	Unidad	Evento	45,000	45,000
13.14		Cambio de casquillo de bancada	1	Unidad	Evento	56,000	56,000
13.15		Cambio de casquillo de biela	1	Unidad	Evento	65,000	65,000
13.16		Cambio de brazo de biela	1	Unidad	Evento	45,000	45,000
13.17		Cambio de válvulas de escape y admisión	1	Unidad	Evento	70,000	70,000
13.18		Cambio de guías de válvulas	1	Unidad	Evento	57,500	57,500
13.19		Cambio de pistón	1	Unidad	Evento	385,000	385,000
13.20		Cambio de aro	1	Unidad	Evento	272,500	272,500
13.21		Cambio de camisa para cilindro	1	Unidad	Evento	130,000	130,000
13.22		Cambio bomba de aceite	1	Unidad	Evento	160,000	160,000
13.23		Cambio de eje de leva	1	Unidad	Evento	40,000	40,000
13.24		Cambio de flautín	1	Unidad	Evento	25,000	25,000
13.25		Rectificación de cilindro	1	Unidad	Evento	120,000	120,000
13.26		Rectificación de cigüeñal	1	Unidad	Evento	122,500	122,500
13.27		Junta tapa motor	1	Unidad	Evento	76,000	76,000
13.28		Reparación de tapa motor	1	Unidad	Evento	172,500	172,500
13.29		Cambio de buje de biela	1	Unidad	Evento	32,500	32,500
13.30		Reparación frente motor	1	Unidad	Evento	71,000	71,000
13.31		Engranaje frente motor c/u	1	Unidad	Evento	65,000	65,000
13.32		Mano de obra	1	Unidad	Evento	245,000	245,000
14	**78180101-016**	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de aire acondicionado - NISSAN FRONTIER NP300:**					**2,173,500**
14.1		Aceite de compresor	1	Unidad	Evento	32,500	32,500
14.2		Cambio de bobina	1	Unidad	Evento	35,000	35,000
14.3		Cambio de compresor	1	Unidad	Evento	675,000	675,000
14.4		Reparación de compresor	1	Unidad	Evento	235,000	235,000
14.5		Cambio de evaporador	1	Unidad	Evento	115,500	115,500
14.6		Cambio de filtro	1	Unidad	Evento	56,000	56,000
14.7		Cambio de caños	1	Unidad	Evento	37,500	37,500
14.8		Carga de gas para acondicionador de aire	1	Unidad	Evento	163,500	163,500
14.9		Cambio de condensador	1	Unidad	Evento	86,000	86,000
14.10		Cambio de correa	1	Unidad	Evento	58,000	58,000
14.11		Instalación eléctrica	1	Unidad	Evento	124,500	124,500
14.12		Juego de junta y reten	1	Unidad	Evento	93,500	93,500

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central José A. Flores N° c Kubitshek
Tel. y Fax 204 582 Asunción
Suc. 1 Av. Cacique Lambaré 207 c/
Av. Fdo. de la Mora Tel. 551 784

Dra. Dina Mallada Sarub
Presidente del Consejo
Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
14.13		Ruleman tensor de correa	1	Unidad	Evento	65,000	65,000
14.14		Termostato	1	Unidad	Evento	105,000	105,000
14.15		Válvula de expansión de aire	1	Unidad	Evento	87,500	87,500
14.16		Reparación de condensador	1	Unidad	Evento	57,500	57,500
14.17		Mano de obra	1	Unidad	Evento	146,500	146,500
15	**78180101-001**	**Servicio de alineación y balanceo - HYUNDAI H1:**					**268,000**
15.1		Alineación y balanceo en las 4 (cuatro) ruedas	1	Unidad	Evento	80,000	80,000
15.2		Pico de ruedas	1	Unidad	Evento	16,000	16,000
15.3		Pisada de ruedas	1	Unidad	Evento	72,500	72,500
15.4		Lavado completo y pulverizado	1	Unidad	Evento	75,000	75,000
15.5		Mano de obra	1	Unidad	Evento	24,500	24,500
16	**78180101-007**	**Servicio de gomería - HYUNDAI H1:**					**45,500**
16.1		Reparación de cubiertas	1	Unidad	Evento	21,500	21,500
16.2		Mano de obra	1	Unidad	Evento	24,000	24,000
17	**78180101-006**	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno - HYUNDAI H1:**					**2,798,000**
17.1		Cambio fluido de freno	1	Unidad	Evento	14,000	14,000
17.2		Disco de freno	1	Unidad	Evento	310,000	310,000
17.3		Tambor de freno	1	Unidad	Evento	237,000	237,000
17.4		Cambio juego reparación cilindro de freno trasero, ambos lados	1	Unidad	Evento	66,000	66,000
17.5		Cambio juego reparación bomba central de freno	1	Unidad	Evento	62,500	62,500
17.6		Cambio juego pastilla de freno	1	Unidad	Evento	223,500	223,500
17.7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	46,000	46,000
17.8		Cambio de fibras de freno	1	Unidad	Evento	196,500	196,500
17.9		Cambio cabo freno de mano primario	1	Unidad	Evento	63,500	63,500
17.10		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	1	Unidad	Evento	82,000	82,000
17.11		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	1	Unidad	Evento	82,000	82,000
17.12		Cambio depresor de freno	1	Unidad	Evento	135,000	135,000
17.13		Cambio caño flexible mordaza freno delantero	1	Unidad	Evento	87,500	87,500

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central José A. Flores Nº c Kubitshek
Tel. y Fax 204 582 Asunción
Suc. 1 Av. Cacique Lambaré 207 c/
Av. Fdo. de la Mora Tel. 551 784

Dra. Dina Mariluz Sarubbi
Presidente del Consejo
Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson Nº 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem/ Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
17.14		Cambio bomba auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	170,000	170,000
17.15		Reparación servo freno	1	Unidad	Evento	236,500	236,500
17.16		Rectificación disco de freno	1	Unidad	Evento	87,500	87,500
17.17		Rectificación tambor de freno	1	Unidad	Evento	106,500	106,500
17.18		Cambio de pistón mordaza freno delantero	1	Unidad	Evento	50,000	50,000
17.19		Cambio bomba central de freno	1	Unidad	Evento	357,500	357,500
17.20		Cambio cilindro de freno trasero	1	Unidad	Evento	88,000	88,000
17.21		Mano de obra	1	Unidad	Evento	96,500	96,500
18	**78180101-003**	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección - HYUNDAI H1:**					**1,681,500**
18.1		Cambio de aceite para dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	12,000	12,000
18.2		Reparación de sinfín de dirección	1	Unidad	Evento	118,500	118,500
18.3		Brazo zeta dirección	1	Unidad	Evento	195,000	195,000
18.4		Brazo pitman	1	Unidad	Evento	162,000	162,000
18.5		Cambio de bomba de dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	817,500	817,500
18.6		Mantenimiento y reparación de bomba hidráulica	1	Unidad	Evento	280,000	280,000
18.7		Mano de obra	1	Unidad	Evento	96,500	96,500
19	**78180101-023**	**Servicio de mantenimiento, reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular - HYUNDAI H1:**					**1,116,500**
19.1		Mantenimiento y reparación al mecanismo de levanta vidrios	1	Unidad	Evento	95,000	95,000
19.2		Cambio de vidrios de puerta trasera	1	Unidad	Evento	156,500	156,500
19.3		Cambio espejo retrovisor exterior izq.	1	Unidad	Evento	161,500	161,500
19.4		Cambio espejo retrovisor exterior der.	1	Unidad	Evento	195,000	195,000
19.5		Cambio espejo retrovisor interior	1	Unidad	Evento	186,500	186,500
19.6		Reparación de cerradura	1	Unidad	Evento	41,500	41,500
19.7		Cambio cerradura de puertas	1	Unidad	Evento	82,500	82,500
19.8		Cambio de vidrio de puerta delantero	1	Unidad	Evento	150,000	150,000
19.9		Mano de obra	1	Unidad	Evento	48,000	48,000
20	**78180101-009**	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico - HYUNDAI H1:**					**2,863,500**
20.1		Cambio de engranaje de velocímetro	1	Unidad	Evento	50,000	50,000
20.2		Reparación alternador	1	Unidad	Evento	300,000	300,000
20.3		Reparación motor de arranque	1	Unidad	Evento	251,000	251,000

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central José A. Flores Nº c Kubitshek
Tel y Fax 204 582 Asunción
Suc 1 Av Cacique Lambaré 207 c/
Av Fdo de la Mora Tel 551 784

Dra. Dina Mafalda Saro
Presidente del Consejo
Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson Nº 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem/ Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
20.4		Reparación motor limpia parabrisas	1	Unidad	Evento	111,500	111,500
20.5		Cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados	1	Unidad	Evento	68,000	68,000
20.6		Cambio de bocina	1	Unidad	Evento	56,000	56,000
20.7		Cambio llave luz estacionamiento	1	Unidad	Evento	33,500	33,500
20.8		Cambio de focos	1	Unidad	Evento	80,000	80,000
20.9		Verificación y carga de batería	1	Unidad	Evento	6,000	6,000
20.10		Reparación de tablero instrumental	1	Unidad	Evento	50,000	50,000
20.11		Cambio bulbo de temperatura	1	Unidad	Evento	116,500	116,500
20.12		Cambio bulbo de aceite	1	Unidad	Evento	116,500	116,500
20.13		Bujías incandescente c/u	1	Unidad	Evento	44,000	44,000
20.14		Cambio reloj marcador de combustible	1	Unidad	Evento	34,000	34,000
20.15		Cambio regulador de voltaje	1	Unidad	Evento	138,000	138,000
20.16		Cambio faro delantero	1	Unidad	Evento	278,000	278,000
20.17		Cambio faro señalero	1	Unidad	Evento	85,500	85,500
20.18		Cambio faro trasero	1	Unidad	Evento	200,000	200,000
20.19		Cambio palanca comando señalero, luces	1	Unidad	Evento	37,500	37,500
20.20		Sensor de velocidad	1	Unidad	Evento	26,500	26,500
20.21		Cambio terminal de batería	1	Unidad	Evento	21,500	21,500
20.22		Colocar relay luz alta	1	Unidad	Evento	64,000	64,000
20.23		Placa de diodo	1	Unidad	Evento	30,000	30,000
20.24		Porta carbón	1	Unidad	Evento	42,000	42,000
20.25		Rotor de alternador	1	Unidad	Evento	54,000	54,000
20.26		Cambio de batería de 90 amper	1	Unidad	Evento	423,000	423,000
20.27		Mano de obra	1	Unidad	Evento	146,500	146,500
21	**78180101-005**	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague - HYUNDAI H1:**					**1,702,500**
21.1		Caño flexible de embrague	1	Unidad	Evento	89,000	89,000
21.2		Fluido de embrague	1	Unidad	Evento	12,000	12,000
21.3		Cambio bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	290,500	290,500
21.4		Cambio juego reparación bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	71,500	71,500
21.5		Cambio bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	165,000	165,000
21.6		Cambio juego reparación bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	62,000	62,000
21.7		Cambio plato de presión	1	Unidad	Evento	423,000	423,000

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central: José A. Flores Nº c Kubitschek
Tel. y Fax 204 582 Asunción
Suc. 1 Av. Cacique Lambaré 207 c/
Av. Fdo. de la Mora Tel. 551 784

Dra. Dina Matiauda Se
Presidente del Cons
Directivo ANEAES
Ordenador de Gast

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
21.8		Cambio disco de embrague	1	Unidad	Evento	188,500	188,500
21.9		Cambio cojinete empuje	1	Unidad	Evento	191,000	191,000
21.10		Rectificación corona volante	1	Unidad	Evento	50,000	50,000
21.11		Cambio ruleman piloto	1	Unidad	Evento	38,000	38,000
21.12		Horquilla de embrague	1	Unidad	Evento	48,500	48,500
21.13		Mano de obra	1	Unidad	Evento	73,500	73,500
22	78180101-011	**Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero - HYUNDAI H1:**					2,574,500
22.1		Grasa para masa	1	Unidad	Evento	27,500	27,500
22.2		Cambio muñequín corto lado rueda	1	Unidad	Evento	257,000	257,000
22.3		Cambio de rotula inferior	1	Unidad	Evento	251,500	251,500
22.4		Cambio de rotula superior	1	Unidad	Evento	246,500	246,500
22.5		Cambio de homocinética	1	Unidad	Evento	455,000	455,000
22.6		Amortiguador delantero	1	Unidad	Evento	441,500	441,500
22.7		Cambio brazo central de dirección	1	Unidad	Evento	63,000	63,000
22.8		Cambio muñequín curvo interior	1	Unidad	Evento	181,000	181,000
22.9		Cambio buje parrilla superior	1	Unidad	Evento	93,000	93,000
22.10		Cambio buje parilla inferior	1	Unidad	Evento	102,000	102,000
22.11		Cambio ruleman de masa delantera	1	Unidad	Evento	170,000	170,000
22.12		Cambio de reten de masa delantera	1	Unidad	Evento	59,000	59,000
22.13		Cambio de rodillo punta eje	1	Unidad	Evento	31,000	31,000
22.14		Cambio de guardapolvo de homocinética	1	Unidad	Evento	39,000	39,000
22.15		Cambio de seguro palier punta eje	1	Unidad	Evento	19,000	19,000
22.16		Buje tensor	1	Unidad	Evento	22,000	22,000
22.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	20,000	20,000
22.18		Mano de obra	1	Unidad	Evento	96,500	96,500
23	78180101-012	**Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero - HYUNDAI H1:**					883,500
23.1		Grasa para masa	1	Unidad	Evento	23,000	23,000
23.2		Cambio de ruleman palier trasero	1	Unidad	Evento	116,000	116,000
23.3		Cambio de tuerca con seguro punta eje	1	Unidad	Evento	21,500	21,500
23.4		Cambio de reten palier trasero	1	Unidad	Evento	20,500	20,500
23.5		Cambio barra de torsión de suspensión	1	Unidad	Evento	63,000	63,000
23.6		Grillete elástico	1	Unidad	Evento	56,000	56,000
23.7		Cambio amortiguador trasero	1	Unidad	Evento	365,000	365,000
23.8		Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	20,000	20,000

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central: José A. Flores N° c Kubitshek
Tel. y Fax 204 582 Asunción
Suc. 1 Av. Cacique Lambaré 207 c/
Av. Fdo. de la Mora Tel. 551 784

Dra. Dina Machuca Saru
Presidente del Consejo Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
23.9		Buje elástico	1	Unidad	Evento	20,000	20,000
23.10		Elástico c/u	1	Unidad	Evento	68,000	68,000
23.11		Centro elástico	1	Unidad	Evento	37,500	37,500
23.12		Mano de obra	1	Unidad	Evento	73,000	73,000
24	78180101-013	**Servicio de mantenimiento y reparación de bomba inyector - HYUNDAI H1:**					1,299,500
24.1		Cambio de picos inyectores	1	Unidad	Evento	290,000	290,000
24.2		Cabezal de bomba inyectora	1	Unidad	Evento	236,500	236,500
24.3		Bomba de presión interna	1	Unidad	Evento	43,000	43,000
24.4		Juego de junta bomba inyectora	1	Unidad	Evento	71,500	71,500
24.5		Porta filtro de combustible	1	Unidad	Evento	75,500	75,500
24.6		Limpieza y reparación de bomba inyectora	1	Unidad	Evento	388,000	388,000
24.7		Limpieza y calibración de picos inyectores	1	Unidad	Evento	90,000	90,000
24.8		Cambio de cañerías	1	Unidad	Evento	32,000	32,000
24.9		Mano de obra	1	Unidad	Evento	73,000	73,000
25	78180101-010	**Reparación y mantenimiento del sistema de turbo - HYUNDAI H1:**					1,039,000
25.1		Turbo	1	Unidad	Evento	815,000	815,000
25.2		Sensor vacío de turbo	1	Unidad	Evento	68,000	68,000
25.3		Mantenimiento de sistema de turbo	1	Unidad	Evento	108,000	108,000
25.4		Mano de obra	1	Unidad	Evento	48,000	48,000
26	78180101-015	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de refrigeración del motor - HYUNDAI H1:**					1,335,500
26.1		Limpieza y reparación de radiador	1	Unidad	Evento	188,000	188,000
26.2		Cambio de tapa de radiador	1	Unidad	Evento	21,000	21,000
26.3		Cambio de mangueras	1	Unidad	Evento	44,500	44,500
26.4		Cambio de abrazaderas	1	Unidad	Evento	16,500	16,500
26.5		Cambio de radiador de agua	1	Unidad	Evento	368,000	368,000
26.6		Cambio de bomba de agua	1	Unidad	Evento	168,000	168,000
26.7		Cambio de ventilador radiador	1	Unidad	Evento	155,000	155,000
26.8		Cambio de termostato	1	Unidad	Evento	145,000	145,000
26.9		Carga de agua refrigerante para radiador	1	Unidad	Evento	13,500	13,500
26.10		Embrague de ventilador	1	Unidad	Evento	143,000	143,000
26.11		Mano de obra	1	Unidad	Evento	73,000	73,000

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central: José A. Flores Nº c Kubitshek
Tel. y Fax 204 582 Asunción
Suc. 1 Av. Cacique Lambaré 207 c/
Av. Fdo. de la Mora Tel. 551 784

Dra. Dina Mahauda Sarubb
Presidente del Consejo
Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson Nº 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
27	**78180101-014**	**Servicio de mantenimiento y reparación de motor - HYUNDAI H1:**					**4,430,500**
27.1		Cambio de aceite para motor	1	Litros	Evento	28,000	28,000
27.2		Cambio de filtro de aceite	1	Unidad	Evento	80,000	80,000
27.3		Cambio de filtro de aire	1	Unidad	Evento	146,000	146,000
27.4		Cambio de filtro de combustible	1	Unidad	Evento	129,500	129,500
27.5		Correa dentada	1	Unidad	Evento	275,000	275,000
27.6		Correa de alternador	1	Unidad	Evento	56,500	56,500
27.7		Cambio de soporte motor	1	Unidad	Evento	268,000	268,000
27.8		Cambio de reten frente motor	1	Unidad	Evento	39,500	39,500
27.9		Cambio de juego de juntas	1	Unidad	Evento	176,500	176,500
27.10		Cambio de polea de tensor	1	Unidad	Evento	83,000	83,000
27.11		Cambio de ruleman de tensor	1	Unidad	Evento	56,000	56,000
27.12		Cambio de reten bancada	1	Unidad	Evento	37,000	37,000
27.13		Junta tapa balancín	1	Unidad	Evento	52,000	52,000
27.14		Cambio de casquillo de bancada	1	Unidad	Evento	67,000	67,000
27.15		Cambio de casquillo de biela	1	Unidad	Evento	67,000	67,000
27.16		Cambio de brazo de biela	1	Unidad	Evento	46,500	46,500
27.17		Cambio de válvulas de escape y admisión	1	Unidad	Evento	71,500	71,500
27.18		Cambio de guías de válvulas	1	Unidad	Evento	71,500	71,500
27.19		Cambio de pistón	1	Unidad	Evento	348,000	348,000
27.20		Cambio de aro	1	Unidad	Evento	250,000	250,000
27.21		Cambio de camisa para cilindro	1	Unidad	Evento	148,000	148,000
27.22		Cambio bomba de aceite	1	Unidad	Evento	582,000	582,000
27.23		Cambio de eje de leva	1	Unidad	Evento	61,500	61,500
27.24		Cambio de flautín	1	Unidad	Evento	39,500	39,500
27.25		Rectificación de cilindro	1	Unidad	Evento	138,000	138,000
27.26		Rectificación de cigüeñal	1	Unidad	Evento	145,000	145,000
27.27		Junta tapa motor	1	Unidad	Evento	123,000	123,000
27.28		Reparación de tapa motor	1	Unidad	Evento	198,000	198,000
27.29		Cambio de buje de biela	1	Unidad	Evento	19,500	19,500
27.30		Reparación frente motor	1	Unidad	Evento	96,500	96,500
27.31		Engranaje frente motor c/u	1	Unidad	Evento	43,000	43,000
27.32		Mano de obra	1	Unidad	Evento	488,000	488,000
28	**78180101-016**	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de aire acondicionado - HYUNDAI H1:**					**2,403,000**

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central: José A. Flores Nº c Kubitshek
Tel y Fax 204 582 Asunción
Suc 1 Av Cacique Lambaré 207 c/
Av Fdo de la Mora Tel 551 784

Dra. Dina Mamauda Sarubbi
Presidente del Consejo
Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson Nº 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
28.1		Aceite de compresor	1	Unidad	Evento	36,000	36,000
28.2		Cambio de bobina	1	Unidad	Evento	45,000	45,000
28.3		Cambio de compresor	1	Unidad	Evento	820,000	820,000
28.4		Reparación de compresor	1	Unidad	Evento	276,500	276,500
28.5		Cambio de evaporador	1	Unidad	Evento	158,000	158,000
28.6		Cambio de filtro	1	Unidad	Evento	63,000	63,000
28.7		Cambio de caños	1	Unidad	Evento	57,000	57,000
28.8		Carga de gas para acondicionador de aire	1	Unidad	Evento	177,000	177,000
28.9		Cambio de condensador	1	Unidad	Evento	111,500	111,500
28.10		Cambio de correa	1	Unidad	Evento	57,500	57,500
28.11		Instalación eléctrica	1	Unidad	Evento	136,500	136,500
28.12		Juego de junta y reten	1	Unidad	Evento	60,000	60,000
28.13		Ruleman tensor de correa	1	Unidad	Evento	78,000	78,000
28.14		Termostato	1	Unidad	Evento	90,000	90,000
28.15		Válvula de expansión de aire	1	Unidad	Evento	83,000	83,000
28.16		Reparación de condensador	1	Unidad	Evento	57,500	57,500
28.17		Mano de obra	1	Unidad	Evento	96,500	96,500
29	**78180101-001**	**Servicio de alineación y balanceo - NISSAN TIIDA:**					**250,000**
29.1		Alineación y balanceo en las 4 (cuatro) ruedas	1	Unidad	Evento	69,000	69,000
29.2		Pico de ruedas	1	Unidad	Evento	20,500	20,500
29.3		Pisada de ruedas	1	Unidad	Evento	76,500	76,500
29.4		Lavado completo y pulverizado	1	Unidad	Evento	60,000	60,000
29.5		Mano de obra	1	Unidad	Evento	24,000	24,000
30	**78180101-007**	**Servicio de gomería - NISSAN TIIDA:**					**42,000**
30.1		Reparación de cubiertas	1	Unidad	Evento	18,000	18,000
30.2		Mano de obra	1	Unidad	Evento	24,000	24,000
31	**78180101-006**	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno - NISSAN TIIDA:**					**2,633,000**
31.1		Cambio fluido de freno	1	Unidad	Evento	12,000	12,000
31.2		Disco de freno	1	Unidad	Evento	208,000	208,000
31.3		Tambor de freno	1	Unidad	Evento	171,500	171,500
31.4		Cambio juego reparación cilindro de freno trasero, ambos lados	1	Unidad	Evento	71,500	71,500

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central: José A. Flores N° c Kubitshek
Tel y Fax 204 582 Asunción
Suc 1 Av Cacique Lambaré 207 c/
Av Fdo de la Mora Tel: 551 784

Dra. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente del Consejo
Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem/ Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
31.5		Cambio juego reparación bomba central de freno	1	Unidad	Evento	75,000	75,000
31.6		Cambio juego pastilla de freno	1	Unidad	Evento	258,000	258,000
31.7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	48,500	48,500
31.8		Cambio de fibras de freno	1	Unidad	Evento	100,000	100,000
31.9		Cambio cabo freno de mano primario	1	Unidad	Evento	98,500	98,500
31.10		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	1	Unidad	Evento	118,000	118,000
31.11		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	1	Unidad	Evento	118,000	118,000
31.12		Cambio depresor de freno	1	Unidad	Evento	176,500	176,500
31.13		Cambio caño flexible mordaza freno delantero	1	Unidad	Evento	81,000	81,000
31.14		Cambio bomba auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	181,000	181,000
31.15		Reparación servo freno	1	Unidad	Evento	229,000	229,000
31.16		Rectificación disco de freno	1	Unidad	Evento	84,000	84,000
31.17		Rectificación tambor de freno	1	Unidad	Evento	83,500	83,500
31.18		Cambio de pistón mordaza freno delantero	1	Unidad	Evento	67,000	67,000
31.19		Cambio bomba central de freno	1	Unidad	Evento	240,500	240,500
31.20		Cambio cilindro de freno trasero	1	Unidad	Evento	115,000	115,000
31.21		Mano de obra	1	Unidad	Evento	96,500	96,500
32	**78180101-003**	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección - NISSAN TIIDA:**					**1,213,000**
32.1		Cambio de aceite para dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	17,500	17,500
32.2		Reparación de sinfín de dirección	1	Unidad	Evento	45,000	45,000
32.3		Brazo zeta dirección	1	Unidad	Evento	83,000	83,000
32.4		Brazo pitman	1	Unidad	Evento	78,000	78,000
32.5		Cambio de bomba de dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	650,000	650,000
32.6		Mantenimiento y reparación de bomba hidráulica	1	Unidad	Evento	266,500	266,500
32.7		Mano de obra	1	Unidad	Evento	73,000	73,000
33	**78180101-023**	**Servicio de mantenimiento, reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular - NISSAN TIIDA:**					**1,165,000**

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central: José A. Flores N° c Kubitshek
Tel y Fax 204 582 Asunción
Suc 1 Av Cacique Lambaré 207 c/
Av Fdo de la Mora Tel 551 784

Dra. Dina Matiauda Saru
Presidente del Consejo
Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem/ Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
33.1		Mantenimiento y reparación al mecanismo de levanta vidrios	1	Unidad	Evento	93,000	93,000
33.2		Cambio de vidrios de puerta trasera	1	Unidad	Evento	131,500	131,500
33.3		Cambio espejo retrovisor exterior izq.	1	Unidad	Evento	143,000	143,000
33.4		Cambio espejo retrovisor exterior der.	1	Unidad	Evento	143,000	143,000
33.5		Cambio espejo retrovisor interior	1	Unidad	Evento	126,000	126,000
33.6		Reparación de asientos delanteros y traseros	1	Unidad	Evento	181,000	181,000
33.7		Reparación de cerradura	1	Unidad	Evento	30,000	30,000
33.8		Cambio cerradura de puertas	1	Unidad	Evento	98,500	98,500
33.9		Cambio de vidrio de puerta delantero	1	Unidad	Evento	131,500	131,500
33.10		Mano de obra	1	Unidad	Evento	87,500	87,500
34	78180101-009	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico - NISSAN TIIDA:**					2,770,000
34.1		Cambio de engranaje de velocímetro	1	Unidad	Evento	56,500	56,500
34.2		Reparación alternador	1	Unidad	Evento	223,000	223,000
34.3		Reparación motor de arranque	1	Unidad	Evento	248,000	248,000
34.4		Reparación motor limpia parabrisas	1	Unidad	Evento	133,000	133,000
34.5		Cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados	1	Unidad	Evento	70,000	70,000
34.6		Cambio de bocina	1	Unidad	Evento	59,500	59,500
34.7		Reparación de bocina	1	Unidad	Evento	23,500	23,500
34.8		Reparación desempañador	1	Unidad	Evento	29,000	29,000
34.9		Cambio llave luz estacionamiento	1	Unidad	Evento	33,500	33,500
34.10		Cambio de focos	1	Unidad	Evento	80,000	80,000
34.11		Verificación y carga de batería	1	Unidad	Evento	6,000	6,000
34.12		Confeccionar llave de contacto	1	Unidad	Evento	40,500	40,500
34.13		Cambio bulbo de temperatura	1	Unidad	Evento	91,000	91,000
34.14		Cambio bulbo de aceite	1	Unidad	Evento	91,000	91,000
34.15		Bujías incandescente c/u	1	Unidad	Evento	48,000	48,000
34.16		Cambio reloj marcador de combustible	1	Unidad	Evento	75,000	75,000
34.17		Cambio regulador de voltaje	1	Unidad	Evento	141,500	141,500
34.18		Cambio faro delantero	1	Unidad	Evento	259,000	259,000
34.19		Cambio faro señalero	1	Unidad	Evento	106,000	106,000
34.20		Cambio faro trasero	1	Unidad	Evento	216,500	216,500
34.21		Cambio palanca comando señalero, luces	1	Unidad	Evento	56,500	56,500

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central: José A. Flores N° c Kubitshek
Tel y Fax 204 582 Asunción
Suc 1 Av Cacique Lambaré 207 c/ Av Fdo de la Mora Tel 551 784

Dra. Dina Matiauda Saru
Presidente del Consejo Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem/ Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
34.22		Sensor de velocidad	1	Unidad	Evento	61,000	61,000
34.23		Cambio terminal de batería	1	Unidad	Evento	8,500	8,500
34.24		Colocar relay luz alta	1	Unidad	Evento	31,000	31,000
34.25		Placa de diodo	1	Unidad	Evento	26,500	26,500
34.26		Porta carbón	1	Unidad	Evento	31,000	31,000
34.27		Rotor de alternador	1	Unidad	Evento	35,500	35,500
34.28		Cambio de batería de 90 amper	1	Unidad	Evento	368,000	368,000
34.29		Mano de obra	1	Unidad	Evento	121,500	121,500
35	**78180101-005**	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague - NISSAN TIIDA:**					**1,692,000**
35.1		Caño flexible de embrague	1	Unidad	Evento	91,000	91,000
35.2		Fluido de embrague	1	Unidad	Evento	12,000	12,000
35.3		Cambio bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	296,500	296,500
35.4		Cambio juego reparación bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	69,000	69,000
35.5		Cambio bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	143,000	143,000
35.6		Cambio juego reparación bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	48,500	48,500
35.7		Cambio plato de presión	1	Unidad	Evento	362,500	362,500
35.8		Cambio disco de embrague	1	Unidad	Evento	250,000	250,000
35.9		Cambio cojinete empuje	1	Unidad	Evento	189,000	189,000
35.10		Rectificación corona volante	1	Unidad	Evento	61,000	61,000
35.11		Cambio ruleman piloto	1	Unidad	Evento	21,500	21,500
35.12		Horquilla de embrague	1	Unidad	Evento	51,500	51,500
35.13		Mano de obra	1	Unidad	Evento	96,500	96,500
36	**78180101-011**	**Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero - NISSAN TIIDA:**					**2,135,500**
36.1		Grasa para masa	1	Unidad	Evento	17,500	17,500
36.2		Cambio muñequín corto lado rueda	1	Unidad	Evento	180,000	180,000
36.3		Cambio de rotula inferior	1	Unidad	Evento	187,500	187,500
36.4		Cambio de rotula superior	1	Unidad	Evento	235,000	235,000
36.5		Cambio de homocinética	1	Unidad	Evento	321,500	321,500
36.6		Amortiguador delantero	1	Unidad	Evento	383,000	383,000
36.7		Cambio brazo central de dirección	1	Unidad	Evento	63,000	63,000
36.8		Cambio muñequín curvo interior	1	Unidad	Evento	131,500	131,500
36.9		Cambio buje parrilla superior	1	Unidad	Evento	84,000	84,000
36.10		Cambio buje parilla inferior	1	Unidad	Evento	94,500	94,500

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central: José A. Flores N° c Kubitschek
Tel. y Fax 204 582 Asunción
Suc. 1 Av. Cacique Lambaré 207 c/
Av. Fdo. de la Mora Tel. 551 784

Dra. Dina Mariauda Sarubbi
Presidente del Consejo
Ordenador de Gastos

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
36.11		Cambio ruleman de masa delantera	1	Unidad	Evento	122,500	122,500
36.12		Cambio de reten de masa delantera	1	Unidad	Evento	20,500	20,500
36.13		Cambio de rodillo punta eje	1	Unidad	Evento	31,000	31,000
36.14		Cambio de guardapolvo de homocinética	1	Unidad	Evento	65,000	65,000
36.15		Cambio de seguro palier punta eje	1	Unidad	Evento	26,500	26,500
36.16		Buje tensor	1	Unidad	Evento	33,000	33,000
36.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	18,000	18,000
36.18		Mano de obra	1	Unidad	Evento	121,500	121,500
37	**78180101-012**	**Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero - NISSAN TIIDA:**					**642,000**
37.1		Grasa para masa	1	Unidad	Evento	17,500	17,500
37.2		Cambio de ruleman palier trasero	1	Unidad	Evento	61,000	61,000
37.3		Cambio de tuerca con seguro punta eje	1	Unidad	Evento	27,000	27,000
37.4		Cambio de reten palier trasero	1	Unidad	Evento	20,500	20,500
37.5		Cambio barra de torsión de suspensión	1	Unidad	Evento	19,000	19,000
37.6		Grillete elástico	1	Unidad	Evento	26,500	26,500
37.7		Cambio amortiguador trasero	1	Unidad	Evento	335,000	335,000
37.8		Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	16,500	16,500
37.9		Buje elástico	1	Unidad	Evento	18,000	18,000
37.10		Elástico c/u	1	Unidad	Evento	28,000	28,000
37.11		Centro elástico	1	Unidad	Evento	25,000	25,000
37.12		Mano de obra	1	Unidad	Evento	48,000	48,000
38	**78180101-013**	**Servicio de mantenimiento y reparación de bomba inyector - NISSAN TIIDA:**					**648,000**
38.1		Cambio de picos inyectores	1	Unidad	Evento	93,000	93,000
38.2		Cabezal de bomba inyectora	1	Unidad	Evento	64,000	64,000
38.3		Bomba de presión interna	1	Unidad	Evento	32,000	32,000
38.4		Juego de junta bomba inyectora	1	Unidad	Evento	23,000	23,000
38.5		Porta filtro de combustible	1	Unidad	Evento	68,000	68,000
38.6		Limpieza y reparación de bomba inyectora	1	Unidad	Evento	115,000	115,000
38.7		Limpieza y calibración de picos inyectores	1	Unidad	Evento	100,000	100,000
38.8		Cambio de cañerías	1	Unidad	Evento	80,000	80,000
38.9		Mano de obra	1	Unidad	Evento	73,000	73,000

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central: José A. Flores N° c Kubitschek
Tel y Fax 204 582 Asunción
Suc 1 Av Cacique Lambaré 207 c/
Av Fdo de la Mora Tel 551 764

Dra. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente del Consejo
Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD Nº 07/2021 - ID Nº 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
39	**78180101-015**	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de refrigeración del motor - NISSAN TIIDA:**					**1,259,500**
39.1		Limpieza y reparación de radiador	1	Unidad	Evento	195,000	195,000
39.2		Cambio de tapa de radiador	1	Unidad	Evento	21,000	21,000
39.3		Cambio de mangueras	1	Unidad	Evento	67,500	67,500
39.4		Cambio de abrazaderas	1	Unidad	Evento	20,000	20,000
39.5		Cambio de radiador de agua	1	Unidad	Evento	260,000	260,000
39.6		Cambio de bomba de agua	1	Unidad	Evento	228,000	228,000
39.7		Cambio de ventilador radiador	1	Unidad	Evento	166,500	166,500
39.8		Cambio de termostato	1	Unidad	Evento	90,000	90,000
39.9		Carga de agua refrigerante para radiador	1	Unidad	Evento	13,500	13,500
39.10		Embrague de ventilador	1	Unidad	Evento	125,000	125,000
39.11		Mano de obra	1	Unidad	Evento	73,000	73,000
40	**78180101-014**	**Servicio de mantenimiento y reparación de motor - NISSAN TIIDA:**					**3,375,000**
40.1		Cambio de aceite para motor	1	Litros	Evento	27,500	27,500
40.2		Cambio de filtro de aceite	1	Unidad	Evento	88,000	88,000
40.3		Cambio de filtro de aire	1	Unidad	Evento	125,000	125,000
40.4		Cambio de filtro de combustible	1	Unidad	Evento	105,000	105,000
40.5		Correa dentada	1	Unidad	Evento	266,500	266,500
40.6		Correa de alternador	1	Unidad	Evento	80,000	80,000
40.7		Cambio de soporte motor	1	Unidad	Evento	213,000	213,000
40.8		Cambio de reten frente motor	1	Unidad	Evento	19,500	19,500
40.9		Cambio de juego de juntas	1	Unidad	Evento	158,000	158,000
40.10		Cambio de polea de tensor	1	Unidad	Evento	39,000	39,000
40.11		Cambio de ruleman de tensor	1	Unidad	Evento	30,000	30,000
40.12		Cambio de reten bancada	1	Unidad	Evento	20,500	20,500
40.13		Junta tapa balancín	1	Unidad	Evento	50,000	50,000
40.14		Cambio de casquillo de bancada	1	Unidad	Evento	54,000	54,000
40.15		Cambio de casquillo de biela	1	Unidad	Evento	54,000	54,000
40.16		Cambio de brazo de biela	1	Unidad	Evento	43,000	43,000
40.17		Cambio de válvulas de escape y admisión	1	Unidad	Evento	52,000	52,000
40.18		Cambio de guías de válvulas	1	Unidad	Evento	45,000	45,000
40.19		Cambio de pistón	1	Unidad	Evento	268,000	268,000
40.20		Cambio de aro	1	Unidad	Evento	188,000	188,000
40.21		Cambio de camisa para cilindro	1	Unidad	Evento	143,000	143,000

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central: José A. Flores Nº c Kubitschek
Tel. y Fax 204 582 Asunción
Suc 1 Av Cacique Lambaré 207 c/
Av Fdo de la Mora Tel. 551 754

Dra. Dina Mafiauda Sarubbi
Presidente del Consejo
Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson Nº 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem/ Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
40.22		Cambio bomba de aceite	1	Unidad	Evento	325,000	325,000
40.23		Cambio de eje de leva	1	Unidad	Evento	28,500	28,500
40.24		Cambio de flautín	1	Unidad	Evento	25,000	25,000
40.25		Rectificación de cilindro	1	Unidad	Evento	46,500	46,500
40.26		Rectificación de cigüeñal	1	Unidad	Evento	74,000	74,000
40.27		Junta tapa motor	1	Unidad	Evento	141,500	141,500
40.28		Reparación de tapa motor	1	Unidad	Evento	171,500	171,500
40.29		Cambio de buje de biela	1	Unidad	Evento	25,000	25,000
40.30		Reparación frente motor	1	Unidad	Evento	45,000	45,000
40.31		Engranaje frente motor c/u	1	Unidad	Evento	34,000	34,000
40.32		Mano de obra	1	Unidad	Evento	390,000	390,000
41	**78180101-016**	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de aire acondicionado - NISSAN TIIDA:**					**2,293,500**
41.1		Aceite de compresor	1	Unidad	Evento	36,000	36,000
41.2		Cambio de bobina	1	Unidad	Evento	185,000	185,000
41.3		Cambio de compresor	1	Unidad	Evento	563,000	563,000
41.4		Reparación de compresor	1	Unidad	Evento	180,000	180,000
41.5		Cambio de evaporador	1	Unidad	Evento	121,500	121,500
41.6		Cambio de filtro	1	Unidad	Evento	48,000	48,000
41.7		Cambio de caños	1	Unidad	Evento	46,000	46,000
41.8		Carga de gas para acondicionador de aire	1	Unidad	Evento	186,500	186,500
41.9		Cambio de condensador	1	Unidad	Evento	188,000	188,000
41.10		Cambio de correa	1	Unidad	Evento	75,000	75,000
41.11		Instalación eléctrica	1	Unidad	Evento	125,000	125,000
41.12		Juego de junta y reten	1	Unidad	Evento	56,000	56,000
41.13		Ruleman tensor de correa	1	Unidad	Evento	52,000	52,000
41.14		Termostato	1	Unidad	Evento	173,500	173,500
41.15		Válvula de expansión de aire	1	Unidad	Evento	111,500	111,500
41.16		Reparación de condensador	1	Unidad	Evento	50,000	50,000
41.17		Mano de obra	1	Unidad	Evento	96,500	96,500
42	**78180101-001**	**Servicio de alineación y balanceo - KIA RIO SEDAN:**					**220,500**
42.1		Alineación y balanceo en las 4 (cuatro) ruedas	1	Unidad	Evento	80,000	80,000
42.2		Pico de ruedas	1	Unidad	Evento	18,000	18,000
42.3		Pisada de ruedas	1	Unidad	Evento	37,000	37,000
42.4		Lavado completo y pulverizado	1	Unidad	Evento	61,500	61,500

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central: José A. Flores N° c Kubitsnek
Tel y Fax 204 582 Asunción
Suc 1 Av Cacique Lambaré 207 c/
Av Fdo de la Mora Tel 551 784

Dra. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente del Consejo
Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
42.5		Mano de obra	1	Unidad	Evento	24,000	24,000
43	78180101-007	**Servicio de gomería - KIA RIO SEDAN:**					23,000
43.1		Reparación de cubiertas	1	Unidad	Evento	18,000	18,000
43.2		Mano de obra	1	Unidad	Evento	5,000	5,000
44	78180101-006	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno - KIA RIO SEDAN:**					2,003,500
44.1		Cambio fluido de freno	1	Unidad	Evento	14,000	14,000
44.2		Disco de freno	1	Unidad	Evento	196,500	196,500
44.3		Tambor de freno	1	Unidad	Evento	141,500	141,500
44.4		Cambio juego reparación cilindro de freno trasero, ambos lados	1	Unidad	Evento	43,000	43,000
44.5		Cambio juego reparación bomba central de freno	1	Unidad	Evento	43,000	43,000
44.6		Cambio juego pastilla de freno	1	Unidad	Evento	188,000	188,000
44.7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	53,000	53,000
44.8		Cambio de fibras de freno	1	Unidad	Evento	114,000	114,000
44.9		Cambio cabo freno de mano primario	1	Unidad	Evento	28,500	28,500
44.10		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	1	Unidad	Evento	63,000	63,000
44.11		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	1	Unidad	Evento	63,000	63,000
44.12		Cambio depresor de freno	1	Unidad	Evento	105,000	105,000
44.13		Cambio caño flexible mordaza freno delantero	1	Unidad	Evento	68,000	68,000
44.14		Cambio bomba auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	111,500	111,500
44.15		Reparación servo freno	1	Unidad	Evento	195,000	195,000
44.16		Rectificación disco de freno	1	Unidad	Evento	100,500	100,500
44.17		Rectificación tambor de freno	1	Unidad	Evento	100,500	100,500
44.18		Cambio de pistón mordaza freno delantero	1	Unidad	Evento	41,000	41,000
44.19		Cambio bomba central de freno	1	Unidad	Evento	190,000	190,000
44.20		Cambio cilindro de freno trasero	1	Unidad	Evento	71,500	71,500
44.21		Mano de obra	1	Unidad	Evento	73,000	73,000
45	78180101-003	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección - KIA RIO SEDAN:**					1,142,500

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central José A. Flores N° c Kubitschek
Tel y Fax 204 582 Asunción
Suc 1 Av Cacique Lambaré 207 c/
Av Fdo de la Mora Tel 551 784

Dra. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente del Consejo
Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
45.1		Cambio de aceite para dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	19,500	19,500
45.2		Reparación de sinfín de dirección	1	Unidad	Evento	26,500	26,500
45.3		Brazo zeta dirección	1	Unidad	Evento	43,000	43,000
45.4		Brazo pitman	1	Unidad	Evento	43,000	43,000
45.5		Cambio de bomba de dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	673,000	673,000
45.6		Mantenimiento y reparación de bomba hidráulica	1	Unidad	Evento	271,500	271,500
45.7		Mano de obra	1	Unidad	Evento	66,000	66,000
46	**78180101-023**	**Servicio de mantenimiento, reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular - KIA RIO SEDAN:**					**1,165,000**
46.1		Mantenimiento y reparación al mecanismo de levanta vidrios	1	Unidad	Evento	119,000	119,000
46.2		Cambio de vidrios de puerta trasera	1	Unidad	Evento	130,000	130,000
46.3		Cambio espejo retrovisor exterior izq.	1	Unidad	Evento	180,000	180,000
46.4		Cambio espejo retrovisor exterior der.	1	Unidad	Evento	180,000	180,000
46.5		Cambio espejo retrovisor interior	1	Unidad	Evento	96,500	96,500
46.6		Reparación de asientos delanteros y traseros	1	Unidad	Evento	163,000	163,000
46.7		Reparación de cerradura	1	Unidad	Evento	23,000	23,000
46.8		Cambio cerradura de puertas	1	Unidad	Evento	82,500	82,500
46.9		Cambio de vidrio de puerta delantero	1	Unidad	Evento	143,000	143,000
46.10		Mano de obra	1	Unidad	Evento	48,000	48,000
47	**78180101-009**	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico - KIA RIO SEDAN:**					**2,687,500**
47.1		Cambio de engranaje de velocímetro	1	Unidad	Evento	32,000	32,000
47.2		Reparación alternador	1	Unidad	Evento	215,000	215,000
47.3		Reparación motor de arranque	1	Unidad	Evento	188,000	188,000
47.4		Reparación motor limpia parabrisas	1	Unidad	Evento	119,000	119,000
47.5		Cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados	1	Unidad	Evento	71,500	71,500
47.6		Cambio de bocina	1	Unidad	Evento	55,500	55,500
47.7		Cambio llave luz estacionamiento	1	Unidad	Evento	33,500	33,500
47.8		Cambio de focos	1	Unidad	Evento	80,000	80,000
47.9		Verificación y carga de batería	1	Unidad	Evento	6,000	6,000
47.10		Confeccionar llave de contacto	1	Unidad	Evento	45,000	45,000

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central: José A. Flores Nº c Kubitshek
Tel. y Fax 204 582 Asunción
Suc. 1 Av. Cacique Lambaré 207 c/
Av. Fdo. de la Mora Tel. 551 784

Dra. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente del Consejo
Directora ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson Nº 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem/ Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
47.11		Cambio bulbo de temperatura	1	Unidad	Evento	75,000	75,000
47.12		Cambio bulbo de aceite	1	Unidad	Evento	75,000	75,000
47.13		Bujías incandescente c/u	1	Unidad	Evento	43,000	43,000
47.14		Cambio reloj marcador de combustible	1	Unidad	Evento	56,500	56,500
47.15		Cambio regulador de voltaje	1	Unidad	Evento	170,000	170,000
47.16		Cambio faro delantero	1	Unidad	Evento	288,000	288,000
47.17		Cambio faro señalero	1	Unidad	Evento	135,000	135,000
47.18		Cambio faro trasero	1	Unidad	Evento	233,000	233,000
47.19		Cambio palanca comando señalero, luces	1	Unidad	Evento	50,000	50,000
47.20		Sensor de velocidad	1	Unidad	Evento	81,500	81,500
47.21		Cambio terminal de batería	1	Unidad	Evento	10,500	10,500
47.22		Colocar relay luz alta	1	Unidad	Evento	57,000	57,000
47.23		Placa de diodo	1	Unidad	Evento	70,500	70,500
47.24		Porta carbón	1	Unidad	Evento	40,000	40,000
47.25		Rotor de alternador	1	Unidad	Evento	34,000	34,000
47.26		Cambio de batería de 90 amper	1	Unidad	Evento	350,000	350,000
47.27		Mano de obra	1	Unidad	Evento	73,000	73,000
48	**78180101-005**	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague - KIA RIO SEDAN:**					**1,271,000**
48.1		Caño flexible de embrague	1	Unidad	Evento	75,500	75,500
48.2		Fluido de embrague	1	Unidad	Evento	15,500	15,500
48.3		Cambio bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	235,000	235,000
48.4		Cambio juego reparación bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	62,500	62,500
48.5		Cambio bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	171,500	171,500
48.6		Cambio juego reparación bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	56,000	56,000
48.7		Cambio plato de presión	1	Unidad	Evento	288,000	288,000
48.8		Cambio disco de embrague	1	Unidad	Evento	180,000	180,000
48.9		Cambio cojinete empuje	1	Unidad	Evento	12,500	12,500
48.10		Rectificación corona volante	1	Unidad	Evento	26,500	26,500
48.11		Cambio ruleman piloto	1	Unidad	Evento	34,000	34,000
48.12		Horquilla de embrague	1	Unidad	Evento	26,500	26,500
48.13		Mano de obra	1	Unidad	Evento	87,500	87,500
49	**78180101-011**	**Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero - KIA RIO SEDAN:**					**2,154,500**
49.1		Grasa para masa	1	Unidad	Evento	23,000	23,000

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central José A. Flores N° c Kubitschek
Tel. y Fax 204 582 Asunción
Suc. 1 Av. Cacique Lambaré 207 c/
Av. Edo. de la Mora Tel. 551 784

Dra. Dina Mariel da Sarubbi
Presidente del Consejo
Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem/ Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
49.2		Cambio muñequín corto lado rueda	1	Unidad	Evento	171,500	171,500
49.3		Cambio de rotula inferior	1	Unidad	Evento	209,000	209,000
49.4		Cambio de rotula superior	1	Unidad	Evento	206,000	206,000
49.5		Cambio de homocinética	1	Unidad	Evento	278,000	278,000
49.6		Amortiguador delantero	1	Unidad	Evento	340,000	340,000
49.7		Cambio brazo central de dirección	1	Unidad	Evento	45,000	45,000
49.8		Cambio muñequín curvo interior	1	Unidad	Evento	140,000	140,000
49.9		Cambio buje parrilla superior	1	Unidad	Evento	116,500	116,500
49.10		Cambio buje parrilla inferior	1	Unidad	Evento	127,500	127,500
49.11		Cambio ruleman de masa delantera	1	Unidad	Evento	221,500	221,500
49.12		Cambio de reten de masa delantera	1	Unidad	Evento	35,000	35,000
49.13		Cambio de rodillo punta eje	1	Unidad	Evento	27,000	27,000
49.14		Cambio de guardapolvo de homocinética	1	Unidad	Evento	66,500	66,500
49.15		Cambio de seguro palier punta eje	1	Unidad	Evento	21,000	21,000
49.16		Buje tensor	1	Unidad	Evento	34,000	34,000
49.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	20,000	20,000
49.18		Mano de obra	1	Unidad	Evento	73,000	73,000
50	**78180101-012**	**Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero - KIA RIO SEDAN:**					724,500
50.1		Grasa para masa	1	Unidad	Evento	23,000	23,000
50.2		Cambio de ruleman palier trasero	1	Unidad	Evento	68,000	68,000
50.3		Cambio de tuerca con seguro punta eje	1	Unidad	Evento	23,500	23,500
50.4		Cambio de reten palier trasero	1	Unidad	Evento	29,500	29,500
50.5		Cambio barra de torsión de suspensión	1	Unidad	Evento	90,000	90,000
50.6		Grillete elástico	1	Unidad	Evento	26,500	26,500
50.7		Cambio amortiguador trasero	1	Unidad	Evento	313,000	313,000
50.8		Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	14,500	14,500
50.9		Buje elástico	1	Unidad	Evento	14,500	14,500
50.10		Elástico c/u	1	Unidad	Evento	45,000	45,000
50.11		Centro elástico	1	Unidad	Evento	29,000	29,000
50.12		Mano de obra	1	Unidad	Evento	48,000	48,000
51	**78180101-013**	**Servicio de mantenimiento y reparación de bomba inyector - KIA RIO SEDAN:**					700,000
51.1		Cambio de picos inyectores	1	Unidad	Evento	192,500	192,500
51.2		Cabezal de bomba inyectora	1	Unidad	Evento	35,000	35,000
51.3		Bomba de presión interna	1	Unidad	Evento	26,500	26,500

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central: José A. Flores N° c Kubitshek
Tel. y Fax 204 582 Asunción
Suc 1 Av. Cacique Lambaré 207 c/
Av. Fdo. de la Mora Tel. 551 784

Dra. Dina Mellanda Barubbi
Presidente del Consejo Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
51.4		Juego de junta bomba inyectora	1	Unidad	Evento	63,000	63,000
51.5		Porta filtro de combustible	1	Unidad	Evento	70,500	70,500
51.6		Limpieza y reparación de bomba inyectora	1	Unidad	Evento	53,000	53,000
51.7		Limpieza y calibración de picos inyectores	1	Unidad	Evento	105,000	105,000
51.8		Cambio de cañerías	1	Unidad	Evento	58,000	58,000
51.9		Mano de obra	1	Unidad	Evento	96,500	96,500
52	**78180101-015**	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de refrigeración del motor - KIA RIO SEDAN:**					**1,404,500**
52.1		Limpieza y reparación de radiador	1	Unidad	Evento	197,000	197,000
52.2		Cambio de tapa de radiador	1	Unidad	Evento	23,000	23,000
52.3		Cambio de mangueras	1	Unidad	Evento	65,000	65,000
52.4		Cambio de abrazaderas	1	Unidad	Evento	14,500	14,500
52.5		Cambio de radiador de agua	1	Unidad	Evento	288,000	288,000
52.6		Cambio de bomba de agua	1	Unidad	Evento	195,000	195,000
52.7		Cambio de ventilador radiador	1	Unidad	Evento	185,000	185,000
52.8		Cambio de termostato	1	Unidad	Evento	126,500	126,500
52.9		Carga de agua refrigerante para radiador	1	Unidad	Evento	132,500	132,500
52.10		Embrague de ventilador	1	Unidad	Evento	130,000	130,000
52.11		Mano de obra	1	Unidad	Evento	48,000	48,000
53	**78180101-014**	**Servicio de mantenimiento y reparación de motor - KIA RIO SEDAN:**					**2,426,000**
53.1		Cambio de aceite para motor	1	Litros	Evento	28,000	28,000
53.2		Cambio de filtro de aceite	1	Unidad	Evento	90,500	90,500
53.3		Cambio de filtro de aire	1	Unidad	Evento	125,000	125,000
53.4		Cambio de filtro de combustible	1	Unidad	Evento	105,000	105,000
53.5		Correa dentada	1	Unidad	Evento	255,000	255,000
53.6		Correa de alternador	1	Unidad	Evento	66,000	66,000
53.7		Cambio de soporte motor	1	Unidad	Evento	196,500	196,500
53.8		Cambio de reten frente motor	1	Unidad	Evento	50,500	50,500
53.9		Cambio de juego de juntas	1	Unidad	Evento	186,500	186,500
53.10		Cambio de polea de tensor	1	Unidad	Evento	65,000	65,000
53.11		Cambio de ruleman de tensor	1	Unidad	Evento	78,000	78,000
53.12		Cambio de reten bancada	1	Unidad	Evento	37,000	37,000
53.13		Junta tapa balancín	1	Unidad	Evento	65,000	65,000
53.14		Cambio de casquillo de bancada	1	Unidad	Evento	74,000	74,000

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central: José A. Flores N° c Kubitshek
Tel. y Fax 204 582 Asunción
Suc. 1 Av. Cacique Lambaré 207 c/
Av. Fdo. de la Mora Tel. 551 784

Dra. Dina Mabianda Sarubbi
Presidente del Consejo
Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
53.15		Cambio de casquillo de biela	1	Unidad	Evento	74,000	74,000
53.16		Cambio de brazo de biela	1	Unidad	Evento	67,000	67,000
53.17		Cambio bomba de aceite	1	Unidad	Evento	373,000	373,000
53.18		Cambio de flautín	1	Unidad	Evento	32,000	32,000
53.19		Junta tapa motor	1	Unidad	Evento	68,000	68,000
53.20		Mano de obra	1	Unidad	Evento	390,000	390,000
54	**78180101-016**	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de aire acondicionado - KIA RIO SEDAN:**					**2,603,000**
54.1		Aceite de compresor	1	Unidad	Evento	36,000	36,000
54.2		Cambio de bobina	1	Unidad	Evento	236,500	236,500
54.3		Cambio de compresor	1	Unidad	Evento	726,500	726,500
54.4		Reparación de compresor	1	Unidad	Evento	271,500	271,500
54.5		Cambio de evaporador	1	Unidad	Evento	171,500	171,500
54.6		Cambio de filtro	1	Unidad	Evento	63,000	63,000
54.7		Cambio de caños	1	Unidad	Evento	41,000	41,000
54.8		Carga de gas para acondicionador de aire	1	Unidad	Evento	184,500	184,500
54.9		Cambio de condensador	1	Unidad	Evento	86,000	86,000
54.10		Cambio de correa	1	Unidad	Evento	64,500	64,500
54.11		Instalación eléctrica	1	Unidad	Evento	163,000	163,000
54.12		Juego de junta y reten	1	Unidad	Evento	69,000	69,000
54.13		Ruleman tensor de correa	1	Unidad	Evento	74,000	74,000
54.14		Termostato	1	Unidad	Evento	163,000	163,000
54.15		Válvula de expansión de aire	1	Unidad	Evento	86,500	86,500
54.16		Reparación de condensador	1	Unidad	Evento	45,000	45,000
54.17		Mano de obra	1	Unidad	Evento	121,500	121,500
55	**78180101-001**	**Servicio de alineación y balanceo - KIA SPORTAGE:**					**246,000**
55.1		Alineación y balanceo en las 4 (cuatro) ruedas	1	Unidad	Evento	80,000	80,000
55.2		Pico de ruedas	1	Unidad	Evento	14,000	14,000
55.3		Pisada de ruedas	1	Unidad	Evento	66,500	66,500
55.4		Lavado completo y pulverizado	1	Unidad	Evento	61,500	61,500
55.5		Mano de obra	1	Unidad	Evento	24,000	24,000
56	**78180101-007**	**Servicio de gomería - KIA SPORTAGE:**					**36,000**
56.1		Reparación de cubiertas	1	Unidad	Evento	21,500	21,500
56.2		Mano de obra	1	Unidad	Evento	14,500	14,500

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central: José A. Flores N° c Kubitschek
Tel. y Fax 204 582 Asuncion
Suc. 1 Av. Cacique Lambaré 207 c/
Av. Fdo. de la Mora Tel. 551 784

Dra. [illegible]
Presidenta del Consejo
Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
57	78180101-006	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno - KIA SPORTAGE:**					2,496,500
57.1		Cambio fluido de freno	1	Unidad	Evento	14,000	14,000
57.2		Disco de freno	1	Unidad	Evento	236,500	236,500
57.3		Tambor de freno	1	Unidad	Evento	163,000	163,000
57.4		Cambio juego reparación cilindro de freno trasero, ambos lados	1	Unidad	Evento	78,000	78,000
57.5		Cambio juego reparación bomba central de freno	1	Unidad	Evento	64,500	64,500
57.6		Cambio juego pastilla de freno	1	Unidad	Evento	251,500	251,500
57.7		Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados	1	Unidad	Evento	76,000	76,000
57.8		Cambio de fibras de freno	1	Unidad	Evento	143,000	143,000
57.9		Cambio cabo freno de mano primario	1	Unidad	Evento	70,500	70,500
57.10		Cambio cabo freno de mano secundario lado izquierdo	1	Unidad	Evento	100,000	100,000
57.11		Cambio cabo freno de mano secundario lado derecho	1	Unidad	Evento	100,000	100,000
57.12		Cambio depresor de freno	1	Unidad	Evento	163,000	163,000
57.13		Cambio caño flexible mordaza freno delantero	1	Unidad	Evento	49,000	49,000
57.14		Cambio bomba auxiliar de freno	1	Unidad	Evento	135,000	135,000
57.15		Reparación servo freno	1	Unidad	Evento	226,500	226,500
57.16		Rectificación disco de freno	1	Unidad	Evento	91,000	91,000
57.17		Rectificación tambor de freno	1	Unidad	Evento	91,000	91,000
57.18		Cambio de pistón mordaza freno delantero	1	Unidad	Evento	43,000	43,000
57.19		Cambio bomba central de freno	1	Unidad	Evento	198,000	198,000
57.20		Cambio cilindro de freno trasero	1	Unidad	Evento	106,500	106,500
57.21		Mano de obra	1	Unidad	Evento	96,500	96,500
58	78180101-003	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección - KIA SPORTAGE:**					1,545,000
58.1		Cambio de aceite para dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	26,000	26,000
58.2		Reparación de sinfín de dirección	1	Unidad	Evento	118,000	118,000
58.3		Brazo zeta dirección	1	Unidad	Evento	106,500	106,500
58.4		Brazo pitman	1	Unidad	Evento	143,000	143,000

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central: José A. Flores N° c Kubitsnek
Tel. y Fax 204 582 Asuncion
Suc 1 Av Cacique Lambare 207 c/
Av Fdo de la Mora Tel 551 784

Dra. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente del Consejo
Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem/ Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
58.5		Cambio de bomba de dirección hidráulica	1	Unidad	Evento	780,000	780,000
58.6		Mantenimiento y reparación de bomba hidráulica	1	Unidad	Evento	275,000	275,000
58.7		Mano de obra	1	Unidad	Evento	96,500	96,500
59	**78180101-023**	**Servicio de mantenimiento, reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular - KIA SPORTAGE:**					**1,303,000**
59.1		Mantenimiento y reparación al mecanismo de levanta vidrios	1	Unidad	Evento	126,500	126,500
59.2		Cambio de vidrios de puerta trasera	1	Unidad	Evento	161,500	161,500
59.3		Cambio espejo retrovisor exterior izq.	1	Unidad	Evento	171,500	171,500
59.4		Cambio espejo retrovisor exterior der.	1	Unidad	Evento	171,500	171,500
59.5		Cambio espejo retrovisor interior	1	Unidad	Evento	116,500	116,500
59.6		Reparación de asientos delanteros y traseros	1	Unidad	Evento	171,500	171,500
59.7		Reparación de cerradura	1	Unidad	Evento	30,000	30,000
59.8		Cambio cerradura de puertas	1	Unidad	Evento	79,000	79,000
59.9		Cambio de vidrio de puerta delantero	1	Unidad	Evento	143,000	143,000
59.10		Mano de obra	1	Unidad	Evento	132,000	132,000
60	**78180101-009**	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico - KIA SPORTAGE:**					**3,034,500**
60.1		Cambio de engranaje de velocímetro	1	Unidad	Evento	42,000	42,000
60.2		Reparación alternador	1	Unidad	Evento	255,000	255,000
60.3		Reparación motor de arranque	1	Unidad	Evento	206,500	206,500
60.4		Reparación motor limpia parabrisas	1	Unidad	Evento	133,000	133,000
60.5		Cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados	1	Unidad	Evento	68,000	68,000
60.6		Cambio de bocina	1	Unidad	Evento	64,500	64,500
60.7		Reparación de bocina	1	Unidad	Evento	26,500	26,500
60.8		Reparación desempañador	1	Unidad	Evento	26,500	26,500
60.9		Cambio llave luz estacionamiento	1	Unidad	Evento	63,000	63,000
60.10		Cambio de focos	1	Unidad	Evento	80,000	80,000
60.11		Verificación y carga de batería	1	Unidad	Evento	6,000	6,000
60.12		Confeccionar llave de contacto	1	Unidad	Evento	50,500	50,500
60.13		Cambio bulbo de temperatura	1	Unidad	Evento	73,000	73,000
60.14		Cambio bulbo de aceite	1	Unidad	Evento	73,000	73,000
60.15		Bujías incandescente c/u	1	Unidad	Evento	43,000	43,000

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central: José A. Flores N° c Kubitshek
Tel y Fax 204 582 Asunción
Suc 1 Av Cacique Lambaré 207 c/
Av Fdo de la Mora Tel 551 784

Dra. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente del Consejo Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción - Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem / Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
60.16		Cambio reloj marcador de combustible	1	Unidad	Evento	52,000	52,000
60.17		Cambio regulador de voltaje	1	Unidad	Evento	198,000	198,000
60.18		Cambio faro delantero	1	Unidad	Evento	303,000	303,000
60.19		Cambio faro señalero	1	Unidad	Evento	143,000	143,000
60.20		Cambio faro trasero	1	Unidad	Evento	250,000	250,000
60.21		Cambio palanca comando señalero, luces	1	Unidad	Evento	71,500	71,500
60.22		Sensor de velocidad	1	Unidad	Evento	81,500	81,500
60.23		Cambio terminal de batería	1	Unidad	Evento	18,500	18,500
60.24		Colocar relay luz alta	1	Unidad	Evento	52,000	52,000
60.25		Placa de diodo	1	Unidad	Evento	74,000	74,000
60.26		Porta carbón	1	Unidad	Evento	41,000	41,000
60.27		Rotor de alternador	1	Unidad	Evento	75,000	75,000
60.28		Cambio de batería de 90 amper	1	Unidad	Evento	368,000	368,000
60.29		Mano de obra	1	Unidad	Evento	96,500	96,500
61	**78180101-005**	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague - KIA SPORTAGE:**					**1,566,500**
61.1		Caño flexible de embrague	1	Unidad	Evento	78,000	78,000
61.2		Fluido de embrague	1	Unidad	Evento	15,500	15,500
61.3		Cambio bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	216,500	216,500
61.4		Cambio juego reparación bomba central de embrague	1	Unidad	Evento	68,000	68,000
61.5		Cambio bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	171,500	171,500
61.6		Cambio juego reparación bomba auxiliar de embrague	1	Unidad	Evento	61,000	61,000
61.7		Cambio plato de presión	1	Unidad	Evento	405,000	405,000
61.8		Cambio disco de embrague	1	Unidad	Evento	233,000	233,000
61.9		Cambio cojinete empuje	1	Unidad	Evento	161,500	161,500
61.10		Rectificación corona volante	1	Unidad	Evento	26,500	26,500
61.11		Cambio ruleman piloto	1	Unidad	Evento	34,000	34,000
61.12		Horquilla de embrague	1	Unidad	Evento	46,000	46,000
61.13		Mano de obra	1	Unidad	Evento	50,000	50,000
62	**78180101-011**	**Servicio de mantenimiento y reparación de tren delantero - KIA SPORTAGE:**					**2,083,000**
62.1		Grasa para masa	1	Unidad	Evento	23,000	23,000
62.2		Cambio muñequín corto lado rueda	1	Unidad	Evento	201,500	201,500
62.3		Cambio de rotula inferior	1	Unidad	Evento	196,500	196,500
62.4		Cambio de rotula superior	1	Unidad	Evento	217,500	217,500

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central: José A. Flores N° c Kubitshek
Tel y Fax 204 582 Asunción
Suc 1 Av Cacique Lambaré 207 c/
Av Fdo de la Mora Tel 551 784

Dra. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente del Consejo
Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem/ Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
62.5		Cambio de homocinética	1	Unidad	Evento	241,500	241,500
62.6		Amortiguador delantero	1	Unidad	Evento	373,000	373,000
62.7		Cambio brazo central de dirección	1	Unidad	Evento	48,000	48,000
62.8		Cambio muñequín curvo interior	1	Unidad	Evento	180,000	180,000
62.9		Cambio buje parrilla superior	1	Unidad	Evento	111,500	111,500
62.10		Cambio buje parilla inferior	1	Unidad	Evento	119,000	119,000
62.11		Cambio ruleman de masa delantera	1	Unidad	Evento	96,500	96,500
62.12		Cambio de reten de masa delantera	1	Unidad	Evento	47,000	47,000
62.13		Cambio de rodillo punta eje	1	Unidad	Evento	23,000	23,000
62.14		Cambio de guardapolvo de homocinética	1	Unidad	Evento	52,000	52,000
62.15		Cambio de seguro palier punta eje	1	Unidad	Evento	19,500	19,500
62.16		Buje tensor	1	Unidad	Evento	26,000	26,000
62.17		Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	19,500	19,500
62.18		Mano de obra	1	Unidad	Evento	88,000	88,000
63	**78180101-012**	**Servicio de mantenimiento y reparación de tren trasero - KIA SPORTAGE:**					**913,000**
63.1		Grasa para masa	1	Unidad	Evento	23,000	23,000
63.2		Cambio de ruleman palier trasero	1	Unidad	Evento	105,000	105,000
63.3		Cambio de tuerca con seguro punta eje	1	Unidad	Evento	30,500	30,500
63.4		Cambio de reten palier trasero	1	Unidad	Evento	23,500	23,500
63.5		Cambio barra de torsión de suspensión	1	Unidad	Evento	108,000	108,000
63.6		Grillete elástico	1	Unidad	Evento	41,000	41,000
63.7		Cambio amortiguador trasero	1	Unidad	Evento	376,500	376,500
63.8		Cambio prisionero y tuerca de rueda	1	Unidad	Evento	18,000	18,000
63.9		Buje elástico	1	Unidad	Evento	19,500	19,500
63.10		Elástico c/u	1	Unidad	Evento	45,000	45,000
63.11		Centro elástico	1	Unidad	Evento	50,000	50,000
63.12		Mano de obra	1	Unidad	Evento	73,000	73,000
64	**78180101-013**	**Servicio de mantenimiento y reparación de bomba inyector - KIA SPORTAGE:**					**1,358,500**
64.1		Cambio de picos inyectores	1	Unidad	Evento	202,000	202,000
64.2		Cabezal de bomba inyectora	1	Unidad	Evento	126,500	126,500
64.3		Bomba de presión interna	1	Unidad	Evento	50,000	50,000
64.4		Juego de junta bomba inyectora	1	Unidad	Evento	68,000	68,000
64.5		Porta filtro de combustible	1	Unidad	Evento	74,000	74,000

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central: José A. Flores Nº c Kubitshek
Tel y Fax 204 582 Asunción
Suc 1 Av Cacique Lambaré 207 c/
Av Fdo de la Mora Tel 551 784

Dra. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente del Consejo
Directora ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson Nº 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595-21-3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem/ Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
64.6		Limpieza y reparación de bomba inyectora	1	Unidad	Evento	591,500	591,500
64.7		Limpieza y calibración de picos inyectores	1	Unidad	Evento	135,000	135,000
64.8		Cambio de cañerías	1	Unidad	Evento	61,500	61,500
64.9		Mano de obra	1	Unidad	Evento	50,000	50,000
65	78180101-010	**Reparación y mantenimiento del sistema de turbo - KIA SPORTAGE:**					1,232,500
65.1		Turbo	1	Unidad	Evento	450,000	450,000
65.2		Sensor vacío de turbo	1	Unidad	Evento	86,500	86,500
65.3		Mantenimiento de sistema de turbo	1	Unidad	Evento	271,500	271,500
65.4		Reparación de sistema de turbo	1	Unidad	Evento	326,500	326,500
65.5		Mano de obra	1	Unidad	Evento	98,000	98,000
66	78180101-015	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de refrigeración del motor - KIA SPORTAGE:**					1,383,500
66.1		Limpieza y reparación de radiador	1	Unidad	Evento	206,500	206,500
66.2		Cambio de tapa de radiador	1	Unidad	Evento	23,000	23,000
66.3		Cambio de mangueras	1	Unidad	Evento	54,000	54,000
66.4		Cambio de abrazaderas	1	Unidad	Evento	20,000	20,000
66.5		Cambio de radiador de agua	1	Unidad	Evento	361,500	361,500
66.6		Cambio de bomba de agua	1	Unidad	Evento	198,000	198,000
66.7		Cambio de ventilador radiador	1	Unidad	Evento	176,500	176,500
66.8		Cambio de termostato	1	Unidad	Evento	108,000	108,000
66.9		Carga de agua refrigerante para radiador	1	Unidad	Evento	17,000	17,000
66.10		Embrague de ventilador	1	Unidad	Evento	169,000	169,000
66.11		Mano de obra	1	Unidad	Evento	50,000	50,000
67	78180101-014	**Servicio de mantenimiento y reparación de motor - KIA SPORTAGE:**					3,142,500
67.1		Cambio de aceite para motor	1	Litros	Evento	33,000	33,000
67.2		Cambio de filtro de aceite	1	Unidad	Evento	98,000	98,000
67.3		Cambio de filtro de aire	1	Unidad	Evento	151,500	151,500
67.4		Cambio de filtro de combustible	1	Unidad	Evento	121,500	121,500
67.5		Correa dentada	1	Unidad	Evento	286,500	286,500
67.6		Correa de alternador	1	Unidad	Evento	80,000	80,000
67.7		Cambio de soporte motor	1	Unidad	Evento	233,000	233,000
67.8		Cambio de reten frente motor	1	Unidad	Evento	58,000	58,000
67.9		Cambio de juego de juntas	1	Unidad	Evento	181,500	181,500

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central José A. Flores N° c Kubitshek
Tel y Fax 204 582 Asunción
Suc 1 Av Cacique Lambaré 207 c/
Av Fdo de la Mora Tel 551 784

Dra. Dina Mellado de Sarubbi
Presidente del Consejo Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

"Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - plurianual - CD N° 07/2021 - ID N° 398.909"						Auto-Repuestos DIOVER S.A.	
Ítem/ Subitem	Código Catálogo	Descripción de los servicios	Cant.	Unidad de medida	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
67.10		Cambio de polea de tensor	1	Unidad	Evento	78,000	78,000
67.11		Cambio de ruleman de tensor	1	Unidad	Evento	101,500	101,500
67.12		Cambio de reten bancada	1	Unidad	Evento	51,500	51,500
67.13		Junta tapa balancín	1	Unidad	Evento	67,000	67,000
67.14		Cambio de casquillo de bancada	1	Unidad	Evento	74,000	74,000
67.15		Cambio de casquillo de biela	1	Unidad	Evento	74,000	74,000
67.16		Cambio de brazo de biela	1	Unidad	Evento	54,000	54,000
67.17		Cambio de válvulas de escape y admisión	1	Unidad	Evento	82,500	82,500
67.18		Cambio bomba de aceite	1	Unidad	Evento	400,000	400,000
67.19		Junta tapa motor	1	Unidad	Evento	160,000	160,000
67.20		Reparación de tapa motor	1	Unidad	Evento	106,500	106,500
67.21		Cambio de buje de biela	1	Unidad	Evento	58,000	58,000
67.22		Reparación frente motor	1	Unidad	Evento	67,000	67,000
67.23		Engranaje frente motor c/u	1	Unidad	Evento	34,000	34,000
67.24		Mano de obra	1	Unidad	Evento	491,500	491,500
68	**78180101-016**	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de aire acondicionado - KIA SPORTAGE:**					3,152,000
68.1		Aceite de compresor	1	Unidad	Evento	36,000	36,000
68.2		Cambio de bobina	1	Unidad	Evento	115,000	115,000
68.3		Cambio de compresor	1	Unidad	Evento	743,000	743,000
68.4		Reparación de compresor	1	Unidad	Evento	346,500	346,500
68.5		Cambio de evaporador	1	Unidad	Evento	199,000	199,000
68.6		Cambio de filtro	1	Unidad	Evento	71,500	71,500
68.7		Cambio de caños	1	Unidad	Evento	64,000	64,000
68.8		Carga de gas para acondicionador de aire	1	Unidad	Evento	178,000	178,000
68.9		Cambio de condensador	1	Unidad	Evento	169,000	169,000
68.10		Cambio de correa	1	Unidad	Evento	75,000	75,000
68.11		Instalación eléctrica	1	Unidad	Evento	180,000	180,000
68.12		Juego de junta y reten	1	Unidad	Evento	67,000	67,000
68.13		Ruleman tensor de correa	1	Unidad	Evento	59,500	59,500
68.14		Termostato	1	Unidad	Evento	126,500	126,500
68.15		Válvula de expansión de aire	1	Unidad	Evento	148,000	148,000
68.16		Reparación de condensador	1	Unidad	Evento	82,500	82,500
68.17		Mano de obra	1	Unidad	Evento	491,500	491,500

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central: José A. Flores N° c Kubitschek
Tel. y Fax 204 582 Asunción
Suc. 1 Av. Cacique Lambaré 207 c/
Av. Fdo. de la Mora Tel. 551 784

Dra. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente del Consejo
Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson N° 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

***Monto mínimo:**	**Gs. 50.000.000.**
***Monto máximo:**	**Gs. 100.000.000.**

El **monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de guaraníes cincuenta millones** y el **monto máximo es de guaraníes cien millones.**

El **PROVEEDOR** se compromete a proveer los servicios a la **AGENCIA** y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

La **AGENCIA** se compromete a pagar al **PROVEEDOR** como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO:

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la suscripción hasta el 31 de diciembre de 2022.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES:

La entrega de prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios
1	**Tipo:** MINIBUS. **Marca:** HYUNDAI. **Modelo:** H1. **Año:** 2018.	1	Unidad	Los servicios serán realizados en el taller del oferente adjudicado.	3 (tres) días corridos contados a partir de la recepción del vehículo y la Orden de Servicio por parte del proveedor, debidamente autorizada por la ANEAES. En casos excepcionales, en los cuales el servicio requiera un plazo mayor, el Proveedor podrá solicitar una prórroga por escrito, la cual no podrá exceder de 5 (cinco) días corridos para para las reparaciones.
2	**Tipo:** MINIBUS. **Marca:** HYUNDAI. **Modelo:** H1. **Año:** 2018.				
3	**Tipo:** Camioneta. **Marca:** KIA. **Modelo:** SPORTAGE. **Año:** 2018.				
4	**Tipo:** SEDAN. **Marca:** KIA. **Modelo:** RIO. **Año:** 2018.				

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central: José A. Flores Nº c Kubitschek
Tel y Fax 204 582 Asuncion
Suc 1 Av Cacique Lambaré 207 c/
Av Fdo de la Mora Tel 551 784

Dra. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente del Consejo
Directora ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson Nº 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Unidad de medida de los servicios	Lugar donde los servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios
5	**Tipo:** CAMIONETA. **Marca:** NISSAN. **Modelo:** FRONTIER DC 4X4. **Año:** 2016.				
6	**Tipo:** SEDAN. **Marca:** NISSAN. **Modelo:** TIIDA. **Año:** 2015.				
7	**Tipo:** MINIBUS. **Marca:** HYUNDAI. **Modelo:** H1. **Año:** 2015.				

Así mismo, el documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será: Orden de servicio y acta de recepción.

Frecuencia: según necesidad.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Orden de Servicio.	Orden de Servicio.	3 (tres) días corridos contados a partir de la recepción del vehículo y la Orden de Servicio por parte del proveedor, debidamente autorizada por la ANEAES. En casos excepcionales, en los cuales el servicio requiera un plazo mayor, el Proveedor podrá solicitar una prórroga por escrito, la cual no podrá exceder de 5 (cinco) días corridos para para las reparaciones.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central José A. Flores Nº c Kubitschek
Tel y Fax 204 582 Asuncion
Suc 1 Av Cacique Lambare 207 c/
Av Fdo de la Mora Tel 551 784

Dra. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente del Consejo
Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson Nº 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

La administración del contrato estará a cargo del Jefe del Departamento de Servicios Generales en coordinación con la Dirección Administrativa de la ANEAES.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA:

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS:

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 *"De Contrataciones Públicas"*, caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 *"De Contrataciones Públicas"*, modificado por la Ley Nº 6716/2021.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TERMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO:

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03, y en la Carta de Invitación.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en la Carta de Invitación.

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central: José A. Flores Nº c Kubitshek
Tel. y Fax 204 582 Asunción
Suc. 1 Av. Cacique Lambaré 207 c/
Av. Fdo. de la Mora Tel. 551 784

Dra. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente del Consejo
Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson Nº 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN:

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, República del Paraguay a los doce días del mes de agosto del año dos mil veintiuno.

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central: José A. Flores Nº c Kubitschek
Tel. y Fax 204 582 Asuncion
Suc. 1 Av. Cacique Lambaré 207 c/
Av. Fdo. de la Mora Tel. 551 7aa

Sra. ETELVINA BENITA ROTELA DE VERA
Cédula de Identidad Civil Nº 425.674
Auto – Repuestos DIOVER S.A.

Dra. DINA MATIAUDA SARUBBI
Cédula de Identidad Civil Nº 445.551
ANEAES

William Richardson Nº 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

Especificaciones Técnicas

1.1. SERVICIO A REALIZAR

1.1.1 MANTENIMIENTO

El servicio de mantenimiento consiste en realizar un relevamiento general de una parte o de la totalidad de las partes componentes del vehículo, con el objeto de observar, registrar el estado y la condición operativa de los mismos.

Los trabajos incluyen verificación y ejecución de ajustes y regulaciones necesarias en los sistemas de frenos, de dirección, etc.; verificación y recarga de todos los fluidos, verificación y cambio de piezas por desgastes como correas, pastillas y fibras de freno, rulemanes, cuando sea necesario; verificación y engrase de ejes y mazas cuando sea necesario; verificación del sistema de climatización y recarga de gas cuando sea necesario.

1.1.2. REPARACIONES

Este servicio comprende la reparación o cambio de partes de un vehículo. Incluye trabajos de reparación de frenos, suspensión delantera, sistema de arranque, partes eléctricas en general, motor, diferencial, dirección, sistema de refrigeración y A.A., sistema de air bag, transmisión, embrague, suspensión trasera, reparaciones de interior, sistema de 4x4, reparaciones menores.

1.2. MANO DE OBRA.

Los trabajos a ser contratados incluyen la provisión de la mano de obra necesaria, general y especializada, en cantidad suficiente, con experiencia y conocimiento de los tipos y marcas del vehículo de la institución.

El Proveedor será responsable de la provisión de los equipos de protección individual necesarios para sus empleados y deberá cumplir con las disposiciones legales vigentes, responsabilizándose por el pago de los sueldos y beneficios de sus empleados.

1.3. MATERIALES, INSUMOS Y REPUESTOS

Los materiales, insumos, repuestos o cualquier otro componente a ser utilizados deberán reunir las condiciones técnicas especificadas por los fabricantes de los vehículos. La contratante podrá exigir la sustitución total o parcial de aquello que no cumplan con los requisitos, sin costo alguno para la misma.

Los repuestos a ser utilizados deberán ser originales de la marca de los fabricantes de los vehículos, sin uso. De no existir en plaza los repuestos originales de la marca el contratista deberá informar a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y someter a su aprobación los repuestos paralelos y homologados a ser utilizados.

En ningún caso se realizará reemplazo de piezas que se encuentran funcionando correctamente, y si por su naturaleza se debiera reemplazar en su totalidad deberá con previa autorización del Departamento de Servicios Generales de la ANEAES.

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central José A. Flores Nº c Kubitschek
Tel y Fax 204 582 Asuncion
Suc 1 Av Cacique Lambaré 207 c/
Av Fdo de la Mora Tel 551 784

Dra. Dina Matiauda Sarubbi
Presidente del Consejo
Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson Nº 546 entre Incas y Aztecas
Asunción - Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

1.4. GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIENTO Y RESPONSABILIDAD POR DAÑO

Los servicios proveídos tendrán una garantía de buen funcionamiento de 120 (ciento veinte) días contados a partir de la fecha de recepción de los vehículos por parte de la ANEAES.
Durante ese lapso, correrán a su cargo y por cuenta del Proveedor, las sustituciones, reparaciones y/o modificaciones que correspondan, cuando se observasen fallas, provenientes de la utilización de repuestos, materiales, realización de trabajos defectuosos, o por la acción / inacción de algún trabajo.

Serán de entera responsabilidad del Contratista todos los daños causados a los vehículos de la Convocante, provenientes de hechos u omisiones voluntarias o involuntarias, negligencia o inexperiencia de sus empleados, sin cargo alguno para la Convocante.

1.5. PROCEDIMENTOS A SER UTILIZADOS LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES.

La ANEAES, a través del Departamento de Servicios Generales en coordinación con la Dirección Administrativa enviará los vehículos afectados a este llamado, al taller que resultare adjudicado; acompañado de una orden de inspección donde se detalla las posibles falencias mecánicas del vehículo en cuestión.

Luego de una verificación, el oferente enviará a la ANEAES un presupuesto detallando de los trabajos a realizarse con los repuestos, accesorios y mano de obra, cuyos costos deberán estar de acuerdo con la oferta presentada para este llamado.

Posteriormente la ANEAES emitirá una Orden de Servicio, que implicará tácitamente la aceptación del presupuesto presentado, con todas las características esenciales del vehículo y el responsable del mismo, esta Orden de Servicio posteriormente deberá coincidir fielmente con la factura que el Oferente emitirá en su momento por cada trabajo realizado.

El prestador del servicio deberá respetar los términos y condiciones del Contrato, utilizando repuestos y accesorios nuevos, originales de la marca del vehículo y apropiados al modelo de vehículo, sumando mano de obra calificada de acuerdo a la envergadura del trabajo.

El prestador del servicio adjudicado se halla en la responsabilidad por el traslado de los vehículos hasta los lugares de reparación o mantenimiento, conforme a lo cual deberá contar con servicios de asistencia de grúa propia o tercerizada para los vehículos de la ANEAES en todo el territorio nacional.

Cada vehículo deberá ser entregado a la Contratante previo lavado y aspirado del mismo sin costo alguno, y con las piezas que fueran reemplazadas, según corresponda. Asimismo, debe acompañar la nota de remisión, y el Informe Técnico en el que se detallarán los trabajos ejecutados en forma clara y precisa.

Los Servicios de Grúa o Remolque: cuando fuere necesario el Proveedor deberá proporcionar el servicio de grúa o remolque, para todos los vehículos de la ANEAES, ajustándose a las

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central José A. Flores N° c Kubitshek
Tel y Fax 204 582 Asuncion
Suc 1 Av Cacique Lambare 207 c/
Av Edo de la Mora Tel 551 784

Dra. Dina Mariauda Sarubbi
Presidente del Consejo
Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson Nº 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

instrucciones siguientes:

- La empresa adjudicada suministrará el servicio de acuerdo a la solicitud de la Convocante
- El adjudicado correrá con el costo del servicio de grúa o remolque, para el traslado de los vehículos, desde el lugar donde la convocante lo requiera, hasta el local del taller.
- El servicio de grúa o remolque podrá ser solicitada por la ANEAES a cualquier hora del día si fuere necesario, y para el efecto se proveerá de un número telefónico que deberá estar disponible las 24 horas del día.
- Utilizar el vehículo únicamente para realizar recorridos de prueba en las zonas aledañas al establecimiento.

DEFINICIONES DE LOS TERMINOS MECÁNICOS

Los conceptos aquí definidos están orientados a interpretar los términos y las acciones que normalmente deben ser tomadas para llevar a cabo los servicios necesarios para el mantenimiento y reparaciones de los vehículos de la AGENCIA, de manera a reponerlos de la mejor manera al servicio, en el menor tiempo posible.

CAMBIO: incluye todos los servicios de desmontaje y montaje, ajustes, cargas, instalaciones y lubricaciones, necesarias para el correcto funcionamiento del vehículo.

REPARACIONES: incluye todos los servicios de desmontaje, montaje, ajustes, reparaciones, carga, recarga, corrección, instalaciones necesarias para el buen funcionamiento del vehículo.

DESMONTAR: se refiere exclusivamente a la acción de separar un conjunto del vehículo para facilitar el desarmado y su reparación o mantenimiento.

AJUSTAR: refiere a las acciones que tengan como resultado la fijación de una pieza, parte o conjunto para evitar desprendimiento, movimiento o avería por razonamiento y/o vibración. También incluye las acciones que tienden a corregir tolerancia de holguras para mantenerlas dentro de las medidas especificadas por el fabricante o su funcionamiento correcto.

CARGAR / RECARGAR: se orienta a la acción necesaria para normalizar la falta de algún fluido, líquido gaseoso, lubricante, carga eléctrica, mecánica o partes de un conjunto.

LUBRICAR: se refiere a la acción de proporcionar, a las superficies con movimientos relativos, del lubricante apropiado según su función, a una aparte, pieza, conjunto o recipiente correspondiente del lubricante de un aire de manera a evitar la fricción entre partes para facilitar los desplazamientos y protegerlos en todos los aspectos, conforme a la función de cada tipo de lubricante.

REPARAR: acción orientada a recuperar una pieza, conjunto o parte de un bien o vehículo montado en el recomponiendo o cambiando las partes gastadas, dañadas o faltantes de manera a que la misma vuelva funcionar correctamente.

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central José A. Flores Nº c Kubitshek
Tel y Fax 204 582 Asunción
Suc 1 Av Cacique Lambaré 207 c/
Av Fdo de la Mora Tel 551 784

Dra. Dina Mariauda Sarubbi
Presidente del Consejo
Directivo ANEAES
Ordenador de Gastos

William Richardson Nº 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py

MANTENIMIENTO: se refiere a todas las acciones que ayuden a prolongar la vida útil de una pieza o conjunto del bien efectuando la limpieza, lubricación o ajustes necesarios.

CORREGIR: se refiere a cualquier acción efectuada para normalizar y volver a los paramentaros normales del funcionamiento, aspecto, las medidas, los ajustes, el centrado, la alineación o cualquier otra acción que se ajuste para reparar o garantizar el buen funcionamiento del vehículo.

LIMPIAR: se refiere a las acciones necesarias para retirar la suciedad o impurezas adheridas a cualquier conjunto, parte, pieza o al bien a los efectos de no inferir a su normal funcionamiento y darle un aspecto mecánicamente aceptable o agradarle al tacto y a la vista.

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central José A. Flores Nº c Kubitshek
Tel y Fax 204 582 Asunción
Suc 1 Av Cacique Lambaré 207 c/
Cnel. de la Mora Tel 551 784

Sra. ETELVINA BENITA ROTELA DE VERA
Cédula de Identidad Civil Nº 425.674
Auto – Repuestos DIOVER S.A.

Dra. DINA MATIAUDA SARUBBI
Cédula de Identidad Civil Nº 445.551
ANEAES

William Richardson Nº 546 entre Incas y Aztecas
Asunción – Paraguay
Telefax: +595 21 3286081 / 3286079
E-mail: uoc@aneaes.gov.py