Poder Judicial

Ministerio de la Defensa Pública

# CONTRATO N° 33/17

Entre el Ministerio de la Defensa Publica, domiciliada en Artigas N° 2136 casi San Estanislao, Asunción - República del Paraguay, representada para este acto por la **Profesora Abogada Selva Morel de Acevedo**, Defensora General Interina, con Cédula de Identidad **N° 386.218**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma **TALLER INTEGRAL S.A.** con RUC Nº **80053036-5**, domiciliada en la **San Francisco 1374 esq. San Cosme**, representada para este acto por el **Sr Francisco Riveros Speratti**, con C.I. Nº **509.539** denominada en adelante la **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES", acuerdan en celebrar el presente **CONTRATO** referente al Llamado a Licitación por Concurso de Ofertas. Nº 01/2017 para la "Mantenimiento y Reparación de Vehículo Kia" ID Nº 323.721 el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO.

Este contrato tendrá por objeto el Mantenimiento y Reparación de los Vehículos de la Marca Kia propiedad del Ministerio de la Defensa Publica.

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) La oferta del Proveedor;
e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Abg. Selva Morel de Acevedo
Defensora General Interina
Ministerio de la Defensa Pública

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID **N° 323.721**

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 01/17, convocado por el Ministerio de la Defensa Pública. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 525/17 del 19 de abril de 2017.

## 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

**Lote Nº 1**

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cant. | Precio Unitario ( IVA incluido) | Precio Ofertado Total (IVA incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78180101-014 | juego de junta | Unid. | 1 | 881.800 | 881.800 |
| 2 | 78180101-014 | block de motor | Unid. | 1 | *9.982.331* | 9.982.331 |
| 3 | 78180101-014 | carcaza con filtro | Unid. | 1 | 456.800 | 456.800 |
| 4 | 78180101-014 | radiador de aceite | Unid. | 1 | 400.300 | 400.300 |
| 5 | 78180101-014 | pre carter motor | Unid. | 1 | 1.095.700 | 1.095.700 |
| 6 | 78180101-014 | varilla medidor de aceite | Unid. | 1 | 56.100 | 56.100 |
| 7 | 78180101-014 | carter motor | Unid. | 1 | 244.600 | 244.600 |
| 8 | 78180101-014 | reten de bancada c/carcaza | Unid. | 1 | 758.500 | 758.500 |
| 9 | 78180101-014 | sensor de posición | Unid. | 1 | 250.900 | 250.900 |
| 10 | 78180101-014 | reten de aceite | Unid. | 1 | 23.100 | 23.100 |
| 11 | 78180101-014 | soporte de motor | Unid. | 1 | 924.000 | 924.000 |
| 12 | 78180101-014 | soporte de caja delantera | Unid. | 1 | 414.500 | 414.500 |
| 13 | 78180101-014 | soporte de caja | Unid. | 1 | 882.400 | 882.400 |
| 14 | 78180101-014 | tapa cilindro SL-XM | Unid. | 1 | 11.208.600 | 11.208.600 |
| 15 | 78180101-014 | junta tapa cilindro | Unid. | 1 | 92.500 | 92.500 |
| 16 | 78180101-014 | bulón de tapa cilindro | Unid. | 1 | 301.600 | 301.600 |
| 17 | 78180101-014 | tapa balancín | Unid. | 1 | 1.129.500 | 1.129.500 |
| 18 | 78180101-014 | tapa carga aceite | Unid. | 1 | 26.700 | 26.700 |
| 19 | 78180101-014 | sensor de posición | Unid. | 1 | 285.800 | 285.800 |
| 20 | 78180101-014 | junta tapa balancín | Unid. | 1 | 94.700 | 94.700 |

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80052036-5
021 211.260
San Cosme 722

Abg. Selva Morel de Acevedo
Defensora General Interina
Ministerio de la Defensa Pública

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 78180101-014 | junta tapa balancín | Unid. | 1 | 56.100 | 56.100 |
| 22 | 78180101-014 | juego de aro | Unid. | 1 | 816.000 | 816.000 |
| 23 | 78180101-014 | pistón std | Unid. | 1 | 2.017.400 | 2.017.400 |
| 24 | 78180101-014 | casquillo de biela std (xm) | Unid. | 1 | 309.500 | 309.500 |
| 25 | 78180101-014 | casq de bancada std (xm) | Unid. | 1 | 412.500 | 412.500 |
| 26 | 78180101-014 | calce lateral std (sl) (xm) | Unid. | 1 | 33.900 | 33.900 |
| 27 | 78180101-014 | polea cigüeñal | Unid. | 1 | 1.688.500 | 1.688.500 |
| 28 | 78180101-014 | bulón de cigüeñal | Unid. | 1 | 30.700 | 30.700 |
| 29 | 78180101-014 | eje cigüeñal sorento 2.2 | Unid. | 1 | 5.387.800 | 5.387.800 |
| 30 | 78180101-014 | engranaje de cigüeñal | Unid. | 1 | 834.000 | 834.000 |
| 31 | 78180101-014 | buje de biela | Unid. | 1 | 232.400 | 232.400 |
| 32 | 78180101-014 | carcaza de balanceador y/o bomba de aceite | Unid. | 1 | 4.563.700 | 4.563.700 |
| 33 | 78180101-014 | engranaje de balanceador | Unid. | 1 | 328.700 | 328.700 |
| 34 | 78180101-014 | engranaje de árbol de leva | Unid. | 1 | 200.800 | 200.800 |
| 35 | 78180101-014 | árbol de leva | Unid. | 1 | 1.501.200 | 1.501.200 |
| 36 | 78180101-014 | árbol de leva | Unid. | 1 | 1.689.000 | 1.689.000 |
| 37 | 78180101-014 | martillito de balancín | Unid. | 1 | 1.782.800 | 1.782.800 |
| 38 | 78180101-014 | reten de válvula | Unid. | 1 | 195.100 | 195.100 |
| 39 | 78180101-014 | cadena de distribución motor | Unid. | 1 | 313.300 | 313.300 |
| 40 | 78180101-014 | guía de cadenita | Unid. | 1 | 42.300 | 42.300 |
| 41 | 78180101-014 | tensor de cadena | Unid. | 1 | 41.400 | 41.400 |
| 42 | 78180101-014 | tensor de cadena | Unid. | 1 | 232.900 | 232.900 |
| 43 | 78180101-014 | engranaje frente motor | Unid. | 1 | 344.400 | 344.400 |
| 44 | 78180101-014 | guía de cadena | Unid. | 1 | 31.800 | 31.800 |
| 45 | 78180101-014 | cadena de motor | Unid. | 1 | 343.000 | 343.000 |
| 46 | 78180101-014 | guía tensor de cadena | Unid. | 1 | 32.300 | 32.300 |
| 47 | 78180101-014 | engranaje de cigüeñal | Unid. | 1 | 185.100 | 185.100 |
| 48 | 78180101-014 | válvula de admisión | Unid. | 1 | 348.300 | 348.300 |
| 49 | 78180101-014 | válvula de escape | Unid. | 1 | 726.100 | 726.100 |
| 50 | 78180101-014 | correa única | Unid. | 1 | 383.300 | 383.300 |
| 51 | 78180101-014 | bomba de agua sorento 2.2 | Unid. | 1 | 691.500 | 691.500 |
| 52 | 78180101-014 | polea tensor de correa | Unid. | 1 | 136.000 | 136.000 |
| 53 | 78180101-014 | polea de correa | Unid. | 1 | 134.000 | 134.000 |
| 54 | 78180101-014 | tensor dinámico | Unid. | 1 | 392.100 | 392.100 |
| 55 | 78180101-014 | reservorio de agua radiador | Unid. | 1 | 65.600 | 65.600 |
| 56 | 78180101-014 | radiador de agua 2.2 tci a/t | Unid. | 1 | 2.205.900 | 2.205.900 |
| 57 | 78180101-014 | condensador de a/a | Unid. | 1 | 1.980.300 | 1.980.300 |
| 58 | 78180101-014 | guía de aire | Unid. | 1 | 59.200 | 59.200 |
| 59 | 78180101-014 | manguera de radiador | Unid. | 1 | 118.500 | 118.500 |
| 60 | 78180101-014 | soporte guía de radiador superior | Unid. | 1 | 107.000 | 107.000 |
| 61 | 78180101-014 | soporte guía de radiador superior | Unid. | 1 | 121.700 | 121.700 |
| 62 | 78180101-014 | manguera de radiador | Unid. | 1 | 131.600 | 131.600 |
| 63 | 78180101-014 | manguera de agua | Unid. | 1 | 205.500 | 205.500 |
| 64 | 78180101-014 | electro ventilador de radiador | Unid. | 1 | 1.669.700 | 1.669.700 |
| 65 | 78180101-014 | tapa de reservorio | Unid. | 1 | 18.500 | 18.500 |

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Abg. Selva Morel de Acevedo
Defensora General Interina
Ministerio de la Defensa Pública

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 78180101-014 | manguera de reservorio | Unid. | 1 | 111.600 | 111.600 |
| 67 | 78180101-014 | manguera de aceite | Unid. | 1 | 86.400 | 86.400 |
| 68 | 78180101-014 | caño de tapa | Unid. | 1 | 126.600 | 126.600 |
| 69 | 78180101-014 | manguera de aceite de retorno | Unid. | 1 | 81.200 | 81.200 |
| 70 | 78180101-014 | tubo de aceite | Unid. | 1 | 253.300 | 253.300 |
| 71 | 78180101-014 | depurador de aire | Unid. | 1 | 368.200 | 368.200 |
| 72 | 78180101-014 | manguera depurador | Unid. | 1 | 324.700 | 324.700 |
| 73 | 78180101-014 | sensor flujo metro | Unid. | 1 | 1.054.800 | 1.054.800 |
| 74 | 78180101-014 | ducto de aire | Unid. | 1 | 184.200 | 184.200 |
| 75 | 78180101-014 | tapa ducto de aire | Unid. | 1 | 50.400 | 50.400 |
| 76 | 78180101-014 | radiador de intercooler | Unid. | 1 | 1.692.200 | 1.692.200 |
| 77 | 78180101-014 | goma soporte inferior de radiador | Unid. | 1 | 18.100 | 18.100 |
| 78 | 78180101-014 | caño de admisión intercooler | Unid. | 1 | 525.100 | 525.100 |
| 79 | 78180101-014 | manguera intercooler (B) | Unid. | 1 | 699.500 | 699.500 |
| 80 | 78180101-014 | manguera a | Unid. | 1 | 456.300 | 456.300 |
| 81 | 78180101-014 | manguera intercooler D | Unid. | 1 | 425.900 | 425.900 |
| 82 | 78180101-014 | conector intercooler | Unid. | 1 | 214.600 | 214.600 |
| 83 | 78180101-014 | manguera de intercooler | Unid. | 1 | 504.100 | 504.100 |
| 84 | 78180101-014 | múltiple de admisión | Unid. | 1 | 2.458.200 | 2.458.200 |
| 85 | 78180101-014 | carcaza completa porta termostato | Unid. | 1 | 1.731.500 | 1.731.500 |
| 86 | 78180101-014 | termostato | Unid. | 1 | 116.200 | 116.200 |
| 87 | 78180101-014 | tapa-termostato | Unid. | 1 | 71.300 | 71.300 |
| 88 | 78180101-014 | manguera de agua exterior | Unid. | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 89 | 78180101-014 | válvula egr | Unid. | 1 | 1.896.100 | 1.896.100 |
| 90 | 78180101-014 | cobertor de motor | Unid. | 1 | 771.200 | 771.200 |
| 91 | 78180101-014 | flexible de escape | Unid. | 1 | 1.232.400 | 1.232.400 |
| 92 | 78180101-014 | junta base de caño de escape | Unid. | 1 | 25.300 | 25.300 |
| 93 | 78180101-014 | bomba de vacío | Unid. | 1 | 1.320.600 | 1.320.600 |
| 94 | 78180101-014 | modulo motor ecu | Unid. | 1 | 6.995.100 | 6.995.100 |
| 95 | 78180101-014 | cubre carter | Unid. | 1 | 1.043.700 | 1.043.700 |
| 96 | 78180101-014 | cubre lateral motor LH | Unid. | 1 | 158.700 | 158.700 |
| 97 | 78180101-014 | cubre lateral motor RH | Unid. | 1 | 165.400 | 165.400 |
| 98 | 78180101-014 | pinche sujetador | Unid. | 1 | 210.700 | 210.700 |
| 99 | 78180101-014 | tapa tanque de combustible | Unid. | 1 | 74.300 | 74.300 |
| 100 | 78180101-014 | tanque de combustible | Unid. | 1 | 2.271.300 | 2.271.300 |
| 101 | 78180101-014 | bomba de combustible diésel | Unid. | 1 | 1.359.400 | 1.359.400 |
| 102 | 78180101-014 | flotador de tanque | Unid. | 1 | 247.000 | 247.000 |
| 103 | 78180101-014 | block de conector de manguera | Unid. | 1 | 621.700 | 621.700 |
| 104 | 78180101-014 | conducto de inyección nro 1 | Unid. | 1 | 255.700 | 255.700 |
| 105 | 78180101-014 | conducto de inyección nro 2 | Unid. | 1 | 255.700 | 255.700 |
| 106 | 78180101-014 | manguera de retorno | Unid. | 1 | 545.700 | 545.700 |

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211 260
San Lorenzo

Abg. Selva Morel de Acevedo
Defensora General Interina
Ministerio de la Defensa Pública

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 78180101-014 | pico inyector | Unid. | 1 | 20.489.400 | 20.489.400 |
| 108 | 78180101-014 | bomba de alta de combustible | Unid. | 1 | 9.767.600 | 9.767.600 |
| 109 | 78180101-014 | bulón sujetador de inyector | Unid. | 1 | 61.600 | 61.600 |
| 110 | 78180101-014 | sujetador de inyector | Unid. | 1 | 403.200 | 403.200 |
| 111 | 78180101-014 | modulo pedal de aceleración | Unid. | 1 | 509.800 | 509.800 |
| 112 | 78180101-014 | bulbo de freno | Unid. | 1 | 74.200 | 74.200 |
| 113 | 78180101-014 | batería rocket (-) | Unid. | 1 | 806.800 | 806.800 |
| 114 | 78180101-014 | motor de arranque | Unid. | 1 | 2.052.400 | 2.052.400 |
| 115 | 78180101-014 | bendix de arranque | Unid. | 1 | 351.600 | 351.600 |
| 116 | 78180101-014 | automático de arranque | Unid. | 1 | 290.100 | 290.100 |
| 117 | 78180101-014 | porta carbón de arranque | Unid. | 1 | 208.700 | 208.700 |
| 118 | 78180101-014 | bujía incandescente | Unid. | 1 | 1.442.100 | 1.442.100 |
| 119 | 78180101-014 | relay de bujía | Unid. | 1 | 906.200 | 906.200 |
| 120 | 78180101-014 | alternador | Unid. | 1 | 2.316.000 | 2.316.000 |
| 121 | 78180101-014 | polea alternador | Unid. | 1 | 602.400 | 602.400 |
| 122 | 78180101-014 | regulador de voltaje | Unid. | 1 | 663.200 | 663.200 |
| 123 | 78180101-014 | rectificador de corriente | Unid. | 1 | 385.000 | 385.000 |
| 124 | 78180101-014 | turbo cargador sorento 2.2 | Unid. | 1 | 10.225.000 | 10.225.000 |
| 125 | 78180101-014 | reparación de radiador por hora | Unid. | 1 | 169.600 | 169.600 |
| 126 | 78180101-014 | mano de obra por hora parte motor | Unid. | 1 | 169.600 | 169.600 |
| 127 | 78180101-014 | filtro de aire | Unid. | 1 | 70.500 | 70.500 |
| 128 | 78180101-014 | filtro de aceite | Unid. | 1 | 95.100 | 95.100 |
| 129 | 78180101-014 | filtro de combustible | Unid. | 1 | 206.900 | 206.900 |
| 130 | 78180101-014 | filtro de a/a | Unid. | 1 | 150.100 | 150.100 |
| 131 | 78180101-014 | aceite de motor extra turbo | Unid. | 1 | 277.500 | 277.500 |
| 132 | 78180101-014 | aceite gold | Unid. | 1 | 511.400 | 511.400 |
| 133 | 78180101-014 | aceite gl 5 | Unid. | 1 | 193.600 | 193.600 |
| 134 | 78180101-014 | aceite de caja atf sp-iv | Unid. | 1 | 1.084.300 | 1.084.300 |
| 135 | 78180101-014 | arandela tapón de carter | Unid. | 1 | 2.700 | 2.700 |
| 136 | 78180101-014 | tapón drenaje de aceite | Unid. | 1 | 11.800 | 11.800 |
| 137 | 78180101-014 | refrigerante | Unid. | 1 | 40.600 | 40.600 |
| 138 | 78180101-014 | grasa para rulemanes | Unid. | 1 | 46.800 | 46.800 |
| 139 | 78180101-014 | agua destilada | Unid. | 1 | 2.300 | 2.300 |
| 140 | 78180101-014 | mano de obra por hora por material auxiliar | Unid. | 1 | 169.600 | 169.600 |
| 141 | 78180101-014 | reparación de a/a por hora | Unid. | 1 | 169.600 | 169.600 |
| 142 | 78180101-014 | mano de obra por parte de mantenimiento | Unid. | 1 | 169.600 | 169.600 |
| 143 | 78180101-002 | mecanismo de palanca | Unid. | 1 | 999.900 | 999.900 |
| 144 | 78180101-002 | cable de cambio | Unid. | 1 | 283.200 | 283.200 |
| 145 | 78180101-002 | reten salida de homocinética | Unid. | 1 | 41.400 | 41.400 |
| 146 | 78180101-002 | filtro de aceite caja | Unid. | 1 | 131.700 | 131.700 |
| 147 | 78180101-002 | reten de salida homocinética | Unid. | 1 | 45.600 | 45.600 |
| 148 | 78180101-002 | sensor speed de caja a/t | Unid. | 1 | 510.100 | 510.100 |

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Abg. Selva M. de Acevedo
Defensora General Interina
Ministerio de la Defensa Pública

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 78180101-002 | carte de caja a/t | Unid. | 1 | 235.500 | 235.500 |
| 150 | 78180101-002 | switch-inhibitor | Unid. | 1 | 353.200 | 353.200 |
| 151 | 78180101-002 | convertidor de caja a/t sorento tci 2.2 | Unid. | 1 | 4.776.500 | 4.776.500 |
| 152 | 78180101-002 | bomba de aceite | Unid. | 1 | 1.696.000 | 1.696.000 |
| 153 | 78180101-002 | set de árbol de caja a/t reversa | Unid. | 1 | 2.128.100 | 2.128.100 |
| 154 | 78180101-002 | set de disco y separador | Unid. | 1 | 469.000 | 469.000 |
| 155 | 78180101-002 | Set de Disco con engranaje A/T | Unid. | 1 | 3.931.000 | 3.931.000 |
| 156 | 78180101-002 | Set De Disco de Caja A/T | Unid. | 1 | 497.100 | 497.100 |
| 157 | 78180101-002 | Set de Disco y Separador de Caja A/T | Unid. | 1 | 454.000 | 454.000 |
| 158 | 78180101-002 | Set de Disco y Separador de Caja A/T | Unid. | 1 | 462.200 | 462.200 |
| 159 | 78180101-002 | Set de Disco y Separador de Caja A/T | Unid. | 1 | 506.800 | 506.800 |
| 160 | 78180101-002 | O-Ring de Caja A/T | Unid. | 1 | 57.400 | 57.400 |
| 161 | 78180101-002 | O-Ring de Caja A/T | Unid. | 1 | 38.800 | 38.800 |
| 162 | 78180101-002 | O-Ring de Caja A/T | Unid. | 1 | 25.900 | 25.900 |
| 163 | 78180101-002 | O-Ring de Caja A/T | Unid. | 1 | 22.900 | 22.900 |
| 164 | 78180101-002 | O-Ring de Caja A/T (D) | Unid. | 1 | 24.400 | 24.400 |
| 165 | 78180101-002 | O-Ring de Caja A/T | Unid. | 1 | 30.300 | 30.300 |
| 166 | 78180101-002 | Anillo de Caja | Unid. | 1 | 15.900 | 15.900 |
| 167 | 78180101-002 | Kit eje engranaje de Diferencial | Unid. | 1 | 594.500 | 594.500 |
| 168 | 78180101-002 | Ruleman | Unid. | 1 | 145.600 | 145.600 |
| 169 | 78180101-002 | Tuerca de Caja A/T | Unid. | 1 | 73.800 | 73.800 |
| 170 | 78180101-002 | Ruleman de Caja Doble | Unid. | 1 | 1.147.900 | 1.147.900 |
| 171 | 78180101-002 | Ruleman 43267-39-060 | Unid. | 1 | 63.200 | 63.200 |
| 172 | 78180101-002 | Engranaje de Reserva A/T | Unid. | 1 | 461.500 | 461.500 |
| 173 | 78180101-002 | Ruleman de Caja | Unid. | 1 | 194.200 | 194.200 |
| 174 | 78180101-002 | Planetario Central | Unid. | 1 | 2.720.700 | 2.720.700 |
| 175 | 78180101-002 | Reten de Aceite | Unid. | 1 | 45.700 | 45.700 |
| 176 | 78180101-002 | Ruleman Rodillo Centro Olla de Diferencial | Unid. | 1 | 60.300 | 60.300 |
| 177 | 78180101-002 | Ruleman de Olla Diferencial A/T | Unid. | 1 | 200.300 | 200.300 |
| 178 | 78180101-002 | Carcaza Olla Diferencial A/T | Unid. | 1 | 505.500 | 505.500 |
| 179 | 78180101-002 | Eje de Carcaza Diferencial | Unid. | 1 | 131.800 | 131.800 |
| 180 | 78180101-002 | Support-Pinion Shaft | Unid. | 1 | 97.400 | 97.400 |
| 181 | 78180101-002 | Tapa Olla Diferencial A/T | Unid. | 1 | 269.500 | 269.500 |
| 182 | 78180101-002 | Engranaje de Diferencial | Unid. | 1 | 838.400 | 838.400 |
| 183 | 78180101-002 | Ruleman de Olla Diferencial A/T | Unid. | 1 | 221.500 | 221.500 |
| 184 | 78180101-002 | kit de Planetario y Satélite Diferencial | Unid. | 1 | 845.100 | 845.100 |
| 185 | 78180101-002 | Arandela Calce Planetario | Unid. | 1 | 19.200 | 19.200 |

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Abg. Seva Morel de Acevedo
Defensora General Interina
Ministerio de la Defensa Pública

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 78180101-002 | Eje de Carcaza de Diferencial | Unid. | 1 | 98.600 | 98.600 |
| 187 | 78180101-002 | Set de Calce | Unid. | 1 | 25.100 | 25.100 |
| 188 | 78180101-002 | Cable de A/T | Unid. | 1 | 959.100 | 959.100 |
| 189 | 78180101-002 | Caja de Válvulas | Unid. | 1 | 4.923.600 | 4.923.600 |
| 190 | 78180101-002 | Corona y Piñón | Unid. | 1 | 5.835.400 | 5.835.400 |
| 191 | 78180101-002 | Ruleman Piñón | Unid. | 1 | 202.600 | 202.600 |
| 192 | 78180101-002 | Reten de Salida Reductora | Unid. | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 193 | 78180101-002 | Conjunto Brida-Trasero | Unid. | 1 | 396.000 | 396.000 |
| 194 | 78180101-002 | Ruleman Reductora | Unid. | 1 | 487.700 | 487.700 |
| 195 | 78180101-002 | Reten de Aceite | Unid. | 1 | 45.700 | 45.700 |
| 196 | 78180101-002 | Reten Reductora | Unid. | 1 | 59.200 | 59.200 |
| 197 | 78180101-002 | Ruleman de Caja Transferencia | Unid. | 1 | 276.500 | 276.500 |
| 198 | 78180101-002 | ruleman de caja | Unid. | 1 | 710.500 | 710.500 |
| 199 | 78180101-002 | reten de caja | Unid. | 1 | 24.200 | 24.200 |
| 200 | 78180101-002 | ruleman de caja transferencia | Unid. | 1 | 276.500 | 276.500 |
| 201 | 78180101-002 | eje cardan | Unid. | 1 | 4.930.300 | 4.930.300 |
| 202 | 78180101-002 | eje de homocinética | Unid. | 1 | 2.775.500 | 2.775.500 |
| 203 | 78180101-002 | eje de homocinética RH | Unid. | 1 | 2.845.300 | 2.845.300 |
| 204 | 78180101-002 | kit de guardapolvo de homocinética | Unid. | 1 | 2.597.600 | 2.597.600 |
| 205 | 78180101-002 | eje de homocinética tras completa | Unid. | 1 | 4.826.000 | 4.826.000 |
| 206 | 78180101-002 | kit de guardapolvo de homocinética | Unid. | 1 | 132.800 | 132.800 |
| 207 | 78180101-002 | acople de caja 4x4 | Unid. | 1 | 6.224.400 | 6.224.400 |
| 208 | 78180101-002 | reten de diferencial trase. | Unid. | 1 | 53.100 | 53.100 |
| 209 | 78180101-002 | cojinete de piñón | Unid. | 1 | 255.600 | 255.600 |
| 210 | 78180101-002 | ruleman diferencial | Unid. | 1 | 563.400 | 563.400 |
| 211 | 78180101-002 | carcaza diferencial | Unid. | 1 | 2.590.600 | 2.590.600 |
| 212 | 78180101-002 | kit de engranaje diferencial | Unid. | 1 | 3.260.600 | 3.260.600 |
| 213 | 78180101-002 | ruleman de diferencial | Unid. | 1 | 712.100 | 712.100 |
| 214 | 78180101-002 | separador de ruleman | Unid. | 1 | 62.400 | 62.400 |
| 215 | 78180101-002 | mano de obra por hora de transmisión | Unid. | 1 | 169.600 | 169.600 |
| 216 | 78180101-004 | punta eje delantero lh | Unid. | 1 | 1.059.500 | 1.059.500 |
| 217 | 78180101-004 | punta de eje delantero rh | Unid. | 1 | 1.078.500 | 1.078.500 |
| 218 | 78180101-004 | masa delantera y trans | Unid. | 1 | 1.831.000 | 1.831.000 |
| 219 | 78180101-004 | punta de eje trasera rh | Unid. | 1 | 1.196.500 | 1.196.500 |
| 220 | 78180101-004 | punta de eje trasera lh | Unid. | 1 | 1.192.600 | 1.192.600 |
| 221 | 78180101-004 | buje de suspensión trasera | Unid. | 1 | 305.600 | 305.600 |
| 222 | 78180101-004 | masa delantera y trans. | Unid. | 1 | 915.500 | 915.500 |
| 223 | 78180101-004 | llanta sorento full | Unid. | 1 | 1.549.300 | 1.549.300 |
| 224 | 78180101-004 | taza de rueda | Unid. | 1 | 65.400 | 65.400 |
| 225 | 78180101-004 | soporte de auxilio 2013-2015 | Unid. | 1 | 652.500 | 652.500 |
| 226 | 78180101-004 | parrilla de suspensión lh | Unid. | 1 | 1.081.700 | 1.081.700 |
| 227 | 78180101-004 | parrilla de suspensión rh | Unid. | 1 | 1.081.700 | 1.081.700 |

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Abg. Selva Morel de Acevedo
Defensora General Interina
Ministerio de la Defensa Pública

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 78180101-004 | cuadro de suspensión | Unid. | 1 | 4.258.400 | 4.258.400 |
| 229 | 78180101-004 | buje de parrilla (grande) | Unid. | 1 | 233.300 | 233.300 |
| 230 | 78180101-004 | bije de parrilla chico | Unid. | 1 | 214.800 | 214.800 |
| 231 | 78180101-004 | rotula inferior | Unid. | 1 | 526.700 | 526.700 |
| 232 | 78180101-004 | buje de cuadro motor | Unid. | 1 | 253.900 | 253.900 |
| 233 | 78180101-004 | torreta de suspensión | Unid. | 1 | 482.400 | 482.400 |
| 234 | 78180101-004 | espiral de suspensión | Unid. | 1 | 880.300 | 880.300 |
| 235 | 78180101-004 | amortiguador delantera lh | Unid. | 1 | 966.300 | 966.300 |
| 236 | 78180101-004 | amortiguador delantera rh | Unid. | 1 | 954.100 | 954.100 |
| 237 | 78180101-004 | barra central de estabilizador | Unid. | 1 | 766.700 | 766.700 |
| 238 | 78180101-004 | buje estabilizador central | Unid. | 1 | 113.600 | 113.600 |
| 239 | 78180101-004 | bieleta estabilizador | Unid. | 1 | 479.600 | 479.600 |
| 240 | 78180101-004 | cuadro de suspensión trasera | Unid. | 1 | 2.586.800 | 2.586.800 |
| 241 | 78180101-004 | amortiguador tras | Unid. | 1 | 1.441.000 | 1.441.000 |
| 242 | 78180101-004 | espiral trasera | Unid. | 1 | 742.700 | 742.700 |
| 243 | 78180101-004 | taqueador de amortiguador | Unid. | 1 | 471.500 | 471.500 |
| 244 | 78180101-004 | brazo de suspensión | Unid. | 1 | 411.000 | 411.000 |
| 245 | 78180101-004 | brazo de suspensión | Unid. | 1 | 401.600 | 401.600 |
| 246 | 78180101-004 | buje de brazo tensor tras lh | Unid. | 1 | 232.300 | 232.300 |
| 247 | 78180101-004 | buje de brazo tensor tras rh | Unid. | 1 | 234.100 | 234.100 |
| 248 | 78180101-004 | brazo de suspensión trasera | Unid. | 1 | 939.600 | 939.600 |
| 249 | 78180101-004 | bandeja de suspensión tras | Unid. | 1 | 1.632.700 | 1.632.700 |
| 250 | 78180101-004 | buje de suspensión trasera | Unid. | 1 | 217.000 | 217.000 |
| 251 | 78180101-004 | brazo de suspensión trasera | Unid. | 1 | 718.200 | 718.200 |
| 252 | 78180101-004 | buje de parrilla | Unid. | 1 | 78.400 | 78.400 |
| 253 | 78180101-004 | barra estabilizadora tras | Unid. | 1 | 1.762.300 | 1.762.300 |
| 254 | 78180101-004 | brazo bielete estabilizador tras lh | Unid. | 1 | 189.300 | 189.300 |
| 255 | 78180101-004 | brazo bielete estabilizador tras rh | Unid. | 1 | 189.300 | 189.300 |
| 256 | 78180101-004 | buje estabilizador trasera | Unid. | 1 | 102.000 | 102.000 |
| 257 | 78180101-004 | buje de brazo de suspensión | Unid. | 1 | 257.600 | 257.600 |
| 258 | 78180101-004 | buje diferencial | Unid. | 1 | 13.200 | 13.200 |
| 259 | 78180101-004 | tuerca de perno parrilla inferior | Unid. | 1 | 4.500 | 4.500 |
| 260 | 78180101-004 | tuerca de perno parrilla inferior | Unid. | 1 | 4.500 | 4.500 |
| 261 | 78180101-004 | mano de obra por hora partes de suspensión | Unid. | 1 | 169.600 | 169.600 |
| 262 | 78180101-003 | volante de dirección | Unid. | 1 | 2.783.000 | 2.783.000 |
| 263 | 78180101-003 | llave de control de audio del volante | Unid. | 1 | 738.600 | 738.600 |
| 264 | 78180101-003 | cardan de dirección | Unid. | 1 | 842.900 | 842.900 |
| 265 | 78180101-003 | bomba de dirección | Unid. | 1 | 1.717.400 | 1.717.400 |
| 266 | 78180101-003 | deposito de fluido | Unid. | 1 | 155.500 | 155.500 |

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

*Lic. Francisco Riveros S.*
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Abg. Selva Motel de Acevedo
Defensora General Interina
Ministerio de la Defensa Pública

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 78180101-003 | manguera de alta dirección | Unid. | 1 | 788.100 | 788.100 |
| 268 | 78180101-003 | manguera fluido de dirección | Unid. | 1 | 318.100 | 318.100 |
| 269 | 78180101-003 | manguera de retorno | Unid. | 1 | 322.400 | 322.400 |
| 270 | 78180101-003 | manguera de fluido de dirección | Unid. | 1 | 430.400 | 430.400 |
| 271 | 78180101-003 | cremallera de dirección | Unid. | 1 | 4.414.100 | 4.414.100 |
| 272 | 78180101-003 | extremo de dirección rh | Unid. | 1 | 233.900 | 233.900 |
| 273 | 78180101-003 | extremo de dirección lh | Unid. | 1 | 229.300 | 229.300 |
| 274 | 78180101-003 | brazo precap de dirección | Unid. | 1 | 141.800 | 141.800 |
| 275 | 78180101-003 | brazo precap de dirección | Unid. | 1 | 142.600 | 142.600 |
| 276 | 78180101-003 | guardapolvo de cremallera | Unid. | 1 | 83.700 | 83.700 |
| 277 | 78180101-003 | mano de obra por hora parte de dirección | Unid. | 1 | 169.600 | 169.600 |
| 278 | 78180101-006 | disco de freno delantero | Unid. | 1 | 679.800 | 679.800 |
| 279 | 78180101-006 | mordaza de freno lh | Unid. | 1 | 2.122.200 | 2.122.200 |
| 280 | 78180101-006 | mordaza de freno rh | Unid. | 1 | 2.122.200 | 2.122.200 |
| 281 | 78180101-006 | juego de pastilla freno del | Unid. | 1 | 655.300 | 655.300 |
| 282 | 78180101-006 | guardapolvo de mordaza | Unid. | 1 | 82.400 | 82.400 |
| 283 | 78180101-006 | anillo de mordaza de freno | Unid. | 1 | 50.200 | 50.200 |
| 284 | 78180101-006 | bullon de mordaza | Unid. | 1 | 48.800 | 48.800 |
| 285 | 78180101-006 | perno de mordaza de freno (b) | Unid. | 1 | 48.600 | 48.600 |
| 286 | 78180101-006 | zapata de freno parking | Unid. | 1 | 349.000 | 349.000 |
| 287 | 78180101-006 | juego de pastilla de freno tras | Unid. | 1 | 445.400 | 445.400 |
| 288 | 78180101-006 | disco de freno trasero | Unid. | 1 | 1.111.400 | 1.111.400 |
| 289 | 78180101-006 | manguera de freno tras lh | Unid. | 1 | 131.800 | 131.800 |
| 290 | 78180101-006 | manguera de freno tras rh | Unid. | 1 | 123.600 | 123.600 |
| 291 | 78180101-006 | manguera de freno lh | Unid. | 1 | 152.700 | 152.700 |
| 292 | 78180101-006 | manguera de freno rh | Unid. | 1 | 152.700 | 152.700 |
| 293 | 78180101-006 | bomba de freno | Unid. | 1 | 1.104.200 | 1.104.200 |
| 294 | 78180101-006 | sensor de abs de rueda delantera lh | Unid. | 1 | 429.700 | 429.700 |
| 295 | 78180101-006 | sensor de abs de rueda delantera r\|h | Unid. | 1 | 400.900 | 400.900 |
| 296 | 78180101-006 | cable de freno tras rh | Unid. | 1 | 251.600 | 251.600 |
| 297 | 78180101-006 | cable de freno tras rh | Unid. | 1 | 251.600 | 251.600 |
| 298 | 78180101-006 | cable de freno | Unid. | 1 | 251.600 | 251.600 |
| 299 | 78180101-006 | pedal de freno de mano | Unid. | 1 | 1.278.900 | 1.278.900 |
| 300 | 78180101-006 | mano de obra por trabajo de tornería | Unid. | 1 | 169.600 | 169.600 |
| 301 | 78180101-006 | mano de obra por rectificación de discos | Unid. | 1 | 169.600 | 169.600 |
| 302 | 78180101-006 | mano de obra por parte de freno | Unid. | 1 | 169.600 | 169.600 |
| 303 | 78180101-023 | goma puerta parante delantera lh | Unid. | 1 | 280.200 | 280.200 |
| 304 | 78180101-023 | goma puerta parante delantera rh | Unid. | 1 | 266.400 | 266.400 |

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Abg. Sandra Borel de Acevedo
Defensora General Interina
Ministerio de la Defensa Pública

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 78180101-023 | burlete de puerta delantera lh | Unid. | 1 | 259.100 | 259.100 |
| 306 | 78180101-023 | burlete de puerta delantera rh | Unid. | 1 | 251.600 | 251.600 |
| 307 | 78180101-023 | goma puerta parante trasera lh | Unid. | 1 | 250.700 | 250.700 |
| 308 | 78180101-023 | goma puerta parante trasera rh | Unid. | 1 | 250.700 | 250.700 |
| 309 | 78180101-023 | parabrisas delantero | Unid. | 1 | 178.900 | 178.900 |
| 310 | 78180101-023 | moldura parabrisas delantero sup | Unid. | 1 | 60.200 | 60.200 |
| 311 | 78180101-023 | moldura parabrisas delantero lh | Unid. | 1 | 208.000 | 208.000 |
| 312 | 78180101-023 | moldura parabrisas delantero rh | Unid. | 1 | 59.200 | 59.200 |
| 313 | 78180101-023 | manija interior puerta lh | Unid. | 1 | 61.200 | 61.200 |
| 314 | 78180101-023 | manija interior puerta rh | Unid. | 1 | 59.200 | 59.200 |
| 315 | 78180101-023 | manija de puerta externa | Unid. | 1 | 572.300 | 572.300 |
| 316 | 78180101-023 | manija de puerta | Unid. | 1 | 594.700 | 594.700 |
| 317 | 78180101-023 | vidrio de puerta delantera lh | Unid. | 1 | 599.200 | 599.200 |
| 318 | 78180101-023 | vidrio de puerta delantera rh | Unid. | 1 | 572.900 | 572.900 |
| 319 | 78180101-023 | parabrisas trasero | Unid. | 1 | 1.502.900 | 1.502.900 |
| 320 | 78180101-023 | espejo exterior lh | Unid. | 1 | 1.447.600 | 1.447.600 |
| 321 | 78180101-023 | espejo exterior rh | Unid. | 1 | 1.438.200 | 1.438.200 |
| 322 | 78180101-023 | guardapolvo de rueda delantera rh | Unid. | 1 | 213.700 | 213.700 |
| 323 | 78180101-023 | guardapolvo de rueda delantera rh | Unid. | 1 | 211.100 | 211.100 |
| 324 | 78180101-023 | guardapolvo de rueda trasera rh | Unid. | 1 | 112.400 | 112.400 |
| 325 | 78180101-023 | guardapolvo de rueda trasera lh | Unid. | 1 | 117.200 | 117.200 |
| 326 | 78180101-023 | guardafangos delantera lh new sorento | Unid. | 1 | 54.500 | 54.500 |
| 327 | 78180101-023 | guardafangos delantera rh new sorento | Unid. | 1 | 54.600 | 54.600 |
| 328 | 78180101-023 | guardafangos trasero lh | Unid. | 1 | 54.800 | 54.800 |
| 329 | 78180101-023 | guardafangos trasero rh | Unid. | 1 | 54.400 | 54.400 |
| 330 | 78180101-023 | juego de llave sorento 2013 | Unid. | 1 | 557.700 | 557.700 |
| 331 | 78180101-023 | llave virgen | Unid. | 1 | 54.700 | 54.700 |
| 332 | 78180101-023 | mecanismo levantavidrios del lh | Unid. | 1 | 691.600 | 691.600 |
| 333 | 78180101-023 | mecanismo levantavidrios del rh | Unid. | 1 | 806.700 | 806.700 |
| 334 | 78180101-023 | mecanismo de levantavidrios trasero lh | Unid. | 1 | 556.400 | 556.400 |
| 335 | 78180101-023 | mecanismo de levantavidrios trasero rh | Unid. | 1 | 596.000 | 596.000 |

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Abg. Selva Morel de Acevedo
Defensora General Interina
Ministerio de la Defensa Pública

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | 78180101-023 | cerradura de puerta delantera lh | Unid. | 1 | 636.900 | 636.900 |
| 337 | 78180101-023 | cerradura de puerta delantera rh | Unid. | 1 | 601.800 | 601.800 |
| 338 | 78180101-023 | cerradura de puerta trasera lh | Unid. | 1 | 546.000 | 546.000 |
| 339 | 78180101-023 | cerradura de puerta trasera rh | Unid. | 1 | 515.600 | 515.600 |
| 340 | 78180101-023 | envolvente delantero superior full | Unid. | 1 | 1.301.700 | 1.301.700 |
| 341 | 78180101-023 | moldura inferior de paragolpes | Unid. | 1 | 1.316.300 | 1.316.300 |
| 342 | 78180101-023 | envolvente trasero c/ sensor | Unid. | 1 | 1.416.500 | 1.416.500 |
| 343 | 78180101-023 | moldura inferior de paragolpes trasero | Unid. | 1 | 1.339.200 | 1.339.200 |
| 344 | 78180101-023 | cambio o colocación de vidrios por hora | Unid. | 1 | 169.600 | 169.600 |
| 345 | 78180101-023 | mano de obra por hora de partes de chapería interna | Unid. | 1 | 169.600 | 169.600 |
| 346 | 78180101-009 | llave levantavidrios lh | Unid. | 1 | 630.400 | 630.400 |
| 347 | 78180101-009 | comando de llave levantavidrios | Unid. | 1 | 291.500 | 291.500 |
| 348 | 78180101-009 | parasol lh | Unid. | 1 | 483.000 | 483.000 |
| 349 | 78180101-009 | parasol rh | Unid. | 1 | 479.400 | 479.400 |
| 350 | 78180101-009 | faro delantero lh | Unid. | 1 | ***1.150.039*** | 1.150.039 |
| 351 | 78180101-009 | faro delantero rh | Unid. | 1 | 6.142.200 | 6.142.200 |
| 352 | 78180101-009 | faro buscahuella lh | Unid. | 1 | 422.400 | 422.400 |
| 353 | 78180101-009 | faro buscahuellas rh | Unid. | 1 | 412.700 | 412.700 |
| 354 | 78180101-009 | faro trasero lh led | Unid. | 1 | 1.993.200 | 1.993.200 |
| 355 | 78180101-009 | faro trasero rh led | Unid. | 1 | 1.973.600 | 1.973.600 |
| 356 | 78180101-009 | faro de tapa trasera lh full | Unid. | 1 | 1.323.000 | 1.323.000 |
| 357 | 78180101-009 | faro de tapa trasera rh full | Unid. | 1 | 1.292.500 | 1.292.500 |
| 358 | 78180101-009 | faro reflex trasero lh | Unid. | 1 | 212.900 | 212.900 |
| 359 | 78180101-009 | faro reflex trasero rh | Unid. | 1 | 201.000 | 201.000 |
| 360 | 78180101-009 | farito interior de valijera | Unid. | 1 | 130.300 | 130.300 |
| 361 | 78180101-009 | perilla izquierdo llave de luz | Unid. | 1 | 309.500 | 309.500 |
| 362 | 78180101-009 | perilla derecha comando limpia parabrisas | Unid. | 1 | 252.700 | 252.700 |
| 363 | 78180101-009 | sensor src de volante | Unid. | 1 | 1.153.900 | 1.153.900 |
| 364 | 78180101-009 | deposito de agua limpiaparabrisas full | Unid. | 1 | 79.400 | 79.400 |
| 365 | 78180101-009 | tapa telescopio rh | Unid. | 1 | 74.800 | 74.800 |
| 366 | 78180101-009 | tapa telescopio lh | Unid. | 1 | 69.400 | 69.400 |
| 367 | 78180101-009 | telescopio limpiafaro lh | Unid. | 1 | 445.200 | 445.200 |
| 368 | 78180101-009 | telescopio limpiafaro rh | Unid. | 1 | 482.500 | 482.500 |
| 369 | 78180101-009 | motor limpiaparabrisas trasero | Unid. | 1 | 587.300 | 587.300 |

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Abg. Selva M... Acevedo
Defensor ... Interin
Ministerio ... Defensa Pública

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 78180101-009 | brazo de limpiaparabrisas trasero | Unid. | 1 | 103.700 | 103.700 |
| 371 | 78180101-009 | cepillo limpiaparabrisas trasero | Unid. | 1 | 125.200 | 125.200 |
| 372 | 78180101-009 | cepillo limpiaparabrisas lh | Unid. | 1 | 120.100 | 120.100 |
| 373 | 78180101-009 | cepillo limpiaparabrisas rh | Unid. | 1 | 133.000 | 133.000 |
| 374 | 78180101-009 | compresor a/a | Unid. | 1 | 4.332.500 | 4.332.500 |
| 375 | 78180101-009 | filtro de a/a | Unid. | 1 | 63.400 | 63.400 |
| 376 | 78180101-009 | kit de manguera de a/a | Unid. | 1 | 882.700 | 882.700 |
| 377 | 78180101-009 | manguera de a/a de descarga | Unid. | 1 | 279.600 | 279.600 |
| 378 | 78180101-009 | válvula de expansión a/a | Unid. | 1 | 487.100 | 487.100 |
| 379 | 78180101-009 | foco piojo 12v 5w | Unid. | 1 | 41.800 | 41.800 |
| 380 | 78180101-009 | foco bayoneta de faro trasero | Unid. | 1 | 7.500 | 7.500 |
| 381 | 78180101-009 | foco de 2 filamentos 12v/21w/15w | Unid. | 1 | 36.100 | 36.100 |
| 382 | 78180101-009 | foco rompenieblas halógeno | Unid. | 1 | 80.600 | 80.600 |
| 383 | 78180101-009 | foco de faro (alto) | Unid. | 1 | 75.200 | 75.200 |
| 384 | 78180101-009 | foco de faro delantero xenon | Unid. | 1 | 2.473.800 | 2.473.800 |
| 385 | 78180101-009 | filtro de a/a | Unid. | 1 | 150.100 | 150.100 |
| 386 | 78180101-009 | mano de obra por hora parte eléctrica | Unid. | 1 | 169.600 | 169.600 |

| | |
|---|---|
| Monto mínimo | 90.000.000 Gs. |
| Monto máximo | 180.000.000 Gs. |

## Lote Nº 2

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cant. | Precio Unitario ( IVA incluido) | Precio Ofertado Total (IVA incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78180101-014 | Juego de juntas New Carens 1.7 TCI | Unid. | 1 | 1.054.800 | 1.054.800 |
| 2 | 78180101-014 | Reten bancada trasero | Unid. | 1 | 112.100 | 112.100 |
| 3 | 78180101-014 | Block de motor | Unid. | 1 | 4.331.300 | 4.331.300 |
| 4 | 78180101-014 | Base de filtro completo 1.7 Carens 26310-2A-520 | Unid. | 1 | 367.200 | 367.200 |
| 5 | 78180101-014 | Radiador de aceite 26410-2A-501 | Unid. | 1 | 770.100 | 770.100 |
| 6 | 78180101-014 | Tapa de Freno Motor 1.7 Carens | Unid. | 1 | 1.078.100 | 1.078.100 |
| 7 | 78180101-014 | Ruleman de polea tensor 1.7 Carens | Unid. | 1 | 165.400 | 165.400 |
| 8 | 78180101-014 | Varilla medidor de aceite | Unid. | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 9 | 78180101-014 | Chupador de aceite de carter | Unid. | 1 | 118.500 | 118.500 |
| 10 | 78180101-014 | Carter motor 1.7 Carens | Unid. | 1 | 767.100 | 767.100 |
| 11 | 78180101-014 | Covertor de carter motor | Unid. | 1 | 301.300 | 301.300 |
| 12 | 78180101-014 | soporte de motor | Unid. | 1 | 791.900 | 791.900 |
| 13 | 78180101-014 | Soporte caja | Unid. | 1 | 575.100 | 575.100 |

Lic. Francisco Rivers
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Ministerio de la Defensa Pública

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 78180101-014 | Soporte de caja delantera | Unid. | 1 | 355.100 | 355.100 |
| 15 | 78180101-014 | Tapa motor Carens 1.7 | Unid. | 1 | 6.403.692 | 6.403.692 |
| 16 | 78180101-014 | Guía de válvula | Unid. | 1 | 319.300 | 319.300 |
| 17 | 78180101-014 | Junta tepa cilindro Carens 1.7 | Unid. | 1 | 226.000 | 226.000 |
| 18 | 78180101-014 | Tapa carga aceite | Unid. | 1 | 27.600 | 27.600 |
| 19 | 78180101-014 | Tapa de balancín | Unid. | 1 | 937.800 | 937.800 |
| 20 | 78180101-014 | junta de balancín | Unid. | 1 | 70.000 | 70.000 |
| 21 | 78180101-014 | Reten de Tapa de Balancín | Unid. | 1 | 18.300 | 18.300 |
| 22 | 78180101-014 | Sensor de posición (TDC) | Unid. | 1 | 317.800 | 317.800 |
| 23 | 78180101-014 | Manguera de aceite | Unid. | 1 | 68.500 | 68.500 |
| 24 | 78180101-014 | Eje de cigüeñal Carens 1.7 | Unid. | 1 | 3.372.100 | 3.372.100 |
| 25 | 78180101-014 | Engranaje de Cigüeñal | Unid. | 1 | 194.600 | 194.600 |
| 26 | 78180101-014 | Bulón de Cigüeñal | Unid. | 1 | 33.700 | 33.700 |
| 27 | 78180101-014 | Perno seguro | Unid. | 1 | 2.500 | 2.500 |
| 28 | 78180101-014 | Pistón STD | Unid. | 1 | 530.900 | 530.900 |
| 29 | 78180101-014 | Brazo de biela Carens 1.7 | Unid. | 1 | 1.863.400 | 1.863.400 |
| 30 | 78180101-014 | Casquillo de biela STD Carens 1.7 | Unid. | 1 | 273.800 | 273.800 |
| 31 | 78180101-014 | Juego de Aro Carens 1.7 | Unid. | 1 | 830.000 | 830.000 |
| 32 | 78180101-014 | Juego de calce lateral STD | Unid. | 1 | 229.000 | 229.000 |
| 33 | 78180101-014 | Casquillo de bancada STD | Unid. | 1 | 283.400 | 283.400 |
| 34 | 78180101-014 | Polea Cigüeñal | Unid. | 1 | 745.400 | 745.400 |
| 35 | 78180101-014 | Válvula de Admisión | Unid. | 1 | 525.500 | 525.500 |
| 36 | 78180101-014 | Válvula de escape | Unid. | 1 | 667.400 | 667.400 |
| 37 | 78180101-014 | Reten de Valvulas | Unid. | 1 | 286.000 | 286.000 |
| 38 | 78180101-014 | Árbol de leva new rio diésel | Unid. | 1 | 1.145.300 | 1.145.300 |
| 39 | 78180101-014 | Martillito de balancín | Unid. | 1 | 1.121.800 | 1.121.800 |
| 40 | 78180101-014 | Árbol de leva | Unid. | 1 | 1.090.900 | 1.090.900 |
| 41 | 78180101-014 | Engranaje de árbol de leva | Unid. | 1 | 56.000 | 56.000 |
| 42 | 78180101-014 | Engranaje de leva | Unid. | 1 | 590.900 | 590.900 |
| 43 | 78180101-014 | Cadena Motor | Unid. | 1 | 337.900 | 337.900 |
| 44 | 78180101-014 | Tensor de Cadena | Unid. | 1 | 324.600 | 324.600 |
| 45 | 78180101-014 | Guía de Cadena motor | Unid. | 1 | 74.200 | 74.200 |
| 46 | 78180101-014 | Guía de cadena motor | Unid. | 1 | 113.900 | 113.900 |
| 47 | 78180101-014 | Tensor de cadena motor | Unid. | 1 | 70.600 | 70.600 |
| 48 | 78180101-014 | Guía de Correa | Unid. | 1 | 293.400 | 293.400 |
| 49 | 78180101-014 | Tensor de cadena | Unid. | 1 | 337.700 | 337.700 |
| 50 | 78180101-014 | Botador hidráulica | Unid. | 1 | 1.324.000 | 1.324.000 |
| 51 | 78180101-014 | Bomba de Agua | Unid. | 1 | 380.800 | 380.800 |
| 52 | 78180101-014 | Correa única | Unid. | 1 | 184.900 | 184.900 |
| 53 | 78180101-014 | Polea de bomba de agua | Unid. | 1 | 83.700 | 83.700 |
| 54 | 78180101-014 | Ruleman de polea tensor rio y ceraund | Unid. | 1 | 114.600 | 114.600 |
| 55 | 78180101-014 | Tensor dinámico correa única | Unid. | 1 | 576.700 | 576.700 |
| 56 | 78180101-014 | Pipa de Retorno | Unid. | 1 | 697.000 | 697.000 |
| 57 | 78180101-014 | Porta Termostato | Unid. | 1 | 607.200 | 607.200 |
| 58 | 78180101-014 | Manguera de retorno | Unid. | 1 | 79.600 | 79.600 |
| 59 | 78180101-014 | Sensor de Temperatura | Unid. | 1 | 94.300 | 94.300 |
| 60 | 78180101-014 | tapa ducto de aire | Unid. | 1 | 28.000 | 28.000 |
| 61 | 78180101-014 | tapa ducto de aire | Unid. | 1 | 28.900 | 28.900 |
| 62 | 78180101-014 | ducto entrada de aire | Unid. | 1 | 98.000 | 98.000 |

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Abg. Selva Mavel de Acevedo
Defensora General Interina
Ministerio de la Defensa Pública

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 78180101-014 | caja de resonancia | Unid. | 1 | 317.700 | 317.700 |
| 64 | 78180101-014 | ducto entrada de aire | Unid. | 1 | 89.800 | 89.800 |
| 65 | 78180101-014 | depurador de aire | Unid. | 1 | 339.500 | 339.500 |
| 66 | 78180101-014 | soporte de goma | Unid. | 1 | 3.700 | 3.700 |
| 67 | 78180101-014 | sensor flujemetro | Unid. | 1 | 1.184.300 | 1.184.300 |
| 68 | 78180101-014 | manguera de aceite | Unid. | 1 | 68.500 | 68.500 |
| 69 | 78180101-014 | turbo cargador | Unid. | 1 | 9.253.137 | 9.253.137 |
| 70 | 78180101-014 | tubo metal conector de intercooler | Unid. | 1 | 487.800 | 487.800 |
| 71 | 78180101-014 | manguera de intercooler A | Unid. | 1 | 321.700 | 321.700 |
| 72 | 78180101-014 | manguera de intercooler | Unid. | 1 | 1.371.300 | 1.371.300 |
| 73 | 78180101-014 | radiador de intercooler | Unid. | 1 | 2.174.200 | 2.174.200 |
| 74 | 78180101-014 | sensor de presión | Unid. | 1 | 338.000 | 338.000 |
| 75 | 78180101-014 | válvula EGR | Unid. | 1 | 2.299.200 | 2.299.200 |
| 76 | 78180101-014 | manguera conector de EGR | Unid. | 1 | 363.900 | 363.900 |
| 77 | 78180101-014 | turbo cargador | Unid. | 1 | 9.253.137 | 9.253.137 |
| 78 | 78180101-014 | conector EGR | Unid. | 1 | 418.800 | 418.800 |
| 79 | 78180101-014 | cobertor de motor | Unid. | 1 | 452.200 | 452.200 |
| 80 | 78180101-014 | soporte de silenciador | Unid. | 1 | 18.200 | 18.200 |
| 81 | 78180101-014 | soporte de silenciador | Unid. | 1 | 100.500 | 100.500 |
| 82 | 78180101-014 | bomba depresor de servo | Unid. | 1 | 1.145.300 | 1.145.300 |
| 83 | 78180101-014 | sensor de temperatura | Unid. | 1 | 757.000 | 757.000 |
| 84 | 78180101-014 | sensor de posición | Unid. | 1 | 213.200 | 213.200 |
| 85 | 78180101-014 | ECU motor Carens 1.7 | Unid. | 1 | 6.594.100 | 6.594.100 |
| 86 | 78180101-014 | cubre carter | Unid. | 1 | 340.700 | 340.700 |
| 87 | 78180101-014 | cubre lateral de motor rh | Unid. | 1 | 58.200 | 58.200 |
| 88 | 78180101-014 | cubre lateral de motor rh | Unid. | 1 | 55.500 | 55.500 |
| 89 | 78180101-014 | bomba de combustible | Unid. | 1 | 976.600 | 976.600 |
| 90 | 78180101-014 | flotador de tanque | Unid. | 1 | 254.700 | 254.700 |
| 91 | 78180101-014 | sensor de agua filtro diésel | Unid. | 1 | 195.100 | 195.100 |
| 92 | 78180101-014 | bomba de alta de combustible | Unid. | 1 | 9.427.600 | 9.427.600 |
| 93 | 78180101-014 | cuerpo de aceleración Cardens 1.7 | Unid. | 1 | 1.974.300 | 1.974.300 |
| 94 | 78180101-014 | pico inyector | Unid. | 1 | 11.005.200 | 11.005.200 |
| 95 | 78180101-014 | arandela de punta inyector | Unid. | 1 | 211.100 | 211.100 |
| 96 | 78180101-014 | riel de combustible | Unid. | 1 | 3.208.300 | 3.208.300 |
| 97 | 78180101-014 | pedal de acelerador | Unid. | 1 | 533.100 | 533.100 |
| 98 | 78180101-014 | bulbo de freno | Unid. | 1 | 77.100 | 77.100 |
| 99 | 78180101-014 | junta tapa balancín | Unid. | 1 | 73.400 | 73.400 |
| 100 | 78180101-014 | batería de 75 amp champion (kia) | Unid. | 1 | 595.200 | 595.200 |
| 101 | 78180101-014 | motor de arranque | Unid. | 1 | 1.724.600 | 1.724.600 |
| 102 | 78180101-014 | automático de arranque | Unid. | 1 | 365.700 | 365.700 |
| 103 | 78180101-014 | bendix de arranque | Unid. | 1 | 582.600 | 582.600 |
| 104 | 78180101-014 | porta carbón de arranque | Unid. | 1 | 160.600 | 160.600 |
| 105 | 78180101-014 | bujía incandescente | Unid. | 1 | 1.521.500 | 1.521.500 |
| 106 | 78180101-014 | alternador | Unid. | 1 | 2.483.100 | 2.483.100 |
| 107 | 78180101-014 | regulador de voltaje 37370-2B-300 | Unid. | 1 | 385.700 | 385.700 |
| 108 | 78180101-014 | rectificador de corriente | Unid. | 1 | 464.200 | 464.200 |
| 109 | 78180101-014 | ruleman de alternador | Unid. | 1 | 100.100 | 100.100 |
| 110 | 78180101-014 | ruleman de alternador | Unid. | 1 | 83.900 | 83.900 |
| 111 | 78180101-014 | polea alternador Carens 1.7 | Unid. | 1 | 994.100 | 994.100 |
| 112 | 78180101-014 | válvula solenoide | Unid. | 1 | 923.600 | 923.600 |

Lic. Francisco Rivas
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Abg. [illegible]
Defensora General Interina
Ministerio de la Defensa Pública
Ministerio de la Defensa Pública

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 78180101-014 | radiador de agua | Unid. | 1 | 838.700 | 838.700 |
| 114 | 78180101-014 | depósito de agua radiador | Unid. | 1 | 64.800 | 64.800 |
| 115 | 78180101-014 | mano de obra por hora parte motor | Unid. | 1 | 169.600 | 169.600 |
| 116 | 78180101-014 | filtro de aceite compl. (26320-3C-30A) | Unid. | 1 | 60.300 | 60.300 |
| 117 | 78180101-014 | filtro de aire | Unid. | 1 | 149.600 | 149.600 |
| 118 | 78180101-014 | filtro combustible | Unid. | 1 | 214.200 | 214.200 |
| 119 | 78180101-014 | arandela de pista | Unid. | 1 | 2.800 | 2.800 |
| 120 | 78180101-014 | tapon de drenaje de aceite | Unid. | 1 | 12.200 | 12.200 |
| 121 | 78180101-014 | refrigerante (kia) | Unid. | 1 | 42.100 | 42.100 |
| 122 | 78180101-014 | grasa para rulemanes (kia) | Unid. | 1 | 48.500 | 48.500 |
| 123 | 78180101-014 | agua destilada (kia) | Unid. | 1 | 2.400 | 2.400 |
| 124 | 78180101-014 | aceite motor lubrax extra turbo + 10W30 | Unid. | 1 | 47.900 | 47.900 |
| 125 | 78180101-014 | aceite de caja ATF SP-IV | Unid. | 1 | 112.300 | 112.300 |
| 126 | 78180101-014 | filtro de aceite A/A | Unid. | 1 | 122.500 | 122.500 |
| 127 | 78180101-014 | mano de obra por material auiliar | Unid. | 1 | 169.600 | 169.600 |
| 128 | 78180101-014 | alineación / balanceo | Unid. | 1 | 169.600 | 169.600 |
| 129 | 78180101-014 | mano de obra por hora parte del mantenimiento | Unid. | 1 | 169.600 | 169.600 |
| 130 | 78180101-002 | convertidor de caja A/T | Unid. | 1 | 5.035.500 | 5.035.500 |
| 131 | 78180101-002 | bomba de aceite | Unid. | 1 | 1.708.000 | 1.708.000 |
| 132 | 78180101-002 | reten salida homocinética | Unid. | 1 | 40.100 | 40.100 |
| 133 | 78180101-002 | set de disco y separador de caja A/T | Unid. | 1 | 435.600 | 435.600 |
| 134 | 78180101-002 | set de disco y separador de caja A/T 2/6 | Unid. | 1 | 458.900 | 458.900 |
| 135 | 78180101-002 | set de disco y separador de caja A/T | Unid. | 1 | 255.100 | 255.100 |
| 136 | 78180101-002 | set de disco y separador de caja A/T | Unid. | 1 | 446.600 | 446.600 |
| 137 | 78180101-002 | O-Ring de caja A/T | Unid. | 1 | 24.400 | 24.400 |
| 138 | 78180101-002 | anillo de goma caja A/T | Unid. | 1 | 20.300 | 20.300 |
| 139 | 78180101-002 | anillo de goma caja A/T | Unid. | 1 | 21.500 | 21.500 |
| 140 | 78180101-002 | anillo de goma caja A/T | Unid. | 1 | 15.700 | 15.700 |
| 141 | 78180101-002 | O-Ring de caja A/T | Unid. | 1 | 22.900 | 22.900 |
| 142 | 78180101-002 | tapa carter caja A/T | Unid. | 1 | 232.700 | 232.700 |
| 143 | 78180101-002 | filtro de caja A/T | Unid. | 1 | 188.900 | 188.900 |
| 144 | 78180101-002 | switch- inhibitor | Unid. | 1 | 353.200 | 353.200 |
| 145 | 78180101-002 | reten salida homocinética | Unid. | 1 | 42.600 | 42.600 |
| 146 | 78180101-002 | reten salida de homocinética | Unid. | 1 | 41.100 | 41.100 |
| 147 | 78180101-002 | sensor speed de caja A/T | Unid. | 1 | 499.500 | 499.500 |
| 148 | 78180101-002 | ruleman de olla diferencial A/T | Unid. | 1 | 214.900 | 214.900 |
| 149 | 78180101-002 | carcaza olla diferencial A/T | Unid. | 1 | 886.000 | 886.000 |
| 150 | 78180101-002 | perno pasador | Unid. | 1 | 7.100 | 7.100 |
| 151 | 78180101-002 | kit planetario y satélite diferencial | Unid. | 1 | 775.300 | 775.300 |
| 152 | 78180101-002 | tapa olla diferencial A/T | Unid. | 1 | 298.300 | 298.300 |
| 153 | 78180101-002 | arandela de ajuste diferencial | Unid. | 1 | 17.700 | 17.700 |
| 154 | 78180101-002 | calce de diferencial espaciador | Unid. | 1 | 76.900 | 76.900 |
| 155 | 78180101-002 | sistema de cableado de caja A/T | Unid. | 1 | 958.500 | 958.500 |
| 156 | 78180101-002 | caja de válvula | Unid. | 1 | 5.578.100 | 5.578.100 |
| 157 | 78180101-002 | eje de homocinética completa LH | Unid. | 1 | 1.972.300 | 1.972.300 |
| 158 | 78180101-002 | eje de homocinética completa RH | Unid. | 1 | 2.198.100 | 2.198.100 |
| 159 | 78180101-002 | guardapolvo de homocinética LH | Unid. | 1 | 182.900 | 182.900 |

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Defensora General Interina
Ministerio de la Defensa Pública
Abg. Sebastiana Ortiz de Acevedo
Defensora General Interina
Ministerio de la Defensa Pública

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 78180101-002 | guardapolvo de homocinética | Unid. | 1 | 133.100 | 133.100 |
| 161 | 78180101-002 | mano de obra por hora parte de transmisión | Unid. | 1 | 169.600 | 169.600 |
| 162 | 78180101-004 | disco de freno delantero 4x4 diésel | Unid. | 1 | 521.000 | 521.000 |
| 163 | 78180101-004 | ruleman de masa delantera | Unid. | 1 | 926.400 | 926.400 |
| 164 | 78180101-004 | masa delantera | Unid. | 1 | 345.200 | 345.200 |
| 165 | 78180101-004 | punta de eje delantero lh | Unid. | 1 | 806.700 | 806.700 |
| 166 | 78180101-004 | punta de eje delantero rh | Unid. | 1 | 806.700 | 806.700 |
| 167 | 78180101-004 | ruleman c/ masa trasera | Unid. | 1 | 1.649.500 | 1.649.500 |
| 168 | 78180101-004 | llanta de aluminio | Unid. | 1 | 1.887.100 | 1.887.100 |
| 169 | 78180101-004 | sujetador de rueda de auxilio | Unid. | 1 | 504.000 | 504.000 |
| 170 | 78180101-004 | taza de rueda | Unid. | 1 | 32.900 | 32.900 |
| 171 | 78180101-004 | buje de estabilizador delantero central | Unid. | 1 | 61.200 | 61.200 |
| 172 | 78180101-004 | bieleta estabilizador lh | Unid. | 1 | 220.100 | 220.100 |
| 173 | 78180101-004 | bieleta estabilizador rh | Unid. | 1 | 193.600 | 193.600 |
| 174 | 78180101-004 | torreta de suspensión | Unid. | 1 | 483.600 | 483.600 |
| 175 | 78180101-004 | ruleman rodillo de torreta | Unid. | 1 | 174.300 | 174.300 |
| 176 | 78180101-004 | espiral delantera | Unid. | 1 | 784.200 | 784.200 |
| 177 | 78180101-004 | amortiguador delantera lh | Unid. | 1 | 661.200 | 661.200 |
| 178 | 78180101-004 | amortiguador delantera rh | Unid. | 1 | 661.200 | 661.200 |
| 179 | 78180101-004 | amortiguador trasero | Unid. | 1 | 1.026.300 | 1.026.300 |
| 180 | 78180101-004 | barra torsión trasero completo | Unid. | 1 | 3.070.100 | 3.070.100 |
| 181 | 78180101-004 | buje de tren trasero completo | Unid. | 1 | 349.000 | 349.000 |
| 182 | 78180101-004 | mano de obra por hora parte suspensión | Unid. | 1 | 169.600 | 169.600 |
| 183 | 78180101-003 | columna de dirección electroasistida | Unid. | 1 | 7.688.800 | 7.688.800 |
| 184 | 78180101-003 | cardan de dirección | Unid. | 1 | 923.100 | 923.100 |
| 185 | 78180101-003 | cremallera de dirección electro asist | Unid. | 1 | 2.164.200 | 2.164.200 |
| 186 | 78180101-003 | extramo de dirección lh | Unid. | 1 | 137.700 | 137.700 |
| 187 | 78180101-003 | extremo de dirección rh | Unid. | 1 | 138.600 | 138.600 |
| 188 | 78180101-003 | brazo precap de dirección | Unid. | 1 | 588.200 | 588.200 |
| 189 | 78180101-003 | guardapolvo de cremallera | Unid. | 1 | 162.100 | 162.100 |
| 190 | 78180101-003 | mano de obra por hora parte de dirección | Unid. | 1 | 169.600 | 169.600 |
| 191 | 78180101-006 | juego de pastilla de freno | Unid. | 1 | 544.400 | 544.400 |
| 192 | 78180101-006 | juego de pastilla de freno trasero | Unid. | 1 | 387.700 | 387.700 |
| 193 | 78180101-006 | bomba de freno | Unid. | 1 | 1.069.900 | 1.069.900 |
| 194 | 78180101-006 | manguera de freno lh | Unid. | 1 | 190.400 | 190.400 |
| 195 | 78180101-006 | manguera de freno rh | Unid. | 1 | 193.900 | 193.900 |
| 196 | 78180101-006 | manguera de freno trasero lh | Unid. | 1 | 110.900 | 110.900 |
| 197 | 78180101-006 | manguera de freno trasero rh | Unid. | 1 | 110.900 | 110.900 |
| 198 | 78180101-006 | sensor de abs de rueda delantera lh | Unid. | 1 | 319.500 | 319.500 |
| 199 | 78180101-006 | sensor de abs de rueda delantera rh | Unid. | 1 | 319.500 | 319.500 |
| 200 | 78180101-006 | palanca de freno de mano | Unid. | 1 | 840.200 | 840.200 |
| 201 | 78180101-006 | cable de freno trasero lh | Unid. | 1 | 246.900 | 246.900 |
| 202 | 78180101-006 | cable de freno trasero rh | Unid. | 1 | 317.600 | 317.600 |
| 203 | 78180101-006 | cable de freno de mano | Unid. | 1 | 172.100 | 172.100 |
| 204 | 78180101-006 | trabajo de tornería por hora | Unid. | 1 | 169.600 | 169.600 |
| 205 | 78180101-006 | mano de obra por hora parte de frenos | Unid. | 1 | 169.600 | 169.600 |
| 206 | 78180101-023 | cerradura de puerta delantera lh | Unid. | 1 | 599.000 | 599.000 |

Taller Integral S.A.
Lic. Francisco Riveros
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Abg. Selva Morel de Acevedo
Defensora General Interina
Ministerio de la Defensa Pública

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 78180101-023 | cerradura de puerta delantera rh | Unid. | 1 | 604.000 | 604.000 |
| 208 | 78180101-023 | cerradura de puerta trasera lh | Unid. | 1 | 556.000 | 556.000 |
| 209 | 78180101-023 | cerradura de puerta trasera rh | Unid. | 1 | 556.000 | 556.000 |
| 210 | 78180101-023 | manija exterior de puerta | Unid. | 1 | 120.600 | 120.600 |
| 211 | 78180101-023 | manija de abre tapa tanque | Unid. | 1 | 65.500 | 65.500 |
| 212 | 78180101-023 | cable de apertura de tapa tanque | Unid. | 1 | 209.700 | 209.700 |
| 213 | 78180101-023 | amortiguador de tapa trasera lh | Unid. | 1 | 186.300 | 186.300 |
| 214 | 78180101-023 | amortiguador de tapa trasera rh | Unid. | 1 | 186.300 | 186.300 |
| 215 | 78180101-023 | cerradura de tapa trasera | Unid. | 1 | 253.600 | 253.600 |
| 216 | 78180101-023 | juego de llaves | Unid. | 1 | 918.200 | 918.200 |
| 217 | 78180101-023 | goma de puerta parante delantera lh | Unid. | 1 | 328.400 | 328.400 |
| 218 | 78180101-023 | goma de puerta parante delantera rh | Unid. | 1 | 328.400 | 328.400 |
| 219 | 78180101-023 | goma de puerta delantera lh | Unid. | 1 | 248.200 | 248.200 |
| 220 | 78180101-023 | goma de puerta delantera rh | Unid. | 1 | 248.200 | 248.200 |
| 221 | 78180101-023 | goma de puerta parante trasera lh | Unid. | 1 | 323.200 | 323.200 |
| 222 | 78180101-023 | goma de puerta parante trasera rh | Unid. | 1 | 323.200 | 323.200 |
| 223 | 78180101-023 | goma de puerta trasera rh | Unid. | 1 | 270.500 | 270.500 |
| 224 | 78180101-023 | goma de puerta trasera lh | Unid. | 1 | 270.500 | 270.500 |
| 225 | 78180101-023 | vidrio de puerta delantera lh | Unid. | 1 | 459.200 | 459.200 |
| 226 | 78180101-023 | vidrio de puerta delantera rh | Unid. | 1 | 459.200 | 459.200 |
| 227 | 78180101-023 | vidrio de puerta trasera lh | Unid. | 1 | 574.500 | 574.500 |
| 228 | 78180101-023 | vidrio de puerta trasera rh | Unid. | 1 | 574.500 | 574.500 |
| 229 | 78180101-023 | parabrisas delantero | Unid. | 1 | 1.962.500 | 1.962.500 |
| 230 | 78180101-023 | moldura parabrisas delantera | Unid. | 1 | 210.000 | 210.000 |
| 231 | 78180101-023 | vidrio esquinero c/ moldura lh | Unid. | 1 | 442.900 | 442.900 |
| 232 | 78180101-023 | vidrio esquinero c/ moldura rh | Unid. | 1 | 442.900 | 442.900 |
| 233 | 78180101-023 | parabrisas trasero | Unid. | 1 | 1.171.100 | 1.171.100 |
| 234 | 78180101-023 | vidrio fijo trasera lh | Unid. | 1 | 880.100 | 880.100 |
| 235 | 78180101-023 | vidrio fijo trasera rh | Unid. | 1 | 880.100 | 880.100 |
| 236 | 78180101-023 | guardapolvo de rueda delantera lh | Unid. | 1 | 175.500 | 175.500 |
| 237 | 78180101-023 | guardapolvo de rueda delantera rh | Unid. | 1 | 174.100 | 174.100 |
| 238 | 78180101-023 | guardapolvo de rueda trasera lh | Unid. | 1 | 533.600 | 533.600 |
| 239 | 78180101-023 | guardapolvo de rueda trasera rh | Unid. | 1 | 524.500 | 524.500 |
| 240 | 78180101-023 | espejo exterior lh | Unid. | 1 | 1.454.500 | 1.454.500 |
| 241 | 78180101-023 | espejo exterior rh | Unid. | 1 | 1.328.800 | 1.328.800 |
| 242 | 78180101-023 | moldura tapa trasera | Unid. | 1 | 313.400 | 313.400 |
| 243 | 78180101-023 | faro luz de chapa | Unid. | 1 | 261.400 | 261.400 |
| 244 | 78180101-023 | envolvente delantero | Unid. | 1 | 1.568.200 | 1.568.200 |
| 245 | 78180101-023 | envolvente trasero | Unid. | 1 | 1.197.400 | 1.197.400 |
| 246 | 78180101-023 | mano de obra por hora parte de chapería | Unid. | 1 | 169.600 | 169.600 |
| 247 | 78180101-009 | manija de tapa trasera | Unid. | 1 | 205.400 | 205.400 |
| 248 | 78180101-009 | llave comando central levantavidrios | Unid. | 1 | 424.400 | 424.400 |
| 249 | 78180101-009 | llave levantavidrios rh | Unid. | 1 | 121.300 | 121.300 |
| 250 | 78180101-009 | faro delantero lh | Unid. | 1 | 3.100.200 | 3.100.200 |
| 251 | 78180101-009 | faro delantero rh | Unid. | 1 | 3.094.800 | 3.094.800 |
| 252 | 78180101-009 | farito de guardabarros | Unid. | 1 | 74.100 | 74.100 |
| 253 | 78180101-009 | farito de guardabarros | Unid. | 1 | 74.100 | 74.100 |
| 254 | 78180101-009 | faro trasero lh | Unid. | 1 | 843.000 | 843.000 |
| 255 | 78180101-009 | faro trasero rh | Unid. | 1 | 843.500 | 843.500 |

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Abg. Selva Mora de Acevedo
Defensora General Interina
Ministerio de la Defensa Pública

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 78180101-009 | faro de tapa trasera rh | Unid. | 1 | 504.000 | 504.000 |
| 257 | 78180101-009 | faro de tapa trasera lh | Unid. | 1 | 504.000 | 504.000 |
| 258 | 78180101-009 | farito de luz techo zona parasol lh | Unid. | 1 | 68.200 | 68.200 |
| 259 | 78180101-009 | farito de luz techo zona parasol rh | Unid. | 1 | 69.100 | 69.100 |
| 260 | 78180101-009 | farito luz de techo | Unid. | 1 | 512.100 | 512.100 |
| 261 | 78180101-009 | farito luz de techo | Unid. | 1 | 153.900 | 153.900 |
| 262 | 78180101-009 | perilla izquierdo llave luz | Unid. | 1 | 354.700 | 354.700 |
| 263 | 78180101-009 | perilla derecha comando limpiaparabrisas | Unid. | 1 | 271.800 | 271.800 |
| 264 | 78180101-009 | sensor src de volante | Unid. | 1 | 393.600 | 393.600 |
| 265 | 78180101-009 | llave de estacionamiento | Unid. | 1 | 79.400 | 79.400 |
| 266 | 78180101-009 | antena sin base | Unid. | 1 | 97.400 | 97.400 |
| 267 | 78180101-009 | antena | Unid. | 1 | 240.200 | 240.200 |
| 268 | 78180101-009 | cepillo limpiaparabrisas lh | Unid. | 1 | 147.600 | 147.600 |
| 269 | 78180101-009 | cepillo limpiaparabrisas rh | Unid. | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 270 | 78180101-009 | depósito de agua limpiaparabrisas | Unid. | 1 | 464.800 | 464.800 |
| 271 | 78180101-009 | motor lanza agua | Unid. | 1 | 223.700 | 223.700 |
| 272 | 78180101-009 | motor limpiaparabrisas trasera | Unid. | 1 | 601.400 | 601.400 |
| 273 | 78180101-009 | brazo limpiaparabrisas trasero | Unid. | 1 | 86.900 | 86.900 |
| 274 | 78180101-009 | cepillo limpiaparabrisas trasero | Unid. | 1 | 61.200 | 61.200 |
| 275 | 78180101-009 | manguera de calefacción | Unid. | 1 | 66.000 | 66.000 |
| 276 | 78180101-009 | manguera y tubo de agua | Unid. | 1 | 66.000 | 66.000 |
| 277 | 78180101-009 | sensor de temperatura | Unid. | 1 | 96.600 | 96.600 |
| 278 | 78180101-009 | llave control de a/a | Unid. | 1 | 1.587.000 | 1.587.000 |
| 279 | 78180101-009 | compresor de a/a | Unid. | 1 | 3.784.129 | 3.784.129 |
| 280 | 78180101-009 | kit de manguera de a/a | Unid. | 1 | 1.557.600 | 1.557.600 |
| 281 | 78180101-009 | manguera de a/a de descarga | Unid. | 1 | 440.000 | 440.000 |
| 282 | 78180101-009 | depósito de agua limpiaparabrisas | Unid. | 1 | 464.800 | 464.800 |
| 283 | 78180101-009 | mano de obra por hora parte eléctrica | Unid. | 1 | 169.600 | 169.600 |

| | |
|---|---|
| Monto mínimo | 10.000.000 Gs. |
| Monto máximo | 20.000.000 Gs. |

Total: El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 100.000.000.- (Guaraníes Cien Millones)** y el monto máximo es de **Gs. 200.000.000.- (Guaraníes Doscientos Millones).**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Abg. Selva Morel de Acevedo
Defensora General Interina
Ministerio de la Defensa Pública

las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

**6. VIGENCIA DEL CONTRATO**

Este contrato tendrá de vigencia será desde la firma del Contrato hasta el 31 de diciembre del 2.018.

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.**

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; Avda. Artigas 2.136 c/ San Estanislao.

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo del Dpto. de Transporte, dependiente de la Dirección de Logística.

**9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.-

**10. MULTAS.**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Lic. Francisco Riveros S.
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Abg. Selva [illegible] de Acevedo
Defensora General Interina
Ministerio de la Defensa Pública

**11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

**12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre **LAS PARTES**, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la **D.N.C.P.**, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay al día....26.....mes.....Abril.....y año 2017.

**Sr Francisco Riveros Speratti**
**Representante Legal**
**TALLER INTEGRAL S.A.**

**Prof. Abg. Selva Morel de Acevedo**
**Defensora General Interina**
**Ministerio de la Defensa Pública**

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722