CONTRATO N° 11/2020

CONTRATO ABIERTO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION ENTRE LA FIRMA MECANICAR S.A. Y EL FONDO GANADERO

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 18 días del mes de setiembre del año 2020, entre el **FONDO GANADERO**, con domicilio en la Avda. Mcal. López N° 1.699 esq. República Dominicana de esta ciudad, representado por su Presidente el **Dr. FREDIS FRANCISCO ESTIGARRIBIA CARDOZO** con C.I. N° 675.729, nombrado por Decreto N° 220 del 11 de septiembre de 2018 de la Presidencia de la República del Paraguay y Resolución N° 1, Acta N° 40 del 18 de septiembre de 2018 del Comité de Administración del Fondo Ganadero por la cual se toma nota; y la Resolución N° 14, Acta N° 37 de fecha 2 de setiembre de 2020 del Comité de Administración del Fondo Ganadero que autoriza al Presidente a firmar el presente contrato, acompañado del Gerente de Gestión Institucional, **Econ. MIGUEL VALIENTE** con **C.I. N° 693.784**, quien suscribe en cumplimiento al art. 7 inc. a) de la ley N° 3359/07 por una parte y por la otra el **Sr. ROBERTO LUCAS RECALDE OSORIO** con **C.I. N° 976.429**, Representante Legal de la firma **MECANICAR S.A.** con **RUC N° 80055807-3**, y siendo otros datos de la firma, teléfono N° 021 282 450 / 021 291 467, constituyendo domicilio en la calle Cervantes N° 1205 de la ciudad de Asunción - Paraguay; de común acuerdo convienen en celebrar el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: ----------

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el Fondo Ganadero y la firma **MECANICAR S.A.** en adelante **EL PROVEEDOR**, con relación al **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION"**. La contratación se encuentra prevista en el Plan Anual de Contrataciones N° **373.903** bajo la modalidad de Contratación Directa, conforme a lo establecido en la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas. ----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO:

- Garantía escrita de 3 (tres) meses por parte del Proveedor en lo que respecta a las reparaciones realizadas que constará en el acta de entrega de trabajos terminados, el cual será refrendado por el Encargado del taller y el Jefe División Transporte del Fondo Ganadero. La garantía escrita será imputada desde el día siguiente de la entrega del trabajo final. ----------

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

VERIFICADA
Asesoría Jurídica

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 373.903. ----------

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACION DIRECTA N° 08/2020 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION"** con N° de ID 373.903 convocado por el **Fondo Ganadero**. La adjudicación fue realizada según Resolución del Comité de Administración del Fondo Ganadero N° 14, Acta N° 37 del 2 de setiembre de 2020. ----------

Los servicios requeridos comprenden el mantenimiento y/o reparación de vehículos de la Institución conforme al siguiente detalle:

- Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo, cantidad 3 (tres).
- Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2018, color gris, cantidad 3 (tres).
- Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris, cantidad 1 (uno).
- Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo, cantidad 1 (uno).
- Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris, cantidad 3 (tres).
- Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris, cantidad 3 (tres).
- Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul, cantidad 1 (uno).
- Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro, cantidad 1 (uno).
- Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro, cantidad 2 (dos).

La prestación de los servicios se llevará a cabo de la siguiente manera:

Mantenimiento Preventivo: La División Transporte derivará al taller del proveedor, todos los vehículos del F.G., cuando cuenten con cinco mil (5.000) Km. de recorrido, para mantenimiento preventivo correspondiente.

El servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO de los vehículos comprende los siguientes trabajos:

1. Verificación de la ficha del vehículo y definición de los trabajos de mantenimiento necesarios, de acuerdo al kilometraje.
2. Verificación y ejecución de ajustes y regulaciones necesarias en los sistemas de freno, de dirección, de enfriamiento, electrónico, etc.
3. Verificación y recarga de fluidos hidráulicos, agua de radiador, depósitos de agua, batería, etc.
4. Verificación y cambio de piezas por desgaste como correas, pastillas y fibras de freno, rulemanes, etc., cuando necesario fuere.
5. Verificación y engrase de ejes y mazas, etc., cuando necesario fuere.
6. Verificación del sistema de climatización y recarga de gas cuando necesario fuere.

Reparación (MANTENIMIENTO CORRECTIVO): El servicio de reparaciones comprende la reparación y/o cambio de piezas de cualquier desperfecto del vehículo, en su planta motriz, caja, diferencial, sistema de dirección, freno, suspensión, hidráulico, eléctrico, de enfriamiento y climatización. Para cualquier otro desperfecto que no se encuentre establecido en la planilla de especificaciones técnicas, se procederá de la siguiente forma:

- Informe técnico con presupuesto individualizando valor de repuesto y mano de obra del taller del proveedor.

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO RECALDE

- Remisión a la Gerencia de Gestión Institucional para su consideración y/o aprobación.
- Aprobación por escrito de la Gerencia de Gestión Institucional previa a la realización de los trabajos.
- No se podrá realizar el trabajo sin aprobación escrita del Fondo Ganadero.

Para las reparaciones mecánicas se utilizará el siguiente procedimiento:

1. El F.G. emitirá a través de la División Transporte, una Orden de Servicio Mecánico (Provisorio), en la que se detallaran los trabajos a ser realizados.

2. Si a juicio del proveedor debieran agregarse otros trabajos, estos deberán contar con la autorización expresa de El F.G., para lo cual esta designara un funcionario para la certificación de aquello.

3. El proveedor presentará a la División Transporte, la Orden de Servicio Mecánico (Provisorio) firmada por el proveedor en señal de que en la misma deberá figurar aquellos trabajos adicionales o modificaciones de plazo de entrega de los trabajos, certificados por el funcionario designado por El F.G.

4. En base a la Orden de Servicio Mecánico (Provisorio) se dará inicio a los trabajos y/o servicios solicitados, y una vez aprobado por el funcionario designado por El F.G. los trabajos concluidos, la División Transporte emitirá una Orden de Servicio Mecánico (Definitiva), detallando en la misma los ítems realizados.

5. En caso de que por el estado del vehículo fuera imposible hacer llegar al taller, el proveedor deberá prestar servicio de grúa para traslado.

6. Solamente por confirmación escrita y firmada de los funcionarios designados por el F.G., se aceptará la utilización de partes, piezas o conjuntos no originales de la marca, con la condición de que sean productos fabricados por reconocidas proveedoras de repuestos a los fabricantes de vehículos. A los efectos de demostrar que las partes piezas o conjuntos no originales corresponden o equivalen a los originales, deberán presentar catálogos y/o algún otro documento en el cual se aprecie en forma fehaciente, a criterio de El F.G., la compatibilidad de las partes por medio del cruzamiento de códigos o números de partes.

7. Al concluir los trabajos, el proveedor deberá probar el vehículo y someter a la fiscalización de El F.G.

8. Los vehículos deben entregarse lavados y todos los repuestos sustituidos serán devueltos a El F.G. y depositados en el vehículo reparado para su fiscalización en la División Transporte; plasmado en un acta con la conformidad de funcionario del FG y al del taller mecánico; esta devolución deberá estar totalmente de acuerdo con la Orden de Servicio Mecánico (Definitiva).

9. Para cualquier otro desperfecto que no se encuentre establecido en la planilla de especificaciones técnicas, se procederá de la siguiente forma:
   - ✓ Informe técnico con presupuesto individualizando valor de repuesto y mano de obra del proveedor.
   - ✓ Remisión a la Gerencia de Gestión Institucional para su consideración y/o aprobación.
   - ✓ Aprobación por escrito de la Gerencia de Gestión Institucional previa a la realización de los trabajos.
   - ✓ No se podrá realizar el trabajo sin aprobación escrita del Fondo Ganadero.

Servicio de Grúa

El servicio de grúa deberá ser suministrado dentro del territorio nacional, por medio de un vehículo propio o convenio de servicio con empresas del ramo.

VERIFICADO Asesoría Jurídica

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO RECALDE
Secretario S.A.

El servicio realizado será sin costo alguno para El F.G., desde y al punto establecido por el FG, en todo el territorio nacional, inclusive si el vehículo estuviere desarmado total o parcialmente.

Obs.: MANTENIMIENTO PREVENTIVO: el proveedor deberá tener en cuenta para la preparación de su oferta el costo de mano de obra.

Obligaciones del Proveedor

1. Deberá manifestar su conformidad con la Orden de Servicio Mecánico (Provisorio) emitido por El F.G., firmando la misma en señal de aceptación. Los servicios de chapería y pintura quedan excluidos.

2. Realizar los trabajos detallados en los presupuestos aprobados por El F.G.

3. Poner a disposición las instalaciones ubicadas en Asunción, así como designar mecánicos y ayudantes para realizar los servicios de emergencia en donde El F.G. lo requiera. En este caso el proveedor deberá proveer las herramientas necesarias para pequeñas reparaciones a su personal.

4. Proveer el personal necesario, en cantidad y calidad, para garantizar una buena y rápida ejecución de los trabajos solicitados.

5. Proveer todas las piezas y repuestos necesarios, los cuales serán nuevos, originales y deben estar en perfectas condiciones, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.

6. Solamente se admitirá reposiciones y/o trabajos, cuando estos sean explícitamente solicitados en las "Ordenes de Servicios Mecánicos" al igual que la solicitud de cualquier cambio de piezas. A falta o necesidad de cambio de alguna pieza o parte del vehículo, necesariamente deberán ser advertidas a los funcionarios designados por El F.G., de manera que los mismos las incluyan en las "Ordenes de Servicios Mecánicos" y solamente de esta manera se admitirá su facturación.

7. Los trabajos realizados tendrán una garantía de 3 (tres) meses, contados desde la aprobación del trabajo final. Si el vehículo reparado tiene nuevamente fallas por el mismo caso, el proveedor deberá reparar nuevamente a cargo de la garantía, sin que ello implique costo alguno para el Fondo Ganadero, y el funcionario designado por el Departamento de Administración, dependencia encargada de ejecutar el contrato, deberá probar nuevamente el vehículo para comprobar que funciona perfectamente, firmando una conformidad por las reparaciones y/o mantenimientos realizados.

Inspecciones y Prueba

El proveedor llevará a cabo, a su propio cargo y sin costo alguno para El F.G., todas aquellas pruebas y/o inspecciones de los bienes y servicios conexos que se especifiquen en el Programa de Suministros. El taller entregara al F.G. un informe con los resultados de todas las pruebas y/o inspecciones realizadas.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.

El presente contrato se regirá por la modalidad de contrato abierto, fijado por montos mínimos y máximos, siendo el monto máximo de operación la suma de Gs. 160.000.000.- (guaraníes: ciento sesenta millones) y el monto mínimo de operación la suma de Gs. 80.000.000.- (guaraníes: ochenta millones) ambos IVA incluidos. ----------

Econ. Miguel Valiente
Gerente

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

A continuación, se describen los precios unitarios:

ITEM N°	DESCRIPCION DEL SERVICIO	MECANICAR S.A.					
1	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.1	CAMBIAR BOMBA CENTRAL DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	880.781	880.781
1.2	REPARACION BOMBA CENTRAL DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	423.535	423.535
1.3	RECTIFICAR DISCO FRENO CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	196.167	196.167
1.4	CAMBIAR SERVO FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.132.949	1.132.949
1.5	REGULACION DE FRENO Y DE MANO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	186.654	186.654
1.6	CAMBIAR DISCO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	897.724	897.724
1.7	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	770.484	770.484
1.8	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	180.395	180.395
1.9	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	995.521	995.521
1.10	CAMBIAR JUEGO DE CUBETAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	192.086	192.086
1.11	CAMBIAR CABO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	552.876	552.876
1.12	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	504.000	504.000
1.13	CAMBIAR ZAPATA DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	512.153	512.153
1.14	CAMBIAR CILINDRO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	501.547	501.547
1.15	CAMBIO CAÑO DE METAL DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	213.023	213.023
1.16	CAMBIO DE PISTON DE MORDAZA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	337.656	337.656
1.17	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO C/U	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	699.778	699.778
1.18	CAMBIO GUARDAPOLVO Y ANILLO DE MORDAZA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	196.167	196.167
1.19	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	91.406	91.406
1.20	CAMBIAR CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	241.342	241.342
1.21	CAMBIO DEPRESOR DE AIRE / FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.126.670	1.126.670
1.22	REPARACION DEPRESOR DE AIRE / FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	516.158	516.158
1.23	CAMBIO FLUIDOS BOMBAS A CAÑERIAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	131.368	131.368
1.24	FRENO DE MANO Y ACCESORIOS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	405.699	405.699
2	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
2.1	CORRECCION DE PISADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	86.250	86.250
2.2	CAMBIAR BUJE ESTABILIZADOR TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	157.051	157.051
2.3	CAMBIAR BUJE PARRILLA SUPERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	239.639	239.639
2.4	CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	414.032	414.032

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

ROBERTO REGALDE

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

2.5	CAMBIAR BUJE TENSOR DE RUEDA DELANTERA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	222.802	222.802
2.6	CAMBIO BUJE ELASTICO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	219.787	219.787
2.7	CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	518.600	518.600
2.8	CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	519.000	519.000
2.9	CAMBIO DE BUJER AMORTIGUADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	150.231	150.231
2.10	CAMBIO CENTRO ELASTICO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	385.266	385.266
2.11	CAMBIAR RULEMAN DE MASA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	422.736	422.736
2.12	CAMBIO BASE ESTABILIZADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	409.684	409.684
2.13	BARRAS ESTABILIZADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	654.460	654.460
2.14	ROTULA SUPERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	611.854	611.854
2.15	ROTULA INFERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	650.665	650.665
2.16	PARRILLA SUPERIOR CON EJE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	725.776	725.776
2.17	ELASTICO DELANTERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	652.720	652.720
2.18	ELASTICO TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.042.085	1.042.085
2.19	DIRECCION HIDRAULICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	2.439.880	2.439.880
2.20	JUEGO DE BUJES ZETA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	171.806	171.806
2.21	PARRILLA INFERIOR CON EJE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	593.400	593.400
2.22	BIELETA ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	391.202	391.202
2.23	CAMBIO DE BARRA TORSION DE SUSPENCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	980.939	980.939
2.24	CAMBIO DE PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	100.756	100.756
2.25	CAMBIO DE SOPORTE BARRA TORSION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	567.640	567.640
2.26	CAMBIO DE TORNILLO BARRA TORSION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	141.831	141.831
2.27	REPARACION DE PEDALERA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	244.443	244.443
2.28	REPARACION DE HOMOCINETICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	540.358	540.358
2.29	CAMBIO BRAZO PITMAN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	470.099	470.099
2.30	TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	240.372	240.372
2.31	TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	240.372	240.372
2.32	TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	190.317	190.317
2.33	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA INTERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	258.864	258.864
2.34	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA EXTERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	239.382	239.382
3	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
3.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	45.000	45.000
3.2	REPARACION DE ALTERNADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	973.862	973.862
3.3	CAMBIAR BATERIA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	843.255	843.255
3.4	CAMBIO DE TERMINAL DE BATERIA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	109.850	109.850
3.5	MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	310.631	310.631
3.6	CAMBIO DE CORRE DE ALTERNADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	281.684	281.684

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO RECALDE
Representante S.A.

3.7	LUCES FAROS DELANTEROS ALTAS Y BAJAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	175.525	175.525
3.8	LUCES FAROS TRASERTO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	175.525	175.525
3.9	CAMBIO DE FOCOS DE LUCES LATERALES DELANTEROS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	124.347	124.347
3.10	CAMBIO PERILLA SEÑALEROS Y DE LUCES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	847.117	847.117
3.11	CAMBIO DE CAJA DE FUSIBLES Y FAROS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	846.927	846.927
3.12	CAMBIO MOTOR LIMPIA PARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.092.330	1.092.330
3.13	CAMBIO FUSIBLES Y TOMAS (HEMBRA - MACHO)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	249.789	249.789
3.14	CAMBIAR RELAY Y DE LUZ ALTA Y BAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	207.715	207.715
3.15	REPARACION BASICA DE TABLERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	499.958	499.958
3.16	REPARACION TOTAL DE MOTOR DE ARRANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.214.956	1.214.956
3.17	CAMBIO MANCHON DE CABLES Y TOMAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	811.236	811.236
3.18	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	403.634	403.634
3.19	CAMBIO DE BOCINA Y DE RELAY	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	475.369	475.369
3.20	CAMBIO DE BULBO DE TEMPERATURA Y RELAY	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	335.192	335.192
3.21	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES C/U	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	353.637	353.637
3.22	CAMBIAR ELECTRO VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	953.057	953.057
3.23	CAMBIO DE BENDIX DE ARRANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	683.720	683.720
3.24	CAMBIO AUTOMATICO DE ARRANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	488.771	488.771
3.25	CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	459.349	459.349
3.26	CAMBIO MANOPLA, BOCINA, SEÑALERO, LUZ ALTA BAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	517.949	517.949
3.27	CAMBIO PLAQUETA BOCINA, SEÑALERO, STOP	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	323.777	323.777
3.28	RECTIFICADOR DE ALTERNADOR (TORNERIA)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	480.933	480.933
4	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
4.1	CAMBIO RULEMAN COJINETE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	336.552	336.552
4.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	787.768	787.768
4.3	CAMBIO PLATO DE PRESION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.026.741	1.026.741
4.4	RECTIFICACION CORONA VOLANTE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	319.706	319.706
4.5	REPARACION DE PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	512.476	512.476
4.6	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	520.086	520.086
4.7	REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	299.349	299.349
4.8	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	374.602	374.602
4.9	CAMBIO CAÑERIA Y FLUIDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	203.187	203.187
4.10	CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HORQUILLA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	162.788	162.788

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO REGALDE

4.11	CAMBIAR HORQUILLA DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	233.893	233.893
5	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
5.1	SOLDADURA DE CAMPANA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	244.433	244.433
5.2	CAMBIO DE TAPON DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	91.406	91.406
5.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	78.735	78.735
5.4	REPARAR ASIENTO DE SINCRONIZADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	332.396	332.396
5.5	CAMBIO DE RODILLO CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	185.846	185.846
5.6	CAMBIO DE RULEMAN DE CARCAZA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	271.078	271.078
5.7	CAMBIO DE RULEMAN EJE CUADRUPLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	297.304	297.304
5.8	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	305.856	305.856
5.9	CAMBIO DE RULEMANES O RODILLO DE EJE PRIMARIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	269.775	269.775
5.10	CMABIO DE RETEN EJE DE MANDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	204.557	204.557
5.11	CAMBIO DE SELECTOR DE CAMBIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	256.191	256.191
5.12	CAMBIO DE ARO DESLIZANTE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	365.356	365.356
5.13	CAMBIO DE CUADRUPLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	737.914	737.914
5.14	CAMBIO DE EJE RANURADO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	810.998	810.998
5.15	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	245.042	245.042
5.16	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	419.768	419.768
5.17	CAMBIO DE ENGRANAJE DE PRIMERA A QUINTA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	782.993	782.993
5.18	CAMBIO DE EJE DE MANDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.287.165	1.287.165
5.19	CAMBIO DE RULEMAN DE EJE DE MANDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	349.699	349.699
5.20	CAMBIO DE RULEMAN COMPLETO 4*4	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	713.048	713.048
5.21	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS 4*4	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	253.366	253.366
5.22	CAMBIO DE JUEGO DE RETEN, CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	239.040	239.040
5.23	REPARACION GENERAL DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	925.452	925.452
5.24	CAMBIO DE ENGRANAJE COMPLETO 4*4	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.029.738	1.029.738
5.25	CAMBIO DE CENTRALIZADOR CARDAN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	530.046	530.046
5.26	AJUSTE DE PIÑON Y CAMBIO DE RETEN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	291.168	291.168
5.27	REPARACION DE DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	745.866	745.866
5.28	CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN PALIER	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	402.607	402.607
5.29	CAMBIO DE CORONA Y PIÑON DIFERENCIAL TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	3.544.520	3.544.520
5.30	REPARAR TUNEL Y CARCAZA DEL DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	535.135	535.135
5.31	CAMBIO PALIER	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	796.625	796.625
5.32	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DEL PLANETARIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	311.107	311.107
5.33	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DE SATELITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	366.498	366.498
5.34	CAMBIO DE RULEMAN DE DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	400.971	400.971
5.35	REPARACION DE PALANCA CAMBIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	345.352	345.352

Econ. Miguel Valiente
Gerente

5.36	CAMBIO DE SATELITE, PLANETARIO Y EJE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.333.614	1.333.614
5.37	CAMBIO DE CRUCENTA CARDAN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	437.832	437.832
5.38	CAMBIO MACHO Y HEMBRA CARDAN TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	700.320	700.320
5.39	CAMBIO DE CARDAN 4*4 DELANTERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.156.073	1.156.073
5.40	CAMBIO DE CORONA Y PIÑON DIFERENCIAL DELANTERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	2.532.912	2.532.912
5.41	CAMBIO DE HOMOCINETICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	647.792	647.792
5.42	REPARACION DE SISTEMA DE DOBLE TRACCION (4*4)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	442.265	442.265
5.43	CAMBIO DE RULEMAN (CANASTA DE EJE DE HOMOCINETICA 4*4	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	316.157	316.157
5.44	CAMBIO DE CADENA DE TRANSFERENCIA 4*4	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	280.409	280.409
5.45	CAMBIO DE JUNTA DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	220.757	220.757
5.46	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	135.297	135.297
5.47	REPARACION DE RUEDA LIBRE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	292.443	292.443
5.48	CAMBIO DE RETENES COMPLETO 4*4	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	160.353	160.353
5.49	REPARACION GENERAL CAJA TRANSFERENCIA 4*4	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	621.927	621.927
5.50	MANTENIMIENTO DE TRANSMISION (CAJA)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	331.511	331.511
5.51	MANTENIMIENTO CUBO O MASA 4*4	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	234.217	234.217
5.52	CAMBIO DE CUBO DE RUEDA LIBRE 4*4	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	513.723	513.723
6	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
6.1	DIAGNOSTICO REPARACION DEL A.A	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	110.193	110.193
6.2	MANTENIMIENTO SISTEMA DEL A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	486.108	486.108
6.3	CARGA DE GAS ECOLOGICO R-134	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	331.996	331.996
6.4	CAMBIO DE TERMOSTATO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	254.869	254.869
6.5	CAMBIAR FILTRO DE A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	314.293	314.293
6.6	REPARACION DE COMPRESOR DE A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.379.826	1.379.826
6.7	REPARACION DE CABEZAL DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	200.838	200.838
6.8	CAMBIO DE ACEITE DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	153.741	153.741
6.9	CAMBIO DE RULEMAN DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	257.304	257.304
6.10	CAMBIO DE COMPRESOR DE A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	4.335.969	4.335.969
6.11	CAMBIAR EVAPORADOR DE A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.036.254	1.036.254
6.12	CAMBIO CORREA DE A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	150.060	150.060
6.13	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	214.336	214.336
6.14	CAMBIOS CAÑOS DE A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	358.936	358.936
6.15	INSTALACION ELECTRICA A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	202.426	202.426
6.16	CAMBIAR VALVULA DE EXPANSION DE A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	261.109	261.109
6.17	CAMBIO DE BOBINA DE A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	285.147	285.147
6.18	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTA Y DE RETEN DE A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	196.614	196.614
6.19	CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA Y BAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	185.304	185.304

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

FONDO GANADERO

Visión: "Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño, mediano productor".

7	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
7.1	CAMBIAR RETEN ARBOL DE LEVA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	220.757	220.757
7.2	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	277.318	277.318
7.3	CAMBIAR SOPORTE DE MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	362.170	362.170
7.4	CAMBIO VOLANTE MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	703.621	703.621
7.5	CAMBIO VALVULA DE ADMISION (JGO)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	763.046	763.046
7.6	CAMBIO VALVULA DE ESCAPE (JGO)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	763.046	763.046
7.7	CAMBIO GUIA DE VALVULAS (JGO)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	607.783	607.783
7.8	REGULAR VALVULAS Y/O CAMBIOS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	303.725	303.725
7.9	RECTIFICAR ASIENTOS DE VALVULAS Y ESMERILAR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	404.433	404.433
7.10	CAMBIO DE JUEGO DE AROS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	780.891	780.891
7.11	CAMBIO JUEGO DE CAMISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.266.352	1.266.352
7.12	CAMBIAR JUEGO DE PISTONES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.415.346	1.415.346
7.13	CAMBIO BRAZO DE PISTON	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	370.446	370.446
7.14	CAMBIO PERNO PISTON	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	180.186	180.186
7.15	CAMBIO JGO. CASQUILLOS DE BIELA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	461.375	461.375
7.16	CAMBIO JUEGO DE CASQUILLO DE BANCADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	500.319	500.319
7.17	CAMBIO DE CASQUILLO DE LEVA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	330.845	330.845
7.18	CAMBIO ARBOL DE LEVA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	685.699	685.699
7.19	CAMBIO CORONA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	560.324	560.324
7.20	CAMBIAR TERMOSTATO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	229.756	229.756
7.21	RECTIFICACION ASIENTO DE VALVULA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	124.738	124.738
7.22	RECTIFICACION DE VALVULA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	91.863	91.863
7.23	RECTIFICACION DE CILINDRO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	189.214	189.214
7.24	RECTIFICACION DE CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	548.415	548.415
7.25	CAMBIO CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	6.941.433	6.941.433
7.26	CAMBIO POLEA CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	724.330	724.330
7.27	REPARACION DE BOMBA INYECTORA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.308.074	1.308.074
7.28	CALIBRACION DE PICO INYECTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	123.407	123.407
7.29	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYEC.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.081.182	1.081.182
7.30	CAMBIAR EJE DE LEVA DE BOMBA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	224.377	224.377
7.31	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	500.558	500.558
7.32	CAMBIAR POLEA TENSOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	359.915	359.915
7.33	CAMBIAR RULEMAN POLEA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	191.325	191.325
7.34	CAMBIAR JUNTA TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	352.430	352.430
7.35	CAMBIAR JUEGO DE JUNTA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	412.024	412.024
7.36	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	233.893	233.893
7.37	CAMBIAR CALCE LATERAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	356.452	356.452
7.38	CAMBIAR BUJE DE BIELA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	106.304	106.304
7.39	CAMBIAR BUJE DE LEVA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	160.942	160.942

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Misión: "Consolidar el desarrollo sostenible de la cadena de valor ganadera a través del financiamiento de actividades con impacto en ella, cumpliendo con las mejores prácticas financieras, priorizando los pequeños y medianos productores".

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO RECALDE
Representante Legal

7.40	RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	440.143	440.143
7.41	ENGRANAJE DE CORREA DENTADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	502.260	502.260
7.42	CAMBIAR CORREA DENTADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	539.597	539.597
7.43	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	821.243	821.243
7.44	REPARACION DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	312.362	312.362
7.45	CAMBIAR TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	7.232.440	7.232.440
7.46	CEPILLADO DE TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	580.453	580.453
7.47	CAMBIAR TORNILLOS DE TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	191.116	191.116
7.48	CAMBIO DE JUNTA CARTER	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	256.505	256.505
7.49	REPARACION DE CARTER	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	265.637	265.637
7.50	CAMBIAR MARTILLO BALANCIN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	373.194	373.194
7.51	CAMBIAR EJE BALANCIN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	440.857	440.857
7.52	CAMBIAR PICO INYECTOR CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.007.678	1.007.678
7.53	CAMBIAR SEGURO DE VALVULA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	112.533	112.533
7.54	CAMBIAR EJE BALANCEADOR DERECHO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	521.932	521.932
7.55	CAMBIAR EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	521.932	521.932
7.56	CAMBIO BULBO DE PRESION DE ACEITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	311.677	311.677
7.57	CAMBIAR ACEITE MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	100.918	100.918
7.58	CAMBIAR CAÑO DE COMBUSTIBLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	217.447	217.447
7.59	LIMPIEZA DE TANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	344.077	344.077
7.60	CAMBIAR FILTRO DE ACEITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	194.617	194.617
7.61	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	243.901	243.901
7.62	CAMBIAR FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	234.569	234.569
7.63	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	232.800	232.800
7.64	REPARACION CAÑO DE ESCAPE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	418.902	418.902
7.65	REPARACION DE SILENCIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	251.901	251.901
7.66	CAMBIO DE SILENCIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.317.948	1.317.948
7.67	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	195.900	195.900
7.68	CAÑO FLEXIBLE PARA SOPORTE DE SILENCIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	374.117	374.117
7.69	LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	102.716	102.716
8	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
8.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE REFRIGERACION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	45.000	45.000
8.2	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	821.471	821.471
8.3	REPARACION DE BOMBA DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	524.034	524.034
8.4	REPARACION DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	424.258	424.258
8.5	CAMBIO DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	3.533.475	3.533.475
8.6	LIMPIEZA DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	320.144	320.144
8.7	CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	78.499	78.499
8.8	CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR (SUP. E/ INF)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	319.040	319.040
8.9	REPARACION DE ELECTROVENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	347.521	347.521

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO RECALDE
Apoderado S.A.

FONDO GANADERO

Visión: "Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño, mediano productor".

8.10	CAMBIO BULBO DE PRESION DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	241.285	241.285
8.11	CAMBIO DE ELECTROVENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	636.377	636.377
8.12	CAMBIO DE PALETA DE VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	600.695	600.695
8.13	CAMBIO AGUA REFRIGERANTE AL RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	87.430	87.430
8.14	CAMBIO DE EMBRAGUE DE VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	522.284	522.284
9	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total(Precio unitario por cantidad)**
9.1	CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.468.359	1.468.359
9.2	REPARACION DE SINFIN HIDRAULICO DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	884.292	884.292
9.3	ALINEACION Y REGULACION DE PISADA DE RUEDAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	149.441	149.441
9.4	BALANCEO DE RUEDAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	345.989	345.989
9.5	CAMBIO DE SINFIN DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.769.221	1.769.221
9.6	CAMBIO DE MUÑEQUINES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	353.199	353.199
9.7	CREMALLERA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.330.000	1.330.000
9.8	REPARACION DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	698.218	698.218
9.9	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	253.908	253.908
9.10	CAMBIO DE BRAZO ZETA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	649.209	649.209
9.11	CAMBIO DE BRAZO PICMAN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	472.001	472.001
9.12	CAMBIO DE CAÑO DE ALTA PRESION DE DIR. HIDRAULICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	348.282	348.282
9.13	CAMBIO DE BARRA LARGA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	467.558	467.558
9.14	CAMBIO DE BARRA TENSOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	261.299	261.299
9.15	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	850.741	850.741
9.16	ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	168.466	168.466
9.17	CAMBIO DE RULEMAN MASA DELANTERA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	353.313	353.313
9.18	CAMBIO DE RETEN MASA DELANTERA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	160.990	160.990
9.19	MANTENIMIENTO MASA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	144.524	144.524
9.20	CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	113.617	113.617
9.21	CAMBIO DE CRUCETA DE COLUMNA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	314.902	314.902
9.22	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	569.010	569.010
9.23	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	100.000	100.000
10	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
10.1	CAMBIO RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	331.501	331.501

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Misión: "Consolidar el desarrollo sostenible de la cadena de valor ganadera a través del financiamiento de actividades con impacto en ella, cumpliendo con las mejores prácticas financieras, priorizando los pequeños y medianos productores".

FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

JOSE E. RECALDE
Mecánica S.A.

10.2	CAMBIO DE MANIJA LIMPIA PARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	173.850	173.850
10.3	CAMBIO CEPILLO LIMPIAPARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	217.646	217.646
11	Servicio mantenim. o reparac. de tapicería y alfombrado para - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2001, color bordo	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
11.1	REPARACION DE ASIENTOS Y ALFOMBRADOS DE PISOS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.035.131	1.035.131
12	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2018, color gris	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
12.1	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	987.450	987.450
12.2	REPARACION BOMBA CENTRAL DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	459.616	459.616
12.3	RECTIFICAR DISCO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	194.131	194.131
12.4	CAMBIO DE SERVO FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.268.725	1.268.725
12.5	REGULACION DE FRENO -	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	75.586	75.586
12.6	CAMBIO DEPRESOR DE AIRE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.032.154	1.032.154
12.7	DISCO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	740.358	740.358
12.8	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	708.111	708.111
12.9	CAMBIAR CABO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	609.019	609.019
12.10	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	754.656	754.656
12.11	CAMBIAR JGO. REPARO ANILLOS GUARD. CILINDRO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	518.660	518.660
12.12	CILINDRO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	403.444	403.444
12.13	TAMBOR DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	850.085	850.085
12.14	ZAPATA DE FRENO TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	235.758	235.758
12.15	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	607.136	607.136
12.16	REPARAR MORDAZA DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	298.731	298.731
12.17	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO (BOMBA CAÑERIA)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	124.010	124.010
12.18	CAMBIO CAÑO FLEXIBLE Y METAL DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	204.276	204.276
13	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2018, color gris	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
13.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	45.000	45.000
13.2	CAMBIO BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	211.568	211.568
13.3	CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	353.965	353.965

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

13.4	CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	353.965	353.965
13.5	CAMB. DE BUJE TENSOR DE RUEDA DELAN. Y TRAS.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	241.051	241.051
13.6	CAMBIO BUJE ELASTICO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	146.773	146.773
13.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	857.124	857.124
13.8	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	933.647	933.647
13.9	CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	95.567	95.567
13.10	CAMBIO CENTRO ELASTICO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	211.568	211.568
13.11	CAMBIO RULEMAN DE MASA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	544.462	544.462
13.12	CAMBIO BASE BARRA TORSION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	647.816	647.816
13.13	CAMBIO BARRA ESTABILIZADORA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	350.864	350.864
13.14	CAMBIO ROTULA SUPERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	541.009	541.009
13.15	CAMBIO ROTULA INFERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	636.496	636.496
13.16	CAMBIO PERNO DE PARRILLA INFERIOR Y SUPERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	210.345	210.345
13.17	CAMBIO ELASTICO TRASERO (MAZO)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.345.310	1.345.310
13.18	CAMBIO MUÑEQUIN CENTRAL DE DIRECCON	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	853.576	853.576
13.19	CAMBIO HOJA ELASTICO TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	364.314	364.314
13.20	CAMBIO EXTREMO DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	466.450	466.450
13.21	CAMBIO BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	440.401	440.401
13.22	CAMBIO BARRA TORSION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	756.960	756.960
13.23	CAMBIO BRAZO PITMAN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	420.163	420.163
13.24	CAMBIO DE BARRA TORCION DE SUSPENSION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	333.556	333.556
13.25	CAMBIO DE PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	132.342	132.342
13.26	CAMBIO DE SOPORTE BARRA TORSION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	219.178	219.178
13.27	CAMBIO DE TORNILLO BARRA TORSION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	158.892	158.892
13.28	CAMBIO BASE TERMINAL BARRA DE TORSION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	344.400	344.400
13.29	REPARACION DE PEDALERA (JGO. PERNO Y BUJES)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	252.733	252.733
13.30	REPARACION HOMOCINETICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	449.903	449.903
13.31	CAMBIO RULEMAN Y RETEN DE MASA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	303.421	303.421
13.32	CAMBIO JUEGO REPARO PERNO PIVOT	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	114.911	114.911
13.33	CAMBIO DE PARRILLA SUPERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	571.492	571.492
13.34	CAMBIO DE PARRILLA INFERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	571.492	571.492
13.35	CAMBIO TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	177 047	177.047
13.36	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	262.697	262.697
13.37	MANTENIMIENTO DE HOMOCINETICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	220.134	220.134
13.38	CAMBIO BRAZO BIELETA DE ESTABILIZADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	346.050	346.050
13.39	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	217.037	217.037

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

ROBERTO RECALDE
Tecnicar S.A.

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

14	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2018, color gris	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
14.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	45.000	45.000
14.2	REPARACION DE ALTERNADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	492.372	492.372
14.3	CAMBIO DE BATERIA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	885.062	885.062
14.4	CAMBIO DE TERMINAL DE BATERIA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	70.407	70.407
14.5	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	280.814	280.814
14.6	CAMBIO FOCO FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	138.392	138.392
14.7	CAMBIO FOCO FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	111.149	111.149
14.8	CAMBIO DE FOCO DE LUCES LATERALES DELANTEROS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	101.446	101.446
14.9	CAMBIO PORTA CARBON DE ALTERNADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	199.589	199.589
14.10	AJUSTAR FARO AUXILIAR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	63.249	63.249
14.11	CAMBIO FUSIBLEY RELAY	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	229.817	229.817
14.12	CAMBIO MANOPLA (PERILLA) SEÑALERO,LUCES,	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	386.222	386.222
14.13	COLOCACION DE RELAY LUZ ALTA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	109.056	109.056
14.14	REPARACION BASICA DE TABLERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	424.319	424.319
14.15	MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	669.433	669.433
14.16	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	410.151	410.151
14.17	CAMBIAR SOLENOIDEY BUJE DEL ARRANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.098.870	1.098.870
14.18	CAMBIO BOCINA Y RELAY	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	260.076	260.076
14.19	CAMBIO DE BULBO DE TEMPERATURA O RELAY	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	225.641	225.641
14.20	CAMBIO PORTA CARBON DE ARRANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	209.251	209.251
14.21	CAMBIO DE BUJIAS INCANDECENTE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	267.140	267.140
14.22	CAMBIO ELECTRO VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	696.068	696.068
14.23	CAMBIO BENDIX DE ARRANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	438.911	438.911
14.24	CAMBIO AUTOMATICO DE ARRAQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	453.727	453.727
14.25	REGULADOR DE VOLTAGE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	344.572	344.572
14.26	RECTIFICACION EJE DE ALTERNADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	262.735	262.735
14.27	CAMBIO MANCHON DE CABLE C/. TERMINALES (M.H.)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	262.816	262.816
14.28	CAMBIO CARETA DE FARO DELAN. TRAS. Y DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	269.969	269.969
15	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2018, color gris	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

ROBERTO RECALDE
Apoderado S.T.

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

15.1	CAMBIO RULEMAN COJINETE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	518.727	518.727
15.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.218.961	1.218.961
15.3	CAMBIO PLATO DE PRESION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	993.562	993.562
15.4	RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	323.587	323.587
15.5	REPARACION DE PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	585.447	585.447
15.6	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	576.458	576.458
15.7	REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	374.588	374.588
15.8	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	400.519	400.519
15.9	CAMBIO GUARDAPOLVO HORQUILLA EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	276.676	276.676
15.10	CAMBIO DE ORQUILLA DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	306.864	306.864
16	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2018, color gris	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
16.1	SOLDADURA DE CAMPANA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	442.560	442.560
16.2	CAMBIO DE TAPON DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	111.649	111.649
16.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	125.600	125.600
16.4	REPARAR ASIENTO DE SINCRONIZADORES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	392.805	392.805
16.5	CAMBIO DE RODILLO CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	225.480	225.480
16.6	CAMBIO DE RULEMAN DE CARCAZA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	280.642	280.642
16.7	CAMBIO DE RULEMAN EJE CUADRUPLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	262.260	262.260
16.8	CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	553.276	553.276
16.9	CAMBIO DE RULEMANES DE EJE SECUNDARIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	414 869	414.869
16.10	CAMBIO DE RETENES DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	338.845	338.845
16.11	CAMBIO DE SELECTORES DE CAMBIOS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	318.436	318.436
16.12	CAMBIO DE ARO DESLIZANTE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	272.714	272.714
16.13	CAMBIO DE CUADRUPLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.616.279	1.616.279
16.14	CAMBIO DE EJE RANURADO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.004.063	1.004.063
16.15	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	293.461	293.461
16.16	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	472.733	472.733
16.17	CAMBIO DE ENGRANAJES DE 1. A 5 CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.112.701	1.112.701
16.18	CAMBIO DE EJE MANDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	2.222.634	2.222.634
16.19	CAMBIO DE RULEMAN EJE MANDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	338.526	338.526
16.20	CAMBIO DE RULEMAN COMPLETO 4X4	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	852.325	852.325
16.21	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS 4X4	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	233.394	233.394
16.22	CAMBIO DE JUEGO DE RETEN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	305.508	305.508
16.23	REPARACION GENERAL DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.050.066	1.050.066
16.24	CAMBIO DE ENGRANAJE COMPLETO 4X4	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	2.563.724	2.563.724
16.25	CAMBIO DE CENTRALIZADOR CARDAN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	702.308	702.308
16.26	CAMBIO DE RETEN PIÑON	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	253.233	253.233

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

16.27	REPARACION DE DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	562.788	562.788
16.28	CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN PALIER CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	610.783	610.783
16.29	CAMBIO DE CORONA Y PIÑON DIFERENCIAL TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	4.400.359	4.400.359
16.30	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DEL PLANETARIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	270.863	270.863
16.31	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DE SATELITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	270.863	270.863
16.32	CAMBIO DE RULEMANES DE DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	409.257	409.257
16.33	REPARACION DE PALANCA CAMBIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	376.952	376.952
16.34	CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.282.143	1.282.143
16.35	CAMBIO DE CRUCETA CARDAN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	504.586	504.586
16.36	CAMBIO MACHO Y HEMBRA CARDAN TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	663.302	663.302
16.37	CAMBIO DE CARDAN 4X4 DELANTERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.701.891	1.701.891
16.38	CAMBIO DE HOMOCINETICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	942.993	942.993
16.39	REPARACIONOLLA DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	541.490	541.490
16.40	REPARACION TUNEL DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	442.560	442.560
16.41	CAMBIO PALIER	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.071.617	1.071.617
16.42	CAMBIO DE CORONA Y PIÑON DIFERENCIAL DELANTERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	2.421.483	2.421.483
16.43	REPARACION DE SISTEMA DE DOBLE TRACCION (4X4)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	547.397	547.397
16.44	CAMB. DE RULEMAN (CANAST. DE EJE HOMOCINE. (4X4)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	375.582	375.582
16.45	CAMBIO DE CADENA DE TRANSFERENCIA 4X4	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	309.019	309.019
16.46	CAMBIO DE JUNTA PARA DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	198.930	198.930
16.47	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	88.052	88.052
16.48	REPARACION DE RUEDA LIBRE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	420.938	420.938
16.49	CAMBIO DE RETENES COMPLETO 4X4	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	232.495	232.495
16.50	REPARACION GENERAL CAJA TRANSFERENCIA 4X4	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	662.907	662.907
16.51	CAMBIO DE CUBO DE RUEDA LIBRE 4X4	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	770.484	770.484
17	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2018, color gris	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
17.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	154.483	154.483
17.2	MANTENIMIENTO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	695.935	695.935
17.3	CARGA DE GAS ECOLOGICO R -134	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	431.540	431.540
17.4	CAMBIO TERMOSTATO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	351.163	351.163
17.5	CAMBIO FILTRO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	435.639	435.639
17.6	REPARACION DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.876.188	1.876.188
17.7	REPARACION CABEZAL DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	230.207	230.207

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO REALDE
Escribano S.A.

17.8	CAMBIO ACEITE DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	213.399	213.399
17.9	CAMBIO RULEMAN DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	373.579	373.579
17.10	CAMBIO COMPRESOR DE A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	4.497.396	4.497.396
17.11	CAMBIO EVAPORIZADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.793.187	1.793.187
17.12	CAMBIO CORREA AIRE ACONDICIONADO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	254.711	254.711
17.13	CAMBIO RULEAMAN TENSOR DE CORREA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	241.051	241.051
17.14	INSTALACION ELECTRICA A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	378.031	378.031
17.15	CAMBIO VALVULAS DE EXPANSION DE A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	410.574	410.574
17.16	CAMBIO DE BOBINA DE A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	435.478	435.478
17.17	CAMBIO JUEGO DE JUNTAS Y RETENES DE A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	368.519	368.519
17.18	CAMBIO MANGUERA ALTA Y BAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	292.238	292.238
17.19	CAMBIO CAÑO A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	470.512	470.512
18	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2018, color gris	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
18.1	CAMBIAR RETEN MOTOR (LEVA) MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	208.357	208.357
18.2	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	300.795	300.795
18.3	CAMBIAR SOPORTE DE MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	369.732	369.732
18.4	CAMBIO VOLANTE MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.024.116	1.024.116
18.5	CAMBIO VALVULA DE ADMISION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	285.318	285.318
18.6	CAMBIO VALVULA DE ESCAPE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	285.318	285.318
18.7	CAMBIO JGO. GUIA DE VALVULAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	403.901	403.901
18.8	REGULAR VALVULAS Y/O CAMBIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	91.168	91.168
18.9	RECTIFICAR ASIENTE DE VALVULAS Y ESMERILAR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	129.218	129.218
18.10	CAMBIO JUEGO DE AROS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	816.068	816.068
18.11	CAMBIO JUEGO DE CAMISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.200.487	1.200.487
18.12	CAMBIO JUEGO DE PISTONES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.322.152	1.322.152
18.13	CAMBIO BRAZO DE PISTON	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	485.670	485.670
18.14	CAMBIOPERNO PISTON	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	151.563	151.563
18.15	CAMBIO JGO.CASQUILLO DE BIELA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	558.365	558.365
18.16	CAMBIO JGO.CASQUILLO DE BANCADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	606.108	606.108
18.17	CAMBIO JGO.CASQUILLO DE LEVA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	387.905	387.905
18.18	CAMBIO ARBOL DE LEVA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.373.543	1.373.543
18.19	CAMBIO CORONA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	487.344	487.344
18.20	CAMBIAR TERMOSTATO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	168.661	168.661
18.21	RECTIFICACION DE VALVULAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	110.692	110.692
18.22	RECTIFICACION DE CILINDRO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	238.554	238.554
18.23	RECTIFICACION DE CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	992.069	992.069
18.24	CAMBIO CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	4.025.966	4.025.966
18.25	CAMBIO POLEA CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	761.543	761.543
18.26	REPAÑACION DE BOMBA INYECTORA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.634.133	1.634.133
18.27	CALIBRACION DE PICO INYECTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	128.324	128.324

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO RESALDE
Apoderado Especial

18.28	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYEC.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	998.318	998.318
18.29	CAMBIAR EJE DE LEVA DE BOMBA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	469.590	469.590
18.30	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	627.863	627.863
18.31	CAMBIO POLEA TENSOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	564.838	564.838
18.32	CAMBIO RULEMAN POLEA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	258.783	258.783
18.33	CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	624.891	624.891
18.34	CAMBIO JUEGO DE JUNTA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	576.191	576.191
18.35	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	177.917	177.917
18.36	CALCE LATERAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	467.397	467.397
18.37	CAMBIO BUJE DE BIELA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	248.833	248.833
18.38	CAMBIO BUJE DE LEVA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	188.205	188.205
18.39	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	580.952	580.952
18.40	CAMBIO ENGRANAJE DE CORREA DENTADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	695.668	695.668
18.41	CAMBIAR CORREA DENTADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	652.077	652.077
18.42	CAMBIO BOMBA DE ACEITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	999.269	999.269
18.43	REPARACION DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	390.365	390.365
18.44	CAMBIO TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	3.533.923	3.533.923
18.45	CEPILLADO DE TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	603.178	603.178
18.46	CAMBIO TORNILLOS DE TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	144.086	144.086
18.47	CAMBIO DE JUNTA CARTER	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	202.469	202.469
18.48	REPARACION DE CARTER	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	288.265	288.265
18.49	CAMBIO MARTILLO BALANCIN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	331.292	331.292
18.50	CAMBIO EJE BALANCIN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	402.617	402.617
18.51	CAMBIO PICO INYECTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	750.921	750.921
18.52	CAMBIO SEGURO DE VALVULA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	122.830	122.830
18.53	CAMBIOEJE BALANCEADOR DERECHO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	285.618	285.618
18.54	CAMBIO EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	285.618	285.618
18.55	CAMBIO BULBO DE PRESION DE ACEITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	141.855	141.855
18.56	CAMBIO DE ACEITE MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	91.667	91.667
18.57	CAMBIAR CAÑO DE COMBUSTIBLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	126.635	126.635
18.58	LIMPIEZA DE TANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	225.856	225.856
18.59	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	156.400	156.400
18.60	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	171.981	171.981
18.61	CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	192.738	192.738
18.62	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	173.099	173.099
18.63	REPARACION CAÑO DE ESCAPE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	289.370	289.370
18.64	REPARACION DE SILENCIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	339.701	339.701
18.65	CAMBIO SILENCIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.024.373	1.024.373
18.66	CAÑO FLEXIBLE PARA SOPORTE SILENCIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	366.431	366.431
18.67	CAMBIO BOMBIN DE COMBUSTIBLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	415.958	415.958
18.68	LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	81.199	81.199

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Econ. Miguel Valente
Gerente

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO RECALDE

19	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2018, color gris	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
19.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE REFRIGERACION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	45.000	45.000
19.2	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	830.299	830.299
19.3	REPRACION DE BOMBA DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	422.270	422.270
19.4	REPARACION DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	295.050	295.050
19.5	CAMBIO DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	2.892.837	2.892.837
19.6	LIMPIEZA DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	211.568	211.568
19.7	CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	88.481	88.481
19.8	CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	264.414	264.414
19.9	REPARACION DE ELECTRO VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	294.226	294.226
19.10	CAMBIO BULBO DE PRESION DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	164.429	164.429
19.11	CAMBIO DE ELECTRO VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.594.153	1.594.153
19.12	CAMBIO DE PALETA DE VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	390.365	390.365
19.13	CAMBIO AGUA REFRIGERANTE DEL RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	166.673	166.673
19.14	CAMBIO DE EMBRAGUE DE VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	682.198	682.198
20	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2018, color gris	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
20.1	CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.709.967	1.709.967
20.2	REPARACION CREMALLERA HIDRAULICO DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.736.621	1.736.621
20.3	ALINEACION Y REGULACION DE PISADA DE RUEDA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	152.324	152.324
20.4	BALANCEO DE RUEDA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	100.680	100.680
20.5	CAMBIO CREMALLERA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	4.683.727	4.683.727
20.6	CAMBIO MUÑEQUIN DE DIRECCON	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	506.902	506.902
20.7	CAMBIO CRUZETA COLUMNA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	390.669	390.669
20.8	REPARACION DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	3.981.714	3.981.714
20.9	CAMBIO DE EJE DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	686.803	686.803
20.10	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	225.470	225.470
20.11	REPARACION COLUMNA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	690.627	690.627
20.12	CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	610.703	610.703
20.13	CAMBIO DE CAÑO DE ALTA PRESION DE DIR. HIDRAULICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	371.207	371.207
20.14	CAMBIO DE BARRA LARGA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	365.100	365.100
20.15	CAMBIO DE RULEMAN TENSOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	232.119	232.119
20.16	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	698.736	698.736

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

20.17	CAMBIO GUARDAPOLVO CREMALLERA Y MANTENIMIENTO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	221.570	221.570
20.18	CAMBIO DE RULEMAN MASA DELANTERA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	364.895	364.895
20.19	CAMBIO DE RETEN MASA DELANTERA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	281.779	281.779
20.20	CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	126.901	126.901
20.21	CAMBIO DE CRUCETA DE COLUMNA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	336.357	336.357
20.22	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	509.675	509.675
21	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2018, color gris	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
21.1	CAMBIO RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	452.158	452.158
21.2	CAMBIO DE MANIJA LIMPIA PARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	212.843	212.843
21.3	CAMBIO CEPILLO LIMPIAPARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	175.363	175.363
22	Servicio mantenim. o reparac. de tapicería y alfombrado para vehículo - Camioneta Tritón doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200, Año 2018, color gris	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
22.1	REPARACION DE ASIENTOS Y ALFOMBRADOS DE PISOS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	804.691	804.691
23	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
23.1	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	755.036	755.036
23.2	REPARACION BOMBA CENTRAL DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	455.278	455.278
23.3	RECTIFICAR DISCO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	144.024	144.024
23.4	CAMBIO DE SERVO FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	947.911	947.911
23.5	REGULACION DE FRENO -	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	63.905	63.905
23.6	CAMBIO DISCO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	849.153	849.153
23.7	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	688.215	688.215
23.8	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	128.961	128.961
23.9	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	866.009	866.009
23.10	CAMBIO JUEGO DE CUBETAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	199.887	199.887
23.11	CAMBIAR CABO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	459.426	459.426
23.12	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	669.252	669.252
23.13	CAMBIO CILINDRO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	336.357	336.357
23.14	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	115.220	115.220
23.15	CAMBIO ZAPATA DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	486.869	486.869
23.16	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	733.513	733.513

Don. Miguel Valente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

FONDO GANADERO

Visión: "Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño, mediano productor".

23.17	REPARAR MORDAZA DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	346.474	346.474
23.18	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	74.240	74.240
23.19	CAMBIAR JGO. GUARDAPOLVO Y ANILLOS DE MORDAZA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	176.376	176.376
23.20	CAMBIAR DEPRESOR DE FRENO MANGUERA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	556.032	556.032
23.21	CAMBIAR CAÑO DE METAL DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	269.599	269.599
23.22	CAÑO FLEXIBLE DE FRENO Y METAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	329.513	329.513
24	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
24.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	45.000	45.000
24.2	BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	242.336	242.336
24.3	CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	236.386	236.386
24.4	CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	283.439	283.439
24.5	CAMB. DE BUJE TENSOR DE RUEDA DELAN. Y TRAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	193.499	193.499
24.6	CAMBIO BUJE ELASTICO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	204.286	204.286
24.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	645.447	645.447
24.8	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	687.464	687.464
24.9	CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	91.667	91.667
24.10	CAMBIO CENTRO ELASTICO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	294.664	294.664
24.11	CAMBIO RULEMAN DE MASA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	286.189	286.189
24.12	CAMBIO SOPORTE DE AMORTIGUADOR DEL. Y TRAS.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	391.875	391.875
24.13	CAMBIO BARRA ESTABILIZADORA DEL.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	330.107	330.107
24.14	CAMBIO ROTULA SUPERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	440.391	440.391
24.15	CAMBIO ROTULA INFERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	531.497	531.497
24.16	CAMBIO ELASTICO TRASERO (MAZO)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.261.867	1.261.867
24.17	CAMBIO RETEN Y RULEMAN DE MASA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	436.000	436.000
24.18	CAMBIO JUEGO DE BUJES ZETA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	371.207	371.207
24.19	CAMBIO EXTREMO DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	420.619	420.619
24.20	CAMBIO BIELETA DE ESTABILIZADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	275.901	275.901
24.21	CAMBIO DE BARRA TORCION DE SUSPENSION DEL.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	871.730	871.730
24.22	CAMBIO DE PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	77.855	77.855
24.23	CAMBIO DE SOPORTE BARRA TORSION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	375.982	375.982
24.24	CAMBIO DE TORNILLO BARRA TORSION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	228.462	228.462
24.25	REPARACION DE PEDALERA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	186 911	186.911
24.26	REPARACION HOMOCINETICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	425.133	425.133
24.27	CAMBIO BARRA DE TORCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	783.269	783.269
24.28	CAMBIO BRAZO PITMAN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	365.075	365.075
24.29	CAMBIO PARRILLA SUPERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	764.657	764.657
24.30	CAMBIO PARRILLA INFERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	732.477	732.477

Econ. Miguel Blanco
Gerente
Gerencia de Gestión

Misión: "Consolidar el desarrollo sostenible de la cadena de valor ganadera a través del financiamiento de actividades con impacto en ella, cumpliendo con las mejores prácticas financieras, priorizando los pequeños y medianos productores".

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO RECALDE
Asesor Jurídico S.A.

24.31	CAMBIO TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	256.624	256.624
24.32	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	288.424	288.424
24.33	MANTENIMIENTO DE MASA Y CAMBIO DE RETEN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	256.452	256.452
24.34	MANTENIMIENTO DE HOMOCINETICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	169.679	169.679
24.35	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	259.886	259.886
25	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
25.1	REPARACION DE ALTERNADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	457.390	457.390
25.2	CAMBIO DE BATERIA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	624.696	624.696
25.3	CAMBIO DE TERMINALES DE BATERIA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	58.293	58.293
25.4	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	180.395	180.395
25.5	CAMBIO DE FOCO DELANTERO (ALTA Y BAJA)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	124.157	124.157
25.6	CAMBIO DE FOCO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	68.043	68.043
25.7	CAMBIO DE FOCO DE LUCES LATERALES DELANTEROS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	68.043	68.043
25.8	CAMBIO DE FARO Y ALINEAR LUCES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	466.845	466.845
25.9	AJUSTAR FARO AUXILIAR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	49.703	49.703
25.10	CAMBIO MANCHON DE CABLES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	159.962	159.962
25.11	CAMBIO DE RELAY FUSIBLES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	104.257	104.257
25.12	COLOCACION DE RELAY LUZ ALTA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	128.238	128.238
25.13	REPARACION BASICA DE TABLERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	391.468	391.468
25.14	REPARACION TOTAL DE MOTOR DE ARRANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	620.177	620.177
25.15	MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	566.689	566.689
25.16	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	226.873	226.873
25.17	CAMBIAR SOLENOIDE O AUTOMATICO DEL ARRANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	275.149	275.149
25.18	CAMBIO DE BOCINA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	187.739	187.739
25.19	CAMBIO PORTA CARBON DE ARRANQUE Y/O ALTERNADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	225.323	225.323
25.20	CAMBIO DE BUJIAS INCANDECENTE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	179.824	179.824
25.21	CAMBIO ELECTRO VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	343.059	343.059
25.22	CAMBIO BENDIX DE ARRANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	286.108	286.108
25.23	CAMBIO AUTOMATICO MOTOR DE ARRANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	239.268	239.268
25.24	CAMBIO REGULADOR DE VOLTAGE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	258.112	258.112
25.25	CAMBIO RECTIFICADOR DE ALTERNADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	223.420	223.420
25.26	CAMBIO TERMINALES DE CABLE (MACHO - HEMBRA)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	174.203	174.203

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

25.27	CAMBIO DE TAPA FARO DE LUCES DELAN., TRAS. FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	154.597	154.597
26	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
26.1	CAMBIO RULEMAN COJINETE DE EMPUJE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	535.887	535.887
26.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.150.280	1.150.280
26.3	CAMBIO PLATO DE PRESION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.027.754	1.027.754
26.4	RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	401.394	401.394
26.5	REPARACION DE PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	662.251	662.251
26.6	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	744.044	744.044
26.7	REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	317.151	317.151
26.8	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	450.170	450.170
26.9	REPARACION DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	338.621	338.621
26.10	CAMBIO GUARDAPOLVO HORQUILLA DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	206.455	206.455
26.11	CAMBIO MANGUERA Y/O CAÑERIA DE METAL DE EMB.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	280.823	280.823
26.12	CAMBIO FLUIDO Y CAÑERIA DEL SISTEMA HIDRAULICO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	249.789	249.789
26.13	CAMBIO DE HORQUILLA DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	346.826	346.826
27	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
27.1	SOLDADURA DE CAMPANA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	327.801	327.801
27.2	CAMBIO DE TAPON DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	115.030	115.030
27.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	85.960	85.960
27.4	REPARAR ASIENTO DE SINCRONIZADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	357.732	357.732
27.5	CAMBIO DE RODILLO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	245.199	245.199
27.6	CAMBIO DE RULEMAN DE CARCAZA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	265.061	265.061
27.7	CAMBIO DE RULEMAN EJE CUADRUPLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	285.561	285.561
27.8	CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	265.432	265.432
27.9	CAMBIO DE RULEMAN EJE SECUNDARIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	227.068	227.068
27.10	CAMBIO DE RETEN EJE DE MANDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	198.288	198.288
27.11	CAMBIO DE SELECTOR DE CAMBIOS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	273.808	273.808
27.12	CAMBIO DE ARO DESLIZANTE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	353.832	353.832
27.13	CAMBIO DE EJE DE CUADRUPLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	591.834	591.834
27.14	CAMBIO DE EJE RANURADO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	984.049	984.049
27.15	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	281.280	281.280

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Interna

27.16	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	537.076	537.076
27.17	CAMBIO DE ENGRANAJES DE 1. A 5	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.066.104	1.066.104
27.18	CAMBIO DE EJE MANDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.799.099	1.799.099
27.19	CAMBIO DE RULEMAN EJE MANDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	343.363	343.363
27.20	CAMBIO DE RULEMAN COMPLETO 4X4	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	918.984	918.984
27.21	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS 4X4	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	272.267	272.267
27.22	CAMBIO DE JUEGO DE RETENES 4X4	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	262.754	262.754
27.23	REPARACION GENERAL DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	764.691	764.691
27.24	CAMBIO DE ENGRANAJE COMPLETO 4X4	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	932.235	932.235
27.25	CAMBIO DE CENTRALIZADOR CARDAN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	592.838	592.838
27.26	CAMBIO DE RETEN PIÑON RULEMAN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	441.989	441.989
27.27	REPARACION DE DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	704.810	704.810
27.28	CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN PALIER	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	487.197	487.197
27.29	CAMBIO DE CORONA Y PIÑON DIFERENCIAL TRS. Y DEL.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	3.408.008	3.408.008
27.30	REPARACION RECTIFICAR TUNEL DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	825.961	825.961
27.31	CAMBIO DE PALIER	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	896.896	896.896
27.32	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DEL PLANETARIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	243.606	243.606
27.33	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DE SATELITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	267.263	267.263
27.34	CAMBIO DE RULEMAN DE DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	359.202	359.202
27.35	REPARACION PALANCA DE CAMBIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	385.908	385.908
27.36	CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.293.838	1.293.838
27.37	CAMBIO DE CRUCETA CARDAN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	515.373	515.373
27.38	CAMBIO MACHO Y HEMBRA CARDAN TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	781.509	781.509
27.39	CAMBIO DE CARDAN 4X4 DELANTERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.611	1.600.611
27.40	CAMBIO DE HOMOCINETICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	933.586	933.586
27.41	REPARACION DE SISTEMA DE DOBLE TRACCION (4X4)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.133.186	1.133.186
27.42	CAMB. DE RULEMAN (CANAST. DE EJE HOMOCINE. (4X4)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	487.634	487.634
27.43	CAMBIO DE CADENA DE TRANSFERENCIA 4X4	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	368.795	368.795
27.44	CAMBIO DE JUNTA PARA DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	155.172	155.172
27.45	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	169.037	169.037
27.46	REPARACION DE RUEDA LIBRE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	413.594	413.594
27.47	CAMBIO DE RETENES COMPLETO 4X4	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	140.186	140.186
27.48	REPARACION GENERAL CAJA TRANSFERENCIA 4X4	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	706.422	706.422
27.49	MANTENIMIENTO DEL 4X4 - MASA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	248.576	248.576
27.50	CAMBIO DE CUBO DE RUEDA LIBRE 4X4	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.003.702	1.003.702

VISTO BUENO
Asesoría Jurídica

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerente de Gestión Institucional

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO

Visión: "Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño, mediano productor".

28	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
28.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE REFRIGERACION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	161.076	161.076
28.2	MANTENIMIENTO SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	495.364	495.364
28.3	CARGA GAS ECOLOGICO R - 134	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	373.632	373.632
28.4	CAMBIO TERMOSTATO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	276.676	276.676
28.5	CAMBIO FILTRO A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	374.588	374.588
28.6	REAPARACION DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.533.092	1.533.092
28.7	REPARACION CABEZAL DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	199.948	199.948
28.8	CAMBIO ACEITE DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	215.425	215.425
28.9	CAMBIO RULEMAN DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	307.106	307.106
28.10	CAMBIO COMPRESOR DE A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	3.565.961	3.565.961
28.11	CAMBIO EVAPORIZADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.727.984	1.727.984
28.12	CAMBIO CORREA DE AIRE ACONDICIONADO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	185.889	185.889
28.13	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	341.894	341.894
28.14	CAMBIO CAÑOS DE A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	428.219	428.219
28.15	INSTALACION ELECTRICA DE A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	230.593	230.593
28.16	CAMBIO VALVULA DE EXPANSION DE A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	347.249	347.249
28.17	CAMBIO BOBINA DE A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	386.911	386.911
28.18	CAMBIO JUEGO DE JUNTAS Y RETENES A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	253.242	253.242
29	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
29.1	CAMBIAR RETEN MOTOR (ARBOL DE LEVA)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	189.855	189.855
29.2	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	295.354	295.354
29.3	CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	444.819	444.819
29.4	CAMBIO VOLANTE MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.313.234	1.313.234
29.5	CAMBIO VALVULA DE ADMISION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	231.092	231.092
29.6	CAMBIO VALVULA DE ESCAPE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	231.092	231.092
29.7	CAMBIO JGO. GUIA DE VALVULAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	445.190	445.190
29.8	REGULAR VALVULAS Y/O CAMBIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	228.681	228.681
29.9	RECTIFICAR ASIENTO DE VALVULAS Y ESMERILAR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	833.143	833.143
29.10	CAMBIO JUEGO DE AROS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	881.699	881.699
29.11	CAMBIO JUEGO DE CAMISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.601.296	1.601.296
29.12	CAMBIO JUEGO DE PISTONES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	2.092.570	2.092.570
29.13	CAMBIO BRAZO DE PISTON	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	432.814	432.814
29.14	CAMBIO PERNO PISTON	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	191.962	191.962

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO RECALDE
Contador S.A.

29.15	CAMBIO JUEGO CASQUILLO DE BIELA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	493.257	493.257
29.16	CAMBIO JUEGO CASQUILLO DE BANCADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	540.809	540.809
29.17	CAMBIO JUEGO CASQUILLOS DE LEVA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	343.639	343.639
29.18	CAMBIO ARBOL DE LEVAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.487.436	1.487.436
29.19	CAMBIO CORONA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	954.527	954.527
29.20	CAMBIO CAMBIAR TERMOSTATO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	603.397	603.397
29.21	RECTIFICACION DE VALVULA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	233.589	233.589
29.22	RECTIFICACION DE CILINDRO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	223.943	223.943
29.23	RECTIFICACION DE CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	711.654	711.654
29.24	CAMBIO CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	4.274.623	4.274.623
29.25	CAMBIO POLEA CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	835.483	835.483
29.26	REPARACION DE BOMBA INYECTORA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	2.827.667	2.827.667
29.27	CALIBRACION DE PICO INYECTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	186.792	186.792
29.28	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYEC.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.299.255	1.299.255
29.29	CAMBIAR EJE DE LEVA DE BOMBA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	909.040	909.040
29.30	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	782.413	782.413
29.31	CAMBIO POLEA TENSOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	373.694	373.694
29.32	CAMBIO RULEMAN POLEA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	355.623	355.623
29.33	CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	687.611	687.611
29.34	CAMBIO JUEGO DE JUNTA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	741.985	741.985
29.35	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	215.387	215.387
29.36	CAMBIO CALCE LATERAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	458.669	458.669
29.37	CAMBIO BUJE DE BIELA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	240.034	240.034
29.38	CAMBIO BUJE DE LEVA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	240.034	240.034
29.39	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	656.252	656.252
29.40	CAMBIO ENGRANAJE DE CORREA DENTADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	764.924	764.924
29.41	CAMBIO CORREA DENTADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	652.077	652.077
29.42	CAMBIO BOMBA DE ACEITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.056.582	1.056.582
29.43	REPARACION DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	293.014	293.014
29.44	CAMBIO TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	6.201.070	6.201.070
29.45	CEPILLADO DE TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	384.876	384.876
29.46	TORNILLOS DE TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	246.492	246.492
29.47	CAMBIO DE JUNTA CARTER	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	298.126	298.126
29.48	REPARACION DE CARTER	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	279.021	279.021
29.49	CAMBIO MARTILLO BALANCIN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	302.464	302.464
29.50	CAMBIO EJE BALANCIN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	440.082	440.082
29.51	CAMBIO PICO INYECTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.003.824	1.003.824
29.52	CAMBIO SEGURO DE VALVULA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	112.994	112.994
29.53	CAMBIO EJE BALANCEADOR DERECHO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	408.738	408.738
29.54	CAMBIO EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	389.713	389.713
29.55	CAMBIO BULBO DE PRESION DE ACEITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	190.293	190.293
29.56	CAMBIO DE ACEITE MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	91.667	91.667
29.57	CAMBIO CAÑO DE COMBUSTIBLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	132.081	132.081
29.58	LIMPIEZA DE TANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	368.201	368.201
29.59	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	174.885	174.885
29.60	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	193.869	193.869

Con. Miguel Valente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

29.61	CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	209.146	209.146
29.62	CAMBIO BOMBIN DE COMBUSTIBLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	376.757	376.757
29.63	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	183.090	183.090
29.64	REPARACION CAÑO DE ESCAPE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	357.175	357.175
29.65	REPARACION DE SILENCIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	480.610	480.610
29.66	CAMBIO SILENCIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.281.638	1.281.638
29.67	CAÑO FLEXIBLE PARA SOPORTE SILENCIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	292.961	292.961
29.68	CAMBIO CORREA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	254.007	254.007
29.69	REPARACION UNION MULTIPLE A CAÑO DE ESCAPE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	403.321	403.321
29.70	CAÑO FLEXIBLE PARA SOPORTE SILENCIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	268.871	268.871
29.71	LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	111.040	111.040
30	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
30.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE REFRIGERACION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	45.000	45.000
30.2	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	875.693	875.693
30.3	REPRACION DE BOMBA DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	494.394	494.394
30.4	REPARACION DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	255.363	255.363
30.5	CAMBIO DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	3.358.521	3.358.521
30.6	LIMPIEZA DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	192.543	192.543
30.7	CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	76.685	76.685
30.8	CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	182.355	182.355
30.9	REPARACION DE ELECTRO VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	127.220	127.220
30.10	CAMBIO BULBO DE PRESION DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	155.701	155.701
30.11	CAMBIO DE ELECTRO VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	509.157	509.157
30.12	CAMBIO CORREA (POLEA - BOMBA DE AGUA)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	242.592	242.592
30.13	CAMBIO AGUA REFRIGERANTE AL RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	168.576	168.576
30.14	CAMBIO DE PALETA DE VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	351.867	351.867
31	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
31.1	CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.293.966	1.293.966
31.2	REPARACION DE SINFIN HIDRAULICO DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	699.122	699.122
31.3	ALINEACION Y REGULACION DE PISADA DE RUEDAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	119.125	119.125
31.4	BALANCEO DE RUEDAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	63.582	63.582

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO RECALDE
Notario S.A.

31.5	CAMBIO DE SINFIN DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	2.624.993	2.624.993
31.6	CAMBIO DE MUÑEQUINES - CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	463.753	463.753
31.7	EXTREMOS DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	414.032	414.032
31.8	REPARACION DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	664.600	664.600
31.9	REPARACION DE SINFIN DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	689.609	689.609
31.10	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	152.001	152.001
31.11	CAMBIO DE BRAZO ZETA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	727.221	727.221
31.12	CAMBIO DE BRAZO PICMAN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	573.109	573.109
31.13	CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.712.212	1.712.212
31.14	CAMBIO DE CAÑO DE ALTA PRESION DE DIR. HIDRAULICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	315.102	315.102
31.15	CAMBIO DE BARRA LARGA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	314.874	314.874
31.16	CAMBIO DE RULEMAN TENSOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	191.211	191.211
31.17	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	325.080	325.080
31.18	ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	69.517	69.517
31.19	CAMBIO DE RULEMAN MASA DELANTERA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	189.774	189.774
31.20	CAMBIO DE RETEN MASA DELANTERA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	96.647	96.647
31.21	CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	67.919	67.919
31.22	CAMBIO DE CRUCETA DE COLUMNA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	148.100	148.100
31.23	ALINEACION DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	109.998	109.998
31.24	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	248.286	248.286
32	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
32.1	CAMBIO RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	313.056	313.056
32.2	CAMBIO DE MANIJA LIMPIA PARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	123.244	123.244
32.3	CAMBIO CEPILLO LIMPIAPARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	142.488	142.488
33	Servicio mantenim. o reparac. de tapicería y alfombrado para vehículo - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, Modelo L-200 4x4, Año 2005, color gris	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
33.1	REPARACION DE ASIENTOS Y ALFOMBRADOS DE PISOS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	873.438	873.438

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Econ. Miguel Vallente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO REYNALDE
Apoderado S.A.

FONDO GANADERO

Visión: "Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño, mediano productor".

34	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
34.1	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	866.104	866.104
34.2	REPARACION BOMBA CENTRAL DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	352.182	352.182
34.3	RECTIFICAR DISCO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	136.743	136.743
34.4	CAMBIO DE SERVO FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.130.913	1.130.913
34.5	REGULACI?N DE FRENO Y FRENO DE MANO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	69.342	69.342
34.6	CAMBIO DISCO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	833.571	833.571
34.7	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	558.184	558.184
34.8	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	132.342	132.342
34.9	CAMBIO TAMBOR DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	731.578	731.578
34.10	CAMBIO JUEGO DE CUBETAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	179.905	179.905
34.11	CAMBIAR CABO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	517.832	517.832
34.12	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	629.290	629.290
34.13	CAMBIAR DE ZAPATA DE FRENO TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	449.789	449.789
34.14	CAMBBIO CILINDRO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	277.741	277.741
34.15	CAMBIO PULMON DE FRENO (VALVULAS)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	264.923	264.923
34.16	CAMBIO DE PISTON DE MORDAZA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	352.429	352.429
34.17	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	719.259	719.259
34.18	CAMBIO GUARDAPOLVO Y ANILLO DE MORDAZA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	297.703	297.703
34.19	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	372.405	372.405
34.20	MANTENIMIENTO MORDAZA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	222.036	222.036
34.21	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y REGULACION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	210.155	210.155
34.22	CAÑO FLEXIBLE DE FRENO Y FLUIDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	257.907	257.907
35	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión - - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
35.1	CORRECCION DE PISADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	97.798	97.798
35.2	CAMBIO BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	176.524	176.524
35.3	CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	253.233	253.233
35.4	CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	253.233	253.233
35.5	CAMBIO DE BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	138.474	138.474
35.6	CAMBIO BUJE ELASTICO TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	124.738	124.738
35.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	499.901	499.901
35.8	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	552.063	552.063

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

35.9	CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	87.268	87.268
35.10	CAMBIO CENTRO ELASTICO TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	386.269	386.269
35.11	CAMBIO RULEMAN DE MASA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	292.391	292.391
35.12	CAMBIO ESPIRAL DELANTERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	580.590	580.590
35.13	CAMBIO BARRA ESTABILIZADORA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	549.447	549.447
35.14	CAMBIO ROTULA SUPERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	482.084	482.084
35.15	CAMBIO ROTULA INFERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	528.810	528.810
35.16	CAMBIO PARRILLA SUPERIOR CON EJE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	988.934	988.934
35.17	CAMBIO PARRILLA INFERIOR CON EJE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.023.978	1.023.978
35.18	CAMBIO ELASTICO TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	833.210	833.210
35.19	CAMBIO BUJE ELASTICO TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	195.549	195.549
35.20	CAMBIO JUEGO DE BUJES ZETA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	264.295	264.295
35.21	CAMBIO GRILLETE DE ELASTICO TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	230.655	230.655
35.22	CAMBIO BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	314.726	314.726
35.23	CAMBIO DE BARRA TORCION DE SUSPENSION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.056.145	1.056.145
35.24	CAMBIO DE PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	103.544	103.544
35.25	CAMBIO DE SOPORTE BARRA TORSION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	403.125	403.125
35.26	CAMBIO DE TORNILLO BARRA TORSION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	124.542	124.542
35.27	REPARACION DE PEDALERA (BUJES Y PERNO) EMB.FR.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	307.710	307.710
35.28	REPARACION HOMOCINETICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	467.520	467.520
35.29	CAMBIO JUEGO PERNO PIBOT	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	256.695	256.695
35.30	CAMBIO TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	248.067	248.067
35.31	CAMBIO TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	248.067	248.067
35.32	CAMBIO TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	255.658	255.658
35.33	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	269.651	269.651
35.34	MANTENIMIENTO HOMOCINETICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	150.155	150.155
35.35	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	222.089	222.089
35.36	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	239.715	239.715
36	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
36.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	45.000	45.000
36.2	REPARACION DE ALTERNADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	617.485	617.485
36.3	CAMBIO DE BATERIA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	695.801	695.801
36.4	CAMBIO TERMINAL DE BATERIA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	82.155	82.155
36.5	MANTENIMIENTO DEL ALTERNADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	296.843	296.843
36.6	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	215.957	215.957

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO RECALDE
Representante S.A.

36.7	CAMBIO FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	574.531	574.531
36.8	CAMBIO FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	381.228	381.228
36.9	CAMBIO DE FOCO DE LUCES LATERAL DELANTERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	83.106	83.106
36.10	ALINEAR LUCES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	108.110	108.110
36.11	CAMBIO TERMINAL CABLE (MACHO Y HEMBRA)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	124.542	124.542
36.12	CAMBIO FUSIBLE Y TERMINAL DE CABLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	86.093	86.093
36.13	CAMBIO RELAY Y TERMINAL DE CABLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	172.305	172.305
36.14	CAMBIO MANCHON DE UNION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	146.255	146.255
36.15	REPARACION BASICA DE TABLERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	415.787	415.787
36.16	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	614.603	614.603
36.17	CAMBIO MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	686.864	686.864
36.18	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	272.258	272.258
36.19	CAMBIO BOCINA Y RELAY	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	292.961	292.961
36.20	CAMBIO DE BULBO DE TEMPERATURA O RELAY	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	289.194	289.194
36.21	CAMBIO DE BUJIA INCANDECENTE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	251.838	251.838
36.22	CAMBIO ELECTRO VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	514.778	514.778
36.23	CAMBIO BENDIX ARRANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	457.314	457.314
36.24	CAMBIO AUTOMATICO DE ARRANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	337.313	337.313
36.25	CAMBIO REGULADOR DE VOLTAGE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	265.337	265.337
36.26	CAMBIO RECTIFICADOR DE ALTERNADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	260.076	260.076
37	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
37.1	CAMBIO RULEMAN COJINETE DE EMPUJE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	512.524	512.524
37.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.143.517	1.143.517
37.3	CAMBIO PLATO DE PRESION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.048.753	1.048.753
37.4	RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	244.120	244.120
37.5	REPARACION DE PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	659.178	659.178
37.6	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	690.341	690.341
37.7	REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	305.142	305.142
37.8	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	510.441	510.441
37.9	REPARACION BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	323.040	323.040
37.10	CAMBIO GUARDAPOLVO HORQUILLA DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	193.499	193.499
37.11	CAMBIO RULEMAN PIVOT EJE DE MANDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	258.355	258.355
37.12	CAMBIO DE HORQUILLA DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	361.694	361.694

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

FONDO GANADERO

Visión: "Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño, mediano productor".

38	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión - - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
38.1	SOLDADURA DE CAMPANA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	304.438	304.438
38.2	CAMBIO DE TAPON DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	122.830	122.830
38.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	81.560	81.560
38.4	REPARAR ASIENTO DE SINCRONIZADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	211.620	211.620
38.5	CAMBIO DE RODILLO EJE SECUNDARIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	254.017	254.017
38.6	CAMBIO DE RULEMAN DE CARCAZA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	221.408	221.408
38.7	CAMBIO DE RULEMAN EJE CUADRUPLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	256.761	256.761
38.8	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	427.126	427.126
38.9	CAMBIO DE RULEMAN DE EJE PRIMARIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	228.086	228.086
38.10	CAMBIO DE RETEN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	160.880	160.880
38.11	CAMBIO DE SELECTOR DE CAMBIOS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	285.161	285.161
38.12	CAMBIO DE ARO DESLIZANTE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	401.594	401.594
38.13	CAMBIO DE CUADRUPLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	2.103.129	2.103.129
38.14	CAMBIO DE EJE RANURADO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.182.632	1.182.632
38.15	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	293.461	293.461
38.16	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	477.152	477.152
38.17	CAMBIO DE ENGRANAJES DE 1. A 5	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.003.607	1.003.607
38.18	CAMBIO DE EJE MANDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.644.379	1.644.379
38.19	CAMBIO DE RULEMAN EJE MANDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	418.888	418.888
38.20	CAMBIO DE JUEGO DE RETEN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	392.305	392.305
38.21	REPARACION CARCAZA DE ENGRANAJE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	334.055	334.055
38.22	CAMBIO DE CENTRALIZADOR CARDAN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	548.852	548.852
38.23	CAMBIO DE RETEN PIÑON	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	354.307	354.307
38.24	REPARACION DE DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	790.194	790.194
38.25	CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN PALIER	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	476.852	476.852
38.26	CAMBIO DE CORONA Y PIÑON DIFERENCIAL TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	4.414.166	4.414.166
38.27	REPARACION TUNEL DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	531.378	531.378
38.28	CAMBIO PALIER	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	778.408	778.408
38.29	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DEL PLANETARIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	639.682	639.682
38.30	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DE SATELITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	354.307	354.307
38.31	CAMBIO RULEMAN DE DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	384.876	384.876
38.32	REPARACION PALANCA DE CAMBIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	366.046	366.046
38.33	CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.325.501	1.325.501
38.34	CAMBIO DE CRUCETA CARDAN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	439.644	439.644
38.35	CAMBIO MACHO Y HEMBRA CARDAN TRAS, O/ DEL.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	678.446	678.446
38.36	CAMBIO DE JUNTA DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	198.930	198.930
38.37	REPARACION OLLA DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	351.007	351.007
38.38	PERNO CON SEGURO DE DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	264.414	264.414

con. Miguel Valente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO RECALDE
Representante Legal
SOMICOL S.A.

38.39	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	96.780	96.780
39	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
39.1	DIAGNOSTICO REPARACION DEL A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	192.038	192.038
39.2	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	537.233	537.233
39.3	CARGA DE GAS ECOLOGICO R-134	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	402.303	402.303
39.4	CAMBIO DE TERMOSTATO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	252.504	252.504
39.5	CAMBIO DE FILTRO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	339.226	339.226
39.6	REPARACION DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.578.409	1.578.409
39.7	REPARACION DE CABEZAL DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	176.005	176.005
39.8	CAMBIO DE ACEITE DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	178.683	178.683
39.9	CAMBIO RULEMAN DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	367.753	367.753
39.10	CAMBIO DE COMPRESOR DE A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	3.077.636	3.077.636
39.11	CAMBIO DE EVAPORIZADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.419.417	1.419.417
39.12	CAMBIO CORREA DE AIRE ACONDICIONADO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	191.767	191.767
39.13	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	241.061	241.061
39.14	CAMBIO CAÑOS A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	409.561	409.561
39.15	INSTALACION ELECTRICA A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	260.262	260.262
39.16	CAMBIO DE VALVULA DE EXPANCION DE A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	356.338	356.338
39.17	CAMBIO DE BOBINA DE A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	396.557	396.557
39.18	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTA Y DE RETEN DE A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	226.607	226.607
39.19	CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA Y BAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	198.845	198.845
40	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
40.1	CAMBIAR RETEN TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	221.080	221.080
40.2	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	253.656	253.656
40.3	CAMBIAR SOPORTE DE MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	396.039	396.039
40.4	CAMBIO VOLANTE MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.229.928	1.229.928
40.5	CAMBIO VALVULA DE ADMISION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	242.336	242.336
40.6	CAMBIO VALVULA DE ESCAPE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	242.336	242.336
40.7	CAMBIO GUIA DE VALVULAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	221.398	221.398
40.8	REGULAR VALVULAS Y/O CAMBIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	72.918	72.918
40.9	RECTIFICAR ASIENTO DE VALVULA Y ESMERILAR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	80.528	80.528
40.10	CAMBIO JUEGO DE AROS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	842.499	842.499
40.11	CAMBIO JUEGO DE CAMISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.474.010	1.474.010

40.12	CAMBIO JUEGO DE PISTONES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.633.477	1.633.477
40.13	CAMBIO BRAZO DE PISTON	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	447.468	447.468
40.14	CAMBIO PERNO PISTON	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	221.080	221.080
40.15	CAMBIO CASQUILO DE BIELA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	358.945	358.945
40.16	CAMBIO CASQUILLO DE BANCADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	430.878	430.878
40.17	CAMBIO CASQUILLO DE LEVA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	365.584	365.584
40.18	CAMBIO ARBOL DE LEVA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.316.616	1.316.616
40.19	CAMBIO CORONA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.461.815	1.461.815
40.20	CAMBIAR TERMOSTATO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	270.863	270.863
40.21	RECTIFICACION DE VALVULA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	139.230	139.230
40.22	RECTIFICACION DE CILINDRO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	289.570	289.570
40.23	RECTIFICACION DE CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	638.122	638.122
40.24	CAMBIO CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	4.659.537	4.659.537
40.25	CAMBIO POLEA CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	796.587	796.587
40.26	REPARACION DE BOMBA INYECTORA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	2.421.702	2.421.702
40.27	CALIBRACION DE PICO INYECTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	169.175	169.175
40.28	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.840.079	1.840.079
40.29	CAMBIAR EJE DE LEVA DE BOMBA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	411.525	411.525
40.30	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	849.290	849.290
40.31	CAMBIO POLEA TENSOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	423.801	423.801
40.32	CAMBIO RULEMAN POLEA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	329.333	329.333
40.33	CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	573.946	573.946
40.34	CAMBIO JUEGO DE JUNTA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	697.390	697.390
40.35	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	185.698	185.698
40.36	CAMBIO CALCE LATERAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	429.290	429.290
40.37	CAMBIO BUJE DE BIELA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	189.417	189.417
40.38	CAMBIO BUJE DE LEVA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	172.105	172.105
40.39	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	630.683	630.683
40.40	CAMBIO ENGRANAJE DE CORREA DENTADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	802.802	802.802
40.41	CAMBIAR CORREA DENTADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	639.440	639.440
40.42	CAMBIO BOMBA DE ACEITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.001.685	1.001.685
40.43	REPARACION DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	396.101	396.101
40.44	CAMBIO TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	4.976.331	4.976.331
40.45	CEPILLADO DE TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	513.685	513.685
40.46	CAMBIO TORNILLOS DE TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	217.180	217.180
40.47	CAMBIO DE JUNTA CARTER	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	181.817	181.817
40.48	REPARACION DE CARTER	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	397.918	397.918
40.49	CAMBIO MARTILLO BALANCIN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	328.372	328.372
40.50	CAMBIO EJE BALANCIN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	440.353	440.353
40.51	CAMBIO PICO INYECTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	895.640	895.640
40.52	CAMBIO SEGURO DE VALVULA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	120.338	120.338
40.53	CAMBIO EJE BALANCEADOR DERECHO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	349.047	349.047
40.54	EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	349.047	349.047
40.55	CAMBIO BULBO DE PRESION DE ACEITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	232.048	232.048
40.56	CAMBIO DE ACEITE MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	89.765	89.765

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Dr. FREDI ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO RECALDE E
Contador S. A.

40.57	CAMBIAR CAÑO DE COMBUSTIBLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	149.699	149.699
40.58	LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	350.208	350.208
40.59	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	186.911	186.911
40.60	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	196.424	196.424
40.61	CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	221.580	221.580
40.62	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	164.200	164.200
40.63	REPARACION DE SILENCIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	666.246	666.246
40.64	CAMBIO SILENCIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	979.322	979.322
40.65	POR LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	101.180	101.180
40.66	REPARACION CAÑO DE ESCAPE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	383.920	383.920
40.67	CAÑO FLEXIBLE PARA SOPORTE SILENCIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	330.288	330.288
40.68	CAMBIO BOMBIN DE COMBUSTIBLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	296.576	296.576
41	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
41.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE REFRIGERACION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	45.000	45.000
41.2	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	988.311	988.311
41.3	REPRACION DE BOMBA DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	376.576	376.576
41.4	REPARACI?N DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	358.051	358.051
41.5	CAMBIO DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	2.554.905	2.554.905
41.6	LIMPIEZA DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	240.096	240.096
41.7	CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	78.531	78.531
41.8	CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	302.269	302.269
41.9	REPARACION DE ELECTRO VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	446.864	446.864
41.10	CAMBIO BULBO DE PRESION DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	207.720	207.720
41.11	CAMBIO DE ELECTRO VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	524.472	524.472
41.12	CAMBIO DE PALETA DE VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	251.520	251.520
41.13	CAMBIO AGUA REFRIGERANTE AL RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	159.063	159.063
41.14	CAMBIO DE EMBRAGUE DE VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	441.951	441.951
42	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
42.1	CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.754.191	1.754.191
42.2	REPARACION DE SINFIN HIDRAULICO DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	773.224	773.224
42.3	ALINEACION Y REGULACION DE PISADA DE RUEDAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	99.663	99.663
42.4	BALANCEO DE RUEDAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	99.144	99.144
42.5	CAMBIO DE SINFIN DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.428.302	1.428.302

Econ. Miguel Valente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

42.6	CAMBIO DE MUÑEQUIN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	473.347	473.347
42.7	REPARACION COLUMNA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	711.954	711.954
42.8	REPARACION DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	654.046	654.046
42.9	CAMBIO CRUZETA COLUMNA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	368.519	368.519
42.10	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	206.445	206.445
42.11	CAMBIO DE BRAZO ZETA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	689.171	689.171
42.12	CAMBIO DE BRAZO PICMAN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.181.909	1.181.909
42.13	CAMBIO DE CAÑO DE ALTA PRESION DE DIR. HIDRAULICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	299.263	299.263
42.14	CAMBIO BARRA LARGA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	437.613	437.613
42.15	CAMBIO FUIDO DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	146.883	146.883
42.16	CAMBIO BARRA CORTA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	325.951	325.951
42.17	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	698.484	698.484
43	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
43.1	CAMBIO RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	502.907	502.907
43.2	CAMBIO DE MANIJA LIMPIA PARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	113.056	113.056
43.3	CAMBIO CEPILLO LIMPIAPARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	212.057	212.057
44	Servicio mantenim. o reparac. de tapicería y alfombrado para vehículo - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x2, Año 2004, color rojo	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
44.1	REPARACION DE ASIENTOS Y ALFOMBRADOS DE PISOS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	897.838	897.838
45	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
45.1	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	866.931	866.931
45.2	REPARACION BOMBA CENTRAL DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	446.650	446.650
45.3	RECTIFICAR DISCO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	142.488	142.488
45.4	CAMBIO DE SERVO FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	2.773.255	2.773.255
45.5	REGULACION DE FRENO Y DE MANO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	75.087	75.087
45.6	CAMBIO DISCO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	770.246	770.246
45.7	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	660.434	660.434
45.8	RECTIFICACION DE TAMBOR TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	128.961	128.961
45.9	CAMBIO TAMBOR DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	866.009	866.009
45.10	CAMBIO JUEGO DE CUBETAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	199.887	199.887

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Planificación Institucional

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

45.11	CAMBIAR CABO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	459.426	459.426
45.12	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	669.252	669.252
45.13	CAMBIO CILINDRO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	336.357	336.357
45.14	CAMBIO FLUIDODE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	115.220	115.220
45.15	CAMBIO ZAPATA DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	515.406	515.406
45.16	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	729.124	729.124
45.17	REPARAR MORDAZA DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	346.474	346.474
45.18	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	66.440	66.440
45.19	CAMBIAR JUEGO REPARO DE MORDAZA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	176.376	176.376
45.20	REPARAR DEPRESOR Y CAMBIO DE MANGUERA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	556.032	556.032
45.21	CAMBIO CAÑO DE METAL DUCTO DE FLUIDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	231.549	231.549
45.22	CAMBIO CAÑO FLEXIBLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	310.488	310.488
46	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
46.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	45.000	45.000
46.2	CAMBIO BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	211.568	211.568
46.3	CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	353.965	353.965
46.4	CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	353.965	353.965
46.5	CAMB. DE BUJE TENSOR DE RUEDA DELAN. Y TRAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	241.051	241.051
46.6	CAMBIO BUJE ELASTICO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	159.668	159.668
46.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	809.362	809.362
46.8	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	886.423	886.423
46.9	CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	95.567	95.567
46.10	CAMBIO CENTRO ELASTICO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	211.568	211.568
46.11	CAMBIO RULEMAN DE MASA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	544.462	544.462
46.12	CAMBIO GRILLETE ELASTICO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	185.261	185.261
46.13	CAMBIO BARRA ESTABILIZADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	552.828	552.828
46.14	CAMBIO ROTULA SUPERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	426.541	426.541
46.15	CAMBIO ROTULA INFERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	544.391	544.391
46.16	CAMBIO HOJA ELASTICO TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	625.466	625.466
46.17	CAMBIO GRAMPA ELASTICO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	191.406	191.406
46.18	CAMBIO JUEGO DE BUJES ZETA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	380.719	380.719
46.19	CAMBIO EXTREMO DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	463.183	463.183
46.20	CAMBIO BIELETA ESTABILIZADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	322.702	322.702
46.21	CAMBIO DE BARRA TORCION DE SUSPENSION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	728.097	728.097
46.22	CAMBIO DE PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	79.353	79.353
46.23	CAMBIO SOPORTE DE BARRA TORSION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	404.519	404.519

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO REGALDE
Apoderado
Semicar S.A.

46.24	CAMBIO DE TORNILLO BARRA TORSION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	108.980	108.980
46.25	REPARACION DE PEDALERA (JGO. BUJES Y PERNO)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	186.911	186.911
46.26	REPARACION HOMOCINETICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	478.441	478.441
46.27	CAMBIO BASE PUNTA EJE DELANTERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	389.979	389.979
46.28	CAMBIO PARRILLA SUPERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	845.409	845.409
46.29	CAMBIO PARRILLA INFERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	976.767	976.767
46.30	CAMBIO TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	228.086	228.086
46.31	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	169.679	169.679
46.32	MANTENIMIENTO DE HOMOCINETICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	150.155	150.155
46.33	CAMBIO SOPORTE AMORTIGUADOR TRAS. O DELANT.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	424.217	424.217
46.34	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	233.251	233.251
47	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
47.1	REPARACION DE ALTERNADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	598.004	598.004
47.2	CAMBIO DE BATERIA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	726.061	726.061
47.3	CAMBIO TERMINAL DE BATERIA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	61.674	61.674
47.4	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	225.470	225.470
47.5	CAMBIO FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	364.267	364.267
47.6	CAMBIO FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	184.756	184.756
47.7	CAMBIO DE FOCO DE LUCES LATERALES DELANTEROS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	99.144	99.144
47.8	AJUSTAR FARO AUXILIAR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	70.169	70.169
47.9	CAMBIO DE RELAY Y FUSIBLES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	118.992	118.992
47.10	CAMBIO MANCHON DE CABLE (HEMBRA Y MACHO)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	181.056	181.056
47.11	CAMBIO DE RELAY LUZ ALTA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	112.861	112.861
47.12	REPARACION BASICA DE TABLERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	390.826	390.826
47.13	REPARACION TOTAL DE MOTOR DE ARRANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	624.829	624.829
47.14	CAMBIO MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	740.952	740.952
47.15	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	334.626	334.626
47.16	CAMBIAR SOLENOIDE O AUTOMATICO DEL ARRANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	286.189	286.189
47.17	CAMBIO BOCINA Y RELAY	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	236.386	236.386
47.18	CAMBIO PORTA CARBON DE ARRANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	204.723	204.723
47.19	CAMBIO DE BUJIAS INCANDECENTE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	223.301	223.301
47.20	CAMBIO ELECTRO VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	533.985	533.985
47.21	CAMBIO BENDIX DE ARRANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	430.132	430.132
47.22	CAMBIO AUTOMATICO DE ARRANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	305.214	305.214

Lic. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

V.B. REVISADO
Asesoría Jurídica

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO REGALDE
Apoderado S.A.

47.23	CAMBIO REGULADOR DE VOLTAGE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	252.276	252.276
47.24	RECTIFICADOR DE ALTERNADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	245.399	245.399
47.25	CAMBIO MANOPLA (PERILLA) SEÑALERO, LUCES, STOP	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	590.113	590.113
47.26	CAMBIO PLAQUETA BOCINA, SEÑALERO, LUCES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	666.384	666.384
47.27	CAMBIO TAPA FARO DE LUCES DELAN, TRAS. Y FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	234.992	234.992
48	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitarió por cantidad)**
48.1	CAMBIO RULEMAN COJINETE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	537.752	537.752
48.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	999.992	999.992
48.3	CAMBIO PLATO DE PRESION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	874.913	874.913
48.4	RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	497.176	497.176
48.5	REPARACION DE PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	482.869	482.869
48.6	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	554.659	554.659
48.7	REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	458.469	458.469
48.8	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	493.861	493.861
48.9	CAMBIO HORQUILLA DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	336.357	336.357
48.10	CAMBIO GUARDAPOLVO HORQUILLA DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	241.808	241.808
48.11	CAMBIO CAÑERIA Y FLUIDO EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	265.170	265.170
49	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total(Precio unitario por cantidad)**
49.1	SOLDADURA DE CAMPANA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	213.023	213.023
49.2	CAMBIO DE TAPON DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	105.713	105.713
49.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	81.560	81.560
49.4	REPARAR ASIENTO DE SINCRONIZADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	278.845	278.845
49.5	CAMBIO DE RODILLO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	237.418	237.418
49.6	CAMBIO DE RULEMAN DE CARCAZA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	272.861	272.861
49.7	CAMBIO DE RULEMAN EJE CUADRUPLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	308.405	308.405
49.8	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	291.658	291.658
49.9	CAMBIO DE RULEMAN EJE SECUNDARIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	260.076	260.076
49.10	CAMBIO DE RETEN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	170.250	170.250
49.11	CAMBIO DE SELECTOR DE CAMBIOS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	345.699	345.699
49.12	CAMBIO DE ARO DESLIZANTE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	381.613	381.613
49.13	CAMBIO DE CUADRUPLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	2.142.710	2.142.710

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión

49.14	CAMBIO DE EJE RANURADO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.232.411	1.232.411
49.15	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	223.701	223.701
49.16	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	504.914	504.914
49.17	CAMBIO DE ENGRANAJES DE 1. A 5	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	994.998	994.998
49.18	CAMBIO DE EJE MANDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.777.582	1.777.582
49.19	CAMBIO DE RULEMAN EJE MANDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	327.801	327.801
49.20	CAMBIO DE JUEGO DE RETENES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	290.326	290.326
49.21	REPARACION GENERAL DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	587.763	587.763
49.22	CAMBIO DE CENTRALIZADOR CARDAN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	579.996	579.996
49.23	CAMBIO DE RETEN PIÑON	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	261.351	261.351
49.24	REPARACION DE DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	870.446	870.446
49.25	CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN PALIER	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	493.451	493.451
49.26	CAMBIO DE CORONA Y PIÑON DIF. TRAS. O/. DEL.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	4.530.623	4.530.623
49.27	REPARACION TUNEL DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	546.941	546.941
49.28	CAMBIO PALIER TRASERO O DELANTERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	511.007	511.007
49.29	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DEL PLANETARIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	427.302	427.302
49.30	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DE SATELITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	211.620	211.620
49.31	CAMBIO DE RULEMANES DE DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	384.876	384.876
49.32	REPARACION DE PALANCA CAMBIOS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	367.563	367.563
49.33	CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.377.144	1.377.144
49.34	CAMBIO DE CRUCETA CARDAN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	443.026	443.026
49.35	CAMBIO MACHO Y HEMBRA CARDAN TRAS. O/. DEL.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	681.828	681.828
49.36	CAMBIO JUNTA DE DIFERENCIAL TRS. O DEL.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	195.549	195.549
49.37	REPARACION OLLA DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	347.934	347.934
49.38	PERNO CON SEGURO DE DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	268.814	268.814
49.39	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	96.780	96.780
50	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
50.1	DIAGNOSTICO REPARACION DEL A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	197.974	197.974
50.2	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	478.327	478.327
50.3	CARGA DE GAS ECOLOGICO R-134	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	402.303	402.303
50.4	CAMBIO DE TERMOSTATO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	254.041	254.041
50.5	CAMBIO DE FILTRO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	347.007	347.007
50.6	REPARACION DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.453.624	1.453.624
50.7	REPARACION DE CABEZAL DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	180.405	180.405
50.8	CAMBIO DE ACEITE DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	168.020	168.020
50.9	CAMBIO RULEMAN DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	375.534	375.534
50.10	CAMBIO DE COMPRESOR DE A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	3.817.442	3.817.442

Econ. Miguel Valente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO REGALDE
Representante S.A.

50.11	CAMBIO DE EVAPORIZADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.681.325	1.681.325
50.12	CAMBIO CORREA DE AIRE ACONDICIONADO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	207.349	207.349
50.13	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	260.833	260.833
50.14	CAMBIO CAÑOS A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	403.816	403.816
50.15	INSTALACION ELECTRICA A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	281.779	281.779
50.16	CAMBIO DE VALVULA DE EXPANSION DE A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	416.281	416.281
50.17	CAMBIO DE BOBINA DE A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	451.064	451.064
50.18	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS Y DE RETEN DE A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	341.884	341.884
50.19	CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA Y BAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	298.540	298.540
51	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
51.1	CAMBIAR RETEN TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	221.080	221.080
51.2	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	257.038	257.038
51.3	CAMBIAR SOPORTE DE MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	396.557	396.557
51.4	CAMBIO VOLANTE MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.229.928	1.229.928
51.5	CAMBIO VALVULA DE ADMISION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	237.937	237.937
51.6	CAMBIO VALVULA DE ESCAPE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	237.937	237.937
51.7	CAMBIO GUIA DE VALVULAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	685.271	685.271
51.8	REGULAR VALVULAS Y/O CAMBIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	88.999	88.999
51.9	RECTIFICAR ASIENTO DE VALVULA Y ESMERILAR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	96.609	96.609
51.10	CAMBIO JUEGO DE AROS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	806.108	806.108
51.11	CAMBIO JUEGO DE CAMISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.742.681	1.742.681
51.12	CAMBIO JUEGO DE PISTONES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.913.468	1.913.468
51.13	CAMBIO BRAZO DE PISTON	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	431.078	431.078
51.14	CAMBIO PERNO PISTON	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	183.030	183.030
51.15	CAMBIO JUEGO CASQUILLO DE BIELA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	438.678	438.678
51.16	CAMBIO JUEGO CASQUILLO DE BANCADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	478.641	478.641
51.17	CAMBIO CASQUILLO DE LEVA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	380.648	380.648
51.18	CAMBIO ARBOL DE LEVAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.296.634	1.296.634
51.19	CAMBIO CORONA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.467.751	1.467.751
51.20	CAMBIAR TERMOSTATO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	254.455	254.455
51.21	RECTIFICACION DE VALVULA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	147.030	147.030
51.22	RECTIFICACION DE CILINDRO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	281.770	281.770
51.23	RECTIFICACION DE CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	642.522	642.522
51.24	CAMBIO CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	4.319.740	4.319.740
51.25	CAMBIO POLEA CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	808.268	808.268
51.26	REPARACION DE BOMBA INYECTORA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	2.185.192	2.185.192
51.27	CALIBRACION DE PICO INYECTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	167.767	167.767
51.28	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.754.219	1.754.219
51.29	CAMBIAR EJE DE LEVA DE BOMBA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	425.242	425.242

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

ROBERTO RESALDE ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO RESALDE
Procurador

51.30	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	869.271	869.271
51.31	CAMBIO POLEA TENSOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	420.938	420.938
51.32	CAMBIO RULEMAN POLEA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	317.151	317.151
51.33	CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	559.259	559.259
51.34	CAMBIO JUEGO DE JUNTA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	705.191	705.191
51.35	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	181.299	181.299
51.36	CAMBIO CALCE LATERALDE CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	423.544	423.544
51.37	CAMBIO BUJE DE BIELA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	186.036	186.036
51.38	CAMBIO BUJE DE LEVA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	168.724	168.724
51.39	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	610.703	610.703
51.40	CAMBIO ENGRANAJE DE CORREA DENTADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	839.193	839.193
51.41	CAMBIAR CORREA DENTADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	647.221	647.221
51.42	CAMBIO BOMBA DE ACEITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	980.311	980.311
51.43	REPARACION DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	396.101	396.101
51.44	CAMBIO TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	5.329.587	5.329.587
51.45	CEPILLADO DE TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	529.247	529.247
51.46	CAMIO TORNILLO DE TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	173.236	178.236
51.47	CAMBIO DE JUNTA CARTER	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	201.280	201.280
51.48	REPARACION DE CARTER	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	330.883	330.883
51.49	CAMBIO MARTILLO BALANCIN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	337.171	337.171
51.50	CAMBIO EJE BALANCIN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	456.952	456.952
51.51	CAMBIO PICO INYECTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	637.870	637.870
51.52	CAMBIO SEGURO DE VALVULA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	126.792	126.792
51.53	CAMBIO EJE BALANCEADOR DERECHO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	386.973	386.973
51.54	CAMBIO EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	386.973	386.973
51.55	CAMBIO BULBO DE PRESION DE ACEITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	251.320	251.320
51.56	CAMBIO DE ACEITE MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	89.765	89.765
51.57	CAMBIAR CAÑO DE COMBUSTIBLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	220.614	220.614
51.58	LIMPIEZA DE TANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	174.469	174.469
51.59	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	161.513	161.513
51.60	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	173.061	173.061
51.61	CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	156.738	156.738
51.62	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	159.782	159.782
51.63	REPARACION CAÑO DE ESCAPE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	322.131	322.131
51.64	REPARACION DE SILENCIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	332.215	332.215
51.65	CAMBIO SILENCIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	955.959	955.959
51.66	CAÑO FLEXIBLE PARA SOPORTE SILENCIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	353.152	353.152
51.67	LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	55.991	55.991
51.68	REPARACION DE SILENCIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	412.120	412.120
51.69	CAÑO FLEXIBLE PARA SOPORTE SILENCIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	353.152	353.152

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO RECALDE
Asesor Técnico S.A.

52	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
52.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE REFRIGERACION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	45.000	45.000
52.2	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	761.447	761.447
52.3	REPRACION DE BOMBA DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	471.564	471.564
52.4	REPAROACIN DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	236.338	236.338
52.5	CAMBIO DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	3.212.134	3.212.134
52.6	LIMPIEZA DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	192.543	192.543
52.7	CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	76.685	76.685
52.8	CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	216.600	216.600
52.9	REPARACION DE ELECTRO VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	296.543	296.543
52.10	CAMBIO BULBO DE PRESION DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	117.651	117.651
52.11	CAMBIO DE ELECTRO VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	433.057	433.057
52.12	CAMBIO DE PALETA DE VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	410.141	410.141
52.13	CAMBIO DE EMBRAGUE DE VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	516.985	516.985
53	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
53.1	CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.560.316	1.560.316
53.2	REPARACION DE SINFIN HIDRAULICO DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	908.482	908.482
53.3	ALINEACION Y REGULACION DE PISADA DE RUEDAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	67.672	67.672
53.4	BALANCEO DE RUEDAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	63.582	63.582
53.5	CAMBIO DE SINFIN DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	2.554.630	2.554.630
53.6	CAMBIO DE MUÑEQUINES - CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	492.291	492.291
53.7	CREMALLERA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.154.095	1.154.095
53.8	REPARACION DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	550.450	550.450
53.9	REPARACION DE SINFIN DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	363.102	363.102
53.10	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	132.976	132.976
53.11	CAMBIO DE BRAZO ZETA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	689.171	689.171
53.12	CAMBIO DE BRAZO PICMAN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	563.597	563.597
53.13	CAMBIO DE CAÑO DE ALTA PRESION DE DIR. HIDRAULICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	296.077	296.077
53.14	CAMBIO DE BARRA LARGA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	267.311	267.311
53.15	CAMBIO DE RULEMAN TENSOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	124.624	124.624
53.16	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	600.886	600.886

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO BALDE
comicar S.A.

54	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
54.1	CAMBIO RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	382.821	382.821
54.2	CAMBIO DE MANIJA LIMPIA PARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	141.594	141.594
54.3	CAMBIO DE CEPILLO LIMPIAPARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	171.787	171.787
55	Servicio mantenim. o reparac. de tapicería y alfombrado para vehículo - Camioneta doble cabina marca MITSUBISHI, modelo L-200 4x4, año 2007, color gris	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
55.1	REPARACION DE ASIENTO Y ALFOMBRADO DE PISO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	888.943	888.943
56	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - 6. Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
56.1	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	818.541	818.541
56.2	REPARACION BOMBA CENTRAL DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	440.401	440.401
56.3	RECTIFICAR DISCO DE FRENO CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	73.417	73.417
56.4	CAMBIO DE SERVO FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	820.672	820.672
56.5	REGULACION DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	58.159	58.159
56.6	DISCO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	657.333	657.333
56.7	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	510.051	510.051
56.8	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	73.417	73.417
56.9	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	672.914	672.914
56.10	JUEGO DE CUBETAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	142.174	142.174
56.11	CAMBIAR CABO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	373.813	373.813
56.12	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	590.222	590.222
56.13	CAMBIAR DE ZAPATA DE FRENO TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	477.613	477.613
56.14	CILINDRO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	322.446	322.446
56.15	CAMBIO DE PISTON DE MORDAZA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	283.939	283.939
56.16	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	559.079	559.079
56.17	GUARDAPOLVO Y ANILLO DE MORDAZA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	140.319	140.319
56.18	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	54.259	54.259
56.19	CAMBIO DEPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	638.921	638.921
56.20	CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	214.868	214.868
56.21	CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	205.470	205.470

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO REGALDE
Notario S.A.

FONDO GANADERO

Visión: "Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño, mediano productor".

57	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión 6. Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
57.1	CORRECCION DE PISADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	85.099	85.099
57.2	BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	176.524	176.524
57.3	CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	322.493	322.493
57.4	CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	351.601	351.601
57.5	CAMB. DE BUJE TENSOR DE RUEDA DELAN. Y TRAS C/U	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	165.718	165.718
57.6	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	541.775	541.775
57.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	568.020	568.020
57.8	CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	34.797	34.797
57.9	RULEMANES DE MASA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	282.483	282.483
57.10	ESPIRAL DELANTERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	372.177	372.177
57.11	BARRAS ESTABILIZADORAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	377.608	377.608
57.12	ROTULA SUPERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	499.702	499.702
57.13	ROTULA INFERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	523.064	523.064
57.14	PARRILLA SUPERIOR CON EJE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	401.675	401.675
57.15	DIRECCION HIDRAULICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	618.940	618.940
57.16	PARRILLA INFERIOR CON EJE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	292.833	292.833
57.17	BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	246.602	246.602
57.18	CREMALLERA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	934.546	934.546
57.19	CAMBIO DE BARRA TORCION DE SUSPENSION CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	759.697	759.697
57.20	CAMBIO DE PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA C/U	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	56.124	56.124
57.21	CAMBIO DE SOPORTE BARRA TORSION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	375.363	375.363
57.22	CAMBIO DE TORNILLO BARRA TORSION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	109.094	109.094
57.23	REPARACION DE PADALERA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	223.059	223.059
57.24	REPARACION HOMOCINETICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	463 183	463.183
57.25	TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	184.743	184.743
57.26	TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	184.743	184.743
57.27	GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	222.089	222.089
57.28	GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	205.679	205.679

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

58	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico 6. Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
58.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	45.000	45.000
58.2	REPARACION DE ALTERNADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	492.614	492.614
58.3	CAMBIO DE BATERIA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	642.884	642.884
58.4	CAMBIO DE TERMINALES DE BATERIA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	28.666	28.666
58.5	MANTENIMIENTO DEL ALTERNADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	212.519	212.519
58.6	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	152.001	152.001
58.7	LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	70.036	70.036
58.8	LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	75.781	75.781
58.9	CAMBIO DE FOCOS DE LUCES LATERALES DELANTEROS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	33.141	33.141
58.10	ALINEAR LUCES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	34.835	34.835
58.11	AJUSTAR FARO AUXILIAR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	22.231	22.231
58.12	FUSIBLES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	7.586	7.586
58.13	RELAY	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	157.936	157.936
58.14	COLOCACION DE RELAY LUZ ALTA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	138.017	138.017
58.15	REPARACION BASICA DE TABLERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	312.486	312.486
58.16	REPARACION TOTAL DE MOTOR DE ARRANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	580.710	580.710
58.17	MOTOR DF LIMPIA PARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	374.070	374.070
58.18	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	262.887	262.887
58.19	BOCINA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	120.857	120.857
58.20	CAMBIO DE BULBO DE TEMPERATURA O RELAY	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	216.600	216.600
58.21	CAMBIO DE BUJIAS INCANDECENTE CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	157.356	157.356
58.22	ELECTRO VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	471.107	471.107
58.23	BENDIX	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	423.240	423.240
58.24	AUTOMATICO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	166.688	166.688
58.25	REGULADOR DE VOLTAGE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	190.812	190.812
58.26	RECTIFICADOR DE ALTERNADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	199.430	199.430
59	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague 6. Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
59.1	CAMBIO RULEMAN DE EMPUJE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	502.127	502.127
59.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.029.100	1.029.100
59.3	CAMBIO PLATO DE PRESION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	907.655	907.655
59.4	CAMBIO PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	230.088	230.088

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

59.5	REPARACION DE DISCO DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	471.564	471.564
59.6	REPARACION DE PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	549.823	549.823
59.7	CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	284.652	284.652
59.8	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	412.120	412.120
59.9	REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	275.140	275.140
60	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión 6. Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
60.1	SOLDADURA DE CAMPANA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	207.087	207.087
60.2	CAMBIO DE TAPON DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	100.005	100.005
60.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	186.692	186.692
60.4	REPARAR ASIENTO DE SINCRONIZADORES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	272.981	272.981
60.5	CAMBIO DE RODILLO CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	176.029	176.029
60.6	CAMBIO DE RULEMAN DE CARCAZA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	104.595	104.595
60.7	CAMBIO DE RULEMAN EJE CUADRUPLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	188.062	188.062
60.8	CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	632.534	632.534
60.9	CAMBIO DE RULEMANES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	266.969	266.969
60.10	CAMBIO DE RETENES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	151.563	151.563
60.11	CAMBIO DE SELECTORES DE CAMBIOS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	127.163	127.163
60.12	CAMBIO DE ARO DESLIZANTE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	465.552	465.552
60.13	CAMBIO DE CUADRUPLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	2.060.940	2.060.940
60.14	CAMBIO DE EJE RANURADO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.433.391	1.433.391
60.15	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	248.942	248.942
60.16	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	414.032	414.032
60.17	CAMBIO DE ENGRANAJES DE 1. A 5 CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.004.691	1.004.691
60.18	CAMBIO DE EJE MANDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.485.273	1.485.273
60.19	CAMBIO DE RULEMAN EJE MANDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	325.746	325.746
60.20	CAMBIO DE JUEGO DE RETEN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	207.087	207.087
60.21	REPARACION GENERAL DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	726.641	726.641
60.22	REPARACION DE PALANCA CAMBIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	408.315	408.315
61	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado 6. Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
61.1	DIAGNOSTICO REPARACION DEL AA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	141.603	141.603
61.2	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	569.723	569.723
61.3	CARGA DE GAS ECOLOGICO R-134	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	364.253	364.253

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

FREDI ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO RE DE
Comicar S.A.

61.4	CAMBIO DE TERMOSTATO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	207.848	207.848
61.5	CAMBIO DE FILTRO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	355.045	355.045
61.6	REPARACION DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.176.326	1.176.326
61.7	REPARACION DE CABEZAL DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	86.374	86.374
61.8	CAMBIO DE ACEITE DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	94.031	94.031
61.9	CAMBIO RULEMAN DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	307.178	307.178
61.10	CAMBIO DE COMPRESOR DE AA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	3.804.277	3.804.277
61.11	CAMBIO DE EVAPORIZADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.141.500	1.141.500
61.12	CAMBIO CORREA DE AIRE ACONDICIONADO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	152.001	152.001
61.13	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	174.089	174.089
61.14	CAMBIO CAÑOS AA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	372.177	372.177
61.15	INSTALACION ELECTRICA AA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	155.701	155.701
61.16	CAMBIO DE VALVULA DE EXPANSION DE AA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	277.052	277.052
61.17	CAMBIO DE BOBINA DE AA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	317.004	317.004
61.18	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTA Y DE RETEN DE AA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	182.764	182.764
61.19	CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA Y BAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	143.763	143.763
62	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor 6. Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
62.1	CAMBIAR RETEN CULATA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	210.674	210.674
62.2	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	293.461	293.461
62.3	CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	288.286	288.286
62.4	CAMBIO VOLANTE MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	264.162	264.162
62.5	VALVULA DE ADMISION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	649.647	649.647
62.6	VALVULA DE ESCAPE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	668.672	668.672
62.7	GUIA DE VALVULAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	433.951	433.951
62.8	REGULAR VALVULAS Y/O CAMBIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	241.818	241.818
62.9	RECTIFICAR ASIENTE DE VALVULAS Y ESMERILAR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	251.206	251.206
62.10	JUEGO DE AROS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	747.122	747.122
62.11	JUEGO DE CAMISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.217.020	1.217.020
62.12	JUEGO DE PISTONES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.534.452	1.534.452
62.13	BRAZO DE PISTON CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	345.532	345.532
62.14	PERNO PISTON CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	177.399	177.399
62.15	CASQUILLO DE BIELA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	493.375	493.375
62.16	CASQUILLO DE BANCADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	493.375	493.375
62.17	CASQUILLO DE LEVA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	315.102	315.102
62.18	ARBOL DE LEVAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.637.035	1.637.035
62.19	CORONA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	403.863	403.863
62.20	CAMBIAR TERMOSTATO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	216.600	216.600
62.21	RECTIFICACION DE CILINDROS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	203.768	203.768
62.22	RECTIFICACION DE CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	472.277	472.277
62.23	CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	3.890.308	3.890.308

Lic. Miguel Maliciaro
Gerente
Gestión Institucional

Asesoría Jurídica

ROBERTO RECALDE
Representante Legal S.A.

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

62.24	CAMBIO POLEA CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	884.368	884.368
62.25	REPARACION DE BOMBA INYECTORA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	2.072.450	2.072.450
62.26	CALIBRACION DE PICO INYECTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	92.576	92.576
62.27	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYEC.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	740.948	740.948
62.28	CAMBIAR EJE DE LEVA DE BOMBA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	198.549	198.549
62.29	POLEA TENSOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	332.215	332.215
62.30	RULEMAN POLEA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	155.330	155.330
62.31	CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	513.685	513.685
62.32	JUEGO DE JUNTA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	542.222	542.222
62.33	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	165.718	165.718
62.34	CALCE LATERAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	366.165	366.165
62.35	BUJE DE BIELA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	393.551	393.551
62.36	BUJE DE LEVA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	105.399	105.399
62.37	RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	562.836	562.836
62.38	ENGRANAJE DE CORREA DENTADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	660.748	660.748
62.39	CAMBIAR CORREA DENTADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	600.182	600.182
62.40	BOMBA DE ACEITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	946.161	946.161
62.41	REPARACION DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	195.663	195.663
62.42	CAMBIO TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	4.237.505	4.237.505
62.43	CEPILLADO DE TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	334.565	334.565
62.44	TORNILLOS DE TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	107.311	107.311
62.45	CAMBIO DE JUNTA CARTER	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	167.886	167.886
62.46	REPARACION DE CARTER	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	192.076	192.076
62.47	MARTILLO BALANCIN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	180.101	180.101
62.48	EJE BALANCIN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	274.569	274.569
62.49	PICO INYECTOR CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	662.251	662.251
62.50	SEGURO DE VALVULA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	42.388	42.388
62.51	EJE BALANCEADOR DERECHO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	65.374	65.374
62.52	EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	65.374	65.374
62.53	CAMBIO BULBO DE PRESION DE ACEITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	96.457	96.457
62.54	CAMBIO DE ACEITE MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	240.181	240.181
62.55	CAMBIAR CAÑO DE COMBUSTIBLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	151.106	151.106
62.56	LIMPIEZA DE TANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	145.932	145.932
62.57	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	152.001	152.001
62.58	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	154.036	154.036
62.59	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	159.782	159.782
62.60	REPARACION CAÑO DE ESCAPE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	303.106	303.106
62.61	REPARACION DE SILENCIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	313.190	313.190
62.62	CAMBIO SILENCIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	670.584	670.584
62.63	CAÑO FLEXIBLE PARA SOPORTE SILENCIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	315.102	315.102
62.64	LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	46.478	46.478

Econ. Miguel Vallente
Gerente
Comité de Control Institucional

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

63	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor 6. Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
63.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE REFRIGERACION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	45.000	45.000
63.2	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	666.322	666.322
63.3	REPRACION DE BOMBA DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	433.514	433.514
63.4	REPARACION DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	236.338	236.338
63.5	CAMBIO DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	3.132.210	3.132.210
63.6	LIMPIEZA DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	192.543	192.543
63.7	CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	76.685	76.685
63.8	CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	216.600	216.600
63.9	REPRACION DE ELECTRO VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	182.393	182.393
63.10	CAMBIO BULBO DE PRESION DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	117.651	117.651
63.11	CAMBIO DE ELECTRO VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	471.107	471.107
63.12	CAMBIO DE PALETA DE VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	374.070	374.070
63.13	CAMBIO DE EMBRAGUE DE VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	464.077	464.077
64	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección 6. Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
64.1	CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.560.316	1.560.316
64.2	ALINEACION Y REGULACION DE PISADA DE RUEDAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	67.672	67.672
64.3	BALANCEO DE RUEDAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	63.582	63.582
64.4	CAMBIO DE MUÑEQUINES - CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	454.241	454.241
64.5	CREMALLERA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.154.095	1.154.095
64.6	EXTREMOS DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	493.375	493.375
64.7	REPARACION DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	363.102	363.102
64.8	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	575.021	575.021
64.9	CAMBIO DE CAÑO DE ALTA PRESION DE DIR. HIDRAULICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	124.624	124.624
64.10	CAMBIO DE BARRA LARGA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	600.886	600.886
65	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas 6. Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
65.1	CAMBIO RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	313.190	313.190
65.2	CAMBIO DE MANIJA LIMPIA PARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	94.031	94.031

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Área de Gestión Institucional

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

ROBERTO RECALDE
Técnico S.A.

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

65.3	CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIAPARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	162.274	162.274
66	Servicio mantenim. o reparac. de tapicería y alfombrado para vehículo 6. Automóvil Sedan marca HYUNDAI, Modelo Accent, Año 2015, color gris	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
66.1	REPARACION DE ASIENTOS Y ALFOMBRADOS DE PISOS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.023.825	1.023.825
67	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - 7. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
67.1	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.105.218	1.105.218
67.2	REPARACION BOMBA CENTRAL DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	547.692	547.692
67.3	RECTIFICAR DISCO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	184.813	184.813
67.4	CAMBIO DE SERVO FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.338.295	1.338.295
67.5	REGULACION DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	88.804	88.804
67.6	CAMBIO DISCO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.147.949	1.147.949
67.7	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	672.633	672.633
67.8	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	168.559	168.559
67.9	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.017.417	1.017.417
67.10	CAMBIO JUEGO DE CUBETAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	271.665	271.665
67.11	CAMBIAR CABO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	460.771	460.771
67.12	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	757.785	757.785
67.13	CAMBIO CILINDRO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	508.196	508.196
67.14	CAMBIO PULMON DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	421.328	421.328
67.15	CAMBIO ZAPATA DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	645.747	645.747
67.16	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.010.494	1.010.494
67.17	REPARAR MORDAZA DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	430.089	430.089
67.18	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	107.593	107.593
67.19	CAMBIO DEPRESOR Y MANGUERA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	944.563	944.563
67.20	CAMBIO CAÑO METAL DUCTO DEL FLUIDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	374.048	374.048
67.21	CAMBIO CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	364.444	364.444
68	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión - 7. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
68.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	45.000	45.000
68.2	CAMBIO BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	173.518	173.518
68.3	CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	304.438	304.438
68.4	CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	331.682	331.682

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerente de Gestión Administrativa

68.5	CAMB. DE BUJE TENSOR DE RUEDA DELANTERA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	308.776	308.776
68.6	CAMBIO BUJE ELASTICO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	192.543	192.543
68.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	847.479	847.479
68.8	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	896.049	896.049
68.9	CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	87.268	87.268
68.10	CAMBIO CENTRO ELASTICO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	256.695	256.695
68.11	CAMBIO RULEMAN Y RETEN DE MASA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	414.550	414.550
68.12	CAMBIO HOJA ELASTICO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	408.814	408.814
68.13	CAMBIO BARRA ESTABILIZADORA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	516.501	516.501
68.14	CAMBIO ROTULA SUPERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	456.034	456.034
68.15	CAMBIO ROTULA INFERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	526.641	526.641
68.16	CAMBIO MAZO ELASTICO TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.379.541	1.379.541
68.17	REPARACION BASE AMORTIGUADOR TRAS. Y DEL.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	641.566	641.566
68.18	CAMBIO JUEGO DE BUJES ZETA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	320.001	320.001
68.19	CAMBIO DE HOMOCINETICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	614.346	614.346
68.20	CAMBIO BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	306.926	306.926
68.21	CAMBIO DE BARRA TORSION DE SUSPENSION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	739.730	739.730
68.22	CAMBIO DE PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	116.761	116.761
68.23	CAMBIO DE SOPORTE BARRA TORSION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	545.028	545.028
68.24	CAMBIO TORNILLO BARRA TORSION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	160.238	160.238
68.25	REPARACION PEDALERA DE EMBRAGUE Y/O FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	248.139	248.139
68.26	REPARACION HOMOCINETICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	433.047	433.047
68.27	CAMBIO JUEGO PERNO Y PIVOT	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	272.258	272.258
68.28	CAMBIO PARRILLA SUPERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	834.227	834.227
68.29	CAMBIO PARRILLA INFERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	881.471	881.471
68.30	CAMBIO GRAMPA ELASTICO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	204.723	204.723
68.31	CAMBIO 1ra. HOJA DE ELASTICO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	502.784	502.784
68.32	CAMBIO CENTRO ELASTICO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	260.076	260.076
68.33	CAMBIO BARRA DE TORSION DELANTERA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	574.384	574.384
68.34	CAMBIO JUEGO REPO PERNO PIVOT	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	181.299	181.299
68.35	CAMBIO TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	295.620	295.620
68.36	CAMBIO TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	295.620	295.620
68.37	CAMBIO TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	168.756	168.756
68.38	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	197.708	197.708
68.39	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	197.708	197.708

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO RECALDE
Mecánica S.A.

FONDO GANADERO

Visión: "Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño, mediano productor".

69	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico - 7. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
69.1	REPARACION DE ALTERNADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	591.240	591.240
69.2	CAMBIO DE BATERIA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	745.086	745.086
69.3	CAMBIO DE TERMINAL DE BATERIA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	78.273	78.273
69.4	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	221.665	221.665
69.5	CAMBIO FOCO DELANTERO (ALTA Y BAJA)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	141.855	141.855
69.6	LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	141.855	141.855
69.7	CAMBIO DE FOCO DE LUCES LATERALES DELANTEROS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	124.542	124.542
69.8	ALINEAR LUCES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	79.486	79.486
69.9	AJUSTAR FARO AUXILIAR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	47.755	47.755
69.10	CAMBIO FUSIBLE Y REALAY	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	149.636	149.636
69.11	CAMBIO RELAY SE?ALERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	90.455	90.455
69.12	CAMBIO RELAY LUZ ALTA Y BAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	147.530	147.530
69.13	REPARACION BASICA DE TABLERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	441.951	441.951
69.14	REPARACION TOTAL DE MOTOR DE ARRANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	639.563	639.563
69.15	CAMBIO MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	490.141	490.141
69.16	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	281.912	281.912
69.17	CAMBIAR SOLENOIDE DEL ARRANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	251.320	251.320
69.18	CAMBIO BOCINA Y RELAY	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	264.414	264.414
69.19	PORTA CARBON DE ARRANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	237.670	237.670
69.20	CAMBIO DE BUJIA INCANDECENTE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	305.651	305.651
69.21	CAMBIO ELECTRO VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	642.446	642.446
69.22	CAMBIO BENDIX DE ARRANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	429.546	429.546
69.23	CAMBIO AUTOMATICO DE ARRANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	342.488	342.488
69.24	CAMBIO REGULADOR DE VOLTAGE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	327.801	327.801
69.25	RECTIFICADOR DE ALTERNADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	305.142	305.142
69.26	CAMBIO MANCHON DE CABLE CON TEMINALES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	528.339	528.339
69.27	CAMBIO BASE CON TERMINALES DE CAJA DE FUSIBLES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	417.994	417.994
69.28	CAMBIO TAPA FARO TRAS.Y DEL. SEÑAL FRENO, CHICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	261.798	261.798
69.29	REVISION Y MANT DE LUCES DELAN., TRASE. Y DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	181.299	181.299

Eson Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión de Riesgo

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

Misión: "Consolidar el desarrollo sostenible de la cadena de valor ganadera a través del financiamiento de actividades con impacto en ella, cumpliendo con las mejores prácticas financieras, priorizando los pequeños y medianos productores".

70	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - 7. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
70.1	CAMBIO RULEMAN DE EMPUJE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	620.990	620.990
70.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.247.317	1.247.317
70.3	CAMBIO PLATO DE PRESION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.017.467	1.017.467
70.4	CAMBIO GUARDAPOLVO HORQUILLA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	238.426	238.426
70.5	REPARACION DE DISCO DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	563.806	563.806
70.6	REPARACION DE PLATO DE PRESION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	512.791	512.791
70.7	CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	410.650	410.650
70.8	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	545.028	545.028
70.9	REPARACION DE BOMBA CENTRAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	304.438	304.438
70.10	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	585.775	585.775
70.11	REPARACION BOMBA AUXILIAR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	332.215	332.215
70.12	RECTIFICACION DE VOLANTE DE INERCIA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	307.905	307.905
70.13	CAMBIO CAÑO FLEXIBLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	267.116	267.116
70.14	CAMBIO CAÑO DE METAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	238.749	238.749
70.15	REPARAR BASE BOMBA AUXILIAR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	359.463	359.463
70.16	CAMBIO DE HORQUILLA DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	367.763	367.763
71	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión - 7. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
71.1	SOLDADURA DE CAMPANA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	197.575	197.575
71.2	CAMBIO DE TAPON DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	105.713	105.713
71.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	190.497	190.497
71.4	REPARAR ASIENTO DE SINCRONIZADORES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	234.931	234.931
71.5	CAMBIO DE RODILLO CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	215.982	215.982
71.6	CAMBIO DE RULEMAN DE CARCAZA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	106.497	106.497
71.7	CAMBIO DE RULEMAN EJE CUADRUPLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	245.137	245.137
71.8	CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	613.509	613.509
71.9	CAMBIO DE RULEMANES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	343.069	343.069
71.10	CAMBIO DE RETENES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	132.538	132.538
71.11	CAMBIO DE SELECTORES DE CAMBIOS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	260.338	260.338
71.12	CAMBIO DE ARO DESLIZANTE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	513.114	513.114
71.13	CAMBIO DE CUADRUPLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	2.371.077	2.371.077
71.14	CAMBIO DE EJE RANURADO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.604.616	1.604.616
71.15	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	245.137	245.137
71.16	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	471.107	471.107
71.17	CAMBIO DE ENGRANAJES DE 1. A 5 CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.080.791	1.080.791

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

71.18	CAMBIO DE EJE MANDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.888.431	1.888.431
71.19	CAMBIO DE RULEMAN EJE MANDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	344.771	344.771
71.20	CAMBIO DE JUEGO DE RETEN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	235.625	235.625
71.21	REPARACION GENERAL DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	764.691	764.691
71.22	CAMBIO DE CENTRALIZADOR CARDAN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	511.773	511.773
71.23	CAMBIO DE RETEN PIÑON	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	245.898	245.898
71.24	REPARACION DE DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	685.785	685.785
71.25	CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN PALIER CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	423.240	423.240
71.26	CAMBIO DE CORONA Y PI?ON DIFERENCIAL TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	4.620.659	4.620.659
71.27	TUNEL DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	472.001	472.001
71.28	PALIER	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	452.976	452.976
71.29	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DEL PLANETARIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	122.825	122.825
71.30	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DE SATELITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	122.825	122.825
71.31	CAMBIO DE RULEMANES DE DIFERENCIAL CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	372.177	372.177
71.32	REPARACION DE PALANCA CAMBIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	332.215	332.215
71.33	CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.319.755	1.319.755
71.34	CAMBIO DE CRUCETA CARDAN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	394.703	394.703
71.35	CAMBIO MACHO Y HEMBRA CARDAN TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	670.584	670.584
71.36	CAMBIO DE JUNTA PARA DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	126.916	126.916
71.37	OLLA DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	569.456	569.456
71.38	PERNO CON SEGURO DE DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	115.225	115.225
71.39	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	167.135	167.135
72	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado - 7. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
72.1	DIAGNOSTICO REPARACION DEL AA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	122.578	122.578
72.2	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	569.723	569.723
72.3	CARGA DE GAS ECOLOGICO R-134	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	385.180	385.180
72.4	CAMBIO DE TERMOSTATO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	217.361	217.361
72.5	CAMBIO DE FILTRO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	383.582	383.582
72.6	REPARACION DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.096.421	1.096.421
72.7	REPARACION DE CABEZAL DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	88.276	88.276
72.8	CAMBIO DE ACEITE DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	94.031	94.031
72.9	CAMBIO RULEMAN DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	316.690	316.690
72.10	CAMBIO DE COMPRESOR DE AA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	3.626.108	3.626.108
72.11	CAMBIO DE EVAPORIZADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.563.665	1.563.665
72.12	CAMBIO CORREA DE AIRE ACONDICIONADO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	152.001	152.001
72.13	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	115.111	115.111

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

72.14	CAMBIO CAÑOS AA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	372.177	372.177
72.15	INSTALACION ELECTRICA AA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	184.238	184.238
72.16	CAMBIO DE VALVULA DE EXPANSION DE AA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	277.052	277.052
72.17	CAMBIO DE BOBINA DE AA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	353.152	353.152
72.18	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTA Y DE RETEN DE AA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	159.934	159.934
72.19	CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA Y BAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	181.813	181.813
73	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor - 7. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
73.1	CAMBIAR RETEN CULATA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	172.624	172.624
73.2	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	940.311	940.311
73.3	CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	316.823	316.823
73.4	CAMBIO VOLANTE MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	815.887	815.887
73.5	VALVULA DE ADMISION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	611.597	611.597
73.6	VALVULA DE ESCAPE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	611.597	611.597
73.7	GUIA DE VALVULAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	452.976	452.976
73.8	REGULAR VALVULAS Y/O CAMBIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	203.768	203.768
73.9	RECTIFICAR ASIENTE DE VALVULAS Y ESMERILAR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	222.669	222.669
73.10	JUEGO DE AROS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	807.830	807.830
73.11	JUEGO DE CAMISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.274.095	1.274.095
73.12	JUEGO DE PISTONES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.667.627	1.667.627
73.13	BRAZO DE PISTON CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	457.703	457.703
73.14	PERNO PISTON CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	177.399	177.399
73.15	CASQUILLO DE BIELA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	550.450	550.450
73.16	CASQUILLO DE BANCADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	550.450	550.450
73.17	CASQUILLO DE LEVA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	372.177	372.177
73.18	ARBOL DE LEVAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	971.160	971.160
73.19	CORONA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	403.863	403.863
73.20	CAMBIAR TERMOSTATO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	216.600	216.600
73.21	RECTIFICACION DE VALVULAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	67.349	67.349
73.22	RECTIFICACION DE CILINDROS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	165.718	165.718
73.23	RECTIFICACION DE CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	320.077	320.077
73.24	CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	3.880.958	3.880.958
73.25	CAMBIO POLEA CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	789.243	789.243
73.26	REPARACION DE BOMBA INYECTORA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	2.072.450	2.072.450
73.27	CALIBRACION DE PICO INYECTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	130.626	130.626
73.28	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYEC.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.311.365	1.311.365
73.29	CAMBIAR EJE DE LEVA DE BOMBA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	255.624	255.624
73.30	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	519.849	519.849
73.31	POLEA TENSOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	389.290	389.290
73.32	RULEMAN POLEA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	174.355	174.355
73.33	CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	542.222	542.222

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

73.34	JUEGO DE JUNTA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	608.810	608.810
73.35	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	184.743	184.743
73.36	CALCE LATERAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	366.165	366.165
73.37	BUJE DE BIELA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	374.526	374.526
73.38	BUJE DE LEVA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	86.374	86.374
73.39	RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	572.348	572.348
73.40	ENGRANAJE DE CORREA DENTADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	850.998	850.998
73.41	CAMBIAR CORREA DENTADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	621.109	621.109
73.42	BOMBA DE ACEITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	898.589	898.589
73.43	REPARACION DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	235.615	235.615
73.44	CAMBIO TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	3.520.434	3.520.434
73.45	CEPILLADO DE TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	334.565	334.565
73.46	TORNILLOS DE TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	97.798	97.798
73.47	CAMBIO DE JUNTA CARTER	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	177.399	177.399
73.48	REPARACION DE CARTER	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	142.611	142.611
73.49	MARTILLO BALANCIN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	151.563	151.563
73.50	EJE BALANCIN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	246.031	246.031
73.51	PICO INYECTOR CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	700.301	700.301
73.52	SEGURO DE VALVULA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	65.218	65.218
73.53	EJE BALANCEADOR DERECHO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	93.912	93.912
73.54	EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	93.912	93.912
73.55	CAMBIO BULBO DE PRESION DE ACEITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	115.482	115.482
73.56	CAMBIO DE ACEITE MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	243.986	243.986
73.57	CAMBIAR CAÑO DE COMBUSTIBLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	132.081	132.081
73.58	LIMPIEZA DE TANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	136.419	136.419
73.59	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	152.001	152.001
73.60	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	163.549	163.549
73.61	CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	118.688	118.688
73.62	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	159.782	159.782
73.63	REPARACION CAÑO DE ESCAPE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	284.081	284.081
73.64	REPARACION DE SILENCIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	332.215	332.215
73.65	CAMBIO SILENCIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	955.959	955.959
73.66	CAÑO FLEXIBLE PARA SOPORTE SILENCIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	353.152	353.152
73.67	LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	55.991	55.991
74	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor - 7. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
74.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE REFRIGERACION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	45.000	45.000
74.2	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	609.247	609.247
74.3	REPARACION DE BOMBA DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	452.539	452.539
74.4	REPARACION DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	255.363	255.363
74.5	CAMBIO DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	2.809.298	2.809.298

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

74.6	LIMPIEZA DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	192.543	192.543
74.7	CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	67.173	67.173
74.8	CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	197.575	197.575
74.9	REPARACION DE ELECTRO VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	163.368	163.368
74.10	CAMBIO BULBO DE PRESION DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	108.138	108.138
74.11	CAMBIO DE ELECTRO VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	414.032	414.032
74.12	CAMBIO DE PALETA DE VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	412.120	412.120
74.13	CAMBIO DE EMBRAGUE DE VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	540.177	540.177
75	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - 7. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
75.1	CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.503.241	1.503.241
75.2	REPARACION DE SINFIN HIDRAULICO DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	651.559	651.559
75.3	ALINEACION Y REGULACION DE PISADA DE RUEDAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	67.672	67.672
75.4	BALANCEO DE RUEDAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	63.582	63.582
75.5	CAMBIO DE SINFIN DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	2.664.956	2.664.956
75.6	CAMBIO DE MUÑEQUINES - CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	425.703	425.703
75.7	REPARACION DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	521.913	521.913
75.8	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	148.196	148.196
75.9	CAMBIO DE BRAZO ZETA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	708.196	708.196
75.10	CAMBIO DE BRAZO PICMAN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	582.622	582.622
75.11	CAMBIO DE CAÑO DE ALTA PRESION DE DIR. HIDRAULICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	353.152	353.152
75.12	CAMBIO DE BARRA LARGA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	248.286	248.286
75.13	CAMBIO DE RULEMAN TENSOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	162.674	162.674
75.14	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	676.986	676.986
75.15	CAMBIO DE RULEMAN TENSOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	153.161	153.161
75.16	CAMBIO DE RETEN MASA DELANTERA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	142.307	142.307
75.17	CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	71.724	71.724
75.18	CAMBIO DE CRUCETA DE COLUMNA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	186.150	186.150
75.19	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	210.235	210.235
76	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas - 7. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
76.1	CAMBIO RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	420.871	420.871

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO RECALDE
Representante Legal

76.2	CAMBIO DE MANIJA LIMPIA PARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	113.056	113.056
76.3	CAMBIO DE CEPILLO LIMPIAPARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	171.787	171.787
77	Servicio mantenim. o reparac. de tapicería y alfombrado para vehículo - 7. Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2005, color azul	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
77.1	REPARACION DE ASIENTOS Y ALFOMBRADOS DE PISOS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.024.031	1.024.031
78	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
78.1	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	860.168	860.168
78.2	REPARACION BOMBA CENTRAL DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	510.802	510.802
78.3	RECTIFICAR DISCO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	160.105	160.105
78.4	CAMBIO DE SERVO FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.012.254	1.012.254
78.5	REGULACION DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	95.049	95.049
78.6	CAMBIO DISCO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	849.153	849.153
78.7	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	529.076	529.076
78.8	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	81.199	81.199
78.9	CAMBIAR TAMBOR DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	749.014	749.014
78.10	CAMBIO JUEGO DE CUBETAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	271.301	271.301
78.11	CAMBIAR CABO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	403.901	403.901
78.12	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	716.995	716.995
78.13	CAMBIO CILINDRO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	439.644	439.644
78.14	CAMBIO PULMON DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	247.126	247.126
78.15	CAMBIO ZAPATA DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	520.134	520.134
78.16	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	600.886	600.886
78.17	REPARAR MORDAZA DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	320.457	320.457
78.18	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	80.176	80.176
78.19	CA?O FLEXIBLE DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	344.914	344.914
79	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
79.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	45.000	45.000
79.2	BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	214.868	214.868
79.3	CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	384.733	384.733

Econ. Manuel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Ganadera

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO REUTTE
Apoderado Especial S.A.

79.4	CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	384.733	384.733
79.5	CAMB. DE BUJE TENSOR DE RUEDA DELAN. Y TRAS C/U	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	236.386	236.386
79.6	BUJE ELASTICO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	214.868	214.868
79.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	854.385	854.385
79.8	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	873.847	873.847
79.9	CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	37.160	37.160
79.10	CENTRO ELASTICO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	290.070	290.070
79.11	RULEMANES DE MASA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	321.408	321.408
79.12	BUJES DE AMORTIGUADORES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	62.276	62.276
79.13	BARRAS ESTABILIZADORAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	262.188	262.188
79.14	ROTULA SUPERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	587.602	587.602
79.15	ROTULA INFERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	641.609	641.609
79.16	ELASTICO TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.144.240	1.144.240
79.17	DIRECCION HIDRAULICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.843.751	1.843.751
79.18	JUEGO DE BUJES ZETA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	364.119	364.119
79.19	EXTREMOS DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	539.278	539.278
79.20	BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	335.582	335.582
79.21	CAMBIO DE BARRA TORCION DE SUSPENSION CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	697.466	697.466
79.22	CAMBIO DE PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA C/U	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	91.035	91.035
79.23	CAMBIO DE SOPORTE BARRA TORSION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	528.177	528.177
79.24	CAMBIO DE TORNILLO BARRA TORSION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	272.633	272.633
79.25	REPARACION DE PADALERA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	255.087	255.087
79.26	REPARACION HOMOCINETICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	539.278	539.278
79.27	BARRA DE TORCIÓN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	640.391	640.391
79.28	JUEGO REPO PERNO PIBOT	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	82.607	82.607
79.29	PARRILLA SUPERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	607.225	607.225
79.30	PARRILLA INFERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	607.225	607.225
79.31	TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	153.599	153.599
79.32	GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	310.683	310.683
79.33	GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	310.683	310.683
79.34	REPARACION HOMOCINETICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	732.881	732.881
79.35	BARRA DE TORCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	507.107	507.107
79.36	JUEGO REPO PERNO PIBOT	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	82.607	82.607
79.37	TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	329.836	329.836
79.38	TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	329.836	329.836
79.39	TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	175.789	175.789
79.40	GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	438.350	438.350
79.41	GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	344.400	344.400

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

FONDO GANADERO

Visión: "Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño, mediano productor".

80	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
80.1	REPARACION DE ALTERNADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	581.404	581.404
80.2	CAMBIO DE BATERIA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	698.361	698.361
80.3	CAMBIO DE TERMINALES DE BATERIA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	38.179	38.179
80.4	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	186.160	186.160
80.5	LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	70.036	70.036
80.6	LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	66.269	66.269
80.7	CAMBIO DE FOCOS DE LUCES LATERALES DELANTEROS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	27.433	27.433
80.8	ALINEAR LUCES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	56.124	56.124
80.9	AJUSTAR FARO AUXILIAR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	17.812	17.812
80.10	FUSIBLES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	7.586	7.586
80.11	RELAY	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	109.480	109.480
80.12	COLOCACION DE RELAY LUZ ALTA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	118.992	118.992
80.13	REPARACION BASICA DE TABLERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	312.486	312.486
80.14	REPARACION TOTAL DE MOTOR DE ARRANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	620.538	620.538
80.15	MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	469.195	469.195
80.16	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	262.887	262.887
80.17	CAMBIAR SOLENOIDE O AUTOMATICO DEL ARRANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	205.936	205.936
80.18	BOCINA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	120.857	120.857
80.19	PORTA CARBON DE ARRANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	108.024	108.024
80.20	CAMBIO DE BUJIAS INCANDECENTE CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	176.381	176.381
80.21	ELECTRO VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	423.544	423.544
80.22	BENDIX	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	394.703	394.703
80.23	AUTOMATICO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	215.449	215.449
80.24	REGULADOR DE VOLTAGE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	169.180	169.180
80.25	RECTIFICADOR DE ALTERNADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	207.230	207.230
80.26	REVISION Y MANT DE LUCES DELAN., TRASE. Y DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	61.869	61.869
81	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
81.1	CAMBIO RULEMAN DE EMPUJE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	640.848	640.848
81.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.109.005	1.109.005
81.3	CAMBIO PLATO DE PRESION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.164.140	1.164.140

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

81.4	CAMBIO PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	258.431	258.431
81.5	REPARACION DE DISCO DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	827.464	827.464
81.6	REPARACION DE PLATO DE PRESION DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	610.846	610.846
81.7	CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	468.757	468.757
81.8	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	634.864	634.864
81.9	REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	345.094	345.094
81.10	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	596.814	596.814
81.11	CAMBIO DE CABO DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	373.632	373.632
81.12	RECTIFICACION DE VOLANTE DE INERCIA (EMBRAGUE)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	223.249	223.249
81.13	CAMBIO DE ORQUILLA DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	473.152	473.152
82	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
82.1	SOLDADURA DE CAMPANA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	207.087	207.087
82.2	CAMBIO DE TAPON DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	115.225	115.225
82.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	190.497	190.497
82.4	REPARAR ASIENTO DE SINCRONIZADORES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	252.053	252.053
82.5	CAMBIO DE RODILLO CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	273.057	273.057
82.6	CAMBIO DE RULEMAN DE CARCAZA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	68.447	68.447
82.7	CAMBIO DE RULEMAN EJE CUADRUPLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	207.087	207.087
82.8	CAMBIO DE ANILLOS SINCRONIZADORES CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	642.047	642.047
82.9	CAMBIO DE RULEMANES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	276.481	276.481
82.10	CAMBIO DE RETENES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	113.513	113.513
82.11	CAMBIO DE SELECTORES DE CAMBIOS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	203.263	203.263
82.12	CAMBIO DE ARO DESLIZANTE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	503.602	503.602
82.13	CAMBIO DE CUADRUPLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	2.256.927	2.256.927
82.14	CAMBIO DE EJE RANURADO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.209.239	1.209.239
82.15	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	245.137	245.137
82.16	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	433.057	433.057
82.17	CAMBIO DE ENGRANAJES DE 1. A 5 CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.061.766	1.061.766
82.18	CAMBIO DE EJE MANDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.580.398	1.580.398
82.19	CAMBIO DE RULEMAN EJE MANDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	344.771	344.771
82.20	CAMBIO DE JUEGO DE RETEN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	235.625	235.625
82.21	REPARACION GENERAL DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.050.066	1.050.066
82.22	CAMBIO DE CENTRALIZADOR CARDAN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	530.798	530.798
82.23	CAMBIO DE RETEN PIÑON	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	236.386	236.386
82.24	REPARACION DE DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	628.710	628.710
82.25	CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN PALIER CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	404.215	404.215

Don. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

ROBERTO REGALDE
Comercial S.A.

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO

Visión: "Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño, mediano productor".

82.26	CAMBIO DE CORONA Y PIÑON DIFERENCIAL TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	4.525.534	4.525.534
82.27	TUNEL DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	452.976	452.976
82.28	PALIER	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	462.489	462.489
82.29	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DEL PLANETARIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	122.825	122.825
82.30	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DE SATELITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	103.800	103.800
82.31	CAMBIO DE RULEMANES DE DIFERENCIAL CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	324.614	324.614
82.32	REPARACION DE PALANCA CAMBIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	408.315	408.315
82.33	CAMBIO DE SATELITE Y PLANETARIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.399.489	1.399.489
82.34	CAMBIO DE CRUCETA CARDAN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	413.728	413.728
82.35	CAMBIO MACHO Y HEMBRA CARDAN TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	670.584	670.584
82.36	CAMBIO DE JUNTA PARA DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	126.916	126.916
82.37	OLLA DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	474.331	474.331
82.38	PERNO CON SEGURO DE DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	88.590	88.590
82.39	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	137.009	137.009
83	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
83.1	DIAGNOSTICO REPARACION DEL AA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	105.917	105.917
83.2	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	601.647	601.647
83.3	CARGA DE GAS ECOLOGICO R-134	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	458.783	458.783
83.4	CAMBIO DE TERMOSTATO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	299.582	299.582
83.5	CAMBIO DE FILTRO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	444.614	444.614
83.6	REPARACION DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.216.287	1.216.287
83.7	REPARACION DE CABEZAL DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	149.194	149.194
83.8	CAMBIO DE ACEITE DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	115.030	115.030
83.9	CAMBIO RULEMAN DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	430.246	430.246
83.10	CAMBIO DE COMPRESOR DE AA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	4.510.114	4.510.114
83.11	CAMBIO DE EVAPORIZADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.468.540	1.468.540
83.12	CAMBIO CORREA DE AIRE ACONDICIONADO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	178.550	178.550
83.13	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	138.474	138.474
83.14	CAMBIO CAÑOS AA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	390.607	390.607
83.15	INSTALACION ELECTRICA AA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	144.338	144.338
83.16	CAMBIO DE VALVULA DE EXPANSION DE AA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	352.557	352.557
83.17	CAMBIO DE BOBINA DE AA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	409.632	409.632
83.18	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTA Y DE RETEN DE AA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	223.249	223.249
83.19	CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA Y BAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	174.274	174.274

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Misión: "Consolidar el desarrollo sostenible de la cadena de valor ganadera a través del financiamiento de actividades con impacto en ella, cumpliendo con las mejores prácticas financieras, priorizando los pequeños y medianos productores".

Dra. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO RECALDE
Comicar S.A.

FONDO GANADERO

Visión: "Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño, mediano productor".

84	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015 color negro	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
84.1	CAMBIAR RETEN CULATA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	182.136	182.136
84.2	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	255.411	255.411
84.3	CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	316.823	316.823
84.4	CAMBIO VOLANTE MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	625.637	625.637
84.5	VALVULA DE ADMISION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	592.572	592.572
84.6	VALVULA DE ESCAPE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	592.572	592.572
84.7	GUIA DE VALVULA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	433.951	433.951
84.8	REGULAR VALVULAS Y/O CAMBIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	165.718	165.718
84.9	RECTIFICAR ASIENTE DE VALVULAS Y ESMERILAR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	241.694	241.694
84.10	JUEGO DE AROS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	828.767	828.767
84.11	JUEGO DE CAMISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.217.020	1.217.020
84.12	JUEGO DE PISTONES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.914.952	1.914.952
84.13	BRAZO DE PISTON CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	374.070	374.070
84.14	PERNO PISTON CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	177.399	177.399
84.15	CASQUILLO DE BIELA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	512.400	512.400
84.16	CASQUILLO DE BANCADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	512.400	512.400
84.17	CASQUILLO DE LEVA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	315.102	315.102
84.18	ARBOL DE LEVAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	971.160	971.160
84.19	CORONA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	594.113	594.113
84.20	CAMBIAR TERMOSTATO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	197.575	197.575
84.21	RECTIFICACION DE VALVULAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	105.399	105.399
84.22	RECTIFICACION DE CILINDROS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	203.768	203.768
84.23	RECTIFICACION DE CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	320.077	320.077
84.24	CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	4.016.025	4.016.025
84.25	CAMBIO POLEA CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	808.268	808.268
84.26	REPARACION DE BOMBA INYECTORA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	2.167.575	2.167.575
84.27	CALIBRACION DE PICO INYECTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	130.626	130.626
84.28	POLEA TENSOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	569.723	569.723
84.29	RULEMAN POLEA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	65.374	65.374
84.30	BRAZO DE BIELA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	177.399	177.399
84.31	CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	303.677	303.677
84.32	JUEGO DE JUNTA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	202.892	202.892
84.33	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	513.685	513.685
84.34	CALCE LATERAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	513.685	513.685
84.35	BUJE DE BIELA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	175.230	175.230
84.36	BUJE DE LEVA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	375.678	375.678
84.37	BOMBA DE ACEITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	488.676	488.676
84.38	REPARACION DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	143.449	143.449
84.39	CAMBIO TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	2.198.986	2.198.986
84.40	CEPILLADO DE TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	651.236	651.236

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO RECALDE
S.A.

84.41	TORNILLOS DE TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	573.547	573.547
84.42	CAMBIO DE JUEGO DE ARO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	965.186	965.186
84.43	CAMBIO DE JUNTA CARTER	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	226.550	226.550
84.44	REPARACION DE CARTER	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.610.400	1.610.400
84.45	MARTILLO BALANCIN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	334.565	334.565
84.46	EJE BALANCIN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	126.336	126.336
84.47	PICO INYECTOR CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	519.849	519.849
84.48	SEGURO DE VALVULA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	95.049	95.049
84.49	EJE BALANCEADOR DERECHO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	180.101	180.101
84.50	EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	274.569	274.569
84.51	CAMBIO BULBO DE PRESION DE ACEITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	433.951	433.951
84.52	CAMBIO DE ACEITE MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	42.388	42.388
84.53	CAMBIAR CAÑO DE COMBUSTIBLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	65.374	65.374
84.54	LIMPIEZA DE TANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	36.837	36.837
84.55	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	96.457	96.457
84.56	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	293.451	293.451
84.57	CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	132.081	132.081
84.58	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	145.932	145.932
84.59	REPARACION CAÑO DE ESCAPE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	247.126	247.126
84.60	REPARACION DE SILENCIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	211.111	211.111
84.61	CAMBIO SILENCIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	356.500	356.500
84.62	CA?O FLEXIBLE PARA SOPORTE SILENCIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	216.857	216.857
84.63	LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	217.494	217.494
85	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
85.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE REFRIGERACION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	45.000	45.000
85.2	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	704.372	704.372
85.3	REPARACION DE BOMBA DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	443.026	443.026
85.4	REPARACION DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	217.313	217.313
85.5	CAMBIO DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	3.172.171	3.172.171
85.6	LIMPIEZA DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	192.543	192.543
85.7	CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	67.173	67.173
85.8	CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	188.062	188.062
85.9	REPARACION DE ELECTRO VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	106.293	106.293
85.10	CAMBIO BULBO DE PRESION DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	117.651	117.651
85.11	CAMBIO DE ELECTRO VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	379.787	379.787
85.12	CAMBIO DE PALETA DE VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	503.535	503.535
85.13	CAMBIO DE EMBRAGUE DE VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	796.415	796.415

Econ. Miguel Valiente
Gerente

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

86	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
86.1	CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.273.239	1.273.239
86.2	REPARACION DE SINFIN HIDRAULICO DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	971.293	971.293
86.3	ALINEACION Y REGULACION DE PISADA DE RUEDAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	67.672	67.672
86.4	BALANCEO DE RUEDAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	128.961	128.961
86.5	CAMBIO DE SINFIN DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	2.634.000	2.634.000
86.6	CAMBIO DE MUÑEQUIN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	454.241	454.241
86.7	CAMBIO BASE BARRA TORSION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	644.729	644.729
86.8	REPARACION DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	550.450	550.450
86.9	REPARACION DE SINFIN DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	410.665	410.665
86.10	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	215.957	215.957
86.11	CAMBIO DE BRAZO ZETA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	670.146	670.146
86.12	CAMBIO DE BRAZO PITMAN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	592.134	592.134
86.13	CAMBIO DE CAÑO DE ALTA PRESION DE DIR. HIDRAULICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	334.127	334.127
86.14	CAMBIO DE BARRA LARGA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	520.838	520.838
86.15	CAMBIO DE RULEMAN TENSOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	384.876	384.876
86.16	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	619.911	619.911
86.17	CAMBIO DE RULEMAN TENSOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	248.067	248.067
86.18	CAMBIO DE RETEN MASA DELANTERA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	221.456	221.456
86.19	CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	122.830	122.830
86.20	CAMBIO DE CRUZETA DE COLUMNA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	195.663	195.663
86.21	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	248.286	248.286
86.22	CAMBIO GUARDAPOLVO DE BRAZO DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	451.701	451.701
86.23	CAMBIO DE CRUCETA DE COLUMNA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	195.663	195.663
86.24	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	356.923	356.923
87	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
87.1	CAMBIO RESERVORIO DE AGUA LIMPIA PARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	499.746	499.746
87.2	CAMBIO DE MANIJA LIMPIA PARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	143.567	143.567
87.3	CAMBIO CEPILLO LIMPIAPARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	431.813	431.813

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Consejo de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

FONDO GANADERO

Visión: "Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño, mediano productor".

88	Servicio mantenim. o reparac. de tapicería y alfombrado para vehículo - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2015, color negro	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
88.1	REPARACION DE ASIENTOS Y ALFOMBRADOS DE PISOS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.024.031	1.024.031
89	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
89.1	CAMBIO BOMBA CENTRAL DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	865.655	865.655
89.2	REPARACION BOMBA CENTRAL DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	388.951	388.951
89.3	RECTIFICAR DISCO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	176.963	176.963
89.4	CAMBIO DE SERVO FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.008.922	1.008.922
89.5	REGULADOR DE FRENO Y DE MANO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	167.450	167.450
89.6	DISCO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	899.985	899.985
89.7	REPARACION SISTEMA DE SERVO FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	682.779	682.779
89.8	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	148.424	148.424
89.9	TAMBOR DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	996.872	996.872
89.10	CAMBIO JUEGO DE CUBETAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	178.938	178.938
89.11	CAMBIAR CABO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	497.352	497.352
89.12	CAMBIAR JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	606.496	606.496
89.13	CAMBIAR DE ZAPATA DE FRENO TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	439.514	439.514
89.14	CILINDRO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	459.871	459.871
89.15	CAÑO DE METAL DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	222.357	222.357
89.16	CAMBIO DE PISTON DE MORDAZA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	333.683	333.683
89.17	CAMBIAR MORDAZA DE FRENO CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	641.160	641.160
89.18	GUARDAPOLVO Y ANILLO DE MORDAZA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	205.500	205.500
89.19	CAMBIAR FLUIDO DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	44.165	44.165
89.20	CAÑO FLEXIBLE DE FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	201.918	201.918
89.21	CAMBIO DEPRESOR DE AIRE /. FRENO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.004.830	1.004.830
89.22	REAPARACION DEPRESOR DE AIRE / FERNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	474.033	474.033
89.23	CAMBIO FLUIDO BOMBA A CAÑERIAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	135.845	135.845
89.24	FRENO DE MANO Y ACCESORIOS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	274.443	274.443
90	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
90.1	CORRECCION DE PISADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	94.037	94.037
90.2	BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	164.382	164.382

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Misión: "Consolidar el desarrollo sostenible de la cadena de valor ganadera a través del financiamiento de actividades con impacto en ella, cumpliendo con las mejores prácticas financieras, priorizando los pequeños y medianos productores".

Dr. PEDRO ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO RECALDE
Asesor Jurídico

90.3	CAMBIO DE BUJE PARRILLA SUPERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	317.838	317.838
90.4	CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	369.739	369.739
90.5	CAMB. DE BUJE TENSOR DE RUEDA DELANTERA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	229.881	229.881
90.6	CAMBIO BUJE ELASTICO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	201.032	201.032
90.7	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	759.467	759.467
90.8	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	892.999	892.999
90.9	CAMBIO DE BUJE AMORTIGUADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	121.863	121.863
90.10	CAMBIO CENTRO ELASTICO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	358.621	358.621
90.11	CAMBIO RULEMAN DE MASA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	363.807	363.807
90.12	CAMBIO BASE BARRA TORSION DELANTERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	647.039	647.039
90.13	CAMBIO BARRAS ESTABILIZADORA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	348.358	348.358
90.14	CAMBIO ROTULA SUPERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	526.072	526.072
90.15	CAMBIO ROTULA INFERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	551.021	551.021
90.16	PARRILLA SUPERIOR CON EJE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	370.976	370.976
90.17	CAMBIO GRILLETE ELASTICO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	209.968	209.968
90.18	CAMBIO ELASTICO TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	638.232	638.232
90.19	CAMBIO BOMBA DIRECCION HIDRAULICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.114.978	1.114.978
90.20	CAMBIO JUEGO DE BUJES ZETA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	208.933	208.933
90.21	CAMBIO PARRILLA INFERIOR CON EJE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	357.121	357.121
90.22	CAMBIO BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANT. Y TRAS.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	271.563	271.563
90.23	CAMBIO BASE Y REGULADOR DE SUSPENSION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	2.674.991	2.674.991
90.24	CAMBIO DE BARRA TORCION DE SUSPENSION.-	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	971.063	971.063
90.25	CAMBIO DE PRISIONERO CON TUERCA DE RUEDA.-	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	108.019	108.019
90.26	CAMBIO DE SOPORTE BARRA TORSION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	346.940	346.940
90.27	CAMBIO DE TORNILLO BARRA TORSION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	135.845	135.845
90.28	REPARACION DE PEDALERA FRENO, EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	320.018	320.018
90.29	CAMBIO HOMOCINETICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	690.123	690.123
90.30	CAMBIO JUEGO PERNO PIBOT	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	204.080	204.080
90.31	TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	196.562	196.562
90.32	TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	196.562	196.562
90.33	TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	168.851	168.851
90.34	GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	218.202	218.202
90.35	MANTENIMIENTO DE HOMOCINETICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	242.845	242.845
90.36	CAMBIO GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	274.755	274.755
91	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
91.1	DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	45.000	45.000
91.2	REPARACION DE ALTERNADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	610.273	610.273

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO RECALDE
Tecnicar S.A.

FONDO GANADERO

Visión: "Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño, mediano productor".

91.3	CAMBIO DE BATERIA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	896.944	896.944
91.4	CAMBIO DE TERMINAL DE BATERIA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	66.523	66.523
91.5	MANTENIMIENTO DEL ALTERNADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	238.494	238.494
91.6	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	251.925	251.925
91.7	LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	89.892	89.892
91.8	LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	86.087	86.087
91.9	CAMBIO DE FOCOS DE LUCES LATERALES DELANTEROS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	80.379	80.379
91.10	CAMBIO PERILLA SEÑALERO Y DE LUCES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	508.645	508.645
91.11	CAMBIO CAJA DE FUSIBLES Y FAROS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	502.389	502.389
91.12	CAMBIO MOTOR LIMPIAPARABRISAS TRASERO, DELANTERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	534.690	534.690
91.13	CAMBIO FUSIBLES Y TOMAS (HEMBRA - MACHO)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	160.813	160.813
91.14	CAMBIO DE RELAY DE LUZ ALTA Y BAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	189.350	189.350
91.15	REPARACION BASICA DE TABLERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	393.949	393.949
91.16	REPARACION TOTAL DE MOTOR DE ARRANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	638.984	638.984
91.17	CAMBIO MANCHON DE CABLES Y TOMAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	462.040	462.040
91.18	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	281.770	281.770
91.19	CAMBIO DE BOCINA Y RELAY	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	307.625	307.625
91.20	CAMBIO DE BULBO DE TEMPERATURA O RELAY	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	199.743	199.743
91.21	CAMBIO DE BUJIA INCANDECENTE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	257.719	257.719
91.22	CAMBIO ELECTRO VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	615.040	615.040
91.23	CAMBIO BENDIX DE ARRANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	404.215	404.215
91.24	CAMBIO AUTOMATICO DE ARRANQUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	285.545	285.545
91.25	REGULADOR DE VOLTAGE INCORPORADO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	328.063	328.063
91.26	RECTIFICADOR DE ALTERNADOR (TORNERIA)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	253.250	253.250
92	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
92.1	CAMBIO RULEMAN COJINETE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	507.745	507.745
92.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.095.117	1.095.117
92.3	CAMBIO PLATO DE PRESION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.375.831	1.375.831
92.4	RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	574.327	574.327
92.5	REPARACION DE PLATO DE PRESION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	610.846	610.846
92.6	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	693.191	693.191
92.7	REPARACION DE BOMBA CENTRAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	242.845	242.845
92.8	CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	646.864	646.864
92.9	CAMBIO FLUIDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	196.698	196.698
92.10	CAMBIO GUARDAPOLVO DE HORQUILLA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	265.243	265.243
92.11	REPARACION BOMBA AUXILIAR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	521.589	521.589

Econ. Miguel Vallente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Misión: "Consolidar el desarrollo sostenible de la cadena de valor ganadera a través del financiamiento de actividades con impacto en ella, cumpliendo con las mejores prácticas financieras, priorizando los pequeños y medianos productores".

Dr. PEDRO ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO RECALDE
M. copicar S.A.

92.12	CAMBIO CAÑO FLEXIBLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	811.198	811.198
92.13	CAMBIO CAÑO DUCTO DE FLUIDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	451.634	451.634
92.14	CAMBIO DE HORQUILLA DE EMBRAGUE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	374.038	374.038
93	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
93.1	SOLDADURA DE CAMPANA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	314.963	314.963
93.2	CAMBIO DE TAPON DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	116.509	116.509
93.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	95.365	95.365
93.4	REPARAR ASIENTO DE SINCRONIZADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	414.612	414.612
93.5	CAMBIO DE RODILLO CADA UNO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	286.642	286.642
93.6	CAMBIO DE RULEMAN DE CARCAZA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	248.206	248.206
93.7	CAMBIO DE RULEMAN EJE CUADRUPLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	295.057	295.057
93.8	CAMBIO DE ANILLO SINCRONIZADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	311.782	311.782
93.9	CAMBIO DE RULEMANES O RODILLO DE EJE PRIMARIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	238.694	238.694
93.10	CAMBIO DE RETEN EJE DE MANDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	181.419	181.419
93.11	CAMBIO DE SELECTOR DE CAMBIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	359.156	359.156
93.12	CAMBIO DE ARO DESLIZANTE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	411.427	411.427
93.13	CAMBIO DE CUADRUPLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	948.385	948.385
93.14	CAMBIO DE EJE RANURADO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.180.207	1.180.207
93.15	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	286.256	286.256
93.16	CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	518.548	518.548
93.17	CAMBIO DE ENGRANAJES DE 1. A 5	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	926.318	926.318
93.18	CAMBIO DE EJE MANDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.571.313	1.571.313
93.19	CAMBIO DE RULEMAN EJE MANDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	383.582	383.582
93.20	CAMBIO DE RULEMAN COMPLETO 4X4	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	800.230	800.230
93.21	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTAS 4X4	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	258.987	258.987
93.22	CAMBIO DE JUEGO DE RETEN, CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	303.677	303.677
93.23	REPARACION GENERAL DE CAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	839.646	839.646
93.24	CAMBIO DE ENGRANAJE COMPLETO 4X4	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	684.716	684.716
93.25	CAMBIO DE CENTRALIZADOR CARDAN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	637.385	637.385
93.26	AJUSTE DE PIÑON Y CAMBIO DE RETEN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	326.655	326.655
93.27	REPARACION DE DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	814.228	814.228
93.28	CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN PALIER	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	448.766	448.766
93.29	CAMBIO DE CORONA Y PIÑON DIFERENCIAL TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	3.265.622	3.265.622
93.30	REPARAR TUNELY CARCAZA DEL DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	726.773	726.773
93.31	CAMBIO PALIER	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	994.418	994.418
93.32	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DEL PLANETARIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	478.713	478.713
93.33	CAMBIO DE CALCE DEL ENGRANAJE DE SATELITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	477.309	477.309
93.34	CAMBIO DE RULEMAN DE DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	467.222	467.222

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

FONDO GANADERO

Visión: "Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño, mediano productor".

93.35	REPARACION DE PALANCA CAMBIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	432.170	432.170
93.36	CAMBIO DE SATELITE, PLANETARIO Y EJE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.566.945	1.566.945
93.37	CAMBIO DE CRUCETA CARDAN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	507.745	507.745
93.38	CAMBIO MACHO Y HEMBRA CARDAN TRASERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	795.179	795.179
93.39	CAMBIO DE CARDAN 4X4 DELANTERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.743.870	1.743.870
93.40	CAMBIO DE CORONA Y PIÑON DIFERENCIAL DELANTERO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	2.623.672	2.623.672
93.41	CAMBIO DE HOMOCINETICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	845.737	845.737
93.42	REPARACION DE SISTEMA DE DOBLE TRACCION (4X4)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	501.678	501.678
93.43	CAMB. DE RULEMAN (CANAST. DE EJE HOMOCINE. (4X4)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	409.253	409.253
93.44	CAMBIO DE CADENA DE TRANSFERENCIA 4X4	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	318.412	318.412
93.45	CAMBIO DE JUNTA DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	223.938	223.938
93.46	CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	91.168	91.168
93.47	REPARACION DE RUEDA LIBRE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	444.746	444.746
93.48	CAMBIO DE RETENES COMPLETO 4X4	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	259.874	259.874
93.49	REPARACION GENERAL CAJA TRANSFERENCIA 4X4	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.244.770	1.244.770
93.50	MANTENIMIENTO DE TRANSMISION (CAJA)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	412.974	412.974
93.51	MANTENIMIENTO CUBO O MASA 4X4	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	262.750	262.750
93.52	CAMBIO DE CUBO DE RUEDA LIBRE 4X4	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	726.629	726.629
94	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
94.1	DIAGNOSTICO REPARACION DEL A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	170.753	170.753
94.2	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	534.163	534.163
94.3	CARGA DE GAS ECOLOGICO R-134	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	474.303	474.303
94.4	CAMBIO DE TERMOSTATO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	331.693	331.693
94.5	CAMBIO DE FILTRO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	438.685	438.685
94.6	REPARACION DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.894.634	1.894.634
94.7	REPARACION DE CABEZAL DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	280.889	280.889
94.8	CAMBIO DE ACEITE DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	182.893	182.893
94.9	CAMBIO RULEMAN DE COMPRESOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	385.321	385.321
94.10	CAMBIO DE COMPRESOR DE A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	5.133.107	5.133.107
94.11	CAMBIO DE EVAPORIZADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	990.451	990.451
94.12	CAMBIO CORREA DE AIRE ACONDICIONADO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	250.375	250.375
94.13	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	520.448	520.448
94.14	CAMBIO CAÑOS A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	367.752	367.752
94.15	INSTALACION ELECTRICA A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	346.950	346.950
94.16	CAMBIO DE VALVULA DE EXPANSIONN DE A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	327.531	327.531
94.17	CAMBIO DE BOBINA DE A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	492.883	492.883

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Contrataciones

Misión: "Consolidar el desarrollo sostenible de la cadena de valor ganadera a través del financiamiento de actividades con impacto en ella, cumpliendo con las mejores prácticas financieras, priorizando los pequeños y medianos productores".

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO

Visión: "Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño, mediano productor".

94.18	CAMBIO DE JUEGO DE JUNTA Y DE RETEN DE A.A.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	271.382	271.382
94.19	CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA Y BAJA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	269.386	269.386
95	Servicio de mantenimiento y reparación de Motor - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
95.1	CAMBIAR RETEN ARBOL DE LEVA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	722.665	722.665
95.2	CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	385.890	385.890
95.3	CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	545.095	545.095
95.4	CAMBIO VOLANTE MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.859.532	1.859.532
95.5	CAMBIO VALVULA DE ADMISION (JGO)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.101.224	1.101.224
95.6	CAMBIO VALVULA DE ESCAPE (JGO)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.101.224	1.101.224
95.7	CAMBIO GUIA DE VALVULAS (JGO.)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	740.442	740.442
95.8	REGULAR VALVULAS Y/O CAMBIO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	391.496	391.496
95.9	RECTIFICAR ASIENTO DE VALVULAS Y ESMERILAR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	534.176	534.176
95.10	CAMBIO JUEGO DE AROS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.487.865	1.487.865
95.11	CAMBIO JUEGO DE CAMISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.932.931	1.932.931
95.12	CAMBIO JUEGO DE PISTONES	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	2.534.891	2.534.891
95.13	CAMBIO BRAZO DE PISTON	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	438.802	438.802
95.14	CAMBIO PERNO PISTON	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	252.663	252.663
95.15	CAMBIO JGO. CASQUILLO DE BIELA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	814.200	814.200
95.16	CAMBIO JGO. CASQUILLO DE BANCADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	980.811	980.811
95.17	CAMBIO JGO. CASQUILLO DE LEVA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	479.208	479.208
95.18	CAMBIO ARBOL DE LEVA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.380.336	1.380.336
95.19	CAMBIO CORONA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.499.100	1.499.100
95.20	CAMBIAR TERMOSTATO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	311.202	311.202
95.21	RECTIFICACION ASIENTO DE VALVULA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	191.519	191.519
95.22	RECTIFICACION DE VALVULA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	191.519	191.519
95.23	RECTIFICACION DE CILINDRO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	568.633	568.633
95.24	RECTIFICACION DE CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.001.579	1.001.579
95.25	CAMBIO DE CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	8.372.674	8.372.674
95.26	CAMBIO POLEA CIGUEÑAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	821.022	821.022
95.27	REPARACION DE BOMBA INYECTORA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	2.843.419	2.843.419
95.28	CALIBRACION DE PICO INYECTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	306.474	306.474
95.29	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYEC.	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	2.249.516	2.249.516
95.30	CAMBIAR EJE DE LEVA DE BOMBA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	497.670	497.670
95.31	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	2.877.446	2.877.446
95.32	CAMBIO POLEA TENSOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	538.632	538.632
95.33	CAMBIO RULEMAN POLEA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	599.921	599.921
95.34	CAMBIO JUNTA TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.053.905	1.053.905
95.35	CAMBIO JUEGO DE JUNTA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	967.510	967.510
95.36	CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	430.447	430.447
95.37	CAMBIO CALCE LATERAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	515.151	515.151

Econ. Miguel Vallejos
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

95.38	CAMBIO BUJE DE BIELA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	184.173	184.173
95.39	CAMBIO BUJE DE LEVA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	301.695	301.695
95.40	CAMBIO RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	764.290	764.290
95.41	CAMBIO ENGRANAJE DE CORREA DENTADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	668.421	668.421
95.42	CAMBIAR CORREA DENTADA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.113.320	1.113.320
95.43	CAMBIO BOMBA DE ACEITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.552.328	1.552.328
95.44	REPARACION DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	655.704	655.704
95.45	CAMBIO TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	9.545.318	9.545.318
95.46	CEPILLADO DE TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.271.060	1.271.060
95.47	CAMBIO TORNILLOS DE TAPA MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	182.007	182.007
95.48	CAMBIO DE JUNTA CARTER	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	240.863	240.863
95.49	REPARACION DE CARTER	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	338.727	338.727
95.50	CAMBIO MARTILLO BALANCIN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	419.650	419.650
95.51	CAMBIO EJE BALANCIN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	361.120	361.120
95.52	CAMBIO PICO INYECTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.922.267	1.922.267
95.53	CAMBIO SEGURO DE VALVULA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	182.007	182.007
95.54	CAMBIO EJE BALANCEADOR DERECHO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	766.337	766.337
95.55	CAMBIO EJE BALANCEADOR IZQUIERDO	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	766.337	766.337
95.56	CAMBIO BULBO DE PRESION DE ACEITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	353.020	353.020
95.57	CAMBIO DE ACEITE MOTOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	120.143	120.143
95.58	CAMBIAR CAÑO DE COMBUSTIBLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	317.138	317.138
95.59	LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	436.563	436.563
95.60	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	228.719	228.719
95.61	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	257.713	257.713
95.62	CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	272.971	272.971
95.63	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	489.742	489.742
95.64	REPARACION CAÑO DE ESCAPE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	402.044	402.044
95.65	REPARACION DE SILENCIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	500 402	500.402
95.66	CAMBIO SILENCIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.088.354	1.088.354
95.67	CAMBIO CORREA DE ALTERNADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	305.009	305.009
95.68	CAMBIO CAÑO FLEXIBLE PARA SOPORTE SILENCIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	374.213	374.213
95.69	LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	107.324	107.324
96	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
96.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE REFRIGERACION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	45.000	45.000
96.2	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.237.639	1.237.639
96.3	REPARACION DE BOMBA DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	665.360	665.360
96.4	REPARACION DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	370.625	370.625
96.5	CAMBIO DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	4.902.134	4.902.134
96.6	LIMPIEZA DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	318.402	318.402

FONDO GANADERO

Visión: "Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño, mediano productor".

96.7	CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	100.806	100.806
96.8	CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR (SUP. E/. INF.)	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	405.099	405.099
96.9	REPARACION DE ELECTRO VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	399.749	399.749
96.10	CAMBIO BULBO DE PRESION DE AGUA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	259.888	259.888
96.11	CAMBIO DE ELECTRO VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	705.054	705.054
96.12	CAMBIO DE PALETA DE VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	597.689	597.689
96.13	CAMBIO CORREA POLEA BOMBA AGUA POLEA CENTRAL	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	259.888	259.888
96.14	CAMBIO DE EMBRAGUE DE VENTILADOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	454.827	454.827
97	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
97.1	CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	1.373.795	1.373.795
97.2	ALINEACION Y REGULACION DE PISADA DE RUEDAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	155.636	155.636
97.3	BALANCEO DE RUEDAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	119.694	119.694
97.4	CAMBIO DE MUÑEQUIN	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	368.895	368.895
97.5	CAMBIO BARRA CORTA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	361.458	361.458
97.6	REPARACION DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	527.088	527.088
97.7	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	305.894	305.894
97.8	CAMBIO DE CAÑO DE ALTA PRESION DE DIR. HIDRAULICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	312.668	312.668
97.9	CAMBIO DE BARRA LARGA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	220.232	220.232
97.10	CAMBIO DE BARRA TENSOR	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	340.970	340.970
97.11	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	380.976	380.976
97.12	CAMBIO DE RULEMAN MASA DELANTERA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	532.795	532.795
97.13	CAMBIO DE RETEN MASA DELANTERA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	179.838	179.838
97.14	MANTENIMIENTO MASA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	247.050	247.050
97.15	CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	147.495	147.495
97.16	CAMBIO DE CRUZETA DE COLUMNA DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	425.665	425.665
97.17	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	561.957	561.957
98	Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro	**MARCA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PRESENTACION**	**CANT**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
98.1	CAMBIO DE RESORVORIO DE AGUA LIMPIAPARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	531.444	531.444
98.2	CAMBIO DE MANIJA LIMPIA PARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	178.226	178.226
98.3	CAMBIO DE CEPILLO LIMPIAPARABRISAS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	181.737	181.737

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Misión: "Consolidar el desarrollo sostenible de la cadena de valor ganadera a través del financiamiento de actividades con impacto en ella, cumpliendo con las mejores prácticas financieras, priorizando los pequeños y medianos productores".

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

		MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
99	Servicio mantenim. o reparac. de tapicería y alfombrado para vehículo - Camioneta Doble cabina marca ISUZU, Modelo D-Max 4x4, Año 2016, color negro						
99.1	REPARACION DE ASIENTOS Y ALFOMBRADOS DE PISOS	N/A	UNIDAD	EVENTO	1	859.473	859.473
						TOTAL GS.	1.271.258.166

El Proveedor se compromete a proveer los servicios al Fondo Ganadero y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

El Fondo Ganadero se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación.

Formas y Condiciones de Pago

El proveedor para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

Documentos Genéricos:

- Nota de remisión u orden prestación de servicios según el objeto de la contratación;
- La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
- REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
- Certificado de Cumplimiento Tributario;
- Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
- Formulario de informe de servicios personales (FIS).

Econ. Manuel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Los pagos se realizarán de conformidad al servicio efectivamente provisto, en donde el proveedor deberá presentar su factura ante el Departamento de Administración – División Transporte dependiente de la Gerencia de Gestión Institucional del Fondo Ganadero – 1er. Piso, sito en la Avda. Mcal. López N° 1.699 e/ Rca. Dominicana, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la realización del servicio, en horario de atención de lunes a jueves de 08:00 a 13:00 y los viernes de 08:00 a 13:00, acompañada de los documentos requeridos en el apartado anterior además de a) Formularios FIP vigente al mes de la solicitud de pago, b) Orden de trabajo definitiva emitida por la Departamento de Administración - División Transporte y acta de entrega de trabajos terminados firmado por el encargado del taller y el jefe de División Transporte.

El Fondo Ganadero realizará las siguientes retenciones: Sobre el importe de cada factura el 0,4 (cero comas cuatro por ciento) conforme al Artículo 41 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas; y las demás retenciones previstas en la Ley 125/91.

No se realizará ningún pago, si la presentación del servicio requerido se encuentra atrasado o en su caso la prestación del servicio no cumpla con lo requerido en el contrato suscripto, lo cual se avalará con el informe emitido por la dependencia encargada de ejecutar el contrato.

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

ROBERTO RECAL
Sc. SOPICAR S.A.

El Fondo Ganadero efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que el Fondo Ganadero la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar al Fondo Ganadero para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es por 12 meses contados desde el 22 de agosto de 2020 hasta el 22 de agosto de 2021, la continuidad del mismo quedará sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2021.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS.

Los servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo del Departamento de Administración – División Transporte dependiente de la Gerencia de Gestión Institucional del Fondo Ganadero.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto máximo del contrato.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El proveedor deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, el Fondo Ganadero podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

VERIFICADO
Asesoría Jurídica

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Carta de Invitación.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en la Carta de Invitación.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Econ. MIGUEL VALIENTE
Gerente de Gestión Institucional
FONDO GANADERO

FONDO GANADERO PRESIDENCIA

FREDIS FRANCISCO ESTIGARRIBIA CARDOZO
Presidente
FONDO GANADERO

Sr. ROBERTO LUCAS RECALDE OSORIO
Representante Legal
MECANICAR S.A.

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.