# COMANDO DE LA ARMADA
# DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
## UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 3
**Asunción - Paraguay**

*****

# CONTRATO Nº 61/2016

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

Nº 11/2016

# "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS"

Entre la **Armada Paraguaya y la;**

**Firma: AUTOMOTIVE S.A.I.E.**

**Ejercicio Fiscal - Año 2016**

Stella Maris c/ Hernandarias – Telefax: 493-920 / 441-454 -
Con Certificación ISO 9001: 2008

**COMANDO DE LA ARMADA**
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 3**

# CONTRATO N° 61/2016

Entre la **ARMADA PARAGUAYA,** domiciliada en la casa de las calles Stella Maris c/ Hernandarias de la ciudad de Asunción República del Paraguay, representada en este acto por el Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 **"ARMADA PARAGUAYA", CAP F DEM AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO,** con Cédula de Identidad N° **1.764.004**, nombrado por **ORDEN GENERAL N° 303** del Comando de la Armada de fecha 03 de noviembre de 2015, denominado en adelante el **COMPRADOR**, por una parte, y por la otra, la firma **AUTOMOTIVE S.A.I.E., RUC N° 80003251-9,** domiciliada en la **RUTA MCAL ESTIGARRIBIA 1126 C/ PITIANTUTA,** Fernando de la Mora - República del Paraguay, representada en este acto por el Señor **ALEJANDRO BELLON GENES,** con cedula de identidad Paraguaya **N° 915.385**; denominado en adelante **VENDEDOR,** denominados en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato de **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS"**, Ref. **LCO N° 11/2016** – Resolución N° 35/16, de fecha 31 de mayo de 2016, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el **COMPRADOR** y el **VENDEDOR,** con relación a los servicios adjudicados en el proceso de la **LCO N° 11/2016** para el **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS",** y conforme se detallan en la planilla de Adjudicación (Anexo I) al presente contrato y que se regirán por estas Clausulas y las Contenidas en las leyes relativa a la materia.----------

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

**(a)** Contrato
**(b)** El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
**(c)** Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
**(d)** La oferta del Proveedor;
**(e)** La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
**(f)** Anexo I (Planilla de Adjudicación);

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC.----------

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO. (Art. 37, a de la Ley N° 2051/03).**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el **Rubro: 200, Subgrupo 240: GASTOS POR SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES: Fuente de Financiamiento 10 – Recursos del Tesoro, Fuente de Financiamiento 30, Recursos Propios,** incluido en el Presupuesto General de la Nación, como monto máximo hasta la suma de **Gs. 278.350.000.- (Guaraníes doscientos setenta y ocho millones trescientos cincuenta mil),** y como monto mínimo **Gs. 136.175.000.- (Guaraníes ciento treinta y seis millones ciento setenta y cinco mil)**; conforme se especifica a continuación:

Lic. ALEJANDRO BELLÓN
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
JEFATURA

| Tipo | Prog. | Sub. Prog. | O.G. | FF | Dpto. | U.R. | Descripción | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 240 | 10 | 99 | 15 | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y reparaciones | 2.850.000 |
| 2 | 1 | 1 | 240 | 30 | 99 | 200 | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y reparaciones | 100.000.000 |
| 2 | 1 | 2 | 240 | 10 | 11 | 220 | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y reparaciones | 10.000.000 |
| 2 | 1 | 3 | 240 | 10 | 11 | 230 | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y reparaciones | 11.000.000 |
| 2 | 1 | 4 | 240 | 10 | 11 | 240 | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y reparaciones | 5.000.000 |
| 2 | 1 | 5 | 240 | 30 | 11 | 250 | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y reparaciones | 6.000.000 |
| 2 | 1 | 6 | 240 | 10 | 11 | 260 | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y reparaciones | 101.500.000 |
| 2 | 1 | 6 | 240 | 30 | 11 | 260 | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y reparaciones | 2.000.000 |
| 2 | 1 | 7 | 240 | 30 | 11 | 270 | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y reparaciones | 35.000.000 |
| 2 | 1 | 8 | 240 | 30 | 11 | 280 | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y reparaciones | 5.000.000 |
| **TOTAL GENERAL:** | | | | | | | | **278.350.000** |

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° **305.554**.-

4. **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.**
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LCO N° 11/2016 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS"**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Comando de la Armada. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N° 35/2016**.----------

5. **PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS.**
Para los fines de este contrato, se conviene en establecer que el monto máximo a pagar es hasta la suma de **Gs. 278.350.000.- (Guaraníes doscientos setenta y ocho millones trescientos cincuenta mil),** y como monto mínimo **Gs. 136.175.000.- (Guaraníes ciento treinta y seis millones ciento setenta y cinco mil);** determinado en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del VENDEDOR, y adjudicada por Resolución, cuyos precios unitarios se detallan en la planilla de adjudicación (Anexo I) al presente contrato.----------

El Proveedor se compromete a proveer los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.----------

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).----------

**VIGENCIA DEL CONTRATO.**
El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo hasta el día 31 de diciembre de 2016.

Lic. ALEJANDRO BELLÓN S.
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
JEFATURA

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE SERVICIOS.**

La unidad responsable de la ejecución presupuestaria, solicitará los Servicios a través de las Órdenes de Servicios aprobados y una vez ejecutados, los vehículos serán probados para verificar su funcionamiento. Los trabajos terminados y probados satisfactoriamente serán aceptados y los vehículos retirados para su uso normal.----------

El plazo máximo de entrega de los trabajos terminados contados a partir de la recepción de los vehículos en el taller y aprobación del trabajo a realizar será de acuerdo a lo siguiente:

Los servicios deberán incluir el costo de los repuestos correspondientes mas el servicio de la mano de obra, los repuestos deberán ser nuevos y originales de la marca.----------

**Mantenimiento Completo:** 48 (cuarenta y ocho) horas a partir de la Recepción de la Orden de Servicios por parte de la empresa adjudicada.----------

**Mantenimiento y Reparaciones:** 72 (setenta y dos) horas a partir de la Recepción de la Orden de Servicio por parte de la empresa adjudicada.----------

**7.1 LUGAR DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS ADJUDICADOS.**

- ✓ **Centro Financiero N° 3** – Dirección: Stella Maris c/ Hernandarias
- ✓ **Comando de la Armada** – Dirección: Stella Maris y Hernandarias
- ✓ **Comando de la Flota de Guerra** - Dirección: Mayor Martínez c/ Playa
- ✓ **Comando de Infantería de Marina** - Dirección: Dr. Insfran c/ Dr. Candia
- ✓ **Comando de la Aviación Naval** – Dirección: Mayor Martínez c/ Cap Bozzano
- ✓ **Arsenal de Marina** – Dirección: Avda. Carlos Antonio López y 28 Ptdas.
- ✓ **Dirección de Apoyo de Servicio** - Dirección: Estrella y Estero Bellaco
- ✓ **Dirección de Servicio de Sanidad** - Dirección: Palma c/ Don Bosco
- ✓ **Prefectura General Naval** - Dirección: Benjamín Constant esq. Colon
- ✓ **Comando de Apoyo de Combate** – Dirección: Mariano Roque Alonso (a metros del Puente Remanso)

**8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de: La **Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 – Comando de la Armada**.----------

**9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.----------

**10. MULTAS.**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de Conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

**11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales Especiales del Contrato (CGC y CEC).----------

Lic. ALEJANDRO BELLÓN
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
JEFATURA

**12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.--------

**13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afecta el Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo **asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.**----------

**EN TESTIMONIO** de lo cual las partes han suscrito el presente Contrato de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia de Contrataciones Públicas, en el día, 22 de Julio del 2016.-

ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
JEFATURA

**ALEJANDRO BELLON GENES**
**C.I. N° 915.585**
**VENDEDOR**
**Lic. ALEJANDRO BELLÓN**
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

**AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO**
**C.I. N° 1.764.004**
**COMPRADOR**

# "ANEXO I"

# CD N° 14/2016 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES"

| N° | Códigos del Catálogo | Descripción del Servicio | AUTOMOTIVE S.A.I.E. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | U.M. | Pres. | Precio Unitario |
| LOTE N° 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - AUTOMOVIL TOYOTA COROLLA - AÑO 2011 | | | | | |
| 1 | 78180103-001 | Cambio de aceite de motor | Unidad | Evento | 252.000 |
| 2 | 78180103-001 | Cambio de fluido de freno | Unidad | Evento | 31.500 |
| 3 | 78180103-001 | Cambio de aceite hidráulico en diferencial | Unidad | Evento | 31.500 |
| 4 | 78180103-001 | Cambio de aceite dirección hidráulica | Unidad | Evento | 31.500 |
| 5 | 78180103-001 | Cambio de aceite de caja | Unidad | Evento | 42.000 |
| 6 | 78180103-001 | Cambio de filtro de combustible | Unidad | Evento | 245.000 |
| 7 | 78180103-001 | Cambio de filtro de aceite | Unidad | Evento | 245.000 |
| 8 | 78180103-001 | Cambio de filtro de aire | Unidad | Evento | 245.000 |
| 9 | 78180101-001 | Alineación y Balanceo de las 4 ruedas | Unidad | Evento | 56.000 |
| 10 | 78180101-006 | Pastillas de freno | Unidad | Evento | 245.000 |
| 11 | 78180101-006 | Disco de freno | Unidad | Evento | 385.000 |
| 12 | 78180101-006 | Reparación de sistema servo freno | Unidad | Evento | 175.000 |
| 13 | 78180101-006 | Fibra de freno | Unidad | Evento | 175.000 |
| 14 | 78180101-006 | Rectificación de tambor de freno | Unidad | Evento | 35.000 |
| 15 | 78180101-006 | Juego de cubetas | Unidad | Evento | 42.000 |
| 16 | 78180101-006 | Cabo de freno | Unidad | Evento | 126.000 |
| 17 | 78180101-006 | Bomba central de freno | Unidad | Evento | 33.600 |
| 18 | 78180101-006 | Cilindro de freno | Unidad | Evento | 126.000 |
| 19 | 78180101-006 | Zapata de freno | Unidad | Evento | 224.000 |
| 20 | 78180101-006 | Mordaza de freno | Unidad | Evento | 112.000 |
| 21 | 78180101-006 | Tambor de freno | Unidad | Evento | 385.000 |
| 22 | 78180101-006 | Caño flexible de freno | Unidad | Evento | 84.000 |
| 23 | 78180101-003 | Dirección Hidráulica | Unidad | Evento | 315.000 |
| 24 | 78180101-003 | Extremos de dirección | Unidad | Evento | 175.000 |
| 25 | 78180101-003 | Cremallera de dirección | Unidad | Evento | 840.000 |
| 26 | 78180101-004 | Buje parrilla inferior | Unidad | Evento | 126.000 |
| 27 | 78180101-004 | Buje estabilizador delantero y trasero | Unidad | Evento | 112.000 |
| 28 | 78180101-004 | Rulemanes de masa | Unidad | Evento | 315.000 |
| 29 | 78180101-004 | Amortiguadores | Unidad | Evento | 245.000 |
| 30 | 78180101-004 | Espirales | Unidad | Evento | 112.000 |
| 31 | 78180101-004 | Bujes de amortiguadores | Unidad | Evento | 7.000 |
| 32 | 78180101-004 | Barras estabilizadoras | Unidad | Evento | 112.000 |
| 33 | 78180101-004 | Rotula inferior | Unidad | Evento | 224.000 |
| 34 | 78180101-004 | Bujes de cremallera | Unidad | Evento | 126.000 |
| 35 | 78180101-004 | Terminal de cremallera | Unidad | Evento | 154.000 |

Lic. ALEJANDRO BELLÓN
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
JEFATURA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 78180101-004 | Homocinética | Unidad | Evento | 245.000 |
| 37 | 78180101-004 | Guardapolvo homocinética interior | Unidad | Evento | 42.000 |
| 38 | 78180101-004 | Guardapolvo homocinética exterior | Unidad | Evento | 42.000 |
| 39 | 78180101-009 | Mantenimiento de alternador | Unidad | Evento | 315.000 |
| 40 | 78180101-009 | Luces faro delantero | Unidad | Evento | 175.000 |
| 41 | 78180101-009 | Luces faro trasero | Unidad | Evento | 175.000 |
| 42 | 78180101-009 | Fusibles | Unidad | Evento | 7.000 |
| 43 | 78180101-009 | Relay | Unidad | Evento | 56.000 |
| 44 | 78180101-009 | Reparación básica de tablero | Unidad | Evento | 112.000 |
| 45 | 78180101-009 | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | Evento | 315.000 |
| 46 | 78180101-009 | Motor de limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 112.000 |
| 47 | 78180101-009 | Electro Ventilador | Unidad | Evento | 245.000 |
| 48 | 78180101-009 | Rectificador de alternador | Unidad | Evento | 126.000 |
| 49 | 78180101-005 | Disco de embrague | Unidad | Evento | 315.000 |
| 50 | 78180101-005 | Regulación de embrague | Unidad | Evento | 42.000 |
| 51 | 78180101-005 | Horquilla de embrague | Unidad | Evento | 112.000 |
| 52 | 78180101-005 | Bomba central de embrague | Unidad | Evento | 126.000 |
| 53 | 78180101-005 | Bomba auxiliar de embrague | Unidad | Evento | 112.000 |
| 54 | 78180101-011 | Reparación del tren delantero | Unidad | Evento | 462.000 |
| 55 | 78180101-012 | Reparación del tren trasero | Unidad | Evento | 462.000 |
| 56 | 78180101-002 | Plato de presión | Unidad | Evento | 315.000 |
| 57 | 78180101-002 | Cojinete de empuje | Unidad | Evento | 294.000 |
| 58 | 78180101-002 | Soportes de caja | Unidad | Evento | 154.000 |
| 59 | 78180101-002 | Reparación de caja de velocidad | Unidad | Evento | 462.000 |
| 60 | 78180101-002 | Engranaje caja reductora | Unidad | Evento | 14.000 |
| 61 | 78180101-015 | Reparación de radiador | Unidad | Evento | 182.000 |
| 62 | 78180101-015 | Bomba de agua | Unidad | Evento | 315.000 |
| 63 | 78180101-015 | Caño de radiador | Unidad | Evento | 84.000 |
| 64 | 78180101-015 | Termostato | Unidad | Evento | 56.000 |
| 65 | 78180101-014 | Juego de aros | Unidad | Evento | 294.000 |
| 66 | 78180101-014 | Válvulas | Unidad | Evento | 245.000 |
| 67 | 78180101-014 | Juego de camisas | Unidad | Evento | 315.000 |
| 68 | 78180101-014 | Pistones | Unidad | Evento | 385.000 |
| 69 | 78180101-014 | Casquillo de viela | Unidad | Evento | 182.000 |
| 70 | 78180101-014 | Casquillo de bancada | Unidad | Evento | 196.000 |
| 71 | 78180101-014 | Junta tapa motor | Unidad | Evento | 175.000 |
| 72 | 78180101-014 | Buje de viela | Unidad | Evento | 112.000 |
| 73 | 78180101-014 | Buje de leva | Unidad | Evento | 126.000 |
| 74 | 78180101-014 | Bomba de aceite | Unidad | Evento | 462.000 |
| 75 | 78180101-014 | Tapa motor | Unidad | Evento | 1.750.000 |
| 76 | 78180101-016 | Carga de gas | Unidad | Evento | 245.000 |



Lic. ALEJANDRO BELLÓN
Presidente
ALITOMOTIVE S.A.I.E.

COMANDO DE LA ARMADA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
JEFATURA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 78180101-016 | E vaporizador | Unidad | Evento | 154.000 |
| 78 | 78180101-016 | Filtro | Unidad | Evento | 126.000 |
| 79 | 78180101-016 | Válvula expansora | Unidad | Evento | 112.000 |
| 80 | 78180101-016 | Embrague de compresor | Unidad | Evento | 154.000 |
| 81 | 78180101-016 | Termostato de AA | Unidad | Evento | 112.000 |
| 82 | 78180101-028 | Paragolpes delantero | Unidad | Evento | 245.000 |
| 83 | 78180101-028 | Paragolpes trasero | Unidad | Evento | 245.000 |
| **TOTAL LOTE N° 1** | | | | | **17.299.100** |
| **Monto Máximo: 28.350.000.- (Guaraníes Veinte y ocho millones trescientos cincuenta mil)** | | | | | |
| **Monto Minimo:14.175.000.- (Guaraníes Catorce millones ciento setenta y cinco mil)** | | | | | |
| **LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - AUTOMOVIL TOYOTA CAMRY - AÑO 2012** | | | | | |
| 1 | 78180103-001 | Cambio de aceite de motor | Unidad | Evento | 252.000 |
| 2 | 78180103-001 | Cambio de fluido de freno | Unidad | Evento | 31.500 |
| 3 | 78180103-001 | Cambio de aceite hidráulico en diferencial | Unidad | Evento | 31.500 |
| 4 | 78180103-001 | Cambio de aceite dirección hidráulica | Unidad | Evento | 31.500 |
| 5 | 78180103-001 | Cambio de aceite de caja | Unidad | Evento | 42.000 |
| 6 | 78180103-001 | Cambio de filtro de combustible | Unidad | Evento | 245.000 |
| 7 | 78180103-001 | Cambio de filtro de aceite | Unidad | Evento | 245.000 |
| 8 | 78180103-001 | Cambio de filtro de aire | Unidad | Evento | 245.000 |
| 9 | 78180101-006 | Pastillas de freno | Unidad | Evento | 245.000 |
| 10 | 78180101-006 | Disco de freno | Unidad | Evento | 385.000 |
| 11 | 78180101-006 | Reparación de sistema servo freno | Unidad | Evento | 175.000 |
| 12 | 78180101-006 | Fibra de freno | Unidad | Evento | 175.000 |
| 13 | 78180101-006 | Rectificación de tambor de freno | Unidad | Evento | 35.000 |
| 14 | 78180101-006 | Juego de cubetas | Unidad | Evento | 42.000 |
| 15 | 78180101-006 | Cabo de freno | Unidad | Evento | 126.000 |
| 16 | 78180101-006 | Bomba central de freno | Unidad | Evento | 33.600 |
| 17 | 78180101-006 | Cilindro de freno | Unidad | Evento | 126.000 |
| 18 | 78180101-006 | Zapata de freno | Unidad | Evento | 224.000 |
| 19 | 78180101-006 | Mordaza de freno | Unidad | Evento | 112.000 |
| 20 | 78180101-006 | Tambor de freno | Unidad | Evento | 385.000 |
| 21 | 78180101-006 | Caño flexible de freno | Unidad | Evento | 84.000 |
| 22 | 78180101-003 | Dirección Hidráulica | Unidad | Evento | 315.000 |
| 23 | 78180101-003 | Extremos de dirección | Unidad | Evento | 175.000 |
| 24 | 78180101-003 | Cremallera de dirección | Unidad | Evento | 840.000 |
| 25 | 78180101-005 | Disco de embrague | Unidad | Evento | 315.000 |
| 26 | 78180101-005 | Regulación de embrague | Unidad | Evento | 42.000 |
| 27 | 78180101-005 | Horquilla de embrague | Unidad | Evento | 112.000 |
| 28 | 78180101-005 | Bomba central de embrague | Unidad | Evento | 126.000 |
| 29 | 78180101-005 | Bomba auxiliar de embrague | Unidad | Evento | 112.000 |
| 30 | 78180101-011 | Reparación del tren delantero | Unidad | Evento | 462.000 |

Lic. ALEJANDRO BELLÓN
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
JEFATURA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 78180101-012 | Reparación del tren trasero | Unidad | Evento | 462.000 |
| 32 | 78180101-015 | Reparación de radiador | Unidad | Evento | 266.000 |
| 33 | 78180101-015 | Bomba de agua | Unidad | Evento | 294.000 |
| 34 | 78180101-015 | Caño de radiador | Unidad | Evento | 112.000 |
| 35 | 78180101-015 | Termostato | Unidad | Evento | 112.000 |
| **TOTAL LOTE N° 2** | | | | | **7.016.100** |
| **Monto Máximo: 6.000.000.- (Guaraníes Seis millones)** | | | | | |
| **Monto Mínimo: 3.000.000.- (Guaraníes Tres millones)** | | | | | |
| **LOTE N° 3 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CAMIONETA TOYOTA JEEP RURAL - AÑO 1995** | | | | | |
| 1 | 78180103-001 | Cambio de aceite de motor | Unidad | Evento | 31.500 |
| 2 | 78180103-001 | Cambio de fluido de freno | Unidad | Evento | 31.500 |
| 3 | 78180103-001 | Cambio de aceite hidráulico en diferencial | Unidad | Evento | 31.500 |
| 4 | 78180103-001 | Cambio de aceite dirección hidráulica | Unidad | Evento | 31.500 |
| 5 | 78180103-001 | Cambio de aceite de caja | Unidad | Evento | 31.500 |
| 6 | 78180103-001 | Cambio de filtro de combustible | Unidad | Evento | 245.000 |
| 7 | 78180103-001 | Cambio de filtro de aceite | Unidad | Evento | 245.000 |
| 8 | 78180103-001 | Cambio de filtro de aire | Unidad | Evento | 245.000 |
| 9 | 78180101-006 | Pastillas de freno | Unidad | Evento | 266.000 |
| 10 | 78180101-006 | Disco de freno | Unidad | Evento | 455.000 |
| 11 | 78180101-006 | Reparación de sistema servo freno | Unidad | Evento | 175.000 |
| 12 | 78180101-006 | Fibra de freno | Unidad | Evento | 175.000 |
| 13 | 78180101-006 | Rectificación de tambor de freno | Unidad | Evento | 35.000 |
| 14 | 78180101-006 | Juego de cubetas | Unidad | Evento | 42.000 |
| 15 | 78180101-006 | Cabo de freno | Unidad | Evento | 126.000 |
| 16 | 78180101-006 | Bomba central de freno | Unidad | Evento | 336.000 |
| 17 | 78180101-006 | Cilindro de freno | Unidad | Evento | 126.000 |
| 18 | 78180101-006 | Zapata de freno | Unidad | Evento | 245.000 |
| 19 | 78180101-006 | Mordaza de freno | Unidad | Evento | 126.000 |
| 20 | 78180101-006 | Tambor de freno | Unidad | Evento | 385.000 |
| 21 | 78180101-006 | Caño flexible de freno | Unidad | Evento | 112.000 |
| 22 | 78180101-003 | Dirección Hidráulica | Unidad | Evento | 315.000 |
| 23 | 78180101-003 | Extremos de dirección | Unidad | Evento | 175.000 |
| 24 | 78180101-003 | Cremallera de dirección | Unidad | Evento | 1.015.000 |
| 25 | 78180101-005 | Disco de embrague | Unidad | Evento | 336.000 |
| 26 | 78180101-005 | Regulación de embrague | Unidad | Evento | 112.000 |
| 27 | 78180101-005 | Horquilla de embrague | Unidad | Evento | 126.000 |
| 28 | 78180101-005 | Bomba central de embrague | Unidad | Evento | 294.000 |
| 29 | 78180101-005 | Bomba auxiliar de embrague | Unidad | Evento | 175.000 |
| 30 | 78180101-015 | Reparación de radiador | Unidad | Evento | 245.000 |
| 31 | 78180101-015 | Bomba de agua | Unidad | Evento | 336.000 |
| 32 | 78180101-015 | Caño de radiador | Unidad | Evento | 112.000 |



Lic. ALEJANDRO BELLÓN
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

COMANDO DE LA ARMADA PARAGUAYA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
JEFATURA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 78180101-015 | Termostato | Unidad | Evento | 84.000 |
| **TOTAL LOTE N° 3** | | | | | **6.821.500** |
| **Monto Máximo: 6.000.000.- (Guaraníes Seis millones)** | | | | | |
| **Monto Mínimo: 3.000.000.- (Guaraníes Tres millones)** | | | | | |
| **LOTE N° 4 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CAMIONETA LAND ROVER - AÑO 2011** | | | | | |
| 1 | 78180103-001 | Cambio de aceite de motor | Unidad | Evento | 31.500 |
| 2 | 78180103-001 | Cambio de fluido de freno | Unidad | Evento | 31.500 |
| 3 | 78180103-001 | Cambio de aceite hidráulico en diferencial | Unidad | Evento | 31.500 |
| 4 | 78180103-001 | Cambio de aceite dirección hidráulica | Unidad | Evento | 31.500 |
| 5 | 78180103-001 | Cambio de aceite de caja | Unidad | Evento | 31.500 |
| 6 | 78180103-001 | Cambio de filtro de combustible | Unidad | Evento | 245.000 |
| 7 | 78180103-001 | Cambio de filtro de aceite | Unidad | Evento | 245.000 |
| 8 | 78180103-001 | Cambio de filtro de aire | Unidad | Evento | 245.000 |
| 9 | 78180101-001 | Alineación y Balanceo de las 4 ruedas | Unidad | Evento | 84.000 |
| 10 | 78180101-006 | Pastillas de freno | Unidad | Evento | 266.000 |
| 11 | 78180101-006 | Disco de freno | Unidad | Evento | 455.000 |
| 12 | 78180101-006 | Reparación de sistema servo freno | Unidad | Evento | 175.000 |
| 13 | 78180101-006 | Fibra de freno | Unidad | Evento | 175.000 |
| 14 | 78180101-006 | Rectificación de tambor de freno | Unidad | Evento | 35.000 |
| 15 | 78180101-006 | Juego de cubetas | Unidad | Evento | 42.000 |
| 16 | 78180101-006 | Cabo de freno | Unidad | Evento | 126.000 |
| 17 | 78180101-006 | Bomba central de freno | Unidad | Evento | 336.000 |
| 18 | 78180101-006 | Cilindro de freno | Unidad | Evento | 126.000 |
| 19 | 78180101-006 | Zapata de freno | Unidad | Evento | 245.000 |
| 20 | 78180101-006 | Mordaza de freno | Unidad | Evento | 126.000 |
| 21 | 78180101-006 | Tambor de freno | Unidad | Evento | 385.000 |
| 22 | 78180101-006 | Caño flexible de freno | Unidad | Evento | 112.000 |
| 23 | 78180101-003 | Dirección Hidráulica | Unidad | Evento | 315.000 |
| 24 | 78180101-003 | Extremos de dirección | Unidad | Evento | 175.000 |
| 25 | 78180101-003 | Cremallera de dirección | Unidad | Evento | 1.162.000 |
| 26 | 78180101-004 | Buje de parrilla inferior | Unidad | Evento | 154.000 |
| 27 | 78180101-004 | Buje estabilizador delantero y trasero | Unidad | Evento | 140.000 |
| 28 | 78180101-004 | Rulemanes de masa | Unidad | Evento | 315.000 |
| 29 | 78180101-004 | Amortiguadores | Unidad | Evento | 294.000 |
| 30 | 78180101-004 | Espirales | Unidad | Evento | 154.000 |
| 31 | 78180101-004 | Bujes de amortiguadores | Unidad | Evento | 7.000 |
| 32 | 78180101-004 | Barras estabilizadoras | Unidad | Evento | 154.000 |
| 33 | 78180101-004 | Rotula inferior | Unidad | Evento | 294.000 |
| 34 | 78180101-004 | Bujes de cremallera | Unidad | Evento | 315.000 |
| 35 | 78180101-004 | Terminal de cremallera | Unidad | Evento | 175.000 |
| 36 | 78180101-004 | Homocinética | Unidad | Evento | 315.000 |
| 37 | 78180101-004 | Guardapolvo homocinética interior | Unidad | Evento | 42.000 |



Lic. ALEJANDRO BELLÓN
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
JEFATURA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 78180101-004 | Guardapolvo homocinética exterior | Unidad | Evento | 42.000 |
| 39 | 78180101-009 | Mantenimiento de alternador | Unidad | Evento | 336.000 |
| 40 | 78180101-009 | Luces faro delantero | Unidad | Evento | 245.000 |
| 41 | 78180101-009 | Luces faro trasero | Unidad | Evento | 245.000 |
| 42 | 78180101-009 | Fusibles | Unidad | Evento | 7.000 |
| 43 | 78180101-009 | Relay | Unidad | Evento | 84.000 |
| 44 | 78180101-009 | Reparación básica de tablero | Unidad | Evento | 154.000 |
| 45 | 78180101-009 | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | Evento | 336.000 |
| 46 | 78180101-009 | Motor de limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 154.000 |
| 47 | 78180101-009 | Electro Ventilador | Unidad | Evento | 273.000 |
| 48 | 78180101-009 | Rectificador de alternador | Unidad | Evento | 245.000 |
| 49 | 78180101-011 | Reparación del tren delantero | Unidad | Evento | 462.000 |
| 50 | 78180101-012 | Reparación del tren trasero | Unidad | Evento | 462.000 |
| 51 | 78180101-005 | Disco de embrague | Unidad | Evento | 455.000 |
| 52 | 78180101-005 | Regulación de embrague | Unidad | Evento | 84.000 |
| 53 | 78180101-005 | Horquilla de embrague | Unidad | Evento | 126.000 |
| 54 | 78180101-005 | Bomba central de embrague | Unidad | Evento | 196.000 |
| 55 | 78180101-005 | Bomba auxiliar de embrague | Unidad | Evento | 196.000 |
| 56 | 78180101-002 | Plato de presión | Unidad | Evento | 455.000 |
| 57 | 78180101-002 | Cojinete de empuje | Unidad | Evento | 315.000 |
| 58 | 78180101-002 | Soportes de caja | Unidad | Evento | 224.000 |
| 59 | 78180101-002 | Reparación de caja de velocidad | Unidad | Evento | 840.000 |
| 60 | 78180101-002 | Engranaje caja reductora | Unidad | Evento | 269.500 |
| 61 | 78180101-015 | Reparación de radiador | Unidad | Evento | 245.000 |
| 62 | 78180101-015 | Bomba de agua | Unidad | Evento | 315.000 |
| 63 | 78180101-015 | Caño de radiador | Unidad | Evento | 126.000 |
| 64 | 78180101-015 | Termostato | Unidad | Evento | 154.000 |
| **TOTAL LOTE N° 4** | | | | | **14.637.000** |
| **Monto Máximo: 7.000.000.- (Guaraníes Siete millones)** | | | | | |
| **Monto Mínimo: 3.500.000.- (Guaraníes Tres millones quinientos mil)** | | | | | |
| **LOTE N° 5 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CAMIONETA CHEVROLET S10 - AÑO 2006** | | | | | |
| 1 | 78180103-001 | Cambio de aceite de motor | Unidad | Evento | 31.500 |
| 2 | 78180103-001 | Cambio de fluido de freno | Unidad | Evento | 31.500 |
| 3 | 78180103-001 | Cambio de aceite hidráulico en diferencial | Unidad | Evento | 31.500 |
| 4 | 78180103-001 | Cambio de aceite dirección hidráulica | Unidad | Evento | 31.500 |
| 5 | 78180103-001 | Cambio de aceite de caja | Unidad | Evento | 31.500 |
| 6 | 78180103-001 | Cambio de filtro de combustible | Unidad | Evento | 245.000 |
| 7 | 78180103-001 | Cambio de filtro de aceite | Unidad | Evento | 245.000 |
| 8 | 78180103-001 | Cambio de filtro de aire | Unidad | Evento | 245.000 |

Lic. ALEJANDRO BELLO
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.F

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N°3
JEFATURA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 78180101-001 | Alineación y Balanceo de las 4 ruedas | Unidad | Evento | 84.000 |
| 10 | 78180101-006 | Pastillas de freno | Unidad | Evento | 266.000 |
| 11 | 78180101-006 | Disco de freno | Unidad | Evento | 455.000 |
| 12 | 78180101-006 | Reparación de sistema servo freno | Unidad | Evento | 175.000 |
| 13 | 78180101-006 | Fibra de freno | Unidad | Evento | 175.000 |
| 14 | 78180101-006 | Rectificación de tambor de freno | Unidad | Evento | 35.000 |
| 15 | 78180101-006 | Juego de cubetas | Unidad | Evento | 42.000 |
| 16 | 78180101-006 | Cabo de freno | Unidad | Evento | 126.000 |
| 17 | 78180101-006 | Bomba central de freno | Unidad | Evento | 336.000 |
| 18 | 78180101-006 | Cilindro de freno | Unidad | Evento | 126.000 |
| 19 | 78180101-006 | Zapata de freno | Unidad | Evento | 245.000 |
| 20 | 78180101-006 | Mordaza de freno | Unidad | Evento | 126.000 |
| 21 | 78180101-006 | Tambor de freno | Unidad | Evento | 385.000 |
| 22 | 78180101-006 | Caño flexible de freno | Unidad | Evento | 112.000 |
| 23 | 78180101-003 | Dirección Hidráulica | Unidad | Evento | 315.000 |
| 24 | 78180101-003 | Extremos de dirección | Unidad | Evento | 175.000 |
| 25 | 78180101-003 | Cremallera de dirección | Unidad | Evento | 1.162.000 |
| 26 | 78180101-004 | Buje parrilla inferior | Unidad | Evento | 154.000 |
| 27 | 78180101-004 | Buje estabilizador delantero y trasero | Unidad | Evento | 140.000 |
| 28 | 78180101-004 | Rulemanes de masa | Unidad | Evento | 315.000 |
| 29 | 78180101-004 | Amortiguadores | Unidad | Evento | 294.000 |
| 30 | 78180101-004 | Espirales | Unidad | Evento | 154.000 |
| 31 | 78180101-004 | Bujes de amortiguadores | Unidad | Evento | 7.000 |
| 32 | 78180101-004 | Barras estabilizadoras | Unidad | Evento | 154.000 |
| 33 | 78180101-004 | Rotula inferior | Unidad | Evento | 294.000 |
| 34 | 78180101-004 | Bujes de cremallera | Unidad | Evento | 315.000 |
| 35 | 78180101-004 | Terminal de cremallera | Unidad | Evento | 175.000 |
| 36 | 78180101-004 | Homocinético | Unidad | Evento | 315.000 |
| 37 | 78180101-004 | Guardapolvo homocinética interior | Unidad | Evento | 42.000 |
| 38 | 78180101-004 | Guardapolvo homocinética exterior | Unidad | Evento | 42.000 |
| 39 | 78180101-009 | Mantenimiento de alternador | Unidad | Evento | 336.000 |
| 40 | 78180101-009 | Luces faro delantero | Unidad | Evento | 245.000 |
| 41 | 78180101-009 | Luces faro trasero | Unidad | Evento | 245.000 |
| 42 | 78180101-009 | Fusibles | Unidad | Evento | 7.000 |
| 43 | 78180101-009 | Relay | Unidad | Evento | 84.000 |
| 44 | 78180101-009 | Reparación básica de tablero | Unidad | Evento | 154.000 |
| 45 | 78180101-009 | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | Evento | 336.000 |
| 46 | 78180101-009 | Motor de limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 154.000 |
| 47 | 78180101-009 | Electro Ventilador | Unidad | Evento | 273.000 |
| 48 | 78180101-009 | Rectificador de alternador | Unidad | Evento | 245.000 |
| 49 | 78180101-005 | Disco de embrague | Unidad | Evento | 462.000 |

Lic. ALEJANDRO BELLÓN
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
JEFATURA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 78180101-005 | Regulación de embrague | Unidad | Evento | 462.000 |
| 51 | 78180101-005 | Horquilla de embrague | Unidad | Evento | 455.000 |
| 52 | 78180101-005 | Bomba central de embrague | Unidad | Evento | 84.000 |
| 53 | 78180101-005 | Bomba auxiliar de embrague | Unidad | Evento | 126.000 |
| 54 | 78180101-011 | Reparación del tren delantero | Unidad | Evento | 196.000 |
| 55 | 78180101-012 | Reparación del tren trasero | Unidad | Evento | 196.000 |
| 56 | 78180101-002 | Plato de presión | Unidad | Evento | 455.000 |
| 57 | 78180101-002 | Cojinete de empuje | Unidad | Evento | 315.000 |
| 58 | 78180101-002 | Soportes de caja | Unidad | Evento | 224.000 |
| 59 | 78180101-002 | Reparación de caja de velocidad | Unidad | Evento | 840.000 |
| 60 | 78180101-002 | Engranaje caja reductora | Unidad | Evento | 269.500 |
| 61 | 78180101-015 | Reparación de radiador | Unidad | Evento | 245.000 |
| 62 | 78180101-015 | Bomba de agua | Unidad | Evento | 315.000 |
| 63 | 78180101-015 | Caño de radiador | Unidad | Evento | 126.000 |
| 64 | 78180101-015 | Termostato | Unidad | Evento | 154.000 |
| 65 | 78180101-014 | Juego de aros | Unidad | Evento | 336.000 |
| 66 | 78180101-014 | Válvulas | Unidad | Evento | 266.000 |
| 67 | 78180101-014 | Juego de camisas | Unidad | Evento | 385.000 |
| 68 | 78180101-014 | Pistones | Unidad | Evento | 385.000 |
| 69 | 78180101-014 | Casquillo de viela | Unidad | Evento | 203.000 |
| 70 | 78180101-014 | Casquillo de bancada | Unidad | Evento | 252.000 |
| 71 | 78180101-014 | Junta tapa motor | Unidad | Evento | 266.000 |
| 72 | 78180101-014 | Buje de viela | Unidad | Evento | 154.000 |
| 73 | 78180101-014 | Buje de leva | Unidad | Evento | 147.000 |
| 74 | 78180101-014 | Bomba de aceite | Unidad | Evento | 616.000 |
| 75 | 78180101-014 | Tapa motor | Unidad | Evento | 1.750.000 |
| 76 | 78180101-016 | Carga de gas | Unidad | Evento | 315.000 |
| 77 | 78180101-016 | Evaporizador | Unidad | Evento | 245.000 |
| 78 | 78180101-016 | Filtro | Unidad | Evento | 126.000 |
| 79 | 78180101-016 | Válvula expansora | Unidad | Evento | 224.000 |
| 80 | 78180101-016 | Embrague de compresor | Unidad | Evento | 245.000 |
| 81 | 78180101-016 | Termostato de AA | Unidad | Evento | 154.000 |
| 82 | 78180101-028 | Paragolpes delantero | Unidad | Evento | 294.000 |
| 83 | 78180101-028 | Paragolpes trasero | Unidad | Evento | 294.000 |
| **TOTAL LOTE N° 5** | | | | | **21.294.000** |
| **Monto Máximo: 33.000.000.- (Guaraníes Treinta y tres millones)** | | | | | |
| **Monto Mínimo: 16.500.000.- (Guaraníes Diez y seis millones quinientos mil)** | | | | | |
| **LOTE N° 6 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CAMIONETA FORD F-250 - AÑO 2006** | | | | | |
| 1 | 78180103-001 | Cambio de aceite de motor | Unidad | Evento | 31.500 |
| 2 | 78180103-001 | Cambio de fluido de freno | Unidad | Evento | 31.500 |
| 3 | 78180103-001 | Cambio de aceite hidráulico en diferencial | Unidad | Evento | 31.500 |

Lic. ALEJANDRO BELLÓ
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.C.

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N.° 3
JEFATURA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 78180103-001 | Cambio de aceite dirección hidráulica | Unidad | Evento | 31.500 |
| 5 | 78180103-001 | Cambio de aceite de caja | Unidad | Evento | 31.500 |
| 6 | 78180103-001 | Cambio de filtro de combustible | Unidad | Evento | 245.000 |
| 7 | 78180103-001 | Cambio de filtro de aceite | Unidad | Evento | 245.000 |
| 8 | 78180103-001 | Cambio de filtro de aire | Unidad | Evento | 245.000 |
| 9 | 78180101-001 | Alineación y Balanceo de las 4 ruedas | Unidad | Evento | 84.000 |
| 10 | 78180101-006 | Pastillas de freno | Unidad | Evento | 266.000 |
| 11 | 78180101-006 | Disco de freno | Unidad | Evento | 455.000 |
| 12 | 78180101-006 | Reparación de sistema servo freno | Unidad | Evento | 175.000 |
| 13 | 78180101-006 | Fibra de freno | Unidad | Evento | 175.000 |
| 14 | 78180101-006 | Rectificación de tambor de freno | Unidad | Evento | 35.000 |
| 15 | 78180101-006 | Juego de cubetas | Unidad | Evento | 42.000 |
| 16 | 78180101-006 | Cabo de freno | Unidad | Evento | 126.000 |
| 17 | 78180101-006 | Bomba central de freno | Unidad | Evento | 336.000 |
| 18 | 78180101-006 | Cilindro de freno | Unidad | Evento | 126.000 |
| 19 | 78180101-006 | Zapata de freno | Unidad | Evento | 245.000 |
| 20 | 78180101-006 | Mordaza de freno | Unidad | Evento | 126.000 |
| 21 | 78180101-006 | Tambor de freno | Unidad | Evento | 385.000 |
| 22 | 78180101-006 | Caño flexible de freno | Unidad | Evento | 112.000 |
| 23 | 78180101-003 | Dirección Hidráulica | Unidad | Evento | 315.000 |
| 24 | 78180101-003 | Extremos de dirección | Unidad | Evento | 175.000 |
| 25 | 78180101-003 | Cremallera de dirección | Unidad | Evento | 1.162.000 |
| 26 | 78180101-004 | Buje parrilla inferior | Unidad | Evento | 154.000 |
| 27 | 78180101-004 | Buje estabilizador delantero y trasero | Unidad | Evento | 140.000 |
| 28 | 78180101-004 | Rulemanes de masa | Unidad | Evento | 315.000 |
| 29 | 78180101-004 | Amortiguadores | Unidad | Evento | 294.000 |
| 30 | 78180101-004 | Espirales | Unidad | Evento | 154.000 |
| 31 | 78180101-004 | Bujes de amortiguadores | Unidad | Evento | 7.000 |
| 32 | 78180101-004 | Barras estabilizadoras | Unidad | Evento | 154.000 |
| 33 | 78180101-004 | Rotula inferior | Unidad | Evento | 294.000 |
| 34 | 78180101-004 | Bujes de cremallera | Unidad | Evento | 315.000 |
| 35 | 78180101-004 | Terminal de cremallera | Unidad | Evento | 175.000 |
| 36 | 78180101-004 | Homocinético | Unidad | Evento | 315.000 |
| 37 | 78180101-004 | Guardapolvo homocinética interior | Unidad | Evento | 42.000 |
| 38 | 78180101-004 | Guardapolvo homocinética exterior | Unidad | Evento | 42.000 |
| 39 | 78180101-009 | Mantenimiento de alternador | Unidad | Evento | 336.000 |
| 40 | 78180101-009 | Luces faro delantero | Unidad | Evento | 245.000 |
| 41 | 78180101-009 | Luces faro trasero | Unidad | Evento | 245.000 |
| 42 | 78180101-009 | Fusibles | Unidad | Evento | 7.000 |
| 43 | 78180101-009 | Relay | Unidad | Evento | 84.000 |

Lic. ALEJANDRO BELLÓN
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
JEFATURA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 78180101-009 | Reparación básica de tablero | Unidad | Evento | 154.000 |
| 45 | 78180101-009 | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | Evento | 336.000 |
| 46 | 78180101-009 | Motor de limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 154.000 |
| 47 | 78180101-009 | Electro Ventilador | Unidad | Evento | 273.000 |
| 48 | 78180101-009 | Rectificador de alternador | Unidad | Evento | 245.000 |
| 49 | 78180101-005 | Disco de embrague | Unidad | Evento | 385.000 |
| 50 | 78180101-005 | Regulación de embrague | Unidad | Evento | 42.000 |
| 51 | 78180101-005 | Horquilla de embrague | Unidad | Evento | 112.000 |
| 52 | 78180101-005 | Bomba central de embrague | Unidad | Evento | 175.000 |
| 53 | 78180101-005 | Bomba auxiliar de embrague | Unidad | Evento | 154.000 |
| 54 | 78180101-015 | Reparación de radiador | Unidad | Evento | 245.000 |
| 55 | 78180101-015 | Bomba de agua | Unidad | Evento | 385.000 |
| 56 | 78180101-015 | Caño de radiador | Unidad | Evento | 154.000 |
| 57 | 78180101-015 | Termostato | Unidad | Evento | 126.000 |
| **TOTAL LOTE N° 6** | | | | | **11.490.500** |
| **Monto Máximo: 5.000.000.- (Guaraníes Cinco millones)** | | | | | |
| **Monto Mínimo: 2.500.000.- (Guaraníes Dos millones quinientos mil)** | | | | | |
| **LOTE N° 7 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CAMIONETA ISUZU D-MAX 4x2 - AÑO 2011** | | | | | |
| 1 | 78180103-001 | Cambio de aceite de motor | Unidad | Evento | 31.500 |
| 2 | 78180103-001 | Cambio de fluido de freno | Unidad | Evento | 31.500 |
| 3 | 78180103-001 | Cambio de aceite hidráulico en diferencial | Unidad | Evento | 31.500 |
| 4 | 78180103-001 | Cambio de aceite dirección hidráulica | Unidad | Evento | 31.500 |
| 5 | 78180103-001 | Cambio de aceite de caja | Unidad | Evento | 31.500 |
| 6 | 78180103-001 | Cambio de filtro de combustible | Unidad | Evento | 245.000 |
| 7 | 78180103-001 | Cambio de filtro de aceite | Unidad | Evento | 245.000 |
| 8 | 78180103-001 | Cambio de filtro de aire | Unidad | Evento | 245.000 |
| 9 | 78180101-001 | Alineación y Balanceo de las 4 ruedas | Unidad | Evento | 84.000 |
| 10 | 78180101-006 | Pastillas de freno | Unidad | Evento | 266.000 |
| 11 | 78180101-006 | Disco de freno | Unidad | Evento | 455.000 |
| 12 | 78180101-006 | Reparación de sistema servo freno | Unidad | Evento | 175.000 |
| 13 | 78180101-006 | Fibra de freno | Unidad | Evento | 175.000 |
| 14 | 78180101-006 | Rectificación de tambor de freno | Unidad | Evento | 35.000 |
| 15 | 78180101-006 | Juego de cubetas | Unidad | Evento | 42.000 |
| 16 | 78180101-006 | Cabo de freno | Unidad | Evento | 126.000 |
| 17 | 78180101-006 | Bomba central de freno | Unidad | Evento | 336.000 |
| 18 | 78180101-006 | Cilindro de freno | Unidad | Evento | 126.000 |
| 19 | 78180101-006 | Zapata de freno | Unidad | Evento | 245.000 |
| 20 | 78180101-006 | Mordaza de freno | Unidad | Evento | 126.000 |
| 21 | 78180101-006 | Tambor de freno | Unidad | Evento | 385.000 |
| 22 | 78180101-006 | Caño flexible de freno | Unidad | Evento | 112.000 |

Lic. ALEJANDRO BELLÓN
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
JEFATURA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 78180101-003 | Dirección Hidráulica | Unidad | Evento | 315.000 |
| 24 | 78180101-003 | Extremos de dirección | Unidad | Evento | 175.000 |
| 25 | 78180101-003 | Cremallera de dirección | Unidad | Evento | 1.162.000 |
| 26 | 78180101-004 | Buje parrilla inferior | Unidad | Evento | 154.000 |
| 27 | 78180101-004 | Buje estabilizador delantero y trasero | Unidad | Evento | 140.000 |
| 28 | 78180101-004 | Rulemanes de masa | Unidad | Evento | 315.000 |
| 29 | 78180101-004 | Amortiguadores | Unidad | Evento | 294.000 |
| 30 | 78180101-004 | Espirales | Unidad | Evento | 154.000 |
| 31 | 78180101-004 | Bujes de amortiguadores | Unidad | Evento | 7.000 |
| 32 | 78180101-004 | Barras estabilizadoras | Unidad | Evento | 154.000 |
| 33 | 78180101-004 | Rotula inferior | Unidad | Evento | 294.000 |
| 34 | 78180101-004 | Bujes de cremallera | Unidad | Evento | 315.000 |
| 35 | 78180101-004 | Terminal de cremallera | Unidad | Evento | 175.000 |
| 36 | 78180101-004 | Homocinética | Unidad | Evento | 315.000 |
| 37 | 78180101-004 | Guardapolvo homocinetica interior | Unidad | Evento | 42.000 |
| 38 | 78180101-004 | Guardapolvo homocinetica exterior | Unidad | Evento | 42.000 |
| 39 | 78180101-009 | Mantenimiento de alternador | Unidad | Evento | 336.000 |
| 40 | 78180101-009 | Luces faro delantero | Unidad | Evento | 245.000 |
| 41 | 78180101-009 | Luces faro trasero | Unidad | Evento | 245.000 |
| 42 | 78180101-009 | Fusibles | Unidad | Evento | 7.000 |
| 43 | 78180101-009 | Relay | Unidad | Evento | 84.000 |
| 44 | 78180101-009 | Reparación básica de tablero | Unidad | Evento | 154.000 |
| 45 | 78180101-009 | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | Evento | 336.000 |
| 46 | 78180101-009 | Motor de limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 154.000 |
| 47 | 78180101-009 | Electro Ventilador | Unidad | Evento | 273.000 |
| 48 | 78180101-009 | Rectificador de alternador | Unidad | Evento | 245.000 |
| 49 | 78180101-005 | Disco de embrague | Unidad | Evento | 385.000 |
| 50 | 78180101-005 | Regulación de embrague | Unidad | Evento | 42.000 |
| 51 | 78180101-005 | Horquilla de embrague | Unidad | Evento | 112.000 |
| 52 | 78180101-005 | Bomba central de embrague | Unidad | Evento | 175.000 |
| 53 | 78180101-005 | Bomba auxiliar de embrague | Unidad | Evento | 154.000 |
| 54 | 78180101-011 | Reparación del tren delantero | Unidad | Evento | 539.000 |
| 55 | 78180101-012 | Reparación del tren trasero | Unidad | Evento | 539.000 |
| 56 | 78180101-002 | Plato de presión | Unidad | Evento | 525.000 |
| 57 | 78180101-002 | Cojinete de empuje | Unidad | Evento | 693.000 |
| 58 | 78180101-002 | Soportes de caja | Unidad | Evento | 175.000 |
| 59 | 78180101-002 | Reparación de caja de velocidad | Unidad | Evento | 840.000 |
| 60 | 78180101-002 | Engranaje caja reductora | Unidad | Evento | 840.000 |
| 61 | 78180101-015 | Reparación de radiador | Unidad | Evento | 266.000 |
| 62 | 78180101-015 | Bomba de agua | Unidad | Evento | 462.000 |

Lic. ALEJANDRO BELLO
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.F

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
JEFATURA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 78180101-015 | Caño de radiador | Unidad | Evento | 112.000 |
| 64 | 78180101-015 | Termostato | Unidad | Evento | 126.000 |
| 65 | 78180101-014 | Juego de aros | Unidad | Evento | 385.000 |
| 66 | 78180101-014 | Válvulas | Unidad | Evento | 294.000 |
| 67 | 78180101-014 | Juego de camisas | Unidad | Evento | 385.000 |
| 68 | 78180101-014 | Pistones | Unidad | Evento | 385.000 |
| 69 | 78180101-014 | Casquillo de viela | Unidad | Evento | 245.000 |
| 70 | 78180101-014 | Casquillo de bancada | Unidad | Evento | 266.000 |
| 71 | 78180101-014 | Junta tapa motor | Unidad | Evento | 224.000 |
| 72 | 78180101-014 | Buje de viela | Unidad | Evento | 175.000 |
| 73 | 78180101-014 | Buje de leva | Unidad | Evento | 154.000 |
| 74 | 78180101-014 | Bomba de aceite | Unidad | Evento | 525.000 |
| 75 | 78180101-014 | Tapa motor | Unidad | Evento | 1.960.000 |
| 76 | 78180101-016 | Carga de gas | Unidad | Evento | 315.000 |
| 77 | 78180101-016 | E vaporizador | Unidad | Evento | 245.000 |
| 78 | 78180101-016 | Filtro | Unidad | Evento | 126.000 |
| 79 | 78180101-016 | Valvula expansora | Unidad | Evento | 154.000 |
| 80 | 78180101-016 | Embrague de compresor | Unidad | Evento | 224.000 |
| 81 | 78180101-016 | Termostato de AA | Unidad | Evento | 154.000 |
| 82 | 78180101-028 | Paragolpes delantero | Unidad | Evento | 266.000 |
| 83 | 78180101-028 | Paragolpes trasero | Unidad | Evento | 266.000 |
| **TOTAL LOTE N° 7** | | | | | **22.445.500** |
| **Monto Máximo: 62.500.000.- (Guaraníes Sesenta y dos millones quinientos mil)** | | | | | |
| **Monto Mínimo: 31.250.000.- (Guaraníes Treinta y un millones doscientos cincuenta mil)** | | | | | |
| **LOTE N° 8 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - FURGON RENAULT MODELO MASTER - AÑO 2012** | | | | | |
| 1 | 78180103-001 | Cambio de aceite de motor | Unidad | Evento | 31.500 |
| 2 | 78180103-001 | Cambio de fluido de freno | Unidad | Evento | 31.500 |
| 3 | 78180103-001 | Cambio de aceite hidráulico en diferencial | Unidad | Evento | 31.500 |
| 4 | 78180103-001 | Cambio de aceite dirección hidráulica | Unidad | Evento | 31.500 |
| 5 | 78180103-001 | Cambio de aceite de caja | Unidad | Evento | 31.500 |
| 6 | 78180103-001 | Cambio de filtro de combustible | Unidad | Evento | 245.000 |
| 7 | 78180103-001 | Cambio de filtro de aceite | Unidad | Evento | 245.000 |
| 8 | 78180103-001 | Cambio de filtro de aire | Unidad | Evento | 245.000 |
| 9 | 78180101-001 | Alineación y Balanceo de las 4 ruedas | Unidad | Evento | 84.000 |
| 10 | 78180101-006 | Pastillas de freno | Unidad | Evento | 266.000 |
| 11 | 78180101-006 | Disco de freno | Unidad | Evento | 455.000 |
| 12 | 78180101-006 | Reparación de sistema servo freno | Unidad | Evento | 175.000 |
| 13 | 78180101-006 | Fibra de freno | Unidad | Evento | 175.000 |
| 14 | 78180101-006 | Rectificación de tambor de freno | Unidad | Evento | 35.000 |
| 15 | 78180101-006 | Juego de cubetas | Unidad | Evento | 42.000 |

Lic. ALEJANDRO BELLÓ
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
JEFATURA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 78180101-006 | Cabo de freno | Unidad | Evento | 126.000 |
| 17 | 78180101-006 | Bomba central de freno | Unidad | Evento | 336.000 |
| 18 | 78180101-006 | Cilindro de freno | Unidad | Evento | 126.000 |
| 19 | 78180101-006 | Zapata de freno | Unidad | Evento | 245.000 |
| 20 | 78180101-006 | Mordaza de freno | Unidad | Evento | 126.000 |
| 21 | 78180101-006 | Tambor de freno | Unidad | Evento | 385.000 |
| 22 | 78180101-006 | Caño flexible de freno | Unidad | Evento | 112.000 |
| 23 | 78180101-003 | DirecciónHidráulica | Unidad | Evento | 315.000 |
| 24 | 78180101-003 | Extremos de dirección | Unidad | Evento | 175.000 |
| 25 | 78180101-003 | Cremallera de dirección | Unidad | Evento | 1.162.000 |
| 26 | 78180101-004 | Buje parrilla inferior | Unidad | Evento | 154.000 |
| 27 | 78180101-004 | Buje estabilizador delantero y trasero | Unidad | Evento | 140.000 |
| 28 | 78180101-004 | Rulemanes de masa | Unidad | Evento | 315.000 |
| 29 | 78180101-004 | Amortiguadores | Unidad | Evento | 294.000 |
| 30 | 78180101-004 | Espirales | Unidad | Evento | 154.000 |
| 31 | 78180101-004 | Bujes de amortiguadores | Unidad | Evento | 7.000 |
| 32 | 78180101-004 | Barras estabilizadoras | Unidad | Evento | 154.000 |
| 33 | 78180101-004 | Rotula inferior | Unidad | Evento | 294.000 |
| 34 | 78180101-004 | Bujes de cremallera | Unidad | Evento | 315.000 |
| 35 | 78180101-004 | Terminal de cremallera | Unidad | Evento | 175.000 |
| 36 | 78180101-004 | Homocinética | Unidad | Evento | 315.000 |
| 37 | 78180101-004 | Guardapolvo homocinética interior | Unidad | Evento | 42.000 |
| 38 | 78180101-004 | Guardapolvo homocinética exterior | Unidad | Evento | 42.000 |
| 39 | 78180101-009 | Mantenimiento de alternador | Unidad | Evento | 336.000 |
| 40 | 78180101-009 | Luces faro delantero | Unidad | Evento | 245.000 |
| 41 | 78180101-009 | Luces faro trasero | Unidad | Evento | 245.000 |
| 42 | 78180101-009 | Fusibles | Unidad | Evento | 7.000 |
| 43 | 78180101-009 | Relay | Unidad | Evento | 84.000 |
| 44 | 78180101-009 | Reparaciónbásica de tablero | Unidad | Evento | 154.000 |
| 45 | 78180101-009 | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | Evento | 336.000 |
| 46 | 78180101-009 | Motor de limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 154.000 |
| 47 | 78180101-009 | Electro Ventilador | Unidad | Evento | 273.000 |
| 48 | 78180101-009 | Rectificador de alternador | Unidad | Evento | 245.000 |
| 49 | 78180101-005 | Disco de embrague | Unidad | Evento | 385.000 |
| 50 | 78180101-005 | Regulación de embrague | Unidad | Evento | 42.000 |
| 51 | 78180101-005 | Horquilla de embrague | Unidad | Evento | 112.000 |
| 52 | 78180101-005 | Bomba central de embrague | Unidad | Evento | 175.000 |
| 53 | 78180101-005 | Bomba auxiliar de embrague | Unidad | Evento | 154.000 |
| 54 | 78180101-011 | Reparación del tren delantero | Unidad | Evento | 539.000 |



Lic. ALEJANDRO BELLO
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N°3
JEFATURA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 78180101-012 | Reparación del tren trasero | Unidad | Evento | 539.000 |
| 56 | 78180101-002 | Plato de presión | Unidad | Evento | 525.000 |
| 57 | 78180101-002 | Cojinete de empuje | Unidad | Evento | 693.000 |
| 58 | 78180101-002 | Soportes de caja | Unidad | Evento | 175.000 |
| 59 | 78180101-002 | Reparación de caja de velocidad | Unidad | Evento | 840.000 |
| 60 | 78180101-002 | Engranaje caja reductora | Unidad | Evento | 840.000 |
| 61 | 78180101-015 | Reparación de radiador | Unidad | Evento | 266.000 |
| 62 | 78180101-015 | Bomba de agua | Unidad | Evento | 462.000 |
| 63 | 78180101-015 | Caño de radiador | Unidad | Evento | 112.000 |
| 64 | 78180101-015 | Termostato | Unidad | Evento | 126.000 |
| 65 | 78180101-014 | Juego de aros | Unidad | Evento | 385.000 |
| 66 | 78180101-014 | Válvulas | Unidad | Evento | 294.000 |
| 67 | 78180101-014 | Juego de camisas | Unidad | Evento | 385.000 |
| 68 | 78180101-014 | Pistones | Unidad | Evento | 385.000 |
| 69 | 78180101-014 | Casquillo de viela | Unidad | Evento | 245.000 |
| 70 | 78180101-014 | Casquillo de bancada | Unidad | Evento | 266.000 |
| 71 | 78180101-014 | Junta tapa motor | Unidad | Evento | 224.000 |
| 72 | 78180101-014 | Buje de viela | Unidad | Evento | 175.000 |
| 73 | 78180101-014 | Buje de leva | Unidad | Evento | 154.000 |
| 74 | 78180101-014 | Bomba de aceite | Unidad | Evento | 525.000 |
| 75 | 78180101-014 | Tapa motor | Unidad | Evento | 1.960.000 |
| 76 | 78180101-016 | Carga de gas | Unidad | Evento | 315.000 |
| 77 | 78180101-016 | E vaporizador | Unidad | Evento | 245.000 |
| 78 | 78180101-016 | Filtro | Unidad | Evento | 126.000 |
| 79 | 78180101-016 | Válvulaexpansora | Unidad | Evento | 154.000 |
| 80 | 78180101-016 | Embrague de compresor | Unidad | Evento | 224.000 |
| 81 | 78180101-016 | Termostato de AA | Unidad | Evento | 154.000 |
| 82 | 78180101-028 | Paragolpes delantero | Unidad | Evento | 266.000 |
| 83 | 78180101-028 | Paragolpes trasero | Unidad | Evento | 266.000 |
| **TOTAL LOTE N° 8** | | | | | **22.445.500** |
| **Monto Máximo: 14.000.000.- (Guaraníes Catorce millones)** | | | | | |
| **Monto Mínimo: 7.000.000.- (Guaraníes Siete millones)** | | | | | |
| **LOTE N° 9 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4x2- AÑO 2012** | | | | | |
| 1 | 78180103-001 | Cambio de aceite de motor | Unidad | Evento | 31.500 |
| 2 | 78180103-001 | Cambio de fluido de freno | Unidad | Evento | 31.500 |
| 3 | 78180103-001 | Cambio de aceite hidráulico en diferencial | Unidad | Evento | 31.500 |
| 4 | 78180103-001 | Cambio de aceite dirección hidráulica | Unidad | Evento | 31.500 |
| 5 | 78180103-001 | Cambio de aceite de caja | Unidad | Evento | 31.500 |
| 6 | 78180103-001 | Cambio de filtro de combustible | Unidad | Evento | 245.000 |
| 7 | 78180103-001 | Cambio de filtro de aceite | Unidad | Evento | 245.000 |

Lic. ALEJANDRO BELLÓN
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N°3
JEFATURA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 78180103-001 | Cambio de filtro de aire | Unidad | Evento | 245.000 |
| 9 | 78180101-001 | Alineación y Balanceo de las 4 ruedas | Unidad | Evento | 84.000 |
| 10 | 78180101-006 | Pastillas de freno | Unidad | Evento | 266.000 |
| 11 | 78180101-006 | Disco de freno | Unidad | Evento | 455.000 |
| 12 | 78180101-006 | Reparación de sistema servo freno | Unidad | Evento | 175.000 |
| 13 | 78180101-006 | Fibra de freno | Unidad | Evento | 175.000 |
| 14 | 78180101-006 | Rectificación de tambor de freno | Unidad | Evento | 35.000 |
| 15 | 78180101-006 | Juego de cubetas | Unidad | Evento | 42.000 |
| 16 | 78180101-006 | Cabo de freno | Unidad | Evento | 126.000 |
| 17 | 78180101-006 | Bomba central de freno | Unidad | Evento | 336.000 |
| 18 | 78180101-006 | Cilindro de freno | Unidad | Evento | 126.000 |
| 19 | 78180101-006 | Zapata de freno | Unidad | Evento | 245.000 |
| 20 | 78180101-006 | Mordaza de freno | Unidad | Evento | 126.000 |
| 21 | 78180101-006 | Tambor de freno | Unidad | Evento | 385.000 |
| 22 | 78180101-006 | Caño flexible de freno | Unidad | Evento | 112.000 |
| 23 | 78180101-003 | Dirección Hidráulica | Unidad | Evento | 315.000 |
| 24 | 78180101-003 | Extremos de dirección | Unidad | Evento | 175.000 |
| 25 | 78180101-003 | Cremallera de dirección | Unidad | Evento | 1.162.000 |
| 26 | 78180101-005 | Disco de embrague | Unidad | Evento | 385.000 |
| 27 | 78180101-005 | Regulación de embrague | Unidad | Evento | 42.000 |
| 28 | 78180101-005 | Horquilla de embrague | Unidad | Evento | 154.000 |
| 29 | 78180101-005 | Bomba central de embrague | Unidad | Evento | 245.000 |
| 30 | 78180101-005 | Bomba auxiliar de embrague | Unidad | Evento | 224.000 |
| 31 | 78180101-015 | Reparación de radiador | Unidad | Evento | 294.000 |
| 32 | 78180101-015 | Bomba de agua | Unidad | Evento | 455.000 |
| 33 | 78180101-015 | Caño de radiador | Unidad | Evento | 112.000 |
| 34 | 78180101-015 | Termostato | Unidad | Evento | 126.000 |
| **TOTAL LOTE N° 9** | | | | | **7.269.500** |
| **Monto Máximo: 17.500.000.- (Guaraníes Diez y siete millones quinientos mil)** | | | | | |
| **Monto Mínimo: 8.750.000.- (Guaraníes Ocho millones setecientos cincuenta mil)** | | | | | |
| **LOTE N° 10 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CAMIONETA HYUNDAI H1- AÑO 2011** | | | | | |
| 1 | 78180103-001 | Cambio de aceite de motor | Unidad | Evento | 31.500 |
| 2 | 78180103-001 | Cambio de fluido de freno | Unidad | Evento | 31.500 |
| 3 | 78180103-001 | Cambio de aceite hidráulico en diferencial | Unidad | Evento | 31.500 |
| 4 | 78180103-001 | Cambio de aceite dirección hidráulica | Unidad | Evento | 31.500 |
| 5 | 78180103-001 | Cambio de aceite de caja | Unidad | Evento | 31.500 |
| 6 | 78180103-001 | Cambio de filtro de combustible | Unidad | Evento | 245.000 |
| 7 | 78180103-001 | Cambio de filtro de aceite | Unidad | Evento | 245.000 |
| 8 | 78180103-001 | Cambio de filtro de aire | Unidad | Evento | 245.000 |



Lic. ALEJANDRO BELLON
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3 JEFATURA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 78180101-001 | Alineación y Balanceo de las 4 ruedas | Unidad | Evento | 84.000 |
| 10 | 78180101-006 | Pastillas de freno | Unidad | Evento | 266.000 |
| 11 | 78180101-006 | Disco de freno | Unidad | Evento | 455.000 |
| 12 | 78180101-006 | Reparación de sistema servo freno | Unidad | Evento | 175.000 |
| 13 | 78180101-006 | Fibra de freno | Unidad | Evento | 175.000 |
| 14 | 78180101-006 | Rectificación de tambor de freno | Unidad | Evento | 35.000 |
| 15 | 78180101-006 | Juego de cubetas | Unidad | Evento | 42.000 |
| 16 | 78180101-006 | Cabo de freno | Unidad | Evento | 126.000 |
| 17 | 78180101-006 | Bomba central de freno | Unidad | Evento | 336.000 |
| 18 | 78180101-006 | Cilindro de freno | Unidad | Evento | 126.000 |
| 19 | 78180101-006 | Zapata de freno | Unidad | Evento | 245.000 |
| 20 | 78180101-006 | Mordaza de freno | Unidad | Evento | 126.000 |
| 21 | 78180101-006 | Tambor de freno | Unidad | Evento | 385.000 |
| 22 | 78180101-006 | Caño flexible de freno | Unidad | Evento | 112.000 |
| 23 | 78180101-003 | Dirección Hidráulica | Unidad | Evento | 315.000 |
| 24 | 78180101-003 | Extremos de dirección | Unidad | Evento | 175.000 |
| 25 | 78180101-003 | Cremallera de dirección | Unidad | Evento | 1.162.000 |
| 26 | 78180101-004 | Buje parrilla inferior | Unidad | Evento | 154.000 |
| 27 | 78180101-004 | Buje estabilizador delantero y trasero | Unidad | Evento | 140.000 |
| 28 | 78180101-004 | Rulemanes de masa | Unidad | Evento | 315.000 |
| 29 | 78180101-004 | Amortiguadores | Unidad | Evento | 294.000 |
| 30 | 78180101-004 | Espirales | Unidad | Evento | 154.000 |
| 31 | 78180101-004 | Bujes de amortiguadores | Unidad | Evento | 7.000 |
| 32 | 78180101-004 | Barras estabilizadoras | Unidad | Evento | 154.000 |
| 33 | 78180101-004 | Rotula inferior | Unidad | Evento | 294.000 |
| 34 | 78180101-004 | Bujes de cremallera | Unidad | Evento | 315.000 |
| 35 | 78180101-004 | Terminal de cremallera | Unidad | Evento | 175.000 |
| 36 | 78180101-004 | Homocinética | Unidad | Evento | 315.000 |
| 37 | 78180101-004 | Guardapolvo homocinética interior | Unidad | Evento | 42.000 |
| 38 | 78180101-004 | Guardapolvo homocinética exterior | Unidad | Evento | 42.000 |
| 39 | 78180101-009 | Mantenimiento de alternador | Unidad | Evento | 336.000 |
| 40 | 78180101-009 | Luces faro delantero | Unidad | Evento | 245.000 |
| 41 | 78180101-009 | Luces faro trasero | Unidad | Evento | 245.000 |
| 42 | 78180101-009 | Fusibles | Unidad | Evento | 7.000 |
| 43 | 78180101-009 | Relay | Unidad | Evento | 84.000 |
| 44 | 78180101-009 | Reparaciónbásica de tablero | Unidad | Evento | 154.000 |
| 45 | 78180101-009 | Mantenimiento de motor de arranque | Unidad | Evento | 336.000 |
| 46 | 78180101-009 | Motor de limpiaparabrisas | Unidad | Evento | 154.000 |



Lic. ALEJANDRO BELLON
Presidente

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 78180101-009 | Electro Ventilador | Unidad | Evento | 273.000 |
| 48 | 78180101-009 | Rectificador de alternador | Unidad | Evento | 245.000 |
| 49 | 78180101-005 | Disco de embrague | Unidad | Evento | 385.000 |
| 50 | 78180101-005 | Regulación de embrague | Unidad | Evento | 42.000 |
| 51 | 78180101-005 | Horquilla de embrague | Unidad | Evento | 112.000 |
| 52 | 78180101-005 | Bomba central de embrague | Unidad | Evento | 175.000 |
| 53 | 78180101-005 | Bomba auxiliar de embrague | Unidad | Evento | 154.000 |
| 54 | 78180101-011 | Reparación del tren delantero | Unidad | Evento | 539.000 |
| 55 | 78180101-012 | Reparación del tren trasero | Unidad | Evento | 539.000 |
| 56 | 78180101-002 | Plato de presión | Unidad | Evento | 525.000 |
| 57 | 78180101-002 | Cojinete de empuje | Unidad | Evento | 693.000 |
| 58 | 78180101-002 | Soportes de caja | Unidad | Evento | 175.000 |
| 59 | 78180101-002 | Reparación de caja de velocidad | Unidad | Evento | 840.000 |
| 60 | 78180101-002 | Engranaje caja reductora | Unidad | Evento | 770.000 |
| 61 | 78180101-015 | Reparación de radiador | Unidad | Evento | 266.000 |
| 62 | 78180101-015 | Bomba de agua | Unidad | Evento | 462.000 |
| 63 | 78180101-015 | Caño de radiador | Unidad | Evento | 112.000 |
| 64 | 78180101-015 | Termostato | Unidad | Evento | 126.000 |
| 65 | 78180101-014 | Juego de aros | Unidad | Evento | 385.000 |
| 66 | 78180101-014 | Válvulas | Unidad | Evento | 294.000 |
| 67 | 78180101-014 | Juego de camisas | Unidad | Evento | 385.000 |
| 68 | 78180101-014 | Pistones | Unidad | Evento | 385.000 |
| 69 | 78180101-014 | Casquillo de viela | Unidad | Evento | 245.000 |
| 70 | 78180101-014 | Casquillo de bancada | Unidad | Evento | 266.000 |
| 71 | 78180101-014 | Junta tapa motor | Unidad | Evento | 224.000 |
| 72 | 78180101-014 | Buje de viela | Unidad | Evento | 175.000 |
| 73 | 78180101-014 | Buje de leva | Unidad | Evento | 154.000 |
| 74 | 78180101-014 | Bomba de aceite | Unidad | Evento | 525.000 |
| 75 | 78180101-014 | Tapa motor | Unidad | Evento | 1.960.000 |
| 76 | 78180101-016 | Carga de gas | Unidad | Evento | 315.000 |
| 77 | 78180101-016 | E vaporizador | Unidad | Evento | 245.000 |
| 78 | 78180101-016 | Filtro | Unidad | Evento | 126.000 |
| 79 | 78180101-016 | Válvulaexpansora | Unidad | Evento | 154.000 |
| 80 | 78180101-016 | Embrague de compresor | Unidad | Evento | 224.000 |
| 81 | 78180101-016 | Termostato de AA | Unidad | Evento | 154.000 |
| 82 | 78180101-028 | Paragolpes delantero | Unidad | Evento | 266.000 |
| 83 | 78180101-028 | Paragolpes trasero | Unidad | Evento | 266.000 |
| **TOTAL LOTE N° 10** | | | | | **22.375.500** |
| **Monto Máximo: 13.000.000.- (Guaraníes Trece millones)** | | | | | |
| **Monto Mínimo: 6.500.000.- (Guaraníes Seis millones quinientos mil)** | | | | | |
| **LOTE N° 11 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CAMION MERCEDES BENZ 1414- AÑO 1995** | | | | | |



Lic. ALEJANDRO BELLÓN
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
JEFATURA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78180101-014 | Juego de aros | Unidad | Evento | 455.000 |
| 2 | 78180101-014 | Válvulas | Unidad | Evento | 336.000 |
| 3 | 78180101-014 | Juego de camisas | Unidad | Evento | 686.000 |
| 4 | 78180101-014 | Pistones | Unidad | Evento | 1.120.000 |
| 5 | 78180101-014 | Casquillo de viela | Unidad | Evento | 315.000 |
| 6 | 78180101-014 | Casquillo de bancada | Unidad | Evento | 336.000 |
| 7 | 78180101-014 | Junta tapa motor | Unidad | Evento | 224.000 |
| 8 | 78180101-014 | Buje de viela | Unidad | Evento | 154.000 |
| 9 | 78180101-014 | Buje de leva | Unidad | Evento | 147.000 |
| 10 | 78180101-014 | Bomba de aceite | Unidad | Evento | 840.000 |
| 11 | 78180101-014 | Tapa motor | Unidad | Evento | 2.450.000 |
| 12 | 78180101-014 | Reparación de bombas inyectoras | Unidad | Evento | 1.540.000 |
| 13 | 78180101-014 | Reparación de picos inyectores | Unidad | Evento | 154.000 |
| 14 | 78180101-015 | Reparación de radiador | Unidad | Evento | 462.000 |
| 15 | 78180101-015 | Bomba de agua | Unidad | Evento | 616.000 |
| 16 | 78180101-015 | Caño de radiador | Unidad | Evento | 154.000 |
| 17 | 78180101-015 | Termostato | Unidad | Evento | 126.000 |
| 18 | 78180101-011 | Reparación del tren trasero | Unidad | Evento | 840.000 |
| 19 | 78180101-006 | Pastillas de freno | Unidad | Evento | 280.000 |
| 20 | 78180101-006 | Disco de freno | Unidad | Evento | 455.000 |
| 21 | 78180101-006 | Reparación de sistema servo freno | Unidad | Evento | 210.000 |
| 22 | 78180101-006 | Fibra de freno | Unidad | Evento | 462.000 |
| 23 | 78180101-006 | Rectificación de tambor de freno | Unidad | Evento | 154.000 |
| 24 | 78180101-006 | Juego de cubetas | Unidad | Evento | 112.000 |
| 25 | 78180101-006 | Cabo de freno | Unidad | Evento | 84.000 |
| 26 | 78180101-006 | Bomba central de freno | Unidad | Evento | 175.000 |
| 27 | 78180101-006 | Cilindro de freno | Unidad | Evento | 175.000 |
| 28 | 78180101-006 | Zapata de freno | Unidad | Evento | 462.000 |
| 29 | 78180101-006 | Mordaza de freno | Unidad | Evento | 7.000 |
| 30 | 78180101-006 | Tambor de freno | Unidad | Evento | 1.120.000 |
| 31 | 78180101-006 | Caño flexible de freno | Unidad | Evento | 42.000 |
| **TOTAL LOTE N° 11** | | | | | **14.693.000** |
| **Monto Máximo: 32.500.000.- (Guaraníes Treinta y dos millones quinientos mil)** | | | | | |
| **Monto Mínimo: 16.250.000.- (Guaraníes Diez y seis millones doscientos cincuenta mil)** | | | | | |
| **LOTE N° 12 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CAMION MB 1214 - AÑO 1995** | | | | | |
| 1 | 78180103-001 | Cambio de aceite de motor | Unidad | Evento | 31.500 |
| 2 | 78180103-001 | Cambio de fluido de freno | Unidad | Evento | 31.500 |
| 3 | 78180103-001 | Cambio de aceite hidráulico en diferencial | Unidad | Evento | 31.500 |
| 4 | 78180103-001 | Cambio de aceite dirección hidráulica | Unidad | Evento | 31.500 |

Lic. ALEJANDRO DELEON
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
JEFATURA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 78180103-001 | Cambio de aceite de caja | Unidad | Evento | 31.500 |
| 6 | 78180103-001 | Cambio de filtro de combustible | Unidad | Evento | 245.000 |
| 7 | 78180103-001 | Cambio de filtro de aceite | Unidad | Evento | 245.000 |
| 8 | 78180103-001 | Cambio de filtro de aire | Unidad | Evento | 245.000 |
| 9 | 78180101-001 | Alineación y Balanceo de las 4 ruedas | Unidad | Evento | 112.000 |
| 10 | 78180101-006 | Pastillas de freno | Unidad | Evento | 210.000 |
| 11 | 78180101-006 | Disco de freno | Unidad | Evento | 280.000 |
| 12 | 78180101-006 | Reparación de sistema servo freno | Unidad | Evento | 280.000 |
| 13 | 78180101-006 | Fibra de freno | Unidad | Evento | 46.200 |
| 14 | 78180101-006 | Rectificación de tambor de freno | Unidad | Evento | 154.000 |
| 15 | 78180101-006 | Juego de cubetas | Unidad | Evento | 42.000 |
| 16 | 78180101-006 | Cabo de freno | Unidad | Evento | 42.000 |
| 17 | 78180101-006 | Bomba central de freno | Unidad | Evento | 175.000 |
| 18 | 78180101-006 | Cilindro de freno | Unidad | Evento | 175.000 |
| 19 | 78180101-006 | Zapata de freno | Unidad | Evento | 462.000 |
| 20 | 78180101-006 | Mordaza de freno | Unidad | Evento | 70.000 |
| 21 | 78180101-006 | Tambor de freno | Unidad | Evento | 1.120.000 |
| 22 | 78180101-006 | Caño flexible de freno | Unidad | Evento | 42.000 |
| 23 | 78180101-003 | Dirección Hidráulica | Unidad | Evento | 1.260.000 |
| 24 | 78180101-003 | Extremos de dirección | Unidad | Evento | 175.000 |
| 25 | 78180101-003 | Cremallera de dirección | Unidad | Evento | 70.000 |
| 26 | 78180101-011 | Reparación del tren delantero | Unidad | Evento | 840.000 |
| 27 | 78180101-012 | Reparación del tren trasero | Unidad | Evento | 910.000 |
| 28 | 78180101-015 | Reparación de radiador | Unidad | Evento | 462.000 |
| 29 | 78180101-015 | Bomba de agua | Unidad | Evento | 840.000 |
| 30 | 78180101-015 | Caño de radiador | Unidad | Evento | 112.000 |
| 31 | 78180101-015 | Termostato | Unidad | Evento | 126.000 |
| **TOTAL LOTE N° 12** | | | | | **8.897.700** |
| **Monto Máximo: 5.000.000.- (Guaraníes Cinco millones)** | | | | | |
| **Monto Minino: 2.500.000.- (Guaraníes Dos millones quinientos mil)** | | | | | |
| **LOTE N° 13 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - MICRO OMNOBUS, MARCA VOLARE** | | | | | |
| 1 | 78180101-011 | Reparación del tren delantero | Unidad | Evento | 840.000 |
| 2 | 78180101-004 | Buje parrilla inferior | Unidad | Evento | 175.000 |
| 3 | 78180101-004 | Buje estabilizador delantero y trasero | Unidad | Evento | 154.000 |
| 4 | 78180101-004 | Rulemanes de masa | Unidad | Evento | 315.000 |
| 5 | 78180101-004 | Amortiguadores | Unidad | Evento | 336.000 |
| 6 | 78180101-004 | Espirales | Unidad | Evento | 112.000 |
| 7 | 78180101-004 | Bujes de amortiguadores | Unidad | Evento | 14.000 |



Lic. ALEJANDRO BELLÓN
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

ARMADA PARAGUAYA * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3 * JEFATURA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 78180101-004 | Barras estabilizadoras | Unidad | Evento | 154.000 |
| 9 | 78180101-004 | Rotula inferior | Unidad | Evento | 14.000 |
| 10 | 78180101-004 | Bujes de cremallera | Unidad | Evento | 14.000 |
| 11 | 78180101-004 | Terminal de cremallera | Unidad | Evento | 14.000 |
| 12 | 78180101-004 | Homocinética | Unidad | Evento | 14.000 |
| 13 | 78180101-004 | Guardapolvo homocinética interior | Unidad | Evento | 14.000 |
| 14 | 78180101-004 | Guardapolvo homocinética exterior | Unidad | Evento | 14.000 |
| **TOTAL LOTE N° 13** | | | | | **2.184.000** |
| **Monto Máximo: 6.000.000.- (Guaraníes Seis millones)** | | | | | |
| **Monto Minino: 3.000.000.- (Guaraníes Tres millones)** | | | | | |
| **LOTE N° 14 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CAMION FORD CARGO 1717 - AÑO 2008** | | | | | |
| 1 | 78180101-011 | Reparación del tren delantero | Unidad | Evento | 840.000 |
| 2 | 78180101-006 | Pastillas de freno | Unidad | Evento | 245.000 |
| 3 | 78180101-006 | Disco de freno | Unidad | Evento | 245.000 |
| 4 | 78180101-006 | Reparación de sistema servo freno | Unidad | Evento | 140.000 |
| 5 | 78180101-006 | Fibra de freno | Unidad | Evento | 462.000 |
| 6 | 78180101-006 | Rectificación de tambor de freno | Unidad | Evento | 154.000 |
| 7 | 78180101-006 | Juego de cubetas | Unidad | Evento | 42.000 |
| 8 | 78180101-006 | Cabo de freno | Unidad | Evento | 112.000 |
| 9 | 78180101-006 | Bomba central de freno | Unidad | Evento | 175.000 |
| 10 | 78180101-006 | Cilindro de freno | Unidad | Evento | 17.500 |
| 11 | 78180101-006 | Zapata de freno | Unidad | Evento | 462.000 |
| 12 | 78180101-006 | Mordaza de freno | Unidad | Evento | 7.000 |
| 13 | 78180101-006 | Tambor de freno | Unidad | Evento | 1.120.000 |
| 14 | 78180101-006 | Caño flexible de freno | Unidad | Evento | 42.000 |
| 15 | 78180101-013 | Reaparición en el sistema electrónico de picos inyectores | Unidad | Evento | 5.460.000 |
| 16 | 78180101-013 | Centralizador de cardan | Unidad | Evento | 245.000 |
| 17 | 78180101-028 | Reaparición del motor de arranque | Unidad | Evento | 462.000 |
| 18 | 78180101-028 | Chapería y pintura. | Unidad | Evento | 1.260.000 |
| **TOTAL LOTE N° 14** | | | | | **11.490.500** |
| **Monto Máximo: 30.000.000.- (Guaraníes Treinta millones)** | | | | | |
| **Monto Minino: 15.000.000.- (Guaraníes Quince millones)** | | | | | |
| **LOTE N° 15 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - CAMION MERCEDES BENZ L1624 - AÑO 2011** | | | | | |
| 1 | 78180101-016 | Reparación de radiador | Unidad | Evento | 315.000 |
| 2 | 78180101-016 | Bomba de agua | Unidad | Evento | 616.000 |
| 3 | 78180101-016 | Caño de radiador | Unidad | Evento | 112.000 |
| 4 | 78180101-016 | Termostato | Unidad | Evento | 126.000 |
| 5 | 78180101-011 | Reparación del tren delantero | Unidad | Evento | 840.000 |

Lic. ALEJANDRO BELLÓN
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
JEFATURA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 78180101-012 | Reparación del tren trasero | Unidad | Evento | 840.000 |
| **TOTAL LOTE N° 15** | | | | | **2.849.000** |
| **Monto Máximo: 12.500.000.- (Guaraníes Doce millones quinientos mil)** | | | | | |
| **Monto Minino: 6.250.000.- (Guaraníes Seis millones doscientos cincuenta mil)** | | | | | |
| **TOTAL OFERTA** | | | | | **193.208.400** |

**ALEJANDRO BELLON GENES**
**C.I. N° 915.385**
**VENDEDOR**
Lic. ALEJANDRO BELLÓN
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E.

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
JEFATURA

**JUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO**
**C.I. N° 1.764.004**
**COMPRADOR**