CONTRATO Nº 08/2019

"Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos Renault"

Entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), domiciliada en Dr. Justo Prieto N° 223 esq. Teófilo del Puerto, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por su Ministro Presidente por el **Prof. Ing. Luis Alberto Lima Morra**, con Cédula de Identidad N° 213.723, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **RIEDER & CÍA. S.A.C.I.**, domiciliada en Av. Artigas 1945 – Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. Hilda Judith Rieder Celle**, con Cédula de Identidad N° 524.611 y el **Sr. Juan Rodolfo Rieder Celle** con Cédula de Identidad N° 347.868, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente Contrato para el "Mantenimiento preventivo y correctivo de automóviles Renault Logan", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos Renault.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El pliego de bases y Condiciones y sus Adendas y modificaciones;
c) Las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del proveedor;
f) La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;
g) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 361213.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 05/2019, convocado por la *Unidad Operativa de Contrataciones del CONACYT*. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°466/2019

ING. LUIS ALBERTO LIMA MORRA
Ministro
Presidente del CONACYT

J. Rodolfo Rieder
RIEDER & CIA. S.A.C.I.

Hilda J. Rieder

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

N° de Orden	N° de Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Procedencia	Cantidad	Presentación	Precio Unitario IVA incluido
	1	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección**					
1	1.1	Extremo de dirección	Unidad	Paraguaya	1	Evento	376.465
2	1.2	Bujes estabilizadores	Unidad	Paraguaya	1	Evento	209.296
3	1.3	Cambio de correa de dirección hidráulica	Unidad	Paraguaya	1	Evento	1.049.067
4	1.4	Servicio de alineación	Unidad	Paraguaya	1	Evento	102.743
5	1.5	reparación cremallera	Unidad	Paraguaya	1	Evento	830.067
6	1.6	cambio cremallera	Unidad	Paraguaya	1	Evento	7.365.234
7	1.7	bomba de dirección	Unidad	Paraguaya	1	Evento	3.265.933
8	1.8	caño del alta presión	Unidad	Paraguaya	1	Evento	3.689.683
9	1.9	aceite hidráulico	Unidad	Paraguaya	1	Evento	167.221
10	1.10	Servicio de balanceo	Unidad	Paraguaya	1	Evento	163.492
11	1.11	Presostato de Dirección	Unidad	Paraguaya	1	Evento	854.000
12	1.12	Kit de Correa	Unidad	Paraguaya	1	Evento	1.300.000
13	1.13	Cremallera de Dirección	Unidad	Paraguaya	1	Evento	8.916.667
14	1.14	Tubo absorvedor	Unidad	Paraguaya	1	Evento	1.828.332
	2	**Mantenimiento de sistema de suspensión**					
15	2.1	Cambio de rotulas inferior y superior	Unidad	Paraguaya	1	Evento	484.100
16	2.2	Cambio de bujes parrilla inferior y superior	Unidad	Paraguaya	1	Evento	1.220.550
17	2.3	Cambio de par de amortiguadores delanteros	Unidad	Paraguaya	1	Evento	900.950
18	2.4	Cambio de bujes barra estabilizador	Unidad	Paraguaya	1	Evento	334.750
19	2.5	Guardapolvo	Unidad	Paraguaya	1	Evento	220.287
20	2.6	Taqueadores	Unidad	Paraguaya	1	Evento	436.514
21	2.7	Cambio par de amortiguadores traseros	Unidad	Paraguaya	1	Evento	757.668
	3	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague**					
22	3.1	Cambio de disco de embrague	Unidad	Paraguaya	1	Evento	2.976.700
23	3.2	Cambio de cojinete de empuje	Unidad	Paraguaya	1	Evento	2.976.700
24	3.3	Cambio de plato de presión	Unidad	Paraguaya	1	Evento	2.976.700
25	3.4	cambio de cabo de embrague	Unidad	Paraguaya	1	Evento	2.976.700
26	3.5	cojinete de empuje	Unidad	Paraguaya	1	Evento	1.018.670
27	3.6	Cambio de ruleman piloto	Unidad	Paraguaya	1	Evento	949.003
28	3.7	Sonda de Escape	Unidad	Paraguaya	1	Evento	2.550.000

ING. LUIS ALBERTO LIMA MORRA
Ministro
Presidente del CONACYT

J. Rodolfo Rieder
Hilda J. Rieder
RIEDER & CIA. S.A.C.I.

29	3.8	Sonda de Catalizador	Unidad	Paraguaya	1	Evento	2.560.000
30	3.9	Catalizador de Escape	Unidad	Paraguaya	1	Evento	2.195.333
31	3.10	Soporte de Escape	Unidad	Paraguaya	1	Evento	286.667
32	3.11	Kit de Embrague	Unidad	Paraguaya	1	Evento	2.666.667
	4	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno**					
33	4.1	Cambio de pastillas de frenos delantero.	Unidad	Paraguaya	1	Evento	427.965
34	4.2	Rectificación de disco de freno delantero.	Unidad	Paraguaya	1	Evento	1.131.455
35	4.3	reparación de mordaza	Unidad	Paraguaya	1	Evento	740.698
36	4.4	juego de reparo de bomba de freno	Unidad	Paraguaya	1	Evento	1.969.875
37	4.5	juego de reparo de seguros	Unidad	Paraguaya	1	Evento	321.875
38	4.6	cabo de freno de mano	Unidad	Paraguaya	1	Evento	713.275
39	4.7	cilindro de freno	Unidad	Paraguaya	1	Evento	581.950
40	4.8	fibras de freno	Unidad	Paraguaya	1	Evento	431.273
41	4.9	Fluido de Freno	Unidad	Paraguaya	1	Evento	100.837
42	4.10	Juego de Cubetas	Unidad	Paraguaya	1	Evento	153.474
43	4.11	Juego de Ruleman de Masa	Unidad	Paraguaya	1	Evento	855.415
44	4.12	Cambio de Bombín auxiliar de freno	Unidad	Paraguaya	1	Evento	2.050.943
45	4.13	Cambio depresor de freno	Unidad	Paraguaya	1	Evento	2.168.460
46	4.14	Rectificación de tambor freno trasero.	Unidad	Paraguaya	1	Evento	468.500
	5	**Servicio de gomería**					
47	5.1	Provisión de Cámara	Unidad	Paraguaya	1	Evento	113.300
48	5.2	Provisión de cubierta	Unidad	Paraguaya	1	Evento	391.400
49	5.3	Provisión pico para rueda	Unidad	Paraguaya	1	Evento	15.450
50	5.4	Reparación de llanta	Unidad	Paraguaya	1	Evento	299.933
51	5.5	Provisión de Llanta	Unidad	Paraguaya	1	Evento	1.603.334
	6	**Servicio de reparación y mantenimiento sistema limpiaparabrisas**					
52	6.1	Cepillos limpia parabrisas	Unidad	Paraguaya	1	Evento	100.733
53	6.2	Provisión de Motor limpia parabrisas	Unidad	Paraguaya	1	Evento	2.239.000
54	6.3	Reparación de Motor limpia parabrisas	Unidad	Paraguaya	1	Evento	1.650.000
	7	**Servicio mantenimiento o reparación de tapicería y alfombrado para vehículo**					
55	7.1	Alfombra delantero y trasero	Unidad	Paraguaya	1	Evento	1.699.500
56	7.2	Cielo raso	Unidad	Paraguaya	1	Evento	667.955
57	7.3	Reparación de asiento delantero por unidad	Unidad	Paraguaya	1	Evento	602.550
	8	**Servicio de Mantenimiento, reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos**					
58	8.1	Espejo exterior	Unidad	Paraguaya	1	Evento	2.071.403

ING. LUIS ALBERTO LIMA MORRA
Ministro
Presidente del CONACYT

J. Rodolfo Rieder
RIEDER & CIA. S.A.C.I.

Hilda J. Rieder

59	8.2	Espejo interior	Unidad	Paraguaya	1	Evento	328.570
60	8.3	Guía de vidrios	Unidad	Paraguaya	1	Evento	256.967
61	8.4	Manija abre puerta	Unidad	Paraguaya	1	Evento	576.800
62	8.5	Manija de tapa trasera	Unidad	Paraguaya	1	Evento	1.003.355
63	8.6	Manija levanta vidrio	Unidad	Paraguaya	1	Evento	218.360
64	8.7	Mecanismo levanta vidrio	Unidad	Paraguaya	1	Evento	1.444.616
65	8.8	Reparación de cerraduras	Unidad	Paraguaya	1	Evento	513.455
66	8.9	Vidrio de puerta delantero	Unidad	Paraguaya	1	Evento	1.055.750
67	8.10	Vidrio de puerta trasero	Unidad	Paraguaya	1	Evento	1.214.811
	9	**MANTENIMIENTO EN GENERAL - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM.**					
68	9.1	Reparación caño de escape	Unidad	Paraguaya	1	Evento	412.000
69	9.2	Reparación silenciador	Unidad	Paraguaya	1	Evento	299.617
70	9.3	Silenciador	Unidad	Paraguaya	1	Evento	2.028.367
71	9.4	Caño flexible para soporte silenciador	Unidad	Paraguaya	1	Evento	160.192
72	9.5	Cambio de Aceite motor	Unidad	Paraguaya	1	Evento	242.565
73	9.6	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	Paraguaya	1	Evento	257.500
74	9.7	Cambio filtro de combustible	Unidad	Paraguaya	1	Evento	82.962
75	9.8	Cambio filtro de aceite	Unidad	Paraguaya	1	Evento	74.962
76	9.9	Cambio filtro de aire	Unidad	Paraguaya	1	Evento	297.670
77	9.10	Limpieza radiador	Unidad	Paraguaya	1	Evento	494.400
78	9.11	Revisión y mantenimiento de luces delanteras, traseras y de freno	Unidad	Paraguaya	1	Evento	190.550
79	9.12	Aceite de Transferencia	Unidad	Paraguaya	1	Evento	257.912
80	9.13	Cambio fluido de dirección hidráulica	Unidad	Paraguaya	1	Evento	231.750
81	9.14	Limpieza tanque de combustible	Unidad	Paraguaya	1	Evento	231.750
82	9.15	tensor de correa	Unidad	Paraguaya	1	Evento	904.339
83	9.16	cambio de bujías	Unidad	Paraguaya	1	Evento	124.064
84	9.17	Limpieza y calibración de picos inyectores	Unidad	Paraguaya	1	Evento	1.236.000
	10	**Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sistemas de Aire Acondicionado**					
85	10.1	Reparación y mantenimiento de condensador y evaporador	Unidad	Paraguaya	1	Evento	8.567.540
86	10.2	Cambio de filtro de cabina (si corresponde)	Unidad	Paraguaya	1	Evento	347.625
87	10.3	Limpieza y mantenimiento de ductos de aire.	Unidad	Paraguaya	1	Evento	278.567
88	10.4	Servicio de carga de gas ecológico	Unidad	Paraguaya	1	Evento	518.090
89	10.5	Compresor A.A.	Unidad	Paraguaya	1	Evento	7.879.500
90	10.6	Cambio de Filtro de A.A.	Unidad	Paraguaya	1	Evento	3.693.932
91	10.7	Correa de A.A.	Unidad	Paraguaya	1	Evento	251.111

ING. LUIS ALBERTO LIMA MORRA
Ministro
Presidente del CONACYT

J. Rodolfo Rieder
RIEDER & CIA. S.A.C.I.

Hilda J. Rieder

92	10.8	Reparación y mantenimiento de ventilador de aire	Unidad	Paraguaya	1	Evento	829.150
	11	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico**					
93	11.1	Mantenimiento del acumulador/batería	Unidad	Paraguaya	1	Evento	154.500
94	11.2	Reparación y mantenimiento del motor de arranque	Unidad	Paraguaya	1	Evento	2.082.833
95	11.3	reparación de tablero	Unidad	Paraguaya	1	Evento	1.545.000
96	11.4	Cambio de correa de alternador	Unidad	Paraguaya	1	Evento	1.317.885
97	11.5	Reparación y mantenimiento del alternador	Unidad	Paraguaya	1	Evento	2.144.083
98	11.6	Cambio Bomba de Combustible	Unidad	Paraguaya	1	Evento	4.254.415
99	11.7	Regulador de Presión de Combustible	Unidad	Paraguaya	1	Evento	1.474.617
100	11.8	Provisión de Batería	Unidad	Paraguaya	1	Evento	618.000
101	11.9	Carcasa con flotador de combustible	Unidad	Paraguaya	1	Evento	3.088.206
102	11.10	Relay de Bomba de Combustible	Unidad	Paraguaya	1	Evento	154.500
103	11.11	foco alta y baja	Unidad	Paraguaya	1	Evento	52.717
104	11.12	Juego de Cable de Bujía	Unidad	Paraguaya	1	Evento	772.500
105	11.13	Provisión de Bocina	Unidad	Paraguaya	1	Evento	605.375
106	11.14	reparación de arranque	Unidad	Paraguaya	1	Evento	1.586.750
	12	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor**					
107	12.1	Correa de aire	Unidad	Paraguaya	1	Evento	269.400
108	12.2	Árbol de levas	Unidad	Paraguaya	1	Evento	2.523.500
109	12.3	Tapa motor	Unidad	Paraguaya	1	Evento	11.165.000
110	12.4	Trabajos de tapa motor	Unidad	Paraguaya	1	Evento	992.917
111	12.5	Junta tapa motor	Unidad	Paraguaya	1	Evento	2.039.400
112	12.6	Juego de pistón	Unidad	Paraguaya	1	Evento	3.450.500
113	12.7	Juego de camisa	Unidad	Paraguaya	1	Evento	3.450.500
114	12.8	Juego de aros	Unidad	Paraguaya	1	Evento	3.399.000
115	12.9	Casquillo de biela	Unidad	Paraguaya	1	Evento	3.322.574
116	12.10	Casquillo de bancada	Unidad	Paraguaya	1	Evento	2.750.100
117	12.11	Casquillo de leva	Unidad	Paraguaya	1	Evento	2.750.100
118	12.12	Buje de biela	Unidad	Paraguaya	1	Evento	2.678.000
119	12.13	Juego de juntas	Unidad	Paraguaya	1	Evento	4.789.500
120	12.14	Juego de válvulas	Unidad	Paraguaya	1	Evento	3.998.996
121	12.15	Guías de válvulas	Unidad	Paraguaya	1	Evento	2.626.500
122	12.16	Rectificación de cilindro	Unidad	Paraguaya	1	Evento	2.626.500
123	12.17	Rectificación de cigüeñal	Unidad	Paraguaya	1	Evento	2.626.500
124	12.18	Reparación general de motor	Unidad	Paraguaya	1	Evento	2.987.000

ING. LUIS ALBERTO LIMA MORRA
Ministro
Presidente del CONACYT

J. Rodolfo Rieder
Hilda J. Rieder
RIEDER & CIA. S.A.C.I.

125	12.19	Cigüeñal	Unidad	Paraguaya	1	Evento	6.952.500
126	12.20	Brazo de Pistón - cada uno	Unidad	Paraguaya	1	Evento	3.026.500
127	12.21	Perno pistón - cada uno	Unidad	Paraguaya	1	Evento	2.369.000
128	12.22	Polea Cigüeñal	Unidad	Paraguaya	1	Evento	1.495.560
129	12.23	Volante motor	Unidad	Paraguaya	1	Evento	5.150.000
130	12.24	Tornillos de tapa motor	Unidad	Paraguaya	1	Evento	1.184.500
131	12.25	Junta tapa motor	Unidad	Paraguaya	1	Evento	1.216.511
132	12.26	Junta carter	Unidad	Paraguaya	1	Evento	591.735
133	12.27	Esmerilar válvula y rectificar tapa motor	Unidad	Paraguaya	1	Evento	927.000
134	12.28	Reparación de carter	Unidad	Paraguaya	1	Evento	2.317.500
135	12.29	Cambiar bomba de agua	Unidad	Paraguaya	1	Evento	1.390.500
136	12.30	Cadena de distribución	Unidad	Paraguaya	1	Evento	1.766.450
137	12.31	Mantenimiento y Rep. de Sistema de inyección	Unidad	Paraguaya	1	Evento	309.000
138	12.32	Cambio de Bomba de combustible	Unidad	Paraguaya	1	Evento	4.162.583
139	12.33	tensor de cadena de distribución	Unidad	Paraguaya	1	Evento	1.498.422
140	12.34	Pico inyector - cada uno	Unidad	Paraguaya	1	Evento	648.670
141	12.35	Calibrar pico inyector	Unidad	Paraguaya	1	Evento	91.670
142	12.36	Cambiar reten culata motor	Unidad	Paraguaya	1	Evento	674.650
143	12.37	Cambiar reten frente motor cigüeñal	Unidad	Paraguaya	1	Evento	648.900
144	12.38	Cambiar soporte motor	Unidad	Paraguaya	1	Evento	973.865
145	12.39	Cambiar junta tapa balancín	Unidad	Paraguaya	1	Evento	231.750
146	12.40	cambiar electro ventilador	Unidad	Paraguaya	1	Evento	3.301.150
147	12.41	Reparar radiador	Unidad	Paraguaya	1	Evento	1.699.500
148	12.42	cambio de tapa radiador	Unidad	Paraguaya	1	Evento	999.100
149	12.43	Regular válvulas	Unidad	Paraguaya	1	Evento	200.850
150	12.44	Rectificar asiento válvulas y esmerilar	Unidad	Paraguaya	1	Evento	669.500
151	12.45	Limpieza de tanque	Unidad	Paraguaya	1	Evento	463.500
152	12.46	Sistema de Inyección electrónica	Unidad	Paraguaya	1	Evento	669.500
153	12.47	Cambio completo caño de escape con silenciador	Unidad	Paraguaya	1	Evento	2.851.316
154	12.48	Cambio Refrigerante para radiador	Unidad	Paraguaya	1	Evento	453.950

*Monto mínimo	17.500.000 Gs.
*Monto máximo	35.000.000 Gs.

El monto mínimo de Guaraníes Diecisiete Millones Quinientos Mil, hasta un monto máximo de Guaraníes Treinta y Cinco Millones, IVA Incluido.

ING. LUIS ALBERTO LIMA MOARA
Ministro
Presidente del CONACYT

J. Rodolfo Rieder
RIEDER & CIA. S.A.C.I.

Hilda J. Rieder

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre de 2020.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; Dr. Justo Prieto 223 esq. Teófilo del Puerto.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Departamento de Administración.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.-

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme

N.S. LUIS ALBERTO LIMA MOTRA
Ministro
Presidente del CONACYT

J. Rodolfo Rieder
RIEDER & CIA. S.A.C.I.

Hilda J. Rieder

las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 28 del mes de agosto del año dos mil diecinueve.

Por el CONTRATANTE: _____

Prof. Ing. Luis Alberto Lima Morra

Ministro, Presidente del CONACYT

POR EL PROVEEDOR: _____

Sra. Hilda Judith Rieder Celle

Representante Legal, RIEDER & CÍA. S.A.C.I. RIEDER & CIA. S.A.C.I.

POR EL PROVEEDOR: _____

Sra. Sr. Juan Rodolfo Rieder Celle

Representante Legal, RIEDER & CÍA. S.A.C.I.