INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SBE Nº 55/2015

"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL IPS"

CONTRATO N° 064/2016

AUTO – REPUESTOS DIOVER S.A.

AÑO 2016

CONTRATO Nº 064/2016

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL SUSCRITO CON LA FIRMA AUTO – REPUESTOS DIOVER S.A.----------

El **INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**, (en lo sucesivo Instituto, I.P.S., Contratante) regido por el Decreto Ley Nº 1.860/50, ratificado por Ley Nº 375/56, modificado por las Leyes 537/58, 430/73, 1.286/87 y 98/92, domiciliado en Constitución esq. Herrera de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Dr. Jorge Magno BRITEZ ACOSTA,** cédula de Identidad Nº 429.148, designado por Resolución C.A. Nº 086-027/15 de fecha 03 de noviembre de 2015, como Encargado Interino de Despacho de la Presidencia del Consejo de Administración, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **AUTO – REPUESTOS DIOVER S.A.**, con RUC Nº 80028285-0, domiciliada en la calle José Asunción Flores Nº 3385 c/ Kubitschek (Asunción – Paraguay), representada por el Señora **ETELVINA ROTELA DE VERA**, con Cédula de Identidad Nº 425.674, de acuerdo a la Escritura Pública Nº 106, de fecha 28 de mayo de 2013, pasada ante el/la Escribana Noemia R. M. Ortiz Alcaraz, inscripta en el Registro Publico Sección Poderes y/o Contratos, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **Contrato para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL IPS"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1- OBJETO.

El objeto del presente Contrato es el Suministro de los bienes y/o servicios CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IPS, cuyas características y cantidades se describen en la Planilla de Precios y en las Especificaciones Técnicas que están incluidas en la Sección III – Suministros Requeridos - del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado de referencia, y que se adjuntan al presente Contrato.-

2- DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones, sus Anexos, Adendas y Comunicaciones Suplementarias.-
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas:
(d) Copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.-
(e) Documentación técnica que contiene la descripción de los servicios, las especificaciones técnicas, programa de suministros.-
(f) La Oferta y la lista de precios unitarios.-
(g) Resolución de Adjudicación Nº 107-009/15 de fecha 23 de diciembre de 2015.-
(h) Notificación de la Adjudicación del Contrato.-
(i) Documentos presentados por la empresa al momento de la firma del Contrato.-

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.-

3- RESPONSABILIDADES GENERALES DE LAS PARTES.

Responsabilidad de la Contratista:

La Contratista deberá prestar todos los servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el Contrato y sus anexos y documentos.-

La Contratista será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes.-

Otras Responsabilidades detalladas e incluidas en las Condiciones Especiales del Contrato.-

Responsabilidad del Contratante:

El Contratante se hará cargo del pago del precio del suministro en el plazo previsto en este Contrato.

Otras Responsabilidades detalladas e incluidas en las Condiciones Especiales del Contrato.-

4- IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO [Art. 37 inc. a) de la Ley Nº 2051].

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL BLAS R. NUÑEZ Sección Compras Directas D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C.P. Guillermo A. Delvalle N. Coordinador Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dr. JORGE BRITEZ Miembro Consejo de Administración Representante M.S.P. y B.S.

Los pagos emergentes de esta contratación serán sufragados con fondos propios del **CONTRATANTE**, previstos en su Presupuesto General de Gastos, conforme al Memorando DFI/DPR/PR2 N° 9974/15 de fecha 08 de octubre de 2.015, por el que se informa que existe disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio por un monto de Gs.500.000.0000.- (Guaraníes quinientos millones), que afecta al Rubro 240 "Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones" del Programa 1 "Administración General", y cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 1724/15 de fecha 08 de octubre de 2.015. Cabe mencionar que el presente llamado es de carácter Plurianual por un monto total a contratar de Gs.3.325.000.000.- (tres mil trescientos veinte y cinco millones).-

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2015	2	1	0	0	240	30	1	99	500.000.000

Esta Contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el código N° 294.242.-

Los pagos correspondientes al ejercicio fiscal 2016 estarán sujetos a la aprobación presupuestaria correspondiente.

5- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN [Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051].

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional SBE N° 55/15, "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL IPS"**, convocado por el **CONTRATANTE** según Resolución N° 097-014/15 de fecha 26 de noviembre de 2015, dictada por el Consejo de Administración.-

La adjudicación fue realizada por Resolución N° 107-009/15 de fecha 23 de diciembre de 2015, dictada por el Consejo de Administración.-

6- PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS [Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051].

El Precio del Contrato es de **Gs.2.225.000.000.- (Guaraníes Dos mil doscientos veinte y cinco millones), IVA Incluido,** sujeto a cualquier ajuste, incremento, o deducciones que puedan ser efectuados conforme a la fórmula de reajuste indicada en las Condiciones Especiales del Contrato.-

Los precios Unitarios, Totales y el detalle de los servicios a ser prestados constan en el siguiente cuadro:

AUTO – REPUESTOS DIOVER S.A.: LOTE 1

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA
1 1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo	Unidad	Evento	1	78 000
2 1	78180101-001	Servicio de Alineacion de Direccion	Unidad	Evento	1	78 000
2 2	78180101-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	Evento	1	65 000
3 1	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 1ra y 2da	Unidad	Evento	1	234 000
3 2	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 3ra y 4a	Unidad	Evento	1	234 000
3 3	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 5ta	Unidad	Evento	1	156 000
3 4	78180101-002	Cambio de Una Corona	Unidad	Evento	1	117 000
3 5	78180101-002	Cambio de Un Juego de Ruleman para Cuádruple	Unidad	Evento	1	78 000
3 6	78180101-002	Cambio de Soporte de Caja	Unidad	Evento	1	195 000
3 7	78180101-002	Cambio de Una Base Inferior de Caja	Unidad	Evento	1	39 000
3 8	78180101-002	Cambio de Homocinetica Lado Rueda Delantero	Unidad	Evento	1	403 000
3 9	78180101-002	Cambio de Homocinetica Lado Caja Delantero	Unidad	Evento	1	118 300
4 1	78180101-003	Mantenimiento de Direccion Hidraulica	Unidad	Evento	1	45 500
4 2	78180101-003	Cambio de Manguera de Alta Presion	Unidad	Evento	1	78 000
4 3	78180101-003	Cambio de Manguera de Baja Presion	Unidad	Evento	1	45 500
4 4	78180101-003	Cambio de Buje Columna de Dirección	Unidad	Evento	1	39 000

AUTO REPUESTOS DIOVER S.A. Suc. Av. Fdo de la Mora

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL BLAS R. NUÑEZ Sección Compras Directas O.C. B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Cap. Guillermo A. Delvalle N. Coordinador Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dr. JORGE BRITEZ Administración Mantenimiento Repuestos DIOVER S.A. V.B.S.

4 5	78180101-003	Cambio de Bomba de Direccion	Unidad	Evento	1	123 500
4 6	78180101-003	Control de Cremallera de Direccion	Unidad	Evento	1	26 000
4 7	78180101-003	Cambio de Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	32 500
4 8	78180101-003	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	Evento	1	45 500
4.9	78180101-003	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	Evento	1	26 000
4 10	78180101-003	Cambio de Kit de Reparacion de Direccion	Unidad	Evento	1	780 000
5 1	78180101-004	Cambio de Bujes Parrilla Delantero	Unidad	Evento	1	234 000
6 1	78180101-005	Rectificación Volante Corona de Embrague	Unidad	Evento	1	130 000
6 2	78180101-005	Cambio Kit de Embrague (Plato de Presion, Disco y Collnete de Empuje)	Unidad	Evento	1	2 015 000
7 1	78180101-006	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	49 400
7.2	78180101-006	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	117 000
7 3	78180101-006	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	Evento	1	370 500
7 4	78180101-006	Rectificacion de Discos de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	84 500
7 5	78180101-006	Cambio de Juego Fibras para Zapata de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	130 000
7 6	78180101-006	Rectificacion de tambor de freno trasero	Unidad	Evento	1	78 000
7 7	78180101-006	Cambio de Cilindro de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	117 000
7 8	78180101-006	Regulacion de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	15 600
8 1	78180101-007	Reparación - Vulcanizacion de Cubiertas	Unidad	Evento	1	39 000
8 2	78180101-007	Rotacion de Cubiertas	Unidad	Evento	1	13 000
8 3	78180101-007	Reparacion de Llantas	Unidad	Evento	1	78 000
8 4	78180101-007	Calibracion de Cubiertas	Unidad	Evento	1	1 300
9 1	78180101-008	Reparacion del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	58 500
9 2	78180101-008	Cambio de Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	156 000
10 1	78180101-009	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	156 000
10 2	78180101-009	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	143 000
10.3	78180101-009	Cambio de Porta Carbon	Unidad	Evento	1	78 000
10 4	78180101-009	Cambio de Juego de Carbon	Unidad	Evento	1	65 000
10 5	78180101-009	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	208 000
10 6	78180101-009	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	208 000
10 7	78180101-009	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	188 500
10 8	78180101-009	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	52 000
10 9	78180101-009	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	221 000
10.10	78180101-009	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	117 000
10 11	78180101-009	Cambio de Juego de Escobillas del Carbon	Unidad	Evento	1	15 600
10 12	78180101-009	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	13 000

10 13	78180101-009	Cambio de Juego de Terminales para batería	Unidad	Evento	1	19 500
10 14	78180101-009	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	117 000
10 15	78180101-009	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	143 000
10 16	78180101-009	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	2 600
10 17	78180101-009	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	52 000
10 18	78180101-009	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	10 400
10 19	78180101-009	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	10 400
10 20	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Posicion Trasero	Unidad	Evento	1	10 400
10 21	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	10 400
10 22	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	10 400
10 23	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	7 800
10 24	78180101-009	Reparacion Sistema levanta vidrios electricos por puerta	Unidad	Evento	1	325 000
10 25	78180101-009	Cambio Motorcito Levanta vidrios	Unidad	Evento	1	390 000
10 26	78180101-009	Cambio de Bocina	Unidad	Evento	1	52 000
10 27	78180101-009	Reparacion Motorcito Levanta vidrios	Unidad	Evento	1	240 500
10 28	78180101-009	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	117 000
10 29	78180101-009	Reparacion de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	143 000
11 1	78180101-014	Cambio de Juego de Pistón	Unidad	Evento	1	1 755 000
11 2	78180101-014	Cambio de Juego de Aro	Unidad	Evento	1	715 000
11 3	78180101-014	Cambio de Juego Guias de Valvulas	Unidad	Evento	1	364 000
11 4	78180101-014	Cambio de Juego Reten de Valvulas	Unidad	Evento	1	234 000
11 5	78180101-014	Cambio de Juego Valvulas de Admision	Unidad	Evento	1	156 000
11 6	78180101-014	Cambio de Juego Valvulas de Escape	Unidad	Evento	1	162 500
11 7	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Biela	Unidad	Evento	1	377.000
11 8	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Bancada	Unidad	Evento	1	416 000
11 9	78180101-014	Cambio de Juego de Bujes de Brazo de Biela	Unidad	Evento	1	78 000
11 10	78180101-014	Cambio de Reten de Cigueñal Frente Motor	Unidad	Evento	1	91 000
11 11	78180101-014	Cambio de Reten de Bancada Trasera	Unidad	Evento	1	455 000
11 12	78180101-014	Cambio de Reten de Arbol de Leva	Unidad	Evento	1	91 000
11 13	78180101-014	Cambio de Juego de Junta completo del motor	Unidad	Evento	1	715 000
11 14	78180101-014	Cambio de Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	75 400
11 15	78180101-014	Cambio de Filtro de aire	Unidad	Evento	1	201 500
11 16	78180101-014	Cambio de Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	243 100
11 17	78180101-014	Cambio de Kit de Distribucion	Unidad	Evento	1	247 000
11 18	78180101-014	Rectificación de Cigueñal	Unidad	Evento	1	455 000
11 19	78180101-014	Rectificacion de Cilindros	Unidad	Evento	1	52 000

Auto-Repuestos DROVER S.R.L. Central José A. Flores Nº 1 Barrio Tel. y Fax 204 592 Asunción

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL BLAS R. NUÑEZ Sección Compras Directas D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C.P. Guillermo A. Deluille N. Coordinador Dirección de Servicios Distribuidores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dr. JORGE BRITEZ Miembro Consejo de Administración Representante M.S.P. y B.S.

11.20	78180101-014	Cambio de Asientos de Valvulas	Unidad	Evento	1	104 000
11 21	78180101-014	Ajustar Bujes de Biela	Unidad	Evento	1	78 000
11 22	78180101-014	Ajustar Interior de Bancada de Leva y Biela	Unidad	Evento	1	117 000
11.23	78180101-014	Esmerilar y Armar Valvulas	Unidad	Evento	1	234 000
11 24	78180101-014	Rectificar Superficie de Tapa	Unidad	Evento	1	325 000
11 25	78180101-014	Rectificar Superficie de Block	Unidad	Evento	1	260 000
11 26	78180101-014	Ajustar Metales de Bancada y Viela	Unidad	Evento	1	156 000
11 27	78180101-014	Controlar altura de Piston	Unidad	Evento	1	39 000
11 28	78180101-014	Rectificar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	78 000
11 29	78180101-014	Regulación de Tapa Motor	Unidad	Evento	1	65 000
11 30	78180101-014	Rellenar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	39 000
11 31	78180101-014	Rellenar Alojamiento de Calce Lateral	Unidad	Evento	1	78 000
11 32	78180101-014	Prueba Hidraulica culata de motor	Unidad	Evento	1	325 000
12 1	78180101-015	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	253 500
12 2	78180101-015	Reparacion de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	390 000
12 3	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Superior	Unidad	Evento	1	156 000
12 4	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Inferior	Unidad	Evento	1	208 000
12 5	78180101-015	Cambio de Manguera de Calefaccion	Unidad	Evento	1	123 500
12 6	78180101-015	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	702 000
13 1	78180101-016	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	195 000
13 2	78180101-016	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	286 000
13 3	78180101-016	Cambio del Compresor	Unidad	Evento	1	1 495 000
13 4	78180101-016	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	325 000
13 5	78180101-016	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	845 000
13 6	78180101-016	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	494 000
13 7	78180101-016	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	58 500
13 8	78180101-016	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	3 250
13 9	78180101-016	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	234 000
13 10	78180101-016	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco	Unidad	Evento	1	117 000
13 11	78180101-016	Limpieza y mantenimiento de cañerias del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	286.000
14 1	78180101-018	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	Evento	1	494 000
14.2	78180101-018	Reparacion soporte de Tanque	Unidad	Evento	1	156 000
14 3	78180101-018	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	390 000
15 1	78180101-021	Reparacion de Tapizado de Asientos Delanteros	Unidad	Evento	1	260 000
15 2	78180101-021	Reparacion de Tapizado de Asientos Trasero enterizo	Unidad	Evento	1	455 000
16 1	78180101-9999	Mantenimiento de Bomba Electrica	Unidad	Evento	1	195.000

Monto Total Adjudicado Lote 1 en Guaranies Veinte y seis millones setecientos cincuenta y tres mil trescientos cincuenta c/IVA incluido	26 753 350

MONTO MINIMO	35 000 000 Gs (IVA incluido)
MONTO MAXIMO	70 000 000 Gs (IVA incluido)

AUTO – REPUESTOS DIOVER S.A.: LOTE 2

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA
1 1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo	Unidad	Evento	1	92 647
2 1	76111801-001	Servicio de Alineacion de Direccion	Unidad	Evento	1	74 117
2 2	76111801-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	Evento	1	24 706
3 1	78180101-002	Cambio de Rulemán de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	802.939
3 2	78180101-002	Cambio de Ruleman de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	642 351
3 3	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	111 176
3 4	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	185 294
3 5	78180101-002	Cambio de Bujes Parrilla Delantero	Unidad	Evento	1	222 352
3 6	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Rueda Delantero	Unidad	Evento	1	1 420 584
3 7	78180101-002	Cambio de Homocinetica Lado Caja Delantero	Unidad	Evento	1	802 939
4 1	78180101-003	Mantenimiento de Direccion Hidráulica	Unidad	Evento	1	111 176
4 2	78180101-003	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	Evento	1	111 176
4 3	78180101-003	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	Evento	1	55 588
4 4	78180101-003	Cambio de Manguera de Alta Presion	Unidad	Evento	1	92 647
4 5	78180101-003	Cambio de Manguera de Baja Presion	Unidad	Evento	1	74 117
4 6	78180101-003	Cambio de Buje Columna de Direccion	Unidad	Evento	1	92 647
4 7	78180101-003	Cambio de Bomba de Direccion	Unidad	Evento	1	1 358 819
4 8	78180101-003	Cambio de Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	86 470
4 9	78180101-003	Control de Cremallera de Dirección	Unidad	Evento	1	37 059
4 10	78180101-003	Cambio de Kit de Reparacion de Direccion	Unidad	Evento	1	802 939
5.1	78180101-004	Cambio de Bujes Parrilla Delantero	Unidad	Evento	1	222 352
6 1	78180101-005	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	92 647
6 2	78180101-005	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	185 294
6 3	78180101-005	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	Evento	1	432 352
6 4	78180101-005	Rectificacion de Discos de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	123.529
6 5	78180101-005	Cambio de Juego Fibras para Zapata de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	123 529
6 6	78180101-005	Rectificacion de tambor de freno trasero	Unidad	Evento	1	74 117
6 7	78180101-005	Regulacion de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	37 059

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL BLAS R. NUÑEZ Sección Compras Directas D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C.P. Guillermo A. Delvalle N. Coordinador Dirección de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DR. JORGE BRITEZ Director Administración S.P.V.B.S

7 1	78180101-006	Reparacion - Vulcanizacion de Cubiertas	Unidad	Evento	1	74 117
7 2	78180101-006	Rotacion de Cubiertas	Unidad	Evento	1	12 353
7 3	78180101-006	Reparacion de Llantas	Unidad	Evento	1	111 176
7 4	78180101-006	Calibracion de Cubiertas	Unidad	Evento	1	1 235
8 1	78180101-007	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	123 529
8 2	78180101-007	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	234 705
8 3	78180101-007	Cambio de Porta Carbon	Unidad	Evento	1	92 647
8 4	78180101-007	Cambio de Juego de Carbon	Unidad	Evento	1	61 765
8 5	78180101-007	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	271 764
8 6	78180101-007	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	222 352
8 7	78180101-007	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	148 235
8 8	78180101-007	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	148 235
8 9	78180101-007	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	395 293
8 10	78180101-007	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	197 646
8 11	78180101-007	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	Evento	1	37 059
8.12	78180101-007	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	74 117
8 13	78180101-007	Cambio de Juego de Terminales para bateria	Unidad	Evento	1	30 882
8 14	78180101-007	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	135 882
8 15	78180101-007	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	148 235
8 16	78180101-007	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	3 088
8 17	78180101-007	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	80 294
8 18	78180101-007	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	12 353
8 19	78180101-007	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	12 353
8 20	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Posicion Trasero	Unidad	Evento	1	12 353
8 21	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	12 353
8 22	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	12 353
8 23	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	9 882
8 24	78180101-007	Cambio de Bocina	Unidad	Evento	1	27 176
8 25	78180101-007	Reparacion de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	148 235
8 26	78180101-007	Reparacion de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	222 352
9 1	78180101-008	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	271 764
9 2	78180101-008	Reparacion de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	419 999
9 3	78180101-008	Cambio de Manguera de Calefaccion	Unidad	Evento	1	105 000
10 1	78180101-009	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	222 352
10 2	78180101-009	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	308 823
10 3	78180101-009	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	222 352
10 4	78180101-009	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	1 087 055

Auto Repuestos DIOVER S.A. Central José A. Flores Nº 7 Km 8½ Fax 204 592 Asunción

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL BLAS R. NUÑEZ Sección Compras Directas D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C.P. Guillermo A. Delvalle N. Coordinador Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dr. JORGE BRITEZ Miembro Consejo de Administración Representante M.S.P. y B.S.

10 5	78180101-009	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	481 763
10 6	78180101-009	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	86 470
10 7	78180101-009	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	3 088
10 8	78180101-009	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	148 235
10 9	78180101-009	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco	Unidad	Evento	1	111 176
10 10	78180101-009	Limpieza y mantenimiento de cañerias del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	148 235
11 1	78180101-014	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	Evento	1	432 352
11 2	78180101-014	Reparacion soporte de Tanque	Unidad	Evento	1	111 176
11 3	78180101-014	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	370 587
12 1	78180101-015	Mantenimiento de Bomba Inyectora, limpieza y calibracion	Unidad	Evento	1	2 408 816
12 2	78180101-015	Cambio de Juego de Juntas Bomba Inyectora	Unidad	Evento	1	370 587
12 3	78180101-015	Limpieza y Calibracion de Picos Inyectores	Unidad	Evento	1	123 529
Monto Total Adjudicado Lote 2 en Guaranies Diez y nueve millones					IVA incluido	19 000 000

MONTO MINIMO	15 000 000 Gs (IVA incluido)
MONTO MAXIMO	30 000 000 Gs (IVA incluido)

AUTO – REPUESTOS DIOVER S.A.: LOTE 3

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA
1 1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo	Unidad	Evento	1	61 855
2 1	76111801-001	Servicio de Alineacion de Direccion	Unidad	Evento	1	53 019
2 2	76111801-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	Evento	1	8 836
3 1	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 1ra y 2da	Unidad	Evento	1	309 277
3 2	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 3ra y 4a	Unidad	Evento	1	309 277
3 3	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 5ta	Unidad	Evento	1	265 095
3 4	78180101-002	Cambio de Una Corona	Unidad	Evento	1	309 277
3 5	78180101-002	Cambio de Un Piñon	Unidad	Evento	1	220 912
3 6	78180101-002	Cambio de Un Juego de Rulemán para Cuadruplo	Unidad	Evento	1	106 038
3 7	78180101-002	Cambio de Una Horquilla de Embrague	Unidad	Evento	1	97 201
3 8	78180101-002	Cambio de Soporte de Caja	Unidad	Evento	1	335 787
3 9	78180101-002	Cambio de Una Base Inferior de Caja	Unidad	Evento	1	79.528
3 10	78180101-002	Cambio de Homocinética Lado Rueda Delantero	Unidad	Evento	1	574 372
3 11	78180101-002	Cambio de Homocinetica Lado Caja Delantero	Unidad	Evento	1	265 095
4.1	78180101-003	Mantenimiento de Direccion Hidraulica	Unidad	Evento	1	106 038
4 2	78180101-003	Cambio de Manguera de Alta Presion	Unidad	Evento	1	79 528

AUTO REPUESTOS DIOVER S.A. — INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL BLAS R. NUÑEZ Sección Compras Directas D.G.B.S — INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C.P. Guillermo A. Delvalle N. Coordinador Dirección de Servicios Administrativos — INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dr. JORGE BRITEZ Miembro Consejo de Administración M.S.P. y B.S.

4 3	78180101-003	Cambio de Manguera de Baja Presion	Unidad	Evento	1	61 855
4 4	78180101-003	Cambio de Buje Columna de Direccion	Unidad	Evento	1	53 019
4 5	78180101-003	Cambio de Bomba de Direccion	Unidad	Evento	1	751 102
4 6	78180101-003	Control de Cremallera de Direccion	Unidad	Evento	1	17 673
4 7	78180101-003	Cambio de Muñequin de Direccion	Unidad	Evento	1	61 855
4 8	78180101-003	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	Evento	1	53 019
4 9	78180101-003	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	Evento	1	17 673
4 10	78180101-003	Cambio de Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	30 928
4 11	78180101-003	Cambio de Kit de Reparacion de Direccion	Unidad	Evento	1	185 566
5 1	78180101-004	Rectificacion Volante Corona de Embrague	Unidad	Evento	1	220 912
5 2	78180101-004	Cambio Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje)	Unidad	Evento	1	1 458 022
6 1	78180101-005	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	61 855
6 2	78180101-005	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	123 711
6 3	78180101-005	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	Evento	1	194 403
6 4	78180101-005	Rectificacion de Discos de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	88 365
6 5	78180101-005	Cambio de Juego Fibras para Zapata de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	88 365
6 7	78180101-005	Rectificacion de tambor de freno trasero	Unidad	Evento	1	53 019
6 8	78180101-005	Cambio de Cilindro de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	106 038
6 9	78180101-005	Regulacion de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	8 836
7 1	78180101-006	Reparación - Vulcanizacion de Cubiertas	Unidad	Evento	1	53 019
7 2	78180101-006	Rotación de Cubiertas	Unidad	Evento	1	8 836
7 3	78180101-006	Reparacion de Llantas	Unidad	Evento	1	53 019
7 4	78180101-006	Calibracion de Cubiertas	Unidad	Evento	1	884
8 1	78180101-007	Reparacion del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	61 855
8 2	78180101-007	Cambio de Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	106 038
9 1	78180101-008	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	97 201
9 2	78180101-008	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	79 528
9 3	78180101-008	Cambio de Porta Carbon	Unidad	Evento	1	44 182
9 4	78180101-008	Cambio de Juego de Carbon	Unidad	Evento	1	10 604
9 5	78180101-008	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	159 057
9 6	78180101-008	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	159 057
9 7	78180101-008	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	141 384
9 8	78180101-008	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	61 855
9.9	78180101-008	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	194 403
9 10	78180101-008	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	106 038

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL BLAS R. NUÑEZ Sección Compras Directas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C.P. Guillermo A. Delvalle N. Coordinador

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DR. JORGE BRITEZ Presidente del Consejo de Administración

9 11	78180101-008	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	Evento	1	8 836
9 12	78180101-008	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	26 509
9 13	78180101-008	Cambio de Juego de Terminales para bateria	Unidad	Evento	1	17 673
9 14	78180101-008	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	79 528
9.15	78180101-008	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	83 947
9 16	78180101-008	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	2 209
9 17	78180101-008	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	53 019
9 18	78180101-008	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	8 836
9 19	78180101-008	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	8 836
9 20	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Posicion Trasero	Unidad	Evento	1	7 069
9 21	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	7 069
9 22	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	7 069
9 23	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	5 302
9 24	78180101-008	Reparacion de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	97 201
9 25	78180101-008	Cambio Kit de Balizas con Luces led	Unidad	Evento	1	247.422
9 26	78180101-008	Reparacion Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	194 403
9 27	78180101-008	Cambio de Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	344 623
9 28	78180101-008	Reparacion de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	282 768
10 1	78180101-009	Cambio de Juego de Piston	Unidad	Evento	1	972 014
10 2	78180101-009	Cambio de Juego de Aro	Unidad	Evento	1	344 623
10 3	78180101-009	Cambio de Juego Guias de Valvulas	Unidad	Evento	1	176 730
10 4	78180101-009	Cambio de Juego Reten de Válvulas	Unidad	Evento	1	106 038
10 5	78180101-009	Cambio de Juego Valvulas de Admision	Unidad	Evento	1	79 528
10 6	78180101-009	Cambio de Juego Valvulas de Escape	Unidad	Evento	1	83 947
10 7	78180101-009	Cambio de Juego Casquillo de Biela	Unidad	Evento	1	251 840
10 8	78180101-009	Cambio de Juego Casquillo de Bancada	Unidad	Evento	1	282 768
10 9	78180101-009	Cambio de Juego de Bujes de Brazo de Biela	Unidad	Evento	1	79.528
10 10	78180101-009	Cambio de Reten de Cigueñal Frente Motor	Unidad	Evento	1	61 855
10 11	78180101-009	Cambio de Reten de Bancada Trasera	Unidad	Evento	1	486 007
10 12	78180101-009	Cambio de Reten de Arbol de Leva	Unidad	Evento	1	79 528
10 13	78180101-009	Cambio de Juego de Junta completo del motor	Unidad	Evento	1	459 498
10 14	78180101-009	Cambio de Correa Dentada	Unidad	Evento	1	574 372
10 15	78180101-009	Cambio de Ruleman Tensor de Correa Dentada	Unidad	Evento	1	618 555
10 16	78180101-009	Cambio de Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	37 113
10 17	78180101-009	Cambio de Filtro de aire	Unidad	Evento	1	159 057

Auto Repuestos DIOVER S.A. Contact José A. Alonso Cel. 0981 424 585 Asunción Cacique Lambare Tel 551 784

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL BLAS R. NUÑEZ Sección Compras Directas D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C.P. Guillermo A. Delvalle N. Coordinador Dirección Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dr. JORGE BRITEZ Miembro Consejo de Administración Representante M.S.P. y B.S.

10 18	78180101-009	Cambio de Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	185 566
10 19	78180101-009	Cambio de Kit de Distribucion	Unidad	Evento	1	106 038
10 20	78180101-009	Rectificacion de Cigueñal	Unidad	Evento	1	265 095
10 21	78180101-009	Rectificacion de Cilindros	Unidad	Evento	1	132 547
10 22	78180101-009	Cambio de Asientos de Valvulas	Unidad	Evento	1	79 528
10 23	78180101-009	Ajustar Bujes de Biela	Unidad	Evento	1	44 182
10 24	78180101-009	Ajustar Interior de Bancada de Leva y Biela	Unidad	Evento	1	220 912
10 25	78180101-009	Esmerilar y Armar Valvulas	Unidad	Evento	1	88 365
10 26	78180101-009	Rectificar Superficie de Tapa	Unidad	Evento	1	220 912
10 27	78180101-009	Rectificar Superficie de Block	Unidad	Evento	1	220 912
10 28	78180101-009	Ajustar Metales de Bancada y Viela	Unidad	Evento	1	26 509
10 29	78180101-009	Controlar altura de Piston	Unidad	Evento	1	26 509
10 30	78180101-009	Rectificar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	44 182
10 31	78180101-009	Regulación de Tapa Motor	Unidad	Evento	1	106 038
10 32	78180101-009	Rellenar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	79 528
10 33	78180101-009	Rellenar Alojamiento de Calce Lateral	Unidad	Evento	1	88 365
10 34	78180101-009	Prueba Hidraulica culata de motor	Unidad	Evento	1	265 095
11 1	78180101-014	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	167 893
11 2	78180101-014	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	247 422
11 3	78180101-014	Cambio de Manguera de Radiador Superior	Unidad	Evento	1	141 384
11 4	78180101-014	Cambio de Manguera de Radiador Inferior	Unidad	Evento	1	159 057
11 5	78180101-014	Cambio de Manguera de Calefaccion	Unidad	Evento	1	79 528
11 6	78180101-014	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	486 007
12 1	78180101-015	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	106 038
12 2	78180101-015	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	194 403
12 3	78180101-015	Cambio del Compresor	Unidad	Evento	1	574 372
12 4	78180101-015	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	107 805
12 5	78180101-015	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	574 372
12 6	78180101-015	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	335 787
12 7	78180101-015	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	35 346
12 8	78180101-015	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	2 209
12 9	78180101-015	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	97 201
12 10	78180101-015	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco	Unidad	Evento	1	92 783
12 11	78180101-015	Limpieza y mantenimiento de cañerias del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	106 038
13 1	78180101-016	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	Evento	1	309 277
13 2	78180101-016	Reparación soporte de Tanque	Unidad	Evento	1	79 528
13 3	78180101-016	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	265 095

Licitación Pública Nacional SBE Nº 55/15
"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL IPS"

14 1	78180101-018	Reparacion de Tapizado de Asientos Delanteros	Unidad	Evento	1	176 730
14 2	78180101-018	Reparacion de Tapizado de Colchoneta de Camilla	Unidad	Evento	1	159 057
15 1	78180101-018	Mantenimiento de Bomba Electrica	Unidad	Evento	1	106 038
15 2	78180101-018	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	Unidad	Evento	1	220 912
15 3	78180101-018	Cambio de Picos Inyectores	Unidad	Evento	1	335 787
Monto Total Adjudicado Lote 3 en Guaranies Veinte y uno millones ochocientos cincuenta mil					c/IVA incluido	21 850 000

MONTO MINIMO	80 000 000 Gs (IVA incluido)
MONTO MAXIMO	160 000 000 Gs (IVA incluido)

AUTO – REPUESTOS DIOVER S.A.: LOTE 4

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA
1 1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo	Unidad	Evento	1	29.667
2 1	76111801-001	Servicio de Alineacion de Direccion	Unidad	Evento	1	23 734
2 2	76111801-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	Evento	1	3 956
3 1	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 1ra y 2da	Unidad	Evento	1	138 447
3 2	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 3ra y 4a	Unidad	Evento	1	138.447
3 3	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 5ta	Unidad	Evento	1	118.669
3 4	78180101-002	Cambio de Una Corona	Unidad	Evento	1	336 228
3 5	78180101-002	Cambio de Un Piñon	Unidad	Evento	1	494.453
3 6	78180101-002	Cambio de Un Juego de Ruleman para Cuadruplo	Unidad	Evento	1	51.423
3.7	78180101-002	Cambio de Soporte de Caja	Unidad	Evento	1	98 891
3 8	78180101-002	Cambio de Una Base Inferior de Caja	Unidad	Evento	1	35.601
3 9	78180101-002	Cambio de Ruleman de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	217.559
3 10	78180101-002	Cambio de Ruleman de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	245.249
3 11	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	47.467
3 12	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	39.556
4 1	78180101-003	Mantenimiento de Direccion Hidraulica	Unidad	Evento	1	47.467
4 2	78180101-003	Cambio de Bomba de Direccion	Unidad	Evento	1	652 678
4 3	78180101-003	Reparacion de Cremallera de Direccion	Unidad	Evento	1	375.784
4 4	78180101-003	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	Evento	1	35 601
4 5	78180101-003	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	Evento	1	7 911
4 6	78180101-003	Cambio de Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	19.778
4 7	78180101-003	Cambio de kit de Reparación de Direccion	Unidad	Evento	1	257.116
5 1	78180101-004	Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elasticos Traseros	Unidad	Evento	1	71 201
5 2	78180101-004	Cambio de Soporte Elastico Trasero	Unidad	Evento	1	35.601
5 3	78180101-004	Control de Hoja Elastico y Cambio de Averiados	Unidad	Evento	1	336.228

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
BLAS H. NUÑEZ
Sección Compras Directas
D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. Guillermo A. Delvalle N.
Coordinador
Dirección Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
JORGE LOPEZ
Administración
Representante M.S.P. y B.S.

5.4	78180101-004	Encurvar Juego de Hoja Elástico	Unidad	Evento	1	23.734
5.5	78180101-004	Cambio de Centralizador de Flasticos	Unidad	Evento	1	19 778
5.6	78180101-004	Cambio de Bujes Parrilla Delantero	Unidad	Evento	1	71 201
6.1	78180101-005	Rectificacion Volante Corona de Embrague	Unidad	Evento	1	98.891
6.2	78180101-005	Kit de Embrague (Plato de Presion. Disco y Cojinete de Empuje)	Unidad	Evento	1	771.347
7.1	78180101-006	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	35.601
7.2	78180101-006	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	63 290
7.3	78180101-006	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	Evento	1	126.580
7.4	78180101-006	Cambio de Juego Pastilla de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	134.491
7.5	78180101-006	Rectificacion de Discos de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	39 556
7.6	78180101-006	Cambio de Juego Fibras para Zapata de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	39 556
7.8	78180101-006	Rectificacion de tambor de freno trasero	Unidad	Evento	1	23 734
7.9	78180101-006	Cambio de Cilindro de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	71.201
7.10	78180101-006	Regulacion de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	3 956
8.1	78180101-007	Reparacion - Vulcanizacion de Cubiertas	Unidad	Evento	1	35 601
8.2	78180101-007	Rotacion de Cubiertas	Unidad	Evento	1	3 956
8.3	78180101-007	Reparación de Llantas	Unidad	Evento	1	37 578
8.4	78180101-007	Calibracion de Cubiertas	Unidad	Evento	1	396
9.1	78180101-008	Reparacion del motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	23 743
9.2	78180101-008	Cambio motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	47 467
10.1	78180101-009	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	47 467
10.2	78180101-009	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	43.512
10.3	78180101-009	Cambio de Porta Carbon	Unidad	Evento	1	35.601
10.4	78180101-009	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	Evento	1	4 747
10.5	78180101-009	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	87.024
10.6	78180101-009	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	63 290
10.7	78180101-009	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	57.357
10.8	78180101-009	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	23.734
10.9	78180101-009	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	102.846
10.10	78180101-009	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	63.290
10.11	78180101-009	Cambio de Juego de Escobillas del Carbon	Unidad	Evento	1	19 778
10.12	78180101-009	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	23 734
10.13	78180101-009	Cambio de Juego de Terminales para bateria	Unidad	Evento	1	8.702
10.14	78180101-009	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	35 601
10.15	78180101-009	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	47.467
10.16	78180101-009	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	989

10 17	78180101-009	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	21 756
10 18	78180101-009	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	3 956
10 19	78180101-009	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	3.164
10.20	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Posicion Trasero	Unidad	Evento	1	3 164
10 21	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	3 164
10 22	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	2 373
10 23	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	1 978
10.24	78180101-009	Reparacion de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	87.024
10 25	78180101-009	Reparacion Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	217 559
10 26	78180101-009	Cambio de Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	387.651
10 27	78180101-009	Reparacion de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	138 447
11 1	78180101-014	Cambio de Juego de Piston	Unidad	Evento	1	830 681
11 2	78180101-014	Cambio de Juego de Aro	Unidad	Evento	1	233 382
11 3	78180101-014	Cambio de Juego Guias de Valvulas	Unidad	Evento	1	73.179
11 4	78180101-014	Cambio de Juego Reten de Valvulas	Unidad	Evento	1	39.556
11 5	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Admision	Unidad	Evento	1	39.556
11 6	78180101-014	Cambio de Juego Valvulas de Escape	Unidad	Evento	1	47.467
11.7	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Biela	Unidad	Evento	1	116.691
11 8	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Bancada	Unidad	Evento	1	154 269
11 9	78180101-014	Cambio de Juego de Bujes de Brazo de Biela	Unidad	Evento	1	35.601
11 10	78180101-014	Cambio de Reten de Cigueñal Frente Motor	Unidad	Evento	1	47 467
11 11	78180101-014	Cambio de Reten de Bancada Trasera	Unidad	Evento	1	336 228
11 12	78180101-014	Cambio de Reten de Arbol de Leva	Unidad	Evento	1	35 601
11 13	78180101-014	Cambio de Juego de Junta completo del motor	Unidad	Evento	1	154 269
11 14	78180101-014	Cambio de Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	16 811
11 15	78180101-014	Cambio de Filtro de aire	Unidad	Evento	1	70 410
11 16	78180101-014	Cambio de Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	61 312
11 17	78180101-014	Cambio de Kit de Distribucion	Unidad	Evento	1	114 713
11 18	78180101-014	Rectificacion de Cigueñal	Unidad	Evento	1	154 269
11 19	78180101-014	Rectificacion de Cilindros	Unidad	Evento	1	35.601
11 20	78180101-014	Cambio de Asientos de Valvulas	Unidad	Evento	1	98 891
11 21	78180101-014	Ajustar Bujes de Biela	Unidad	Evento	1	23.734
11 22	78180101-014	Ajustar Interior de Bancada de Leva y Biela	Unidad	Evento	1	35 601
11 23	78180101-014	Esmerilar y Armar Válvulas	Unidad	Evento	1	23 734
11 24	78180101-014	Rectificar Superficie de Tapa	Unidad	Evento	1	98 891
11 25	78180101-014	Rectificar Superficie de Block	Unidad	Evento	1	98 891
11 26	78180101-014	Ajustar Metales de Bancada y Biela	Unidad	Evento	1	31.645

Auto Repuestos DIOVER S.A. Central José A. Flores N° 1 Tel. y Fax 204 587 Asunción

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL BLAS R. NUÑEZ Sección Compras Directas D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Guillermo A. Delvalle N. Contralor

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL JORGE BRITEZ Presidente Consejo de Administración

11 27	78180101-014	Controlar altura de Pistón	Unidad	Evento	1	11.867
11 28	78180101-014	Rectificar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	23.734
11 29	78180101-014	Regulacion de Tapa Motor	Unidad	Evento	1	79.112
11 30	78180101-014	Rellenar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	47.467
11 31	78180101-014	Rellenar Alojamiento de Calce Lateral	Unidad	Evento	1	63 290
11 32	78180101-014	Prueba Hidraulica culata de motor	Unidad	Evento	1	138 447
12 1	78180101-015	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	75.157
12 2	78180101-015	Reparacion de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	110 757
12 3	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Superior	Unidad	Evento	1	55 379
12 4	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Inferior	Unidad	Evento	1	63 290
12 5	78180101-015	Cambio de Manguera de Calefaccion	Unidad	Evento	1	35 601
12 6	78180101-015	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	257 116
13 1	78180101-016	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	47 467
13 2	78180101-016	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	138 447
13 3	78180101-016	Cambio del Compresor	Unidad	Evento	1	375.784
13 4	78180101-016	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	63.290
13 5	78180101-016	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	217 559
13 6	78180101-016	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	150 314
13 7	78180101-016	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	15 822
13 8	78180101-016	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	989
13 9	78180101-016	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	75 157
13 10	78180101-016	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco	Unidad	Evento	1	35.601
13 11	78180101-016	Limpieza y mantenimiento de cañerias del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	47.467
14 1	78180101-018	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	Evento	1	138 447
14 2	78180101-018	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	118 669
14 3	78180101-018	Cambio de Filtro Respiradero de Tanque	Unidad	Evento	1	87.024
15 1	78180101-021	Reparación de Tapizado de Asientos Delanteros	Unidad	Evento	1	79.112
15 2	78180101-021	Reparacion de Tapizado de Asientos Enterizo	Unidad	Evento	1	79.112
16 1	78180101-9999	Mantenimiento de Bomba Inyectora, limpieza y calibracion	Unidad	Evento	1	534.009
16.2	78180101-9999	Cambio de Juego de Juntas Bomba Inyectora	Unidad	Evento	1	138 447
16 3	78180101-9999	Cambio de Regulador alta Presion de Combustible	Unidad	Evento	1	257.116
16 4	78180101-9999	Diagnostico modulo de inyeccion y Borrado de Codigos	Unidad	Evento	1	138 447
16 5	78180101-9999	Cambio de Bomba de Baja de Combustible	Unidad	Evento	1	494 453
16 6	78180101-9999	Cambio de Regulador de Presion de Combustible	Unidad	Evento	1	435 119

16 7	78180101-9999	Cambio de Picos inyectores	Unidad	Evento	1	4.746.749
Monto Total Adjudicado Lote 4 en Guaranies Diez y nueve millones cuatrocientos cincuenta mil					c/IVA incluido	19 450.000

MONTO MINIMO	220 000 000 Gs (IVA incluido)
MONTO MAXIMO	440 000 000 Gs (IVA incluido)

AUTO – REPUESTOS DIOVER S.A.: LOTE 5

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA
1 1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo con Engrase	Unidad	Evento	1	129 998
2 1	76111801-001	Servicio de Alineación de Dirección	Unidad	Evento	1	116.998
2 2	76111801-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	Evento	1	38.999
3 1	78180101-002	Mantenimiento de Direccion Hidraulica	Unidad	Evento	1	207 997
3 2	78180101-002	Cambio de kit de Reparacion de Direccion	Unidad	Evento	1	714 989
4 1	78180101-003	Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elásticos Delanteros (Parte delantera)	Unidad	Evento	1	285 996
4 2	78180101-003	Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elasticos Delanteros (Parte trasera)	Unidad	Evento	1	285.996
4 3	78180101-003	Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elasticos Traseros (Parte delantera)	Unidad	Evento	1	272.996
4 4	78180101-003	Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elasticos Traseros(Parte trasera)	Unidad	Evento	1	272 996
4 5	78180101-003	Cambio de Soporte Elastico Delantero	Unidad	Evento	1	129 998
4 6	78180101-003	Cambio de Soporte Elástico Trasero	Unidad	Evento	1	155.998
4 7	78180101-003	Control de Hoja Elastico y Cambio de averiados	Unidad	Evento	1	1 104.984
4 8	78180101-003	Encurvar luego de Hoja Elastico Delantero y Trasero	Unidad	Evento	1	376 994
5 1	78180101-004	Rectificacion de Tambor de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	194.997
5 2	78180101-004	Rectificacion de Tambores de Frenos Trasero	Unidad	Evento	1	194 997
5 3	78180101-004	Cambio de Fibras de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	285 996
5 4	78180101-004	Cambio de Fibras de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	285.996
5 5	78180101-004	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	64 999
6 1	78180101-005	Reparacion - Vulcanizacion de Cubiertas	Unidad	Evento	1	324.995
6 2	78180101-005	Rotacion de Cubiertas	Unidad	Evento	1	51 999
6 3	78180101-005	Reparacion de Llantas	Unidad	Evento	1	123 498
6 4	78180101-005	Calibracion de Cubiertas	Unidad	Evento	1	1 300
7 1	78180101-006	Reparacion del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	116 998
7 2	78180101-006	Cambio de Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	207 997
8 1	78180101-007	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	194 997
8 2	78180101-007	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	246 996
8 3	78180101-007	Cambio de Porta Carbón	Unidad	Evento	1	116.998
8 4	78180101-007	Cambio de Juego de Carbon	Unidad	Evento	1	15.600

Repuestos DIOVER S.A. Central Jose A. Flores Nº 1 Tel. y Fax 204 582 Asunción Cacique Lambaré

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL BLAS R. NUÑEZ Dirección Compras Directas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C.P. Guillermo A. Delvalle N. Coordinador Dirección Compras Directas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dr. JORGE BRITEZ Miembro Consejo de Administración Representante M.S.P. y B.S.

8 4	78180101-007	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	285 996
8 5	78180101-007	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	233.997
8 6	78180101-007	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	253 496
8 7	78180101-007	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	77 999
8 8	78180101-007	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	324.995
8 9	78180101-007	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	155 998
8 10	78180101-007	Cambio de Juego de Escobillas del Carbon	Unidad	Evento	1	15.600
8 11	78180101-007	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	77.999
8 12	78180101-007	Cambio de Juego de Terminales para bateria	Unidad	Evento	1	32.500
8 13	78180101-007	Cambio Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	123 498
8 14	78180101-007	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	155 998
8 15	78180101-007	Reparacion Sistema electrico palanca alta y baja	Unidad	Evento	1	155.998
8 16	78180101-007	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	3.900
8 17	78180101-007	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	71 499
8 18	78180101-007	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	13 000
8 19	78180101-007	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	13.000
8 20	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Posicion Trasero	Unidad	Evento	1	13 000
8 21	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Posicion Carroceria	Unidad	Evento	1	13 000
8 22	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	10.400
8 23	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	10.400
8 24	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	7 800
9 1	78180101-008	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	324.995
9 2	78180101-008	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	493.993
9 3	78180101-008	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	1.234.982
10 1	78180101-009	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	2.079 969
10 2	78180101-009	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	285.996
10 3	78180101-009	Cambio del Compresor	Unidad	Evento	1	454.993
10 4	78180101-009	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	116.998
10 5	78180101-009	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	389.994
10 6	78180101-009	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	493 993
10 7	78180101-009	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	38.999
10 8	78180101-009	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	3 250
10 9	78180101-009	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	38.999
10 10	78180101-009	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco	Unidad	Evento	1	155.998
10 11	78180101-009	Limpieza y mantenimiento de cañerias del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	155 998

11 1	78180101-014	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	519 992
11 2	78180101-014	Cambio de Filtro Respiradero de Tanque	Unidad	Evento	1	285 996
12 1	78180101-015	Reparacion de Tapizado de Asientos Delanteros	Unidad	Evento	1	324 995
13 1	78180101-016	Mantenimiento de Bomba Inyectora, limpieza y calibración	Unidad	Evento	1	2 534 963
13 2	78180101-016	Cambio de Juego de Juntas Bomba Inyectora	Unidad	Evento	1	454 993
13 3	78180101-016	Cambio de Regulador alta Presion de Combustible	Unidad	Evento	1	1 169 983
13 4	78180101-016	Diagnóstico modulo de inyeccion y Borrado de Codigos	Unidad	Evento	1	129 998
13 5	78180101-016	Cambio de Regulador de Presion de Combustible	Unidad	Evento	1	714.989
Monto Total Adjudicado Lote 5 en Guaranies Veinte millones novecientos setenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta c/IVA incluido						20 978.440

MONTO MINIMO	30 000 000 Gs (IVA incluido)
MONTO MAXIMO	60 000 000 Gs (IVA incluido)

AUTO – REPUESTOS DIOVER S.A.: LOTE 6

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA
1 1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo con Engrase	Unidad	Evento	1	137.462
2 1	76111801-001	Servicio de Alineacion de Direccion	Unidad	Evento	1	103 096
2.2	76111801-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	Evento	1	45 821
3 1	78180101-002	Mantenimiento de Direccion Hidraulica	Unidad	Evento	1	206 193
3 2	78180101-002	Cambio de Bomba de Direccion	Unidad	Evento	1	1 660 998
3 3	78180101-002	Cambio de kit de Reparacion de Direccion	Unidad	Evento	1	1 260 068
4 1	78180101-003	Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elasticos Delanteros (Parte delantera)	Unidad	Evento	1	355.110
4 2	78180101-003	Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elasticos Delanteros (Parte trasera)	Unidad	Evento	1	355 110
4 3	78180101-003	Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elasticos Traseros (Parte delantera)	Unidad	Evento	1	343 655
4 4	78180101-003	Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elasticos Traseros(Parte trasera)	Unidad	Evento	1	389.475
4 5	78180101-003	Cambio de Soporte Elastico Delantero	Unidad	Evento	1	137.462
4.6	78180101-003	Cambio de Soporte Elastico Trasero	Unidad	Evento	1	183.283
4 7	78180101-003	Control de Hoja Flástico y Cambio de averiados	Unidad	Evento	1	515.482
4 8	78180101-003	Encurvar luego de Hoja Elastico Delantero y Trasero	Unidad	Evento	1	171 827
5 1	78180101-004	Rectificacion de Tambor de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	206 193
5 2	78180101-004	Rectificacion de Tambores de Frenos Trasero	Unidad	Evento	1	206 193
5 3	78180101-004	Cambio de Fibras de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	229 103

AUTO REPUESTOS DIOVER S.A. — INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL BLAS BENUÑEZ Sección Compras Directas — INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C.P. Guillermo A. Delvalle N. Coordinador — INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DR. JORGE BRITE Miembro Consejo de Administración Representante M.S.P.B.E.

5 4	78180101-004	Cambio de Fibras de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	229.103
5 5	78180101-004	Regulacion de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	45 821
6 1	78180101-005	Reparacion - Vulcanizacion de Cubiertas	Unidad	Evento	1	252 014
6 2	78180101-005	Rotacion de Cubiertas	Unidad	Evento	1	45 821
6 3	78180101-005	Reparacion de Llantas	Unidad	Evento	1	103 096
6 4	78180101-005	Calibracion de Cubiertas	Unidad	Evento	1	1.146
7 1	78180101-006	Reparacion del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	137.462
8.1	78180101-007	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	160.372
8.2	78180101-007	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	18 901
8 3	78180101-007	Cambio de Porta Carbon	Unidad	Evento	1	103.096
8 4	78180101-007	Cambio de Juego de Carbon	Unidad	Evento	1	13 746
8 5	78180101-007	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	274.924
8 6	78180101-007	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	206.193
8 7	78180101-007	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	108.824
8 8	78180101-007	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	68.731
8 9	78180101-007	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	274 924
8 10	78180101-007	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	137 462
8 11	78180101-007	Cambio de Juego de Escobillas del Carbon	Unidad	Evento	1	34 365
8 12	78180101-007	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	68 731
8 13	78180101-007	Cambio de Juego de Terminales para bateria	Unidad	Evento	1	28 638
8 14	78180101-007	Cambio Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	137 462
8 15	78180101-007	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	13.746
8 16	78180101-007	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	2.864
8 17	78180101-007	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	51 548
8 18	78180101-007	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	11.455
8 19	78180101-007	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	11.455
8 20	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Posicion Trasero	Unidad	Evento	1	10 310
8 21	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Posicion Carroceria	Unidad	Evento	1	10.310
8 21	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	10 310
8.22	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	9.737
8 23	78180101-007	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	6.873
9 1	78180101-008	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	286.379
9 2	78180101-008	Reparacion de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	435.296
10 1	78180101-009	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	183 283
10 2	78180101-009	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	252 014
10 3	78180101-009	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	435.296

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Jose A Flores Nº c/ Kubitsc
Fax 204 582 Asuncion
Sucursal: Enrique Lambare 207
Av. Fernando de la Mora

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
BLAS R. NUÑEZ
Sección Compras Directas
D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
CP. Guillermo A. Delvalle N.
Coordinador
Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOC
DR. JORGE BRITEZ
Miembro Consejo de Administra
Representante M.S.P. y B.S

10.4	78180101-009	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	34 365
10 5	78180101-009	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	2 864
10 6	78180101-009	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	34 365
10 7	78180101-009	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco	Unidad	Evento	1	68 731
10 8	78180101-009	Limpieza y mantenimiento de cañerias del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	103 096
11 1	78180101-014	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	400 931
11 2	78180101-014	Cambio de Filtro Respiradero de Tanque	Unidad	Evento	1	286 379
12 1	78180101-015	Mantenimiento de Bomba Inyectora limpieza y calibracion	Unidad	Evento	1	1 890 101
12 2	78180101-015	Cambio de Juego de Juntas Bomba Inyectora	Unidad	Evento	1	400 931
Monto Total Adjudicado Lote 6 en Guaranies Trece millones novecientos diez mil				c/IVA incluido		13 910.000

MONTO MINIMO	15 000 000 Gs (IVA incluido)
MONTO MAXIMO	30 000 000 Gs (IVA incluido)

AUTO – REPUESTOS DIOVER S.A.: LOTE 7

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA
1 1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo	Unidad	Evento	1	91 045
2 1	76111801-001	Servicio de Alineación de Dirección	Unidad	Evento	1	109 254
2 2	76111801-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	Evento	1	24 279
3 1	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 1ra y 2da	Unidad	Evento	1	473 435
3.2	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 3ra y 4a	Unidad	Evento	1	473.435
3 4	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 5ta	Unidad	Evento	1	437 435
3 5	78180101-002	Cambio de Una Corona	Unidad	Evento	1	825 477
3 6	78180101-002	Cambio de Un Piñón	Unidad	Evento	1	2 002 996
3 7	78180101-002	Cambio de Un Juego de Ruleman para Cuádruplo	Unidad	Evento	1	424 878
3 8	78180101-002	Cambio de Una Horquilla de Embrague	Unidad	Evento	1	36 418
3 9	78180101-002	Cambio de Soporte de Caja	Unidad	Evento	1	303 484
3 10	78180101-002	Cambio de Una Base Inferior de Caja	Unidad	Evento	1	72 836
3 11	78180101-002	Cambio de Ruleman de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	667 665
3 12	78180101-002	Cambio de Ruleman de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	704 083
3 13	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	145 672
3 14	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	145 672
3 15	78180101-002	Cambio de Homocinetica Lado Rueda Delantero	Unidad	Evento	1	1 153 240
3 16	78180101-002	Cambio de Homocinetica Lado Caja Delantero	Unidad	Evento	1	789 059
3 17	78180101-002	Cambio de Ruleman Semi Eje. Reparar Estria semi eje	Unidad	Evento	1	1 456 724
4 1	78180101-003	Mantenimiento de Direccion Hidráulica	Unidad	Evento	1	194 230

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
BLAS R. NUÑEZ
Dirección Compras Directas
B.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Valentino A. Delvalle N.
Coordinador

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
JORGE BRITEZ
Director de Administración
Mem. 1223/2016
Representante Legal

4.2	78180101-003	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	Evento	1	218 509
4 3	78180101-003	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	Evento	1	30 348
4 4	78180101-003	Cambio de Manguera de Alta Presion	Unidad	Evento	1	109 254
4 5	78180101-003	Cambio de Manguera de Baja Presion	Unidad	Evento	1	72 836
4 5	78180101-003	Cambio de Buje Columna de Direccion	Unidad	Evento	1	115.324
4 6	78180101-003	Cambio de Juego Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	109 254
4 7	78180101-003	Cambio de Bomba de Direccion	Unidad	Evento	1	1 942 299
4 8	78180101-003	Control de Cremallera de Direccion	Unidad	Evento	1	36 418
4 8	78180101-003	Cambio de Kit de Reparacion de Direccion	Unidad	Evento	1	789 059
5 1	78180101-004	Cambio de Juego Bujes Parrilla Delantero	Unidad	Evento	1	218 509
6 1	78180101-005	Rectificacion Volante Corona de Embrague	Unidad	Evento	1	303 484
6 2	78180101-005	Kit de Embrague (Plato de Presion Disco y Cojinete de Empuje)	Unidad	Evento	1	1 942 299
7 1	78180101-006	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	109 254
7 2	78180101-006	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	194 230
7 3	78180101-006	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	Evento	1	352 042
7 4	78180101-006	Rectificacion de Discos de Freno Delanteros	Unidad	Evento	1	121 394
7 5	78180101-006	Rectificacion de Discos de Freno Traseros	Unidad	Evento	1	72 836
7 6	78180101-006	Regulacion de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	12 139
8 1	78180101-007	Reparacion - Vulcanizacion de Cubiertas	Unidad	Evento	1	145 672
8 2	78180101-007	Rotacion de Cubiertas	Unidad	Evento	1	12 139
8 3	78180101-007	Reparación de Llantas	Unidad	Evento	1	109 254
8 4	78180101-007	Calibracion de Cubiertas	Unidad	Evento	1	1 214
9 1	78180101-008	Reparacion del motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	72 836
9 2	78180101-008	Cambio motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	145 672
10 1	78180101-009	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	169 951
10 2	78180101-009	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	194 230
10 3	78180101-009	Cambio de Porta Carbon	Unidad	Evento	1	109 254
10 4	78180101-009	Cambio de Juego de Carbon	Unidad	Evento	1	14 567
10 5	78180101-009	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	291 345
10 6	78180101-009	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	218 509
10 7	78180101-009	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	109 254
10 8	78180101-009	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	72.836
10 9	78180101-009	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	303 484
10 10	78180101-009	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	145 672

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
BLAS R. NUÑEZ
Sección Compras Directas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. Guillermo A. Delvalle N.
Coordinador
Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
JORGE BRITEZ
Miembro de Comisión de Administración
Representante Legal

10 11	78180101-009	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	Evento	1	12 139
10 12	78180101-009	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	72 836
10 13	78180101-009	Cambio de Juego de Terminales para bateria	Unidad	Evento	1	30 348
10 14	78180101-009	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	194 230
10 15	78180101-009	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	145 672
10 16	78180101-009	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	3 035
10.17	78180101-009	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	54 627
10 18	78180101-009	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	12 139
10 19	78180101-009	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	12 139
10 20	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Posición Trasero	Unidad	Evento	1	12 139
10 21	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	12 139
10 22	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	12 139
10 23	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	7 284
10 24	78180101-009	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	218 509
10 25	78180101-009	Reparacion Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	667 665
10 26	78180101-009	Cambio de Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	1 189 658
10 27	78180101-009	Cambio de Kit de Balizas con luces led	Unidad	Evento	1	3 034 842
10 28	78180101-009	Reparacion de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	388 460
11 1	78180101-014	Cambio de Juego de Piston	Unidad	Evento	1	2 549 268
11 2	78180101-014	Cambio de Juego de Aro	Unidad	Evento	1	789 059
11 3	78180101-014	Cambio de Juego Guias de Valvulas	Unidad	Evento	1	194 230
11 4	78180101-014	Cambio de Juego Resorte de Valvulas Grande	Unidad	Evento	1	230 648
11 5	78180101-014	Cambio de Juego Resorte de Válvulas Chico	Unidad	Evento	1	182 091
11 6	78180101-014	Cambio de Juego Reten de Valvulas	Unidad	Evento	1	230 648
11 7	78180101-014	Cambio de Juego Valvulas de Admision	Unidad	Evento	1	182 091
11 8	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Escape	Unidad	Evento	1	194 230
11 9	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Biela	Unidad	Evento	1	358 111
11 10	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Bancada	Unidad	Evento	1	437.017
11 11	78180101-014	Cambio de Juego de Bujes de Brazo de Biela	Unidad	Evento	1	72 836
11 12	78180101-014	Cambio de Reten de Cigueñal Frente Motor	Unidad	Evento	1	109 254
11 13	78180101-014	Cambio de Reten de Bancada Trasera	Unidad	Evento	1	1 031 846
11 14	78180101-014	Cambio de Reten de Arbol de Leva	Unidad	Evento	1	109.254
11 15	78180101-014	Cambio de Juego de Junta completo del motor	Unidad	Evento	1	546 272
11 16	78180101-014	Cambio de Kit de Distribucion	Unidad	Evento	1	667 665
11 17	78180101-014	Cambio de Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	55 841

11 18	78180101-014	Cambio de Filtro de aire	Unidad	Evento	1	200 300
11 19	78180101-014	Cambio de Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	214 867
11 20	78180101-014	Cambio de Correa de Distribucion	Unidad	Evento	1	412 739
11 21	78180101-014	Rectificacion de Cigueñal	Unidad	Evento	1	473 435
11 22	78180101-014	Rectificación de Cilindros	Unidad	Evento	1	109 254
11 23	78180101-014	Cambio de Asientos de Valvulas	Unidad	Evento	1	303 484
11 24	78180101-014	Ajustar Bujes de Biela	Unidad	Evento	1	72 836
11 25	78180101-014	Ajustar Interior de Bancada de Leva y Biela	Unidad	Evento	1	109 254
11 26	78180101-014	Esmerilar y Armar Valvulas	Unidad	Evento	1	303 484
11 27	78180101-014	Rectificar Superficie de Tapa	Unidad	Evento	1	1 031 846
11 28	78180101-014	Rectificar Superficie de Block	Unidad	Evento	1	1 335 331
11 29	78180101-014	Ajustar Metales de Bancada y Viela	Unidad	Evento	1	109 254
11 30	78180101-014	Controlar altura de Piston	Unidad	Evento	1	36 418
11 30	78180101-014	Rectificar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	109 254
11 31	78180101-014	Regulacion de Tapa Motor	Unidad	Evento	1	546 272
11 32	78180101-014	Rellenar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	72 836
11 33	78180101-014	Rellenar Alojamiento de Calce Lateral	Unidad	Evento	1	109 254
11 34	78180101-014	Prueba Hidraulica culata de motor	Unidad	Evento	1	789 059
12 1	78180101-015	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	303 484
12 2	78180101-015	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	473 435
12 3	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Superior	Unidad	Evento	1	194 230
12 4	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Inferior	Unidad	Evento	1	218.509
12 5	78180101-015	Cambio de Manguera de Calefaccion	Unidad	Evento	1	109 254
12 6	78180101-015	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	1 335 331
13 1	78180101-016	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	145 672
13 2	78180101-016	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	3 034 842
13 3	78180101-016	Cambio del Compresor	Unidad	Evento	1	1.189 658
13 4	78180101-016	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	109 254
13 5	78180101-016	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	704 083
13.6	78180101-016	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	461 296
13 7	78180101-016	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	48 557
13 8	78180101-016	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	3 035
13 9	78180101-016	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	109 254
13 10	78180101-016	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco	Unidad	Evento	1	109 254
13 11	78180101-016	Limpieza y mantenimiento de cañerias del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	194.230
14 1	78180101-018	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	Evento	1	424 878
14 2	78180101-018	Reparación soporte de Tanque	Unidad	Evento	1	109 254

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. Guillermo A. Delvalle N.
Coordinador
Dpto. de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
BLAS R. NUÑEZ
Seccion Compras Directas
D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
JORGE BRITEZ
Miembro Jefe de Administración
Representante M.S.P. y B.S.

14 3	78180101-018	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	364 181
15 1	78180101-021	Reparación de Tapizado de Asientos Delanteros	Unidad	Evento	1	242 787
15 2	78180101-021	Reparación de Tapizado de Camillas	Unidad	Evento	1	303 484
16 1	78180101-9999	Mantenimiento de Bomba Inyectora. limpieza y calibracion	Unidad	Evento	1	1 990 857
16 2	78180101-9999	Cambio de Juego de Iuntas Bomba Inyectora	Unidad	Evento	1	424 878
16 3	78180101-9999	Limpieza y Calibracion de Picos Inyectores	Unidad	Evento	1	1 213 937
16 4	78180101-9999	Cambio de Picos inyectores	Unidad	Evento	1	1 578 118
Monto Total Adjudicado Lote 7 en Guaranies Cincuenta y cinco millones ciento ochenta y ocho mil					c/IVA incluido	55 188 000

MONTO MINIMO	100 000 000 Gs (IVA incluido)
MONTO MAXIMO	200 000 000 Gs (IVA incluido)

AUTO – REPUESTOS DIOVER S.A.: LOTE 10

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA
1 1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo	Unidad	Evento	1	35.716
2 1	76111801-001	Servicio de Alineacion de Direccion	Unidad	Evento	1	28 573
2 2	76111801-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	Evento	1	4 762
3 1	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 1ra y 2da	Unidad	Evento	1	180.960
3 2	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 3ra y 4a	Unidad	Evento	1	180 960
3 3	78180101-002	Cambio de Un Kit Sincronizador 5ta	Unidad	Evento	1	261 916
3 4	78180101-002	Cambio de Una Corona	Unidad	Evento	1	214 295
3 5	78180101-002	Cambio de Un Piñon	Unidad	Evento	1	90.480
3 6	78180101-002	Cambio de Un Juego de Rulemán para Cuadruplo	Unidad	Evento	1	76.194
3 7	78180101-002	Cambio de Soporte de Caja	Unidad	Evento	1	261.916
3 8	78180101-002	Cambio de Una Base Inferior de Caja	Unidad	Evento	1	42.859
3.9	78180101-002	Cambio de Rulemán de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	309 537
3 10	78180101-002	Cambio de Rulemán de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	261.916
3 11	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	76 194
3 12	78180101-002	Cambio de Reten de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	76.194
4 1	78180101-003	Mantenimiento de Direccion Hidraulica	Unidad	Evento	1	76.194
4 2	78180101-003	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	Evento	1	42.859
4 3	78180101-003	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	Evento	1	14.286
4 4	78180101-003	Cambio de Manguera de Alta Presion	Unidad	Evento	1	80.956
4 5	78180101-003	Cambio de Manguera de Baja Presion	Unidad	Evento	1	57.145
4 6	78180101-003	Cambio de Buje Columna de Direccion	Unidad	Evento	1	42.859
4 7	78180101-003	Cambio de Juego Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	57.145
4 8	78180101-003	Cambio de Bomba de Direccion	Unidad	Evento	1	69 050

4 9	78180101-003	Control de Cremallera de Direccion	Unidad	Evento	1	14 286
4 10	78180101-003	Cambio de Kit de Reparacion de Direccion	Unidad	Evento	1	228 581
5 1	78180101-004	Cambio de Juego Bujes Parrilla Delantero	Unidad	Evento	1	71 432
6.1	78180101-005	Rectificación Volante Corona de Embrague	Unidad	Evento	1	142.863
6 2	78180101-005	Kit de Embrague (Plato de Presion Disco y Cojinete de Empuje)	Unidad	Evento	1	928.610
7 1	78180101-006	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	42 859
7 2	78180101-006	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	76 194
7 3	78180101-006	Cambio de bomba central de freno	Unidad	Evento	1	166 674
7 4	78180101-006	Rectificacion de Discos de Freno Delanteros	Unidad	Evento	1	47 621
7 5	78180101-006	Rectificacion de Discos de Freno Traseros	Unidad	Evento	1	47 621
7 6	78180101-006	Regulacion de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	9 524
8 1	78180101-007	Reparacion - Vulcanización de Cubiertas	Unidad	Evento	1	42 859
8 2	78180101-007	Rotacion de Cubiertas	Unidad	Evento	1	4.762
8 3	78180101-007	Reparacion de Llantas	Unidad	Evento	1	42.859
8 4	78180101-007	Calibración de Cubiertas	Unidad	Evento	1	476
9 1	78180101-008	Reparación del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	57 145
9 2	78180101-008	Cambio de Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	90 480
10 1	78180101-009	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	66 669
10 2	78180101-009	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	76.194
10 3	78180101-009	Cambio de Porta Carbon	Unidad	Evento	1	53 336
10.4	78180101-009	Cambio de Juego de Carbon	Unidad	Evento	1	5.715
10 5	78180101-009	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	138.101
10 6	78180101-009	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	85 718
10 7	78180101-009	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	45 240
10 8	78180101-009	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	42 859
10 9	78180101-009	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	138 101
10 10	78180101-009	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	57 145
10 11	78180101-009	Cambio de Juego de Escobillas del Carbon	Unidad	Evento	1	14 286
10 12	78180101-009	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	28 573
10 13	78180101-009	Cambio de Juego de Terminales para bateria	Unidad	Evento	1	11 905
10 14	78180101-009	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	66 669
10 15	78180101-009	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	59.526
10 16	78180101-009	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	1 191
10 17	78180101-009	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	26 192
10 18	78180101-009	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	4 762
10 19	78180101-009	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	4.762

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. Guillermo A. Delvalle N.
Coordinador
Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DR. JOSE BRITEZ
Presidente del Consejo de Administración
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

10 20	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Posicion Trasero	Unidad	Evento	1	4 762
10 21	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	4 762
10 22	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	4.762
10 23	78180101-009	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	2 857
10 24	78180101-009	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	85 718
10 25	78180101-009	Cambio de Bujías Incandescentes	Unidad	Evento	1	90 480
10 26	78180101-009	Reparacion de precalentador de Bujias Incandescentes	Unidad	Evento	1	166 674
10 27	78180101-009	Reparación de Luces Interiores, cambio de plafones	Unidad	Evento	1	138.101
10 28	78180101-009	Reparacion Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	261 916
10 29	78180101-009	Cambio de Consola manejo de Balizas	Unidad	Evento	1	452.400
10 30	78180101-009	Reparacion de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	166 674
11 1	78180101-014	Cambio de Juego de Piston	Unidad	Evento	1	1 571 494
11 2	78180101-014	Cambio de Juego de Aro	Unidad	Evento	1	261 916
11 3	78180101-014	Cambio de Juego Guias de Valvulas	Unidad	Evento	1	76 194
11 4	78180101-014	Cambio de Juego Resorte de Valvulas Grande	Unidad	Evento	1	28.573
11 6	78180101-014	Cambio de Juego Resorte de Valvulas Chico	Unidad	Evento	1	28 573
11 7	78180101-014	Cambio de Juego Reten de Válvulas	Unidad	Evento	1	90 480
11 8	78180101-014	Cambio de Juego Válvulas de Admision	Unidad	Evento	1	71 432
11 9	78180101-014	Cambio de Juego Valvulas de Escape	Unidad	Evento	1	69 050
11 10	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Biela	Unidad	Evento	1	140 482
11 11	78180101-014	Cambio de Juego Casquillo de Bancada	Unidad	Evento	1	173 817
11 12	78180101-014	Cambio de Juego de Bujes de Brazo de Biela	Unidad	Evento	1	42.859
11 13	78180101-014	Cambio de Reten de Cigueñal Frente Motor	Unidad	Evento	1	83 337
11 14	78180101-014	Cambio de Reten de Bancada Trasera	Unidad	Evento	1	280.964
11 15	78180101-014	Cambio de Reten de Arbol de Leva	Unidad	Evento	1	57 145
11 16	78180101-014	Cambio de Juego de Junta completo del motor	Unidad	Evento	1	261 916
11 17	78180101-014	Cambio de Kit de Distribución	Unidad	Evento	1	180.960
11 18	78180101-014	Cambio de Filtro de aceite	Unidad	Evento	1	26 192
11 19	78180101-014	Cambio de Filtro de aire	Unidad	Evento	1	93 813
11 20	78180101-014	Cambio de Filtro de combustible	Unidad	Evento	1	83 337
11 21	78180101-014	Cambio de Filtro Trampa de Combustible	Unidad	Evento	1	109.528
11.22	78180101-014	Cambio de Bombin de Combustible con Filtro y Base	Unidad	Evento	1	214 295
11 23	78180101-014	Cambio de Correa de Distribución	Unidad	Evento	1	92 861
11 24	78180101-014	Rectificacion de Cigueñal	Unidad	Evento	1	185 722
11 25	78180101-014	Rectificacion de Cilindros	Unidad	Evento	1	42 859

Auto Repuestos DIOVER S.A.
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL BLAS R. NUÑEZ Sección Compras Directas D.G.B.S
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C.P. Guillermo A. Delvalle N. Coordinador Dpto. de Servicios Administrativos
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Ana E. Britez Miembro Representante M.S.P.Y.B.S.

11 26	78180101-014	Cambio de Asientos de Valvulas	Unidad	Evento	1	138.101
11 27	78180101-014	Ajustar Bujes de Biela	Unidad	Evento	1	52 383
11 28	78180101-014	Ajustar Interior de Bancada de Leva y Biela	Unidad	Evento	1	50.002
11 29	78180101-014	Esmerilar y Armar Valvulas	Unidad	Evento	1	185 722
11 30	78180101-014	Rectificar Superficie de Tapa	Unidad	Evento	1	180 960
11 31	78180101-014	Rectificar Superficie de Block	Unidad	Evento	1	47 621
11 32	78180101-014	Ajustar Metales de Bancada y Viela	Unidad	Evento	1	57 145
11 33	78180101-014	Controlar altura de Piston	Unidad	Evento	1	42 859
11 34	78180101-014	Rectificar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	42 859
11 35	78180101-014	Regulacion de Tapa Motor	Unidad	Evento	1	214.295
11 36	78180101-014	Rellenar interior de Bancada de block	Unidad	Evento	1	57 145
11 37	78180101-014	Rellenar Alojamiento de Calce Lateral	Unidad	Evento	1	47 621
11 38	78180101-014	Prueba Hidráulica culata de motor	Unidad	Evento	1	309 537
12 1	78180101-015	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	104 766
12 2	78180101-015	Reparacion de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	404 779
12 3	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Superior	Unidad	Evento	1	66 669
12 4	78180101-015	Cambio de Manguera de Radiador Inferior	Unidad	Evento	1	76 194
12 5	78180101-015	Cambio de Manguera de Calefaccion	Unidad	Evento	1	45 240
12 6	78180101-015	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	523 831
13 1	78180101-016	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	119 053
13 2	78180101-016	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	404 779
13 3	78180101-016	Cambio del Compresor	Unidad	Evento	1	1.047.662
13 4	78180101-016	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	104.766
13 5	78180101-016	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	404 779
13 6	78180101-016	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	180 960
13 7	78180101-016	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	19 048
13 8	78180101-016	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	1 191
13 9	78180101-016	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	42.859
13 10	78180101-016	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco	Unidad	Evento	1	42 859
13 11	78180101-016	Limpieza y mantenimiento de cañerias del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	76.194
14 1	78180101-018	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	Evento	1	166 674
14 2	78180101-018	Reparación soporte de Tanque	Unidad	Evento	1	42.859
14 3	78180101-018	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	142 863
15 1	78180101-021	Reparacion de Tapizado de Asientos Delanteros	Unidad	Evento	1	95 242
15 2	78180101-021	Reparacion de Tapizado de Camillas	Unidad	Evento	1	119 053

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central Jose A. Flores N° 7 Kubitsa
Tel. y Fax 204 582 Asunción
Calle Lambaré
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
BLAS R. NUÑEZ
Sección Compras Directas
D.G.B.S
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. Guillermo A. Delvalle
Coordinador
Dirección de Servicios Administrativos
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DR. JORGE BRITEZ
Miembro Consejo de Administración
Representante M.S.P. y B.S.

16 1	78180101-9999	Mantenimiento de Bomba Inyectora, limpieza y calibración	Unidad	Evento	1	785 747
16 2	78180101-9999	Cambio de Juego de Juntas Bomba Inyectora	Unidad	Evento	1	595 263
16 3	78180101-9999	Cambio de Regulador alta Presion de Combustible	Unidad	Evento	1	714.315
16 4	78180101-9999	Diagnostico modulo de inyeccion y Borrado de Codigos	Unidad	Evento	1	185.722
16 5	78180101-9999	Cambio de Bomba de Baja de Combustible	Unidad	Evento	1	1.523.873
16 6	78180101-9999	Cambio de Regulador de Presion de Combustible	Unidad	Evento	1	452 400
16 7	78180101-9999	Limpieza y Calibracion de Picos Inyectores	Unidad	Evento	1	261 916
16 8	78180101-9999	Cambio de Toveras de Picos Inyectores	Unidad	Evento	1	642.884
16.9	78180101-9999	Cambio de Picos inyectores	Unidad	Evento	1	1 047 662
Monto Total Adjudicado Lote 10 en Guaranies Veinte y tres millones					c/IVA incluido	23.000.000

MONTO MINIMO	140 000 000 Gs (IVA incluido)
MONTO MAXIMO	280 000 000 Gs (IVA incluido)

AUTO – REPUESTOS DIOVER S.A.: LOTE 11

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA
1 1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo	Unidad	Evento	1	52.820
2 1	76111801-001	Servicio de Alineacion de Direccion	Unidad	Evento	1	42.256
2 2	76111801-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	Evento	1	7 043
3 1	78180101-002	Mantenimiento de Direccion Hidraulica	Unidad	Evento	1	105 639
3 2	78180101-002	Cambio de Manguera de Alta Presion	Unidad	Evento	1	63.383
3 3	78180101-002	Cambio de Manguera de Baja Presion	Unidad	Evento	1	49.298
3 4	78180101-002	Cambio de Buje Columna de Dirección	Unidad	Evento	1	63.383
3 5	78180101-002	Cambio de Bomba de Direccion	Unidad	Evento	1	102 118
3 6	78180101-002	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	Evento	1	66 905
3 7	78180101-002	Cambio de Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	42.256
3 8	78180101-002	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	Evento	1	17 607
3 9	78180101-002	Control de Cremallera de Direccion	Unidad	Evento	1	21 128
3 10	78180101-002	Cambio de Kit de Reparación de Direccion	Unidad	Evento	1	387 343
4 1	78180101-003	Cambio de Rotula de Suspension Superior e Inferior	Unidad	Evento	1	211 278
4 2	78180101-003	Cambio de Precat de Direccion	Unidad	Evento	1	147 895
4 3	78180101-003	Cambio de Muñequin de Dirección	Unidad	Evento	1	66.905
4 4	78180101-003	Cambio de Amortiguador Delantero	Unidad	Evento	1	225.363
4 5	78180101-003	Cambio de Amortiguador Trasero	Unidad	Evento	1	211 278
4 6	78180101-003	Cambio de Ruleman de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	387 343

REPUESTOS DIOVER S.A. Av. Kubitschek N° c/ Kubitschek Central Asunción Tel. y Fax 204 Suc. 1 Av. Caciques Av. Fco de la Mora

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL BLAS R. NUÑEZ Sección Compras Directas O.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C.P. Guillermo A. Delaille N. Coordinador Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL JORGE BRITEZ Director de Administración Representante M.S.P. y B.S.

4 7	78180101-003	Cambio de Ruleman de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	316 917
4 8	78180101-003	Cambio de Reten de Masa Delantera	Unidad	Evento	1	70.426
4 9	78180101-003	Cambio de Reten de Masa Trasera	Unidad	Evento	1	70 426
4 10	78180101-003	Cambio de Bujes Parrilla Delantero	Unidad	Evento	1	112 682
4 11	78180101-003	Cambio de Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	42 256
5 1	78180101-004	Rectificacion Volante Corona de Embrague	Unidad	Evento	1	211.278
5 2	78180101-004	Kit de Embrague (Plato de Presión, Disco y Cojinete de Empuje)	Unidad	Evento	1	1 162.030
6 1	78180101-005	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	63.383
6 2	78180101-005	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	112 682
6.3	78180101-005	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	Evento	1	225 363
6 4	78180101-005	Rectificacion de Discos de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	70.426
6 5	78180101-005	Rectificacion de Discos de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	70.426
6.6	78180101-005	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	14 085
7 1	78180101-006	Reparacion - Vulcanizacion de Cubiertas	Unidad	Evento	1	63 383
7 2	78180101-006	Rotacion de Cubiertas	Unidad	Evento	1	7.043
7 3	78180101-006	Reparación de Llantas	Unidad	Evento	1	63 383
7 4	78180101-006	Calibración de Cubiertas	Unidad	Evento	1	704
8 1	78180101-007	Reparacion del Mortorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	42 256
8 2	78180101-007	Cambio del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	84 511
9.1	78180101-008	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	98.597
9 2	78180101-008	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	84 511
9 3	78180101-008	Cambio de Porta Carbon	Unidad	Evento	1	49 298
9 4	78180101-008	Cambio de Juego de Carbon	Unidad	Evento	1	8 451
9.5	78180101-008	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	154 937
9 6	78180101-008	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	112 682
9 8	78180101-008	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	98.597
9 9	78180101-008	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	42.256
9 10	78180101-008	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	169.023
9 11	78180101-008	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	88 033
9 12	78180101-008	Cambio de Juego de Escobillas del Carbon	Unidad	Evento	1	21 128
9 13	78180101-008	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	42 256
9 14	78180101-008	Cambio de Juego de Terminales para bateria	Unidad	Evento	1	17 607
9 15	78180101-008	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	84 511
9 16	78180101-008	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	66 [illegible]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. Guillermo A. Delvalle
Coordinador
Dirección de Servicios Administrativos
CONTRATACIÓN DE VEHICULOS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DR. JORGE BRITEZ
Presidente del Consejo de Administración
I.N.S.P. y B.S.S.
Representante Legal

Repuestos DIOVER S.A.
Central: Gral. Díaz 2.000 Asunción
Tel.: (021) 2.[illegible]
Suc. 1: Av. Colón y Flores Nº c/ Kubitsch
Av. Fdo. de la Mora Nº [illegible]

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
BLAS R. NUÑEZ
Sección Compras Directas
D.G.B.S

9 17	78180101-008	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	1.761
9 18	78180101-008	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	38.734
9 19	78180101-008	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	7.043
9 20	78180101-008	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	7 043
9 21	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Posicion Trasero	Unidad	Evento	1	7.043
9 22	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	7.043
9 23	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	4 226
9 24	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	4 226
9 25	78180101-008	Reparación de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	165 501
9 26	78180101-008	Reparacion de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	126 767
10 1	78180101-009	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	133.810
10 2	78180101-009	Reparacion de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	197 193
10 3	78180101-009	Cambio de Manguera de Radiador Superior	Unidad	Evento	1	112 682
10.4	78180101-009	Cambio de Manguera de Radiador Inferior	Unidad	Evento	1	98.597
10 5	78180101-009	Cambio de Manguera de Calefaccion	Unidad	Evento	1	63 383
10 6	78180101-009	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	598.622
11 1	78180101-014	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	126.767
11 2	78180101-014	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	457.770
11 3	78180101-014	Cambio del Compresor	Unidad	Evento	1	1.478.948
11 4	78180101-014	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	84.511
11 5	78180101-014	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	669 048
11 6	78180101-014	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	267 619
11 7	78180101-014	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	28.170
11 8	78180101-014	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	1.761
11 9	78180101-014	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	84 511
11 10	78180101-014	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Aco	Unidad	Evento	1	63 383
11 11	78180101-014	Limpieza y mantenimiento de cañerias del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	112.682
12 1	78180101-015	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	Evento	1	267 619
12 2	78180101-015	Reparacion soporte de Tanque	Unidad	Evento	1	66 905
12 3	78180101-015	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	211 278
13 1	78180101-016	Mantenimiento de Bomba Inyectora limpieza y calibracion	Unidad	Evento	1	950.752
13 2	78180101-016	Cambio de Juego de Juntas Bomba Inyectora	Unidad	Evento	1	246.491
13 3	78180101-016	Limpieza y Calibración de Picos Inyectores	Unidad	Evento	1	84 511
	Monto Total Adjudicado Letra: Guaranies Doce millones novecientos noventa mil noventa					12 990 090

MONTO MINIMO	150 000 000 Gs (IVA incluido)
MONTO MAXIMO	300 000 000 Gs. (IVA incluido)

AUTO – REPUESTOS DIOVER S.A.: LOTE 12

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA
1 1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo	Unidad	Evento	1	47 283
2 1	76111801-001	Servicio de Alineacion de Direccion	Unidad	Evento	1	37 826
2 1	76111801-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	Evento	1	6 304
3 1	78180101-002	Mantenimiento de Direccion Hidráulica	Unidad	Evento	1	100.870
3 2	78180101-002	Cambio de Bomba de Direccion	Unidad	Evento	1	1.386 957
3 3	78180101-002	Reparación de Cremallera de Direccion	Unidad	Evento	1	725.000
3 4	78180101-002	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	Evento	1	12 606
3 5	78180101-002	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	Evento	1	18 913
3 6	78180101-002	Cambio de Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	18.913
3 7	78180101-002	Cambio de kit de Reparacion de Direccion	Unidad	Evento	1	567.392
4 1	78180101-003	Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elásticos Traseros	Unidad	Evento	1	94 565
4 2	78180101-003	Cambio de Soporte Elastico Trasero	Unidad	Evento	1	56 739
4 3	78180101-003	Control de Hoja Elastico y Cambio de Averiados	Unidad	Evento	1	220.652
4 4	78180101-003	Encurvar Juego de Hoja Elastico	Unidad	Evento	1	56 739
4 5	78180101-003	Cambio de Centralizador de Elásticos	Unidad	Evento	1	18 913
4 6	78180101-003	Cambio de Bujes Parrilla Delantero	Unidad	Evento	1	88.261
5 1	78180101-004	Rectificacion Volante Corona de Embrague	Unidad	Evento	1	189.131
5 2	78180101-004	Kit de Embrague (Plato de Presión Disco y Cojinete de Empuje)	Unidad	Evento	1	851 087
6 1	78180101-005	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	44.130
6 2	78180101-005	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	100 870
6 3	78180101-005	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	Evento	1	201.739
6 4	78180101-005	Cambio de Juego Pastilla de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	138 696
6 5	78180101-005	Rectificacion de Discos de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	63.044
6 6	78180101-005	Cambio de Juego Fibras para Zapata de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	126 087
6 7	78180101-005	Rectificacion de tambor de freno trasero	Unidad	Evento	1	37 826
6 8	78180101-005	Cambio de Cilindro de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	88 261
6 9	78180101-005	Regulación de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	12.609
7 1	78180101-006	Reparacion - Vulcanizacion de Cubiertas	Unidad	Evento	1	56.739
7 2	78180101-006	Rotación de Cubiertas	Unidad	Evento	1	6 304

REPUESTOS DIOVER S.A. Fibras Nº 1 c/ Kubitschek Asunción Tel. 021 204 502 Suc. 1 Av. Caballero esquina 207 c. Av. Eto. de la Victoria

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL BLAS R. NUÑEZ Sección Compras Directas D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C.P. Guillermo A. Delvalle Coordinador Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dr. JORGE BRITEZ Administrador Representante M.S.P. y B.S.

7 3	78180101-006	Reparacion de Llantas	Unidad	Evento	1	56 739
7 4	78180101-006	Calibración de Cubiertas	Unidad	Evento	1	630
8 1	78180101-007	Reparacion del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	37.826
8 2	78180101-007	Cambio de Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	81 957
9 1	78180101-008	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	75 652
9 2	78180101-008	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	75 652
9 3	78180101-008	Cambio de Porta Carbon	Unidad	Evento	1	44.130
9 4	78180101-008	Cambio de Juego de Carbón	Unidad	Evento	1	7.565
9 5	78180101-008	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	132.391
9 6	78180101-008	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	88.261
9 7	78180101-008	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	75 652
9 8	78180101-008	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	37 826
9 9	78180101-008	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	138.696
9 10	78180101-008	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	63 044
9 11	78180101-008	Cambio de Juego de Escobillas del Carbón	Unidad	Evento	1	18 913
9 12	78180101-008	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	18 913
9 13	78180101-008	Cambio de Juego de Terminales para batería	Unidad	Evento	1	15 761
9 14	78180101-008	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	12 609
9 15	78180101-008	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	18 913
9 16	78180101-008	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	1 576
9 17	78180101-008	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	34 674
9 18	78180101-008	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	6 304
9 19	78180101-008	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	6 304
9 20	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Posicion Trasero	Unidad	Evento	1	6.304
9 21	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	6 304
9 22	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	6 304
9 23	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	3.783
9 24	78180101-008	Reparacion de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	56 739
9 25	78180101-008	Reparacion Levanta vidrios electricos	Unidad	Evento	1	346.739
9 26	78180101-008	Reparacion de Molinete electrico	Unidad	Evento	1	176.522
9 27	78180101-008	Reparación de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	220 652
10 1	78180101-009	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	119 783
10.2	78180101-009	Reparación de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	157 609
10 3	78180101-009	Cambio de Manguera de Radiador Superior	Unidad	Evento	1	56.739
10 4	78180101-009	Cambio de Manguera de Radiador Inferior	Unidad	Evento	1	50.435
10 5	78180101-009	Cambio de Manguera de Calefaccion	Unidad	Evento	1	31.522

10 6	78180101-009	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	233.261
11 1	78180101-014	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	75.652
11 2	78180101-014	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	157.609
11 3	78180101-014	Cambio del Compresor	Unidad	Evento	1	283.696
11 4	78180101-014	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	18.913
11 5	78180101-014	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	220 652
11 6	78180101-014	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	239 565
11 7	78180101-014	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	25 217
11 8	78180101-014	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	1.576
11 9	78180101-014	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	56 739
11 10	78180101-014	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Aire Acd	Unidad	Evento	1	18.913
11 11	78180101-014	Limpieza y mantenimiento de cañerias del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	75.652
12 1	78180101-015	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	Evento	1	346 739
12 2	78180101-015	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	189 131
12 3	78180101-015	Cambio de Filtro Respiradero de Tanque	Unidad	Evento	1	56.739
13 1	78180101-016	Mantenimiento de Bomba Inyectora, limpieza y calibracion	Unidad	Evento	1	693 479
13 2	78180101-016	Cambio de Juego de Juntas Bomba Inyectora	Unidad	Evento	1	220 652
13 3	78180101-016	Cambio de Regulador alta Presion de Combustible	Unidad	Evento	1	945.653
13 4	78180101-016	Diagnostico modulo de inyeccion y Borrado de Codigos	Unidad	Evento	1	126.087
13 5	78180101-016	Cambio de Bomba de Baja de Combustible	Unidad	Evento	1	945 653
13 6	78180101-016	Cambio de Regulador de Presion de Combustible	Unidad	Evento	1	189 131
13 7	78180101-016	Cambio de Picos inyectores	Unidad	Evento	1	1 166 305
Monto Total Adjudicado Lote 12 en Guaranies Trece millones novecientos cincuenta mil novecientos c/IVA incluido						13 950.900

MONTO MINIMO	297 000 000 Gs (IVA incluido)
MONTO MAXIMO	595 000 000 Gs (IVA incluido)

AUTO – REPUESTOS DIOVER S.A.: LOTE 13

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA
1 1	76111801-001	Servicio de Lavado Completo	Unidad	Evento	1	85 061
2 1	76111801-001	Servicio de Alineacion de Direccion	Unidad	Evento	1	76.555
2 2	76111801-001	Balanceo de Ruedas	Unidad	Evento	1	17 012
3 1	78180101-002	Mantenimiento de Direccion Hidraulica	Unidad	Evento	1	136.098
3 2	78180101-002	Cambio de Bomba de Direccion	Unidad	Evento	1	1.360.977
3 3	78180101-002	Reparacion de Cremallera de Direccion	Unidad	Evento	1	382 775

Auto Repuestos DIOVER S.A. Capital: Jose A. Flores Nº 1 Kubitschek Fax 204 582 Asunción Sucursal: Mariscal Lopez Lambaré 20 Av. Fdo de la Mora Tel.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL BLAS R. NUÑEZ Sección Compras Directas D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C.P. Guillermo A. Delvalle N. Coordinador Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DR. JORGE BRITEZ Director de Administración M.S.P.B.S.

3 4	78180101-002	Cambio de Soporte de Cremallera	Unidad	Evento	1	76.555
3 5	78180101-002	Cambio de Guardapolvo de Cremallera	Unidad	Evento	1	25.518
3 6	78180101-002	Cambio de Bujes Estabilizadores Delantero	Unidad	Evento	1	25.518
3 7	78180101-002	Cambio de Kit de Reparación de Direccion	Unidad	Evento	1	85 061
4 1	78180101-003	Cambio de Juegos Bujes y Pernos Elasticos Traseros	Unidad	Evento	1	85 601
4 2	78180101-003	Cambio de Soporte Elastico Trasero	Unidad	Evento	1	85.601
4 3	78180101-003	Control de Hoja Elástico y Cambio de Averiados	Unidad	Evento	1	297.714
4 4	78180101-003	Encurvar Juego de Hoja Elástico	Unidad	Evento	1	76.555
4 5	78180101-003	Cambio de Centralizador de Elásticos	Unidad	Evento	1	25.518
4 6	78180101-003	Cambio de Bujes Parrilla Delantero	Unidad	Evento	1	136.098
5 1	78180101-004	Rectificacion Volante Corona de Embrague	Unidad	Evento	1	297 714
5 2	78180101-004	Kit de Embrague (Plato de Presion Disco y Cojinete de Empuje)	Unidad	Evento	1	1.403.507
6 1	78180101-005	Cambio de Flexibles de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	59 543
6 2	78180101-005	Cambio Reparo Mordaza de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	153.110
6 3	78180101-005	Cambio de Bomba de Central de Freno	Unidad	Evento	1	255.183
6 4	78180101-005	Cambio de Juego Pastilla de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	212.653
6 5	78180101-005	Rectificación de Discos de Freno Delantero	Unidad	Evento	1	102 073
6 6	78180101-005	Cambio de Juego Fibras para Zapata de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	170.122
6 7	78180101-005	Rectificacion de tambor de freno trasero	Unidad	Evento	1	102.073
6 8	78180101-005	Cambio de Cilindro de Freno Trasero	Unidad	Evento	1	170 122
6 9	78180101-005	Regulacion de Frenos de Estacionamiento	Unidad	Evento	1	25.518
7.1	78180101-006	Reparacion - Vulcanizacion de Cubiertas	Unidad	Evento	1	85 061
7 2	78180101-006	Rotacion de Cubiertas	Unidad	Evento	1	17 012
7 3	78180101-006	Reparacion de Llantas	Unidad	Evento	1	76.555
7 4	78180101-006	Calibracion de Cubiertas	Unidad	Evento	1	851
8 1	78180101-007	Reparacion del Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	59 543
8 2	78180101-007	Cambio de Motorcito limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	102 073
9 1	78180101-008	Mantenimiento de motor de arranque	Unidad	Evento	1	136 098
9 2	78180101-008	Cambio de Inducido	Unidad	Evento	1	102 073
9 3	78180101-008	Cambio de Porta Carbon	Unidad	Evento	1	59.543
9 4	78180101-008	Cambio de Juego de Carbon	Unidad	Evento	1	10.207
9 5	78180101-008	Cambio de Bendix	Unidad	Evento	1	204 146
9 6	78180101-008	Mantenimiento del Alternador	Unidad	Evento	1	136 098
9 7	78180101-008	Cambio de Rotor del Alternador	Unidad	Evento	1	76 555
9 8	78180101-008	Cambio de Juego de Rulemanes del alternador	Unidad	Evento	1	1.037

9 9	78180101-008	Cambio de Regulador de voltaje	Unidad	Evento	1	187.134
9 10	78180101-008	Cambio de Estator del Alternador	Unidad	Evento	1	144 604
9 11	78180101-008	Cambio de Juego de Escobillas del Carbon	Unidad	Evento	1	17 012
9 12	78180101-008	Cambio de Juego de Reten del Alternador	Unidad	Evento	1	51.037
9 13	78180101-008	Cambio de Juego de Terminales para bateria	Unidad	Evento	1	21.265
9 14	78180101-008	Cambio de Bulbo de Temperatura	Unidad	Evento	1	119.085
9.15	78180101-008	Cambio de Relay Destellador	Unidad	Evento	1	59.543
9 16	78180101-008	Cambio de Fusibles	Unidad	Evento	1	2 127
9 17	78180101-008	Cambio de Focos Alta y Baja de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	46.784
9 18	78180101-008	Cambio de Focos Luz Chica de Faros Delanteros	Unidad	Evento	1	8.506
9 19	78180101-008	Cambio de Focos Faro Señalero Delanteros	Unidad	Evento	1	8.506
9 20	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Posicion Trasero	Unidad	Evento	1	8.506
9 21	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Stop Trasero	Unidad	Evento	1	8.506
9 22	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Retroceso	Unidad	Evento	1	8.506
9 23	78180101-008	Cambio de Focos Luz de Patente	Unidad	Evento	1	5.104
9 24	78180101-008	Reparacion de Palanca Cambio de Luces	Unidad	Evento	1	187.134
9 25	78180101-008	Reparacion Levanta vidrios electricos	Unidad	Evento	1	212 653
9 26	78180101-008	Reparacion de Molinete electrico	Unidad	Evento	1	255 183
9 27	78180101-008	Reparacion de Marcador de Combustible	Unidad	Evento	1	238 171
10 1	78180101-009	Limpieza de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	161.616
10 2	78180101-009	Reparacion de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	255 183
10 3	78180101-009	Cambio de Manguera de Radiador Superior	Unidad	Evento	1	102 073
10 4	78180101-009	Cambio de Manguera de Radiador Inferior	Unidad	Evento	1	136 098
10 5	78180101-009	Cambio de Manguera de Calefacción	Unidad	Evento	1	76 555
10 6	78180101-009	Cambio de Panal de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	297.714
11 1	78180101-014	Mantenimiento del Sistema de Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	161 616
11 2	78180101-014	Mantenimiento del Compresor	Unidad	Evento	1	467.836
11 3	78180101-014	Cambio del Compresor	Unidad	Evento	1	1 616.160
11 4	78180101-014	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	51 037
11 5	78180101-014	Cambio de Condensador	Unidad	Evento	1	467 836
11 6	78180101-014	Carga de Gas 134 a (una carga)	Unidad	Evento	1	323.232
11 7	78180101-014	Cambio de Aceite Refrigerante	Unidad	Evento	1	34 024
11 8	78180101-014	Cambio de Fusibles del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	2.127
11 9	78180101-014	Cambio del Filtro del Aire Acondicionado	Unidad	Evento	1	76 555
11 10	78180101-014	Limpieza y mantenimiento del Radiador de Cobre Aco	Unidad	Evento	1	102.073

Auto Repuestos DIOVER S.A. Mariscal Jose A. Flores N° 6 Esq. Cacique Lambaré 207 Cel. Fax 204 582 Asunción Av. Mariscal López Tel. 664 ...

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL BLAS R. NUÑEZ Sección Compras Directas D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL CP. Guillermo A. Delvalle N. Coordinador Depto. Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DR. JORGE BRITEZ Miembro del Consejo de Administración en Representante M.S.P. y B.

11 11	78180101-014	Limpieza y mantenimiento de cañerias del aire acondicionado	Unidad	Evento	1	136 098
12 1	78180101-015	Cambio de Flotador de Combustible	Unidad	Evento	1	297 714
12 2	78180101-015	Limpieza del Tanque de Combustible	Unidad	Evento	1	272 195
12 3	78180101-015	Cambio de Filtro Respiradero de Tanque	Unidad	Evento	1	76.555
13 1	78180101-016	Mantenimiento de Bomba Inyectora limpieza y calibracion	Unidad	Evento	1	1 063 263
13 2	78180101-016	Cambio de Juego de Iuntas Bomba Inyectora	Unidad	Evento	1	297.714
13 3	78180101-016	Cambio de Regulador alta Presion de Combustible	Unidad	Evento	1	1 020 732
13 4	78180101-016	Diagnóstico modulo de inyeccion y Borrado de Codigos	Unidad	Evento	1	255.183
13 5	78180101-016	Cambio de Bomba de Baja de Combustible	Unidad	Evento	1	595.427
13 6	78180101-016	Cambio de Regulador de Presion de Combustible	Unidad	Evento	1	467 836
13 7	78180101-016	Cambio de Picos inyectores	Unidad	Evento	1	808 080
Monto Total Adjudicado Lote 13 en Guaranies Diez y ocho millones doscientos cincuenta y siete mil quinientos c/IVA incluido						18 257.500

MONTO MINIMO	30 000 000 Gs (IVA incluido)
MONTO MAXIMO	60 000 000 Gs (IVA incluido)

Monto total adjudicado a la firma AUTO – REPUESTOS DIOVER S.A.: Gs. 2.225.000.000.- (Guaraníes dos mil doscientos veinte y cinco millones), IVA Incluido.

En consideración a los pagos que la Contratante hará al Proveedor conforme a lo estipulado en este Contrato, el Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios al Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescritos en éste.

7- VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del Contrato se extenderá hasta los 14 (catorce) meses contados desde la fecha de su suscripción.

8- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN [Art. 37 inc. d) de la Ley Nº 2051].

Los servicios cuya prestación constituyen el objeto del presente Contrato serán prestados por el **CONTRATISTA** en los plazos, lugares y en las condiciones indicadas en la Sección III – Suministros Requeridos – del Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este contrato.

Plan de Entrega:

- **Plazo para mantenimiento y reparaciones que no revisten alta complejidad:** tendrán un plazo máximo de 5 (cinco) días calendario, a partir de la recepción efectiva de la Orden de Servicio Definitiva. Los trabajos que pueden efectuarse en menor plazo, deberán hacerse en ese tiempo.
- **Plazo para Mantenimiento y Reparaciones de alta Complejidad:** Tendrán un plazo máximo de 20 (veinte) días calendario, a partir de la recepción efectiva de la Orden de servicio. Los trabajos que pueden efectuarse en menor plazo, deberán hacerse en ese tiempo.
- **Entrega de Trabajos:** Las entregas serán Coordinadas por el **Dirección de Servicios Administrativos a través del Dpto. de Transporte.**
- **Recepción Definitiva de Trabajos:** En el caso de que los trabajos realizados coincidan fehacientemente con la descripción realizada en la Orden de Servicio de Servicio Definitiva, se procederá a la prueba mecánica del vehículo. Efectuada la prueba mecánica y si el resultado es positivo a lo esperado con el mantenimiento o reparación, se procederá a la recepción definitiva del vehículo.
- En el caso de que se detecte deficiencias o alteraciones de calidad o cualquier circunstancia por la cual se pueda determinar que el servicio no fue realizado o que solamente se haya realizado en parte. no se

Auto Repuestos DIOVER S.A. Central José A. Flores Nº c/ Kurupaihek Cacique Lambaré Asunción Fax 204 582 Av. Mariscal López Tel. 207 cl
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL BLAS R. NUÑEZ Sección Compras Directas B.G.B.S
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C.P. Guillermo A. Delvalle N. Coordinador Dirección de Servicios Administrativos
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DR. JORGE BRITEZ Director General de Administración Parte M.S.P. y B.S.

procederá a la recepción de los trabajos y se requerirá por escrito con el mantenimiento o reparación, se procederá a la recepción definitiva del vehículo.

- **Garantía de Trabajo:** En todos los casos, el trabajo contará con garantía correspondiente al tiempo que debe durar mínimamente el servicio o trabajo realizado.

Inspecciones y Pruebas: Se realizarán en: El Departamento de Transporte

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuacion: El Departamento de Transporte asignará un Técnico responsable, personal del área de Taller (Mecánico) o Jefe de Taller, que realizará la verificación de los desperfectos mecánicos declarados para determinar los trabajos a ser ejecutados. La verificación se realizará conjuntamente con el Jefe de Taller de la Empresa Adjudicada

Plazo de Reemplazo:

El plazo para reparar o reemplazar los bienes será de conformidad a lo establecido en el Cronograma de Ejecución del Trabajos.

9- PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS [Art. 37 inc. e) de la Ley Nº 2051].

EL Programa de ejecución de los trabajos a realizarse de acuerdo al presente Contrato es el especificado en la Sección III- Suministros Requeridos y en la Oferta Adjudicada, conforme a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y documentos anexos.

10- CONDICIONES DE PAGO

Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes:

Los pagos de la presente Licitación realizará vía acreditación en cuenta bancaria se realizará por lo efectivamente entregado dentro de los sesenta (60) días calendario, de la presentación de los documentos aceptados, exigidos para el pago. La solicitud deberá ser aceptada o rechazada, a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

Documentos exigidos para el pago:

1 Nota de Solicitud de pago del proveedor conteniendo:

- Número de Resolución que lo adjudica.
- Número de Contrato Vigente.
- Numero de Factura.
- Monto solicitado en Guaraníes.

2. Copia de la póliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato

3. Nota de remisión con la conformidad de la dependencia receptora

4. Factura Crédito.

5. Certificado de Cumplimiento Tributario.

6. Acta de recepción final, debidamente firmadas por el/los Jefe/s de la dependencia que recibió los bienes y/o servicios con el V° B° del administrador del Contrato.

7. Acta de Conformidad, debidamente firmadas por el/los Jefe/s de la dependencia que recibió los servicios con el V° B° del administrador del Contrato.

8. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente.

Observaciones:

- El IPS no liberará ningún desembolso a favor de ninguna empresa que no se encuentre al día en el pago de sus compromisos con el IPS.
- El proveedor deberá contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago vía acreditación en cuenta bancaria.
- La Dirección de Recursos e Inversiones corroborará si la Empresa se encuentra al día con el Pago del Aporte Obrero Patronal.
- Cada monto facturado será pasible de las retenciones correspondientes a impuestos a la Renta e IVA, según lo establecido por las disposiciones conforme a la Ley 125/91. Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una retención equivalente al 0.4% sobre el monto de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos reflejados en la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 41 de la Ley 3439/07 que modifica la Ley Nº 2051/03 de "Contrataciones Públicas y Establece la Carta Orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas"

Auto Repuestos DIOVER S.A. José A. Flores Nº c/ Kubitschek Fax 204 582 Asunción Cacique Lambaré 207 c/ Av. Fernando de la Mora

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL BLAS R. NUÑEZ Sección Compras Directas D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C.P. Guillermo A. Delvalle N. Coordinador Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DR. JORGE BRITEZ Miembro Consejo de Administración Representante M.S.P. y B.S.

- El pago se efectuará una vez obtenido el Código de Contratación (CC), emitido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, siendo requisito indispensable para efectuar los pagos correspondientes.
- El Banco y Número de cuenta, del Contratista /Proveedor, en el que se realizara el pago, vía acreditación en cuenta bancaria es: Banco Visión N° 0000000900468829 .Tipo de Cuenta Bancaria Corriente .

11- GARANTÍA DE LOS SERVICIOS

El período de validez de la Garantía de los bienes será: según cronograma de ejecución de trabajos de la Sección III. Suministros Requeridos. Punto 2 y 3 del Pliego de Bases y Condiciones.

12- FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El **CONTRATISTA** deberá Garantizar el Fiel Cumplimiento de Contrato por el diez por ciento (10%) del valor total del Contrato.-

A tal efecto, deberá presentar al Contratante una Garantía de Cumplimiento del Contrato bajo alguna de las siguientes formas:

1. Garantía Bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay.-
2. Póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir Pólizas de Seguros de Caución en la República del Paraguay. Las Garantías deberán ajustarse a las condiciones y al formulario estándar correspondiente establecido en la Sección VI de los Documentos de Licitación.

El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es del 10% del valor total del contrato. La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato, salvo que la prestación de los servicios se realicen dentro del citado plazo, en cuyo caso el plazo de entrega estará indicado en las CEC.-

La falta de constitución y entrega oportuna de la Garantía será causal de Rescisión del Contrato por causa imputable a la Contratista, en cuyo caso el Contratante podrá adjudicar el Contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley N° 2051/03.-

La Garantía de Cumplimiento de Contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la Rescisión del Contrato por causa imputable a la Contratista, conforme a la Ley y al Contrato.-

El Contratante podrá solicitar por Nota, cuando considere necesario, la extensión de esta garantía a la Contratista, estando este obligado a presentarla dentro del plazo de cinco (5) días calendario a partir de la recepción de la solicitud. La falta de presentación de la extensión en el tiempo estipulado, será considerada incumplimiento contractual y facultará al Contratante a la ejecución de esta Garantía.-

La no presentación de la extensión de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será causal de Rescisión de Contrato por causa imputable a la Contratista.

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será liberada y devuelta a la Contratista a más tardar 10 (diez) días después de la solicitud expresa del contratista. La solicitud deberá presentarse una vez vencido el plazo de 28 (veinte y ocho) días posteriores a la fecha de expiración del contrato, previa acreditación de que el proveedor ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

El período de validez de la Garantía será de 14 (catorce) meses contados desde la firma del Contrato.

13- MULTAS [Art. 37 inc. i) de la Ley N° 2051].

Si el Contratista no diere cumplimiento a la entrega del Bienes y/o Servicio en los plazos estipulados en el Plan de Entregas y sus eventuales prórrogas salvo casos fortuitos o de fuerza mayor, sera pasible de una multa equivalente al **uno por ciento (1%)** del valor del Bien y/o Servicio en demora, por cada semana de atraso.. Una vez que se supere el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, el Contratante podrá poner término al Contrato, conforme a la cláusula 33.1 de las CGC. De no producirse la rescisión seguirá aplicándose la multa.

14- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES [Art. 37 inc. j) de la Ley N° 2051].

Los bienes a suministrar y/o servicios a prestar en virtud del presente Contrato son los que se describen en la Planilla de Precios y en las especificaciones técnicas de la oferta adjudicada, las cuales deben ajustarse sustancialmente a la planilla de precios y a las especificaciones tecnicas del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado de referencia.-

15- REAJUSTE DE PRECIOS.

La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes

- Los precios ofertados estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de oferta conforme a la siguiente fórmula:

$$Pr = P \times \frac{IPC1}{IPC0}$$

Donde:

Pr: Precio Reajustado.

P: Precio adjudicado.

IPC1: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay. correspondiente a la fecha de la resolución de la adjudicación.

IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.

Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes no entregados: y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los bienes ya entregados antes de la verificación del reajuste.

16- INTERESES A PAGAR A LA CONTRATISTA [CGC 14.5]

El plazo de pago después del cual la Contratante deberá pagar interés a la Contratista es posterior a sesenta (60) días.-

La tasa de interés que se aplicará es la tasa de interés promedio ponderado publicada por el Banco Central del Paraguay para Certificados de depósitos de Ahorros menores a trescientos sesenta y cinco (365) días en moneda local. La tasa aplicable es la tasa nominal del mes en que se incurre en la mora en el pago.-

17- CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO [Art. 37 inc. k) de la Ley N° 2051].

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente. dar por terminado en forma anticipada o rescindir el Contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.-

18- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

La Administración del Contrato estará a cargo de: **Dirección de Servicios Administrativos a través del Dpto. de Transporte.**

19- CONVENIO MODIFICATORIO.

El Instituto de Previsión Social se reserva el derecho de acordar un incremento en la cantidad de los servicios contratados conforme a lo establecido en el art. 63 de la Ley 2051/03 y Decreto Reglamentario, previo cumplimiento de lo establecido en los art. 14 y 15 de la mencionada Ley.-

20- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que se susciten entre la Contratante y la Contratista, con motivo de la interpretación o aplicación de los derechos de éstos contemplados en los artículos 55 y 56 de la Ley, podrán ser resueltas por los procedimientos de avenimiento (art. 85 de la Ley 2051/03 y art. 123 del Decreto n° 21909/03) o arbitraje regulados en el Título Octavo de la Ley N° 2051/03 y en la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación. La presente reserva no constituye cláusula compromisoria

La interposición del recurso de reconsideración ante la contratante o de la solicitud avenimiento ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas suspende el plazo para interponer la demanda contencioso-administrativa hasta que sean resueltas.

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociacion directa o avenimiento. éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay. que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de la Capital de la República del Paraguay.

Repuestos DIOVER S.A. Central José A. Flores N° 6 Asunción Tel. y Fax 204 582 Sucursal 1 Av. Cacique Lambaré y Edo de la Mora

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL BLAS R. NUÑEZ Sección Compras Directas D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C.P. Guillermo A. Delvalle N. Coordinador Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Dr. JORGE BRITEZ Miembro Consejo de Administración Representante M.S.P. y B.S.

21- SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE UNA PROTESTA.

En caso de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera suspender la adjudicación de una Contratación como consecuencia de una protesta recibida en relación a la misma, en caso de que la Contratante ya hubiese suscripto el Contrato resultante de la adjudicación, la misma procederá a la inmediata suspensión de la ejecución del Contrato, hasta que la Dirección resuelva la protesta que provoco la suspensión del procedimiento.-

22- ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo **asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 08 del mes de Enero ..... del año 2016.

POR LA CONTRATISTA

Auto Repuestos DIOVER S.A.
Central José A Flores Nº c/ Kubitschek
Tel y Fax 204 582 Asunción
Suc 1 Av Cacique Lambaré 207 c/
Av Fdo de la Mora Tel 551 784

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DR. JORGE BRITEZ
Miembro Consejo de Administración
Representante Legal
PRESIDENTE

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
BLAS R. NUÑEZ
Sección Compras Directas
D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. Guillermo A. Delvalle N.
Coordinador
Dirección de Servicios Administrativos