Contrato N° 26/18

"Contrato de Mantenimiento y Reparación de Vehículos – Contrato Abierto Plurianual – Licitacion Publica Nacional DINCAP N° 01/2018 – ID N° 343.698"

Entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través de la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP), domiciliada en la calle Nuestra Señora del Carmen Nº 505 esquina Soldado Desconocido, Asunción, Capital de la República del Paraguay, representado en este acto, por la **Ing. Agr. ALBA ESTECHE** con C.I. Nº 925.023, en su carácter de **DIRECTORA GENERAL**, nombrada por Decreto del Poder Ejecutivo N° 5715, de fecha 08 de agosto de 2016, en adelante denominado la **"CONTRATANTE"**, por una parte, y, por la otra, la firma **TALLER R.C Crispin Ruffinelli**, con **RUC N° 653374-4**, domiciliada en La Burrerita c/ Saturio Ríos, República del Paraguay, representada para este acto por **Crispín Ruffinelli**, con Cédula de Identidad N° 653.374, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"Contrato de Mantenimiento y Reparación de Vehículos – Contrato Abierto Plurianual – Licitacion Publica Nacional DINCAP N° 01/2018 – ID N° 343.698"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:------

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, en relación al **"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" CON CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL, CON ID Nº 343.698**, que serán proveídos de acuerdo a los documentos del presente Contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los Datos cargados en el SICP;

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(g) Cuadro de Precios Adjudicados.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente

TALLER R.C.
de Crispin Ruffinelli
Tel.: 901 960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN NACIONAL
Dpto. de Coord. y Adm. de Proyectos
DIRECCIÓN GENERAL
DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 00343698.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública NacionalDINCAP Nº 01/2018 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS CON CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL", ID Nº 343.698,** convocado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, según Resoluciones MAG Nº168/18 y 262/18, la adjudicación fue realizada por Resolución Nº 513/18

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)

Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)

Modalidad: Licitación Pública Nacional DINCAP Nº 01/2018 - Bien/Servicio: "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL" - ID Llamado: 343.698

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

						TALLER R.C. de Crispin Ruffinelli	
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	78180101-006	Serv. de repar./ mant. de sistema de freno - Camioneta - Marca Hyundai- Modelo TUCSON	Unidad	EVENTO	1		25.661.700
1.1		juego de pastilla delantero	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
1.2		disco de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	731.700	731.700

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
Tel: 901 960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DIRECCIÓN NACIONAL de Coord. y Adm. de Proyectos DIRECCIÓN GENERAL DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, Ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

1.3		juego de reparación de mordaza	Unidad	EVENTO	1	733.500	733.500
1.4		cilindro de frenos tras.	Unidad	EVENTO	1	1.107.000	1.107.000
1.5		zapata de frenos tras.	Unidad	EVENTO	1	423.000	423.000
1.6		tambores de freno	Unidad	EVENTO	1	639.000	639.000
1.7		cabos de frenos de mano	Unidad	EVENTO	1	373.500	373.500
1.8		bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	1.210.500	1.210.500
1.9		fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	28.800	28.800
1.10		caños flexibles de frenos	Unidad	EVENTO	1	284.400	284.400
1.11		seguros de zapata	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000
1.12		rectificacion de 2 discos de frenos	Unidad	EVENTO	1	270.000	270.000
1.13		cementado de 4 zapatas	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000
1.14		rectificacion de 2 tambores de frenos tras.	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
1.15		resortes de zapata	Unidad	EVENTO	1	103.500	103.500
1.16		juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
1.17		regulador de frenos RH	Unidad	EVENTO	1	310.500	310.500
1.18		regulador de frenos LH	Unidad	EVENTO	1	310.500	310.500
1.19		leva de freno	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
1.20		perno de zapata	Unidad	EVENTO	1	178.200	178.200
1.21		piston de mordaza	Unidad	EVENTO	1	211.500	211.500
1.22		mordaza de freno delantero RH	Unidad	EVENTO	1	1.183.500	1.183.500
1.23		mordaza de freno delantero LH	Unidad	EVENTO	1	1.183.500	1.183.500
1.24		perno de mordaza	Unidad	EVENTO	1	171.900	171.900
1.25		tapa de polvo	Unidad	EVENTO	1	60.300	60.300
1.26		goma pedal TM	Unidad	EVENTO	1	33.300	33.300
1.27		bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	121.500	121.500
1.28		mecanismo de freno de mano	Unidad	EVENTO	1	609.300	609.300
1.29		juego reparo bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	1.107.000	1.107.000
1.30		sensor de desaceleracion	Unidad	EVENTO	1	2.115.000	

TALLER R.C.
de Crispín Rossinelli
Tel. 981 960

Dra. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, Ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

							2.115.000
1.31		materiales auxiliarea	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
1.32		bomba de vacio	Unidad	EVENTO	1	2.808.000	2.808.000
1.33		servo freno	Unidad	EVENTO	1	2.808.000	2.808.000
1.34		válvula de freno	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
1.35		sensor ABS de rueda del izq.	Unidad	EVENTO	1	657.000	657.000
1.36		sensor ABS de rueda del. der.	Unidad	EVENTO	1	657.000	657.000
1.37		sensor ABS de rueda trasera	Unidad	EVENTO	1	734.400	734.400
1.38		modulo hidráulico de ABS	Unidad	EVENTO	1	734.400	734.400
1.39		rotor sensor de ABS	Unidad	EVENTO	1	990.000	990.000
1.40		mano de obra p/hora	Hora	EVENTO	1	117.000	117.000
2	78180101-004	Servicio Repar. / Mant. de sistema de suspensión delantera - Camioneta - Marca Hyundai- Modelo TUCSON	Unidad	EVENTO	1		20.219.400
2.1		amortiguadores	Unidad	EVENTO	1	621.000	621.000
2.2		rotulas inferiores	Unidad	EVENTO	1	285.300	285.300
2.3		rotulas superiores	Unidad	EVENTO	1	267.300	267.300
2.4		bujes de parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	121.500	121.500
2.5		bujes de parrilla inferior del.	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500
2.6		parrilla de suspension inferior	Unidad	EVENTO	1	1.228.500	1.228.500
2.7		parrilla de suspension superior	Unidad	EVENTO	1	1.093.500	1.093.500
2.8		buje estabilizador central	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000
2.9		bieleta estabilizadora LH	Unidad	EVENTO	1	262.800	262.800
2.10		bieleta estabilizadora RH	Unidad	EVENTO	1	262.800	262.800
2.11		barra estabilizadora del.	Unidad	EVENTO	1	1.780.200	1.780.200
2.12		barra de torsión RH	Unidad	EVENTO	1	1.350.000	1.350.000
2.13		barra de torsión LH	Unidad	EVENTO	1	1.350.000	1.350.000
2.14		brazo barra de torsión LH	Unidad	EVENTO	1	1.620.000	1.620.000
2.15		brazo barra de torsión RH	Unidad	EVENTO	1	1.620.000	1.620.000
2.16		asientos barra de torsión superior	Unidad	EVENTO	1	855.000	855.000
2.17		asientos barra torsión inferior	Unidad	EVENTO	1	855.000	855.000
2.18		bulon de torsión	Unidad	EVENTO	1	81.000	81.000
2.19		punta eje RH	Unidad	EVENTO	1	1.278.900	1.278.900
2.20		punta eje LH	Unidad	EVENTO	1	1.278.900	1.278.900
2.21		rodillo de punta eje	Unidad	EVENTO	1	161.100	

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
Teléf.: 901 960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN NACIONAL
Coord. y Adm. de Proyectos
DIRECCIÓN GENERAL
DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, Ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

							161.100
2.22		reten de aceite punta eje	Unidad	EVENTO	1	60.300	60.300
2.23		maza rueda delantera	Unidad	EVENTO	1	747.000	747.000
2.24		rotor sensor	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
2.25		ruleman de maza delantera int	Unidad	EVENTO	1	374.400	374.400
2.26		ruleman de maza delantera ext.	Unidad	EVENTO	1	460.800	460.800
2.27		reten de maza delantera	Unidad	EVENTO	1	121.500	121.500
2.28		tuerca de maza	Unidad	EVENTO	1	60.300	60.300
2.29		arandela de maza	Unidad	EVENTO	1	13.500	13.500
2.30		tapa de maza	Unidad	EVENTO	1	51.300	51.300
2.31		buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	99.000	99.000
2.32		perno parrilla	Unidad	EVENTO	1	285.300	285.300
2.33		taqueador de suspension LH	Unidad	EVENTO	1	104.400	104.400
2.34		taqueador de suspension RH	Unidad	EVENTO	1	104.400	104.400
2.35		tazas de ruedas	Unidad	EVENTO	1	261.900	261.900
2.36		materiales auxiliares	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
2.37		mano de obra p/hora	Hora	EVENTO	1	117.000	117.000
3	78180101-009	Serv. de repar. / mant. de sistema arranque- Marca Hyundai- Modelo TUCSON	Unidad	EVENTO	1		10.449.900
3.1		bendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	611.100	611.100
3.2		rotor de arranque	Unidad	EVENTO	1	610.200	610.200
3.3		inducido de arranque	Unidad	EVENTO	1	826.200	826.200
3.4		juego de carbones	Unidad	EVENTO	1	212.400	212.400
3.5		motor de arranque completo	Unidad	EVENTO	1	2.165.400	2.165.400
3.6		trabajos de terceros	Unidad	EVENTO	1	3.150.000	3.150.000
3.7		automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	431.100	431.100
3.8		ruleman	Unidad	EVENTO	1	193.500	193.500
3.9		ruleman de arranque	Unidad	EVENTO	1	177.300	177.300
3.10		ruleman	Unidad	EVENTO	1	284.400	284.400
3.11		ruleman	Unidad	EVENTO	1	170.100	

TALLER R.C.
de Crispín Rafinelli
Teléf.: 901 960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN NACIONAL
Coord. y Adm. de Proyectos
DIRECCIÓN GENERAL
DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, Ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

							170.100
3.12		porta carbon	Unidad	EVENTO	1	306.000	306.000
3.13		bobina motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	880.200	880.200
3.14		materiales auxiliares	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
3.15		mano de obra p/hora	Unidad	EVENTO	1	117.000	117.000
4	78180101-009	Serv. de repar. de alternador- Marca Hyundai- Modelo TUCSON	Unidad	EVENTO	1		7.558.200
4.1		juego de regulador de voltaje y juego de diodos	Unidad	EVENTO	1	852.300	852.300
4.2		rotor de alternador	Unidad	EVENTO	1	1.240.200	1.240.200
4.3		estator de alternador	Unidad	EVENTO	1	913.500	913.500
4.4		correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	373.500	373.500
4.5		rulemanes de alternador	Unidad	EVENTO	1	373.500	373.500
4.6		polea de alternador	Unidad	EVENTO	1	285.300	285.300
4.7		carcasa trasera de alternador	Unidad	EVENTO	1	520.200	520.200
4.8		carcasa delantera de alternador	Unidad	EVENTO	1	448.200	448.200
4.9		alternador completo	Unidad	EVENTO	1	2.119.500	2.119.500
4.10		materiales auxiliares	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
4.11		mano de obra p/hora	Unidad	EVENTO	1	117.000	117.000
5	78180101-009	Serv. de repar. / mant. de sistema electrico en general - Marca Hyundai- Modelo TUCSON	Unidad	EVENTO	1		41.789.700
5.1		focos de alta y baja	Unidad	EVENTO	1	82.800	82.800
5.2		focos de filamentos	Unidad	EVENTO	1	22.500	22.500
5.3		focos de 1 filamento	Unidad	EVENTO	1	13.500	13.500
5.4		focos de busca huellas	Unidad	EVENTO	1	78.300	78.300
5.5		focos de luz de techo	Unidad	EVENTO	1	27.900	27.900
5.6		faro delantero	Unidad	EVENTO	1	1.543.500	1.543.500
5.7		faro trasero	Unidad	EVENTO	1	3.613.500	3.613.500
5.8		faritos de luz de chapa	Unidad	EVENTO	1	355.500	355.500
5.9		faros busca huellas	Unidad	EVENTO	1	341.100	341.100
5.10		conmutador de luces	Unidad	EVENTO	1	284.400	284.400
5.11		bulbo de marcha atraz	Unidad	EVENTO	1	170.100	170.100
5.12		bulbo de neutro	Unidad	EVENTO	1	103.500	103.500

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
Teléf.: 901 960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN NACIONAL
Coord. y Adm. de Proyectos
DIRECCIÓN GENERAL
DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, Ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

5.13		faro auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	193.500	193.500
5.14		tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1	4.610.700	4.610.700
5.15		comando central de lev vid LH	Unidad	EVENTO	1	579.600	579.600
5.16		comando central de lev vid RH	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
5.17		interruptor de lev vid trasero LH	Unidad	EVENTO	1	194.400	194.400
5.18		interruptor de lev vid trasero RH	Unidad	EVENTO	1	194.400	194.400
5.19		interruptor de puerta	Unidad	EVENTO	1	81.000	81.000
5.20		interruptor de estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	104.400	104.400
5.21		interruptor de 4x4	Unidad	EVENTO	1	222.300	222.300
5.22		interruptor de busca huella	Unidad	EVENTO	1	193.500	193.500
5.23		relay	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500
5.24		encendedor	Unidad	EVENTO	1	178.200	178.200
5.25		alarma cinturon	Unidad	EVENTO	1	374.400	374.400
5.26		unidad de control	Unidad	EVENTO	1	10.021.500	10.021.500
5.27		bocina	Unidad	EVENTO	1	204.300	204.300
5.28		relay limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	285.300	285.300
5.29		control apertura	Unidad	EVENTO	1	652.500	652.500
5.30		unidad de control de apertura	Unidad	EVENTO	1	1.111.500	1.111.500
5.31		unidad de control	Unidad	EVENTO	1	10.021.500	10.021.500
5.32		sensor de baja incandescente	Unidad	EVENTO	1	801.900	801.900
5.33		sensor de posicion de leva	Unidad	EVENTO	1	374.400	374.400
5.34		bateria de 90amp	Unidad	EVENTO	1	693.000	693.000
5.35		bujias incandescentes	Unidad	EVENTO	1	373.500	373.500
5.36		motor limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	1.509.300	1.509.300
5.37		motor lanza agua	Unidad	EVENTO	1	607.500	607.500
5.38		antena centro techo	Unidad	EVENTO	1	463.500	463.500
5.39		materiales auxiliares	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
5.40		cambio de cepillo limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
5.41		mano de obra p/hora	Unidad	EVENTO	1	117.000	117.000
6	78180101-014	Servicio de reparacion de Motor- Marca Hyundai- Modelo TUCSON	Unidad	EVENTO	1		69.930.000
6.1		pistones	Unidad	EVENTO	1	2.088.000	2.088.000
6.2		juego de aros	Unidad	EVENTO	1	1.210.500	

TALLER R.C.
de Crispín Raffinelli
Teléf. 901 960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN NACIONAL
Coord. de Apoyo a la DIRECCIÓN GENERAL
DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, Ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

							1.210.500
6.3		juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	1.143.000	1.143.000
6.4		casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	78.300	78.300
6.5		casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	355.500	355.500
6.6		valvulas de admision	Unidad	EVENTO	1	62.100	62.100
6.7		valvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	123.300	123.300
6.8		junta de tapa de cilindros	Unidad	EVENTO	1	342.000	342.000
6.9		arbol de levas adm.	Unidad	EVENTO	1	1.790.100	1.790.100
6.10		cigueñal	Unidad	EVENTO	1	7.101.000	7.101.000
6.11		bielas	Unidad	EVENTO	1	582.300	582.300
6.12		turbo	Unidad	EVENTO	1	9.276.300	9.276.300
6.13		tapa de cilindros	Unidad	EVENTO	1	13.401.000	13.401.000
6.14		arbol de levas de esc.	Unidad	EVENTO	1	1.817.100	1.817.100
6.15		junta de multiple de adm.	Unidad	EVENTO	1	121.500	121.500
6.16		junta de multiple de esc.	Unidad	EVENTO	1	141.300	141.300
6.17		junta frente de motor	Unidad	EVENTO	1	189.900	189.900
6.18		reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	71.100	71.100
6.19		reten de bancada tras.	Unidad	EVENTO	1	74.700	74.700
6.20		resortes de valvulas	Unidad	EVENTO	1	42.300	42.300
6.21		martilletes de val.	Unidad	EVENTO	1	136.800	136.800
6.22		reten guia de val.	Unidad	EVENTO	1	16.200	16.200
6.23		juego de engranajes del frente motor	Unidad	EVENTO	1	1.611.000	1.611.000
6.24		cadena de distribucion	Unidad	EVENTO	1	431.100	431.100
6.25		latas de aceite 15w40	Unidad	EVENTO	1	35.100	35.100
6.26		filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	121.500	121.500

TALLER R.C.
de Cristian Raffinelli
Teléf.: 901 960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN NACIONAL
Coord. y Adm. de Proyectos
DIRECCIÓN GENERAL
DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, Ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

6.27		filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	78.300	78.300
6.28		filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	262.800	262.800
6.29		tensor de cadena de distrib.	Unidad	EVENTO	1	234.000	234.000
6.30		soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	532.800	532.800
6.31		soporte de motor	Unidad	EVENTO	1	643.500	643.500
6.32		trabajo de terceros (rectificacion)	Unidad	EVENTO	1	2.250.000	2.250.000
6.33		junta tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
6.34		guia de valvulas	Unidad	EVENTO	1	288.000	288.000
6.35		bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	148.500	148.500
6.36		block motor	Unidad	EVENTO	1	8.307.000	8.307.000
6.37		carter motor	Unidad	EVENTO	1	1.582.200	1.582.200
6.38		guia cadena	Unidad	EVENTO	1	310.500	310.500
6.39		leva cadena	Unidad	EVENTO	1	423.000	423.000
6.40		calce lateral	Unidad	EVENTO	1	211.500	211.500
6.41		perno piston	Unidad	EVENTO	1	121.500	121.500
6.42		buje de biela	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500
6.43		seguro perno piston	Unidad	EVENTO	1	24.300	24.300
6.44		rotor cigueñal	Unidad	EVENTO	1	682.200	682.200
6.45		polea cigueñal	Unidad	EVENTO	1	1.782.900	1.782.900
6.46		multiple de escape	Unidad	EVENTO	1	2.007.000	2.007.000
6.47		multiple de admision	Unidad	EVENTO	1	1.790.100	1.790.100
6.48		bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.538.100	1.538.100
6.49		depurador de aire	Unidad	EVENTO	1	474.300	474.300
6.50		tapa depurador	Unidad	EVENTO	1	211.500	211.500
6.51		valvula de aire	Unidad	EVENTO	1	2.250.000	2.250.000
6.52		manguera depurador	Unidad	EVENTO	1	341.100	341.100
6.53		ducto de aire	Unidad	EVENTO	1	374.400	374.400
6.54		materiales auxiliares	Unidad	EVENTO	1	405.000	405.000
6.55		mano de obra p/hora	Hora	EVENTO	1	117.000	117.000

TALLER R.C.
de Crispin Raffinelli
Teléf. 901 960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN NACIONAL de Coord. y Adm. de Proyectos
DIRECCIÓN GENERAL DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, Ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

7	78180101-002	Servicio de reparacion de diferencial 4x4 - Marca Hyundai- Modelo TUCSON	Unidad	EVENTO	1		43.184.700
7.1		lts de aceite 80w90	Unidad	EVENTO	1	43.200	43.200
7.2		diferencial completo	Unidad	EVENTO	1	7.911.000	7.911.000
7.3		corona y piñon de dif 4x4	Unidad	EVENTO	1	2.902.500	2.902.500
7.4		rulemanes de corona	Unidad	EVENTO	1	463.500	463.500
7.5		rulemanes de piñon	Unidad	EVENTO	1	385.200	385.200
7.6		rulemanes de tunel	Unidad	EVENTO	1	554.400	554.400
7.7		reten de piñon	Unidad	EVENTO	1	103.500	103.500
7.8		tuerca de piñon	Unidad	EVENTO	1	61.200	61.200
7.9		arandela diferencial	Unidad	EVENTO	1	10.800	10.800
7.10		retenes del tunel del dif.	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
7.11		guardapolvo de homocinetica	Unidad	EVENTO	1	222.300	222.300
7.12		tulipas de homoc. lado caja	Unidad	EVENTO	1	1.790.100	1.790.100
7.13		tulipas de homoc. lado rueda	Unidad	EVENTO	1	1.790.100	1.790.100
7.14		bujes del soporte del tunel de dif.	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000
7.15		homocinetica	Unidad	EVENTO	1	2.079.900	2.079.900
7.16		reten de homocinetica	Unidad	EVENTO	1	80.100	80.100
7.17		ruleman eje homocinetica	Unidad	EVENTO	1	369.000	369.000
7.18		rodillo eje tunel	Unidad	EVENTO	1	123.300	123.300
7.19		encastre de 4x4	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
7.20		deslizante de 4x4	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
7.21		eje	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
7.22		actuador de diferencial	Unidad	EVENTO	1	765.000	765.000
7.23		acople	Unidad	EVENTO	1	5.850.000	5.850.000
7.24		espaciador	Unidad	EVENTO	1	23.400	23.400
7.25		perno diferencial	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000
7.26		planetario	Unidad	EVENTO	1	733.500	733.500
7.27		engranaje satelite	Unidad	EVENTO	1	384.300	384.300
7.28		caja diferencial	Unidad	EVENTO	1	14.166.900	14.166.900
7.29		materiales auxiliares	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
7.30		mano de obra p/hora	Hora	EVENTO	1	117.000	117.000

TALLER R.C.
de Crispin Raffinelli
Teléf. 901 960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCIÓN NACIONAL
Coord. y Adm. de Proyectos
DIRECCIÓN GENERAL
DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, Ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

8	78180101-003	Serv. de repar. / mant. de sistema de dirección- Marca Hyundai- Modelo TUCSON	Unidad	EVENTO	1		18.041.400
8.1		cremallera de direccion	Unidad	EVENTO	1	4.822.200	4.822.200
8.2		precap	Unidad	EVENTO	1	160.200	160.200
8.3		guardapolvo	Unidad	EVENTO	1	342.000	342.000
8.4		muñequin	Unidad	EVENTO	1	150.300	150.300
8.5		esparragos de ruedas	Unidad	EVENTO	1	34.200	34.200
8.6		tuercas de rueda	Unidad	EVENTO	1	37.800	37.800
8.7		llantas	Unidad	EVENTO	1	2.119.500	2.119.500
8.8		cubiertas	Unidad	EVENTO	1	801.000	801.000
8.9		bomba d/h	Unidad	EVENTO	1	1.788.300	1.788.300
8.10		columna de direccion	Unidad	EVENTO	1	1.339.200	1.339.200
8.11		conjunto cilindro contacto	Unidad	EVENTO	1	882.000	882.000
8.12		eje de direccion	Unidad	EVENTO	1	648.000	648.000
8.13		tanque de fluido d/h	Unidad	EVENTO	1	373.500	373.500
8.14		manguera d/h	Unidad	EVENTO	1	211.500	211.500
8.15		manguera de retorno d/h	Unidad	EVENTO	1	374.400	374.400
8.16		manguera de d/h	Unidad	EVENTO	1	610.200	610.200
8.17		jgo. de rep. retenes bomba d/h	Unidad	EVENTO	1	170.100	170.100
8.18		jgo. de rep. cartuchos bomba d/h	Unidad	EVENTO	1	1.215.000	1.215.000
8.19		cuerpo trasero bomba d/h	Unidad	EVENTO	1	1.215.000	1.215.000
8.20		alineacion y balanceo	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000
8.21		materiales auxiliares	Unidad	EVENTO	1	405.000	405.000
8.22		mano de obra p/hora	Hora	EVENTO	1	117.000	117.000
9	78180101-016	Serv. de mant. / repar. de Sistema de refrigeración y Aire Acondicionado - Marca Hyundai- Modelo TUCSON	Unidad	EVENTO	1		35.120.700
9.1		radiador de agua	Unidad	EVENTO	1	1.755.000	1.755.000
9.2		bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	864.000	864.000
9.3		ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	1.465.200	1.465.200
9.4		termostato	Unidad	EVENTO	1	170.100	170.100

TALLER R.C.
de Crispin Ruffinelli
Teléf.: 901 960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCIÓN NACIONAL
Coord. y Adm. de Proyectos
DIRECCIÓN GENERAL
DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, Ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

9.5		junta de termostato	Unidad	EVENTO	1	24.300	24.300
9.6		manguera de radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	139.500	139.500
9.7		manguera de radiador superior	Unidad	EVENTO	1	170.100	170.100
9.8		juego de mangueras de calefaccion	Unidad	EVENTO	1	3.829.500	3.829.500
9.9		condensador de AA	Unidad	EVENTO	1	1.642.500	1.642.500
9.10		evaporador de AA	Unidad	EVENTO	1	1.449.900	1.449.900
9.11		valvula expansora	Unidad	EVENTO	1	730.800	730.800
9.12		filtro recibidor de AA	Unidad	EVENTO	1	549.900	549.900
9.13		gas refrigerante 134A	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
9.14		agua refrigerante c/aditivo	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
9.15		compresor de AA	Unidad	EVENTO	1	5.382.000	5.382.000
9.16		polea de compresor	Unidad	EVENTO	1	539.100	539.100
9.17		embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	439.200	439.200
9.18		caño de compresor	Unidad	EVENTO	1	1.147.500	1.147.500
9.19		guia ventilador	Unidad	EVENTO	1	370.800	370.800
9.20		tapa de radiador	Unidad	EVENTO	1	51.300	51.300
9.21		goma soporte radiador	Unidad	EVENTO	1	40.500	40.500
9.22		protector	Unidad	EVENTO	1	321.300	321.300
9.23		tanque aux radiador	Unidad	EVENTO	1	350.100	350.100
9.24		enfriador de aire	Unidad	EVENTO	1	1.943.100	1.943.100
9.25		enfriador de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.644.300	1.644.300
9.26		correa AA	Unidad	EVENTO	1	357.300	357.300
9.27		conjunto polea tensor AA	Unidad	EVENTO	1	1.909.800	1.909.800
9.28		manguera AA	Unidad	EVENTO	1	1.789.200	1.789.200
9.29		comando AA	Unidad	EVENTO	1	1.420.200	1.420.200
9.30		motor ventilador AA	Unidad	EVENTO	1	1.271.700	1.271.700
9.31		filtro habitaculo AA	Unidad	EVENTO	1	213.300	213.300
9.32		nucleo evaporador AA	Unidad	EVENTO	1	1.449.900	1.449.900
9.33		motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	807.300	807.300
9.34		materiales auxiliares	Unidad	EVENTO	1	405.000	405.000
9.35		mano de obra p/hora	Hora	EVENTO	1	117.000	117.000

TALLER R.C.
de Cristian Ruffinelli
Telef. 501 960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION NACIONAL
Coord. Adm. de Proyectos
DIRECCION GENERAL
DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, Ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

10	78180101-021	servicio de reparacion de interior de cabina- Marca Hyundai- Modelo TUCSON	Unidad	EVENTO	1		15.222.600
10.1		mecanismo de lev. vid. delantero izq.	Unidad	EVENTO	1	823.500	823.500
10.2		mecanismo de lev. vid- delantero der.	Unidad	EVENTO	1	823.500	823.500
10.3		mecanismo de lev. trasero izq.	Unidad	EVENTO	1	791.100	791.100
10.4		mecanismo de lev. vid. trasero der.	Unidad	EVENTO	1	791.100	791.100
10.5		tapiz de puerta trasero izq.	Unidad	EVENTO	1	1.709.100	1.709.100
10.6		tapiz de puerta trasero der.	Unidad	EVENTO	1	1.709.100	1.709.100
10.7		cerradura de puerta delantero izq.	Unidad	EVENTO	1	474.300	474.300
10.8		cerradura de puerta delantero der.	Unidad	EVENTO	1	474.300	474.300
10.9		cerradura de puerta trasero izq.	Unidad	EVENTO	1	370.800	370.800
10.10		cerradura de puerta trasero der.	Unidad	EVENTO	1	370.800	370.800
10.11		juego de guia de asiento de cond.	Unidad	EVENTO	1	2.821.500	2.821.500
10.12		guia de asiento de acompañante	Unidad	EVENTO	1	2.821.500	2.821.500
10.13		limpieza integral de tapizado	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
10.14		materiales auxiliares	Unidad	EVENTO	1	405.000	405.000
10.15		mano de obra p/hora	Hora	EVENTO	1	117.000	117.000
11	78180101-002	Serv. de repar. / mant. de sistema de caja o transmision- Marca Hyundai- Modelo TUCSON	Unidad	EVENTO	1		36.069.300
11.1		juego de anillos sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	2.609.100	2.609.100
11.2		juego de rulemanes	Unidad	EVENTO	1	2.839.500	2.839.500
11.3		juego de rodillos	Unidad	EVENTO	1	1.890.000	1.890.000
11.4		desplazables de 1y2da	Unidad	EVENTO	1	1.709.100	1.709.100
11.5		desplazables de 3ra y 4ta	Unidad	EVENTO	1	1.809.900	1.809.900
11.6		desplazable de 5ta y marcha atraz	Unidad	EVENTO	1	1.759.500	1.759.500
11.7		eje de mando	Unidad	EVENTO	1	1.449.900	1.449.900
11.8		eje principal	Unidad	EVENTO	1	2.121.300	2.121.300
11.9		engranaje de 1ra	Unidad	EVENTO	1	888.300	888.300
11.10		engranaje de 2da	Unidad	EVENTO	1	1.609.200	1.609.200
11.11		engranaje de 3ra	Unidad	EVENTO	1	1.782.900	1.782.900
11.12		engranaje de 5ta	Unidad	EVENTO	1	1.809.000	1.809.000

TALLER R.C.
de Crispin Rufinelli
Tel.: 981 960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN NACIONAL
Coord. y Adm. de Proyectos
DIRECCIÓN GENERAL
DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, Ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

11.13		cuadruple	Unidad	EVENTO	1	2.301.300	2.301.300
11.14		reten cola	Unidad	EVENTO	1	80.100	80.100
11.15		reten de frente caja	Unidad	EVENTO	1	82.800	82.800
11.16		lts de aceite 75w90	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000
11.17		placa intermedia	Unidad	EVENTO	1	279.900	279.900
11.18		juego de juntas de caja	Unidad	EVENTO	1	1.233.000	1.233.000
11.19		engranaje marcha atras	Unidad	EVENTO	1	1.269.900	1.269.900
11.20		sincronizador	Unidad	EVENTO	1	2.601.000	2.601.000
11.21		engranaje	Unidad	EVENTO	1	1.609.200	1.609.200
11.22		caja selectora de cambios	Unidad	EVENTO	1	2.839.500	2.839.500
11.23		palanca de cambios	Unidad	EVENTO	1	999.900	999.900
11.24		materiales auxiliares	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
11.25		mano de obra p/hora	Hora	EVENTO	1	117.000	117.000
12	78180101-002	Serv. de repar. / mant. de sistema de embrague- Marca Hyundai- Modelo TUCSON	Unidad	EVENTO	1		25.117.200
12.1		plato de presion	Unidad	EVENTO	1	3.110.400	3.110.400
12.2		disco	Unidad	EVENTO	1	3.110.400	3.110.400
12.3		cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	612.900	612.900
12.4		horquilla	Unidad	EVENTO	1	886.500	886.500
12.5		guardapolvo de horquilla	Unidad	EVENTO	1	99.000	99.000
12.6		ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	132.300	132.300
12.7		volante de motor	Unidad	EVENTO	1	12.825.000	12.825.000
12.8		tornillos de volante	Unidad	EVENTO	1	43.200	43.200
12.9		corona volante	Unidad	EVENTO	1	1.149.300	1.149.300
12.10		bulbo de embrague	Unidad	EVENTO	1	242.100	242.100
12.11		goma pedal de embrague	Unidad	EVENTO	1	71.100	71.100
12.12		flexible de embrague	Unidad	EVENTO	1	310.500	310.500
12.13		bomba aux de embrague	Unidad	EVENTO	1	438.300	438.300
12.14		juego rep. bomba aux de embrague	Unidad	EVENTO	1	855.000	855.000
12.15		bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	709.200	709.200
12.16		materiales auxiliares	Unidad	EVENTO	1	405.000	405.000
12.17		mano de obra p/hora	Hora	EVENTO	1	117.000	117.000
13	78180101-002	Serv. de repar. / mant. de sistema de diferencial trasero- Marca Hyundai- Modelo TUCSON	Unidad	EVENTO	1		49.491.900
13.1		diferencial completo	Unidad	EVENTO	1	18.450.000	18.450.000

TALLER R.C.
de Crispin Rafinelli
Teléf. 001 960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN NACIONAL
Coord. y Adm. de Proyectos
DIRECCIÓN GENERAL
DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

13.2		igo de piñon y corona	Unidad	EVENTO	1	4.789.800	4.789.800
13.3		rulemanes de corona	Unidad	EVENTO	1	466.200	466.200
13.4		ruleman de piñon grande	Unidad	EVENTO	1	564.300	564.300
13.5		ruleman de piñon chico	Unidad	EVENTO	1	376.200	376.200
13.6		reten piñon	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
13.7		espaciador	Unidad	EVENTO	1	78.300	78.300
13.8		tuerca de piñon	Unidad	EVENTO	1	69.300	69.300
13.9		eje palier trasero	Unidad	EVENTO	1	990.000	990.000
13.10		reten palier	Unidad	EVENTO	1	103.500	103.500
13.11		ruleman palier	Unidad	EVENTO	1	519.300	519.300
13.12		retentor	Unidad	EVENTO	1	279.900	279.900
13.13		reten tunel trasero	Unidad	EVENTO	1	78.300	78.300
13.14		ollita diferencial	Unidad	EVENTO	1	8.359.200	8.359.200
13.15		satelites	Unidad	EVENTO	1	409.500	409.500
13.16		disco friccion	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
13.17		plato friccion	Unidad	EVENTO	1	585.000	585.000
13.18		planetarios	Unidad	EVENTO	1	639.900	639.900
13.19		lts. de aceite 80w90	Unidad	EVENTO	1	43.200	43.200
13.20		aro de presion	Unidad	EVENTO	1	189.900	189.900
13.21		cruceta	Unidad	EVENTO	1	339.300	339.300
13.22		acople	Unidad	EVENTO	1	11.139.300	11.139.300
13.23		materiales auxiliares	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
13.24		mano de obra p/hora	Hora	EVENTO	1	117.000	117.000
14	78180101-004	Serv. de repar./ mant. de sistema de suspensión trasera- Marca Hyundai- Modelo TUCSON	Unidad	EVENTO	1		5.900.400
14.1		amortiguadores traseros	Unidad	EVENTO	1	549.000	549.000
14.2		bujes de elasticos	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000
14.3		grilletes de elasticos	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
14.4		trabajos de terceros rep. de elasticos	Unidad	EVENTO	1	2.250.000	2.250.000
14.5		taqueador trasero	Unidad	EVENTO	1	260.100	260.100
14.6		perno elastico	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
14.7		buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
14.8		buje eslastico	Unidad	EVENTO	1	162.000	162.000
14.9		goma cabina	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000
14.10		mecanismo porta auxilio	Unidad	EVENTO	1	789.300	789.300

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
Teléf. 981 960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCIÓN NACIONAL
Coord. y Adm. de Proy.
DIRECCIÓN GENERAL
DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, Ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

14.11		materiales auxiliares	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
14.12		mano de obra p/hora	Hora	EVENTO	1	117.000	117.000
15	78180101-9995	Servicios de repar. y mant. de sistema de combustible- Marca Hyundai- Modelo TUCSON	Unidad	EVENTO	1		71.553.600
15.1		sensor de masa de aire	Unidad	EVENTO	1	1.233.000	1.233.000
15.2		sensor de masa de aire	Unidad	EVENTO	1	1.233.000	1.233.000
15.3		conjunto aceleracion	Unidad	EVENTO	1	809.100	809.100
15.4		bomba de combustible de tanque	Unidad	EVENTO	1	1.562.400	1.562.400
15.5		bomba alimentadora de combustible	Unidad	EVENTO	1	10.238.400	10.238.400
15.6		inyectores	Unidad	EVENTO	1	4.488.300	4.488.300
15.7		selenoide alimentadora	Unidad	EVENTO	1	2.682.000	2.682.000
15.8		sensor posicion de cigueñal	Unidad	EVENTO	1	519.300	519.300
15.9		sensor posicion de arbol de levas	Unidad	EVENTO	1	580.500	580.500
15.10		sensor de flujo de aire	Unidad	EVENTO	1	265.500	265.500
15.11		sensor de acelerador	Unidad	EVENTO	1	789.300	789.300
15.12		jgo de caños sist. de admision turbo/inter	Unidad	EVENTO	1	3.105.000	3.105.000
15.13		base de filtros de combustible	Unidad	EVENTO	1	699.300	699.300
15.14		sensor de presion common rail	Unidad	EVENTO	1	2.679.300	2.679.300
15.15		limitador de presion del common rail	Unidad	EVENTO	1	2.835.000	2.835.000
15.16		juego de caños de combustible	Unidad	EVENTO	1	3.309.300	3.309.300
15.17		flotador de tanque	Unidad	EVENTO	1	1.139.400	1.139.400
15.18		filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	260.100	260.100
15.19		pedal de acelerador	Unidad	EVENTO	1	1.113.300	1.113.300
15.20		sensor de velocimetro	Unidad	EVENTO	1	1.309.500	1.309.500
15.21		sensor de temperatura combustible	Unidad	EVENTO	1	1.429.200	1.429.200
15.22		sensor presion combustible	Unidad	EVENTO	1	2.679.300	2.679.300
15.23		tubo common rail	Unidad	EVENTO	1	3.811.500	3.811.500
15.24		arandela de pico inyector	Unidad	EVENTO	1	60.300	60.300
15.25		anillo inyector	Unidad	EVENTO	1	60.300	60.300
15.26		sensor filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	168.300	168.300
15.27		interruptor presion combustible	Unidad	EVENTO	1	2.679.300	2.679.300
15.28		conjunto soporte filtro de comb	Unidad	EVENTO	1	1.707.300	1.707.300
15.29		tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	2.599.200	2.599.200
15.30		tapa tanque de comb.	Unidad	EVENTO	1	571.500	

TALLER R.C.
de Cristian Rattinelli
Telef.: 981 960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION NACIONAL
Contr. y Adm. de Proy.
DIRECCION GENERAL
DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, Ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

							571.500
15.31		protector de tanque	Unidad	EVENTO	1	809.100	809.100
15.32		tubo de combustible	Unidad	EVENTO	1	2.139.300	2.139.300
15.33		valvula de retencion de comb.	Unidad	EVENTO	1	1.917.000	1.917.000
15.34		conjunto aceleracion	Unidad	EVENTO	1	2.149.200	2.149.200
15.35		valvula EGR	Unidad	EVENTO	1	3.588.300	3.588.300
15.36		valvula EVRV	Unidad	EVENTO	1	3.811.500	3.811.500
15.37		materiales auxiliares	Unidad	EVENTO	1	405.000	405.000
15.38		mano de obra p/hora	Hora	EVENTO	1	117.000	117.000
16	78180101-001	Servicio de alineacion y balanceo- Marca Hyundai- Modelo TUCSON.	Unidad	EVENTO	1		387.000
16.1		alineacion	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000
16.2		balanceo	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000
16.3		mano de obra p/hora	Hora	EVENTO	1	117.000	117.000
17	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de transmisión automática- Marca Hyundai- Modelo TUCSON	Unidad	EVENTO	1		28.663.200
17.1		modulo de caja automatica	Unidad	EVENTO	1	4.254.300	4.254.300
17.2		inhibidor	Unidad	EVENTO	1	200.700	200.700
17.3		generador de pulso A	Unidad	EVENTO	1	453.600	453.600
17.4		generador de pulso B	Unidad	EVENTO	1	453.600	453.600
17.5		convertidor	Unidad	EVENTO	1	3.666.600	3.666.600
17.6		caja de valvulas	Unidad	EVENTO	1	5.330.700	5.330.700
17.7		carter	Unidad	EVENTO	1	234.000	234.000
17.8		aceite caja automatica	Unidad	EVENTO	1	1.044.000	1.044.000
17.9		bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.965.600	1.965.600
17.10		caja de transferencia	Unidad	EVENTO	1	8.311.500	8.311.500
17.11		filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
17.12		conjunto de discos	Unidad	EVENTO	1	348.300	348.300
17.13		conjunto de discos TA	Unidad	EVENTO	1	496.800	496.800
17.14		juego de discos TA	Unidad	EVENTO	1	458.100	458.100
17.15		juego de discos	Unidad	EVENTO	1	465.300	465.300
17.16		juego de discos de freno	Unidad	EVENTO	1	503.100	503.100
17.17		materiales auxiliares	Unidad	EVENTO	1	252.000	252.000

TALLER R.C.
de Cristian Ruffinelli
Telef.: 991 960

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, Ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

17.18		mano de obra	Hora	EVENTO	1	117.000	117.000
18	78180101-002	Serv. de repar. / mant. de sistema de diferencial trasero- Marca Hyundai- Modelo TUCSON	Unidad	EVENTO	1		38.927.700
18.1		diferencial completo	Unidad	EVENTO	1	11.520.000	11.520.000
18.2		jgo de piñon y corona	Unidad	EVENTO	1	4.789.800	4.789.800
18.3		rulemanes de corona	Unidad	EVENTO	1	466.200	466.200
18.4		ruleman de piñon grande	Unidad	EVENTO	1	564.300	564.300
18.5		ruleman de piñon chico	Unidad	EVENTO	1	376.200	376.200
18.6		reten piñon	Unidad	EVENTO	1	94.500	94.500
18.7		espaciador	Unidad	EVENTO	1	78.300	78.300
18.8		tuerca de piñon	Unidad	EVENTO	1	69.300	69.300
18.9		eje palier trasero	Unidad	EVENTO	1	990.000	990.000
18.10		reten palier	Unidad	EVENTO	1	103.500	103.500
18.11		ruleman palier	Unidad	EVENTO	1	519.300	519.300
18.12		acople diferencial	Unidad	EVENTO	1	8.748.000	8.748.000
18.13		calces piñon	Unidad	EVENTO	1	102.600	102.600
18.14		ollita diferencial	Unidad	EVENTO	1	8.359.200	8.359.200
18.15		satelites	Unidad	EVENTO	1	409.500	409.500
18.16		disco friccion	Unidad	EVENTO	1	495.000	495.000
18.17		planetarios	Unidad	EVENTO	1	639.900	639.900
18.18		calces corona	Unidad	EVENTO	1	126.900	126.900
18.19		lts. de aceite 80w90	Unidad	EVENTO	1	43.200	43.200
18.20		materiales auxiliares	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
18.21		mano de obra	Hora	EVENTO	1	117.000	117.000
19	78180101-026	Servicio de inspeccion tecnica vehicular- Marca Hyundai- Modelo TUCSON	Unidad	EVENTO	1		234.000
19.1		inspeccion vehicular (mantenimiento preventivo)	Unidad	EVENTO	1	234.000	234.000
20	78180101-001	Servicio de alineacion y balanceo- Marca Hyundai- Modelo TUCSON	Unidad	EVENTO	1		351.000
20.1		servicio de alineacion	Unidad	EVENTO	1	117.000	117.000
20.2		servicio de alineacion	Unidad	EVENTO	1	117.000	117.000
20.3		servicio de gomeria	Unidad	EVENTO	1	117.000	117.000
21	78180101-014	Servicio de mantenimiento / reparacion de Motor - Camioneta MITSUBISCHI, Modelo L200	Unidad	EVENTO	1		37.772.476

TALLER R.C.
de Cristian Raffinelli
Teléf. 0901 960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN GENERAL
DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, Ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

21.1		cambio de filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	83.580	83.580
21.2		cambio de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	96.516	96.516
21.3		cambio de filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	106.218	106.218
21.4		cambio de aceite motor (7 litros por evento)	Unidad	EVENTO	1	277.620	277.620
21.5		mantenimiento de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	795.060	795.060
21.6		reparacion completo de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	1.959.300	1.959.300
21.8		mantenimiento y calibración de pico inyectores	Unidad	EVENTO	1	57.708	57.708
21.9		cambio de picos inyectores	Unidad	EVENTO	1	633.360	633.360
21.10		limpieza de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	212.940	212.940
21.11		cambio de soporte motor	Unidad	EVENTO	1	83.580	83.580
21.12		cambio de tensor para correa dentada larga y/o cadena	Unidad	EVENTO	1	439.320	439.320
21.13		cambio de correa dentada y/o cadena	Unidad	EVENTO	1	801.528	801.528
21.14		cambio de polea tensor aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	892.080	892.080
21.15		cambio de ruleman tensor de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	2.452.798	2.452.798
21.16		cambio de reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	161.196	161.196
21.17		cambio de cartea superior frente motor	Unidad	EVENTO	1	115.920	115.920
21.18		cambio de reten bancada trasera	Unidad	EVENTO	1	795.060	795.060
21.19		cambio de correa alternador	Unidad	EVENTO	1	277.620	277.620
21.20		cambio de correa aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	115.920	115.920
21.21		cambio de correa de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	115.920	115.920
21.22		polea cigueñal	Unidad	EVENTO	1	115.920	115.920
21.23		engranaje frente motor	Unidad	EVENTO	1	1.377.180	1.377.180
21.24		cambio de junta tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	352.800	352.800
21.25		cambio de tapa de carga de aceite motor	Unidad	EVENTO	1	180.600	180.600
21.26		cambio de reten media luna	Unidad	EVENTO	1	180.600	180.600
21.27		cambio de soporte caño de escape	Unidad	EVENTO	1	57.708	57.708

TALLER R.C.
de Cristian Rufinelli
Telef.: 901 960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION NACIONAL
Coord. y Adm. de Bienes
DIRECCION GENERAL
DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, Ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

21.28		cambio de casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	154.728	154.728
21.29		cambio de casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	406.980	406.980
21.30		cambio de buje de biela	Unidad	EVENTO	1	406.980	406.980
21.31		cambio de brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	245.280	245.280
21.32		cambio de válvula de escape	Unidad	EVENTO	1	956.760	956.760
21.33		cambio de valvula de admision	Unidad	EVENTO	1	157.962	157.962
21.34		cambio de guias de valvulas	Unidad	EVENTO	1	157.962	157.962
21.35		cambio de piston	Unidad	EVENTO	1	183.834	183.834
21.36		cambio de juego de aro	Unidad	EVENTO	1	1.635.900	1.635.900
21.37		cambio de camisa para cilindro	Unidad	FARDO	1	1.377.180	1.377.180
21.38		cambio de bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.086.120	1.086.120
21.39		cambio de junta motor completo	Unidad	EVENTO	1	2.767.800	2.767.800
21.40		cambio de junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	1.183.140	1.183.140
21.41		cambio de eje de leva	Costo por Mil	EVENTO	1	652.764	652.764
21.42		cambio de eje cigueñal	Costo por Mil	EVENTO	1	1.506.540	1.506.540
21.43		cambio de eje flautin	Unidad	EVENTO	1	5.257.980	5.257.980
21.44		cambio de bancadita Nº 1	Unidad	EJEMPLAR	1	795.060	795.060
21.45		cambio de bancadita Nº 2,Nº3,Nº4 C/UNO.	Unidad	EVENTO	1	212.940	212.940
21.46		cambio de bancadita Nº 5	Costo por Mil	EVENTO	1	245.280	245.280
21.47		cambio de matillete de admision	Unidad	EVENTO	1	212.940	212.940
21.48		cambio de martillete de escape	Unidad	EVENTO	1	174.132	174.132
21.49		cambio de eje balanceador largo	Unidad	EVENTO	1	174.132	174.132
21.50		cambio de eje balanceador corto	Unidad	EVENTO	1	1.512.000	1.512.000
21.51		reparación tapa motor	Unidad	EVENTO	1	1.440.000	1.440.000
21.52		rectificacion cigueñal	Unidad	EVENTO	1	1.377.180	1.377.180
21.53		rectificar asiento válvula y esmerilar	Unidad	EVENTO	1	148.260	148.260
21.54		rectifica tapa motor	Unidad	EVENTO	1	180.600	180.600

TALLER R.C.
de Cristian Martinelli
Teléf.: 901 960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCIÓN NACIONAL
Coord. y Adm. de Proyectos
DIRECCIÓN GENERAL
DINCAP

Ing. Agr. Alba R. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, Ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

21.55		cambio de buje de biela	Unidad	EVENTO	1	148.260	148.260
21.56		mano de obra p hora	Hora	EVENTO	1	245.280	245.280
22.7		cambio de casbo acelerador	Unidad	EVENTO	1	30.450	30.450
22	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de transmision,caja y diferencial - Camioneta MITSUBISCHI, Modelo L200	Unidad	EVENTO	1		27.428.011
22.1		cambio de aceite caja, dferencial trasera y delantera, reductora (9 litros por evento)	Unidad	EVENTO	1	374.640	374.640
22.2		cambio de cruceta de cardan	Unidad	EVENTO	1	309.960	309.960
22.3		cambio de centralizador de cardan	Unidad	EVENTO	1	652.764	652.764
22.4		cambio de eje de mando	Unidad	EVENTO	1	2.670.780	2.670.780
22.5		cambio de eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	2.929.500	2.929.500
22.6		cambio de engranaje de velocimetro	Unidad	EVENTO	1	439.320	439.320
22.7		sensor de velocidad	Unidad	EVENTO	1	698.040	698.040
22.8		cambio de engranaje de primera	Unidad	EVENTO	1	1.603.561	1.603.561
22.9		cambio de engranaje de segunda	Unidad	EVENTO	1	1.603.561	1.603.561
22.10		cambio de engranaje de tercera	Unidad	EVENTO	1	1.603.561	1.603.561
22.11		cambio de engranaje de cuarta	Unidad	EVENTO	1	1.603.560	1.603.560
22.12		cambio de engranaje de quinta	Unidad	EVENTO	1	1.668.240	1.668.240
22.13		cambio de sincronizadores de 1ra a 5ta cada uno	Unidad	EVENTO	1	1.304.092	1.304.092
22.14		cambio de reten de eje de mando	Unidad	EVENTO	1	212.940	212.940
22.15		cambio de reten cola caja	Unidad	EVENTO	1	212.940	212.940
22.16		cambio de reten salida transferencia	Unidad	EVENTO	1	212.940	212.940
22.17		cambio de ruleman de caja cada uno	Unidad	EVENTO	1	439.320	439.320
22.18		cambio de rodillo eje de mando	Unidad	EVENTO	1	245.280	245.280
22.19		cambio de junta caja	Unidad	EVENTO	1	212.940	212.940
22.20		cambio de soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	439.320	439.320
22.21		soporte auxiliar de caja	Unidad	EVENTO	1	374.640	374.640
22.22		cambio de cambio de corona	Unidad	EVENTO	1	2.929.500	2.929.500
22.23		cambio de piñon	Unidad	EVENTO	1	1.635.900	1.635.900
22.24		cambio de satelite y planetario	Unidad	EVENTO	1	1.086.120	1.086.120
22.25		cambio de ruleman lateral	Unidad	EVENTO	1	439.320	439.320
22.26		cambio de ruleman piñon	Unidad	EVENTO	1	439.320	439.320
22.27		cambio de junta diferencial	Unidad	EVENTO	1	245.280	245.280
22.28		cambio de reten eje piñon	Unidad	EVENTO	1	212.940	212.940
22.29		calce de diferencial cada uno	Unidad	EVENTO	1	222.642	222.642

TALLER R.C.
de Crispín Martinelli
Teléf.: 901 960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN NACIONAL
Coord. y Adm. de Bienes y Servicios
DIRECCIÓN GENERAL
DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, Ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

22.30		reparacion de cuenta kilometros	Unidad	EVENTO	1	374.640	374.640
22.31		mano de obra p/hora	Hora	EVENTO	1	30.450	30.450
23	78180101-003	Serv. de repar. / mant. de sistema de dirección- Tren delantero y trasero- Camioneta MITSUBISCHI, Modelo L200	Unidad	EVENTO	1		10.398.191
23.1		amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	1	416.430	416.430
23.2		cambio de brazo z	Unidad	EVENTO	1	675.150	675.150
23.3		cambio de brazo pitman	Unidad	EVENTO	1	675.150	675.150
23.4		cambio de muñequin curvo interior	Unidad	EVENTO	1	416.430	416.430
23.5		cambio de muñequin corto lado rueda	Unidad	EVENTO	1	416.430	416.430
23.6		cambio de rotula superior	Unidad	EVENTO	1	416.430	416.430
23.7		cambio de rotula inferior	Unidad	EVENTO	1	416.430	416.430
23.8		buje tensor cada uno	Unidad	EVENTO	1	232.092	232.092
23.9		cambio de bomba de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	2.938.950	2.938.950
23.10		cambio de juego reparo sinfin direccion	Unidad	EVENTO	1	804.510	804.510
23.11		cambio de ruleman de masa delantera	Unidad	EVENTO	1	274.134	274.134
23.12		cambio de reten de masa delantera	Unidad	EVENTO	1	190.050	190.050
23.13		cambio de rodillo punta eje	Unidad	EVENTO	1	157.710	157.710
23.14		cambio de guardapolvo de rodillo	Unidad	EVENTO	1	93.030	93.030
23.15		cambio de guadapolvo de homocinetica lado rueda	Unidad	EVENTO	1	287.070	287.070
23.16		cambio de guardapolvo homocinetica lado diferencial	Unidad	EVENTO	1	287.069	287.069
23.17		cambio de seguro pailer punta eje	Unidad	EVENTO	1	105.966	105.966
23.18		tuerca con seguro punta eje	Unidad	EVENTO	1	125.370	125.370
23.19		cambio de rueda para 4x4 automatico	Unidad	EVENTO	1	804.510	804.510
23.20		cambio de ruleman palier trasero	Unidad	EVENTO	1	351.750	351.750
23.21		cambio de reten palier trasero	Unidad	EVENTO	1	190.050	190.050
23.22		cambio de prisionero de rueda con tuerca	Unidad	EVENTO	1	93.030	93.030
23.23		mano de obra p /hora	Hora	EVENTO	1	30.450	30.450
24	78180101-005	Serv. de repar./mant. de sistema de embrague- Camioneta MITSUBISCHI, Modelo L200	Unidad	EVENTO	1		4.793.775
24.1		cambio de disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	861.000	861.000
24.2		cambio de plato de presion	Unidad	EVENTO	1	989.100	989.100
24.3		rectificación volante motor	Unidad	EVENTO	1	316.575	

TALLER R.C.
de Crispín Rafinelli
Teléf.: 901 960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN NACIONAL
Coord. y Adm. de Proyectos
DIRECCIÓN GENERAL
DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, Ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

							316.575
24.4		cambio de cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	508.725	508.725
24.5		cambio de ruleman eje piloto	Unidad	EVENTO	1	124.425	124.425
24.6		cambiop de horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	316.575	316.575
24.7		cambio de fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	60.375	60.375
24.8		cambio de juego de reparo bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	188.475	188.475
24.9		cambio de bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	572.775	572.775
24.10		cambio de juego de reparo bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	124.425	124.425
24.11		cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	700.875	700.875
24.12		mano de obra p/hora	Hora	EVENTO	1	30.450	30.450
25	78180101-006	Serv. de mant. / repar. de sistema de freno - Camioneta MITSUBISCHI, Modelo L200	Unidad	EVENTO	1		4.779.222
25.1		cambio de juego de pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	578.130	578.130
25.2		cambio de fibra de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	254.730	254.730
25.3		rectificacion de disco de freno	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000
25.4		rectificación de tambor, trasero	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000
25.5		cambio de fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	60.690	60.690
25.6		cambio de juego de reparo de mordaza de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	222.390	222.390
25.7		cambio de juego de reparo de bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	190.050	190.050
25.8		cambio de bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	804.510	804.510
25.10		tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	869.190	869.190
25.11		cambio de juego de reparo cilindro de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	869.190	869.190
25.12		cambio de cilindro de freno trasero completo	Unidad	EVENTO	1	190.050	190.050
25.13		cambio de regulador de zapata de freno	Unidad	EVENTO	1	416.430	416.430
25.14		mano de obra p/hora	Hora	EVENTO	1	167.412	167.412
26.9		disco de freno	Unidad	EVENTO	1	30.450	30.450
26	78180101-015	Serv. de mant. / repar. de Sistema de Refrigeración del Motor - Camioneta MITSUBISCHI, Modelo L200	Unidad	EVENTO	1		4.033.050
26.1		mantenimiento y limpieza radiador de agua	Unidad	EVENTO	1	416.430	416.430
26.2		cambio de manguera de radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	190.050	190.050
26.3		cambio de manguera de radiador superior	Unidad	EVENTO	1	190.050	190.050
26.4		cambio de abrazadera para manguera	Unidad	EVENTO	1	41.286	41.286
26.5		cambio de galon de 5 litros aditivo para radiador	Unidad	EVENTO	1	80.094	80.094

TALLER R.C.
de Crispín Rottinelli
Teléf.: 901 960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, Ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

26.6		cambio de bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	804.510	804.510
26.7		cambio de tapa der radiador	Unidad	EVENTO	1	125.370	125.370
26.8		cambio de aleta de ventilador	Unidad	EVENTO	1	384.090	384.090
26.9		cambio de embrague de ventilador	Unidad	EVENTO	1	1.645.350	1.645.350
26.10		cambio de tapón para blok	Unidad	EVENTO	1	125.370	125.370
26.11		mano de obra p/hora	Hora	EVENTO	1	30.450	30.450
27	78180101-009	Serv. de repar. /mant. de suspensión trasera- Camioneta MITSUBISCHI, Modelo L200	Unidad	EVENTO	1		1.773.240
27.1		cambio de buje de elastico trasero	Unidad	EVENTO	1	177.114	177.114
27.2		cambio de buje blindado	Unidad	EVENTO	1	190.050	190.050
27.3		cambio de amortiguadores traseros	Unidad	EVENTO	1	416.430	416.430
27.4		cambio de taqueador trasero	Unidad	EVENTO	1	190.050	190.050
27.5		cambio de buje conico de amortiguador trasero	Unidad	EVENTO	1	60.690	60.690
27.6		cambio de buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	228.858	228.858
27.7		cambio de buje de parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	228.858	228.858
27.8		cambio de buje estabilizador central	Unidad	EVENTO	1	125.370	125.370
27.9		buje barra estabilizador lateral	Unidad	EVENTO	1	125.370	125.370
27.10		mano de obra p/obra	Hora	EVENTO	1	30.450	30.450
28	78180101-009	Serv. de repar. /mant. de sistema electrico - Camioneta MITSUBISCHI, Modelo L200	Unidad	EVENTO	1		10.408.860
28.1		cambio de bateria de 90 amper	Unidad	EVENTO	1	662.214	662.214
28.2		cambio de flotador de combustible	Unidad	EVENTO	1	578.130	578.130
28.3		cambios de bujías incandescentes	Unidad	EVENTO	1	190.050	190.050
28.4		cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	93.030	93.030
28.6		cambio de faro delantero	Unidad	EVENTO	1	998.550	998.550
28.7		cambio de focos 1 y 2 filamento	Unidad	EVENTO	1	47.754	47.754
28.8		cambio de bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	222.390	222.390
28.9		cambio de bulbo presion de aceite	Unidad	EVENTO	1	254.730	254.730
28.10		cambio de bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	998.550	998.550
28.11		cambio de relay de señalero	Unidad	EVENTO	1	254.730	254.730
28.12		cambio de automatico de arranque	Unidad	EVENTO	1	254.730	254.730

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
Teléf.: 900 960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCIÓN NACIONAL
Coord. y Adm. de Proyectos
DIRECCIÓN GENERAL
DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, Ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

28.13		cambio de bendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	739.830	739.830
28.14		cambio de juego carbon de arranque	Unidad	EVENTO	1	739.830	739.830
28.15		cambio de ruleman de arranque	Unidad	EVENTO	1	190.050	190.050
28.16		reparación de campo de arranque	Unidad	EVENTO	1	105.966	105.966
28.17		cambio de colector de arranque	Unidad	EVENTO	1	319.410	319.410
28.18		cambio de inducido de arranque	Unidad	EVENTO	1	578.130	578.130
28.19		reparacion campo de alternador	Unidad	EVENTO	1	642.810	642.810
28.20		cambio de plaqueta de diodos	Unidad	EVENTO	1	287.070	287.070
28.21		cambio de regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	707.490	707.490
28.22		cambio de juego de carbon de alternador	Unidad	EVENTO	1	707.490	707.490
28.23		cambio de ruleman de alternador	Unidad	EVENTO	1	190.050	190.050
28.24		cambio de colector de alternador	Unidad	EVENTO	1	105.966	105.966
28.25		cambio de reten de alternador	Unidad	EVENTO	1	416.430	416.430
28.26		mano de obra p/ hora	Hora	EVENTO	1	93.030	93.030
29.5		cambio de faro trasero	Unidad	EVENTO	1	30.450	30.450
29	78180101-008	Serv. de repar. / mant. sistema limpiaparabrisas - Camioneta MITSUBISCHI, Modelo L200	Unidad	EVENTO	1		4.584.341
29.1		cambio de mecanismo de levanta vidrio delantero	Unidad	EVENTO	1	804.510	804.510
29.2		cambio de mecanismo de levanta vidrio trasero	Unidad	EVENTO	1	675.149	675.149
29.3		cambio de manija levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	190.050	190.050
29.4		cambio de manija de puerta interior	Unidad	EVENTO	1	190.050	190.050
29.5		cambio de manija de puerta exterior	Unidad	EVENTO	1	190.050	190.050
29.6		cambio de cepillo limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	118.902	118.902
29.7		cambio de espejo retrovisor externo	Unidad	EVENTO	1	998.550	998.550
29.8		cambio de motor de limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	1.386.630	1.386.630
29.9		mano de obra p/hora	Hora	EVENTO	1	30.450	30.450
30	78180101-026	Servicio de Inspeccion tecnica vehicular - Camioneta MITSUBISCHI, Modelo L200	Unidad	EVENTO	1		66.150
30.1		inspección vehicular (mantenimiento preventivo)	Unidad	EVENTO	1	66.150	66.150
31	78180101-001	Servicio de alineacion y balanceo - Camioneta MITSUBISCHI, Modelo L200	Unidad	EVENTO	1		157.500
31.1		servicio de alineacion	Unidad	EVENTO	1	53.550	53.550
31.2		servicio de balanceo	Unidad	EVENTO	1	69.300	69.300

TALLER R.C.
de Crispin Raffinelli
Teléf.: 901 960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DIRECCIÓN GENERAL
DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, Ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

31.3		servicio de gomeria	Unidad	EVENTO	1	34.650	34.650
32	78180101-014	Servicio de mantenimiento / reparación de Motor - camioneta NISSAN - Modelo Frontier 4x4	Unidad	EVENTO	1		33.314.738
32.1		cambio de aceite para motor	Litros	EVENTO	1	319.410	319.410
32.2		cambio de filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	93.030	93.030
32.3		cambio de filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	105.966	105.966
32.4		cambio de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	209.454	209.454
32.5		correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	112.434	112.434
32.6		cambio de soporte motor	Unidad	EVENTO	1	416.430	416.430
32.7		cambio de reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	125.370	125.370
32.8		cambio de juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	1.095.570	1.095.570
32.9		cambio de polea de tensor	Unidad	EVENTO	1	384.090	384.090
32.10		cambio de ruleman de tensor	Unidad	EVENTO	1	254.730	254.730
32.11		cambio de reten bancada	Unidad	EVENTO	1	319.410	319.410
32.12		junta tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	190.050	190.050
32.13		cambio de casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	416.430	416.430
32.14		cambio de casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	416.430	416.430
32.15		cambio de brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	1.224.930	1.224.930
32.16		cambio de valvulas de escape y admision	Unidad	EVENTO	1	804.510	804.510
32.17		cambio de guias de valvulas	Unidad	EVENTO	1	232.092	232.092
32.18		cambio de piston	Unidad	EVENTO	1	1.645.350	1.645.350
32.19		cambio de aro	Unidad	EVENTO	1	1.386.630	1.386.630
32.20		cambio de camisa para cilindro	Unidad	EVENTO	1	1.224.930	1.224.930
32.21		cambio bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.871.730	1.871.730
32.22		cambio de eje de leva	Unidad	EVENTO	1	2.065.770	2.065.770
32.23		cambio de flautin	Unidad	EVENTO	1	13.643.490	13.643.490
32.24		rectificacion de cilindro	Unidad	EVENTO	1	93.030	93.030
32.25		rectificacion de cigueñal	Unidad	EVENTO	1	93.030	93.030
32.26		junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	707.490	707.490
32.27		reparacion de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	1.289.610	1.289.610
32.28		cambio de buje de biela	Unidad	EVENTO	1	254.730	254.730

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
Telef.: 904 960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN NACIONAL
Coord. y Adm. de Proyectos
DIRECCIÓN GENERAL
DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, Ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

32.29		reparacion frente motor	Unidad	EVENTO	1	222.390	222.390
32.30		engranaje frente motor c/u	Unidad	EVENTO	1	2.065.770	2.065.770
32.31		mano de obra p/ hora	Hora	EVENTO	1	30.452	30.452
33	78180101-015	Serv. de mant. / repar. de Sistema de Refrigeración del Motor - camioneta NISSAN - Modelo Frontier 4x4	Unidad	EVENTO	1		7.114.994
33.1		limpieza y reparacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	448.770	448.770
33.2		cambio de tapa de radiador	Unidad	EVENTO	1	125.370	125.370
33.3		cambio de mangueras	Unidad	EVENTO	1	222.390	222.390
33.4		cambio de abrazaderas	Unidad	EVENTO	1	47.754	47.754
33.5		cambio de radiador de agua	Unidad	EVENTO	1	2.664.000	2.664.000
33.6		cambio de bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	1.224.930	1.224.930
33.7		cambio de ventilador radiador	Unidad	EVENTO	1	448.770	448.770
33.8		cambio de termostato	Unidad	EVENTO	1	190.050	190.050
33.9		carga de agua refrigerante para radiador	Unidad	EVENTO	1	67.158	67.158
33.10		embrague de ventilador	Unidad	EVENTO	1	1.645.350	1.645.350
33.11		mano de obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	30.452	30.452
34	78180101-013	Serv. de mant. / reparacion de sistema de direccion - camioneta NISSAN - Modelo Frontier 4x4	Unidad	EVENTO	1		5.145.184
34.1		cambio de aceite para direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	60.692	60.692
34.2		reparacion de sinfin de direccion	Unidad	EVENTO	1	1.386.630	1.386.630
34.3		brazo zeta direccion	Unidad	EVENTO	1	707.490	707.490
34.4		brazo pitman	Unidad	EVENTO	1	739.830	739.830
34.5		cambio de bomba de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	1.836.000	1.836.000
34.6		mantenimiento y reparacion de bomba hidraulica	Unidad	EVENTO	1	384.090	384.090
34.7		mano de obra p/ hora	Hora	EVENTO	1	30.452	30.452
35	78180101-013	Serv. de mant. / reparacion de Bomba Inyector - camioneta NISSAN - Modelo Frontier 4x4	Unidad	EVENTO	1		6.000.836
35.1		cambio de picos inyectores	Unidad	EVENTO	1	662.214	662.214
35.2		cabezal de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	1.386.630	1.386.630
35.3		bomba de presion interna	Unidad	EVENTO	1	804.510	804.510
35.4		juego de juntas bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	998.550	998.550
35.5		porta filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	869.190	869.190
35.6		limpieza y reparacion de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	804.510	804.510
35.7		limpieza y calibracion de picos inyectores	Unidad	EVENTO	1	93.030	93.030
35.8		cambio de cañerias	Unidad	EVENTO	1	351.750	351.750

TALLER R.C.
de Cristian Ruffinelli
Telef. 901960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCIÓN NACIONAL
Coord. y Adm. de Proy.
DIRECCIÓN GENERAL
DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, Ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

35.9		mano de obra p/ hora	Hora	EVENTO	1	30.452	30.452
36	78180101-011	Serv. de mant. / repar. de suspension Tren delantero - camioneta NISSAN - Modelo Frontier 4x4	Unidad	EVENTO	1		10.702.738
36.1		grasa para masa	Unidad	EVENTO	1	60.692	60.692
36.2		cambio muñequin corto lado rueda	Unidad	EVENTO	1	384.090	384.090
36.3		cambio de rotula inferior	Unidad	EVENTO	1	448.770	448.770
36.4		cambio de rotula superior	Unidad	EVENTO	1	448.770	448.770
36.5		cambio de homocinetica	Unidad	EVENTO	1	2.033.430	2.033.430
36.6		amortiguador delanterp	Unidad	EVENTO	1	416.430	416.430
36.7		cambio brazo cenral de direccion	Unidad	EVENTO	1	1.386.630	1.386.630
36.8		cambio muñequin curvo interior	Unidad	EVENTO	1	3.585.750	3.585.750
36.9		cambio buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	254.730	254.730
36.10		cambio buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	254.730	254.730
36.11		cambio de ruleman de masa delantera	Unidad	EVENTO	1	287.070	287.070
36.12		cambio de reten de masa delantera	Unidad	EVENTO	1	157.710	157.710
36.13		cambio de rodillo punta eje	Unidad	EVENTO	1	157.710	157.710
36.14		cambio de guardapolvo de homocinetica	Unidad	EVENTO	1	351.750	351.750
36.15		cambio de seguro palier punta eje	Unidad	EVENTO	1	105.966	105.966
36.16		buje tensor	Unidad	EVENTO	1	232.092	232.092
36.17		cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	105.966	105.966
36.18		mano de obra p/ hora	Hora	EVENTO	1	30.452	30.452
37	78180101-012	Serv. de mant. / repar. de suspension Tren trasero - camioneta NISSAN - Modelo Frontier 4x4	Unidad	EVENTO	1		3.611.878
37.1		grasa para masa	Unidad	EVENTO	1	60.692	60.692
37.2		cambio de ruleman palier trasero	Unidad	EVENTO	1	384.090	384.090
37.3		cambio de tuerca con seguro punta eje	Unidad	EVENTO	1	105.966	105.966
37.4		cambio de reten palier trasero	Unidad	EVENTO	1	190.050	190.050
37.5		cambio barra de torsion de suspension	Unidad	EVENTO	1	1.386.630	1.386.630
37.6		grillete elastico	Unidad	EVENTO	1	190.050	190.050
37.7		cambio amortiguador trasero	Unidad	EVENTO	1	416.430	416.430
37.8		cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	105.966	105.966
37.9		buje elastico	Unidad	EVENTO	1	190.050	190.050
37.10		elastico c/u	Unidad	EVENTO	1	384.090	384.090
37.11		centro elastico	Unidad	EVENTO	1	167.412	167.412

TALLER R.C.
de Crispín Rufinelli
Telef.: 1901960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION NACIONAL
Coord. y Adm. de Proyectos
DIRECCION GENERAL
DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, Ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

37.12		mano de obra p/ hora	Hora	EVENTO	1	30.452	30.452
38	78180101-006	Serv. de mant. / repar. de sistema de freno - camioneta NISSAN - Modelo Frontier 4x4	Unidad	EVENTO	1		10.401.094
38.1		cambio fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	60.692	60.692
38.2		disco de freno	Unidad	EVENTO	1	869.190	869.190
38.3		tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	30.452	30.452
38.4		cambio juego reparacion de freno trasero, ambos lados	Unidad	EVENTO	1	933.870	933.870
38.5		cambio juego reparacion bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	190.050	190.050
38.6		cambio juego pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	254.730	254.730
38.7		cambio juego reparacion mordaza de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	578.130	578.130
38.8		cambio de fibra de freno	Unidad	EVENTO	1	254.730	254.730
38.9		cambio cabo freno de mano primario	Unidad	EVENTO	1	254.730	254.730
38.10		cambio cabo de freno secundario lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	416.430	416.430
38.11		cambio cabo de freno de mano secundario lado derecho	Unidad	EVENTO	1	416.430	416.430
38.12		cambio depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	384.090	384.090
38.13		cambio caño flexible mordaza freno delantero	Unidad	EVENTO	1	1.224.930	1.224.930
38.14		cambio bomba auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	222.390	222.390
38.15		reparacion servo freno	Unidad	EVENTO	1	998.550	998.550
38.16		rectificacion disco de freno	Unidad	EVENTO	1	1.095.570	1.095.570
38.17		rectificacion tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000
38.18		cambio de piston mordaza freno delantero	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000
38.19		cambio bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	416.430	416.430
38.20		cambio cilindro de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	1.224.930	1.224.930
3821		mano de obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	448.770	448.770
39	78180101-005	Serv. de mant./repar. de sistema de embrague - camioneta NISSAN - Modelo Frontier 4x4	Unidad	EVENTO	1		6.062.494
39.1		caño flexible de embrague	Unidad	EVENTO	1	254.730	254.730
39.2		fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	60.692	60.692
39.3		cambio bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	804.510	804.510
39.4		cambio juego reparacion bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	351.750	351.750
39.5		cambio bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	578.130	578.130
39.6		cambio juego reparacion bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	190.050	190.050
39.7		cambio plato de presion	Unidad	EVENTO	1	1.289.610	1.289.610
39.8		cambio disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.095.570	

TALLER R.C.
de Crispin Rufinelli
Tel. 901 960

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, Ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

							1.095.570
39.9		cambio cojinete empuje	Unidad	EVENTO	1	578.130	578.130
39.10		rectificacion corona volante	Unidad	EVENTO	1	319.410	319.410
39.11		cambio ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	125.370	125.370
39.12		horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	384.090	384.090
39.13		mano de obra p/ hora	Hora	EVENTO	1	30.452	30.452
40	78180101-009	Serv. de mant./repar. de sistema electrico - camioneta NISSAN - Modelo Frontier 4x4	Unidad	EVENTO	1		17.708.214
40.1		cambio de engranaje de velocimetro	Unidad	EVENTO	1	448.770	448.770
40.2		reparacion alternador	Unidad	EVENTO	1	1.321.950	1.321.950
40.3		reparacion motor de aranque	Unidad	EVENTO	1	1.321.950	1.321.950
40.4		reparacion motor limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	675.150	675.150
40.5		cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados	Unidad	EVENTO	1	196.518	196.518
40.6		cambio de bocina	Unidad	EVENTO	1	1.418.970	1.418.970
40.7		reparacion de bocina	Unidad	EVENTO	1	93.030	93.030
40.8		reparacion desempañador	Unidad	EVENTO	1	190.050	190.050
40.9		cambio de llave luz estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	287.070	287.070
40.10		cambio de focos	Unidad	EVENTO	1	93.030	93.030
40.11		verificacion y carga de bateria	Unidad	EVENTO	1	60.692	60.692
40.12		confeccionar llave de contacto	Unidad	EVENTO	1	125.370	125.370
40.13		reparacion de tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1	416.430	416.430
40.14		cambio bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	254.730	254.730
40.15		cambio bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	254.730	254.730
40.16		bujias incandescentes c/u	Unidad	EVENTO	1	190.050	190.050
40.17		cambio reloj marcador de combustible	Unidad	EVENTO	1	1.645.350	1.645.350
40.18		reparacion de auto radio	Unidad	EVENTO	1	157.710	157.710
40.19		cambio regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	642.810	642.810

TALLER R.C.
de Cristian Raffinelli
Teléf.: 901 960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCIÓN NACIONAL
Coord. y Adm. de Proyectos
DIRECCIÓN GENERAL
DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, Ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

40.20		cambio faro delantero	Unidad	EVENTO	1	1.515.990	1.515.990
41.20		cambio faro señalero	Unidad	EVENTO	1	351.750	351.750
41.21		cambio faro trasero	Unidad	EVENTO	1	1.515.990	1.515.990
41.22		cambio palanca comando señalero, luces	Unidad	EVENTO	1	1.645.350	1.645.350
41.23		sensor de velocidad	Unidad	EVENTO	1	998.550	998.550
41.24		cambio terminal de bateria	Unidad	EVENTO	1	60.692	60.692
41.25		colocar relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	254.730	254.730
41.26		placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	675.150	675.150
41.27		porta carbon	Unidad	EVENTO	1	222.390	222.390
41.28		rotor de alternador	Unidad	EVENTO	1	642.810	642.810
41.29		mano de obra p/ hora	Hora	UNIDAD	1	30.452	30.452
41	78180101-002	Serv. de mant./rep. de sistema de caja o transmision - camioneta NISSAN - Modelo Frontier 4x4	Unidad	EVENTO	1		22.478.696
41.1		anillo sincronizador c/u	Unidad	EVENTO	1	1.418.970	1.418.970
41.2		engranaje 1ra a 5ta c/u	Unidad	EVENTO	1	2.065.770	2.065.770
41.3		eje ranurado	Unidad	EVENTO	1	3.585.750	3.585.750
41.4		eje cuadruple	Unidad	EVENTO	1	3.812.130	3.812.130
41.5		cambio de ruleman eje ranurado	Unidad	EVENTO	1	448.770	448.770
41.6		cambio de ruleman cuadruple	Unidad	EVENTO	1	448.770	448.770
41.7		cambio reten cola caja	Unidad	EVENTO	1	287.070	287.070
41.8		cambio reten eje de mando	Unidad	EVENTO	1	287.070	287.070
41.9		cambio juego junta caja	Unidad	EVENTO	1	351.750	351.750
41.10		cambio soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	448.770	448.770
41.11		cambio de aceite para caja	Unidad	EVENTO	1	254.730	254.730
41.12		varilla selector	Unidad	EVENTO	1	384.090	384.090
41.13		cambio de corona y piñon diferencial	Unidad	EVENTO	1	4.232.550	4.232.550
41.14		cambio juego de junta diferencial	Unidad	EVENTO	1	384.090	384.090
41.15		cambio de arandela o calce engranaje satelite	Unidad	EVENTO	1	232.092	232.092
41.16		cambio de arandela o calce engranaje planetario	Unidad	EVENTO	1	232.092	232.092
41.17		cambio de rulemanes diferencial	Unidad	EVENTO	1	416.430	416.430
41.18		cambio de rulemanes piñon	Unidad	EVENTO	1	416.430	416.430

TALLER R.C.
de Cristián Ruffinelli
Teléf. 901 960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DIRECCIÓN GENERAL
DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, Ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

41.19		satelite y planetario c/u	Unidad	EVENTO	1	1.095.570	1.095.570
41.20		reparacion de tunel	Unidad	EVENTO	1	1.645.350	1.645.350
41.21		mano de obra p/ hora	Hora	EVENTO	1	30.452	30.452
42	78180101-016	Serv. de mant. / repar. de Sistema de Acondicionador de aire - camioneta NISSAN - Modelo Frontier 4x4	Unidad	EVENTO	1		17.918.548
42.7		cambio de caños	Unidad	EVENTO	1	416.430	416.430
42.8		carga de gas para acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1	254.730	254.730
42.9		cambio de condensador	Unidad	EVENTO	1	3.262.350	3.262.350
42.10		cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	105.966	105.966
42.11		instalacion electrica	Unidad	EVENTO	1	804.510	804.510
42.12		juego de junta y reten	Unidad	EVENTO	1	5.202.750	5.202.750
42.13		ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	1.645.350	1.645.350
42.14		termostato	Unidad	EVENTO	1	3.262.350	3.262.350
42.15		valvula de expansion de aire	Unidad	EVENTO	1	665.448	665.448
42.16		reparacion de condensador	Unidad	EVENTO	1	125.370	125.370
42.17		mano de obra p/ hora	Hora	EVENTO	1	125.370	125.370
43.1		aceite de compresor	Unidad	EVENTO	1	804.510	804.510
43.2		cambio de bobina	Unidad	EVENTO	1	60.692	60.692
43.3		cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	254.730	254.730
43.4		reparacion de compresor	Unidad	EVENTO	1	578.130	578.130
43.5		cambio de evaporador	Unidad	EVENTO	1	319.410	319.410
43.6		cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	30.452	30.452
43	78180101-018	Serv. de mant. / repar. de Tanque de combustible - camioneta NISSAN - Modelo Frontier 4x4	Unidad	EVENTO	1		1.372.772
43.1		cambio flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	578.130	578.130
43.2		cambio caños de combustible	Unidad	EVENTO	1	222.390	222.390
43.3		reparacion flotador tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	222.390	222.390
43.4		limpieza de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	319.410	319.410
43.5		mano de obra p/ hora	Hora	EVENTO	1	30.452	30.452
44	78180101-009	Serv. de repar. /mant. correctivo de bateria - camioneta NISSAN - Modelo Frontier 4x4	Unidad	EVENTO	1		662.214
44.1		reparacion de bateria 90 amp.	Unidad	EVENTO	1	662.214	662.214

TALLER R.C.
de Crispín Rodríguelli
Teléf.: 901 960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE GESTIÓN Y APOYO ADM.
DIRECCIÓN GENERAL
DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, Ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

45	78180101-001	Servicio de alineacion y balanceo - camioneta NISSAN - Modelo Frontier 4x4	Unidad	EVENTO	1		802.830
45.1		servicio de alineacion y balanceo	Unidad	EVENTO	1	190.050	190.050
45.2		servicio de gomeria	Unidad	EVENTO	1	34.650	34.650
45.3		reparacion del sistema de rueda libre	Unidad	EVENTO	1	578.130	578.130
46	78180101-023	Servicio de Mant., reparacion o colocacion de puertas, ventanas y espejos vehicular - camioneta NISSAN - Modelo Frontier 4x4	Unidad	EVENTO	1		4.926.749
46.1		mantenimiento y reparacion al mecanismo de levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	44.877	44.877
46.2		cambio de vidrio de puerta trasera	Unidad	EVENTO	1	804.510	804.510
46.3		cambio espejo retrovisor exterior izq.	Unidad	EVENTO	1	804.510	804.510
46.4		cambio espejo retrovisor esterior der.	Unidad	EVENTO	1	739.830	739.830
46.5		cambio espejo retrovisor interior	Unidad	EVENTO	1	254.730	254.730
46.6		reparacion de asiento delantero y trasero	Unidad	EVENTO	1	254.730	254.730
46.7		reparacion de cerradura	Unidad	EVENTO	1	804.510	804.510
46.8		cambio de cerradura de puerta	Unidad	EVENTO	1	384.090	384.090
46.9		cambio de vidrio de puerta delantero	Unidad	EVENTO	1	804.510	804.510
46.10		mano de obra p/ hora	Hora	EVENTO	1	30.452	30.452
47	78180101-026	Servicio de inspeccion tecnica vehicular - camioneta NISSAN - Modelo Frontier 4x4	Unidad	EVENTO	1		66.150
47.1		inspeccion vehicular (mantenimiento preventivo)	Unidad	EVENTO	1	66.150	66.150
48	78180101-002	Serv. de repar./ mant. de sistema de caja o transmision - automovil RENAULT - modelo CLIO	Unidad	EVENTO	1		34.391.910
48.1		reparacion de caja de cambios mecanica completa con repuestos	Unidad	EVENTO	1	13.611.150	13.611.150
48.2		cambio de caja de cambios	Unidad	EVENTO	1	20.079.150	20.079.150
48.3		desmontaje y montaje de caja	Unidad	EVENTO	1	448.770	448.770
48.4		cambio de aceite para caja	Unidad	EVENTO	1	222.390	222.390
48.5		mano de obra p/ hora	Hora	EVENTO	1	30.450	30.450
49	78180101-003	Serv. de repar/ mant. de sistema de dirección - automovil RENAULT - modelo CLIO	Unidad	EVENTO	1		2.759.460
49.1		cambio de muñequin de direccion de ambos lados	Unidad	EVENTO	1	416.430	416.430
49.2		cambio de bomba de direccion	Unidad	EVENTO	1	1.059.300	1.059.300
49.3		reparacion de cremallera	Unidad	EVENTO	1	998.550	998.550
49.4		precap de direccion	Unidad	EVENTO	1	254.730	254.730
49.5		mano de obra p/ hora	Hora	EVENTO	1	30.450	30.450
50	78180101-004	Servicio mant./rep de sistema de suspensión trasera - automovil RENAULT - modelo CLIO	Unidad	EVENTO	1		1.927.506
50.1		cambio de rotula de direccion	Unidad	EVENTO	1	287.070	287.070

TALLER R.C.
de Crispín Raffinelli
Telef.: 901 960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCIÓN NACIONAL
Coord. Adm. de Proyectos
DIRECCIÓN GENERAL
DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, Ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

50.2		cambio de bujes de parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	222.390	222.390
50.3		cambio de amortiguadores delanteros	Unidad	EVENTO	1	448.770	448.770
50.4		cambio de amortiguadores traseros	Unidad	EVENTO	1	448.770	448.770
50.5		cambio de bujes de barra estabilizador	Unidad	EVENTO	1	105.966	105.966
50.6		cambio de torreta de amortiguador	Unidad	EVENTO	1	384.090	384.090
50.7		mano de obra p/hora	Hora	EVENTO	1	30.450	30.450
51	78180101-005	Serv. de repar. /mant. de sistema de embrague - automovil RENAULT - modelo CLIO	Unidad	EVENTO	1		2.047.921
51.1		cambio de disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	707.490	707.490
51.2		cambio de cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	416.430	416.430
51.3		cambio de plato de presion	Unidad	EVENTO	1	707.490	707.490
51.4		cambio de ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	125.370	125.370
51.5		fluido de embrague (carga y fluido)	Unidad	EVENTO	1	60.690	60.690
51.6		mano de obra p/hora	Hora	EVENTO	1	30.451	30.451
52	78180101-006	Serv. de mant. / repar. de sistema de freno - automovil RENAULT - modelo CLIO	Unidad	EVENTO	1		4.701.962
52.1		rectificacion de tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000
52.2		piston de mordaza	Unidad	EVENTO	1	222.390	222.390
52.3		cambio de pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	384.090	384.090
52.4		reparacion de mordaza de freno de ambos lados	Unidad	EVENTO	1	222.390	222.390
52.5		cambio de mordaza de freno de ambos lados	Unidad	EVENTO	1	1.515.990	1.515.990
52.6		cambio de fibra de freno c/u	Unidad	EVENTO	1	254.730	254.730
52.7		cambio de cabo de freno de mano	Unidad	EVENTO	1	287.070	287.070
52.8		reparacion de homocinetica	Unidad	EVENTO	1	351.750	351.750
52.9		cambio de homocinetica	Unidad	EVENTO	1	804.510	804.510
52.10		cambio de cilindro de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	384.090	384.090
52.11		rectificacion de disco de freno c/u	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000
52.12		cambio de disco de freno -ambos lados	Unidad	EVENTO	1	57.812	57.812
52.13		fluido de freno (carga y fluido)	Unidad	EVENTO	1	60.690	60.690
52.14		mano de obra p/hora	Hora	EVENTO	1	30.450	30.450
53	78180101-009	Serv. de repar./ mant. de sistema electrico - automovil RENAULT - modelo CLIO	Unidad	EVENTO	1		6.515.251
53.1		reparacion de alternador	Unidad	EVENTO	1	804.510	804.510
53.2		reparacion de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	675.150	

TALLER R.C.
de Crispín Raffinelli
Teléf.: 001960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN NACIONAL
Coord. y Adm. de Proyectos
DIRECCIÓN GENERAL
DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, Ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

							675.150
53.3		reparacion de luz de estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	254.730	254.730
53.4		cambios de focos	Unidad	EVENTO	1	93.030	93.030
53.5		cambios de faros delanteros	Unidad	EVENTO	1	804.510	804.510
53.6		cambios de faros traseros	Unidad	EVENTO	1	804.510	804.510
53.7		cambios de bujias	Unidad	EVENTO	1	125.370	125.370
53.8		cambio de bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	222.390	222.390
53.9		cambio de bulbo de presion de aceite	Unidad	EVENTO	1	222.390	222.390
53.10		electro ventilador	Unidad	EVENTO	1	1.515.990	1.515.990
53.11		cambio de bulbo de ventilador	Unidad	EVENTO	1	254.730	254.730
53.12		cambio de brazo de elevacion de vidrio de puertas	Unidad	EVENTO	1	707.490	707.490
53.13		mano de obra p/hora	Hora	EVENTO	1	30.451	30.451
54	78180101-011	Serv. de mant. /repar. de Tren delantero - automovil RENAULT - modelo CLIO	Unidad	EVENTO	1		3.398.220
54.1		cambio de espiral delantero - ambos lados	Unidad	EVENTO	1	998.550	998.550
54.2		reparacion de parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	351.750	351.750
54.3		cambio de parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	804.510	804.510
54.4		alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	190.050	190.050
54.5		servicio de gomeria	Unidad	EVENTO	1	28.350	28.350
54.6		cambio de llantas	Unidad	EVENTO	1	416.430	416.430
54.7		cambio de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	578.130	578.130
54.8		mano de obra p/hora	Hora	EVENTO	1	30.450	30.450
55	78180101-014	Servicio de mant/repar. de Motor - automovil RENAULT - modelo CLIO	Unidad	EVENTO	1		13.140.415
55.1		cambio de juego de piston	Unidad	EVENTO	1	1.515.990	1.515.990
55.2		cambio de juego aros	Unidad	EVENTO	1	803.512	803.512
55.3		bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.248.187	1.248.187
55.4		cambio de correa dentada	Unidad	EVENTO	1	1.935.412	1.935.412
55.5		tensor de correa dentada	Unidad	EVENTO	1	1.005.637	1.005.637
55.6		cambio debomba de agua	Unidad	EVENTO	1	884.362	884.362

TALLER R.C.
de Crispin Rufinelli
Teléf.: 1901 960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCIÓN NACIONAL
Coordinación Adm. de Proyectos
DIRECCIÓN GENERAL
DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche C.
Directora General
DINCAP

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, Ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

55.7		guia de correa dentada	Unidad	EVENTO	1	1.005.637	1.005.637
55.9		cambio de filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	722.662	722.662
55.10		cambio de filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	80.094	80.094
55.11		cambio de soporte de motor	Unidad	EVENTO	1	99.498	99.498
55.12		cambio de correa de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	112.434	112.434
55.13		juego de junta motor	Unidad	EVENTO	1	560.962	560.962
55.14		reparacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	254.730	254.730
55.15		cambio de radiador	Unidad	EVENTO	1	1.288.612	1.288.612
55.17		casquillo de biela y bancada	Unidad	EVENTO	1	416.430	416.430
55.19		mano de obra p/hora	Hora	EVENTO	1	30.451	30.451
55.8		cambio de filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	916.496	916.496
55.18		cambio de aceite de motor	Unidad	EVENTO	1	30.451	30.451
55.16		junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	228.858	228.858
56	78180101-028	mantenimiento de reparaciones varias - automovil RENAULT - modelo CLIO	Unidad	EVENTO	1		6.080.929
56.1		cambio de cepillo limpiaparebrisas	Unidad	EVENTO	1	190.050	190.050
56.2		reparacion del motor del limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	869.190	869.190
56.3		cañeria de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	416.430	416.430
56.4		carga de agua destilada	Unidad	EVENTO	1	47.754	47.754
56.5		cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	610.470	610.470
56.6		carga de refrigerenate	Unidad	EVENTO	1	60.690	60.690
56.7		carga de gas r134 ecologico	Unidad	EVENTO	1	254.730	254.730
56.8		cambio de compresor del AA	Unidad	EVENTO	1	2.938.950	2.938.950
56.9		filtro de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	662.214	662.214
56.10		mano de obra p/hora	Hora	EVENTO	1	30.451	30.451
57	78180101-026	Servicio de inspeccion tecnica vehicular - automovil RENAULT - modelo CLIO	Unidad	EVENTO	1		66.150
57.1		inspeccion vehicular (mantenimiento preventivo)	Unidad	EVENTO	1	66.150	66.150
						Precio Total	873.388.269

Monto Minimo Adjudicado Gs 485.920.000 (Guaraníes Cuatrocientos Ochenta y Cinco Millones Novecientos Veinte Mil) **IVA Incluido**	
Monto Máximo Adjudicado Gs. 971.840.000 (Guaraníes Novecientos Setenta y Un Millones Ochocientos Cuarenta Mil), **IVA Incluido.**	

TALLER R.C.
de Crispín Rufinelli
Telef.: 901 960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION NACIONAL
Coord. y Adm. de Proyectos
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS
DINCAP

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de Gs. 485.920.000 (Guaraníes cuatrocientos ochenta y cinco millones novecientos veinte mil) y el monto máximo es de Gs. 971.840.0000 (Guaraníes novecientos setenta y un millones ochocientos cuarenta mil).

- Los repuestos deberán ser originales de la marca de los vehículos a ser reparados, nuevos y sin uso. En caso de no existencia en plaza los repuestos ofertados, el Contratista deberá informar a la Contratante y someter a su aprobación por escrito los repuestos paralelos y homologados a ser utilizados. En ambos casos los repuestos **tendrán una vida útil de 6 meses como mínimo o 20.000 km**, de no cumplirse ese plazo de funcionamiento en condiciones normales de utilización, la reparación o cambio correrán por cuenta de la empresa, sin costo adicional para la Institución. Si durante el periodo de garantía especificado más arriba, surgiera algún desperfecto, el oferente adjudicado deberá reparar o reemplazar las partes defectuosas en un plazo no mayor a 72 horas, posteriores a la notificación por parte de la CONVOCANTE, sin costo alguno para la institución. **Esto de modo a salvaguardar los bienes a ser reparados, solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.**

- El oferente, deberá garantizar mediante declaración jurada el correcto funcionamiento de los vehículos por un periodo de **6 (seis) meses**, luego de la reparación o cambio de partes, contados a partir de la recepción del mismo por parte de laDINCAP.
- Si durante el periodo de garantía especificado más arriba surgiera algún desperfecto, el oferente adjudicado deberá reparar o reemplazar las partes defectuosas en un plazo no mayor a 72 horas, posteriores a la notificación por parte de la CONVOCANTE, sin costo alguno para el Proyecto.
- Los gastos que implique el traslado de los profesionales a prestar servicios de reparación a los diferentes lugares del Territorio Nacional, correrán a cuenta del Contratista.
- La presentación de la propuesta por parte del oferente, implica el conocimiento de los medios de comunicación, transporte, precios, disponibilidad de materiales, repuestos, mano de obra, legislación vigente, etc., y todo lo referido a la zona donde los trabajos se han de realizar.
- En ningún caso los vehículos del Proyecto depositados en el taller de la firma adjudicada podrán ser utilizados por el mismo para sus fines particulares.

El Banco y Número de cuenta, del Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es ITAU 00000007006 29617

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las

TALLER R.C.
de Crispin Buffinelli
Teléf.: 901 960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DINCAP

Ingeniera Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

Desde la fecha de suscripción del mismo hasta el 31 de diciembre del 2019.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes y/o servicios deben ser entregados de conformidad al Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones en la siguiente dirección: Vicepresidente Sánchez 669 entre Luis A. de Herrera y Azara.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Dirección Nacional de Administración y Coordinación de Proyectos:

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato.-

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

TALLER R.C.
de Crispin Rufinelli
Teléf. 901 960

Ing. Agr. Alba H. Esteche G.
Directora General
DINCAP

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay al día 17 mes diciembre y año 2018.

SR. CRISPIN RUFFINELLI
Representante Legal
Proveedor

Taller R.C.
de Crispín Ruffinelli
901 960

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN NACIONAL
Dpto. Adm. de Bienes
DIRECCIÓN GENERAL
DINCAP

ING. AGR. ALBA ESTECHE DE SERVIN
Directora General – DINCAP
Contratante