CONTRATO N° 15 /2022

LICITACIÓN CONCURSO OFERTAS (LCO) SBE N° 02/2022 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SENATUR – PLURIANUAL" – ID 407.939, suscripto con la firma unipersonal NERI JAVIER CABALLERO PAEZ

Entre la **SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO (SENATUR),** domiciliada en la calle Palma N° 468 entre Alberdi y 14 de Mayo, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la Ministra Secretaria Ejecutiva **Doña SOFÍA MONTIEL DE AFARA**, en su carácter de Ministra Secretaria Ejecutiva conforme al Decreto N° 164/2018, con Cédula de Identidad N° 1.217.833, denominada en adelante la **CONTRATANTE,** por una parte, y por la otra parte, la firma unipersonal **NERI JAVIER CABALLERO PAEZ,** con RUC N° 1.976.058-2, domiciliado en la calle De la Conquista N° 1725 c/ Ruiz Díaz de Guzmán (Lambaré) - República del Paraguay, representada para este acto por la Señor **NERI JAVIER CABALLERO PAEZ**, con Cédula de Identidad N° 1.976.058, denominado en adelante el **"PROVEEDOR"**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE",** acuerdan en celebrar el presente contrato de **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SENATUR",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

La Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR), por medio de este contrato, tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las partes con relación a la contratación por la firma unipersonal **NERI JAVIER CABALLERO PAEZ**, para el servicio de **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SENATUR" – ID N° 407.939**, a ser desarrollado por cuenta, cargo y riesgo de la contratista conforme a las especificaciones técnicas y las disposiciones del contrato.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor;
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

SERVICIO TECNICO N. JAVIER CABALLERO P.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente. ----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato, está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 407.939.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas (LCO-SBE) Nº 02/2022, convocado por la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR). La adjudicación fue realizada según acto administrativo, por la Resolución Nº 644/2022, de fecha 05 julio de 2022.----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.

MONTO MÍNIMO	Gs. 100.000.000.-
MONTO MÁXIMO	Gs. 200.000.000.-

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo individual de VENTANA, marca GOODWEATHER de 24000 BTU	Unidad	EVENTO			
1.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
1.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
1.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
1.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
1.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
1.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
1.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
1.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
1.9		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
1.10		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000

SERVICIO TECNICO JC de N. JAVIER CABALLERO P.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1.11		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
1.12		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
1.13		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
1.14		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
1.15		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
1.16		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
1.17		Reparación de placa	Unidad		1	85.000	85.000
1.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
1.19		Aislación de caseras y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
1.20		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1.21		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	360.000	360.000
1.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
1.23		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
1.24		Mano de Obra PUESTA EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500
2	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado, tipo individual de VENTANA, marca LG de 24000 BTU	Unidad	EVENTO			
2.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
2.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
2.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
2.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
2.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
2.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
2.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
2.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
2.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
2.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
2.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
2.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
2.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000

SERVICIO TÉCNICO de N. JAVIER CABALLERO P.

PRESIDENCIA DE LA PRIMERA CAMARA DE SENADORES

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: OrehínaTetãRemimoimbyomopyendávaTetãpyjehechaukarehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaaukatetãParaguáituichakuejaveve, tetãambue ha opavavetavayguakuérajehasaporãverã.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
2.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
2.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
2.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
2.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
2.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
2.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
2.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
2.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
2.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	360.000	360.000
2.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
2.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
2.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500
3	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado, tipo individual, VENTANA, marca MIDAS de 18000 BTU	Unidad	EVENTO			
3.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
3.2		Limpieza de las cañerias	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
3.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
3.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
3.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
3.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
3.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
3.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
3.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
3.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
3.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
3.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
3.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
3.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
3.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
3.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000

SERVICIO TECNICO N. JAVIER CABALLERO

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
3.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
3.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
3.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
3.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
3.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
3.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	360.000	360.000
3.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
3.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
3.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500
4	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo individual de VENTANA, marca TOKIO de 18000 BTU	Unidad	EVENTO			
4.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
4.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
4.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
4.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
4.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
4.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
4.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
4.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
4.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
4.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
4.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
4.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
4.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
4.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
4.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
4.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
4.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
4.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
4.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000

SERVICIO TECNICO de N. JAVIER CABALLERO P.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION ASUNCION

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: OrehínaTetãRemimoimbyomopyendávaTetãpyjehechaukarehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaanꞑkatetãParaguáituichakuejáveve, tetãambue ha opavavetavayguakuérajehasaporãverã.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
4.20		Aislación de cañerias y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
4.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
4.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	360.000	360.000
4.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
4.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
4.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500
5	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado, tipo individual de ventana, marca CHU LAN de 24000 BTU	Unidad	EVENTO			
5.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
5.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
5.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
5.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
5.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
5.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
5.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
5.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
5.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
5.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
5.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
5.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
5.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
5.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
5.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
5.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
5.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
5.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
5.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
5.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000

SERVICIO TECNICO JC Ing. JAVIER CABALLERO P.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO ASUNCION

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
5.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
5.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	360.000	360.000
5.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
5.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
5.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500
6	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo individual de ventana, maca CHULAN de 18000 BTU	Unidad	EVENTO			
6.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
6.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
6.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
6.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
6.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
6.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
6.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
6.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
6.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
6.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
6.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
6.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
6.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
6.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
6.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
6.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
6.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
6.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
6.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
6.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
6.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000

SERVICIO TECNICO JC N. JAVIER CABALLERO

Misión: *Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.*
Tembipota: *OrehínaTetãRemimoimbyomopyendávaTetãpyjehechaukarehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaavkatetãParaguáituichakuejaveve, tetãambue ha opavavetavayguakuérajehasaporãverã.*

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
6.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	360.000	360.000
6.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
6.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
6.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500
7	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo individual de ventana, marca GIPSON de 24000 BTU	Unidad	EVENTO			
7.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
7.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
7.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
7.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
7.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
7.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
7.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
7.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
7.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
7.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
7.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
7.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
7.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
7.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
7.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
7.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
7.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
7.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
7.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
7.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
7.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
7.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	360.000	360.000

SERVICIO TECNICO de N. JAVIER CABALLERO P.

Visión: *Al 2024 logramos que el Paraguay sea reconocido como un destino turístico competitivo a nivel internacional con productos sostenibles y de calidad, convirtiendo al turismo en uno de los sectores productivos de mayor impacto económico y social del país.*
Tembihecha: *Ary 2024-pe, roluipytyTetãParaguáioñemomba'eguasúvotendajechaukapýramoopavavetetãnguérarenondépe mba'apopyporãkatu.ie, ojapóvatetãjehechaukáguitemimoimbyohejávahetaveviru, tetãmeĝuarãakãrapu'ã.*

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
7.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
7.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
7.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500
8	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo individual de ventana, marca WESTPOINT de 18000 BTU	Unidad	EVENTO			
8.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
8.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
8.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
8.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
8.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
8.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
8.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
8.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
8.9		Cambio de Válvula de expansion	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
8.10		Cambio de Valvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
8.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
8.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
8.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
8.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
8.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
8.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
8.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
8.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
8.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
8.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
8.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
8.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	360.000	360.000
8.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000

SERVICIO TECNICO de N. JAVIER CABALLERO

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
8.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
8.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500
9	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca VCP de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
9.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
9.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
9.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
9.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
9.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
9.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
9.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
9.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
9.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
9.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
9.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
9.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	126.858	126.858
9.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
9.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
9.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
9.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
9.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
9.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
9.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
9.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
9.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
9.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
9.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	149.414	149.414
9.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
9.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500

SERVICIO TÉCNICO Ing. N. JAVIER CABALLERO

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
10	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca VCP de 18000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
10.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
10.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
10.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
10.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
10.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
10.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
10.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
10.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
10.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
10.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
10.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
10.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
10.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
10.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
10.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
10.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
10.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
10.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
10.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
10.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
10.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
10.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
10.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
10.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
10.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500

SERVICIO TECNICO de N. JAVIER CABALLERO P. JC

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO ASUNCIÓN

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: OrehínaTetãRemimoimbyomopyendávaTetãpyjehechaukarehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaaukatetãParaguáituichakuejaveve, tetãambue ha opavavetavayguakuérajehasaporãverã.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
11	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca VCP 9000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
11.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
11.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
11.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
11.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
11.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
11.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
11.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
11.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
11.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
11.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	88.559	88.559
11.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
11.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
11.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
11.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
11.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
11.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
11.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	38.861	38.861
11.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
11.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
11.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
11.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
11.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	221.750	221.750
11.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
11.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
11.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	138.000	138.000

SERVICIO TECNICO de N. JAVIER CABALLERO P.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO ASUNCION

Visión: Al 2024 logramos que el Paraguay sea reconocido como un destino turístico competitivo a nivel internacional con productos sostenibles y de calidad, con irradiando de turismo en uno de los sectores productivos de mayor impacto económico y social del país.
Tembiechu: Ary 2024-pe, ronupytyTetãParaguáioñemomba'eguasúvotendajechaukapýramoopavavetetãnguérarenondépe ñemba'ãpopyporãkatúnte, ojapóvatetãjehechaukáguitemimoimbyohejávahetaveviru, tetãmeguarãakãrapu'ã.

Palma 468 haimete 14 de Mayo, Paraguay - Pumbyry: +595 21 441-530
www.senatur.gov.py - www.visitparaguay.travel

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
12	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo cassette, marca VCP de 60000 BTU (frio/calor, tensión 380-415-50.3)	Unidad	EVENTO			
12.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
12.2		Limpieza de las cañerias	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
12.3		Lubricacion de piezas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
12.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
12.5		Reparacion de compresor	Unidad	EVENTO	1	780.000	780.000
12.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	215.000	215.000
12.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
12.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
12.9		Cambio de Valvula de expansion	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
12.10		Cambio de Valvula inversora	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
12.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
12.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
12.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
12.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
12.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
12.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
12.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
12.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
12.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
12.20		Aislacion de cañerias y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
12.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
12.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
12.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas)	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
12.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
12.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000

SERVICIO TECNICO N. JAVIER CABALLERO P. JC

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: OrehínaTetãRemimoimbyomopyendávaTetãpyjehechaukarehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaaukatetãParaguáituichakuejaveve, tetãambue ha opavavetavayguakuérajehasaporãverã.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
13	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca MIDAS de 36000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
13.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
13.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
13.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
13.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
13.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
13.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
13.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
13.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
13.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
13.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
13.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
13.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
13.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
13.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
13.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
13.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
13.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
13.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
13.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
13.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
13.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	445.000	445.000
13.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
13.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
13.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
13.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	195.500	195.500

SERVICIO TECNICO JC Ing. N. JAVIER CABALLERO P.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
14	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca GOODWEATHER de 24000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
14.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
14.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
14.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
14.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
14.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
14.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
14.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
14.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
14.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
14.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
14.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
14.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	126.858	126.858
14.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
14.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
14.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
14.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
14.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
14.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
14.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
14.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
14.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
14.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
14.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	149.414	149.414
14.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
14.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500

SERVICIO TECNICO JC Ing. JAVIER CABALLERO

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: OrehínaTetãRemimoimbyomopyendávaTetãpyjehechaukarehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaaukatetãParaguáituichakuejaveve, tetãambue ha opavavetavayguakuérajehasaporãverã.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
15	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca CLIMASTAR de 18000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
15.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
15.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
15.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
15.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
15.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
15.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
15.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
15.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
15.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
15.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
15.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
15.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
15.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
15.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
15.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
15.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
15.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
15.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
15.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
15.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
15.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
15.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
15.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
15.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
15.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500

SERVICIO TECNICO de N. JAVIER CABALLERO P. JC

Visión: Al 2024 logramos que el Paraguay sea reconocido como un destino turístico competitivo a nivel internacional con productos sostenibles y de calidad, convirtiendo al turismo en uno de los sectores productivos de mayor impacto económico y social del país.
Tembihecha: Ary 2024-pe, rohapyryTetãParaguáioñemomba'eguasúvotendajechaukapýramoopavavetetãnguérarenondépe mba'apopyporãkãtuirã, ojapóvatetãjehechaukãguitemimoimbyohejávahetaveviru, tetãmẽguarãakãrapu'ã.

Palma 468 haimete 14 de Mayo, Paraguay - Pumbyry: +595 21 441-530
www.senatur.gov.py - www.visitparaguay.travel

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: OrehínaTetãRemimoimbyomopyendávaTetãpyjehechaukarehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaaãkatetãParaguáituichakuejaveve, tetãambue ha opavavetavayguakuérajehasaporãverã.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
16	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca KONER de 24000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.	Unidad	EVENTO			
16.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
16.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
16.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
16.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
16.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
16.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
16.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
16.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
16.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
16.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
16.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
16.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	126.858	126.858
16.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
16.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
16.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
16.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
16.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
16.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
16.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
16.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
16.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
16.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
16.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	149.414	149.414
16.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
16.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500

SERVICIO TECNICO JC de N. JAVIER CABALLERO P.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
17	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca KONER de 36000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.	Unidad	EVENTO			
17.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
17.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
17.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
17.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
17.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
17.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
17.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
17.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
17.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
17.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
17.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
17.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
17.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
17.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
17.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
17.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
17.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
17.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
17.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
17.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
17.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	445.000	445.000
17.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
17.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
17.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
17.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad		1	195.500	195.500

SERVICIO TECNICO JC Nº 1 JAVIER CABALLERO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ASUNCIÓN

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: OrehínaTetãRemiñoimbyomopyendávaTetãpyjehechaukarehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaauãvatetãParaguáituichakuejaveve, tetãambue ha opavavetavayguakuérajehasaporãverã.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
18	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca CLIMASTAR de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
18.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
18.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
18.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
18.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
18.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
18.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
18.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
18.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
18.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
18.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
18.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
18.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	126.858	126.858
18.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
18.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
18.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
18.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
18.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
18.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
18.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
18.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
18.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
18.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
18.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	149.414	149.414
18.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
18.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500

SERVICIO TÉCNICO P. N. JAVIER CABALLERO P. JC

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
19	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca GOTZE de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
19.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
19.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
19.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
19.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
19.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
19.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
19.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
19.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
19.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
19.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
19.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
19.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	126.858	126.858
19.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
19.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
19.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
19.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
19.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
19.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
19.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
19.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
19.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
19.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
19.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	149.414	149.414
19.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
19.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500

SERVICIO TECNICO N. JAVIER CABALLERO P.

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: OrehínaTetãRemimoimbyomopyendávaTetãpyjehechaukarehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaaukatetãParaguáituichakuejaveve, tetãambue ha opavavetavayguakuérajehasaporãverã.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
20	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca GOTZE de 18000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
20.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
20.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
20.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
20.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
20.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
20.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
20.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
20.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
20.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
20.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
20.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
20.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
20.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
20.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
20.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
20.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
20.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
20.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
20.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
20.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
20.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
20.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
20.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
20.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
20.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500

SERVICIO TECNICO de N. JAVIER CABALLERO P. JC

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO

Misión: *Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.*
Tembipota: *OrehínaTetãRemimoimbyomopyendávaTetãpyjehechaukarehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaaukatetãParaguáituichakuejaveve, tetãambue ha opavavetavayguakuérajehasaporãverã.*

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
21	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca GOTZE de 36000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
21.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
21.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
21.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
21.4		Carga de gas	Unidad		1	205.000	205.000
21.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
21.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
21.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
21.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
21.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
21.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
21.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
21.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
21.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
21.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
21.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
21.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
21.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
21.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
21.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
21.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
21.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	445.000	445.000
21.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
21.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
21.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
21.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	195.500	195.500

SERVICIO TECNICO JC Ing. JAVIER CABALLERO R.

Visión: *Al 2024 logramos que el Paraguay sea reconocido como un destino turístico competitivo a nivel internacional con productos sostenibles y de calidad, convirtiendo al turismo en uno de los sectores productivos de mayor impacto económico y social del país.*
Tembiecha: *Ary 2024-pe, rohupytyTetãParaguáioñemomba'eguasivotendajechaukapýramoopavaveletãnguérarenondépe moa'ãpopyporãkatuinte, ojapóvaletãjehechaukáguitemimoimbyohejávahetaveviru, tetãmeẽguarãakãrapu'ã.*

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
22	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado, tipo split, marca AIRWAY de 18000 BTU (frio/calor)	Unidad	EVENTO			
22.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
22.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
22.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
22.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
22.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
22.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
22.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
22.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
22.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
22.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
22.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
22.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
22.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
22.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
22.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
22.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
22.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
22.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
22.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
22.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
22.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
22.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
22.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
22.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
22.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500
23	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado, tipo split, marca AIRWAY de 24000 BTU (frio/calor)	Unidad	EVENTO			
23.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000

SERVICIO TECNICO JC N. JAVIER CABALLERO P.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
23.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
23.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
23.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
23.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
23.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
23.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
23.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
23.9		Cambio de Valvula de expansion	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
23.10		Cambio de Valvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
23.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
23.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	126.858	126.858
23.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
23.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
23.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
23.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
23.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
23.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
23.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
23.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
23.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocaci?n, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
23.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
23.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	149.414	149.414
23.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
23.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500
24	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado, tipo split marca AIRWAY de 36000 BTU (frío/calor)	Unidad	EVENTO			
24.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
24.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
24.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
24.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000

SERVICIO TECNICO Dr. N. JAVIER CABALLERO P.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
24.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
24.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
24.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
24.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
24.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
24.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
24.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
24.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
24.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
24.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
24.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
24.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
24.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
24.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
24.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
24.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
24.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	445.000	445.000
24.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
24.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
24.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
24.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	195.500	195.500
25	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split - portátil, marca TOKIO de 12000 BTU (frio/calor)	Unidad	EVENTO			
25.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
25.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
25.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
25.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
25.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
25.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
25.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000

SERVICIO TÉCNICO de N. JAVIER CABALLERO P.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
25.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	144.000	144.000
25.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	144.000	144.000
25.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
25.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
25.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
25.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
25.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
25.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
25.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
25.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000
25.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
25.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
25.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
25.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	360.000	360.000
25.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
25.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
25.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
25.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	138.000	138.000
26	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca AIRWAY de 36000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
26.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
26.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
26.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
26.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
26.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
26.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
26.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
26.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000

SERVICIO TÉCNICO JC Ing. JAVIER CABALLERO P.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
26.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad		1	205.000	205.000
26.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
26.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
26.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
26.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
26.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
26.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
26.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
26.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
26.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
26.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
26.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
26.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	445.000	445.000
26.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
26.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
26.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
26.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	195.500	195.500
27	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca AIRWAY de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
27.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
27.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
27.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
27.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
27.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
27.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
27.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
27.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
27.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000

SERVICIO TÉCNICO JC N. JAVIER CABALLERO P.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
27.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
27.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
27.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	126.858	126.858
27.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
27.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
27.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
27.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
27.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
27.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
27.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
27.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
27.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
27.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
27.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	149.414	149.414
27.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
27.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500
28	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca GOODWEATHER de 24000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
28.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
28.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
28.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
28.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
28.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
28.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
28.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
28.8		Cambio de rueman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
28.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
28.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000

SERVICIO TÉCNICO JC N. JAVIER CABALLERO

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: OrehínaTetãRemiroimbyomopyendávaTetãpyjehechaukarehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaa'ãatetãParaguáituichakuejaveve, tetãambue ha opavavetavayguakuérajehasaporãverã.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
28.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
28.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	126.858	126.858
28.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
28.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
28.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
28.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
28.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
28.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
28.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
28.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
28.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
28.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
28.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	149.414	149.414
28.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
28.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500
29	72102305-001	**Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca KONER de 12000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático**	Unidad	EVENTO			
29.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
29.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
29.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
29.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
29.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
29.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
29.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
29.8		Cambio de rodeman	Unidad	EVENTO	1	144.000	144.000
29.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	144.000	144.000
29.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
29.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000

SERVICIO TÉCNICO de N. JAVIER CABALLERO P. JC

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
29.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
29.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
29.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
29.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
29.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
29.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000
29.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
29.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
29.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
29.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	360.000	360.000
29.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
29.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
29.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
29.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	138.000	138.000
30	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca VCP de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
30.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
30.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
30.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
30.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
30.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
30.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
30.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
30.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
30.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
30.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
30.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
30.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	126.858	126.858
30.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000

Palma 468 haimete 14 de Mayo, Paraguay - Pumbyry: +595 21 441-530
www.senatur.gov.py - www.visitparaguay.travel

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: OrehínaTetãRemimoimbyomopyendávaTetãpyjehechaukarehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaaukatetãParaguáituichakuejaveve, tetãambue ha opavavetavayguakuérajehasaporãverã.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
30.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
30.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
30.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
30.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
30.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
30.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
30.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
30.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
30.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
30.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	149.414	149.414
30.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
30.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500
31	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca VCP 18000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
31.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
31.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
31.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
31.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
31.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
31.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
31.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
31.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
31.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
31.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
31.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
31.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
31.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
31.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
31.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000

SERVICIO TECNICO de N. JAVIER CABALLERO P. JC

Misión: *Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.*
Tembipota: *OrehínaTetãReminoimbyomopyendávaTetãpyjehechaukarehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaaukatetãParaguáituichakuejaveve, tetãambue ha opavavetavayguakuérajehasaporãverã.*

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
31.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
31.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
31.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
31.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
31.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
31.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
31.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
31.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
31.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
31.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500
32	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca GOTZE de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
32.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
32.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
32.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
32.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
32.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
32.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
32.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
32.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
32.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
32.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
32.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
32.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	126.858	126.858
32.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
32.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
32.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
32.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000

Visión: *Al 2024 logramos que el Paraguay sea reconocido como un destino turístico competitivo a nivel internacional con productos sostenibles y de calidad, convirtiendo al turismo en uno de los sectores productivos de mayor impacto económico y social del país.*
Tembihecha: *Arỹ 2024-pe, rekupytyTetãParaguáioñemomba'eguasúvotendajechaukapýramoopavavetetãnguérarenondépe mba'edopypoorãkatuinte, ojapóvatetãjehechaukáguitemimoimbyohejávahetaveviru, tetãmeẽguarãakãrapu'ã.*

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: OrehínaTetãReminoimbyomopyendávaTetãpyjehechaukarehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaauxatetãParaguáituichakuejaveve, tetãambue ha opavavetavayguakuérajehasaporãverã.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
32.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
32.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
32.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
32.20		Aislación de cañerìas y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
32.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
32.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
32.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	149.414	149.414
32.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
32.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500
33	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca GOTZE de 36000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
33.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
33.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
33.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
33.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
33.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
33.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
33.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
33.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
33.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
33.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
33.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
33.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
33.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
33.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
33.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
33.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
33.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000

SERVICIO TÉCNICO de N. JAVIER CABALLERO P. JC

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
33.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
33.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
33.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
33.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	445.000	445.000
33.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
33.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
33.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
33.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad		1	195.500	195.500
34	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca GOTZE de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
34.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
34.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
34.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
34.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
34.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
34.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
34.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
34.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
34.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
34.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
34.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
34.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	126.858	126.858
34.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
34.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
34.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
34.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
34.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
34.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000

SERVICIO TECNICO JC Dr. N. JAVIER CABALLERO

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: OrehínaTetãRemimoimbyomopyendávaTetãpyjehechaukarehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaaukatetãParaguáituichakuejaveve, tetãambue ha opavavetavayguakuérajehasaporãverã.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
34.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
34.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
34.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
34.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
34.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	149.414	149.414
34.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
34.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500
35	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca MIDAS de 36000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
35.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
35.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
35.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
35.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
35.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
35.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
35.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
35.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
35.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
35.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
35.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
35.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
35.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
35.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
35.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
35.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
35.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
35.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
35.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000

SERVICIO TECNICO JC Ing. N. JAVIER CABALLERO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Visión: Al 2024 logramos que el Paraguay sea reconocido como un destino turístico competitivo a nivel internacional con productos sostenibles y de calidad, convirtiendo al turismo en uno de los sectores productivos de mayor impacto económico y social del país.
Tembikecha: Ary 2024-pe, rohupytyTetãParaguáioñemomba'eguasývotendajechaukapýramoopavavetetãnguérarenondépe mba'eapopyporãkatuinte, ojapóvatetãjehechaukáguitemimoimbyohejávahetaveviru, tetãmeẽguarãakãrapu'ã.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
35.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
35.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	445.000	445.000
35.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
35.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
35.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
35.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	195.500	195.500
36	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca KONER de 36000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
36.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
36.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
36.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
36.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
36.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
36.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
36.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
36.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
36.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
36.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
36.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
36.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
36.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
36.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
36.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
36.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
36.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
36.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
36.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
36.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000

SERVICIO TECNICO JC Ing. JAVIER CABALLERO

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: OrehínaTetãRemimoimbyomopyendávaTetãpyjehechaukarehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaaukatetãParaguáituichakuejaveve, tetãambue ha opavavetavayguakuérajehasaporãverã.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
36.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	445.000	445.000
36.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
36.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
36.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
36.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	195.500	195.500
37	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca KONER de 60000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
37.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
37.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
37.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
37.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
37.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	780.000	780.000
37.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	215.000	215.000
37.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
37.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
37.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
37.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
37.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
37.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
37.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
37.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
37.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
37.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
37.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
37.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
37.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
37.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000

SERVICIO TECNICO N. JAVIER CABALLERO P. JC

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
37.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
37.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
37.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
37.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
37.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000
38	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca MIDAS de 12000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
38.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
38.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
38.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
38.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
38.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
38.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
38.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
38.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	144.000	144.000
38.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	144.000	144.000
38.10		Cambio de válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
38.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
38.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
38.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
38.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
38.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
38.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
38.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000
38.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
38.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
38.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000

SERVICIO TECNICO Pe. N. JAVIER CABALLERO P.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
38.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	360.000	360.000
38.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
38.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
38.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
38.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	138.000	138.000
39	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca AIRWAY de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
39.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
39.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
39.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
39.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
39.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
39.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
39.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
39.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
39.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
39.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
39.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
39.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	126.858	126.858
39.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
39.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
39.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
39.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
39.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
39.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
39.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
39.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000

SERVICIO TECNICO N. JAVIER CABALLERO P. JC

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ASUNCION

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
39.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
39.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
39.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	149.414	149.414
39.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
39.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500
40	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca AIRWAY de 36000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
40.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
40.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
40.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
40.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
40.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
40.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
40.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
40.8		Cambio de ruieman	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
40.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
40.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
40.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
40.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
40.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
40.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
40.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
40.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
40.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
40.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
40.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
40.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000

SERVICIO TECNICO N. JAVIER CABALLERO P. JC

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ASUNCION

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: OrehínaTetãRemiandoimbyomopyendávaTetãpyjehechaukarehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaauka tetãParaguáituichakuejaveve, tetãambue ha opavavetavayguakuérajehasaporãverã.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
40.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	445.000	445.000
40.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
40.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
40.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
40.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	195.500	195.500
41	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca AIRWAY de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
41.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
41.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
41.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
41.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
41.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
41.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
41.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
41.8		Cambio de rodeman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
41.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
41.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
41.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
41.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	126.858	126.858
41.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
41.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
41.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
41.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
41.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
41.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
41.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
41.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000

SERVICIO TECNICO JC SAN JAVIER CABALLERO P.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Misión: *Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.*
Tembipota: *OrehínaTetãRemimoimbyomopyendávaTetãpyjehechaukarehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaaukatetãParaguáituichakuejaveve, tetãambue ha opavavetavayguakuérajehasaporãverã.*

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
41.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
41.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
41.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	149.414	149.414
41.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
41.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500
42	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo cassette, marca CARRIER de 60000 VTU (frío/calor, tensión 380-415-50.3)	Unidad	EVENTO			
42.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
42.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
42.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
42.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
42.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	780.000	780.000
42.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	215.000	215.000
42.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
42.8		Cambio de rujeman	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
42.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
42.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
42.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
42.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
42.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
42.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
42.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
42.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
42.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
42.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
42.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
42.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
42.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000

SERVICIO TECNICO N. JAVIER CABALLERO P.

Visión: *Al 2024 logramos que el Paraguay sea reconocido como un destino turístico competitivo a nivel internacional con productos sostenibles y de calidad, convirtiendo el turismo en uno de los sectores productivos de mayor impacto económico y social del país.*
Tembihecha: *Ary 2024-pe, ñemupyty TetãParaguáioñemomba'eguasúvotendajechaukapýramoopavavetetãnguérarenondépe mba'ẽapopyporãkatuinte, ojapóvatetãjehechaukáguitemimoimbyohejávahetaveviru, tetãmeẽguarãakãrapu'ã.*

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
42.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana, (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
42.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt, (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
42.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
42.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000
43	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca GOLDMAN de 18000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
43.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
43.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
43.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
43.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
43.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
43.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
43.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
43.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
43.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
43.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
43.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
43.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
43.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
43.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
43.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
43.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
43.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
43.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
43.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
43.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
43.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000

SERVICIO TECNICO JC de N. JAVIER CABALLERO P.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Misión: *Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.*
Tembipota: *OrehínaTetãRemimoimbyomopyendávaTetãpyjehechaukarehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaaukatetãParaguáituichakuejaveve, tetãambue ha opavavetavayguakuérajehasaporãverã.*

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
43.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
43.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
43.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
43.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500
44	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo cassette, marca GOLDMAN de 60000 BTU (frío/calor, tensión 380-415-50.3)	Unidad	EVENTO			
44.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
44.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
44.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
44.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
44.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	780.000	780.000
44.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	215.000	215.000
44.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
44.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
44.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
44.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
44.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
44.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
44.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
44.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
44.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
44.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
44.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
44.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
44.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
44.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
44.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
44.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000

SERVICIO TECNICO JC de N. JAVIER CABALLERO P.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Visión: *Al 2024 logramos que el Paraguay sea reconocido como un destino turístico competitivo a nivel internacional con productos sostenibles y de calidad, convirtiendo al turismo en uno de los sectores productivos de mayor impacto económico y social del país.*
Tembihecha: *Ary 2024-pe, rohupytyTetãParaguáioñemomba'eguasúvotendajechaukapýramoopavavetetãnguérarenondépe mba'eapopyporãkatuinte, ojapóvatetãjehechaukáguitemimoimbyohejávahetaveviru, tetãmeẽguarãakãrapu'ã.*

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
44.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
44.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
44.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000
45	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo cassette, marca AIRWAY de 60000 BTU (frío/calor tensión 380-415-50.3)	Unidad	EVENTO			
45.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
45.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
45.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
45.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
45.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	780.000	780.000
45.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	215.000	215.000
45.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
45.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
45.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
45.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
45.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
45.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
45.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
45.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
45.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
45.16		Revision de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
45.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
45.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
45.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
45.20		Aislación de cañerías y partes electricas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
45.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
45.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
45.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000

SERVICIO TECNICO N. de P. JAVIER CABALLERO P.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
45.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
45.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000
46	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo SPLIT, marca AIRWAY de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático)	Unidad	EVENTO			
46.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
46.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
46.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
46.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
46.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
46.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
46.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
46.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
46.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
46.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
46.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
46.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	126.858	126.858
46.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
46.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
46.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
46.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
46.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
46.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
46.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
46.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
46.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
46.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
46.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	149.414	149.414
46.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000

SERVICIO TECNICO de N. JAVIER CABALLERO P.

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: OrehínaTetãRemimoimbyomopyendávaTetãpyjehechaukarehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaaukatetãParaguáituichakuejaveve, tetãambue ha opavavetavayguakuérajehasaporãverã.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
46.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500
47	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca VCP de 9000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
47.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
47.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
47.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
47.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
47.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
47.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
47.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
47.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
47.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
47.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	88.559	88.559
47.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
47.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
47.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
47.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
47.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
47.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
47.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	38.861	38.861
47.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
47.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
47.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
47.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
47.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	221.750	221.750
47.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
47.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
47.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	138.000	138.000

SERVICIO TÉCNICO JC N. JAVIER CABALLERO P.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
48	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca VCP de 18000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
48.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
48.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
48.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
48.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
48.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
48.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
48.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
48.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
48.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
48.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
48.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
48.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
48.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
48.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
48.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
48.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
48.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
48.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
48.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
48.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
48.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
48.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
48.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
48.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
48.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500

SERVICIO TECNICO JC Ing. N. JAVIER CABALLERO P.

PRESIDENCIA DE LA

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: OrehinaTetãRemimoimbyomopyendávaTetãpyjehechaukarehegua politica, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaaukatetãParaguáituichakuejaveve, tetãambue ha opavavetavayguakuérajehasaporãverã.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
49	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca AIRWAY de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
49.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
49.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
49.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
49.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
49.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
49.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
49.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
49.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
49.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
49.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
49.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
49.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	126.858	126.858
49.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
49.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
49.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
49.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
49.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
49.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
49.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
49.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
49.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
49.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
49.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	149.414	149.414
49.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
49.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500

SERVICIO TECNICO N. JAVIER CABALLERO P. JC

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Visión: Al 2024 logramos que el Paraguay sea reconocido como un destino turístico competitivo a nivel internacional con productos sostenibles y de calidad, convirtiendo al turismo en uno de los sectores productivos de mayor impacto económico y social del país.
Tembihecha: Ary 2024-pe, rohupytyTetãParaguáioñemomba'eguasúvotendajechaukapýramoopavavetetãnguérarenondépe mba'eapopyporãkatuinte, ojapóvatetãjehechaukáguitemimoimbyohejávahetaveviru, tetãmeẽguarãkãrapu'ã.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
50	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca VCP de 36000 BTU (frio/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
50.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
50.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
50.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
50.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
50.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
50.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
50.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
50.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
50.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
50.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
50.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
50.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
50.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
50.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
50.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
50.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
50.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
50.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
50.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
50.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
50.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	445.000	445.000
50.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
50.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
50.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
50.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	195.500	195.500

SERVICIO TECNICO Ing. N. JAVIER CABALLERO P.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: OrehínaTetãRemiroimbyomopyendávaTetãpyjehechaukarehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaaukatetãParaguáituichakuejaveve, tetãambue ha opavavetavayguakuérajehasaporãverã.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
51	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca VCP de 48000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
51.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
51.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
51.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
51.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
51.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	780.000	780.000
51.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	215.000	215.000
51.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
51.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
51.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
51.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
51.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
51.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
51.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
51.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
51.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
51.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
51.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
51.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
51.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
51.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
51.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
51.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
51.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
51.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
51.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000

SERVICIO TECNICO JC N. JAVIER CABALLERO P.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
52	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca GOTZE de 60000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
52.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
52.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
52.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
52.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
52.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	780.000	780.000
52.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	215.000	215.000
52.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
52.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
52.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
52.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
52.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
52.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
52.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
52.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
52.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
52.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
52.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
52.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
52.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
52.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
52.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
52.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
52.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
52.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
52.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000

SERVICIO TÉCNICO Pbro. N. JAVIER CABALLERO P.

PRESIDENCIA DE LA RE...

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: OrehínaTetãRemimoimbyomopyendávaTetãpyjehechaukarehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaaukatetãParaguáituichakuejaveve, tetãambue ha opavavetavayguakuérajehasaporãverã.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
53	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca AIRWAY de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
53.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
53.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
53.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
53.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
53.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
53.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
53.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
53.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
53.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
53.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
53.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
53.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	126.858	126.858
53.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
53.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
53.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
53.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
53.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
53.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
53.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
53.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
53.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
53.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
53.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	149.414	149.414
53.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
53.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500

SERVICIO TECNICO JC N. JAVIER CABALLERO P.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Visión: Al 2024 logramos que el Paraguay sea reconocido como un destino turístico competitivo a nivel internacional con productos sostenibles y de calidad, convirtiendo el turismo en uno de los sectores productivos de mayor impacto económico y social del país.
Tembihecha: Ary 2024-pe, ñemupytyTetãParaguáioñemomba'eguasúvotendajechaukapýramoopavavetetãnguérarenondépe mbo'ejapopyporãkatulate, ojapóvatetãjehechaukáguitemimoimbyohejávahetaveviru, tetãmeẽguarãakãrapu'ã.

Palma 468 haimete 14 de Mayo, Paraguay - Pumbyry: +595 21 441-530
www.senatur.gov.py - www.visitparaguay.travel

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
54	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca GOTZE de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
54.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
54.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
54.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
54.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
54.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
54.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
54.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
54.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
54.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
54.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
54.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
54.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	126.858	126.858
54.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
54.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
54.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
54.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
54.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
54.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
54.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
54.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
54.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
54.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
54.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	149.414	149.414
54.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
54.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad		1	172.500	172.500

SERVICIO TECNICO JC N. JAVIER CABALLERO P.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: OrehinaTetãRemiandoimbyomopyendávaTetãpyjehechaukarehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaaukatetãParaguáituichakuejaveve, tetãambue ha opavavetavayguakuérajehasaporãverã.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
55	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca VCP de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático.	Unidad	EVENTO			
55.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
55.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
55.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
55.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
55.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
55.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
55.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
55.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
55.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
55.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
55.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
55.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	126.858	126.858
55.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
55.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
55.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
55.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
55.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
55.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
55.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
55.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
55.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
55.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
55.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	149.414	149.414
55.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
55.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500

SERVICIO TECNICO Pe. N. JAVIER CABALLERO P. JC

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
56	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca AIRWAY de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
56.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
56.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
56.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
56.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
56.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
56.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
56.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
56.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
56.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
56.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
56.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
56.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	126.858	126.858
56.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
56.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
56.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
56.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
56.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
56.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
56.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
56.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
56.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
56.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
56.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	149.414	149.414
56.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
56.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500

SERVICIO TECNICO de N. JAVIER CABALLERO P.

PRESIDENCIA DE LA REP.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
57	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado, tipo individual de ventana, marca CHULAN, de 24000 BTU	Unidad	EVENTO			
57.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
57.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
57.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
57.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
57.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
57.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
57.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
57.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
57.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
57.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
57.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
57.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
57.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
57.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
57.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
57.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
57.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
57.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
57.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
57.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
57.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
57.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	360.000	360.000
57.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
57.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
57.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500

SERVICIO TECNICO P. N. JAVIER CABALLERO P. JC

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
58	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca GOTZE de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
58.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
58.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
58.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
58.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
58.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
58.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
58.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
58.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
58.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
58.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
58.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
58.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	126.858	126.858
58.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
58.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
58.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
58.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
58.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
58.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
58.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
58.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
58.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
58.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
58.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	149.414	149.414
58.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
58.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500

SERVICIO TECNICO N. de P. JAVIER CABALLERO P.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
59	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca GOTZE de 36000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
59.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
59.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
59.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
59.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
59.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
59.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
59.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
59.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
59.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
59.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
59.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
59.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
59.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
59.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
59.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
59.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
59.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
59.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
59.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
59.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
59.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	445.000	445.000
59.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
59.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
59.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
59.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	195.500	195.500

SERVICIO TECNICO JC N. JAVIER CABALLERO P.

PRESIDENCIA DE LA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
60	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca MABE de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
60.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
60.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
60.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
60.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
60.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
60.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
60.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
60.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
60.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
60.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
60.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
60.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	126.858	126.858
60.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
60.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
60.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
60.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
60.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
60.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
60.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
60.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
60.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
60.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
60.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	149.414	149.414
60.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
60.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500

SERVICIO TECNICO N. JAVIER CABALLERO P.

PRESIDENCIA DE LA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
61	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca GOTZE de 24000 BTU (Frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
61.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
61.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
61.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
61.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
61.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
61.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
61.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
61.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
61.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
61.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
61.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
61.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	126.858	126.858
61.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
61.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
61.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
61.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
61.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
61.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
61.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
61.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
61.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
61.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
61.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	149.414	149.414
61.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
61.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500

SERVICIO TECNICO JC de N. JAVIER CABALLERO

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
62	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca GOTZE de 18000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
62.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
62.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
62.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
62.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
62.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
62.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
62.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
62.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
62.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
62.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
62.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
62.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
62.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
62.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
62.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
62.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
62.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
62.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
62.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
62.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
62.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
62.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
62.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
62.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
62.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500

SERVICIO TÉCNICO de N. JAVIER CABALLERO P. JC

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
63	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca GOTZE de 36000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
63.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
63.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
63.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
63.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
63.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
63.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
63.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
63.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
63.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
63.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
63.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
63.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
63.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
63.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
63.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
63.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
63.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
63.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
63.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
63.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
63.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	445.000	445.000
63.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
63.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
63.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
63.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	195.500	195.500

SERVICIO TECNICO JC ING. JAVIER CABALLERO B.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Misión: *Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.*
Tembipota: *OrehínaTetãRemimoimbyomopyendávaTetãpyjehechaukarehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaaukatetãParaguáituichakuejaveve, tetãambue ha opavavetavayguakuérajehasaporãverã.*

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
64	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca AIRWAY de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
64.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
64.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
64.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
64.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
64.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
64.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
64.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
64.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
64.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
64.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
64.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
64.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	126.858	126.858
64.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
64.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
64.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
64.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
64.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
64.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
64.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
64.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
64.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
64.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
64.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	149.414	149.414
64.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
64.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500

SERVICIO TÉCNICO de N. JAVIER CABALLERO P.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Visión: *Al 2024 logramos que el Paraguay sea reconocido como un destino turístico competitivo a nivel internacional con productos sostenibles y de calidad, convirtiendo al turismo en uno de los sectores productivos de mayor impacto económico y social del país.*
Tembihecha: *Ary 2024-pe, rohupytyTetãParaguáiohemomba'eguasúvotendajechaukapýramoopavavetetãnguérarenondépe mba'eapópyporãkatuiñte, ojapóvatetãjehechaukáguitemimoimbyohejávahetaveviru, tetãmeguarãakãrapu'ã.*

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
65	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca VCP de 12000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
65.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
65.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
65.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
65.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
65.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
65.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
65.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
65.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	144.000	144.000
65.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	144.000	144.000
65.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
65.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
65.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
65.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
65.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
65.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
65.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
65.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000
65.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
65.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
65.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
65.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	360.000	360.000
65.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
65.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
65.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
65.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	138.000	138.000

SERVICIO TECNICO JC Ing. JAVIER CABALLERO P.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Misión: *Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.*
Tembipota: *OrehínaTetãRemimoimbyomopyendávaTetãpyjehechaukarehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaavkatetãParaguáituichakuejaveve, tetãambue ha opavavetavayguakuérajehasaporãverã.*

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
66	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado, tipo split, marca SPEED de 24000 BTU, control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
66.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
66.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
66.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
66.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
66.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
66.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
66.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
66.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
66.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
66.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
66.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
66.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	126.858	126.858
66.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
66.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
66.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
66.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
66.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
66.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
66.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
66.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
66.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
66.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
66.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	149.414	149.414
66.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
66.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500

SERVICIO TECNICO JC Ing. JAVIER CABALLERO P.

Visión: *Al 2024 logramos que el Paraguay sea reconocido como un destino turístico competitivo a nivel internacional con productos sostenibles y de calidad, convirtiendo al turismo en uno de los sectores productivos de mayor impacto económico y social del país.*
Tembihecha: *Ary 2024-pe, roñupytyTetãParaguáioñemomba'eguasúvotendajechaukapýramoopavavetetãnguérarenondépe mba'eapopyporãkatuvoite, ojapóvatetãjehechaukáguitemimoimbyohejávahetaveviru, tetãmeguarãakãrapu'ã.*

Palma 468 haimete 14 de Mayo, Paraguay - Pumbyry: +595 21 441-530
www.senatur.gov.py - www.visitparaguay.travel

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
67	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca SPEED de 18000 BTU, control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
67.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
67.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
67.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
67.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
67.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
67.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
67.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
67.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
67.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
67.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
67.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
67.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
67.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
67.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
67.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
67.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
67.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
67.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
67.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
67.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
67.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
67.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
67.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
67.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
67.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500

SERVICIO TECNICO Pbro. N. JAVIER CABALLERO P.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Misión: *Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.*
Tembipota: *OrehínaTetãRemimoimbyomopyendávaTetãpyjehechaukarehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaaukatetãParaguáituichakuejaveve, tetãambue ha opavavetavayguakuérajehasaporãverã.*

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
68	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca AIRWAY de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
68.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
68.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
68.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
68.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
68.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
68.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
68.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
68.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
68.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
68.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
68.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
68.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	126.858	126.858
68.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
68.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
68.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
68.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
68.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
68.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
68.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
68.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
68.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
68.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
68.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	149.414	149.414
68.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
68.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500

SERVICIO TECNICO JC N. JAVIER CABALLERO P.

Visión: *Al 2024 logramos que el Paraguay sea reconocido como un destino turístico competitivo a nivel internacional con productos sostenibles y de calidad, convirtiendo al turismo en uno de los sectores productivos de mayor impacto económico y social del país.*
Tembiecha: *Ary 2024-pe, ronupytyTetãParaguáiohemomba'eguasúvotendajechaukapýramoopavavetetãnguérarenondépe mba'eapopyporãkatuinte, ojapóvatetãjehechaukáguitemimoimbyohejávahetaveviru, tetãmeguarãakãrapu'ã.*

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
69	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado, tipo individual de ventana, marca CHULAN de 24000 BTU	Unidad	EVENTO			
69.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
69.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
69.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
69.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
69.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
69.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
69.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
69.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
69.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
69.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
69.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
69.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
69.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
69.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
69.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
69.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
69.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
69.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
69.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
69.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
69.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
69.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	360.000	360.000
69.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
69.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
69.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500
70	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado	Unidad	EVENTO			
70.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000

SERVICIO TECNICO de N. JAVIER CABALLERO P.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
70.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
70.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
70.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
70.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
70.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
70.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
70.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
70.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
70.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
70.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
70.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	126.858	126.858
70.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
70.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
70.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
70.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
70.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
70.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
70.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
70.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
70.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
70.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
70.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	149.414	149.414
70.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
70.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500
71	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca GOTZE de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
71.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
71.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000

SERVICIO TECNICO JC Ing. JAVIER CABALLERO P.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
71.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
71.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
71.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
71.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
71.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
71.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
71.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
71.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
71.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
71.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	126.858	126.858
71.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
71.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
71.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
71.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
71.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
71.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
71.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
71.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
71.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
71.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
71.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	149.414	149.414
71.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
71.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500
72	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca FAMA de 18000 BTU, control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
72.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
72.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
72.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
72.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000

SERVICIO TECNICO JC Nº 2 JAVIER CABALLERO

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
72.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
72.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
72.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
72.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
72.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
72.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
72.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
72.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
72.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
72.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
72.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
72.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
72.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
72.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
72.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
72.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
72.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
72.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
72.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
72.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
72.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500
73	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca GOTZE de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
73.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
73.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
73.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
73.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
73.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000

SERVICIO TECNICO P. N. JAVIER CABALLERO P.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
73.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
73.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
73.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
73.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
73.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
73.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
73.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	126.858	126.858
73.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
73.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
73.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
73.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
73.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
73.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
73.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
73.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
73.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
73.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
73.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	149.414	149.414
73.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
73.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500
74	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca GOTZE de 36000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
74.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
74.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
74.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
74.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
74.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
74.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000

SERVICIO TECNICO JC Ap. N. JAVIER CABALLERO P.

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: OrehínaTetãRemimoimbyomopyendávaTetãpyjehechaukarehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaaukatetãParaguáituichakuejaveve, tetãambue ha opavavetavayguakuérajehasaporãverã.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
74.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
74.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
74.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
74.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
74.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
74.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
74.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
74.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
74.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
74.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
74.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
74.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
74.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
74.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
74.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	445.000	445.000
74.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
74.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
74.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
74.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	195.500	195.500
75	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca JAM de 18000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
75.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
75.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
75.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
75.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
75.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
75.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
75.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
75.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000

SERVICIO TÉCNICO N. JAVIER CABALLERO P. JC

Visión: Al 2024 logramos que el Paraguay sea reconocido como un destino turístico competitivo a nivel internacional con productos sostenibles y de calidad, convirtiendo al turismo en uno de los sectores productivos de mayor impacto económico y social del país.
Tembihecha: Ary 2024-pe, ro'upyryTetãParaguáioñemomba'eguasúvotendajechaukapýramoopavavetetãnguérarenondépe omba'eapopyporãkatuiñe, ojapóvatetãjehechaukáguitemimoimbyohejávahetaveviru, tetãmeguarãakãrapu'ã.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
75.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
75.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
75.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
75.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
75.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
75.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
75.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
75.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
75.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
75.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
75.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
75.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
75.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
75.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
75.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
75.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
75.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500
76	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split marca JAM de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
76.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
76.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
76.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
76.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
76.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
76.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
76.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
76.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
76.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
76.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000

SERVICIO TÉCNICO JC Gral. JAVIER CABALLERO P.

Palma 468 haimete 14 de Mayo, Paraguay - Pumbyry: +595 21 441-530
www.senatur.gov.py - www.visitparaguay.travel

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
76.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
76.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	126.858	126.858
76.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
76.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
76.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
76.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
76.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
76.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
76.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
76.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
76.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
76.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
76.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	149.414	149.414
76.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
76.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500
77	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo split, marca MIDEA de 24000 BTU (frío/calor), control remoto, posiciones de ventilación, encendido y apagado automático	Unidad	EVENTO			
77.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
77.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
77.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
77.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
77.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
77.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
77.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
77.8		Cambio de rodeman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
77.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
77.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
77.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000

SERVICIO TÉCNICO de N. JAVIER CABALLERO P. JC

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
77.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	126.858	126.858
77.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
77.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
77.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
77.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
77.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
77.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
77.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
77.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
77.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
77.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
77.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	149.414	149.414
77.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
77.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500
78	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo cassette, marca CHIGO de 60000 BTU (frío/calor, tensión 380-415-50.3)	Unidad	EVENTO			
78.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
78.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
78.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
78.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
78.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	780.000	780.000
78.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	215.000	215.000
78.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
78.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
78.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
78.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
78.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
78.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
78.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000

SERVICIO TECNICO P. N. JAVIER CABALLERO P.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
78.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
78.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
78.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
78.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
78.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
78.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
78.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
78.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
78.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
78.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
78.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
78.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000
79	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo cassette, marca CHIGO de 48000 BTU (frío/calor, tensión 380-415-50.3)	Unidad	EVENTO			
79.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
79.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
79.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
79.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
79.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	780.000	780.000
79.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	215.000	215.000
79.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
79.8		Cambio de rulemán	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
79.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
79.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
79.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
79.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
79.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
79.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
79.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000

SERVICIO TECNICO de N. JAVIER CABALLERO P.
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: OrehínaTetãRemimoimbyomopyendávaTetãpyjehechaukarehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaaukatetãParaguáituichakuejaveve, tetãambue ha opavavetavayguakuérajehasaporãverã.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
79.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
79.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
79.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
79.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
79.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
79.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
79.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
79.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
79.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
79.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	345.000	345.000
80	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo cassette, marca CHIGO de 36000 BTU (frío/calor, tensión 380-415-50.3)	Unidad	EVENTO			
80.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
80.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
80.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
80.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
80.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
80.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
80.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
80.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
80.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
80.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	336.000	336.000
80.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
80.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
80.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
80.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
80.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
80.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
80.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
80.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000

SERVICIO TÉCNICO de N. JAVIER CABALLERO P.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
80.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
80.20		Aislación de cañerías y partes el?ctricas	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
80.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Splitt (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	445.000	445.000
80.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
80.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000
80.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
80.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	195.500	195.500
81	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo cassette, marca CHIGO de 24000 BTU (frío/calor, tensión 380-415-50.3)	Unidad	EVENTO			
81.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
81.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
81.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
81.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
81.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
81.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
81.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
81.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
81.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
81.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
81.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
81.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	144.000	144.000
81.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
81.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
81.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
81.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
81.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
81.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
81.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
81.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000

SERVICIO TECNICO N. JAVIER CABALLERO P. JC

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
81.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
81.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
81.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
81.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
81.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500
82	72102305-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado tipo cassette, marca CHIGO de 18000 BTU (frío/calor, tensión 380-415-50.3)	Unidad	EVENTO			
82.1		Limpieza interior y exterior del aparato	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
82.2		Limpieza de las cañerías	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
82.3		Lubricación de piezas	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
82.4		Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
82.5		Reparación de compresor	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
82.6		Cambio de filtro	Unidad	EVENTO	1	108.000	108.000
82.7		Cambio de ventilador	Unidad	EVENTO	1	205.000	205.000
82.8		Cambio de ruleman	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
82.9		Cambio de Válvula de expansión	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
82.10		Cambio de Válvula inversora	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
82.11		Cambio de correa	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
82.12		Reparación de transformador del aparato	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
82.13		Cambio de contactor del aparato	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
82.14		Cambio de llave selectora del aparato	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
82.15		Cambio de termostato de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
82.16		Revisión de cables de mando	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.000
82.17		Cambio de relay	Unidad	EVENTO	1	84.000	84.000
82.18		Cambio de Placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
82.19		Reparación de placa	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
82.20		Aislación de cañerías y partes eléctricas	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
82.21		Montaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (colocación, carga de gas y puesta en marcha)	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000

SERVICIO TECNICO JC Nº JAVIER CABALLERO P.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
82.22		Desmontaje de equipos de aire acondicionado de ventana (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
82.23		Desmontaje de equipos de aire acondicionado sistema Split (descarga de gas, remoción)	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
82.24		Extensión de cañerías de cobre con su respectivo sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
82.25		Mano de Obra PUESTO EN MARCHA	Unidad	EVENTO	1	172.500	172.500
Monto Total Precios Unitarios Guaraníes Trescientos veinte y siete millones seiscientos noventa mil c/IVA incluido							**327.690.000**

Monto Total Adjudicado en la **LICITACIÓN CONCURSO OFERTAS (LCO) SBE Nº 02/2022 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SENATUR – PLURIANUAL" – ID 407.939**:

Monto Mínimo Adjudicado Cien Millones (Gs. 100.000.000.-) Monto Máximo Adjudicado Guaraníes Doscientos millones (Gs. 200.000.000.-)

Monto Total Precios Unitarios Adjudicado Guaraníes Trescientos veinte y siete millones seiscientos noventa mil c/IVA incluido (Gs. 327.690.000.-)

Para la presente contratación se ha previsto en el PAC un monto total de Gs. 200.000.000. -(Guaraníes Doscientos millones), siendo el monto que podrá utilizarse en el ejercicio fiscal 2022 de Gs. 141.666.667 (Gs. Ciento cuarenta y un millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete)., para lo cual se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, según CDP N° 654/2022.

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las condiciones contractuales.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El contrato tendrá una vigencia de: 19 (diecinueve) meses, a partir de la suscripción.

SERVICIO TECNICO JC Pbro. N. JAVIER CABALLERO P.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE LOS BIENES.

Los bienes y/o los servicios deberán ser entregados y/o prestados, dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del pliego de bases y condiciones.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: La Dirección de Relaciones Internacionales.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

10. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.----------

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.----------

11. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo Nº 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.----------

SERVICIO TECNICO JC

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones. ----------

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales. ---

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

Los testimonios de conformidad se suscriben en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay a los 28 días del mes de julio del año 2022. ----------

NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
Representante Legal
SERVICIO TECNICO J.C.

SOFÍA MONTIEL DE AFARA
Ministra Secretaria Ejecutiva
SENATUR

SERVICIO TECNICO JC N. Jap. JAVIER CABALLERO P.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ASUNCIÓN