CONTRATO N° 21 /2.022

CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) Nº 06/2.022 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANER PARA LA SENATUR – PLURIANUAL – 2DO LLAMADO" - ID Nº 407.940, suscripto con la Firma COB7 EMPRENDIMIENTOS DE CESAR ORTIZ BÁEZ

Entre la **SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO (SENATUR),** domiciliada en la calle Palma N° 468 entre Alberdi y 14 de Mayo, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la Ministra Secretaria Ejecutiva Doña **SOFÍA MONTIEL DE AFARA**, denominada en adelante la **CONTRATANTE,** por una parte, y por la otra parte, la firma **COB7 EMPRENDIMIENTOS DE CESAR ORTIZ BÁZ** con RUC N° **3.915.788-1**, domiciliada en la Avda. Von Poleski – casi los Gladiolos, en la ciudad de Villa Elisa, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **CESAR ORTIZ BÁEZ**, con Cédula de Identidad N° 3.915.788, denominado en adelante el **"PROVEEDOR"**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE",** acuerdan en celebrar el presente contrato de **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANER PARA LA SENATUR – PLURIANUAL – 2DO LLAMADO" - ID Nº 407.940",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

La Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR), por medio de este Contrato, tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las partes con relación a la contratación por la firma, **COB7 EMPRENDIMIENTOS DE CESAR ORTIZ BÁZ** para el **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANER PARA LA SENATUR – PLURIANUAL – 2DO LLAMADO" - ID Nº 407.940",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones, a ser desarrollado por cuenta, cargo y riesgo de la contratista conforme a las especificaciones técnicas y las disposiciones del contrato. ----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. La carta de invitación y sus adendas o modificaciones;

COB7 EMPRENDIMIENTOS
de César Ortiz Báez
RUC: 3915788 - 1

Abog. C. Bacarella, Jefe
Dpto. Asuntos Jurídico Externos
SENATUR

3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor:
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente. ----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 407.940.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa (CD) N° 06/22, convocado por la Secretaría Nacional de Turismo. La adjudicación fue realizada según acto administrativo por la Resolución Nº 1102/2.022, de fecha 12 octubre de 2.022.-

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.

CESAR ORTIZ BAEZ							
Lote 1							
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras marca BROTHER, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 7.500.000 Máximo: 15.000.000, Abastecimiento simultáneo: No							
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparación de impresora multifunción monocromática BROTHER DCP 8080DN					
1.1		Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	440.000	440.000
1.2		Cambio de Lámpara de Fusor	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
1.3		Cambio de Rodillo de Presión	Unidad	Evento	1	416.000	416.000
1.4		Cambio de Cuchilla de Limpieza	Unidad	Evento	1	280.000	280.000
1.5		Cambio de Rodillo de Fusor	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
1.6		Cambio de Rodillo de Transferencia	Unidad	Evento	1	352.000	352.000
1.7		Cambio de Rodillo de Carga	Unidad	Evento	1	352.000	352.000
1.8		Cambio de Termistor	Unidad	Evento	1	304.000	304.000

COB7 EMPRENDIMIENTOS
de César Ortiz Báez
RUC: 3915788-1

Abog. Adolfo Sosa Bobadilla
Dpto. de Asuntos Jurídicos Externos
SENATUR

1.9		Cambio de Rodillo de Limpieza	Unidad	Evento	1	352.000	352.000
1.10		Cambio de Motor de tonera	Unidad	Evento	1	432.000	432.000
1.11		Cambio de Ruedas de arrastre de papel	Unidad	Evento	1	176.000	176.000
1.12		Cambio de Ruedas separadores de papel	Unidad	Evento	1	176.000	176.000
1.13		Cambio de Sensor de papel	Unidad	Evento	1	256.000	256.000
1.14		Cambio de Gua de Papel	Unidad	Evento	1	280.000	280.000
1.15		Cambio de fuente de energía	Unidad	Evento	1	520.000	520.000
1.16		Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
1.17		MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	176.000	176.000
2	81141804-001	Mantenimiento y reparación de impresora multifuncional monocromática DCP 8150DN					
2.1		Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	440.000	440.000
2.2		Cambio de Resistencia Térmica de Fusor	Unidad	Evento	1	384.000	384.000
2.3		Cambio de Rodillo de Presión	Unidad	Evento	1	416.000	416.000
2.4		Cambio de Cuchilla de Limpieza	Unidad	Evento	1	280.000	280.000
2.5		Cambio de Rodillo de Transferencia	Unidad	Evento	1	352.000	352.000
2.6		Cambio de Rodillo de Carga	Unidad	Evento	1	352.000	352.000
2.7		Cambio de Termistor	Unidad	Evento	1	304.000	304.000
2.8		Cambio de Rodillo de Limpieza	Unidad	Evento	1	352.000	352.000
2.9		Cambio de Motor de tonera	Unidad	Evento	1	432.000	432.000
2.10		Cambio de Sensor de papel	Unidad	Evento	1	176.000	176.000
2.11		Cambio de Film de Fusión	Unidad	Evento	1	440.000	440.000
2.12		Cambio de Gua de Papel	Unidad	Evento	1	280.000	280.000
2.13		Cambio de fuente de energía	Unidad	Evento	1	520.000	520.000
2.14		Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
2.15		MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	176.000	176.000
						Precio Total	**10.536.000**

Monto mínimo	**7.500.000 Gs.**
Monto máximo	**15.000.000 Gs.**

Lote 2							
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras, Fotocopiadoras y Escáner marca LEXMARK, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.500.000 Máximo: 3.000.000, Abastecimiento simultáneo: No							
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)**	**Precio Total**
1	81141804-001	Mantenimiento y reparación de impresora multifuncional monocromática LEXMARK MX410					

COB7 EMPRENDIMIENTOS
de César Ortiz Báez
RUC: 3915788 - 1

Jefe de Asuntos Jurídicos Externos
SENATUR

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: OrehínaTetãRemimoimbyomopyendávaTetãpyjehechaukarehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaaukatetãParaguáituichakuejaveve, tetãambue ha opavavetavayguakuérajehasaporãverã.

1.1		Cambio de Unidad de Cilindro	Unidad	Evento	1	960.000	960.000
1.2		Cambio de Resistencia Termica de Fusor	Unidad	Evento	1	440.000	440.000
1.3		Cambio de Rodillo de Presion	Unidad	Evento	1	400.000	400.000
1.4		Cambio de Cuchilla de Limpieza	Unidad	Evento	1	280.000	280.000
1.5		Cambio de Rodillo de Transferencia	Unidad	Evento	1	440.000	440.000
1.6		Cambio de Rodillo de Carga	Unidad	Evento	1	400.000	400.000
1.7		Cambio de Rodillo de Limpieza	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
1.8		Cambio de Motor de tonera	Unidad	Evento	1	520.000	520.000
1.9		Cambio de Sensor de papel	Unidad	Evento	1	280.000	280.000
1.10		Cambio de Film de Fusión	Unidad	Evento	1	440.000	440.000
1.11		Cambio de Guía de Papel	Unidad	Evento	1	280.000	280.000
1.12		Cambio de fuente de energía	Unidad	Evento	1	600.000	600.000
1.13		Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
1.14		MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	176.000	176.000
						Precio Total	**5.776.000**

Monto mínimo	**1.500.000 Gs.**
Monto máximo	**3.000.000 Gs.**

Lote 3

Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras, Fotocopiadoras y Escáner marca RICOH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 55.000.000 Máximo: 110.000.000, Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparación de impresora multifuncional monocromática RICOH MP501					
1.1		Cambio Drum Unit Mp 501/601 Spf Mp 501	Unidad	Evento	1	2.240.000	2.240.000
1.2		Cambio Fusing Unit Mp 501	Unidad	Evento	1	2.400.000	2.400.000
1.3		Cambio Development Unit Mp 501	Unidad	Evento	1	1.600.000	1.600.000
1.4		Cambio Paper Feed Mp 501	Unidad	Evento	1	880.000	880.000
1.5		Mantenimiento General Del Equipo (Repuestos Menores)	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
1.6		MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
2	81141804-001	Mantenimiento y reparación de impresora multifuncional monocromática RICOH IM430					
2.1		Cambio Drum Unit - Im 430	Unidad	Evento	1	1.440.000	1.440.000
2.2		Cambio Fusing Unit Im 430	Unidad	Evento	1	1.920.000	1.920.000
2.3		Cambio Paper Feed Im 430	Unidad	Evento	1	880.000	880.000

CUB7 EMPRENDIMIENTOS
de César Ortiz Báez
RUC. 3915738 - 1

Julia C. Bobadilla, Jefe
Dpto. de Asuntos Jurídicos Externos
SENATUR

2.4		Mantenimiento General Del Equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
2.5		MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
3	81141804-001	Mantenimiento y reparación de impresora multifuncional monocromática RICOH MPC 307					
3.1		Cambio Pcdu Black Mpc 307	Unidad	Evento	1	2.560.000	2.560.000
3.2		Cambio Fusing Unit:Eu/Aa/Chn: Service Parts Mpc 307	Unidad	Evento	1	2.800.000	2.800.000
3.3		Cambio Sleeve: Fusing: Eu/Aa/Chn: Service Parts Mpc 307	Unidad	Evento	1	920.000	920.000
3.4		Cambio Collection Bottle: As Mpc 307	Unidad	Evento	1	640.000	640.000
3.5		Cambio Fransfer Unit: Intermediate Transfer Mpc 307	Unidad	Evento	1	2.800.000	2.800.000
3.6		Cambio Transfer/Separation Unit: Second Mpc 307	Unidad	Evento	1	2.560.000	2.560.000
3.7		Cambio Pcdu Cyan Mpc 307	Unidad	Evento	1	2.360.000	2.360.000
3.8		Cambio Pcdu Magenta Mpc 307	Unidad	Evento	1	2.360.000	2.360.000
3.9		Cambio Pcdu Yellow Mpc 307	Unidad	Evento	1	2.360.000	2.360.000
3.10		Cambio Friction Pad Mpc 307	Unidad	Evento	1	236.000	236.000
3.11		Cambio Paper Feed Mp C 307	Unidad	Evento	1	280.000	280.000
3.12		Cambio Paper Feed Mpc 307	Unidad	Evento	1	280.000	280.000
3.13		Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
3.14		MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
						Precio Total	**33.676.000**

Monto mínimo	**55.000.000 Gs.**
Monto máximo	**110.000.000 Gs.**

Lote 4

Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras, Fotocopiadoras y Escáner marca HP, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 7.000.000 Máximo: 14.000.000. Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparación de impresora láser monocromática marca HP LaserJet P1006					
1.1		Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
1.2		Cambio de Cuchilla de Limpieza	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
1.3		Cambio de Rodillo de Presión	Unidad	Evento	1	312.000	312.000
1.4		Cambio de Rodillo de Transferencia	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
1.5		Cambio de Rodillo de Carga	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
1.6		Cambio de Termistor	Unidad	Evento	1	176.000	176.000

CUBI7 EMPRENDIMIENTOS
de César Ortiz Báez
RUC: 3915738-8

Dpto. de Asuntos Jurídicos Externos
SENATUR

Misión: *Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.*
Tembipota: *OrehínaTetãRemimoimbyomopyendávaTetãpyjehechaukarehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaaukatetãParaguáituichakuejaveve, tetãambue ha opavavetavayguakuérajehasaporãverã.*

1.7		Cambio de Engranaje	Unidad	Evento	1	112.000	112.000
1.8		Cambio de Ruleman de Presión	Unidad	Evento	1	96.000	96.000
1.9		Cambio de Rodillo de Limpieza	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
1.10		Cambio de Motor de tonera	Unidad	Evento	1	192.000	192.000
1.11		Cambio de Sensor de papel	Unidad	Evento	1	120.000	120.000
1.12		Cambio de Film de Fusión	Unidad	Evento	1	320.000	320.000
1.13		Cambio de Resistencia Térmica de Fusor	Unidad	Evento	1	280.000	280.000
1.14		Cambio de Guía de Papel	Unidad	Evento	1	120.000	120.000
1.15		Cambio de fuente de energía	Unidad	Evento	1	352.000	352.000
1.16		Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
1.17		MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
2	81141804-001	Mantenimiento y reparación de impresora láser monocromática marca HP LaserJet Pro M102w					
2.1		Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
2.2		Cambio de Cuchilla de Limpieza	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
2.3		Cambio de Rodillo de Presión	Unidad	Evento	1	312.000	312.000
2.4		Cambio de Rodillo de Transferencia	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
2.5		Cambio de Rodillo de Carga	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
2.6		Cambio de Termistor	Unidad	Evento	1	176.000	176.000
2.7		Cambio de Rodillo de Limpieza	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
2.8		Cambio de Motor de tonera	Unidad	Evento	1	192.000	192.000
2.9		Cambio de Sensor de papel	Unidad	Evento	1	120.000	120.000
2.10		Cambio de Film de Fusión	Unidad	Evento	1	320.000	320.000
2.11		Cambio de Resistencia Termica de Fusor	Unidad	Evento	1	280.000	280.000
2.12		Cambio de Guía de Papel	Unidad	Evento	1	120.000	120.000
2.13		Cambio de fuente de energía	Unidad	Evento	1	352.000	352.000
2.14		Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
2.15		MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
3	81141804-001	Mantenimiento y reparación de impresora monocromática marca HP LaserJet P1015					
3.1		Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
3.2		Cambio de Cuchilla de Limpieza	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
3.3		Cambio de Rodillo de Presión	Unidad	Evento	1	312.000	312.000
3.4		Cambio de Rodillo de Transferencia	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
3.5		Cambio de Rodillo de Carga	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
3.6		Cambio de Termistor	Unidad	Evento	1	176.000	176.000
3.8		Cambio de Ruleman de Presión	Unidad	Evento	1	96.000	96.000
3.10		Cambio de Motor de tonera	Unidad	Evento	1	192.000	192.000
3.13		Cambio de Sensor de papel	Unidad	Evento	1	120.000	120.000
3.14		Cambio de Guía de Papel	Unidad	Evento	1	120.000	120.000

87 EMPRENDIMIENTOS
de César Ortiz Báez
RUC: 3915788 - 1

Visión: *Al 2024 logramos que el Paraguay sea reconocido como un destino turístico competitivo a nivel internacional con productos sostenibles y de calidad, convirtiendo al turismo en uno de los sectores productivos de mayor impacto económico y social del país.*
Tembihecha: *Ary 2024-pe, ronupytyTetãParaguáiñemomba'eguasúvoendajechaukapyramoopavavetetãnguérarenondépe mba'eapopyporãkatuiñte, ojapóvatetãjehechaukáguitemimoimbyohejávaheiavviru, tetãmeguerãakãrapu'ã.*

Jefe
Dpto. de Asuntos Jurídicos Externos
SENATUR

3.15		Cambio de fuente de energía	Unidad	Evento	1	352.000	352.000
3.16		Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
3.17		MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
4	81141804-001	Mantenimiento y reparación de impresora láser monocromática marca HP LaserJet P2055 dn					
4.1		Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
4.2		Cambio de Cuchilla de Limpieza	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
4.3		Cambio de Rodillo de Presión	Unidad	Evento	1	312.000	312.000
4.4		Cambio de Rodillo de Transferencia	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
4.5		Cambio de Rodillo de Carga	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
4.6		Cambio de Termistor	Unidad	Evento	1	176.000	176.000
4.7		Cambio de Rodillo de Limpieza	Unidad	Evento	1	96.000	96.000
4.8		Cambio de Motor de tonera	Unidad	Evento	1	192.000	192.000
4.9		Cambio de Sensor de papel	Unidad	Evento	1	120.000	120.000
4.10		Cambio de Film de Fusión	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
4.11		Cambio de Resistencia Termica de Fusor	Unidad	Evento	1	280.000	280.000
4.12		Cambio de Guía de Papel	Unidad	Evento	1	120.000	120.000
4.13		Cambio de fuente de energía	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
4.14		Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
4.15		MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
5	81141804-001	Mantenimiento y reparación de impresora multifuncional láser color marca HP LaserJet Pro M176					
5.1		Módulo de imagen	Unidad	Evento	1	520.000	520.000
5.2		Modulo de Fusor	Unidad	Evento	1	440.000	440.000
5.3		Unidad Reveladora	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
5.4		Banda de Transferencia	Unidad	Evento	1	520.000	520.000
5.5		Termistor	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
5.6		Termostato	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
5.7		Engranaje acople fusor	Unidad	Evento	1	96.000	96.000
5.8		Sensor de papel	Unidad	Evento	1	120.000	120.000
5.9		Sensor de tóner	Unidad	Evento	1	120.000	120.000
5.10		Fuente de alimentación	Unidad	Evento	1	440.000	440.000
5.11		Tarjetas de Conectividad (USB, Red)	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
5.12		Guía Dúplex	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
5.13		Placa procesadora de Imagen	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
5.14		Cable Flat	Unidad	Evento	1	176.000	176.000
5.15		Unidad de Scanner	Unidad	Evento	1	600.000	600.000
5.16		Módulo de imagen	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
5.17		Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	144.000	144.000

UB7 EMPRENDIMIENTOS
de César Ortiz Báez
RUC: 3915738-1

Abg. Julio C. Bonatello, Jefe
Dpto. de Asuntos Jurídicos Externos
SENATUR

Misión: Somos un órgano que establece la política turística nacional, orientando, promoviendo, facilitando y regulando el desarrollo del turismo en el Paraguay en beneficio de visitantes y ciudadanía en general.
Tembipota: OrehínaTetãRemimoimbyomopyendávaTetãpyjehechaukarehegua política, ombohape, ohechauka, omoakãrapu'ã ha oikuaaukatetãParaguáituichakuejaveve, tetãambue ha opavavetavayguakuérajehasaporãverã.

5.18		MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	520.000	520.000
6	81141804-001	Mantenimiento y reparación de impresora multifuncional láser color marca HP LaserJet Pro MFP 177 fw					
6.1		Módulo de imagen	Unidad	Evento	1	520.000	520.000
6.2		Módulo de Fusor	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
6.3		Unidad Reveladora	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
6.4		Banda de Transferencia	Unidad	Evento	1	520.000	520.000
6.5		Termistor	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
6.6		Termostato	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
6.7		Engranaje acople fusor	Unidad	Evento	1	96.000	96.000
6.8		Sensor de papel	Unidad	Evento	1	120.000	120.000
6.9		Sensor de tóner	Unidad	Evento	1	120.000	120.000
6.10		Fuente de alimentación	Unidad	Evento	1	440.000	440.000
6.11		Tarjetas de Conectividad (USB, Red)	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
6.12		Guía Dúplex	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
6.13		Placa procesadora de Imagen	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
6.14		Cable Flat	Unidad	Evento	1	176.000	176.000
6.15		Unidad de Scanner	Unidad	Evento	1	600.000	600.000
6.16		Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
6.17		MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
7	81141804-001	Mantenimiento y reparación de impresora multifuncional láser color marca HP LaserJet Pro MFP 175fw					
7.1		Módulo de imagen	Unidad	Evento	1	520.000	520.000
7.2		Módulo de Fusor	Unidad	Evento	1	440.000	440.000
7.3		Unidad Reveladora	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
7.4		Banda de Transferencia	Unidad	Evento	1	520.000	520.000
7.5		Termistor	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
7.6		Termostato	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
7.7		Engranaje acople fusor	Unidad	Evento	1	96.000	96.000
7.8		Sensor de papel	Unidad	Evento	1	120.000	120.000
7.9		Sensor de tóner	Unidad	Evento	1	120.000	120.000
7.10		Fuente de alimentación	Unidad	Evento	1	440.000	440.000
7.11		Tarjetas de Conectividad (USB, Red)	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
7.12		Guía Dúplex	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
7.13		Placa procesadora de Imagen	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
7.14		Cable Flat	Unidad	Evento	1	176.000	176.000
7.15		Unidad de Scanner	Unidad	Evento	1	600.000	600.000
7.16		Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
7.17		MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	144.000	144.000

COB7 EMPRENDIMIENTOS
de César Ortiz Báez
RUC: 3917788

Visión: Al 2024 logramos que el Paraguay sea reconocido como un destino turístico competitivo a nivel internacional con productos sostenibles y de calidad, convirtiendo al turismo en uno de los sectores productivos de mayor impacto económico y social del país.
Tembihecha: Ary 2024-pe, rohupytyTetãParaguáiñemomba'eguasívotendajechaukapýramoopavavetetãnguérarenondépe mba'eapopyporãkatuinte, ojapóvatetãjehechaukágutemimoimbyohejávahetaveviru, tetãmeguarãakãrapu'ã.

Julio C. Aquino, Abog.
Jefe de Asuntos Jurídicos Externos
SENATUR

8	81141804-001	Mantenimiento y reparación de impresora multifuncional láser color marca HP LaserJet Pro M477 fdw					
8.1		Módulo de imagen	Unidad	Evento	1	520.000	520.000
8.2		Módulo de Fusor	Unidad	Evento	1	440.000	440.000
8.3		Unidad Reveladora	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
8.4		Banda de Transferencia	Unidad	Evento	1	520.000	520.000
8.5		Termistor	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
8.6		Termostato	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
8.7		Engranaje acople fusor	Unidad	Evento	1	96.000	96.000
8.8		Sensor de papel	Unidad	Evento	1	120.000	120.000
8.9		Sensor de tóner	Unidad	Evento	1	120.000	120.000
8.10		Fuente de alimentación	Unidad	Evento	1	440.000	440.000
8.11		Tarjetas de Conectividad (USB, Red)	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
8.12		Guía Dúplex	Unidad	Evento	1	200.000	200.000
8.13		Placa procesadora de Imagen	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
8.14		Cable Flat	Unidad	Evento	1	176.000	176.000
8.15		Unidad de Scanner	Unidad	Evento	1	600.000	600.000
8.16		Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
8.17		MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
9	81141804-001	Mantenimiento y reparación de impresora HP Deskjet 2000					
9.1		Cambio de Carrozal de cartuchos	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
9.2		Cambio de cable Flat	Unidad	Evento	1	88.000	88.000
9.3		Cambio de Residual de Tinta	Unidad	Evento	1	96.000	96.000
9.4		Cambio de sensor de papel	Unidad	Evento	1	72.000	72.000
9.5		Cambio de Guía de Papel	Unidad	Evento	1	84.000	84.000
9.6		Cambio de Transformador	Unidad	Evento	1	128.000	128.000
9.7		Cambio de Actuador	Unidad	Evento	1	64.000	64.000
9.8		Cambio de fuente de energía	Unidad	Evento	1	112.000	112.000
9.9		Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	132.000	132.000
9.10		MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	132.000	132.000
						Precio Total	**32.908.000**

Monto mínimo	**7.000.000 Gs.**
Monto máximo	**14.000.000 Gs.**

COBZ EMPRENDIMIENTOS
de César Ortiz Báez
RUC: 3915788 - 1

Abg. Julio C. Bobadilla, Jefe
Dpto. de Asuntos Jurídicos Externos
SENATUR

Lote 5							
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras, Fotocopiadoras y Escáner marca EPSON, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.500.000 Máximo: 3.000.000, Abastecimiento simultáneo: No							
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total
1	81141804-001	Mantenimiento y reparación de impresora multifuncional chorro de tinta Epson EctoTank L3150					
1.1		Cambio de cabezal de cartuchos	Unidad	Evento	1	600.000	600.000
1.2		Cambio de cable flat	Unidad	Evento	1	104.000	104.000
1.3		Cambio de Residual de Tinta	Unidad	Evento	1	280.000	280.000
1.4		Cambio de Sensor de papel	Unidad	Evento	1	152.000	152.000
1.5		Cambio de Guía de Papel	Unidad	Evento	1	176.000	176.000
1.6		Cambio de fuente de energía	Unidad	Evento	1	360.000	360.000
1.7		Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
1.8		MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	144.000	144.000
						Precio Total	1.960.000
						Total Lote 1, 2, 3, 4 y 5	84.856.000

Monto mínimo	**1.500.000 Gs.**
Monto máximo	**3.000.000 Gs.**

El monto mínimo del presente contrato **en el Lote 1 asciende a la suma** de Gs. **7.500.000** (Guaraníes siete millones, quinientos mil); y por un **monto máximo** de Gs. **15.000.000** (Guaraníes quince millones), **Lote 2**, por un **monto mínimo** de Gs.**1.500.000** (Guaraníes un millón quinientos mil); y por un **monto máximo** de Gs. **3.000.000** (Guaraníes tres millones), **Lote 3**, por un **monto mínimo** de Gs. **55.000.000** (Guaraníes cincuenta y cinco millones); y por un **monto máximo** de Gs. **110.000.000** (Guaraníes ciento diez millones), **Lote 4**, por un **monto mínimo** de Gs. **7.000.000** (Guaraníes siete millones), y por **un monto máximo** de Gs.**14.000.000** (Guaraníes catorce millones), **Lote 5**, por un **monto mínimo** de Gs. **1.500.000** (Guaraníes un millón quinientos mil), y por un **monto máximo** de Gs. **3.000.000** (Guaraníes tres millones).----------

Para la presente contratación se ha previsto en el PAC un monto total de Gs. 145.000.000. -(Guaraníes ciento cuarenta y cinco millones), siendo el monto que podrá utilizarse en el ejercicio fiscal 2.022 de Gs.108.750.000. -(Guaraníes ciento ocho millones, setecientos cincuenta mil), para lo cual se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, según CDP N° 655/2.022.----------

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.----------

EMPRENDIMIENTOS
de César Ortiz Báez
RUC: 3915788 - 1

Dpto. de Asuntos Jurídicos Externos
SENATUR

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en esta carta de invitación.----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

16 (diez y seis) meses.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE LOS BIENES.

Los bienes y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

Dirección de TIC's.----------

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.----------

10. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.----------

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.----------

11. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales de la presente carta de invitación. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------

CORZ EMPRENDIMIENTOS
de César Ortiz Báez
RUC: 3915738 - 1

Dpto. de Asuntos Jurídicos Externos
SENATUR

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.----------

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales de la presente carta de invitación.----------

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.----

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

Los testimonios de conformidad se suscriben en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay a los 03 días del mes de noviembre del año 2.022. ----------

CESAR ORTIZ BÁEZ
Propietario
COB7 EMPRENDIMIENTOS

COB7 EMPRENDIMIENTOS
de César Ortiz Báez
RUC: 3915788 - 1

SOFÍA MONTIEL DE AFARA
Ministra Secretaria Ejecutiva
SENATUR

Dpto. de Asuntos Jurídicos Externos
SENATUR