CONTRATO N° 17/2020

"Mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta Chevrolet Blazer"

Entre **CONSEJO NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA**, domiciliada en Dr. Justo Prieto 223 esq. Teófilo del Puerto, República del Paraguay, representada para este acto por el Ministro Presidente, el **Ing. Ind. Bernabé Eduardo Felippo**, con Cédula de Identidad N° 294.082, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **MECANICAR S.A.**, domiciliada en la calle Cervantes N° 1205 c/ Arroyo Mburicao, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Roberto Lucas Recalde Osorio**, con cédula de identidad N° 976.429, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de Mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta Chevrolet Blazer", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"Mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta Chevrolet Blazer".

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son:

a) *Ninguno.*

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

Ing. Ind. B. EDUARDO FELIPPO
Ministro
Presidente del CONACYT

CONTRATO N° 17/2020

"Mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta Chevrolet Blazer"

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 380.197.-

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 07/2020, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones del CONACYT. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 414/2020.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

N° de Orden	N° de Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario IVA incluido
1	1	**Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno**				
1.1	1.1	Juego de pastillas delantera	Unidad	1	Evento	296.297
1.2	1.2	Discos de Frenos delantero	Unidad	1	Evento	790.125
1.3	1.3	Juego de reparo de mordaza	Unidad	1	Evento	250.207
1.4	1.4	Cilindros de frenos trasero	Unidad	1	Evento	296.297
1.5	1.5	Zapatas de frenos trasero	Unidad	1	Evento	658.437
1.6	1.6	Tambores de Freno	Unidad	1	Evento	790.125
1.7	1.7	Cabos de frenos de mano	Unidad	1	Evento	559.672
1.8	1.8	Bomba central de freno	Unidad	1	Evento	888.891
1.9	1.9	Fluido de freno	Unidad	1	Evento	23.046
1.10	1.10	Caños flexibles de frenos	Unidad	1	Evento	167.902
1.11	1.11	seguros de zapata	Unidad	1	Evento	32.922
1.12	1.12	Rectificación de discos de freno	Unidad	1	Evento	46.875
1.13	1.13	Cementado de zapatas	Unidad	1	Evento	164.609
1.14	1.14	Rectificación de tambores de freno trasero	Unidad	1	Evento	46.875
1.15	1.15	Resortes de zapata	Unidad		Evento	164.609
1.16	1.16	Juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	1	Evento	79.013
1.17	1.17	Regulador de freno RH	Unidad	1	Evento	263.375
1.18	1.18	Regulador de freno LH	Unidad	1	Evento	263.375
1.19	1.19	Leva de freno	Unidad	1	Evento	32.922
1.20	1.20	Perno de zapata	Unidad	1	Evento	39.506
1.21	1.21	Pistón de mordaza	Unidad	1	Evento	210.701
1.22	1.22	Mordaza de freno delantero RH	Unidad	1	Evento	1.646.093
1.23	1.23	Mordaza de freno delantero LH	Unidad	1	Evento	1.646.093
1.24	1.24	Perno de mordaza	Unidad	1	Evento	144.856
1.25	1.25	Tapa de polvo	Unidad	1	Evento	32.922

Dr. Justo Prieto Nº 223 esquina . Teófilo del Puerto - Asunción, Paraguay Telefax: 506 223
Página Web: www.conacyt.gov.py

Ing. Ind. B. EDUARDO FELIPPO
Ministro
Presidente del CONACYT

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

CONTRATO N° 17/2020

"Mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta Chevrolet Blazer"

1.26	1.26	Goma pedal TM	Unidad	1	Evento	32.922
1.27	1.27	Bulbo de freno	Unidad	1	Evento	204.116
1.28	1.28	Mecanismo de freno de mano	Unidad	1	Evento	1.020.578
1.29	1.29	Juego reparo bomba central de freno	Unidad	1	Evento	197.531
1.30	1.30	Válvula de freno	Unidad	1	Evento	987.656
1.31	1.31	Sensor ABS de rueda del izquierdo	Unidad	1	Evento	862.555
1.32	1.32	Sensor ABS de rueda del derecho	Unidad	1	Evento	862.555
1.33	1.33	Sensor ABS de rueda trasera	Unidad		Evento	862.555
1.34	1.34	Rotor sensor de ABS	Unidad	1	Evento	846.093
2	**2**	**Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión**				
2.1	2.1	Amortiguadores	Unidad	1	Evento	395.063
2.2	2.2	Rotulas inferiores	Unidad	1	Evento	316.050
2.3	2.3	Rotulas superiores	Unidad	1	Evento	316.050
2.4	2.4	Bujes de parrilla superior	Unidad	1	Evento	118.519
2.5	2.5	Bujes de parrilla inferior delantero	Unidad	1	Evento	154.733
2.6	2.6	Parrilla de suspensión inferior	Unidad		Evento	1.382.719
2.7	2.7	Parrilla de suspensión superior	Unidad	1	Evento	1.382.719
2.8	2.8	Buje estabilizador central	Unidad	1	Evento	79.013
2.9	2.9	Bieleta Estabilizadora LH	Unidad	1	Evento	138.272
2.10	2.10	Bieleta Estabilizadora RH	Unidad	1	Evento	138.272
2.11	2.11	Barra estabilizadora delantero	Unidad	1	Evento	1.382.719
2.12	2.12	Barra de torsión RH	Unidad	1	Evento	1.646.093
2.13	2.13	Barra de torsión LH	Unidad	1	Evento	1.646.093
2.14	2.14	Brazo barra de torsión LH	Unidad	1	Evento	855.968
2.15	2.15	Brazo barra de torsión RH	Unidad	1	Evento	855.968
2.16	2.16	Asientos barra torsión superior	Unidad	1	Evento	427.985
2.17	2.17	Asientos barra torsión inferior	Unidad	1	Evento	427.985
2.18	2.18	Bulón de torsión	Unidad	1	Evento	65.843
2.19	2.19	Cubierta 235/70 R16	Unidad	1	Evento	850.000
2.20	2.20	Punta eje RH	Unidad	1	Evento	987.656
2.21	2.21	Punta eje LH	Unidad	1	Evento	987.656
2.22	2.22	Rodillo de punta eje	Unidad	1	Evento	296.297
2.23	2.23	Maza rueda delantera	Unidad	1	Evento	1.185.188
2.24	2.24	Rotor sensor	Unidad	1	Evento	362.141
2.25	2.25	Ruleman de maza delantera	Unidad	1	Evento	1.086.422
2.26	2.26	Reten de maza delantera	Unidad	1	Evento	85.597
2.27	2.27	Tuerca de maza	Unidad	1	Evento	85.597
2.28	2.28	Arandela de maza	Unidad		Evento	65.843
2.29	2.29	Tapa de maza	Unidad	1	Evento	65.843
2.30	2.30	Buje amortiguador	Unidad	1	Evento	32.922
2.31	2.31	Perno Parrilla	Unidad	1	Evento	32.922
2.32	2.32	Taqueador de suspensión LH	Unidad		Evento	197.531

Augusto Prieto Nº 223 esquina . Teófilo del Puerto - Asunción, Paraguay Telefax: 506 223
Página Web: www.conacyt.gov.py

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

...3. EDUARDO FELIPPO
Ministro
...esidente del CONACYT

CONTRATO N° 17/2020

"Mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta Chevrolet Blazer"

2.33	2.33	Taqueador de suspensión RH	Unidad	1	Evento	197.531
2.34	2.34	Tazas de ruedas	Unidad	1	Evento	197.532
3	**3**	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico (sistema de arranque)**				
3.1	3.1	Provisión de Batería	Unidad	1	Evento	481.031
3.2	3.2	Bendix de arranque	Unidad	1	Evento	559.672
3.3	3.3	Rotor de arranque	Unidad	1	Evento	559.672
3.4	3.4	Inducido de arranque	Unidad	1	Evento	497.121
3.5	3.5	Juego de carbones	Unidad	1	Evento	197.531
3.6	3.6	Trabajos de terceros	Unidad	1	Evento	234.375
3.7	3.7	Automático de arranque	Unidad	1	Evento	625.516
3.8	3.8	Ruleman	Unidad	1	Evento	65.843
3.9	3.9	Ruleman de arranque	Unidad	1	Evento	65.843
3.10	3.10	Porta carbón	Unidad	1	Evento	250.207
3.11	3.11	Bobina motor de arranque	Unidad	1	Evento	164.610
4	**4**	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico (alternador)**				
4.1	4.1	Juego de regulador de voltaje y juego de diodos	Unidad	1	Evento	559.672
4.2	4.2	Rotor de Alternador	Unidad	1	Evento	460.906
4.3	4.3	Estator de Alternador	Unidad	1	Evento	362.141
4.4	4.4	Correa de Alternador	Unidad	1	Evento	230.453
4.5	4.5	Rulemanes de Alternador	Unidad	1	Evento	65.843
4.6	4.6	Polea de alternador	Unidad	1	Evento	460.906
4.7	4.7	Carcasa Trasera de Alternador	Unidad	1	Evento	329.219
4.8	4.8	Carcasa delantera de alternador	Unidad	1	Evento	131.688
5	**5**	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico**				
5.1	5.1	Foco de Alta y Baja	Unidad	1	Evento	65.843
5.2	5.2	Focos de 2 filamentos	Unidad	1	Evento	13.169
5.3	5.3	Focos de 1 filamento	Unidad	1	Evento	13.169
5.4	5.4	Focos de busca huellas	Unidad	1	Evento	52.676
5.5	5.5	Foco de luz de techo	Unidad	1	Evento	13.169
5.6	5.6	Faritos de luz de chapa	Unidad	1	Evento	13.169
5.7	5.7	Faros busca huellas	Unidad	1	Evento	362.141
5.8	5.8	Conmutador de luces	Unidad	1	Evento	790.125
5.9	5.9	Bulbo de marcha atrás	Unidad	1	Evento	362.141
5.10	5.10	Bulbo de neutro	Unidad	1	Evento	362.141
5.11	5.11	Comando central de levanta vidrio LH	Unidad	1	Evento	987.656
5.12	5.12	Comando central de levanta vidrio RH	Unidad	1	Evento	987.656
5.13	5.13	Interruptor de levanta vidrio trasero LH	Unidad	1	Evento	296.297
5.14	5.14	Interruptor de levanta vidrio trasero RH	Unidad	1	Evento	296.297
5.15	5.15	Interruptores de puerta	Unidad	1	Evento	98.766
5.16	5.16	Interruptor de estacionamiento	Unidad	1	Evento	296.297
5.17	5.17	Interruptor de 4x4	Unidad	1	Evento	987.656

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

Ing. Ind. B. EDUARDO FELIPPO
Ministro
Presidente del CONACYT

CONTRATO N° 17/2020

"Mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta Chevrolet Blazer"

5.18	5.18	Interruptor de busca huella	Unidad	1	Evento	296.297
5.19	5.19	Relay	Unidad	1	Evento	98.766
5.20	5.20	Encendedor	Unidad	1	Evento	98.766
5.21	5.21	Alarma cinturón	Unidad	1	Evento	362.141
5.22	5.22	Bocina	Unidad	1	Evento	65.843
5.23	5.23	Relay limpiaparabrisas	Unidad	1	Evento	65.843
5.24	5.24	Control apertura	Unidad	1	Evento	559.672
5.25	5.25	Unidad de control de apertura	Unidad	1	Evento	790.125
5.26	5.26	Motor limpiaparabrisas	Unidad	1	Evento	1.185.188
5.27	5.27	Motor lanza agua	Unidad	1	Evento	362.141
5.28	5.28	Antena centro techo	Unidad	1	Evento	263.377
6	**6**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor**				
6.1	6.1	Junta de múltiple de admisión	Unidad	1	Evento	98.766
6.2	6.2	Junta de múltiple de escape	Unidad	1	Evento	98.766
6.3	6.3	Junta de frente de motor	Unidad	1	Evento	98.766
6.4	6.4	Reten frente motor	Unidad	1	Evento	164.609
6.5	6.5	Reten de bancada trasera	Unidad	1	Evento	296.297
6.6	6.6	Reten guía de válvula	Unidad	1	Evento	65.843
6.7	6.7	Juego de engranajes del frente motor	Unidad	1	Evento	2.962.969
6.8	6.8	Cadena de Distribución	Unidad	1	Evento	987.656
6.9	6.9	Lts. De Aceite 15W40	Unidad	1	Evento	36.214
6.10	6.10	Filtro de aceite	Unidad	1	Evento	98.766
6.11	6.11	Filtro de Aire	Unidad	1	Evento	98.766
6.12	6.12	Filtro de Combustible	Unidad	1	Evento	144.856
6.13	6.13	Tensor de Cadena de Distribución	Unidad	1	Evento	658.437
6.14	6.14	Soporte de caja	Unidad	1	Evento	625.516
6.15	6.15	Soportes de Motor	Unidad	1	Evento	559.672
6.16	6.16	Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	Unidad	1	Evento	1.800.000
6.17	6.17	Junta tapa balancín	Unidad	1	Evento	79.013
6.18	6.18	Calce lateral	Unidad	1	Evento	164.609
6.19	6.19	Manguera depurador	Unidad	1	Evento	395.063
6.20	6.20	Ducto de aire	Unidad	1	Evento	395.063
7	**7**	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión de 4X4**				
7.1	7.1	Lts de aceite 80w90	Unidad	1	Evento	39.506
7.2	7.2	Rulemanes de Corona	Unidad	1	Evento	658.437
7.3	7.3	Rulemanes de Piñón	Unidad	1	Evento	658.437
7.4	7.4	Rulemanes del túnel	Unidad	1	Evento	658.437
7.5	7.5	Reten de piñón	Unidad	1	Evento	296.297
7.6	7.6	Tuerca de Piñón	Unidad	1	Evento	164.609
7.7	7.7	Arandela diferencial	Unidad	1	Evento	197.531
7.8	7.8	Retenes del Túnel del diferencial	Unidad	1	Evento	296.297
7.9	7.9	Guardapolvos de homocinéticas	Unidad	1	Evento	362.141

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

Ing. Ind. E. EDUARDO FELIPPO
Ministro
Presidente del CONACYT

CONTRATO N° 17/2020

"Mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta Chevrolet Blazer"

7.10	7.10	Tulipas de Homocinética lado caja	Unidad	1	Evento	2.765.434
7.11	7.11	Tulipas de Homocinética lado rueda	Unidad	1	Evento	2.765.434
7.12	7.12	Homocinética delantera	Unidad	1	Evento	1.646.093
7.13	7.13	Reten de homocinética	Unidad	1	Evento	197.531
7.14	7.14	Ruleman eje homocinética	Unidad	1	Evento	296.297
7.15	7.15	rodillo eje túnel	Unidad	1	Evento	296.297
7.16	7.16	Centralizador de Cardan	Unidad	1	Evento	658.437
8	**8**	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección**				
8.1	8.1	Reparación de sinfín de dirección	Unidad	1	Evento	1.000.000
8.2	8.2	Muñequin	Unidad	1	Evento	263.375
8.3	8.3	Espárragos de rueda	Unidad	1	Evento	85.597
8.4	8.4	Tuercas de rueda	Unidad	1	Evento	32.922
8.5	8.5	Bomba D/H	Unidad	1	Evento	4.938.281
8.6	8.6	Columna de dirección	Unidad	1	Evento	987.656
8.7	8.7	Conjunto cilindro contacto	Unidad	1	Evento	1.382.719
8.8	8.8	Eje de dirección	Unidad	1	Evento	1.382.719
8.9	8.9	Tanque de fluido D/H	Unidad	1	Evento	296.297
8.10	8.10	Manguera D/H	Unidad	1	Evento	362.141
8.11	8.11	Manguera de retorno D/H	Unidad	1	Evento	362.141
8.12	8.12	Juego de reparo retenes bomba D/H	Unidad	1	Evento	362.141
8.13	8.13	Juego de reparo cartuchos bomba D/H	Unidad	1	Evento	362.141
8.14	8.14	Cuerpo trasero bomba D/H	Unidad	1	Evento	164.609
8.15	8.15	Alineación y balanceo	Unidad	1	Evento	93.750
9	**9**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado**				
9.1	9.1	Bomba de agua	Unidad	1	Evento	987.656
9.2	9.2	Ventilador de radiador	Unidad	1	Evento	362.141
9.3	9.3	Termostato	Unidad	1	Evento	263.375
9.4	9.4	Junta de termostato	Unidad	1	Evento	32.922
9.5	9.5	manguera de radiador inferior	Unidad	1	Evento	164.609
9.6	9.6	manguera de radiador superior	Unidad	1	Evento	164.609
9.7	9.7	Juego de mangueras de calefacción	Unidad	1	Evento	164.609
9.8	9.8	Válvula expansora	Unidad	1	Evento	427.985
9.9	9.9	Filtro recibidor de A.Ac.	Unidad	1	Evento	658.437
9.10	9.10	Gas refrigerante 134 A	Unidad	1	Evento	230.453
9.11	9.11	Agua refrigerante c/aditivo	Unidad	1	Evento	32.922
9.12	9.12	Polea de compresor	Unidad	1	Evento	987.656
9.13	9.13	Embrague de compresor	Unidad	1	Evento	658.437
9.14	9.14	Caño de compresor	Unidad	1	Evento	362.141
9.15	9.15	Tapa radiador	Unidad	1	Evento	98.766
9.16	9.16	Goma soporte radiador	Unidad	1	Evento	65.843
9.17	9.17	Tanque auxiliar radiador	Unidad	1	Evento	250.207
9.18	9.18	Enfriador de aceite	Unidad	1	Evento	2.107.001

Dr. Justo Prieto Nº 223 esquina . Teófilo del Puerto - Asunción, Paraguay Telefax: 506 223
Página Web: www.conacyt.gov.py

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

Ing. Ind. B. EDUARDO FELIPPO
Ministro
Presidente del CONACYT

CONTRATO N° 17/2020

"Mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta Chevrolet Blazer"

9.19	9.19	Conjunto polea tensor A/A	Unidad	1	Evento	987.656
9.20	9.20	Manguera A/A	Unidad	1	Evento	362.141
9.21	9.21	Comando A/A	Unidad	1	Evento	1.646.093
9.22	9.22	Motor ventilador A/A	Unidad	1	Evento	1.646.093
9.23	9.23	Filtro habitáculo A/A	Unidad	1	Evento	263.377
10	**10**	**Servicio de mantenimiento, reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular**				
10.1	10.1	Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	Unidad	1	Evento	790.125
10.2	10.2	Mecanismos de levanta vidrio delantero derecho.	Unidad	1	Evento	790.125
10.3	10.3	Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo	Unidad	1	Evento	790.125
10.4	10.4	Mecanismos de levanta vidrio trasero derecho	Unidad	1	Evento	790.125
10.5	10.5	Cerradura de puerta delantera izquierda	Unidad	1	Evento	658.437
10.6	10.6	Cerradura de puerta delantera derecha	Unidad	1	Evento	658.437
10.7	10.7	Cerradura de puerta trasera izquierda	Unidad	1	Evento	658.437
10.8	10.8	Cerradura de puerta trasera derecha	Unidad	1	Evento	658.437
11	**11**	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión**				
11.1	11.1	Reten cola de caja	Unidad	1	Evento	296.297
11.2	11.2	Reten de frente caja	Unidad	1	Evento	250.207
11.3	11.3	Lts. de aceite 75w90	Unidad	1	Evento	39.506
11.4	11.4	Placa intermedia	Unidad	1	Evento	987.656
11.5	11.5	Juego de juntas de caja	Unidad	1	Evento	263.375
11.6	11.6	Reten palier	Unidad	1	Evento	362.141
11.7	11.7	Ruleman palier	Unidad	1	Evento	362.141
11.8	11.8	Retentor	Unidad	1	Evento	790.125
11.9	11.9	Reten túnel trasero	Unidad	1	Evento	296.297
11.10	11.10	Cruceta	Unidad	1	Evento	230.455
12	**12**	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague**				
12.1	12.1	Plato de Presión	Unidad	1	Evento	987.656
12.2	12.2	Disco de embrague	Unidad	1	Evento	790.125
12.3	12.3	Cojinete de empuje	Unidad	1	Evento	987.656
12.4	12.4	Horquilla	Unidad	1	Evento	395.063
12.5	12.5	Guardapolvo de Horquilla	Unidad	1	Evento	164.609
12.6	12.6	Ruleman Piloto	Unidad	1	Evento	98.766
12.7	12.7	Tornillos de volante	Unidad	1	Evento	65.843
12.8	12.8	Corona volante	Unidad	1	Evento	658.437
12.9	12.9	Goma pedal de embrague	Unidad	1	Evento	32.922
12.10	12.10	Flexible de embrague	Unidad	1	Evento	987.656
12.11	12.11	Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1	Evento	790.125
12.12	12.12	Juego reparo bomba auxiliar de embrague	Unidad	1	Evento	65.843
13	**13**	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión**				

Dr. Justo Prieto Nº 223 esquina . Teófilo del Puerto - Asunción, Paraguay Telefax: 506 223
Página Web: www.conacyt.gov.py

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

Ing. Ind. B. EDUARDO F...
Ministro
Presidente del CONACYT

CONTRATO N° 17/2020

"Mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta Chevrolet Blazer"

13.1	13.1	Amortiguadores traseros	Unidad	1	Evento	790.125
13.2	13.2	Bujes de elásticos	Unidad	1	Evento	98.766
13.3	13.3	Grilletes de elásticos	Unidad	1	Evento	98.766
13.4	13.4	Trabajos de Terceros Rep. De Elásticos	Unidad	1	Evento	300.000
13.5	13.5	Taqueador trasero	Unidad	1	Evento	164.609
13.6	13.6	Perno elástico	Unidad	1	Evento	98.766
13.7	13.7	Buje amortiguador	Unidad	1	Evento	32.922
13.8	13.8	Buje elástico	Unidad	1	Evento	98.766
13.9	13.9	Goma cabina	Unidad	1	Evento	362.141
13.10	13.10	Mecanismo porta auxilio	Unidad	1	Evento	1.382.719
14	**14**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Tanque de combustible**				
14.1	14.1	Solenoide alimentadora	Unidad	1	Evento	362.141
14.2	14.2	Base de Filtro de Combustible	Unidad	1	Evento	600.000
14.3	14.3	Juego de Caños de Combustible	Unidad	1	Evento	500.000
14.4	14.4	Flotador de Tanque	Unidad	1	Evento	658.437
14.5	14.5	Arandela de pico inyector	Unidad	1	Evento	98.766
14.6	14.6	Tapa tanque de combustible	Unidad	1	Evento	197.531
14.7	14.7	Protector del tanque	Unidad	1	Evento	329.212
14.8	14.8	Tubo de combustible	Unidad	1	Evento	295.350
14.9	14.9	Válvula de retención de combustible	Unidad	1	Evento	164.614

*Monto mínimo	20.000.000 Gs.
*Monto máximo	40.000.000 Gs.

Total: Guaraníes cuarenta millones

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de Guaraníes veinte millones y el monto máximo es de Guaraníes cuarenta millones.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022.
La validez de la contratación para el ejercicio fiscal 2021 y 2022, quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03].

Ing. Ind. B. EDUARDO FELIPPO
Ministro
Presidente del CONACYT

OBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

Dr. Justo Prieto Nº 223 esquina . Teófilo del Puerto - Asunción, Paraguay Telefax: 506-223
Página Web: www.conacyt.gov.py

CONTRATO N° 17/2020

"Mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta Chevrolet Blazer"

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Departamento de Administración.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma

BERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

Dr. Justo Prieto Nº 223 esquina . Teófilo del Puerto - Asunción, Paraguay Telefax: 506 223
Página Web: www.conacyt.gov.py

Ing. Ind. B. EDUARDO FELIPPO
Ministro
Presidente del CONACYT

CONTRATO N° 17/2020

"Mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta Chevrolet Blazer"

anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Carta de Invitación.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en la Carta de Invitación.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 19 mes noviembre y año 2020.

Por el CONTRATANTE: _____

Ing. Ind. B. Eduardo Felippo
Ministro, Presidente del CONACYT

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PRESIDENCIA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

POR EL PROVEEDOR: _____

Sr. Roberto Lucas Recalde Osorio
Representante Legal, Mecanicar S.A.

ROBERTO RECALDE
Mecanicar S.A.

Dr. Justo Prieto Nº 223 esquina . Teófilo del Puerto - Asunción, Paraguay Telefax: 506 223
Página Web: www.conacyt.gov.py