CONTRATO N°. 055-17

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT (SENAVITAT),** domiciliada en Independencia Nacional N°. 909 esq. Manuel Domínguez de la Ciudad de Asunción, representada para este acto por la **ING. SOLEDAD NÚÑEZ MENDEZ,** Ministra – Secretaria Ejecutiva, con Cédula de Identidad N°. 3.382.061, denominada en adelante **CONTRATANTE,** por una parte, y, por la otra, la firma **TALLER INTEGRAL S.A.,** domiciliada en San Cosme N°. 722 esq. San Francisco de la Ciudad de Asunción, representada para este acto por el **LIC. FRANCISCO SOLANO RIVEROS SPERATTI,** con Cédula de Identidad N°. 509.539, denominada en adelante **PROVEEDOR,** denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El Contrato establecerá las condiciones legales, financieras y técnicas por las cuales se regirá la adquisición de los bienes, derivada del Llamado a **Concurso de Ofertas N°. 002-17 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" I.D. N°. 331.102.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Garantía de cumplimiento de Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el I.D. N°. 331.102.

En esta contratación se tiene prevista las reparaciones menores que afectan al Objeto del Gasto 240. Las mismas se realizarán cuando el costo de las reparaciones no supere el 40% del valor original de los vehículos detallados en el Pliego de Bases y Condiciones, para los cuales se está solicitando el servicio.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Concurso de Ofertas N°. 002-17 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" I.D. N°. 331.102,** convocado por la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat, según Resolución N°. 928 de fecha 11/05/2017. La adjudicación fue realizada según Resolución N°. 1899 de fecha 05/09/2017.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	78180101-014	Mantenimiento preventivo Motor Mitsubischi L-200	Global	EVENTO	1		
1.1		Aceite Motor 15w 40	Litros	UNIDAD	1	40.000	40.000
1.2		Aceite caja	Litros	UNIDAD	1	40.000	40.000
1.3		Aceite diferencial 80w 90	Litros	UNIDAD	1	40.000	40.000
1.4		Filtro de Aceite	Unidad	UNIDAD	1	170.000	170.000
1.5		Filtro de Combustible	Unidad	UNIDAD	1	160.000	160.000

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

1.6		Filtro de Aire	Unidad	UNIDAD	1	180.000	180.000
1.7		Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
							710.000
2	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno Mitsubischi L-200	Global	EVENTO	1		
2.1		Reparación de servo freno	Unidad	UNIDAD	1	386.750	386.750
2.2		bomba central de freno	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
2.3		Provisión de tambor de freno	Unidad	UNIDAD	1	725.900	725.900
2.4		Provisión disco de freno	Unidad	UNIDAD	1	785.400	785.400
2.5		Rectificación de disco de freno delantero	Unidad	UNIDAD	1	70.000	70.000
2.6		Rectificación de tambor de freno trasero	Unidad	UNIDAD	1	70.000	70.000
2.7		Juego de zapata de freno trasero	Unidad	UNIDAD	1	420.000	420.000
2.8		Cilindro de freno delanteros	Unidad	UNIDAD	1	214.200	214.200
2.9		Cilindro de frenos traseros	Unidad	UNIDAD	1	214.200	214.200
2.10		Fluido de freno	Unidad	UNIDAD	1	26.775	26.775
2.11		Caño de caño flexible de freno	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
2.12		Cabo freno de mano	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
2.13		Juego de pastilla de freno delantero	Unidad	UNIDAD	1	226.100	226.100
2.14		Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	UNIDAD	1	89.250	89.250
							3.936.625
3	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor Mitsubischi L-200	Global	EVENTO	1		
3.1		Reparación de radiador	Unidad	UNIDAD	1	166.600	166.600
3.2		radiador nuevo	Unidad	UNIDAD	1	1.178.100	1.178.100
3.3		Cambio de caño superior de agua	Unidad	UNIDAD	1	130.900	130.900
3.4		Cambio de caño inferior	Unidad	UNIDAD	1	130.900	130.900
3.5		Manguito de agua para radiador	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
3.6		Bomba de agua	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
3.7		Reparación de ventilador de radiador	Unidad	UNIDAD	1	130.900	130.900
3.8		Refrigerante para radiador	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
3.9		Mano de obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	89.250	89.250
							2.564.450
4	78180101-019	Cambio de correa Mitsubischi L-200	Global	EVENTO	1		
4.1		Correa alternador	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
4.2		Cambio de tensor correa larga	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
4.3		Cambio de tensor de correa corta	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
4.4		Jgo Tensores y correa dentada	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
4.5		Tensor de correa alternador	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
4.6		Correa de aire	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
4.7		Correa de dirección hidráulica	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
4.8		Mano de Obra por cambio de correa y tensores	Unidad	EVENTO	1	71.400	71.400
							1.529.150

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme

5	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión Mitsubischi L-200	Global	EVENTO	1		
5.1		Buje Estabilizador Central	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
5.2		Buje Estabilizador Lateral	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
5.3		Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	226.100	226.100
5.4		Cambio de rotula superior	Unidad	EVENTO	1	226.100	226.100
5.5		Cambio de bujes parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
5.6		Muñequin interno	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
5.7		Reparación de elásticos traseros	Unidad	EVENTO	1	261.800	261.800
5.8		Muñequin Externo	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
5.9		Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	291.550	291.550
5.10		Cambio de Amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	1	238.000	238.000
5.11		Cambio de Amortiguador trasero	Unidad	UNIDAD	1	238.000	238.000
5.12		Cambio de Bieleta con buje	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
5.13		Cambio de Taqueador	Unidad	EVENTO	1	107.100	107.100
5.14		Cambio de Torreta	Unidad	EVENTO	1	172.550	172.550
5.15		Masa delantera	Unidad	UNIDAD	1	226.100	226.100
5.16		Masa trasera	Unidad	UNIDAD	1	226.100	226.100
5.17		Mano de Obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
							3.564.050
6	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado Mitsubischi L-200	Global	EVENTO	1		
6.1		Carga de gas refrigerante	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
6.2		Compresor de Aire Nuevo	Unidad	UNIDAD	1	2.082.500	2.082.500
6.3		Filtro de sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
6.4		Termostato de sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	166.600	166.600
6.5		Evaporador	Unidad	UNIDAD	1	714.000	714.000
6.6		Caños para sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
6.7		Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
6.8		Reparación de comprensor de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	89.250	89.250
6.9		Reparación de cabezal de compresor de siste. A/A	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
6.10		Aceite de compresor	Litros	UNIDAD	1	130.900	130.900
6.11		Ruleman de compresor	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
6.12		Mano de Obra por mantenimiento y reparación	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
							4.295.900
7	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección Mitsubischi L-200	Global	EVENTO	1		
7.1		Mantenimiento y reparación de bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
7.2		Bomba hidráulica	Unidad	UNIDAD	1	981.750	981.750
7.3		Reparación de punta eje	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
7.4		Jgo reparo de punta eje	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
7.5		Jgo reparo de sin fin de dirección	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
7.6		Reparación de sin fin de dirección	Unidad	EVENTO	1	952.000	952.000
7.7		Brazo Zeta	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5

7.8		Cruzetad de dirección	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
7.9		Brazo Pitman	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
7.10		Alineación de Dirección y pisada	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
7.11		Mano de Obra por Reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
7.12		Llanta de auxilio con cubierta	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
							4.355.400
8	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague Mitsubischi L-200	Global	EVENTO	1		
8.1		Cambio de plato de presión	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
8.2		Cambio de Bomba central de Embrague	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
8.3		Cambio de Bomba Auxiliar	Unidad	EVENTO	1	154.700	154.700
8.4		Cambio de disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	285.600	285.600
8.5		Cambio de Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
8.6		Corona volante	Unidad	UNIDAD	1	2.499.000	2.499.000
8.7		Cambio de Ruleman eje piloto de mando	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
8.8		Mano de Obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
							3.950.800
9	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico Mitsubischi L-200	Global	EVENTO	1		
9.1		Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
9.2		Reparación de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
9.3		Cambio de foco alta y baja	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
9.4		Cambio de regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	154.700	154.700
9.5		Campo de arranque	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
9.6		Focos de un filamento	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
9.7		Carbón de arranque	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
9.8		Batería	Unidad	UNIDAD	1	386.750	386.750
9.9		Focos de dos filamento	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
9.10		Ruleman alternador	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
9.11		Provisión y cambio de palanca de limpia vidrio	Unidad	EVENTO	1	523.600	523.600
9.12		Provisión y cambio de palanca cambio de luces y señalero	Unidad	EVENTO	1	981.750	981.750
9.13		Cambio de Placa de Diodo	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
9.14		Mantenimiento de Alternador	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
9.15		Reparación de alternador	Unidad	UNIDAD	1	386.750	386.750
9.16		Cambio de Bendix	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
9.17		Cambio de automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
9.18		Bujías incandescentes	Unidad	UNIDAD	1	47.600	47.600
9.19		Reparación motor limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
9.20		Motor limpia parabrisas	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
9.21		Cambio de carbón	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
9.22		Bulbo presión de aceite	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
9.23		Flotador marcador de combustible	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
9.24		bulbo parada de motor	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200

Núñez M.
Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5

9.25		bulbo temperatura	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
9.26		Mano de Obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	UNIDAD	1	190.400	190.400
							5.331.200
10	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión Mitsubischi L-200	Global	EVENTO	1		
10.1		Cambio de cruceta cardan	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
10.2		Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
10.3		Cambio de Palier	Unidad	UNIDAD	1	981.750	981.750
10.4		Cambio de Ruleman Palier	Unidad	UNIDAD	1	267.750	267.750
10.5		Cambio de Reten Palier	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
10.6		Provisión de Diferencial completo	Unidad	UNIDAD	1	3.867.500	3.867.500
10.7		Mano de obra por reparación de transmisión	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
10.8		Provisión de caja reductora completo	Unidad	UNIDAD	1	4.641.000	4.641.000
10.9		Cambio de aceite de caja y diferencial	Unidad	UNIDAD	1	26.775	26.775
10.10		Provisión de Jgos de Engranajes de caja (1,2,3,4,5)	Unidad	UNIDAD	1	1.933.750	1.933.750
10.11		Provisión de cuádruple	Unidad	UNIDAD	1	1.118.600	1.118.600
10.12		Provisión de Jgo de Anillos sincronizadores	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
10.13		Provisión de Jgo rulemanes de caja	Unidad	UNIDAD	1	981.750	981.750
10.14		Provisión de Jgo rodillos de caja	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
10.15		Provisión de seguros de caja	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
10.16		Provisión de Jgo de desplazantes de caja	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
10.17		Provisión de varilla selector de cambios	Unidad	UNIDAD	1	226.100	226.100
10.18		Provisión de bujes de palanca de cambio	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
10.19		Provisión de Horquillas de cambios (1y2/3y4/5yatras)	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
10.20		Mano de obra por reparación de caja de cambios	Unidad	EVENTO	1	327.250	327.250
							16.645.125
11	78180101-014	Servicio de reparación de motor completo Mitsubischi L-200	Global	EVENTO	1		
11.1		Jgo de pistones	Unidad	UNIDAD	1	725.900	725.900
11.2		Casquillo de biela	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
11.3		Casquillo de bancada	Unidad	UNIDAD	1	309.400	309.400
11.4		Jgo de aros	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
11.5		Calce lateral	Unidad	UNIDAD	1	130.900	130.900
11.6		Jgo de bielas	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
11.7		Reparación de tapa motor	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
11.8		Servicio de rectificación de motor	Unidad	UNIDAD	1	1.178.100	1.178.100
11.9		Jgo de juntas motor	Unidad	UNIDAD	1	505.750	505.750
11.10		Jgo válvulas de escape	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
11.11		Jgo válvulas de admisión	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
11.12		Bomba de aceite	Unidad	UNIDAD	1	1.160.250	1.160.250
11.13		junta tapa motor	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
11.14		Cigüeñal	Unidad	UNIDAD	1	1.666.000	1.666.000
11.15		Reparación de turbo	Unidad	UNIDAD	1	1.071.000	1.071.000

Ing. Graciela Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
TALLER

11.16		Turbo nuevo	Unidad	UNIDAD	1	3.451.000	3.451.000
11.17		Reparación de interculer	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
11.18		Caño conexión de interculer	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
11.19		soportes motor	Unidad	UNIDAD	1	172.550	172.550
11.20		soporte caja	Unidad	UNIDAD	1	190.400	190.400
11.21		Provisión y cambio de silenciador	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
11.22		Reparación de caño de escape	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
11.23		soportes caño de escape	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
11.24		Mano de obra reparación de motor	Unidad	UNIDAD	1	190.400	190.400
							13.458.900
12	78180101-9999	Servicio de reparación sistema de inyección Mitsubischi L-200	Global	EVENTO	1		
12.1		Reparación de bomba inyectora	Unidad	UNIDAD	1	1.118.600	1.118.600
12.2		Bomba inyectora	Unidad	UNIDAD	1	2.499.000	2.499.000
12.3		Bombín de bomba inyectora	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
12.4		Calibración de picos inyectores	Unidad	UNIDAD	1	130.900	130.900
12.5		Provisión de picos inyectores	Unidad	UNIDAD	1	252.875	252.875
12.6		Reparación parte eléctrica de sistema de inyección	Unidad	UNIDAD	1	386.750	386.750
12.7		Mano de obra reparación de sistema inyección	Unidad	UNIDAD	1	505.750	505.750
							5.102.125
13	78180101-014	Mantenimiento preventivo Motor CHEVROLET S10 AÑO 2006 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
13.1		Aceite Motor 15w 40	Litros	UNIDAD	1	40.000	40.000
13.2		Aceite caja	Litros	UNIDAD	1	40.000	40.000
13.3		Aceite diferencial 80w 90	Litros	UNIDAD	1	40.000	40.000
13.4		Filtro de Aceite	Unidad	UNIDAD	1	170.000	170.000
13.5		Filtro de Combustible	Unidad	UNIDAD	1	160.000	160.000
13.6		Filtro de Aire	Unidad	UNIDAD	1	180.000	180.000
13.7		Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
							710.000
14	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno CHEVROLET S10 AÑO 2006 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
14.1		Reparación de servo freno	Unidad	UNIDAD	1	386.750	386.750
14.2		bomba central de freno	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
14.3		Provisión de tambor de freno	Unidad	UNIDAD	1	725.900	725.900
14.4		Provisión disco de freno	Unidad	UNIDAD	1	785.400	785.400
14.5		Rectificación de disco de freno delantero	Unidad	UNIDAD	1	70.000	70.000
14.6		Rectificación de tambor de freno trasero	Unidad	UNIDAD	1	70.000	70.000
14.7		Juego de zapata de freno trasero	Unidad	UNIDAD	1	420.000	420.000
14.8		Cilindro de freno delanteros	Unidad	UNIDAD	1	22.610	22.610
14.9		Cilindro de frenos traseros	Unidad	UNIDAD	1	226.100	226.100
14.10		Fluido de freno	Unidad	UNIDAD	1	26.775	26.775
14.11		Caño de caño flexible de freno	Unidad	UNIDAD	1	98.175	98.175
14.12		Cabo freno de mano	Unidad	UNIDAD	1	214.200	214.200
14.13		Juego de pastilla de freno delantero	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme

14.14		Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	89.250	89.250
							3.908.660
15	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeracion del Motor CHEVROLET S10 AÑO 2006 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
15.1		Reparación de radiador	Unidad	UNIDAD	1	166.600	166.600
15.2		radiador nuevo	Unidad	UNIDAD	1	1.309.000	1.309.000
15.3		Cambio de caño superior de agua	Unidad	UNIDAD	1	130.900	130.900
15.4		Cambio de caño inferior	Unidad	UNIDAD	1	130.900	130.900
15.5		Manguito de agua para radiador	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
15.6		Bomba de agua	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
15.7		Reparación de ventilador de radiador	Unidad	UNIDAD	1	130.900	130.900
15.8		Refrigerante para radiador	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
15.9		Mano de obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	89.250	89.250
							2.695.350
16	78180101-019	Cambio de correa CHEVROLET S10 AÑO 2006 DIESEL 4X4 CHEVROLET S10 AÑO 2006 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
16.1		Correa alternador	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
16.2		Cambio de tensor correa larga	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
16.3		Cambio de tensor de correa corta	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
16.4		Jgo Tensores y correa dentada	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
16.5		Tensor de correa alternador	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
16.6		Correa de aire	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
16.7		Correa de dirección hidráulica	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
16.8		Mano de Obra por cambio de correa y tensores	Unidad	EVENTO	1	71.400	71.400
							1.564.850
17	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión CHEVROLET S10 AÑO 2006 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
17.1		Buje Estabilizador Central	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
17.2		Buje Estabilizador Lateral	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
17.3		Cambio de rotulas inferior	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
17.4		Cambio de rotula superior	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
17.5		Cambio de bujes parrilla superior	Unidad	UNIDAD	1	190.400	190.400
17.6		Muñequin interno	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
17.7		Reparación de elásticos traseros	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
17.8		Muñequin Externo	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
17.9		Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	UNIDAD	1	291.550	291.550
17.10		Cambio de Amortiguador delantero	Unidad	UNIDAD	1	267.750	267.750
17.11		Cambio de Amortiguador Trasero	Unidad	UNIDAD	1	267.750	267.750
17.12		Cambio de Bieleta con buje	Unidad	UNIDAD	1	130.900	130.900
17.13		Cambio de Taqueador	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
17.14		Cambio de Torreta	Unidad	UNIDAD	1	172.550	172.550

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
SENAVITAT

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

17.15		Masa delantera	Unidad	UNIDAD	1	725.900	725.900
17.16		Masa trasera	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
17.17		Mano de Obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
							4.063.850
18	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado CHEVROLET S10 AÑO 2006 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
18.1		Carga de gas refrigerante	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
18.2		Compresor de Aire Nuevo	Unidad	UNIDAD	1	3.094.000	3.094.000
18.3		Filtro de sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
18.4		Termostato de sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	166.600	166.600
18.5		Evaporador	Unidad	UNIDAD	1	714.000	714.000
18.6		Caños para sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
18.7		Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
18.8		Reparación de comprensor de sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	89.250	89.250
18.9		Reparación de cabezal de compresor de siste. A/A	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
18.10		Aceite de compresor	Litros	UNIDAD	1	130.900	130.900
18.11		Ruleman de compresor	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
18.12		Mano de Obra por mantenimiento y reparación	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
							5.307.400
19	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección CHEVROLET S10 AÑO 2006 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
19.1		Mantenimiento y reparación de bomba hidráulica	Unidad	UNIDAD	1	386.750	386.750
19.2		Bomba hidráulica	Unidad	UNIDAD	1	1.309.000	1.309.000
19.3		Reparación de punta eje	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
19.4		Jgo reparo de punta eje	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
19.5		Jgo reparo de sin fin de dirección	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
19.6		Reparación de sin fin de dirección	Unidad	UNIDAD	1	952.000	952.000
19.7		Brazo Zeta	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
19.8		Cruzeta de dirección	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
19.9		Brazo Pitman	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
19.10		Alineación de dirección y pisada	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
19.11		Mano de Obra por Reparación de sistema de dirección	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
19.12		Llanta de auxilio con cubierta	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
							4.682.650
20	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague CHEVROLET S10 AÑO 2006 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
20.1		Cambio de plato de presión	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
20.2		Cambio de Bomba central de Embrague	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
20.3		Cambio de Bomba Auxiliar	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
20.4		Cambio de disco de Embrague	Unidad	UNIDAD	1	345.100	345.100
20.5		Cambio de Cojinete de Embrague	Unidad	UNIDAD	1	803.250	803.250
20.6		Corona volante	Unidad	UNIDAD	1	3.867.500	3.867.500

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

20.7		Cambio de Ruleman eje piloto de mando	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
20.8		Mano de Obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
							6.086.850
21	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico CHEVROLET S10 AÑO 2006 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
21.1		Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
21.2		Reparación de Motor de Arranque	Unidad	UNIDAD	1	386.750	386.750
21.3		Cambio de foco alta y baja	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
21.4		Cambio de regulador de voltaje	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
21.5		Campo de arranque	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
21.6		Focos de un filamento	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
21.7		Carbón de arranque	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
21.8		Batería	Unidad	UNIDAD	1	386.750	386.750
21.9		Focos de dos filamento	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
21.10		Ruleman alternador	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
21.11		Provisión y cambio de palanca de limpia vidrio	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
21.12		Provisión y cambio de palanca cambio de luces y señalero	Unidad	UNIDAD	1	981.750	981.750
21.13		Cambio de Placa de Diodo	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
21.14		Mantenimiento de Alternador	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
21.15		Reparación de alternador	Unidad	UNIDAD	1	386.750	386.750
21.16		Cambio de Bendix	Unidad	UNIDAD	1	190.400	190.400
21.17		Cambio de automático de arranque	Unidad	UNIDAD	1	130.900	130.900
21.18		Bujías incandescentes	Unidad	UNIDAD	1	53.550	53.550
21.19		Reparación motor limpia parabrisas	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
21.20		Motor limpia parabrisas	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
21.21		Cambio de carbón	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
21.22		Bulbo presión de aceite	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
21.23		Flotador marcador de combustible	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
21.24		bulbo parada de motor	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
21.25		bulbo temperatura	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
21.26		Mano de Obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	UNIDAD	1	190.400	190.400
							5.337.150
22	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión CHEVROLET S10 AÑO 2006 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
22.1		Cambio de cruceta cardan	Unidad	UNIDAD	1	110.075	110.075
22.2		Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	UNIDAD	1	226.100	226.100
22.3		Cambio de Palier	Unidad	UNIDAD	1	981.750	981.750
22.4		Cambio de Ruleman Palier	Unidad	UNIDAD	1	267.750	267.750
22.5		Cambio de Reten Palier	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
22.6		Provisión de Diferencial completo	Unidad	UNIDAD	1	4.284.000	4.284.000
22.7		Mano de obra por reparación de transmisión	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
22.8		Provisión de caja reductora completo	Unidad	UNIDAD	1	5.236.000	5.236.000

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021-211-260

Isidro Núñez M.
Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

22.9		Cambio de aceite de caja y diferencial	Unidad	UNIDAD	1	26.775	26.775
22.10		Provisión de Jgos de Engranajes de caja (1,2,3,4,5)	Unidad	UNIDAD	1	2.171.750	2.171.750
22.11		Provisión de cuádruple	Unidad	UNIDAD	1	1.118.600	1.118.600
22.12		Provisión de Jgo de Anillos sincronizadores	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
22.13		Provisión de Jgo rulemanes de caja	Unidad	UNIDAD	1	981.750	981.750
22.14		Provisión de Jgo rodillos de caja	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
22.15		Provisión de seguros de caja	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
22.16		Provisión de Jgo de desplazantes de caja	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
22.17		Provisión de varilla selector de cambios	Unidad	UNIDAD	1	226.100	226.100
22.18		Provisión de bujes de palanca de cambio	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
22.19		Provisión de Horquillas de cambios (1y2/3y4/5yatras)	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
22.20		Mano de obra por reparación de caja de cambios	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
							17.927.350
23	78180101-014	Servicio de reparación de motor completo CHEVROLET S10 AÑO 2006 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
23.1		Jgo de pistones	Unidad	UNIDAD	1	803.250	803.250
23.2		Casquillo de biela	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
23.3		Casquillo de bancada	Unidad	UNIDAD	1	309.400	309.400
23.4		Jgo de aros	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
23.5		Calce lateral	Unidad	UNIDAD	1	130.900	130.900
23.6		Jgo de bielas	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
23.7		Reparación de tapa motor	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
23.8		Servicio de rectificación de motor	Unidad	UNIDAD	1	1.178.100	1.178.100
23.9		Jgo de juntas motor	Unidad	UNIDAD	1	505.750	505.750
23.10		Jgo válvulas de escape	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
23.11		Jgo válvulas de admisión	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
23.12		Bomba de aceite	Unidad	UNIDAD	1	1.338.750	1.338.750
23.13		junta tapa motor	Unidad	UNIDAD	1	166.600	166.600
23.14		Cigüeñal	Unidad	UNIDAD	1	2.082.500	2.082.500
23.15		Reparación de turbo	Unidad	UNIDAD	1	1.071.000	1.071.000
23.16		Turbo nuevo	Unidad	UNIDAD	1	3.867.500	3.867.500
23.17		Reparación de interculer	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
23.18		Caño conexión de interculer	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
23.19		soportes motor	Unidad	UNIDAD	1	172.550	172.550
23.20		soporte caja	Unidad	UNIDAD	1	190.400	190.400
23.21		Provisión y cambio de silenciador	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
23.22		Reparación de caño de escape	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
23.23		soportes caño de escape	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
23.24		Mano de obra reparación de motor	Unidad	UNIDAD	1	190.400	190.400
							14.648.900
24	78180101-9999	Servicio de reparación sistema de inyección CHEVROLET S10 AÑO 2006 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
24.1		Reparación de bomba inyectora	Unidad	UNIDAD	1	1.178.100	1.178.100

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
Asunción 722

24.2		Bomba inyectora	Unidad	UNIDAD	1	3.272.500	3.272.500
24.3		Bombín de bomba inyectora	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
24.4		Calibración de picos inyectores	Unidad	UNIDAD	1	130.900	130.900
24.5		Provisión de picos inyectores	Unidad	UNIDAD	1	252.875	252.875
24.6		Reparación parte eléctrica de sistema de inyección	Unidad	UNIDAD	1	386.750	386.750
24.7		Mano de obra reparación de sistema inyección	Unidad	UNIDAD	1	505.750	505.750
							5.935.125
25	78180101-014	Mantenimiento preventivo Motor MAHINDRA AÑO 2013 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
25.1		Aceite Motor 15w 40	Litros	UNIDAD	1	40.000	40.000
25.2		Aceite caja	Litros	UNIDAD	1	40.000	40.000
25.3		Aceite diferencial 80w 90	Litros	UNIDAD	1	40.000	40.000
25.4		Filtro de Aceite	Unidad	UNIDAD	1	190.000	190.000
25.5		Filtro de Combustible	Unidad	UNIDAD	1	175.000	175.000
25.6		Filtro de Aire	Unidad	UNIDAD	1	180.000	180.000
25.7		Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000
							745.000
26	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno MAHINDRA AÑO 2013 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
26.1		Reparación de servo freno	Unidad	UNIDAD	1	386.750	386.750
26.2		bomba central de freno	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
26.3		Provisión de tambor de freno	Unidad	UNIDAD	1	844.900	844.900
26.4		Provisión disco de freno	Unidad	UNIDAD	1	844.900	844.900
26.5		Rectificación de disco de freno delantero	Unidad	UNIDAD	1	70.000	70.000
26.6		Rectificación de tambor de freno trasero	Unidad	UNIDAD	1	70.000	70.000
26.7		Juego de zapata de freno trasero	Unidad	UNIDAD	1	420.000	420.000
26.8		Cilindro de freno delanteros	Unidad	UNIDAD	1	214.200	214.200
26.9		Cilindro de frenos traseros	Unidad	UNIDAD	1	214.200	214.200
26.10		Fluido de freno	Unidad	UNIDAD	1	26.775	26.775
26.11		Caño de caño flexible de freno	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
26.12		Cabo freno de mano	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
26.13		Juego de pastilla de freno delantero	Unidad	UNIDAD	1	226.100	226.100
26.14		Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	UNIDAD	1	89.250	89.250
							4.115.125
27	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor MAHINDRA AÑO 2013 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
27.1		Reparación de radiador	Unidad	UNIDAD	1	166.600	166.600
27.2		radiador nuevo	Unidad	UNIDAD	1	1.487.500	1.487.500
27.3		Cambio de caño superior de agua	Unidad	UNIDAD	1	130.900	130.900
27.4		Cambio de caño inferior	Unidad	UNIDAD	1	130.900	130.900
27.5		Manguito de agua para radiador	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
27.6		Bomba de agua	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
27.7		Reparación de ventilador de radiador	Unidad	UNIDAD	1	130.900	130.900
27.8		Refrigerante para radiador	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100

Ing. Ind. Núñez M.
Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San

27.9		Mano de obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	UNIDAD	1	89.250	89.250
							2.873.850
28	78180101-019	Cambio de correa MAHINDRA AÑO 2013 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
28.1		Correa alternador	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
28.2		Cambio de tensor correa larga	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
28.3		Cambio de tensor de correa corta	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
28.4		Jgo Tensores y correa dentada	Unidad	UNIDAD	1	714.000	714.000
28.5		Tensor de correa alternador	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
28.6		Correa de aire	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
28.7		Correa de dirección hidráulica	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
28.8		Mano de Obra por cambio de correa y tensores	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
							1.939.700
29	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión MAHINDRA AÑO 2013 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
29.1		Buje Estabilizador Central	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
29.2		Buje Estabilizador Lateral	Unidad	TUBO	1	107.100	107.100
29.3		Cambio de rotulas inferior	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
29.4		Cambio de rotula superior	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
29.5		Cambio de bujes parrilla superior	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
29.6		Muñequin interno	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
29.7		Reparación de elásticos traseros	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
29.8		Muñequin Externo	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
29.9		Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	UNIDAD	1	291.550	291.550
29.10		Cambio de Amortiguador delantero	Unidad	UNIDAD	1	386.750	386.750
29.11		Cambio de Amortiguador Trasero	Unidad	UNIDAD	1	386.750	386.750
29.12		Cambio de Bieleta con buje	Unidad	UNIDAD	1	130.900	130.900
29.13		Cambio de Taqueador	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
29.14		Cambio de Torreta	Unidad	UNIDAD	1	172.550	172.550
29.15		Masa delantera	Unidad	UNIDAD	1	464.100	464.100
29.16		Masa trasera	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
29.17		Mano de Obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	UNIDAD	1	267.750	267.750
							4.248.300
30	78180101-004	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado MAHINDRA AÑO 2013 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
30.1		Carga de gas refrigerante	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
30.2		Compresor de Aire Nuevo	Unidad	UNIDAD	1	4.046.000	4.046.000
30.3		Filtro de sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
30.4		Termostato de sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	166.600	166.600
30.5		Evaporador	Unidad	UNIDAD	1	669.375	669.375
30.6		Caños para sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
30.7		Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
211-260

30.8		Reparación de comprensor de sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	89.250	89.250
30.9		Reparación de cabezal de compresor de siste. A/A	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
30.10		Aceite de compresor	Litros	UNIDAD	1	130.900	130.900
30.11		Ruleman de compresor	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
30.12		Mano de Obra por mantenimiento y reparación	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
							6.214.775
31	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección MAHINDRA AÑO 2013 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
31.1		Mantenimiento y reparación de bomba hidráulica	Unidad	UNIDAD	1	386.750	386.750
31.2		Bomba hidráulica	Unidad	UNIDAD	1	1.695.750	1.695.750
31.3		Reparación de punta eje	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
31.4		Jgo reparo de punta eje	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
31.5		Jgo reparo de sin fin de dirección	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
31.6		Reparación de sin fin de dirección	Unidad	UNIDAD	1	952.000	952.000
31.7		Brazo Zeta	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
31.8		Cruzetad de dirección	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
31.9		Brazo Pitman	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
31.10		Alineación de dirección y pisada	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
31.11		Mano de Obra por Reparación de sistema de dirección	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
31.12		Llanta de auxilio con cubierta	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
							5.069.400
32	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague MAHINDRA AÑO 2013 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
32.1		Cambio de plato de presión	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
32.2		Cambio de Bomba central de Embrague	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
32.3		Cambio de Bomba Auxiliar	Unidad	EVENTO	1	154.700	154.700
32.4		Cambio de disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	285.600	285.600
32.5		Cambio de Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
32.6		Corona volante	Unidad	UNIDAD	1	4.462.500	4.462.500
32.7		Cambio de Ruleman eje piloto de mando	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
32.8		Mano de Obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
							5.914.300
33	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico MAHINDRA AÑO 2013 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
33.1		Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
33.2		Reparación de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
33.3		Cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	71.400	71.400
33.4		Cambio de regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	154.700	154.700
33.5		Campo de arranque	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
33.6		Focos de un filamento	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
33.7		Carbón de arranque	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
33.8		Batería	Unidad	UNIDAD	1	386.750	386.750

Ing. Soledad Núñez M.
Lic. Francisco Riveros S. Ministra - Secretaria Ejecutiva
Presidente SENAVITAT
Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211 [illegible]
San [illegible]

33.9		Focos de dos filamento	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
33.10		Ruleman alternador	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
33.11		Provisión y cambio de palanca de limpia vidrio	Unidad	EVENTO	1	523.600	523.600
33.12		Provisión y cambio de palanca cambio de luces y señalero	Unidad	EVENTO	1	587.431	587.431
33.13		Cambio de Placa de Diodo	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
33.14		Mantenimiento de Alternador	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
33.15		Reparación de alternador	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
33.16		Cambio de Bendix	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
33.17		Cambio de automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
33.18		Bujías incandescentes	Unidad	UNIDAD	1	47.600	47.600
33.19		Reparación motor limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
33.20		Motor limpia parabrisas	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
33.21		Cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
33.22		Bulbo presión de aceite	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
33.23		Flotador marcador de combustible	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
33.24		bulbo parada de motor	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
33.25		bulbo temperatura	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
33.26		Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
							4.936.881
34	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión MAHINDRA AÑO 2013 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
34.1		Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	98.175	98.175
34.2		Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	229.075	229.075
34.3		Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	1.100.750	1.100.750
34.4		Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	285.600	285.600
34.5		Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
34.6		Provisión de Diferencial completo	Unidad	EVENTO	1	4.462.500	4.462.500
34.7		Mano de obra por reparación de transmisión	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
34.8		Provisión de caja reductora completo	Unidad	EVENTO	1	5.236.000	5.236.000
34.9		Cambio de aceite de caja y diferencial	Unidad	EVENTO	1	26.775	26.775
34.10		Provisión de Jgos de Engranajes de caja (1,2,3,4,5)	Unidad	UNIDAD	1	1.933.750	1.933.750
34.11		Provisión de cuadruple	Unidad	UNIDAD	1	1.118.600	1.118.600
34.12		Provisión de Jgo de Anillos sincronizadores	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
34.13		Provisión de Jgo rulemanes de caja	Unidad	UNIDAD	1	981.750	981.750
34.14		Provisión de Jgo rodillos de caja	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
34.15		Provisión de seguros de caja	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
34.16		Provisión de Jgo de desplazantes de caja	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
34.17		Provisión de varilla selector de cambios	Unidad	UNIDAD	1	226.100	226.100
34.18		Provisión de bujes de palanca de cambio	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
34.19		Provisión de Horquillas de cambios (1y2/3y4/5yatras)	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600

Ing. Soledad Núñez M.
Lic. Francisco Riveros Ministra - Secretaria Ejecutiva
Presidente SENAVITAT
TALLER INTEGRAL

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
Cosme 722

34.20		Mano de obra por reparación de caja de cambios	Unidad	EVENTO	1	327.250	327.250
							17.995.775
35	78180101-014	Servicio de reparación de motor completo MAHINDRA AÑO 2013 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
35.1		Jgo de pistones	Unidad	UNIDAD	1	803.250	803.250
35.2		Casquillo de biela	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
35.3		Casquillo de bancada	Unidad	UNIDAD	1	309.400	309.400
35.4		Jgo de aros	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
35.5		Calce lateral	Unidad	UNIDAD	1	130.900	130.900
35.6		Jgo de bielas	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
35.7		Reparación de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	523.600	523.600
35.8		Servicio de rectificación de motor	Unidad	EVENTO	1	1.178.100	1.178.100
35.9		Jgo de juntas motor	Unidad	UNIDAD	1	505.750	505.750
35.10		Jgo válvulas de escape	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
35.11		Jgo válvulas de admisión	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
35.12		Bomba de aceite	Unidad	UNIDAD	1	1.160.250	1.160.250
35.13		junta tapa motor	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
35.14		Cigüeñal	Unidad	UNIDAD	1	2.856.000	2.856.000
35.15		Reparación de turbo	Unidad	EVENTO	1	1.071.000	1.071.000
35.16		Turbo nuevo	Unidad	UNIDAD	1	3.867.500	3.867.500
35.17		Reparación de interculer	Unidad	EVENTO	1	107.100	107.100
35.18		Caño conexión de interculer	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
35.19		soportes motor	Unidad	UNIDAD	1	172.550	172.550
35.20		soporte caja	Unidad	UNIDAD	1	190.400	190.400
35.21		Provisión y cambio de silenciador	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
35.22		Reparación de caño de escape	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
35.23		soportes caño de escape	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
35.24		Mano de obra reparación de motor	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
							15.142.750
36	78180101-9999	Servicio de reparación sistema de inyección MAHINDRA AÑO 2013 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
36.1		Reparación de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	1.118.600	1.118.600
36.2		Bomba inyectora	Unidad	UNIDAD	1	5.295.500	5.295.500
36.3		Bombín de bomba inyectora	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
36.4		Calibración de picos inyectores	Unidad	UNIDAD	1	130.900	130.900
36.5		Provisión de picos inyectores	Unidad	UNIDAD	1	252.875	252.875
36.6		Reparación parte eléctrica de sistema de inyección	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
36.7		Mano de obra reparación de sistema inyección	Unidad	EVENTO	1	505.750	505.750
							7.940.275
37	78180101-014	Mantenimiento preventivo Motor CHEVROLET BLAZER AÑO 2005 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
37.1		Aceite Motor 15w 40	Litros	UNIDAD	1	40.000	40.000
37.2		Aceite caja	Litros	UNIDAD	1	40.000	40.000
37.3		Aceite diferencial 80w 90	Litros	UNIDAD	1	40.000	40.000
37.4		Filtro de Aceite	Unidad	UNIDAD	1	170.000	170.000
37.5		Filtro de Combustible	Unidad	UNIDAD	1	160.000	160.000

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Francisco Riveros
Presidente
Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cos

37.6		Filtro de Aire	Unidad	UNIDAD	1	180.000	180.000
37.7		Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
							710.000
38	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno CHEVROLET BLAZER AÑO 2005 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
38.1		Reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
38.2		bomba central de freno	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
38.3		Provisión de tambor de freno	Unidad	UNIDAD	1	725.900	725.900
38.4		Provisión disco de freno	Unidad	UNIDAD	1	785.400	785.400
38.5		Rectificación de disco de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
38.6		Rectificación de tambor de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
38.7		Juego de zapata de freno trasero	Unidad	UNIDAD	1	420.000	420.000
38.8		Cilindro de freno delanteros	Unidad	UNIDAD	1	22.610	22.610
38.9		Cilindro de frenos traseros	Unidad	UNIDAD	1	226.100	226.100
38.10		Fluido de freno	Unidad	UNIDAD	1	26.775	26.775
38.11		Caño de caño flexible de freno	Unidad	UNIDAD	1	98.175	98.175
38.12		Cabo freno de mano	Unidad	UNIDAD	1	214.200	214.200
38.13		Juego de pastilla de freno delantero	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
38.14		Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	89.250	89.250
							3.908.660
39	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor CHEVROLET BLAZER AÑO 2005 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
39.1		Reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	166.600	166.600
39.2		radiador nuevo	Unidad	UNIDAD	1	1.309.000	1.309.000
39.3		Cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
39.4		Cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
39.5		Manguito de agua para radiador	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
39.6		Bomba de agua	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
39.7		Reparación de ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
39.8		Refrigerante para radiador	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
39.9		Mano de obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	89.250	89.250
							2.695.350
40	78180101-019	Cambio de correa CHEVROLET BLAZER AÑO 2005 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
40.1		Correa alternador	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
40.2		Cambio de tensor correa larga	Unidad	EVENTO	1	285.600	285.600
40.3		Cambio de tensor de correa corta	Unidad	EVENTO	1	285.600	285.600
40.4		Jgo Tensores y correa dentada	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
40.5		Tensor de correa alternador	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
40.6		Correa de aire	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
40.7		Correa de dirección hidráulica	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
40.8		Mano de Obra por cambio de correa y tensores	Unidad	EVENTO	1	71.400	71.400

Lic. Francisco Riveros Ing. Soledad Núñez M.
Presidente Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT
Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme

							1.564.850
41	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión CHEVROLET BLAZER AÑO 2005 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
41.1		Buje Estabilizador Central	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
41.2		Buje Estabilizador Lateral	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
41.3		Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
41.4		Cambio de rotula superior	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
41.5		Cambio de bujes parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
41.6		Muñequin interno	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
41.7		Reparación de elásticos traseros	Unidad	EVENTO	1	285.600	285.600
41.8		Muñequin Externo	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
41.9		Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	291.550	291.550
41.10		Cambio de Amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
41.11		Cambio de Amortiguador trasero	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
41.12		Cambio de Bieleta con buje	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
41.13		Cambio de Taqueador	Unidad	EVENTO	1	107.100	107.100
41.14		Cambio de Torreta	Unidad	EVENTO	1	172.550	172.550
41.15		Masa delantera	Unidad	UNIDAD	1	725.900	725.900
41.16		Masa trasera	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
41.17		Mano de Obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
							4.063.850
42	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado CHEVROLET BLAZER AÑO 2005 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
42.1		Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
42.2		Compresor de Aire Nuevo	Unidad	UNIDAD	1	3.094.000	3.094.000
42.3		Filtro de sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
42.4		Termostato de sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	166.600	166.600
42.5		Evaporador	Unidad	UNIDAD	1	714.000	714.000
42.6		Caños para sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
42.7		Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	148.750	148.750
42.8		Reparación de comprensor de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	89.250	89.250
42.9		Reparación de cabezal de compresor de siste. A/A	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
42.10		Aceite de compresor	Litros	UNIDAD	1	130.900	130.900
42.11		Ruleman de compresor	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
42.12		Mano de Obra por mantenimiento y reparación	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
							5.307.400
43	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección CHEVROLET BLAZER AÑO 2005 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
43.1		Mantenimiento y reparación de bomba hidráulica	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
43.2		Bomba hidráulica	Unidad	UNIDAD	1	1.309.000	1.309.000
43.3		Reparación de punta eje	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
43.4		Jgo reparo de punta eje	Unidad	EVENTO	1	71.400	71.400
43.5		Jgo reparo de sin fin de dirección	Unidad	EVENTO	1	404.600	404.600

Ing. Sergio Núñez M.
Lic. Francisco Riveros S. Ministra - Secretaria Ejecutiva
Presidente
SENAVITAT

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

43.6		Reparación de sin fin de direccion	Unidad	EVENTO	1	952.000	952.000
43.7		Brazo Zeta	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
43.8		Cruzetad de dirección	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
43.9		Brazo Pitman	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
43.10		Alineación de dirección y pisada	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
43.11		Mano de Obra por Reparación de sistema de dirección	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
43.12		Llanta de auxilio con cubierta	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
							4.682.650
44	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague CHEVROLET BLAZER AÑO 2005 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
44.1		Cambio de plato de presión	Unidad	EVENTO	1	404.600	404.600
44.2		Cambio de Bomba central de Embrague	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
44.3		Cambio de Bomba Auxiliar	Unidad	EVENTO	1	154.700	154.700
44.4		Cambio de disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	345.100	345.100
44.5		Cambio de Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	803.250	803.250
44.6		Corona volante	Unidad	UNIDAD	1	3.867.500	3.867.500
44.7		Cambio de Ruleman eje piloto de mando	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
44.8		Mano de Obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
							6.086.850
45	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico CHEVROLET BLAZER AÑO 2005 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
45.1		Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
45.2		Reparación de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
45.3		Cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	71.400	71.400
45.4		Cambio de regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	154.700	154.700
45.5		Campo de arranque	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
45.6		Focos de un filamento	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
45.7		Carbón de arranque	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
45.8		Batería	Unidad	UNIDAD	1	386.750	386.750
45.9		Focos de dos filamento	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
45.10		Ruleman alternador	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
45.11		Provisión y cambio de palanca de limpia vidrio	Unidad	EVENTO	1	523.600	523.600
45.12		Provisión y cambio de palanca cambio de luces y señalero	Unidad	EVENTO	1	981.750	981.750
45.13		Cambio de Placa de Diodo	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
45.14		Mantenimiento de Alternador	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
45.15		Reparación de alternador	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
45.16		Cambio de Bendix	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
45.17		Cambio de automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
45.18		Bujías incandescentes	Unidad	UNIDAD	1	53.550	53.550
45.19		Reparación motor limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
45.20		Motor limpia parabrisas	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
45.21		Cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200

Ing. Sylvia Núñez M.
Lic. Francisco Riveros
Ministra - Secretaria Ejecutiva
Presidente
SENAVITAT
Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme

45.22		Bulbo presión de aceite	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
45.23		Flotador marcador de combustible	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
45.24		bulbo parada de motor	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
45.25		bulbo temperatura	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
45.26		Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
							5.337.150
46	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión CHEVROLET BLAZER AÑO 2005 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
46.1		Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	110.075	110.075
46.2		Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	226.100	226.100
46.3		Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	981.750	981.750
46.4		Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
46.5		Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
46.6		Provisión de Diferencial completo	Unidad	UNIDAD	1	4.284.000	4.284.000
46.7		Mano de obra por reparación de transmisión	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
46.8		Provisión de caja reductora completo	Unidad	UNIDAD	1	5.236.000	5.236.000
46.9		Cambio de aceite de caja y diferencial	Unidad	EVENTO	1	26.775	26.775
46.10		Provisión de Jgos de Engranajes de caja (1,2,3,4,5)	Unidad	UNIDAD	1	2.171.750	2.171.750
46.11		Provisión de cuadruple	Unidad	UNIDAD	1	1.118.600	1.118.600
46.12		Provisión de Jgo de Anillos sincronizadores	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
46.13		Provisión de Jgo rulemanes de caja	Unidad	UNIDAD	1	981.750	981.750
46.14		Provisión de Jgo rodillos de caja	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
46.15		Provisión de seguros de caja	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
46.16		Provisión de Jgo de desplazantes de caja	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
46.17		Provisión de varilla selector de cambios	Unidad	UNIDAD	1	226.100	226.100
46.18		Provisión de bujes de palanca de cambio	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
46.19		Provisión de Horquillas de cambios (1y2/3y4/5yatras)	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
46.20		Mano de obra por reparación de caja de cambios	Unidad	EVENTO	1	327.250	327.250
							17.927.350
47	78180101-014	Servicio de reparación de motor completo CHEVROLET BLAZER AÑO 2005 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
47.1		Jgo de pistones	Unidad	UNIDAD	1	803.250	803.250
47.2		Casquillo de biela	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
47.3		Casquillo de bancada	Unidad	UNIDAD	1	309.400	309.400
47.4		Jgo de aros	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
47.5		Calce lateral	Unidad	UNIDAD	1	130.900	130.900
47.6		Jgo de bielas	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
47.7		Reparación de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	523.600	523.600
47.8		Servicio de rectificación de motor	Unidad	EVENTO	1	1.178.100	1.178.100
47.9		Jgo de juntas motor	Unidad	UNIDAD	1	505.750	505.750
47.10		Jgo válvulas de escape	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250

Ag. Raúl Núñez M.
Administra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San C

47.11		Jgo Valvulas de admision	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
47.12		Bomba de aceite	Unidad	UNIDAD	1	1.338.750	1.338.750
47.13		junta tapa motor	Unidad	UNIDAD	1	166.600	166.600
47.14		Cigüeñal	Unidad	UNIDAD	1	2.082.500	2.082.500
47.15		Reparacion de turbo	Unidad	EVENTO	1	1.071.000	1.071.000
47.16		Turbo nuevo	Unidad	UNIDAD	1	3.867.500	3.867.500
47.17		Reparacion de interculer	Unidad	EVENTO	1	107.100	107.100
47.18		Caño conexión de interculer	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
47.19		soportes motor	Unidad	UNIDAD	1	172.550	172.550
47.20		soporte caja	Unidad	UNIDAD	1	190.400	190.400
47.21		Provision y cambio de silenciador	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
47.22		Reparacion de caño de escape	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
47.23		soportes caño de escape	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
47.24		Mano de obra reparacion de motor	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
							14.648.900
48	78180101-9999	Servicio de reparacion sistema de inyeccion CHEVROLET BLAZER AÑO 2005 DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
48.1		Reparacion de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	1.178.100	1.178.100
48.2		Bomba inyectora	Unidad	UNIDAD	1	3.272.500	3.272.500
48.3		Bombin de bomba inyectora	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
48.4		Calibracion de picos inyectores	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
48.5		Provision de picos inyectores	Unidad	UNIDAD	1	252.875	252.875
48.6		Reparacion parte electrica de sistema de inyeccion	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
48.7		Mano de obra reparacion de sistema inyeccion	Unidad	EVENTO	1	505.750	505.750
							5.935.125
49	78180101-014	Mantenimiento preventivo Motor HYUNDAI H1 AÑO 2009 DIESEL 4X2	Global	EVENTO	1		
49.1		Aceite Motor 15w 40	Litros	UNIDAD	1	40.000	40.000
49.2		Aceite caja	Litros	UNIDAD	1	40.000	40.000
49.3		Aceite diferencial 80w 90	Litros	UNIDAD	1	40.000	40.000
49.4		Filtro de Aceite	Unidad	UNIDAD	1	170.000	170.000
49.5		Filtro de Combustible	Unidad	UNIDAD	1	170.000	170.000
49.6		Fltro de Aire	Unidad	UNIDAD	1	180.000	180.000
49.7		Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
							720.000
50	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno HYUNDAI H1 AÑO 2009 DIESEL 4X2	Global	EVENTO	1		
50.1		Reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
50.2		bomba central de freno	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
50.3		Provisión de tambor de freno	Unidad	UNIDAD	1	725.900	725.900
50.4		Provisión disco de freno	Unidad	UNIDAD	1	785.400	785.400
50.5		Rectificación de disco de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
50.6		Rectificación de tambor de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
50.7		Juego de zapata de freno trasero	Unidad	UNIDAD	1	420.000	420.000
50.8		Cilindro de freno delanteros	Unidad	UNIDAD	1	214.200	214.200
50.9		Cilindro de frenos traseros	Unidad	UNIDAD	1	214.200	214.200

Ing. Gustavo Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021-214-246

50.10		Fluido de freno	Unidad	UNIDAD	1	26.775	26.775
50.11		Caño de caño flexible de freno	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
50.12		Cabo freno de mano	Unidad	UNIDAD	1	214.200	214.200
50.13		Juego de pastilla de freno delantero	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
50.14		Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	89.250	89.250
							3.978.275
51	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del motor HYUNDAI H1 AÑO 2009 DIESEL 4X2	Global	EVENTO	1		
51.1		Reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	166.600	166.600
51.2		radiador nuevo	Unidad	UNIDAD	1	1.178.100	1.178.100
51.3		Cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
51.4		Cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
51.5		Manguito de agua para radiador	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
51.6		Bomba de agua	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
51.7		Reparación de ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
51.8		Refrigerante para radiador	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
51.9		Mano de obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	89.250	89.250
							2.564.450
52	78180101-019	Cambio de correa HYUNDAI H1 AÑO 2009 DIESEL 4X2	Global	EVENTO	1		
52.1		Correa alternador	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
52.2		Cambio de tensor correa larga	Unidad	EVENTO	1	285.600	285.600
52.3		Cambio de tensor de correa corta	Unidad	EVENTO	1	285.600	285.600
52.4		Jgo Tensores y correa dentada	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
52.5		Tensor de correa alternador	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
52.6		Correa de aire	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
52.7		Correa de direccion hidraulica	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
52.8		Mano de Obra por cambio de correa y tensores	Unidad	EVENTO	1	71.400	71.400
							1.529.150
53	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión HYUNDAI H1 AÑO 2009 DIESEL 4X2	Global	EVENTO	1		
53.1		Buje Estabilizador Central	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
53.2		Buje Estabilizador Lateral	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
53.3		Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	226.100	226.100
53.4		Cambio de rotula superior	Unidad	EVENTO	1	226.100	226.100
53.5		Cambio de bujes parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
53.6		Muñequin interno	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
53.7		Reparación de elásticos traseros	Unidad	EVENTO	1	261.800	261.800
53.8		Muñequin Externo	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
53.9		Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	291.550	291.550
53.10		Cambio de Amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	1	238.000	238.000
53.11		Cambio de Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	238.000	238.000

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

53.12		Cambio de Bieleta con buje	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
53.13		Cambio de Taqueador	Unidad	EVENTO	1	107.100	107.100
53.14		Cambio de Torreta	Unidad	EVENTO	1	172.550	172.550
53.15		Masa delantera	Unidad	UNIDAD	1	226.100	226.100
53.16		Masa trasera	Unidad	UNIDAD	1	226.100	226.100
53.17		Mano de Obra por reparacion de sistema de suspencion	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
							3.564.050
54	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado HYUNDAI H1 AÑO 2009 DIESEL 4X2	Global	EVENTO	1		
54.1		Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
54.2		Compresor de Aire Nuevo	Unidad	UNIDAD	1	2.082.500	2.082.500
54.3		Filtro de sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
54.4		Termostato de sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	166.600	166.600
54.5		Evaporador	Unidad	UNIDAD	1	714.000	714.000
54.6		Caños para sstema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
54.7		Instalacion electrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	148.750	148.750
54.8		Reparacion de comprensor de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	89.250	89.250
54.9		Reparacion de cabezal de compresor de siste. A/A	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
54.10		Aceite de compresor	Unidad	UNIDAD	1	130.900	130.900
54.11		Ruleman de compresor	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
54.12		Mano de Obra por mantenimiento y reparacion	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
							4.295.900
55	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sistema de direccion HYUNDAI H1 AÑO 2009 DIESEL 4X2	Global	EVENTO	1		
55.1		Mantenimiento y reparacion de bomba Hidraulica	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
55.2		Bomba hidraulica	Unidad	UNIDAD	1	981.750	981.750
55.3		Reparacion de Cremallera	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
55.4		Jgo reparo de cremallera	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
55.5		Jgo reparo de sin fin de direccion	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
55.6		Provision y cambio de precap	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
55.7		Guardapalvo de cremallera	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
55.8		Cruzetad de direccion	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
55.9		Homocinetica	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
55.10		Alineacion de Direccion y pisada	Unidad	EVENTO	1	71.400	71.400
55.11		Mano de Obra por Reparacion de sistema de direccion	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
55.12		Llanta de auxilio con cubierta	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
							3.678.400
56	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague HYUNDAI H1 AÑO 2009 DIESEL 4X2	Global	EVENTO	1		
56.1		Cambio de plato de presion	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
56.2		Cambio de Bomba central de Embrague	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
56.3		Cambio de Bomba Auxiliar	Unidad	EVENTO	1	154.700	154.700
56.4		Cambio de disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	285.600	285.600

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Núñez M.
Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

56.5		Cambio de Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
56.6		Corona volante	Unidad	UNIDAD	1	2.499.000	2.499.000
56.7		Cambio de Ruleman eje piloto de mando	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
56.8		Mano de Obra por reparacion de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
							3.950.800
57	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico HYUNDAI H1 AÑO 2009 DIESEL 4X2	Global	EVENTO	1		
57.1		Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
57.2		Reparación de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
57.3		Cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	71.400	71.400
57.4		Cambio de regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	154.700	154.700
57.5		Campo de arranque	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
57.6		Focos de un filamento	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
57.7		Carbon de arranque	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
57.8		Bateria	Unidad	UNIDAD	1	386.750	386.750
57.9		Focos de dos filamento	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
57.10		Ruleman alternador	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
57.11		Provision y cambio de palanca de limpia vidrio	Unidad	EVENTO	1	523.600	523.600
57.12		Provision y cambio de palanca cambio de luces y señalero	Unidad	EVENTO	1	981.750	981.750
57.13		Cambio de Placa de Diodo	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
57.14		Mantenimiento de Alternador	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
57.15		Reparacion de alternador	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
57.16		Cambio de Bendix	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
57.17		Cambio de automatico de arranque	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
57.18		Bujias incandecentes	Unidad	UNIDAD	1	47.600	47.600
57.19		Reparacion motor limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
57.20		Motor limpia parabrisas	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
57.21		Cambio de Carbon	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
57.22		Bulbo presion de aceite	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
57.23		Flotador marcador de combustible	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
57.24		bulbo parada de motor	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
57.25		bulbo temperatura	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
57.26		Mano de OBra por reparacion de sistema electrico	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
							5.331.200
58	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión HYUNDAI H1 AÑO 2009 DIESEL 4X2	Global	EVENTO	1		
58.1		Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
58.2		Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
58.3		Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	981.750	981.750
58.4		Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
58.5		Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
58.6		Provision de Diferencial completo	Unidad	UNIDAD	1	3.867.500	3.867.500
58.7		Mano de obra por reparacion de transmision	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

58.8		Jgo junta de caja	Unidad	UNIDAD	1	850.000	850.000
58.9		Cambio de aceite de caja y diferencial	Unidad	EVENTO	1	26.775	26.775
58.10		Provision de Jgos de Engranajes de caja (1,2,3,4,5)	Unidad	EVENTO	1	1.933.750	1.933.750
58.11		Provision de cuadruple	Unidad	UNIDAD	1	1.118.600	1.118.600
58.12		Provision de Jgo de Anillos sincronizadores	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
58.13		Provision de Jgo rulemanes de caja	Unidad	UNIDAD	1	981.750	981.750
58.14		Provision de Jgo rodillos de caja	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
58.15		Provision de seguros de caja	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
58.16		Provision de Jgo de desplazantes de caja	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
58.17		Provision de varilla selector de cambios	Unidad	UNIDAD	1	226.100	226.100
58.18		Provision de bujes de palanca de cambio	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
58.19		Provision de Horquillas de cambios (1y2/3y4/5yatras)	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
58.20		Mano de obra por reparacion de caja de cambios	Unidad	EVENTO	1	327.250	327.250
							12.854.125
59	78180101-014	Servicio de reparacion de motor completo HYUNDAI H1 AÑO 2009 DIESEL 4X2	Global	EVENTO	1		
59.1		Jgo de pistones	Unidad	UNIDAD	1	725.900	725.900
59.2		Casquillo de biela	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
59.3		Casquillo de bancada	Unidad	UNIDAD	1	309.400	309.400
59.4		Jgo de aros	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
59.5		Calce lateral	Unidad	UNIDAD	1	130.900	130.900
59.6		Jgo de bielas	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
59.7		Reparacion de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	523.600	523.600
59.8		Servicio de rectificacion de motor	Unidad	EVENTO	1	1.178.100	1.178.100
59.9		Jgo de juntas motor	Unidad	UNIDAD	1	505.750	505.750
59.10		Jgo Valvulas de escape	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
59.11		Jgo Valvulas de admision	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
59.12		Bomba de aceite	Unidad	UNIDAD	1	1.160.250	1.160.250
59.13		junta tapa motor	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
59.14		Cigüeñal	Unidad	UNIDAD	1	1.666.000	1.666.000
59.15		Reparacion de turbo	Unidad	EVENTO	1	1.071.000	1.071.000
59.16		Turbo nuevo	Unidad	UNIDAD	1	3.451.000	3.451.000
59.17		Reparacion de interculer	Unidad	EVENTO	1	107.100	107.100
59.18		Caño conexión de interculer	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
59.19		soportes motor	Unidad	UNIDAD	1	172.550	172.550
59.20		soporte caja	Unidad	UNIDAD	1	190.400	190.400
59.21		Provision y cambio de silenciador	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
59.22		Reparacion de caño de escape	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
59.23		soportes caño de escape	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
59.24		Mano de obra reparacion de motor	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
							13.458.900
60	78180101-9999	Servicio de reparación sistema de inyección HYUNDAI H1 AÑO 2009 DIESEL 4X2	Global	EVENTO	1		

Ing. Soledad Núñez M.
Lic. Francisco Riveros S. Ministra - Secretaria Ejecutiva
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.
Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5

60.1		Reparación de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	1.118.600	1.118.600
60.2		Bomba inyectora	Unidad	UNIDAD	1	2.499.000	2.499.000
60.3		Bombin de bomba inyectora	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
60.4		Calibracion de picos inyectores	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
60.5		Provision de picos inyectores	Unidad	UNIDAD	1	252.875	252.875
60.6		Reparacion parte electrica de sistema de inyeccion	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
60.7		Mano de obra reparacion de sistema inyeccion	Unidad	EVENTO	1	505.750	505.750
							5.102.125
61	78180101-014	Mantenimiento preventivo Motor FOTON OLLIN AÑO 2009 DIESEL	Global	EVENTO	1		
61.1		Aceite Motor 15w 40	Litros	UNIDAD	1	40.000	40.000
61.2		Aceite caja	Litros	UNIDAD	1	40.000	40.000
61.3		Aceite diferencial 80w 90	Litros	UNIDAD	1	40.000	40.000
61.4		Filtro de Aceite	Unidad	UNIDAD	1	170.000	170.000
61.5		Filtro de Combustible	Unidad	UNIDAD	1	180.000	180.000
61.6		Fltro de Aire	Unidad	UNIDAD	1	180.000	180.000
61.7		Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
							730.000
62	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno FOTON OLLIN AÑO 2009 DIESEL	Global	EVENTO	1		
62.1		Reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	446.250	446.250
62.2		bomba central de freno	Unidad	UNIDAD	1	583.100	583.100
62.3		Provisión de tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	1.118.600	1.118.600
62.4		Reparación de sistema de freno a aire	Unidad	EVENTO	1	844.900	844.900
62.5		Rectificación de tambor de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
62.6		Rectificación de tambor de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
62.7		Juego de zapata de freno trasero	Unidad	UNIDAD	1	620.000	620.000
62.8		Cilindro de freno delanteros	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
62.9		Cilindro de frenos traseros	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
62.10		Fluido de freno	Unidad	UNIDAD	1	26.775	26.775
62.11		Caño de caño flexible de freno	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
62.12		Cabo freno de mano	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
62.13		Juego de zapatas de freno delantero	Unidad	UNIDAD	1	226.100	226.100
62.14		Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	89.250	89.250
							4.998.225
63	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeracion del Motor FOTON OLLIN AÑO 2009 DIESEL	Global	EVENTO	1		
63.1		Reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
63.2		radiador nuevo	Unidad	UNIDAD	1	1.338.750	1.338.750
63.3		Cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
63.4		Cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
63.5		Manguito de agua para radiador	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
63.6		Bomba de agua	Unidad	UNIDAD	1	803.250	803.250
63.7		Reparacion de ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 702

63.8		Refrigerante para radiador	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
63.9		Mano de obra por reparacion de sistema de refrigeracion de motor	Unidad	EVENTO	1	89.250	89.250
							3.117.800
64	78180101-019	Cambio de correa FOTON OLLIN AÑO 2009 DIESEL	Global	EVENTO	1		
64.1		Correa alternador	Unidad	UNIDAD	1	77.350	77.350
64.2		Cambio de tensor correa larga	Unidad	EVENTO	1	285.600	285.600
64.3		Cambio de tensor de correa corta	Unidad	EVENTO	1	285.600	285.600
64.4		Jgo Tensores y cadenita motor	Unidad	UNIDAD	1	583.100	583.100
64.5		Tensor de correa alternador	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
64.6		Correa de aire	Unidad	UNIDAD	1	77.350	77.350
64.7		Correa de direccion hidraulica	Unidad	UNIDAD	1	77.350	77.350
64.8		Mano de Obra por cambio de correa y tensores	Unidad	EVENTO	1	71.400	71.400
							1.666.000
65	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión FOTON OLLIN AÑO 2009 DIESEL	Global	EVENTO	1		
65.1		Buje Estabilizador Central	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
65.2		Buje Estabilizador Lateral	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
65.3		Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	327.250	327.250
65.4		Cambio de rotula superior	Unidad	EVENTO	1	327.250	327.250
65.5		Cambio de bujes parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
65.6		Muñequin interno	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
65.7		Reparacion de elasticos traseros	Unidad	EVENTO	1	523.600	523.600
65.8		Muñequin Externo	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
65.9		Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
65.10		Cambio de Amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
65.11		Cambio de Amortiguador TRasero	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
65.12		Cambio de Bieleta con buje	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
65.13		Cambio de Taqueador	Unidad	EVENTO	1	107.100	107.100
65.14		Retenes de masa trasera	Unidad	UNIDAD	1	172.550	172.550
65.15		Masa delantera	Unidad	UNIDAD	1	226.100	226.100
65.16		Masa trasera	Unidad	UNIDAD	1	226.100	226.100
65.17		Mano de Obra por reparacion de sistema de suspencion	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
							4.129.300
66	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado FOTON OLLIN AÑO 2009 DIESEL	Global	EVENTO	1		
66.1		Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
66.2		Compresor de Aire Nuevo	Unidad	UNIDAD	1	4.462.500	4.462.500
66.3		Filtro de sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
66.4		Termostato de sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	166.600	166.600
66.5		Evaporador	Unidad	UNIDAD	1	999.600	999.600
66.6		Caños para sstema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
66.7		Instalacion electrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	148.750	148.750
66.8		Reparacion de comprensor de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	89.250	89.250

Lic. Francisco Riveros Núñez M.
Presidente
Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 739

66.9		Reparacion de cabezal de compresor de siste. A/A	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
66.10		Aceite de compresor	Litros	UNIDAD	1	130.900	130.900
66.11		Ruleman de compresor	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
66.12		Mano de Obra por mantenimiento y reparacion	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
							6.961.500
67	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sistema de direccion FOTON OLLIN AÑO 2009 DIESEL	Global	EVENTO	1		
67.1		Mantenimiento y reparacion de bomba Hidraulica	Unidad	EVENTO	1	505.750	505.750
67.2		Bomba hidraulica	Unidad	UNIDAD	1	2.082.500	2.082.500
67.3		Reparacion de punta eje	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
67.4		Jgo reparo de punta eje	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
67.5		Jgo reparo de sin fin de direccion	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
67.6		Reparacion de sin fin de direccion	Unidad	EVENTO	1	1.071.000	1.071.000
67.7		Brazo Zeta	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
67.8		Cruzetad de direccion	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
67.9		Brazo Pitman	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
67.10		Alineacion de Direccion y pisada	Unidad	EVENTO	1	71.400	71.400
67.11		Mano de Obra por Reparacion de sistema de direccion	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
67.12		Llanta de auxilio con cubierta	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
							6.205.850
68	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague FOTON OLLIN AÑO 2009 DIESEL	Global	EVENTO	1		
68.1		Cambio de plato de presion	Unidad	EVENTO	1	583.100	583.100
68.2		Cambio de Bomba central de Embrague	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
68.3		Cambio de Bomba Auxiliar	Unidad	EVENTO	1	154.700	154.700
68.4		Cambio de disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	446.250	446.250
68.5		Cambio de Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
68.6		Corona volante	Unidad	UNIDAD	1	4.046.000	4.046.000
68.7		Cambio de Ruleman eje piloto de mando	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
68.8		Mano de Obra por reparacion de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
							5.991.650
69	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico FOTON OLLIN AÑO 2009 DIESEL	Global	EVENTO	1		
69.1		Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
69.2		Reparacion de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
69.3		Cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	71.400	71.400
69.4		Cambio de regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	154.700	154.700
69.5		Campo de arranque	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
69.6		Focos de un filamento	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
69.7		Carbon de arranque	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
69.8		Bateria	Unidad	UNIDAD	1	386.750	386.750
69.9		Focos de dos filamento	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
69.10		Ruleman alternador	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400

Ing. Solano Núñez M.
Lic. Francisco Riveros Ministra - Secretaria Ejecutiva
Presidente SENAVITAT
TALLER INTEGRAL S.A.
Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5

69.11		Provision y cambio de palanca de limpia vidrio	Unidad	EVENTO	1	523.600	523.600
69.12		Provision y cambio de palanca cambio de luces y señalero	Unidad	EVENTO	1	981.750	981.750
69.13		Cambio de Placa de Diodo	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
69.14		Mantenimiento de Alternador	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
69.15		Reparacion de alternador	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
69.16		Cambio de Bendix	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
69.17		Cambio de automatico de arranque	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
69.18		Bujias incandecentes	Unidad	UNIDAD	1	47.600	47.600
69.19		Reparacion motor limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
69.20		Motor limpia parabrisas	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
69.21		Cambio de Carbon	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
69.22		Bulbo presion de aceite	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
69.23		Flotador marcador de combustible	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
69.24		bulbo parada de motor	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
69.25		bulbo temperatura	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
69.26		Mano de OBra por reparacion de sistema electrico	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
							5.331.200
70	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión FOTON OLLIN AÑO 2009 DIESEL	Global	EVENTO	1		
70.1		Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	154.700	154.700
70.2		Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
70.3		Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	1.118.600	1.118.600
70.4		Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
70.5		Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
70.6		Provision de Diferencial completo	Unidad	EVENTO	1	4.046.000	4.046.000
70.7		Mano de obra por reparacion de transmision	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
70.8		Jgo de junta de caja	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
70.9		Cambio de aceite de caja y diferencial	Unidad	EVENTO	1	26.775	26.775
70.10		Provision de Jgos de Engranajes de caja (1,2,3,4,5)	Unidad	UNIDAD	1	1.666.000	1.666.000
70.11		Provision de cuadruple	Unidad	UNIDAD	1	1.184.050	1.184.050
70.12		Provision de Jgo de Anillos sincronizadores	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
70.13		Provision de Jgo rulemanes de caja	Unidad	UNIDAD	1	1.118.600	1.118.600
70.14		Provision de Jgo rodillos de caja	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
70.15		Provision de seguros de caja	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
70.16		Provision de Jgo de desplazantes de caja	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
70.17		Provision de varilla selector de cambios	Unidad	UNIDAD	1	226.100	226.100
70.18		Provision de bujes de palanca de cambio	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
70.19		Provision de Horquillas de cambios (1y2/3y4/5yatras)	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
70.20		Mano de obra por reparacion de caja de cambios	Unidad	EVENTO	1	327.250	327.250
							12.563.425

Lic. Francisco Riveros Soledad Núñez M.
Presidente Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 72

71	78180101-014	Servicio de reparación de motor completo FOTON OLLIN AÑO 2009 DIESEL	Global	EVENTO	1		
71.1		Jgo de pistones	Unidad	UNIDAD	1	1.118.600	1.118.600
71.2		Casquillo de biela	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
71.3		Casquillo de bancada	Unidad	UNIDAD	1	345.100	345.100
71.4		Jgo de aros	Unidad	UNIDAD	1	446.250	446.250
71.5		Calce lateral	Unidad	UNIDAD	1	130.900	130.900
71.6		Jgo de bielas	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
71.7		Reparacion de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	523.600	523.600
71.8		Servicio de rectificacion de motor	Unidad	UNIDAD	1	1.338.750	1.338.750
71.9		Jgo de juntas motor	Unidad	UNIDAD	1	505.750	505.750
71.10		Jgo Valvulas de escape	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
71.11		Jgo Valvulas de admision	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
71.12		Bomba de aceite	Unidad	UNIDAD	1	1.398.250	1.398.250
71.13		junta tapa motor	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
71.14		Cigüeñal	Unidad	UNIDAD	1	2.082.500	2.082.500
71.15		Reparacion de turbo	Unidad	EVENTO	1	1.071.000	1.071.000
71.16		Turbo nuevo	Unidad	UNIDAD	1	4.046.000	4.046.000
71.17		Reparacion de interculer	Unidad	EVENTO	1	107.100	107.100
71.18		Caño conexión de interculer	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
71.19		soportes motor	Unidad	UNIDAD	1	172.550	172.550
71.20		soporte caja	Unidad	UNIDAD	1	190.400	190.400
71.21		Provision y cambio de silenciador	Unidad	TUBO	1	249.900	249.900
71.22		Reparacion de caño de escape	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
71.23		soportes caño de escape	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
71.24		Mano de obra reparacion de motor	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
							15.464.050
72	78180101-9999	Servicio de reparación sistema de inyección FOTON OLLIN AÑO 2009 DIESEL	Global	EVENTO	1		
72.1		Reparacion de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	1.309.000	1.309.000
72.2		Bomba inyectora	Unidad	UNIDAD	1	3.272.500	3.272.500
72.3		Bombin de bomba inyectora	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
72.4		Calibracion de picos inyectores	Unidad	UNIDAD	1	130.900	130.900
72.5		Provision de picos inyectores	Unidad	UNIDAD	1	252.875	252.875
72.6		Reparacion parte electrica de sistema de inyeccion	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
72.7		Mano de obra reparacion de sistema inyeccion	Unidad	EVENTO	1	505.750	505.750
							6.066.025
73	78180101-014	Mantenimiento preventivo Motor MITSUBISHI SUPER MONTERO AÑO 2006-DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
73.1		Aceite Motor 15w 40	Litros	UNIDAD	1	40.000	40.000
73.2		Aceite caja automatica	Litros	UNIDAD	1	40.000	40.000
73.3		Aceite diferencial 80w 90	Litros	UNIDAD	1	40.000	40.000
73.4		Filtro de Aceite	Unidad	UNIDAD	1	170.000	170.000
73.5		Filtro de Combustible	Unidad	UNIDAD	1	160.000	160.000
73.6		Filtro de Aire	Unidad	UNIDAD	1	180.000	180.000
73.7		Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
							710.000

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260

74	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno MITSUBISHI SUPER MONTERO AÑO 2006-DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
74.1		Reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
74.2		bomba central de freno	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
74.3		Provisión de tambor de freno	Unidad	UNIDAD	1	725.900	725.900
74.4		Provisión disco de freno	Unidad	UNIDAD	1	785.400	785.400
74.5		Rectificación de disco de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
74.6		Rectificación de tambor de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
74.7		Juego de zapata de freno trasero	Unidad	UNIDAD	1	309.400	309.400
74.8		Cilindro de freno delanteros	Unidad	UNIDAD	1	214.200	214.200
74.9		Cilindro de frenos traseros	Unidad	UNIDAD	1	214.200	214.200
74.10		Fluido de freno	Unidad	UNIDAD	1	26.775	26.775
74.11		Caño de caño flexible de freno	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
74.12		Cabo freno de mano	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
74.13		Juego de pastilla de freno delantero	Unidad	UNIDAD	1	226.100	226.100
74.14		Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	89.250	89.250
							3.826.025
75	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeracion del Motor MITSUBISHI SUPER MONTERO AÑO 2006-DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
75.1		Reparacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	166.600	166.600
75.2		radiador nuevo	Unidad	UNIDAD	1	1.178.100	1.178.100
75.3		Cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
75.4		Cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
75.5		Manguito de agua para radiador	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
75.6		Bomba de agua	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
75.7		Reparacion de ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
75.8		Refrigerante para radiador	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
75.9		Mano de obra por reparacion de sistema de refrigeracion de motor	Unidad	EVENTO	1	89.250	89.250
							2.564.450
76	78180101-019	Cambio de correa MITSUBISHI SUPER MONTERO AÑO 2006-DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
76.1		Correa alternador	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
76.2		Cambio de tensor correa larga	Unidad	EVENTO	1	285.600	285.600
76.3		Cambio de tensor de correa corta	Unidad	EVENTO	1	285.600	285.600
76.4		Jgo Tensores y correa dentada	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
76.5		Tensor de correa alternador	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
76.6		Correa de aire	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
76.7		Correa de dirección hidráulica	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
76.8		Mano de Obra por cambio de correa y tensores	Unidad	EVENTO	1	71.400	71.400
							1.529.150

Ing. Soledad Núñez M.
Lic. Francisco Riveros
Ministra Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.
Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5

77	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension MITSUBISHI SUPER MONTERO AÑO 2006-DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
77.1		Buje Estabilizador Central	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
77.2		Buje Estabilizador Lateral	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
77.3		Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	226.100	226.100
77.4		Cambio de rotula superior	Unidad	EVENTO	1	226.100	226.100
77.5		Cambio de bujes parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
77.6		Muñequin interno	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
77.7		Reparacion de elasticos traseros	Unidad	EVENTO	1	261.800	261.800
77.8		Muñequin Externo	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
77.9		Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	291.550	291.550
77.10		Cambio de Amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	1	238.000	238.000
77.11		Cambio de Amortiguador TRasero	Unidad	EVENTO	1	238.000	238.000
77.12		Cambio de Bieleta con buje	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
77.13		Cambio de Taqueador	Unidad	EVENTO	1	107.100	107.100
77.14		Cambio de Torreta	Unidad	EVENTO	1	172.550	172.550
77.15		Masa delantera	Unidad	UNIDAD	1	226.100	226.100
77.16		Masa trasera	Unidad	UNIDAD	1	226.100	226.100
77.17		Mano de Obra por reparacion de sistema de suspencion	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
							3.564.050
78	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado MITSUBISHI SUPER MONTERO AÑO 2006-DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
78.1		Carga de gas refrigerante	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
78.2		Compresor de Aire Nuevo	Unidad	UNIDAD	1	2.082.500	2.082.500
78.3		Filtro de sistema de A/A	Yardas	UNIDAD	1	208.250	208.250
78.4		Termostato de sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	166.600	166.600
78.5		Evaporador	Unidad	UNIDAD	1	714.000	714.000
78.6		Caños para sstema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
78.7		Instalacion electrica para sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
78.8		Reparacion de comprensor de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	89.250	89.250
78.9		Reparacion de cabezal de compresor de siste. A/A	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
78.10		Aceite de compresor	Litros	UNIDAD	1	130.900	130.900
78.11		Ruleman de compresor	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
78.12		Mano de Obra por mantenimiento y reparacion	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
							4.295.900
79	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección MITSUBISHI SUPER MONTERO AÑO 2006-DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
79.1		Mantenimiento y reparación de bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
79.2		Bomba hidráulica	Unidad	UNIDAD	1	981.750	981.750
79.3		Reparación de Cremallera	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
79.4		Jgo reparo de cremallera	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400

Ing. Sonia Núñez M.
Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5

79.5		Caño de alta presión para aceite	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
79.6		Provisión y cambio de precap	Unidad	EVENTO	1	952.000	952.000
79.7		Guardapolvo de cremallera	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
79.8		Cruceta de dirección	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
79.9		Homocinética	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
79.10		Alineación de Dirección y pisada	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
79.11		Mano de Obra por Reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
79.12		Llanta de auxilio y cubierta	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
							4.355.400
80	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico MITSUBISHI SUPER MONTERO AÑO 2006-DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
80.1		Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
80.2		Reparación de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
80.3		Cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	59.500	59.500
80.4		Cambio de regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	154.700	154.700
80.5		Campo de arranque	Unidad	UNIDAD	1	166.600	166.600
80.6		Focos de un filamento	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
80.7		Carbón de arranque	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
80.8		Batería	Unidad	UNIDAD	1	386.750	386.750
80.9		Focos de dos filamento	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
80.10		Ruleman alternador	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
80.11		Provisión y cambio de palanca de limpia vidrio	Unidad	EVENTO	1	743.750	743.750
80.12		Provision y cambio de palanca cambio de luces y señalero	Unidad	EVENTO	1	981.750	981.750
80.13		Cambio de Placa de Diodo	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
80.14		Mantenimiento de Alternador	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
80.15		Reparacion de alternador	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
80.16		Cambio de Bendix	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
80.17		Cambio de automatico de arranque	Unidad	EVENTO	1	214.200	214.200
80.18		Bujias incandecentes	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
80.19		Reparacion motor limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
80.20		Motor limpia parabrisas	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
80.21		Cambio de Carbon	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
80.22		Bulbo presion de aceite	Unidad	UNIDAD	1	83.300	83.300
80.23		Flotador marcador de combustible	Unidad	UNIDAD	1	267.750	267.750
80.24		bulbo parada de motor	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
80.25		bulbo temperatura	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
80.26		Mano de OBra por reparacion de sistema electrico	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
							5.783.400

81	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión MITSUBISHI SUPER MONTERO AÑO 2006-DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		

Lic. Francisco Riveros Susuki - Secretaría Ejecutiva
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.
SENAVITAT

Taller Integral S.A.
RUC: 80063036-5

81.1		Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
81.2		Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
81.3		Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	981.750	981.750
81.4		Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
81.5		Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	71.400	71.400
81.6		Provision de Diferencial completo	Unidad	UNIDAD	1	5.057.500	5.057.500
81.7		Mano de obra por reparacion de transmision	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
81.8		Jgo junta de caja	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
81.9		Cambio de aceite de caja automatica	Unidad	EVENTO	1	26.775	26.775
81.10		Cambio de filtro de caja automatica	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
81.11		Reparacion de convertidor	Unidad	EVENTO	1	446.250	446.250
81.12		Provision de Kit de reparacion de caja automatica	Unidad	UNIDAD	1	2.082.500	2.082.500
81.13		corona volante	Unidad	UNIDAD	1	3.867.500	3.867.500
81.14		jgo reparo de varilla de palanca de cambio	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
81.15		Jgo reparo de pedalera de freno	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
81.16		reparacion parte electrica de caja automatica	Unidad	EVENTO	1	214.200	214.200
81.17		Mano de obra por reparacion de caja de cambios	Unidad	EVENTO	1	285.600	285.600
							14.889.875
82	78180101-002	Servicio de reparación de motor completo MITSUBISHI SUPER MONTERO AÑO 2006-DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
82.1		Jgo de pistones	Unidad	UNIDAD	1	725.900	725.900
82.2		Casquillo de biela	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
82.3		Casquillo de bancada	Unidad	UNIDAD	1	309.400	309.400
82.4		Jgo de aros	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
82.5		Calce lateral	Unidad	UNIDAD	1	130.900	130.900
82.6		Jgo de bielas	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
82.7		Reparacion de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	523.600	523.600
82.8		Servicio de rectificacion de motor	Unidad	EVENTO	1	1.178.100	1.178.100
							3.712.800
83	78180101-014	Servicio de reparación de motor completo MITSUBISHI SUPER MONTERO AÑO 2006-DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
83.1		Jgo de juntas motor	Unidad	UNIDAD	1	505.750	505.750
83.2		Jgo Valvulas de escape	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
83.3		Jgo Valvulas de admisión	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
83.4		Bomba de aceite	Unidad	UNIDAD	1	1.160.250	1.160.250
83.5		junta tapa motor	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
83.6		Cigüeñal	Unidad	UNIDAD	1	1.666.000	1.666.000
83.7		Reparación de turbo	Unidad	EVENTO	1	1.071.000	1.071.000
83.8		Turbo nuevo	Unidad	UNIDAD	1	3.451.000	3.451.000
83.9		Reparación de interculer	Unidad	EVENTO	1	107.100	107.100
83.10		Caño conexión de interculer	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
83.11		soportes motor	Unidad	UNIDAD	1	172.550	172.550
83.12		soporte caja	Unidad	UNIDAD	1	190.400	190.400
83.13		Provisión y cambio de silenciador	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Ariel Núñez M.
Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

83.14		Reparación de caño de escape	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
83.15		soportes caño de escape	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
83.16		Mano de obra reparación de motor	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
							9.746.100
84	78180101-9999	Servicio de reparacion sistema de inyeccion MITSUBISHI SUPER MONTERO AÑO 2006-DIESEL 4X4	Global	EVENTO	1		
84.1		Reparacion de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	1.118.600	1.118.600
84.2		Bomba inyectora	Unidad	UNIDAD	1	2.499.000	2.499.000
84.3		Bombin de bomba inyectora	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
84.4		Calibracion de picos inyectores	Unidad	UNIDAD	1	130.900	130.900
84.5		Provision de picos inyectores	Unidad	UNIDAD	1	252.875	252.875
84.6		Reparacion parte electrica de sistema de inyeccion	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
84.7		Mano de obra reparacion de sistema inyeccion	Unidad	EVENTO	1	505.750	505.750
							5.102.125
85	78180101-014	Mantenimiento preventivo Motor CHEVROLET RODEIO AÑO 2011 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
85.1		Aceite Motor 20w 50	Litros	UNIDAD	1	40.000	40.000
85.2		Aceite caja	Litros	UNIDAD	1	40.000	40.000
85.3		Aceite diferencial 80w 90	Litros	UNIDAD	1	40.000	40.000
85.4		Filtro de Aceite	Unidad	UNIDAD	1	170.000	170.000
85.5		Filtro de Combustible	Unidad	UNIDAD	1	160.000	160.000
85.6		Fltro de Aire	Unidad	UNIDAD	1	180.000	180.000
85.7		Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
							710.000
86	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno CHEVROLET RODEIO AÑO 2011 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
86.1		Reparacion de servo freno	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
86.2		bomba central de freno	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
86.3		Provision de tambor de freno	Unidad	UNIDAD	1	725.900	725.900
86.4		Provision disco de freno	Unidad	UNIDAD	1	785.400	785.400
86.5		Rectificacion de disco de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
86.6		Rectificacion de tambor de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
86.7		Juego de zapata de freno trasero	Unidad	UNIDAD	1	420.000	420.000
86.8		Cilindro de freno delanteros	Unidad	UNIDAD	1	22.610	22.610
86.9		Cilindro de frenos traseros	Unidad	UNIDAD	1	226.100	226.100
86.10		Fluido de freno	Unidad	UNIDAD	1	26.775	26.775
86.11		Caño de caño flexible de freno	Unidad	UNIDAD	1	98.175	98.175
86.12		Cabo freno de mano	Unidad	UNIDAD	1	214.200	214.200
86.13		Juego de pastilla de freno delantero	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
86.14		Mano de Obra por reparacion de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	89.250	89.250
							3.908.660

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5

87	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeracion del Motor CHEVROLET RODEIO AÑO 2011 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
87.1		Reparacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	166.600	166.600
87.2		radiador nuevo	Unidad	UNIDAD	1	1.309.000	1.309.000
87.3		Cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
87.4		Cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
87.5		Manguito de agua para radiador	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
87.6		Bomba de agua	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
87.7		Reparacion de ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
87.8		Refrigerante para radiador	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
87.9		Mano de obra por reparacion de sistema de refrigeracion de motor	Unidad	EVENTO	1	89.250	89.250
							2.695.350
88	78180101-019	Cambio de correa CHEVROLET RODEIO AÑO 2011 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
88.1		Correa alternador	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
88.2		Cambio de tensor correa larga	Unidad	EVENTO	1	285.600	285.600
88.3		Cambio de tensor de correa corta	Unidad	EVENTO	1	285.600	285.600
88.4		Jgo Tensores y correa dentada	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
88.5		Tensor de correa alternador	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
88.6		Correa de aire	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
88.7		Correa de direccion hidraulica	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
88.8		Mano de Obra por cambio de correa y tensores	Unidad	EVENTO	1	71.400	71.400
							1.564.850
89	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión CHEVROLET RODEIO AÑO 2011 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
89.1		Buje Estabilizador Central	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
89.2		Buje Estabilizador Lateral	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
89.3		Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
89.4		Cambio de rotula superior	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
89.5		Cambio de bujes parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
89.6		Muñequin interno	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
89.7		Reparacion de elasticos traseros	Unidad	EVENTO	1	285.600	285.600
89.8		Muñequin Externo	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
89.9		Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	291.550	291.550
89.10		Cambio de Amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
89.11		Cambio de Amortiguador TRasero	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
89.12		Cambio de Bieleta con buje	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
89.13		Cambio de Taqueador	Unidad	EVENTO	1	107.100	107.100
89.14		Cambio de Torreta	Unidad	EVENTO	1	172.550	172.550
89.15		Masa delantera	Unidad	UNIDAD	1	725.900	725.900
89.16		Masa trasera	Unidad	UNIDAD	1	130.900	130.900
89.17		Mano de Obra por reparacion de sistema de suspencion	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
211-260

							4.099.550
90	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado CHEVROLET RODEIO AÑO 2011 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
90.1		Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
90.2		Compresor de Aire Nuevo	Unidad	UNIDAD	1	3.153.500	3.153.500
90.3		Filtro de sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
90.4		Termostato de sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	166.600	166.600
90.5		Evaporador	Unidad	UNIDAD	1	714.000	714.000
90.6		Caños para sstema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
90.7		Instalacion electrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	148.750	148.750
90.8		Reparacion de comprensor de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	89.250	89.250
90.9		Reparacion de cabezal de compresor de siste. A/A	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
90.10		Aceite de compresor	Litros	UNIDAD	1	130.900	130.900
90.11		Ruleman de compresor	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
90.12		Mano de Obra por mantenimiento y reparacion	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
							5.366.900
91	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección CHEVROLET RODEIO AÑO 2011 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
91.1		Mantenimiento y reparación de bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
91.2		Bomba hidráulica	Unidad	UNIDAD	1	1.309.000	1.309.000
91.3		Reparación de punta eje	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
91.4		Jgo reparo de punta eje	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
91.5		Jgo reparo de sin fin de dirección	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
91.6		Reparacion de sin fin de dirección	Unidad	EVENTO	1	952.000	952.000
91.7		Brazo Zeta	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
91.8		Cruceta de dirección	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
91.9		Brazo Pitman	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
91.10		Alineación de Dirección y pisada	Unidad	EVENTO	1	71.400	71.400
91.11		Mano de Obra por Reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
91.12		Llanta de auxilio con cubierta	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
							4.682.650
92	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague CHEVROLET RODEIO AÑO 2011 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
92.1		Cambio de plato de presion	Unidad	EVENTO	1	404.600	404.600
92.2		Cambio de Bomba central de Embrague	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
92.3		Cambio de Bomba Auxiliar	Unidad	EVENTO	1	154.700	154.700
92.4		Cambio de disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	345.100	345.100
92.5		Cambio de Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	803.250	803.250
92.6		Corona volante	Unidad	UNIDAD	1	4.462.500	4.462.500
92.7		Cambio de Ruleman eje piloto de mando	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
92.8		Mano de Obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
							6.681.850

Lic. Francisco Riveros
Presidente
Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

93	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico CHEVROLET RODEIO AÑO 2011 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
93.1		Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
93.2		Reparación de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
93.3		Cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	71.400	71.400
93.4		Cambio de regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	154.700	154.700
93.5		Campo de arranque	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
93.6		Focos de un filamento	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
93.7		Carbon de arranque	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
93.8		Bateria	Unidad	UNIDAD	1	386.750	386.750
93.9		Focos de dos filamento	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
93.10		Ruleman alternador	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
93.11		Provision y cambio de palanca de limpia vidrio	Unidad	EVENTO	1	523.600	523.600
93.12		Provision y cambio de palanca cambio de luces y señalero	Unidad	EVENTO	1	981.750	981.750
93.13		Cambio de Placa de Diodo	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
93.14		Mantenimiento de Alternador	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
93.15		Reparacion de alternador	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
93.16		Cambio de Bendix	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
93.17		Cambio de automatico de arranque	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
93.18		Bujias incandecentes	Unidad	UNIDAD	1	53.550	53.550
93.19		Reparacion motor limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
93.20		Motor limpia parabrisas	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
93.21		Cambio de Carbon	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
93.22		Bulbo presion de aceite	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
93.23		Flotador marcador de combustible	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
93.24		bulbo parada de motor	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
93.25		bulbo temperatura	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
93.26		Mano de OBra por reparacion de sistema electrico	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
							5.337.150
94	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión CHEVROLET RODEIO AÑO 2011 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
94.1		Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	110.075	110.075
94.2		Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	226.100	226.100
94.3		Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	981.750	981.750
94.4		Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
94.5		Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
94.6		Provision de Diferencial completo	Unidad	UNIDAD	1	4.284.000	4.284.000
94.7		Mano de obra por reparacion de transmision	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
94.8		Jgo junta de caja	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
94.9		Cambio de aceite de caja y diferencial	Unidad	EVENTO	1	26.775	26.775
94.10		Provisión de Jgos de Engranajes de caja (1,2,3,4,5)	Unidad	UNIDAD	1	2.082.500	2.082.500
94.11		Provision de cuadruple	Unidad	UNIDAD	1	1.118.600	1.118.600

Ing. Sonia Núñez M.
Lic. Francisco Riveros Ministra - Secretaria Ejecutiva
Presidente SENAVITAT
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5

94.12		Provision de Jgo de Anillos sincronizadores	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
94.13		Provision de Jgo rulemanes de caja	Unidad	UNIDAD	1	981.750	981.750
94.14		Provision de Jgo rodillos de caja	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
94.15		Provision de seguros de caja	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
94.16		Provision de Jgo de desplazantes de caja	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
94.17		Provision de varilla selector de cambios	Unidad	UNIDAD	1	226.100	226.100
94.18		Provision de bujes de palanca de cambio	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
94.19		Provision de Horquillas de cambios (1y2/3y4/5yatras)	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
94.20		Mano de obra por reparacion de caja de cambios	Unidad	EVENTO	1	327.250	327.250
							12.810.350
95	78180101-014	Servicio de reparación de motor completo CHEVROLET RODEIO AÑO 2011 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
95.1		Jgo de pistones	Unidad	UNIDAD	1	803.250	803.250
95.2		Casquillo de biela	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
95.3		Casquillo de bancada	Unidad	UNIDAD	1	309.400	309.400
95.4		Jgo de aros	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
95.5		Calce lateral	Unidad	UNIDAD	1	130.900	130.900
95.6		Jgo de bielas	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
95.7		Reparacion de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	523.600	523.600
95.8		Servicio de rectificacion de motor	Unidad	EVENTO	1	1.178.100	1.178.100
95.9		Jgo de juntas motor	Unidad	UNIDAD	1	505.750	505.750
95.10		Jgo Valvulas de escape	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
95.11		Jgo Valvulas de admision	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
95.12		Bomba de aceite	Unidad	UNIDAD	1	1.338.750	1.338.750
95.13		junta tapa motor	Unidad	UNIDAD	1	166.600	166.600
95.14		Cigüeñal	Unidad	UNIDAD	1	2.082.500	2.082.500
95.15		Perno piston	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
95.16		caño depurador de aire	Unidad	UNIDAD	1	214.200	214.200
95.17		soportes motor	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
95.18		soporte caja	Unidad	UNIDAD	1	214.200	214.200
95.19		Provision y cambio de silenciador	Unidad	EVENTO	1	154.700	154.700
95.20		Reparacion de caño de escape	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
95.21		soportes caño de escape	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
95.22		Mano de obra reparacion de motor	Unidad	EVENTO	1	404.600	404.600
							9.900.800
96	78180101-9999	Servicio de reparación sistema de inyección CHEVROLET RODEIO AÑO 2011 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
96.1		Bomba de nafta	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
96.2		Bobina	Unidad	UNIDAD	1	785.400	785.400
96.3		Jgo de cable bujias	Unidad	UNIDAD	1	392.700	392.700
96.4		Calibracion de picos inyectores	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
96.5		Provision de picos inyectores	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
96.6		Bujias	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
96.7		Mano de obra reparacion de sistema inyeccion	Unidad	UNIDAD	1	505.750	505.750

Ing. Soledad Núñez M.
Lic. Francisco Riveros Ministra - Secretaria Ejecutiva
Presidente SENAVITAT
TALLER INTEGRAL S.A.
Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5

							2.838.150
97	78180101-014	Mantenimiento preventivo Motor CHEVROLET RODEIO AÑO 2013 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
97.1		Aceite Motor 20w 50	Litros	UNIDAD	1	40.000	40.000
97.2		Aceite caja	Litros	UNIDAD	1	40.000	40.000
97.3		Aceite diferencial 80w 90	Litros	UNIDAD	1	40.000	40.000
97.4		Filtro de Aceite	Unidad	UNIDAD	1	170.000	170.000
97.5		Filtro de Combustible	Unidad	UNIDAD	1	160.000	160.000
97.6		Fltro de Aire	Unidad	UNIDAD	1	180.000	180.000
97.7		Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
							710.000
98	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno CHEVROLET RODEIO AÑO 2013 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
98.1		Reparacion de servo freno	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
98.2		bomba central de freno	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
98.3		Provision de tambor de freno	Unidad	UNIDAD	1	725.900	725.900
98.4		Provision disco de freno	Unidad	UNIDAD	1	785.400	785.400
98.5		Rectificacion de disco de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
98.6		Rectificacion de tambor de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
98.7		Juego de zapata de freno trasero	Unidad	UNIDAD	1	420.000	420.000
98.8		Cilindro de freno delanteros	Unidad	UNIDAD	1	22.610	22.610
98.9		Cilindro de frenos traseros	Unidad	UNIDAD	1	226.100	226.100
98.10		Fluido de freno	Unidad	UNIDAD	1	26.775	26.775
98.11		Caño de caño flexible de freno	Unidad	UNIDAD	1	98.175	98.175
98.12		Cabo freno de mano	Unidad	UNIDAD	1	214.200	214.200
98.13		Juego de pastilla de freno delantero	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
98.14		Mano de Obra por reparacion de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	89.250	89.250
							3.908.660
99	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor CHEVROLET RODEIO AÑO 2013 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
99.1		Reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	166.600	166.600
99.2		radiador nuevo	Unidad	UNIDAD	1	1.309.000	1.309.000
99.3		Cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
99.4		Cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
99.5		Manguito de agua para radiador	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
99.6		Bomba de agua	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
99.7		Reparación de ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
99.8		Refrigerante para radiador	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
99.9		Mano de obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	89.250	89.250
							2.695.350

Ing. Sonia Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021-211-3...
INTEGRAL S.A.

100	78180101-019	Cambio de correa CHEVROLET RODEIO AÑO 2013 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
100.1		Correa alternador	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
100.2		Cambio de tensor correa larga	Unidad	EVENTO	1	285.600	285.600
100.3		Cambio de tensor de correa corta	Unidad	EVENTO	1	285.600	285.600
100.4		Jgo Tensores y correa dentada	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
100.5		Tensor de correa alternador	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
100.6		Correa de aire	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
100.7		Correa de direccion hidraulica	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
100.8		Mano de Obra por cambio de correa y tensores	Unidad	EVENTO	1	71.400	71.400
							1.564.850
101	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión CHEVROLET RODEIO AÑO 2013 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
101.1		Buje Estabilizador Central	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
101.2		Buje Estabilizador Lateral	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
101.3		Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
101.4		Cambio de rotula superior	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
101.5		Cambio de bujes parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
101.6		Muñequin interno	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
101.7		Reparacion de elasticos traseros	Unidad	EVENTO	1	285.600	285.600
101.8		Muñequin Externo	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
101.9		Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	291.550	291.550
101.10		Cambio de Amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
101.11		Cambio de Amortiguador TRasero	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
101.12		Cambio de Bieleta con buje	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
101.13		Cambio de Taqueador	Unidad	EVENTO	1	107.100	107.100
101.14		Cambio de Torreta	Unidad	EVENTO	1	172.550	172.550
101.15		Masa delantera	Unidad	UNIDAD	1	725.900	725.900
101.16		Masa trasera	Unidad	UNIDAD	1	130.900	130.900
101.17		Mano de Obra por reparacion de sistema de suspencion	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
							4.099.550
102	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado CHEVROLET RODEIO AÑO 2013 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
102.1		Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
102.2		Compresor de Aire Nuevo	Unidad	UNIDAD	1	3.153.500	3.153.500
102.3		Filtro de sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
102.4		Termostato de sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	166.600	166.600
102.5		Evaporador	Unidad	UNIDAD	1	714.000	714.000
102.6		Caños para sstema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
102.7		Instalacion electrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	148.750	148.750
102.8		Reparacion de comprensor de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	89.250	89.250
102.9		Reparacion de cabezal de compresor de siste. A/A	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
102.10		Aceite de compresor	Litros	UNIDAD	1	130.900	130.900

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
Cel. 722
Lic. Francisco Rivero
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.
Ing. Soledad Núñez M.
Ministra Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

102.11		Ruleman de compresor	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
102.12		Mano de Obra por mantenimiento y reparacion	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
							5.366.900
103	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección CHEVROLET RODEIO AÑO 2013 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
103.1		Mantenimiento y reparación de bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
103.2		Bomba hidráulica	Unidad	UNIDAD	1	1.309.000	1.309.000
103.3		Reparación de punta eje	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
103.4		Jgo reparo de punta eje	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
103.5		Jgo reparo de sin fin de dirección	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
103.6		Reparación de sin fin de dirección	Unidad	UNIDAD	1	952.000	952.000
103.7		Brazo Zeta	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
103.8		Cruceta de dirección	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
103.9		Brazo Pitman	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
103.10		Alineación de Dirección y pisada	Unidad	EVENTO	1	71.400	71.400
103.11		Mano de Obra por Reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
103.12		Llanta de auxilio con cubierta	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
							4.682.650
104	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague CHEVROLET RODEIO AÑO 2013 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
104.1		Cambio de plato de presion	Unidad	EVENTO	1	404.600	404.600
104.2		Cambio de Bomba central de Embrague	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
104.3		Cambio de Bomba Auxiliar	Unidad	EVENTO	1	154.700	154.700
104.4		Cambio de disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	345.100	345.100
104.5		Cambio de Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	803.250	803.250
104.6		Corona volante	Unidad	UNIDAD	1	4.462.500	4.462.500
104.7		Cambio de Ruleman eje piloto de mando	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
104.8		Mano de Obra por reparacion de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
							6.681.850
105	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico CHEVROLET RODEIO AÑO 2013 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
105.1		Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
105.2		Reparación de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
105.3		Cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	71.400	71.400
105.4		Cambio de regulador de vòltaje	Unidad	EVENTO	1	154.700	154.700
105.5		Campo de arranque	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
105.6		Focos de un filamento	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
105.7		Carbon de arranque	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
105.8		Batería	Unidad	UNIDAD	1	386.750	386.750
105.9		Focos de dos filamento	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
105.10		Ruleman alternador	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
105.11		Provisión y cambio de palanca de limpia vidrio	Unidad	EVENTO	1	523.600	523.600

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Francisco Riveros
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5

105.12		Provisión y cambio de palanca cambio de luces y señalero	Unidad	EVENTO	1	981.750	981.750
105.13		Cambio de Placa de Diodo	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
105.14		Mantenimiento de Alternador	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
105.15		Reparación de alternador	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
105.16		Cambio de Bendix	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
105.17		Cambio de automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
105.18		Bujías incandescentes	Unidad	UNIDAD	1	53.550	53.550
105.19		Reparación motor limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
105.20		Motor limpia parabrisas	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
105.21		Cambio de carbón	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
105.22		Bulbo presión de aceite	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
105.23		Flotador marcador de combustible	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
105.24		bulbo parada de motor	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
105.25		bulbo temperatura	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
105.26		Mano de Obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
							5.337.150
106	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión CHEVROLET RODEIO AÑO 2013 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
106.1		Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	110.075	110.075
106.2		Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	226.100	226.100
106.3		Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	981.750	981.750
106.4		Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
106.5		Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
106.6		Provisión de Diferencial completo	Unidad	UNIDAD	1	4.284.000	4.284.000
106.7		Mano de obra por reparación de transmisión	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
106.8		Jgo junta de caja	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
106.9		Cambio de aceite de caja y diferencial	Unidad	EVENTO	1	26.775	26.775
106.10		Provisión de Jgos de Engranajes de caja (1,2,3,4,5)	Unidad	UNIDAD	1	2.082.500	2.082.500
106.11		Provisión de cuadruple	Unidad	UNIDAD	1	1.118.600	1.118.600
106.12		Provisión de Jgo de Anillos sincronizadores	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
106.13		Provisión de Jgo rulemanes de caja	Unidad	UNIDAD	1	981.750	981.750
106.14		Provisión de Jgo rodillos de caja	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
106.15		Provisión de seguros de caja	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
106.16		Provisión de Jgo de desplazantes de caja	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
106.17		Provisión de varilla selector de cambios	Unidad	UNIDAD	1	226.100	226.100
106.18		Provisión de bujes de palanca de cambio	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
106.19		Provisión de Horquillas de cambios (1y2/3y4/5yatras)	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
106.20		Mano de obra por reparación de caja de cambios	Unidad	EVENTO	1	327.250	327.250
							12.810.350

Lic. Francisco Riveros S. Ing. Sol. Núñez M.
Presidente Ministra - Secretaría Ejecutiva
Taller Integral S.A. SENAVITAT
RUC: 80053036-5
021-2

107	78180101-014	Servicio de reparación de motor completo CHEVROLET RODEIO AÑO 2013 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
107.1		Jgo de pistones	Unidad	UNIDAD	1	803.250	803.250
107.2		Casquillo de biela	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
107.3		Casquillo de bancada	Unidad	UNIDAD	1	309.400	309.400
107.4		Jgo de aros	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
107.5		Calce lateral	Unidad	UNIDAD	1	130.900	130.900
107.6		Jgo de bielas	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
107.7		Reparacion de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	523.600	523.600
107.8		Servicio de rectificacion de motor	Unidad	EVENTO	1	1.178.100	1.178.100
107.9		Jgo de juntas motor	Unidad	UNIDAD	1	505.750	505.750
107.10		Jgo Valvulas de escape	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
107.11		Jgo Valvulas de admision	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
107.12		Bomba de aceite	Unidad	UNIDAD	1	1.338.750	1.338.750
107.13		junta tapa motor	Unidad	UNIDAD	1	166.600	166.600
107.14		Cigüeñal	Unidad	UNIDAD	1	2.082.500	2.082.500
107.15		Perno piston	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
107.16		caño depurador de aire	Unidad	UNIDAD	1	214.200	214.200
107.17		soportes motor	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
107.18		soporte caja	Unidad	UNIDAD	1	214.200	214.200
107.19		Provision y cambio de silenciador	Unidad	EVENTO	1	154.700	154.700
107.20		Reparacion de caño de escape	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
107.21		soportes caño de escape	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
107.22		Mano de obra reparacion de motor	Unidad	EVENTO	1	404.600	404.600
							9.900.800
108	78180101-9999	Servicio de reparación sistema de inyección CHEVROLET RODEIO AÑO 2013 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
108.1		Bomba de nafta	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
108.2		Bobina	Unidad	UNIDAD	1	785.400	785.400
108.3		Jgo de cable bujías	Unidad	UNIDAD	1	392.700	392.700
108.4		Calibración de picos inyectores	Unidad	UNIDAD	1	267.750	267.750
108.5		Provisión de picos inyectores	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
108.6		Bujías	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
108.7		Mano de obra reparación de sistema inyección	Unidad	EVENTO	1	505.750	505.750
							2.838.150
109	78180101-014	Mantenimiento preventivo Motor CHEVROLET BLAZER AÑO 2011 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
109.1		Aceite Motor 20w 50	Litros	UNIDAD	1	32.725	32.725
109.2		Aceite caja	Litros	UNIDAD	1	32.725	32.725
109.3		Aceite diferencial 80w 90	Litros	UNIDAD	1	32.725	32.725
109.4		Filtro de Aceite	Unidad	UNIDAD	1	169.575	169.575
109.5		Filtro de Combustible	Unidad	UNIDAD	1	169.575	169.575
109.6		Filtro de Aire	Unidad	UNIDAD	1	159.460	159.460
109.7		Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	71.400	71.400
							668.185

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
Lic. Francisco Riveros Núñez M.
Presidente
Ing. R. Núñez M.
Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

110	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno CHEVROLET BLAZER AÑO 2011 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
110.1		Reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
110.2		bomba central de freno	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
110.3		Provisión de tambor de freno	Unidad	UNIDAD	1	78.540	78.540
110.4		Provisión disco de freno	Unidad	UNIDAD	1	794.920	794.920
110.5		Rectificación de disco de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
110.6		Rectificación de tambor de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
110.7		Juego de zapata de freno trasero	Unidad	UNIDAD	1	420.000	420.000
110.8		Cilindro de freno delanteros	Unidad	UNIDAD	1	22.610	22.610
110.9		Cilindro de frenos traseros	Unidad	UNIDAD	1	226.100	226.100
110.10		Fluido de freno	Unidad	UNIDAD	1	26.775	26.775
110.11		Caño de caño flexible de freno	Unidad	UNIDAD	1	98.175	98.175
110.12		Cabo freno de mano	Unidad	UNIDAD	1	214.200	214.200
110.13		Juego de pastilla de freno delantero	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
110.14		Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	89.250	89.250
							3.270.820
111	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor CHEVROLET BLAZER AÑO 2011 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
111.1		Reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	166.600	166.600
111.2		radiador nuevo	Unidad	UNIDAD	1	1.368.500	1.368.500
111.3		Cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
111.4		Cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
111.5		Manguito de agua para radiador	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
111.6		Bomba de agua	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
111.7		Reparación de ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
111.8		Refrigerante para radiador	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
111.9		Mano de obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	89.250	89.250
							2.754.850
112	78180101-019	Cambio de correa CHEVROLET BLAZER AÑO 2011 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
112.1		Correa alternador	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
112.2		Cambio de tensor correa larga	Unidad	EVENTO	1	285.600	285.600
112.3		Cambio de tensor de correa corta	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
112.4		Jgo Tensores y correa dentada	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
112.5		Tensor de correa alternador	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
112.6		Correa de aire	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
112.7		Correa de direccion hidraulica	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
112.8		Mano de Obra por cambio de correa y tensores	Unidad	EVENTO	1	71.400	71.400
							1.564.850

Ing. Soledad Núñez M.
Lic. Francisco Riveros
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5

113	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión CHEVROLET BLAZER AÑO 2011 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
113.1		Buje Estabilizador Central	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
113.2		Buje Estabilizador Lateral	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
113.3		Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
113.4		Cambio de rotula superior	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
113.5		Cambio de bujes parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
113.6		Muñequin interno	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
113.7		Reparación de elásticos traseros	Unidad	EVENTO	1	285.600	285.600
113.8		Muñequin Externo	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
113.9		Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	291.550	291.550
113.10		Cambio de Amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
113.11		Cambio de Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
113.12		Cambio de Bieleta con buje	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
113.13		Cambio de Taqueador	Unidad	EVENTO	1	107.100	107.100
113.14		Cambio de Torreta	Unidad	EVENTO	1	172.550	172.550
113.15		Masa delantera	Unidad	UNIDAD	1	725.900	725.900
113.16		Masa trasera	Unidad	UNIDAD	1	130.900	130.900
113.17		Mano de Obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
							4.099.550
114	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado CHEVROLET BLAZER AÑO 2011 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
114.1		Carga de gas refrigerante	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
114.2		Compresor de Aire Nuevo	Unidad	UNIDAD	1	3.094.000	3.094.000
114.3		Filtro de sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
114.4		Termostato de sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	166.600	166.600
114.5		Evaporador	Unidad	UNIDAD	1	714.000	714.000
114.6		Caños para sstema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
114.7		Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
114.8		Reparación de comprensor de sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	89.250	89.250
114.9		Reparación de cabezal de compresor de siste. A/A	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
114.10		Aceite de compresor	Litros	UNIDAD	1	130.900	130.900
114.11		Ruleman de compresor	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
114.12		Mano de Obra por mantenimiento y reparación	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
							5.307.400
115	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección CHEVROLET BLAZER AÑO 2011 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
115.1		Mantenimiento y reparacion de bomba Hidraulica	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
115.2		Bomba hidraulica	Unidad	UNIDAD	1	1.309.000	1.309.000
115.3		Reparacion de punta eje	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
115.4		Jgo reparo de punta eje	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
115.5		Jgo reparo de sin fin de direccion	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
115.6		Reparacion de sin fin de direccion	Unidad	EVENTO	1	952.000	952.000

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme

115.7		Brazo Zeta	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
115.8		Cruzetad de direccion	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
115.9		Brazo Pitman	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
115.10		Alineacion de Direccion y pisada	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
115.11		Mano de Obra por Reparacion de sistema de direccion	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
115.12		Llanta de auxilio con cubierta	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
							4.682.650
116	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague CHEVROLET BLAZER AÑO 2011 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
116.1		Cambio de plato de presion	Unidad	EVENTO	1	404.600	404.600
116.2		Cambio de Bomba central de Embrague	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
116.3		Cambio de Bomba Auxiliar	Unidad	EVENTO	1	154.700	154.700
116.4		Cambio de disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	345.100	345.100
116.5		Cambio de Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	803.250	803.250
116.6		Corona volante	Unidad	UNIDAD	1	3.272.500	3.272.500
116.7		Cambio de Ruleman eje piloto de mando	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
116.8		Mano de Obra por reparacion de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
							5.491.850
117	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema electrico CHEVROLET BLAZER AÑO 2011 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
117.1		Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
117.2		Reparacion de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
117.3		Cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	71.400	71.400
117.4		Cambio de regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	154.700	154.700
117.5		Campo de arranque	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
117.6		Focos de un filamento	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
117.7		Carbon de arranque	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
117.8		Bateria	Unidad	UNIDAD	1	386.750	386.750
117.9		Focos de dos filamento	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
117.10		Ruleman alternador	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
117.11		Provision y cambio de palanca de limpia vidrio	Unidad	EVENTO	1	523.600	523.600
117.12		Provision y cambio de palanca cambio de luces y señalero	Unidad	EVENTO	1	999.600	999.600
117.13		Cambio de Placa de Diodo	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
117.14		Mantenimiento de Alternador	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
117.15		Reparacion de alternador	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
117.16		Cambio de Bendix	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
117.17		Cambio de automatico de arranque	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
117.18		Bujias incandecentes	Unidad	UNIDAD	1	53.550	53.550
117.19		Reparacion motor limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
117.20		Motor limpia parabrisas	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
117.21		Cambio de Carbon	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
117.22		Bulbo presion de aceite	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Francisco Riveros
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5

117.23		Flotador marcador de combustible	Unidad	UNIDAD	1	803.250	803.250
117.24		bulbo parada de motor	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
117.25		bulbo temperatura	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
117.26		Mano de OBra por reparacion de sistema electrico	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
							5.908.350
118	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión CHEVROLET BLAZER AÑO 2011 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
118.1		Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	110.075	110.075
118.2		Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	UNIDAD	1	226.100	226.100
118.3		Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	981.750	981.750
118.4		Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
118.5		Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
118.6		Provisión de Diferencial completo	Unidad	UNIDAD	1	4.284.000	4.284.000
118.7		Mano de obra por reparación de transmisión	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
118.8		Jgo junta de caja	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
118.9		Cambio de aceite de caja y diferencial	Unidad	EVENTO	1	26.775	26.775
118.10		Provisión de Jgos de Engranajes de caja (1,2,3,4,5)	Unidad	UNIDAD	1	2.082.500	2.082.500
118.11		Provision de cuadruple	Unidad	UNIDAD	1	1.118.600	1.118.600
118.12		Provision de Jgo de Anillos sincronizadores	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
118.13		Provision de Jgo rulemanes de caja	Unidad	UNIDAD	1	981.750	981.750
118.14		Provision de Jgo rodillos de caja	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
118.15		Provision de seguros de caja	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
118.16		Provision de Jgo de desplazantes de caja	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
118.17		Provision de varilla selector de cambios	Unidad	UNIDAD	1	226.100	226.100
118.18		Provision de bujes de palanca de cambio	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
118.19		Provision de Horquillas de cambios (1y2/3y4/5yatras)	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
118.20		Mano de obra por reparacion de caja de cambios	Unidad	EVENTO	1	327.250	327.250
							12.810.350
119	78180101-014	Servicio de reparacion de motor completo CHEVROLET BLAZER AÑO 2011 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
119.1		Jgo de pistones	Unidad	UNIDAD	1	803.250	803.250
119.2		Casquillo de biela	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
119.3		Casquillo de bancada	Unidad	UNIDAD	1	309.400	309.400
119.4		Jgo de aros	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
119.5		Calce lateral	Unidad	UNIDAD	1	130.900	130.900
119.6		Jgo de bielas	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
119.7		Reparacion de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	523.600	523.600
119.8		Servicio de rectificacion de motor	Unidad	UNIDAD	1	1.178.100	1.178.100
119.9		Jgo de juntas motor	Unidad	UNIDAD	1	505.750	505.750
119.10		Jgo Valvulas de escape	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
119.11		Jgo Valvulas de admision	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
119.12		Bomba de aceite	Unidad	UNIDAD	1	1.338.750	1.338.750

Lic. Francisco Riveros S. Presidente
Ing. Soledad Núñez M. Ministra - Secretaria Ejecutiva SENAVITAT

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260

119.13		junta tapa motor	Unidad	UNIDAD	1	166.600	166.600
119.14		Cigüeñal	Unidad	UNIDAD	1	2.082.500	2.082.500
119.15		Perno piston	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
119.16		caño depurador de aire	Unidad	UNIDAD	1	214.200	214.200
119.17		soportes motor	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
119.18		soporte caja	Unidad	UNIDAD	1	214.200	214.200
119.19		Provision y cambio de silenciador	Unidad	EVENTO	1	154.700	154.700
119.20		Reparacion de caño de escape	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
119.21		soportes caño de escape	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
119.22		Mano de obra reparacion de motor	Unidad	EVENTO	1	404.600	404.600
							9.900.800
120	78180101-9999	Servicio de reparación sistema de inyección CHEVROLET BLAZER AÑO 2011 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
120.1		Bomba de nafta	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
120.2		Bobina	Unidad	UNIDAD	1	785.400	785.400
120.3		Jgo de cable bujias	Unidad	UNIDAD	1	392.700	392.700
120.4		Calibracion de picos inyectores	Unidad	UNIDAD	1	267.750	267.750
120.5		Provision de picos inyectores	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
120.6		Bujias	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
120.7		Mano de obra reparacion de sistema inyeccion	Unidad	EVENTO	1	505.750	505.750
							2.838.150
121	78180101-014	Mantenimiento preventivo Motor HYUNDAI ACCENT AÑO 2009 NAFTERO	Global	EVENTO	1		
121.1		Aceite Motor 20w 50	Litros	UNIDAD	1	40.000	40.000
121.2		Aceite caja	Litros	UNIDAD	1	40.000	40.000
121.3		Filtro de Aceite	Unidad	UNIDAD	1	40.000	40.000
121.4		Filtro de Combustible	Unidad	UNIDAD	1	170.000	170.000
121.5		Fltro de Aire	Unidad	UNIDAD	1	160.000	160.000
121.6		Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
							630.000
122	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno HYUNDAI ACCENT AÑO 2009 NAFTERO	Global	EVENTO	1		
122.1		Reparacion de servo freno	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
122.2		bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	392.700	392.700
122.3		Provision de tambor de freno	Unidad	UNIDAD	1	583.100	583.100
122.4		Provision disco de freno	Unidad	UNIDAD	1	589.050	589.050
122.5		Rectificacion de disco de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
122.6		Rectificacion de tambor de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
122.7		Juego de zapata de freno trasero	Unidad	UNIDAD	1	267.750	267.750
122.8		Cilindro de freno delanteros	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
122.9		Cilindro de frenos traseros	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
122.10		Fluido de freno	Unidad	UNIDAD	1	26.775	26.775
122.11		Caño de caño flexible de freno	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
122.12		Cabo freno de mano	Unidad	UNIDAD	1	214.200	214.200
122.13		Juego de pastilla de freno delantero	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250

Lic. Francisco Riveros S. Presidente TALLER INTEGRAL S.A.
Ing. Soledad Núñez M. Ministra - Secretaria Ejecutiva SENAVITAT
Taller Integral S.A. RUC 80053036-5

122.14		Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
							3.207.225
123	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado	Global	EVENTO	1		
123.1		Reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	154.700	154.700
123.2		radiador nuevo	Unidad	UNIDAD	1	803.250	803.250
123.3		Cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	154.700	154.700
123.4		Cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
123.5		Manguito de agua para radiador	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
123.6		Bomba de agua	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
123.7		Reparación de ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	154.700	154.700
123.8		Refrigerante para radiador	Unidad	EVENTO	1	107.100	107.100
123.9		Mano de obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	89.250	89.250
							2.094.400
124	78180101-019	Cambio de correa HYUNDAI ACCENT AÑO 2009 NAFTERO	Global	EVENTO	1		
124.1		Correa alternador	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
124.2		Cambio de tensor correa larga	Unidad	EVENTO	1	99.960	99.960
124.3		Cambio de tensor de correa corta	Unidad	EVENTO	1	99.960	99.960
124.4		Jgo Tensores y correa dentada	Unidad	UNIDAD	1	392.700	392.700
124.5		Tensor de correa alternador	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
124.6		Correa de aire	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
124.7		Correa de direccion hidraulica	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
124.8		Mano de Obra por cambio de correa y tensores	Unidad	EVENTO	1	71.400	71.400
							1.086.470
125	78180101-004	Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension HYUNDAI ACCENT AÑO 2009 NAFTERO	Global	EVENTO	1		
125.1		Buje Estabilizador Central	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
125.2		Buje Estabilizador Lateral	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
125.3		Cambio de rotulas	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
125.4		Cambio de bujes parrilla	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
125.5		Muñequines	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
125.6		Cambio de Amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
125.7		Cambio de Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
125.8		Cambio de Bieleta con buje	Unidad	EVENTO	1	107.100	107.100
125.9		Cambio de Taqueador	Unidad	EVENTO	1	113.050	113.050
125.10		Cambio de Torreta	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
125.11		Espirales	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
125.12		Masa delantera	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
125.13		Masa trasera	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
125.14		Mano de Obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	148.750	148.750
							2.189.600

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5

126	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado HYUNDAI ACCENT AÑO 2009 NAFTERO	Global	EVENTO	1		
126.1		Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	226.100	226.100
126.2		Compresor de Aire Nuevo	Unidad	UNIDAD	1	2.082.500	2.082.500
126.3		Filtro de sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
126.4		Termostato de sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
126.5		Evaporador	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
126.6		Caños para sstema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
126.7		Instalacion electrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
126.8		Reparacion de comprensor de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
126.9		Reparacion de cabezal de compresor de siste. A/A	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
126.10		Aceite de compresor	Litros	UNIDAD	1	130.900	130.900
126.11		Ruleman de compresor	Unidad	UNIDAD	1	166.600	166.600
126.12		Mano de Obra por mantenimiento y reparacion	Unidad	EVENTO	1	226.100	226.100
							4.016.250
127	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección HYUNDAI ACCENT AÑO 2009 NAFTERO	Global	EVENTO	1		
127.1		Mantenimiento y reparación de bomba hidráulica	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
127.2		Bomba hidráulica	Unidad	UNIDAD	1	999.600	999.600
127.3		Reparación de cremallera	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
127.4		Jgo reparo de cremallera	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
127.5		Cruzetad de dirección	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
127.6		Precap	Unidad	UNIDAD	1	166.600	166.600
127.7		Guardapolvo cremallera	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
127.8		Alineación de dirección y pisada	Unidad	EVENTO	1	71.400	71.400
127.9		Mano de Obra por Reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	148.750	148.750
127.10		Llanta de auxilio con cubierta	Unidad	UNIDAD	1	386.750	386.750
							2.766.750
128	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague HYUNDAI ACCENT AÑO 2009 NAFTERO	Global	EVENTO	1		
128.1		Cambio de plato de presión	Unidad	EVENTO	1	392.700	392.700
128.2		Cambio de Bomba central de Embrague	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
128.3		Cambio de Bomba Auxiliar	Unidad	EVENTO	1	83.300	83.300
128.4		Cambio de disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	285.600	285.600
128.5		Cambio de Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
128.6		Corona volante	Unidad	UNIDAD	1	1.576.750	1.576.750
128.7		Cambio de Ruleman eje piloto de mando	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
128.8		Mano de Obra por reparacion de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
							3.123.750

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260

129	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico HYUNDAI ACCENT AÑO 2009 NAFTERO	Global	EVENTO	1		
129.1		Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
129.2		Reparacion de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
129.3		Cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	71.400	71.400
129.4		Cambio de regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	154.700	154.700
129.5		Campo de arranque	Unidad	UNIDAD	1	190.400	190.400
129.6		Focos de un filamento	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
129.7		Carbon de arranque	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
129.8		Bateria	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
129.9		Focos de dos filamento	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
129.10		Ruleman alternador	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
129.11		Provision y cambio de palanca de limpia vidrio	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
129.12		Provision y cambio de palanca cambio de luces y señalero	Unidad	EVENTO	1	743.750	743.750
129.13		Cambio de Placa de Diodo	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
129.14		Mantenimiento de Alternador	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
129.15		Reparacion de alternador	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
129.16		Cambio de Bendix	Unidad	EVENTO	1	214.200	214.200
129.17		Cambio de automatico de arranque	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
129.18		Bujias incandecentes	Unidad	UNIDAD	1	47.600	47.600
129.19		Reparacion motor limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
129.20		Motor limpia parabrisas	Unidad	UNIDAD	1	89.250	89.250
129.21		Cambio de Carbon	Unidad	EVENTO	1	71.400	71.400
129.22		Bulbo presion de aceite	Tonelada	UNIDAD	1	95.200	95.200
129.23		Flotador marcador de combustible	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
129.24		bulbo parada de motor	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
129.25		bulbo temperatura	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
129.26		Mano de OBra por reparacion de sistema electrico	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
							4.629.100
130	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión HYUNDAI ACCENT AÑO 2009 NAFTERO	Global	EVENTO	1		
130.1		Homocinética lado rueda	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
130.2		Homocinética lado caja	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
130.3		Guardapolvo homocinética	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
130.4		Mano de obra por reparación de transmisión	Unidad	EVENTO	1	107.100	107.100
130.5		Jgo junta de caja	Unidad	UNIDAD	1	190.400	190.400
130.6		Cambio de aceite de caja y diferencial	Unidad	UNIDAD	1	26.775	26.775
130.7		Provisión de Jgos de Engranajes de caja (1,2,3,4,5)	Unidad	UNIDAD	1	981.750	981.750
130.8		Provisión de cuadruple	Unidad	UNIDAD	1	714.000	714.000
130.9		Provisión de Jgo de Anillos sincronizadores	Unidad	UNIDAD	1	386.750	386.750
130.10		Provisión de Jgo rulemanes de caja	Unidad	UNIDAD	1	464.100	464.100
130.11		Provisión de Jgo rodillos de caja	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5

130.12		Provisión de seguros de caja	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
130.13		Provisión de Jgo de desplazantes de caja	Unidad	UNIDAD	1	505.750	505.750
130.14		Provisión de varilla selector de cambios	Unidad	UNIDAD	1	190.400	190.400
130.15		Provisión de bujes de palanca de cambio	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
130.16		Provisión de Horquillas de cambios (1y2/3y4/5yatras)	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
130.17		Mano de obra por reparación de caja de cambios	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
							5.899.425
131	78180101-014	Servicio de reparación de motor completo HYUNDAI ACCENT AÑO 2009 NAFTERO	Global	EVENTO	1		
131.1		Jgo de pistones	Unidad	UNIDAD	1	583.100	583.100
131.2		Casquillo de biela	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
131.3		Casquillo de bancada	Unidad	UNIDAD	1	309.400	309.400
131.4		Jgo de aros	Unidad	UNIDAD	1	386.750	386.750
131.5		Calce lateral	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
131.6		Jgo de bielas	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
131.7		Reparacion de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	523.600	523.600
131.8		Servicio de rectificacion de motor	Unidad	UNIDAD	1	952.000	952.000
131.9		Jgo de juntas motor	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
131.10		Jgo Valvulas de escape	Unidad	UNIDAD	1	267.750	267.750
131.11		Jgo Valvulas de admision	Unidad	UNIDAD	1	267.750	267.750
131.12		Bomba de aceite	Unidad	UNIDAD	1	743.750	743.750
131.13		junta tapa motor	Unidad	UNIDAD	1	386.750	386.750
131.14		Cigüeñal	Unidad	UNIDAD	1	1.904.000	1.904.000
131.15		Perno piston	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
131.16		caño depurador de aire	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
131.17		soportes motor	Unidad		1	148.750	148.750
131.18		soporte caja	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
131.19		Provision y cambio de silenciador	Unidad	EVENTO	1	154.700	154.700
131.20		Reparacion de caño de escape	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
131.21		soportes caño de escape	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
131.22		Mano de obra reparacion de motor	Unidad	EVENTO	1	148.750	148.750
							8.300.250
132	78180101-9999	Servicio de reparación sistema de inyección HYUNDAI ACCENT AÑO 2009 NAFTERO	Global	EVENTO	1		
132.1		Bomba de nafta	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
132.2		Bobina	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
132.3		Jgo de cable bujias	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
132.4		Calibración de picos inyectores	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
132.5		Provisión de picos inyectores	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
132.6		Bujías	Unidad	UNIDAD	1	47.600	47.600
132.7		Mano de obra reparación de sistema inyección	Unidad	EVENTO	1	523.600	523.600
							2.070.600

Lic. Francisco Rivero
Presidente
Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Taller Integral S.A
RUC: 80053036-5
021 211-260

133	78180101-014	Mantenimiento preventivo Motor CHEVROLET MONTANA AÑO 2009 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
133.1		Aceite Motor 20w 50	Litros	UNIDAD	1	40.000	40.000
133.2		Aceite caja	Litros	UNIDAD	1	40.000	40.000
133.3		Filtro de Aceite	Unidad	UNIDAD	1	40.000	40.000
133.4		Filtro de Combustible	Unidad	UNIDAD	1	170.000	170.000
133.5		Filtro de Aire	Unidad	UNIDAD	1	160.000	160.000
133.6		Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
							630.000
134	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno CHEVROLET MONTANA AÑO 2009 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
134.1		Reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
134.2		bomba central de freno	Unidad	UNIDAD	1	392.700	392.700
134.3		Provisión de tambor de freno	Unidad	UNIDAD	1	583.100	583.100
134.4		Provisión disco de freno	Unidad	UNIDAD	1	589.050	589.050
134.5		Rectificación de disco de freno delantero	Unidad	UNIDAD	1	70.000	70.000
134.6		Rectificación de tambor de freno trasero	Unidad	UNIDAD	1	70.000	70.000
134.7		Juego de zapata de freno trasero	Unidad	UNIDAD	1	267.750	267.750
134.8		Cilindro de freno delanteros	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
134.9		Cilindro de frenos traseros	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
134.10		Fluido de freno	Unidad	UNIDAD	1	26.775	26.775
134.11		Caño de caño flexible de freno	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
134.12		Cabo freno de mano	Unidad	UNIDAD	1	214.200	214.200
134.13		Juego de pastilla de freno delantero	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
134.14		Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
							3.207.225
135	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor CHEVROLET MONTANA AÑO 2009 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
135.1		Reparación de radiador	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
135.2		radiador nuevo	Unidad	UNIDAD	1	803.250	803.250
135.3		Cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	154.700	154.700
135.4		Cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
135.5		Manguito de agua para radiador	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
135.6		Bomba de agua	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
135.7		Reparación de ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	154.700	154.700
135.8		Refrigerante para radiador	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
135.9		Mano de obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	89.250	89.250
							2.094.400
136	78180101-019	Cambio de correa CHEVROLET MONTANA AÑO 2009 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
136.1		Correa alternador	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
136.2		Cambio de tensor correa larga	Unidad	EVENTO	1	99.960	99.960

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5

136.3		Cambio de tensor de correa corta	Unidad	EVENTO	1	99.960	99.960
136.4		Jgo Tensores y correa dentada	Unidad	UNIDAD	1	392.700	392.700
136.5		Tensor de correa alternador	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
136.6		Correa de aire	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
136.7		Correa de direccion hidraulica	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
136.8		Mano de Obra por cambio de correa y tensores	Unidad	EVENTO	1	71.400	71.400
							1.086.470
137	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión CHEVROLET MONTANA AÑO 2009 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
137.1		Buje Estabilizador Central	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
137.2		Buje Estabilizador Lateral	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
137.3		Cambio de rotulas	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
137.4		Cambio de bujes parrilla	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
137.5		Muñequines	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
137.6		Cambio de Amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
137.7		Cambio de Amortiguador TRasero	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
137.8		Cambio de Bieleta con buje	Unidad	EVENTO	1	107.100	107.100
137.9		Cambio de Taqueador	Unidad	EVENTO	1	113.050	113.050
137.10		Cambio de Torreta	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
137.11		Espirales	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
137.12		Masa delantera	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
137.13		Masa trasera	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
137.14		Mano de Obra por reparacion de sistema de suspencion	Unidad	EVENTO	1	148.750	148.750
							2.189.600
138	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado CHEVROLET MONTANA AÑO 2009 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
138.1		Carga de gas refrigerante	Unidad	UNIDAD	1	226.100	226.100
138.2		Compresor de Aire Nuevo	Unidad	UNIDAD	1	2.082.500	2.082.500
138.3		Filtro de sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
138.4		Termostato de sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
138.5		Evaporador	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
138.6		Caños para sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
138.7		Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
138.8		Reparación de comprensor de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
138.9		Reparación de cabezal de compresor de siste. A/A	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
138.10		Aceite de compresor	Litros	UNIDAD	1	130.900	130.900
138.11		Ruleman de compresor	Unidad	UNIDAD	1	166.600	166.600
138.12		Mano de Obra por mantenimiento y reparación	Unidad	EVENTO	1	226.100	226.100
							4.016.250
139	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección CHEVROLET MONTANA AÑO 2009 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
139.1		Mantenimiento y reparación de bomba hidráulica	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
139.2		Bomba hidráulica	Unidad	UNIDAD	1	999.600	999.600

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Lorenzo

139.3		Reparacion de cremallera	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
139.4		Jgo reparo de cremallera	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
139.5		Cruzetad de direccion	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
139.6		Precap	Unidad	UNIDAD	1	166.600	166.600
139.7		Guardapolvo cremallera	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
139.8		Alineacion de Direccion y pisada	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
139.9		Mano de Obra por Reparacion de sistema de direccion	Unidad	EVENTO	1	148.750	148.750
139.10		Llanta de auxilio con cubierta	Unidad	UNIDAD	1	386.750	386.750
							2.766.750
140	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague CHEVROLET MONTANA AÑO 2009 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
140.1		Cambio de plato de presión	Unidad	EVENTO	1	392.700	392.700
140.2		Cambio de Bomba central de Embrague	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
140.3		Cambio de Bomba Auxiliar	Unidad	EVENTO	1	83.300	83.300
140.4		Cambio de disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	285.600	285.600
140.5		Cambio de Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
140.6		Corona volante	Unidad	UNIDAD	1	1.576.750	1.576.750
140.7		Cambio de Ruleman eje piloto de mando	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
140.8		Mano de Obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
							3.123.750
141	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico CHEVROLET MONTANA AÑO 2009 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
141.1		Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
141.2		Reparación de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
141.3		Cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	71.400	71.400
141.4		Cambio de regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	154.700	154.700
141.5		Campo de arranque	Unidad	UNIDAD	1	190.400	190.400
141.6		Focos de un filamento	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
141.7		Carbón de arranque	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
141.8		Batería	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
141.9		Focos de dos filamento	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
141.10		Ruleman alternador	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
141.11		Provisión y cambio de palanca de limpia vidrio	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
141.12		Provisión y cambio de palanca cambio de luces y señalero	Unidad	EVENTO	1	743.750	743.750
141.13		Cambio de Placa de Diodo	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
141.14		Mantenimiento de Alternador	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
141.15		Reparación de alternador	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
141.16		Cambio de Bendix	Unidad	EVENTO	1	214.200	214.200
141.17		Cambio de automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
141.18		Bujias incandecentes	Unidad	UNIDAD	1	47.600	47.600
141.19		Reparacion motor limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
141.20		Motor limpia parabrisas	Unidad	UNIDAD	1	89.250	89.250
141.21		Cambio de Carbon	Unidad	EVENTO	1	71.400	71.400

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SNVHAT

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
Cosme 722

141.22		Bulbo presion de aceite	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
141.23		Flotador marcador de combustible	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
141.24		bulbo parada de motor	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
141.25		bulbo temperatura	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
141.26		Mano de OBra por reparacion de sistema electrico	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
							4.629.100
142	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión CHEVROLET MONTANA AÑO 2009 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
142.1		Homocinética lado rueda	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
142.2		Homocinética lado caja	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
142.3		Guardapolvo homocinética	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
142.4		Mano de obra por reparación de transmisión	Unidad	EVENTO	1	107.100	107.100
142.5		Jgo junta de caja	Unidad	UNIDAD	1	190.400	190.400
142.6		Cambio de aceite de caja y diferencial	Unidad	EVENTO	1	26.775	26.775
142.7		Provisión de Jgos de Engranajes de caja (1,2,3,4,5)	Unidad	UNIDAD	1	981.750	981.750
142.8		Provisión de cuadruple	Unidad	UNIDAD	1	714.000	714.000
142.9		Provisión de Jgo de Anillos sincronizadores	Unidad	UNIDAD	1	386.750	386.750
142.10		Provisión de Jgo rulemanes de caja	Unidad	UNIDAD	1	464.100	464.100
142.11		Provisión de Jgo rodillos de caja	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
142.12		Provisión de seguros de caja	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
142.13		Provisión de Jgo de desplazantes de caja	Unidad	UNIDAD	1	505.750	505.750
142.14		Provisión de varilla selector de cambios	Unidad	UNIDAD	1	190.400	190.400
142.15		Provisión de bujes de palanca de cambio	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
142.16		Provisión de Horquillas de cambios (1y2/3y4/5yatras)	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
142.17		Mano de obra por reparación de caja de cambios	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
							5.899.425
143	78180101-014	Servicio de reparación de motor completo CHEVROLET MONTANA AÑO 2009 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
143.1		Jgo de pistones	Unidad	UNIDAD	1	583.100	583.100
143.2		Casquillo de biela	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
143.3		Casquillo de bancada	Unidad	UNIDAD	1	309.400	309.400
143.4		Jgo de aros	Unidad	UNIDAD	1	386.750	386.750
143.5		Calce lateral	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
143.6		Jgo de bielas	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
143.7		Reparación de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	523.600	523.600
143.8		Servicio de rectificación de motor	Unidad	UNIDAD	1	952.000	952.000
143.9		Jgo de juntas motor	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
143.10		Jgo Válvulas de escape	Unidad	UNIDAD	1	267.750	267.750
143.11		Jgo Válvulas de admisión	Unidad	UNIDAD	1	267.750	267.750
143.12		Bomba de aceite	Unidad	UNIDAD	1	743.750	743.750
143.13		junta tapa motor	Unidad	UNIDAD	1	386.750	386.750
143.14		Cigüeñal	Unidad	UNIDAD	1	1.904.000	1.904.000
143.15		Perno pistón	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
Ing. Soledad Núñez M.
TALLER INTEGRAL S.A Ministra - Secretaria Ejecutiva
Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
711-260
Asunción 722

143.16		caño depurador de aire	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
143.17		soportes motor	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
143.18		soporte caja	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
143.19		Provisión y cambio de silenciador	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
143.20		Reparación de caño de escape	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
143.21		soportes caño de escape	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
143.22		Mano de obra reparación de motor	Unidad	EVENTO	1	148.750	148.750
							8.300.250
144	78180101-9999	Servicio de reparación sistema de inyección CHEVROLET MONTANA AÑO 2009 NAFTERO 4X2	Global	EVENTO	1		
144.1		Bomba de nafta	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
144.2		Bobina	Unidad	UNIDAD	1	583.100	583.100
144.3		Jgo de cable bujías	Unidad	UNIDAD	1	267.750	267.750
144.4		Calibración de picos inyectores	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
144.5		Provisión de picos inyectores	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
144.6		Bujías	Unidad	UNIDAD	1	47.600	47.600
144.7		Mano de obra reparación de sistema inyección	Unidad	EVENTO	1	446.250	446.250
							2.076.550
145	78180101-014	Mantenimiento preventivo Motor KIA TRADE CAMION AÑO 1992 DIESEL	Global	EVENTO	1		
145.1		Aceite Motor 15w 40	Litros	UNIDAD	1	40.000	40.000
145.2		Aceite caja	Litros	UNIDAD	1	40.000	40.000
145.3		Aceite diferencial 80w 90	Litros	UNIDAD	1	40.000	40.000
145.4		Filtro de Aceite	Unidad	UNIDAD	1	170.000	170.000
145.5		Filtro de Combustible	Unidad	UNIDAD	1	160.000	160.000
145.6		Filtro de Aire	Unidad	UNIDAD	1	180.000	180.000
145.7		Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
							710.000
146	78180101-006	Serv. de mant. y repar. de sistema de freno KIA TRADE CAMION AÑO 1992 DIESEL	Global	EVENTO	1		
146.1		Reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	446.250	446.250
146.2		bomba central de freno	Unidad	UNIDAD	1	583.100	583.100
146.3		Provisión de tambor de freno	Unidad	UNIDAD	1	1.118.600	1.118.600
146.4		Reparación de sistema de freno a aire	Unidad	EVENTO	1	844.900	844.900
146.5		Rectificación de tambor de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
146.6		Rectificación de tambor de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
146.7		Juego de zapata de freno trasero	Unidad	UNIDAD	1	446.250	446.250
146.8		Cilindro de freno delanteros	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
146.9		Cilindro de frenos traseros	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
146.10		Fluido de freno	Unidad	UNIDAD	1	26.775	26.775
146.11		Caño de caño flexible de freno	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
146.12		Cabo freno de mano	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
146.13		Juego de zapatas de freno delantero	Unidad	UNIDAD	1	226.100	226.100

Ing. Soledad Núñez M.
Lic. Francisco Riveros
Ministra - Secretaria Ejecutiva
Presidente
SENAVITAT
TALLER INTEGRAL S.A.
Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5

146.14		Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	UNIDAD	1	89.250	89.250
							4.774.475
147	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor KIA TRADE CAMION AÑO 1992 DIESEL	Global	EVENTO	1		
147.1		Reparación de radiador	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
147.2		radiador nuevo	Unidad	UNIDAD	1	1.594.600	1.594.600
147.3		Cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
147.4		Cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
147.5		Manguito de agua para radiador	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
147.6		Bomba de agua	Unidad	UNIDAD	1	844.900	844.900
147.7		Reparación de ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
147.8		Refrigerante para radiador	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
147.9		Mano de obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	89.250	89.250
							3.415.300
148	78180101-019	Cambio de correa KIA TRADE CAMION AÑO 1992 DIESEL	Global	EVENTO	1		
148.1		Correa alternador	Unidad	UNIDAD	1	77.350	77.350
148.2		Cambio de tensor correa larga	Unidad	EVENTO	1	291.550	291.550
148.3		Cambio de tensor de correa corta	Unidad	EVENTO	1	288.575	288.575
148.4		Jgo Tensores y cadenita motor	Unidad	UNIDAD	1	583.100	583.100
148.5		Tensor de correa alternador	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
148.6		Correa de aire	Unidad	UNIDAD	1	77.350	77.350
148.7		Correa de dirección hidráulica	Unidad	UNIDAD	1	77.350	77.350
148.8		Mano de Obra por cambio de correa y tensores	Unidad	EVENTO	1	71.400	71.400
							1.674.925
149	78180101-004	Servicio Reparación / Mantenimiento de sistema de suspensión KIA TRADE CAMION AÑO 1992 DIESEL	Global	EVENTO	1		
149.1		Buje Estabilizador Central	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
149.2		Buje Estabilizador Lateral	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
149.3		Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	327.250	327.250
149.4		Cambio de rotula superior	Unidad	EVENTO	1	327.250	327.250
149.5		Cambio de bujes parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
149.6		Muñequin interno	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
149.7		Reparación de elásticos traseros	Unidad	EVENTO	1	523.600	523.600
149.8		Muñequin Externo	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
149.9		Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
149.10		Cambio de Amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
149.11		Cambio de Amortiguador trasero	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
149.12		Cambio de Bieleta con buje	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
149.13		Cambio de Taqueador	Unidad	EVENTO	1	107.100	107.100
149.14		Retenes de masa trasera	Unidad	UNIDAD	1	172.550	172.550
149.15		Masa delantera	Unidad	UNIDAD	1	226.100	226.100

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5

149.16		Masa trasera	Unidad	UNIDAD	1	226.100	226.100
149.17		Mano de Obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
							4.129.300
150	78180101-016	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado KIA TRADE CAMION AÑO 1992 DIESEL	Global	EVENTO	1		
150.1		Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
150.2		Compresor de Aire Nuevo	Unidad	UNIDAD	1	4.462.500	4.462.500
150.3		Filtro de sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
150.4		Termostato de sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	166.600	166.600
150.5		Evaporador	Unidad	UNIDAD	1	999.600	999.600
150.6		Caños para sistema de A/A	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
150.7		Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	148.750	148.750
150.8		Reparación de comprensor de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	89.250	89.250
150.9		Reparación de cabezal de compresor de siste. A/A	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
150.10		Aceite de compresor	Unidad	UNIDAD	1	130.900	130.900
150.11		Ruleman de compresor	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
150.12		Mano de Obra por mantenimiento y reparación	Segundo	EVENTO	1	208.250	208.250
							6.961.500
151	78180101-003	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección	Global	EVENTO	1		
151.1		Mantenimiento y reparación de bomba hidráulica	Unidad	EVENTO	1	505.750	505.750
151.2		Bomba hidráulica	Unidad	EVENTO	1	2.082.500	2.082.500
151.3		Reparación de punta eje	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
151.4		Jgo reparo de punta eje	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
151.5		Jgo reparo de sin fin de dirección	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
151.6		Reparación de sin fin de dirección	Unidad	EVENTO	1	1.071.000	1.071.000
151.7		Brazo Zeta	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
151.8		Cruzetad de dirección	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
151.9		Brazo Pitman	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
151.10		Alineacion de dirección y pisada	Unidad	EVENTO	1	71.400	71.400
151.11		Mano de Obra por Reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
151.12		Llanta de auxilio con cubierta	Unidad	UNIDAD	1	523.600	523.600
							6.205.850
152	78180101-005	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague KIA TRADE CAMION AÑO 1992 DIESEL	Global	EVENTO	1		
152.1		Cambio de plato de presión	Unidad	EVENTO	1	583.100	583.100
152.2		Cambio de Bomba central de Embrague	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
152.3		Cambio de Bomba Auxiliar	Unidad	EVENTO	1	154.700	154.700
152.4		Cambio de disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	446.250	446.250
152.5		Cambio de Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
152.6		Corona volante	Unidad	UNIDAD	1	4.046.000	4.046.000
152.7		Cambio de Ruleman eje piloto de mando	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200

Ing. Solange Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT
Lic. Francisco Riveros S.
Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260

152.8		Mano de Obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
							5.991.650
153	78180101-009	Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico KIA TRADE CAMION AÑO 1992 DIESEL	Global	EVENTO	1		
153.1		Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
153.2		Reparación de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
153.3		Cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	71.400	71.400
153.4		Cambio de regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	154.700	154.700
153.5		Campo de arranque	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
153.6		Focos de un filamento	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
153.7		Carbón de arranque	Unidad	UNIDAD	1	107.100	107.100
153.8		Bateria	Unidad	UNIDAD	1	386.750	386.750
153.9		Focos de dos filamento	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700
153.10		Ruleman alternador	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
153.11		Provisión y cambio de palanca de limpia vidrio	Unidad	EVENTO	1	523.600	523.600
153.12		Provisión y cambio de palanca cambio de luces y señalero	Unidad	EVENTO	1	981.750	981.750
153.13		Cambio de Placa de Diodo	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
153.14		Mantenimiento de Alternador	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
153.15		Reparación de alternador	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
153.16		Cambio de Bendix	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
153.17		Cambio de automático de arranque	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
153.18		Bujías incandescentes	Unidad	UNIDAD	1	47.600	47.600
153.19		Reparación motor limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
153.20		Motor limpia parabrisas	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
153.21		Cambio de Carbon	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
153.22		Bulbo presión de aceite	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
153.23		Flotador marcador de combustible	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
153.24		bulbo parada de motor	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
153.25		bulbo temperatura	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
153.26		Mano de Obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
							5.331.200
154	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisión KIA TRADE CAMION AÑO 1992 DIESEL	Global	EVENTO	1		
154.1		Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	154.700	154.700
154.2		Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	249.900	249.900
154.3		Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	1.118.600	1.118.600
154.4		Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	267.750	267.750
154.5		Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
154.6		Provisión de Diferencial completo	Unidad	UNIDAD	1	4.046.000	4.046.000
154.7		Mano de obra por reparación de transmisión	Unidad	EVENTO	1	208.250	208.250
154.8		Jgo de junta de caja	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250
154.9		Cambio de aceite de caja y diferencial	Unidad	EVENTO	1	26.775	26.775

Ing. Soledad Núñez M.
Lic. Francisco Riveros
Ministra - Secretaria Ejecutiva
Presidente
SENAVITAT
TALLER INTEGRAL S.A.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021

154.10		Provisión de Jgos de Engranajes de caja (1,2,3,4,5)	Unidad	UNIDAD	1	1.666.000	1.666.000
154.11		Provisión de cuadruple	Unidad	UNIDAD	1	1.184.050	1.184.050
154.12		Provisión de Jgo de Anillos sincronizadores	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
154.13		Provisión de Jgo rulemanes de caja	Unidad	UNIDAD	1	1.118.600	1.118.600
154.14		Provisión de Jgo rodillos de caja	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
154.15		Provisión de seguros de caja	Unidad	UNIDAD	1	148.750	148.750
154.16		Provisión de Jgo de desplazantes de caja	Unidad	UNIDAD	1	285.600	285.600
154.17		Provisión de varilla selector de cambios	Unidad	UNIDAD	1	226.100	226.100
154.18		Provisión de bujes de palanca de cambio	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
154.19		Provisión de Horquillas de cambios (1y2/3y4/5yatras)	Unidad	UNIDAD	1	404.600	404.600
154.20		Mano de obra por reparación de caja de cambios	Unidad	EVENTO	1	327.250	327.250
							12.563.425
155	78180101-014	Servicio de reparación de motor completo KIA TRADE CAMION AÑO 1992 DIESEL	Global	EVENTO	1		
155.1		Jgo de pistones	Unidad	UNIDAD	1	1.118.600	1.118.600
155.2		Casquillo de biela	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
155.3		Casquillo de bancada	Unidad	UNIDAD	1	345.100	345.100
155.4		Jgo de aros	Unidad	UNIDAD	1	446.250	446.250
155.5		Calce lateral	Unidad	UNIDAD	1	130.900	130.900
155.6		Jgo de bielas	Unidad	UNIDAD	1	154.700	154.700
155.7		Reparación de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	523.600	523.600
155.8		Servicio de rectificación de motor	Unidad	UNIDAD	1	1.338.750	1.338.750
155.9		Jgo de juntas motor	Unidad	UNIDAD	1	505.750	505.750
155.10		Jgo válvulas de escape	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
155.11		Jgo válvulas de admisión	Unidad	UNIDAD	1	327.250	327.250
155.12		Bomba de aceite	Unidad	UNIDAD	1	1.398.250	1.398.250
155.13		junta tapa motor	Unidad		1	148.750	148.750
155.14		Cigüeñal	Unidad	UNIDAD	1	2.082.500	2.082.500
155.15		Reparación de turbo	Unidad	UNIDAD	1	1.071.000	1.071.000
155.16		Turbo nuevo	Unidad	UNIDAD	1	4.046.000	4.046.000
155.17		Reparación de interculer	Unidad	EVENTO	1	107.100	107.100
155.18		Caño conexión de interculer	Unidad	UNIDAD	1	95.200	95.200
155.19		soportes motor	Unidad	UNIDAD	1	172.550	172.550
155.20		soporte caja	Unidad	UNIDAD	1	190.400	190.400
155.21		Provisión y cambio de silenciador	Unidad	UNIDAD	1	249.900	249.900
155.22		Reparación de caño de escape	Unidad	EVENTO	1	95.200	95.200
155.23		soportes caño de escape	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400
155.24		Mano de obra reparación de motor	Unidad	EVENTO	1	190.400	190.400
							15.464.050
156	78180101-9999	Servicio de reparación sistema de inyección KIA TRADE CAMION AÑO 1992 DIESEL	Global	EVENTO	1		
156.1		Reparación de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	1.309.000	1.309.000
156.2		Bomba inyectora	Unidad	UNIDAD	1	3.272.500	3.272.500
156.3		Bombín de bomba inyectora	Unidad	UNIDAD	1	208.250	208.250

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

156.4		Calibración de picos inyectores	Unidad	EVENTO	1	130.900	130.900
156.5		Provisión de picos inyectores	Unidad	UNIDAD	1	252.875	252.875
156.6		Reparación parte eléctrica de sistema de inyección	Unidad	EVENTO	1	386.750	386.750
156.7		Mano de obra reparación de sistema inyección	Unidad	EVENTO	1	505.750	505.750
							6.066.025

El monto mínimo del presente Contrato asciende a la suma de **G. 175.000.000.- (Guaraníes: Ciento setenta y cinco millones)** y el monto máximo es de **G. 350.000.000.- (Guaraníes: Trescientos cincuenta millones).**

El Proveedor se compromete a proveer los bienes y servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.
Este Contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.
Los bienes y servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección: Independencia Nacional N°. 909 esq. Manuel Domínguez.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de la Dirección de Administración de Bienes y Servicios, responsable de la ejecución del Contrato.

Por su parte, será responsabilidad del Departamento de Administración de Contratos y Garantías, dependiente de la Dirección Administrativa de la Dirección General de Administración y Finanzas, el monitoreo y vigilancia de las prestaciones estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, las obligaciones y plazos pactados en el presente Contrato.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del Contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 días calendarios siguientes a la firma del Contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del Contrato.

10. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente Contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N°. 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a los fines previstos en el Artículo 72 de la Ley N°. 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N°. 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del Contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del Contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 04 OCT 2017.

LIC. FRANCISCO RIVEROS SPERATTI
REPRESENTANTE LEGAL
TALLER INTEGRAL S.A.

ING. SOLEDAD NÚÑEZ MENDEZ
MINISTRA – SECRETARIA EJECUTIVA
SENAVITAT

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC) que se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas y que forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

CGC 1.1(i)	La Contratante es: SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT (SENAVITAT)
CGC 4.2 (b)	La versión de la edición de los Incoterms será: NO APLICA.
CGC 7	Para notificaciones, la dirección del Contratante será: Atención: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES. Dirección: Independencia Nacional Nº 909 esq. Manuel Domínguez Piso/Oficina Planta baja, Edificio Central. Ciudad: Asunción, Paraguay Teléfono: 021 – 495538. Dirección electrónica: nzaracho@senavitat.gov.py
CGC 9.6	El mecanismo formal de resolución de conflictos que se susciten entre la Contratante y el Contratista por motivos que no impliquen el ejercicio de las prerrogativas establecidas en el Art. N° 55 de la Ley N° 2.051/03, serán resueltas por el procedimiento de Avenimiento. No se utilizará el Arbitraje.
CGC 11	Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor son: NO APLICA La Contratante deberá recibir los documentos arriba mencionados antes de la llegada de los Bienes; si no recibe dichos documentos, todos los gastos consecuentes correrán por cuenta del Proveedor.
CGC 13	El precio del Contrato será reajustable a pedido de parte y siempre que no exista retraso en la ejecución del contrato. Los precios ofertados estarán sujetos a reajustes, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula: $Pr = P \times \frac{IPC1}{IPC0}$ Donde: Pr: Precio Reajustado. P: Precio adjudicado IPC1: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente a la fecha de la resolución de Adjudicación. IPC0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de sobres. Los reajustes deberán ser solicitados por escrito a la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat, por el Proveedor. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente. No se reconocerán reajuste de precios si los bienes se encuentran atrasados respecto al cronograma de entrega de los bienes. El reajuste tendrá aplicación sobre los bienes entregados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa resolución de la máxima autoridad de la Convocante.
CGC 14.1; 14.2 , 14.3 Y 14.4	Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes: Los pagos se realizarán una vez proveído los servicios requeridos en el Formulario de Provisión. El pago se realizará en un plazo de 60 días posteriores a la entrega de los bienes, dicho plazo empezará a computarse a partir de la presentación de la solicitud de pago. El pago será efectuado en forma directa por LA CONTRATANTE; la factura debe incluir todo lo relacionado a la parte impositiva, debiendo estar discriminado el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y cualquier otro gasto inherente al servicio, cuando así correspondiere. A los efectos de este contrato en aplicación del Art. 41 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se retendrá el 0,4 % sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes que presente al cobro el PROVEEDOR. EL PROVEEDOR deberá solicitar el pago a través de una nota dirigida a la SENAVITAT, a la cual se anexará la factura legal y los documentos respaldatorios correspondientes por la cual se [redacted]

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

	La solicitud de pago del Proveedor al Contratante deberá ser por escrito, y ser presentada en Mesa de Entrada de la Institución, acompañada de la siguiente documentación: • Nota solicitud de pago dirigida a SENAVITAT, detallando los documentos anexos. • Factura legal correspondiente, debiendo estar discriminado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y cualquier otro gasto inherente al bien, cuando así correspondiere. • Certificado de Cumplimiento Tributario vigente. • Documentos que avalen la recepción de los bienes y/o servicios, con la aprobación de la Dirección encargada de la administración del Contrato. • Copia del Formulario de Provisión. • Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente. • Formularios FIS y FIP.
CGC 14.5	Todos los pagos se efectuarán en guaraní.
CGC 14.6	En caso de mora de los pagos previstos en la CEC 14.6 por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del 1 % por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.
CGC 15.1	No se otorgará anticipo
CGC 16.1	El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes: no hay excepciones.
CGC 17.1 y 17. 2	El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de 10% del valor total del contrato. La garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada dentro de los 10 días siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 39 de la Ley 2051/03.
CGC 17.5	La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: de acuerdo a lo indicado en la Subcláusula 17.5 de las CGC.
CGC 23.2	El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indica a continuación: NO APLICA.
CGC 24	La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms. Si no es de acuerdo con los Incoterms, la cobertura de seguro deberá ser como sigue: NO APLICA.
CGC 25	La responsabilidad por el transporte de los Bienes será según se establece en los Incoterms. Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue: NO APLICA.
CGC 26.1	Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: Los vehículos entregados para su mantenimiento y/o reparación serán inspeccionados antes de la recepción definitiva en el lugar indicado por la Contratante. La contratante rechazará los servicios que no pasen las inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que reemplazar los repuestos para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la Contratante. Estará a cargo del Jefe de Transporte, el cual designará un funcionario responsable para la fiscalización de los trabajos a realizarse.
CGC 26.2	Las inspecciones y pruebas se realizarán en el taller del contratista.
CGC 27	El valor de las multas será: • 2% por cada día de atraso en la entrega del servicio, de acuerdo a lo establecido en el plan de entregas, a ser aplicada al Formulario de Provisión cuya ejecución se encuentre en mora.
CGC 28.3	El período de validez de la Garantía será de conformidad a lo establecido en la _cláusula 28.3 de las CGC. Para fines de la Garantía, el (los) lugar(es) de destino(s) final(es) será(n): Asunción, Paraguay.
CGC 28.5	El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: 24 (veinticuatro) horas.
CGC 33	Vigencia del contrato: Hasta el cumplimiento total de sus obligaciones.
CGC 34.1 (a) (vi)	La Contratante podrá terminar el Contrato además en los siguientes casos: De acuerdo a lo establecido en la Ley N°. 2.051/03, sus Decretos reglamentarios, la Resolución DNCP N°. 3917/2016 y el incumplimiento de lo establecido en la Resolución DNCP N°. 3917/16.

Taller Integral S.A.
RUC: 80053036-5
021 211-260
San Cosme 722

Lic. Francisco Riveros S.
Presidente
TALLER INTEGRAL S.A.

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT