Avda. Santísima Trinidad e Itapúa - Tel/Fax: (595-21) 208 874 - Pagina Web: http://www.inan.gov.py
E-mail: direccion@inan.gov.py - Asunción, Paraguay

Contrato N° 26/2012

Entre Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición - INAN, domiciliado en Itapuá casi Stma. Trinidad, representado para este acto por la Dra, Laura Mendoza de Arbo, Directora General, nombrado por Resolución D.G.RR.HH. N° 4051 del 09 de Agosto del 2.010, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma TALLER MECANICO PAREDES SRL, domiciliada en Av. Médicos del Chaco N° 3126 y Caaguazu, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por Victor M. Paredes, con Cédula de Identidad N° 629.484, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **"ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS DEL INAN"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Provisión de servicio de mantenimiento y reparaciones menores de vehículos del INAN.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1) La carta invitación en la cual se establecen las condiciones del llamado
2) La carta oferta presentada por el Vencedor.
3) La Notificación de Adjudicación de Fecha /07/2012
4) El Cuadro de Precios Adjudicados

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 240, objeto del gasto 244, incluidos en el Presupuesto General de la Nación 2012, hasta la suma de 99.999.701guaraníes (Gs. Noventa y nueve millones novecientos noventa y nueve mil setecientos uno).

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 231.389.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa N° 2/2012, convocado por la Dirección Administrativa del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición. La adjudicación fue realizada por Resolución. N°25/12

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1 Vigencia del Contrato es hasta el 31 de diciembre del 2.012.-

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Dra. Laura Mendoza de Arbo
Directora General

VICTOR SANTIAGO PAREDES
Socio Gerente
Taller Mec. Paredes S.R.L.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)										
	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentacion	Relacion de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia del Producto	PRECIO TOTAL
Servicio y Mantenimiento a Chevrolet Blazer, Chapa N° E.T.										
1	78180101-015	Sistema de Refrigeracion	Unidad	Evento	1	1	3.700.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	3.700.000
Servicio y Mantenimiento a Chevrolet Blazer, Chapa N° EAD 548										
2	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Unidad	Evento	1	6	250.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	1.500.000
3	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Unidad	Evento	1	6	150.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	900.000
4	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Unidad	Evento	1	6	150.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	900.000
5	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Unidad	Evento	1	6	150.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	900.000
6	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Unidad	Evento	1	6	150.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	900.000
7	78180101-003	Sistema de Direccion	Unidad	Evento	1	2	25.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	50.000
8	78180101-003	Sistema de Direccion	Unidad	Evento	1	2	500.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	1.000.000
9	78180101-003	Sistema de Direccion	Unidad	Evento	1	2	400.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	800.000
10	78180101-003	Sistema de Direccion	Unidad	Evento	1	2	500.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	1.000.000
11	78180101-003	Sistema de Direccion	Unidad	Evento	1	2	500.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	1.000.000
12	78180101-003	Sistema de Direccion	Unidad	Evento	1	2	400.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	800.000
13	78180101-003	Sistema de Direccion	Unidad	Evento	1	2	500.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	1.000.000
14	78180101-003	Sistema de Direccion	Unidad	Evento	1	2	300.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	600.000
15	78180101-005	Sistema de Embrague	Unidad	Evento	1	1	700.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	700.000
16	78180101-005	Sistema de Embrague	Unidad	Evento	1	1	750.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	750.000
17	78180101-005	Sistema de Embrague	Unidad	Evento	1	1	80.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	80.000
18	78180101-005	Sistema de Embrague	Unidad	Evento	1	1	600.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	600.000
19	78180101-005	Sistema de Embrague	Unidad	Evento	1	1	50.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	50.000

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Dra. Laura Mendoza de Arbo
Directora General
I.N.A.N.

VICTOR SANTIAGO PAREDES
Socio Gerente
Taller Mec. Paredes S.R.L.

20	78180101-005	Sistema de Embrague	Unidad	Evento	1	1	20.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	20.000
21	78180101-005	Sistema de Embrague	Unidad	Evento	1	2	20.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	40.000
22	78180101-005	Sistema de Embrague	Unidad	Evento	1	2	100.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	200.000
23	78180101-005	Sistema de Embrague	Unidad	Evento	1	2	200.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	400.000
24	78180101-006	Sistema de Freno	Unidad	Evento	1	2	600.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	1.200.000
25	78180101-006	Sistema de Freno	Unidad	Evento	1	2	450.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	900.000
26	78180101-006	Sistema de Freno	Unidad	Evento	1	2	100.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	200.000
27	78180101-006	Sistema de Freno	Unidad	Evento	1	1	50.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	50.000
28	78180101-006	Sistema de Freno	Unidad	Evento	1	2	50.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	100.000
29	78180101-015	Sistema de Refrigeracion	Unidad	Evento	1	1	150.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	150.000
30	78180101-015	Sistema de Refrigeracion	Unidad	Evento	1	1	50.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	50.000
31	78180101-015	Sistema de Refrigeracion	Unidad	Evento	1	1	50.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	50.000
32	78180101-015	Sistema de Refrigeracion	Unidad	Evento	1	1	10.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	10.000
33	78180101-015	Sistema de Refrigeracion	Unidad	Evento	1	1	3.700.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	3.700.000
34	78180101-012	Suspension Trasera	Unidad	Evento	1	2	150.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	300.000
35	78180101-012	Suspension Trasera	Unidad	Evento	1	1	200.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	200.000
36	78180101-012	Suspension Trasera	Unidad	Evento	1	1	100.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	100.000
37	78180101-012	Suspension Trasera	Unidad	Evento	1	2	50.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	100.000
38	78180101-012	Suspension Trasera	Unidad	Evento	1	2	300.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	600.000
39	78180101-012	Suspension Trasera	Unidad	Evento	1	2	100.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	200.000
40	78180101-012	Suspension Trasera	Unidad	Evento	1	2	2.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	4.000
41	78180101-011	Suspension delantera	Unidad	Evento	1	2	150.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	300.000
42	78180101-011	Suspension delantera	Unidad	Evento	1	2	75.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	150.000
43	78180101-011	Suspension delantera	Unidad	Evento	1	2	75.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	150.000
44	78180101-011	Suspension delantera	Unidad	Evento	1	2	50.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	100.000
45	78180101-011	Suspension delantera	Unidad	Evento	1	2	300.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	600.000
46	78180101-014	Cambio de Correas	Unidad	Evento	1	1	1	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	1

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición

Dra. Laura Mendoza de Arbo
Directora General
I.N.A.N.

VICTOR SANTIAGO PAREDES
Socio Gerente
Taller Mec. Paredes S.R.L.

47	78180101-014	Cambio de Correas	Unidad	Evento	1	1	10.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	10.000
48	78180101-014	Cambio de Correas	Unidad	Evento	1	1	800.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	800.000
49	78180101-014	Cambio de Correas	Unidad	Evento	1	2	10.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	20.000
50	78180101-014	Cambio de Correas	Unidad	Evento	1	1	10.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	10.000
51	78180101-014	Cambio de Correas	Unidad	Evento	1	1	160.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	160.000
52	78180101-009	Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	1	500.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	500.000
53	78180101-009	Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	1	50.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	50.000
54	78180101-009	Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	2	300.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	600.000
55	78180101-009	Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	2	300.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	600.000
56	78180101-009	Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	1	150.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	150.000
57	78180101-009	Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	2	50.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	100.000
58	78180101-009	Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	2	50.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	100.000
59	78180101-009	Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	1	80.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	80.000
Servicio y Mantenimiento a Mitsubichi L200, Chapa Nº EAD 628										
60	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Unidad	Evento	1	6	250.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	1.500.000
61	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Unidad	Evento	1	6	150.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	900.000
62	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Unidad	Evento	1	6	150.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	900.000
63	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Unidad	Evento	1	6	150.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	900.000
64	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Unidad	Evento	1	6	150.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	900.000
65	78180101-003	Sistema de Direccion	Unidad	Evento	1	2	25.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	50.000
66	78180101-003	Sistema de Direccion	Unidad	Evento	1	1	500.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	500.000
67	78180101-003	Sistema de Direccion	Unidad	Evento	1	1	400.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	400.000
68	78180101-003	Sistema de Direccion	Unidad	Evento	1	1	500.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	500.000
69	78180101-003	Sistema de Direccion	Unidad	Evento	1	1	500.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	500.000
70	78180101-003	Sistema de Direccion	Unidad	Evento	1	2	500.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	1.000.000

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición

Dra. Laura Mendoza de Arbo
Directora General
I.N.A.N.

VICTOR SANTIAGO PAREDES
Socio Gerente
Taller Mec. Paredes S.R.L.

71	78180101-003	Sistema de Direccion	Unidad	Evento	1	2	600.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	1.200.000
72	78180101-003	Sistema de Direccion	Unidad	Evento	1	1	300.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	300.000
73	78180101-006	Sistema de Freno	Unidad	Evento	1	2	600.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	1.200.000
74	78180101-006	Sistema de Freno	Unidad	Evento	1	2	450.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	900.000
75	78180101-006	Sistema de Freno	Unidad	Evento	1	2	50.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	100.000
76	78180101-006	Sistema de Freno	Unidad	Evento	1	1	100.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	100.000
77	78180101-006	Sistema de Freno	Unidad	Evento	1	2	2.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	4.000
78	78180101-006	Sistema de Freno	Unidad	Evento	1	2	50.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	100.000
79	78180101-012	Suspension Trasera	Unidad	Evento	1	2	50.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	100.000
80	78180101-012	Suspension Trasera	Unidad	Evento	1	2	250.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	500.000
81	78180101-012	Suspension Trasera	Unidad	Evento	1	2	20.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	40.000
82	78180101-011	Suspension delantera	Unidad	Evento	1	2	300.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	600.000
83	78180101-011	Suspension delantera	Unidad	Evento	1	2	300.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	600.000
84	78180101-011	Suspension delantera	Unidad	Evento	1	2	75.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	150.000
85	78180101-011	Suspension delantera	Unidad	Evento	1	4	50.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	200.000
86	78180101-011	Suspension delantera	Unidad	Evento	1	2	300.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	600.000
87	78180101-014	Cambio de Correas	Unidad	Evento	1	1	500.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	500.000
88	78180101-014	Cambio de Correas	Unidad	Evento	1	1	300.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	300.000
89	78180101-014	Cambio de Correas	Unidad	Evento	1	1	300.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	300.000
90	78180101-014	Cambio de Correas	Unidad	Evento	1	1	200.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	200.000
91	78180101-014	Cambio de Correas	Unidad	Evento	1	1	50.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	50.000
92	78180101-014	Cambio de Correas	Unidad	Evento	1	2	60.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	120.000
93	78180101-009	Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	1	550.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	550.000
94	78180101-009	Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	2	150.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	300.000
95	78180101-009	Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	2	400.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	800.000
96	78180101-009	Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	2	400.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	800.000
97	78180101-009	Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	1	50.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	50.000
98	78180101-009	Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	2	70.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	140.000

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dra. Laura Mendoza de Arbo
Directora General
I.N.A.N.

VICTOR SANTIAGO PAREDES
Socio Gerente
Taller Mec. Paredes S.R.L.

Avda. Santísima Trinidad e Itapúa - Telf./fax (595-21) 206 874 - Página Web: http://www.inan.gov.py
E-mail: direccion@inan.gov.py - Asunción, Paraguay

99	78180101-009	Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	2	50.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	100.000
100	78180101-015	Sistema de Refrigeracion	Unidad	Evento	1	1	1.200.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	1.200.000
101	78180201-001	Chaperia y Pintura	Unidad	Evento	1	1	2.500.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	2.500.000
102	78180101-014	Reparacion del Motor	Unidad	Evento	1	1	200.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	200.000
		Servicio y Mantenimiento a Mitsubichi L200, Chapa Nº EAD 629								
103	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Unidad	Evento	1	6	250.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	1.500.000
104	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Unidad	Evento	1	6	150.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	900.000
105	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Unidad	Evento	1	6	150.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	900.000
106	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Unidad	Evento	1	6	150.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	900.000
107	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Unidad	Evento	1	6	150.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	900.000
108	78180101-003	Sistema de Direccion	Unidad	Evento	1	2	25.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	50.000
109	78180101-003	Sistema de Direccion	Unidad	Evento	1	1	500.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	500.000
110	78180101-003	Sistema de Direccion	Unidad	Evento	1	1	400.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	400.000
111	78180101-003	Sistema de Direccion	Unidad	Evento	1	1	500.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	500.000
112	78180101-003	Sistema de Direccion	Unidad	Evento	1	1	500.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	500.000
113	78180101-003	Sistema de Direccion	Unidad	Evento	1	2	500.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	1.000.000
114	78180101-003	Sistema de Direccion	Unidad	Evento	1	2	600.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	1.200.000
115	78180101-003	Sistema de Direccion	Unidad	Evento	1	1	300.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	300.000
116	78180101-006	Sistema de Freno	Unidad	Evento	1	2	600.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	1.200.000
117	78180101-006	Sistema de Freno	Unidad	Evento	1	2	450.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	900.000
118	78180101-006	Sistema de Freno	Unidad	Evento	1	2	50.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	100.000
119	78180101-006	Sistema de Freno	Unidad	Evento	1	1	100.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	100.000
120	78180101-006	Sistema de Freno	Unidad	Evento	1	2	2.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	4.000
121	78180101-006	Sistema de Freno	Unidad	Evento	1	2	50.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	100.000
122	78180101-012	Suspension Trasera	Unidad	Evento	1	2	50.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	100.000

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Dra. Laura Mendoza de Arbo
Directora General
I.N.A.N.

VICTOR SANTIAGO PAREDES
Socio Gerente
Taller Mec. Paredes S.R.L.

Avda. Santísima Trinidad e Itapúa - Tel/Fax: (595-21) 206 474 - Página Web: http://www.inan.gov.py
E-mail: direccion@inan.gov.py - Asunción, Paraguay

123	78180101-012	Suspension Trasera	Unidad	Evento	1	2	250.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	500.000
124	78180101-012	Suspension Trasera	Unidad	Evento	1	2	20.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	40.000
125	78180101-011	Suspension delantera	Unidad	Evento	1	2	300.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	600.000
126	78180101-011	Suspension delantera	Unidad	Evento	1	2	300.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	600.000
127	78180101-011	Suspension delantera	Unidad	Evento	1	2	75.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	150.000
128	78180101-011	Suspension delantera	Unidad	Evento	1	4	50.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	200.000
129	78180101-011	Suspension delantera	Unidad	Evento	1	2	300.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	600.000
130	78180101-014	Cambio de Correas	Unidad	Evento	1	1	500.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	500.000
131	78180101-014	Cambio de Correas	Unidad	Evento	1	1	300.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	300.000
132	78180101-014	Cambio de Correas	Unidad	Evento	1	1	300.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	300.000
133	78180101-014	Cambio de Correas	Unidad	Evento	1	1	200.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	200.000
134	78180101-014	Cambio de Correas	Unidad	Evento	1	1	50.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	50.000
135	78180101-014	Cambio de Correas	Unidad	Evento	1	2	60.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	120.000
136	78180101-009	Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	1	550.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	550.000
137	78180101-009	Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	2	150.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	300.000
138	78180101-009	Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	2	400.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	800.000
139	78180101-009	Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	2	400.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	800.000
140	78180101-009	Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	1	50.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	50.000
141	78180101-009	Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	2	70.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	140.000
142	78180101-009	Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	2	50.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	100.000
143	78180101-015	Sistema de Refrigeracion	Unidad	Evento	1	1	1.200.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	1.200.000
144	78180201-001	Chaperia y Pintura	Unidad	Evento	1	1	2.500.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	2.500.000
145	78180201-001	Chaperia y Pintura	Unidad	Evento	1	1	200.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	200.000
		Servicio y Mantenimiento a Camioneta Mahindra Pik Up								
146	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Unidad	Evento	1	6	300.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	1.800.000
147	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Unidad	Evento	1	6	200.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	1.200.000
148	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Unidad	Evento	1	6	200.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	1.200.000

Laura Mendoza de Arbo
Directora General
I.N.A.N.

VICTOR SANTIAGO PAREDES
Socio Gerente
Taller Mec. Paredes S.R.L.

149	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Unidad	Evento	1	6	150.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	900.000
150	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Unidad	Evento	1	6	100.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	600.000
151	78180101-003	Sistema de Direccion	Unidad	Evento	1	2	50.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	100.000
152	78180101-003	Sistema de Direccion	Unidad	Evento	1	1	200	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	200
153	78180101-003	Sistema de Direccion	Unidad	Evento	1	1	200	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	200
154	78180101-003	Sistema de Direccion	Unidad	Evento	1	1	1.200.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	1.200.000
155	78180101-003	Sistema de Direccion	Unidad	Evento	1	1	200	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	200
156	78180101-003	Sistema de Direccion	Unidad	Evento	1	2	700.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	1.400.000
157	78180101-003	Sistema de Direccion	Unidad	Evento	1	2	700.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	1.400.000
158	78180101-003	Sistema de Direccion	Unidad	Evento	1	1	200	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	200
159	78180101-006	Sistema de Freno	Unidad	Evento	1	2	750.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	1.500.000
160	78180101-006	Sistema de Freno	Unidad	Evento	1	2	550.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	1.100.000
161	78180101-006	Sistema de Freno	Unidad	Evento	1	2	300.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	600.000
162	78180101-006	Sistema de Freno	Unidad	Evento	1	2	350.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	700.000
163	78180101-012	Suspension Trasera	Unidad	Evento	1	2	200.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	400.000
164	78180101-012	Suspension Trasera	Unidad	Evento	1	2	600.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	1.200.000
165	78180101-012	Suspension Trasera	Unidad	Evento	1	2	30.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	60.000
166	78180101-011	Suspension delantera	Unidad	Evento	1	4	200.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	800.000
167	78180101-011	Suspension delantera	Unidad	Evento	1	4	150.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	600.000
168	78180101-011	Suspension delantera	Unidad	Evento	1	2	100.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	200.000
169	78180101-011	Suspension delantera	Unidad	Evento	1	4	150.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	600.000
170	78180101-011	Suspension delantera	Unidad	Evento	1	4	600.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	2.400.000
171	78180101-014	Cambio de Correas	Unidad	Evento	1	1	200	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	200
172	78180101-014	Cambio de Correas	Unidad	Evento	1	1	200	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	200
173	78180101-014	Cambio de Correas	Unidad	Evento	1	1	30.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	30.000

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Laura Mendoza de Arbo
Directora General
I.N.A.N.

VICTOR SANTIAGO PAREDES
Socio Gerente
Taller Mec. Paredes S.R.L.

174	78180101-014	Cambio de Correas	Unidad	Evento	1	1	50.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	50.000
175	78180101-014	Cambio de Correas	Unidad	Evento	1	1	50.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	50.000
176	78180101-014	Cambio de Correas	Unidad	Evento	1	2	180.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	360.000
177	78180101-009	Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	1	600.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	600.000
178	78180101-009	Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	4	50.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	200.000
179	78180101-009	Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	2	400.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	800.000
180	78180101-009	Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	2	500.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	1.000.000
181	78180101-009	Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	2	40.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	80.000
182	78180101-009	Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	2	70.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	140.000
183	78180101-009	Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	2	150.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	300.000
184	78180101-009	Sistema Eléctrico	Unidad	Evento	1	2	128.250	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	256.500
185	78180101-014	Reparacion del Motor	Unidad	Evento	1	1	180.000	TALLER MECANICO PAREDES SRL	NACIONAL	180.000
TOTALES										99.999.701

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es _____

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

7.1 Duración del Contrato: Hasta el 31 de diciembre de 2.012.-

7.2 El Lugar de la entrega: El Servicio será en el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición – NAN en Itapúa casi Sma. Trinidad.

7.3 Plan de Entrega: Se deberá realizar el servicio solicitado en un plazo máximo no mayor a 24 hs.-

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

La ejecución de los trabajos se realizará de acuerdo al punto 7.3 Plan de Entrega.

9. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las Multas por atrasos serán del 1(uno) % del valor total del servicio en demora por cada día de atraso. El monto de la multa no podrá sobrepasar el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato.

10. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES (Art. 37 j, Ley N° 2051).

(Indicar los bienes a suministrar en virtud del presente contrato conforme a la Resolución de Adjudicación y a la oferta adjudicada).

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentacion	Relacion de Medida	Cantidad Solicitada
Servicio y Mantenimiento a Chevrolet Blazer, Chapa N° E.T.							
1	78180101-015	Sistema de Refrigeracion	Provisión y cambio de compresor de aire	Unidad	Evento	1	1
Servicio y Mantenimiento a Chevrolet Blazer, Chapa N° EAD 548							
2	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Litros aceite (motor) - 6 litros cada cambio - producto debe ser de procedencia Americano.	Unidad	Evento	1	6

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dra. Laura Mendoza de Arbo
Directora General
I.N.A.N.

VICTOR SANTIAGO PAREDES
Socio Gerente
Taller Mec. Paredes S.R.L.

3	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Litros aceite (caja, diferencial trasera y delantera, reductora), 6 litros cada cambio, producto debe ser de procedencia Americano.	Unidad	Evento	1	6
4	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Filtro de aire de primera, calidad especificar marca y el producto debe ser de procedencia brasilera.	Unidad	Evento	1	6
5	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Filtro de aceite, de primera, calidad especificar marca y el producto debe ser de procedencia brasilera.	Unidad	Evento	1	6
6	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Filtro de combustible, de primera, calidad especificar marca y el producto debe ser de procedencia basilera.	Unidad	Evento	1	6
7	78180101-003	Sistema de Direccion	Dos (02) Litros aceite ATF para direccion, de procedencia japonesa, especificar marca	Unidad	Evento	1	2
8	78180101-003	Sistema de Direccion	Juego de Brazo Z, de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	2
9	78180101-003	Sistema de Direccion	Juego de Brazo pitman, de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	2
10	78180101-003	Sistema de Direccion	Juego de Muñequin largo 2, de procedencia basilera especificar marca	Unidad	Evento	1	2
11	78180101-003	Sistema de Direccion	Juego de muñequin corto 2, de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	2
12	78180101-003	Sistema de Direccion	Juego de 2 Rotula superior, de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	2
13	78180101-003	Sistema de Direccion	Juego de 2 Rotula inferior, de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	2
14	78180101-003	Sistema de Direccion	Juego reparo simple direccion, de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	2
15	78180101-005	Sistema de Embrague	Disco de embrague, de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	1
16	78180101-005	Sistema de Embrague	Plato de presion, de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	1
17	78180101-005	Sistema de Embrague	Rectificacion volante motor, de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	1
18	78180101-005	Sistema de Embrague	Coljinete de empuje, de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	1
19	78180101-005	Sistema de Embrague	Ruleman eje piloto, de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	1
20	78180101-005	Sistema de Embrague	Horquilla de embrague, de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	1
21	78180101-005	Sistema de Embrague	Fluidos de embrague 2 litros, la procedencia de producto debe ser brasilero, especificar marca.	Unidad	Evento	1	2
22	78180101-005	Sistema de Embrague	Juego Reparo bomba auxiliar de embrague, de procedencia brasilera, specificar marca	Unidad	Evento	1	2
23	78180101-005	Sistema de Embrague	Juego Reparo bomba central de embrague, especificar marca	Unidad	Evento	1	2
24	78180101-006	Sistema de Freno	Juego castilla de freno delantero, de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	2
25	78180101-006	Sistema de Freno	Cambio de 2 flora zapata freno trasera, de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	2
26	78180101-006	Sistema de Freno	Rectificacion de tambor trasero	Unidad	Evento	1	2
27	78180101-006	Sistema de Freno	Juego reparo mordaza delantero, de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	1
28	78180101-006	Sistema de Freno	Juego de Reparo de [illegible] procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	2

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición

Dra. Laura Mendoza de Arias
Directora General
I.N.A.N.

VICTOR SANTIAGO PAREDES
Socio Gerente
Taller Mec. Paredes S.R.L.

29	78180101-015	Sistema de Refrigeracion	Mantenimiento y limpieza radiador de agua.	Unidad	Evento	1	1
30	78180101-015	Sistema de Refrigeracion	Manguera radiador inferior , de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	1
31	78180101-015	Sistema de Refrigeracion	Manguera radiador superior, de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	1
32	78180101-015	Sistema de Refrigeracion	Abrazaderas para manguera , de procedencia brasilera especificar marca	Unidad	Evento	1	1
33	78180101-015	Sistema de Refrigeracion	Provisión y cambio de compresor de aire	Unidad	Evento	1	1
34	78180101-012	Suspension Trasera	Cruzeta cardan, de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	2
35	78180101-012	Suspension Trasera	Centralizador, de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	1
36	78180101-012	Suspension Trasera	Llanta aro 16", de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	1
37	78180101-012	Suspension Trasera	Buje elastico trasero, de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	2
38	78180101-012	Suspension Trasera	Amortiguadores, de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	2
39	78180101-012	Suspension Trasera	Tacueador trasero, de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	2
40	78180101-012	Suspension Trasera	Juego de Buje elastico blindado delantero, de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	2
41	78180101-011	Suspension delantera	Buje parrilla superior, de procedencia brasilera especificar marca	Unidad	Evento	1	2
42	78180101-011	Suspension delantera	Buje parrilla inferior, de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	2
43	78180101-011	Suspension delantera	Buje barra estabilizador central, de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	2
44	78180101-011	Suspension delantera	Buje barra estabilizador latera, de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	2
45	78180101-011	Suspension delantera	Amortiguadores, de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	2
46	78180101-014	Cambio de Correas	Correa dentada , de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	1
47	78180101-014	Cambio de Correas	Polea tensor , de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	1
48	78180101-014	Cambio de Correas	Polea guia tensor, de procedencia brasilera especificar marca	Unidad	Evento	1	1
49	78180101-014	Cambio de Correas	Reten frente motor, de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	2
50	78180101-014	Cambio de Correas	Reten bancada, de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	1
51	78180101-014	Cambio de Correas	Correa serpiente para alternador, de procedencia brasilera, especificar marca.	Unidad	Evento	1	1
52	78180101-009	Sistema Eléctrico	Bateria de 90 Amper, especificar marca	Unidad	Evento	1	1
53	78180101-009	Sistema Eléctrico	reparacion del marcador de combustible, de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	1
54	78180101-009	Sistema Eléctrico	reparacion de motor de arranque	Unidad	Evento	1	2
55	78180101-009	Sistema Eléctrico	reparacion de alternador	Unidad	Evento	1	2
56	78180101-009	Sistema Eléctrico	Faro antiniebla según modelo existente, de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	1
57	78180101-009	Sistema Eléctrico	Juego de Bujias incandecente, de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	2
58	78180101-009	Sistema Eléctrico	Foco delantero, proceden brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	2
59	78180101-009	Sistema Eléctrico	Focos, juego de 10 focos - incluir dos foco de doble filamento- de procedencia brasilera, especificar marca	Unidad	Evento	1	1
Servicio y Mantenimiento a Mitsubichi L200, Chapa Nº EAD 628							
60	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Litros de aceite 15/40" (motor diesel) - 6 litros cada cambio - producto debe ser de procedencia japonesa.	Unidad	Evento	1	6
61	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Litros aceite (caja, diferencial trasera y delantera, reductora), 6litros cada cambio, producto debe ser de procedencia Americana	Unidad	Evento	1	6
62	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Filtro de aire Original , de procedencia	Unidad	Evento	1	6

VICTOR SANTIAGO PAREDES
Socio Gerente
Taller Mec. Paredes S.R.L.

Dra. Laura Mendoza de Arbo
Directora General
I.N.A.N.

63	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Filtro de aceite Original , calidad especificar procedencia.	Unidad	Evento	1	6
64	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Filtro de combustible Original, calidad especificar procedencia.	Unidad	Evento	1	6
65	78180101-003	Sistema de Direccion	Dos (02) Litros aceite ATF para direccion, de procedencia japonesa, especificar marca	Unidad	Evento	1	2
66	78180101-003	Sistema de Direccion	Juego de Brazo Z, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	1
67	78180101-003	Sistema de Direccion	Juego de Brazo pitman, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	1
68	78180101-003	Sistema de Direccion	Juego de Muñequin largo 2; Original ,especificar marca	Unidad	Evento	1	1
69	78180101-003	Sistema de Direccion	Juego de muñequin corto 2; Original, especificar marca	Unidad	Evento	1	1
70	78180101-003	Sistema de Direccion	Juego de 2 Rotula superior, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
71	78180101-003	Sistema de Direccion	Juego de 2 Rotula inferior, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
72	78180101-003	Sistema de Direccion	Juego recaro sin fin direccion, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	1
73	78180101-006	Sistema de Freno	Juego pastilla de freno delantero, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
74	78180101-006	Sistema de Freno	Cambio de 4 fibra zapata freno trasera, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
75	78180101-006	Sistema de Freno	Juego recaro morcaza de freno delantero, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
76	78180101-006	Sistema de Freno	Rectificacion de tambor.	Unidad	Evento	1	1
77	78180101-006	Sistema de Freno	Juego de Recaro bomba auxiliar de freno, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
78	78180101-006	Sistema de Freno	Juego de Recaro bomba central de freno, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
79	78180101-012	Suspension Trasera	Buje elastico trasero, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
80	78180101-012	Suspension Trasera	Amortiguadores, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
81	78180101-012	Suspension Trasera	Tacueador trasero, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
82	78180101-011	Suspension delantera	Juego Buje parrilla superior, Original especificar marca	Unidad	Evento	1	2
83	78180101-011	Suspension delantera	Juego Buje parrilla inferior, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
84	78180101-011	Suspension delantera	Buje barra estabilizador central, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
85	78180101-011	Suspension delantera	Buje barra estabilizador lateral, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	4
86	78180101-011	Suspension delantera	Amortiguadores, Original para , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
87	78180101-014	Cambio de Correas	Correa dentada , Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	1
88	78180101-014	Cambio de Correas	Polea tensor , Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	1
89	78180101-014	Cambio de Correas	Polea guia tensor, Original especificar marca	Unidad	Evento	1	1
90	78180101-014	Cambio de Correas	Reten frente motor, Original, especificar marca	Unidad	Evento	1	1
91	78180101-014	Cambio de Correas	Reten bancada, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	1
92	78180101-014	Cambio de Correas	Correa para alternador, Original especificar marca	Unidad	Evento	1	2
93	78180101-009	Sistema Electrico	Bateria de 90 Amp, especificar marca	Unidad	Evento	1	1

VICTOR SANTIAGO PAREDES
Socio Gerente
Taller Mec. Paredes S.R.L.

Dra. Laura Mendoza de Arbo
Directora General
I.N.A.N.

94	78180101-009	Sistema Eléctrico	Juego de Bujias Incandecente. Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
95	78180101-009	Sistema Eléctrico	reparacion de motor de arranque	Unidad	Evento	1	2
96	78180101-009	Sistema Eléctrico	reparacion de alternador	Unidad	Evento	1	2
97	78180101-009	Sistema Eléctrico	revision general del sistema electrico	Unidad	Evento	1	1
98	78180101-009	Sistema Eléctrico	Focos, juego de 10 focos - Incluir dos foco de doble filamento- Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
99	78180101-009	Sistema Eléctrico	Foco para faros delanteros delanteros, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
100	78180101-015	Sistema de Refrigeracion	Mantenimiento de aire acondicionado, incluir respuestos	Unidad	Evento	1	1
101	78180201-001	Chaperia y Pintura	Reparar chaperia completa y pintura, color a elegir	Unidad	Evento	1	1
102	78180101-014	Reparacion del Motor	Limpieza y calibracion de picos inyectores	Unidad	Evento	1	1
			Servicio y Mantenimiento a Mitsubichi L200, Chapa Nº EAD 629				
103	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Litros de aceite "15-40" (motor diese) - 6 litros cada cambio - producto debe ser de procedencia japonesa.	Unidad	Evento	1	6
104	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Litros aceite (caja, diferencial trasera y delantera, reductora), 6litros cada cambio, producto debe ser de procedencia Americana	Unidad	Evento	1	6
105	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Filtro de aire Original , calidad especificar procedencia.	Unidad	Evento	1	6
106	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Filtro de aceite Original , calidad especificar procedencia.	Unidad	Evento	1	6
107	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Filtro de combustible Original , calidad especificar procedencia.	Unidad	Evento	1	6
108	78180101-003	Sistema de Direccion	Dos (02) Litros aceite ATF para direccion, de procedencia japonesa, especificar marca	Unidad	Evento	1	2
109	78180101-003	Sistema de Direccion	Juego de Brazo Z, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	1
110	78180101-003	Sistema de Direccion	Juego de Brazo pitman, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	1
111	78180101-003	Sistema de Direccion	Juego de Muñequin largo 2; Original ,especificar marca	Unidad	Evento	1	1
112	78180101-003	Sistema de Direccion	Juego de muñequin corto 2; Original, especificar marca	Unidad	Evento	1	1
113	78180101-003	Sistema de Direccion	Juego de 2 Rotula superior, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
114	78180101-003	Sistema de Direccion	Juego de 2 Rotula inferior, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
115	78180101-003	Sistema de Direccion	Juego reparo sin fin direccion, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	1
116	78180101-006	Sistema de Freno	Juego pastilla de freno delantero, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
117	78180101-006	Sistema de Freno	Cambio de 4 fibra zapata freno trasera, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
118	78180101-006	Sistema de Freno	Juego reparo mordaza de freno delantero, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2

Dra. Laura Mendoza de Arbo
Directora General
I.N.A.N.

VICTOR SANTIAGO PAREDES
Socio Gerente
Taller Mec. Paredes S.R.L.

119	78180101-006	Sistema de Freno	Rectificacion de tambor.	Unidad	Evento	1	1
120	78180101-006	Sistema de Freno	Juego de Reparo bomba auxiliar de freno, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
121	78180101-006	Sistema de Freno	Juego de Reparo bomba central de freno, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
122	78180101-012	Suspension Trasera	Buje elastico trasero, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
123	78180101-012	Suspension Trasera	Amortiguadores, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
124	78180101-012	Suspension Trasera	Tacueador trasero, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
125	78180101-011	Suspension delantera	Juego Buje parrilla superior, Original especificar marca	Unidad	Evento	1	2
126	78180101-011	Suspension delantera	Juego Buje parrila inferior, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
127	78180101-011	Suspension delantera	Buje barra estabilizador central, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
128	78180101-011	Suspension delantera	Buje barra estabilizador lateral, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	4
129	78180101-011	Suspension delantera	Amortiguadores, Original para , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
130	78180101-014	Cambio de Correas	Correa dentada , Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	1
131	78180101-014	Cambio de Correas	Polea tensor , Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	1
132	78180101-014	Cambio de Correas	Polea guia tensor, Original especificar marca	Unidad	Evento	1	1
133	78180101-014	Cambio de Correas	Reten frente motor, Original, especificar marca	Unidad	Evento	1	1
134	78180101-014	Cambio de Correas	Reten bancada, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	1
135	78180101-014	Cambio de Correas	Correa para alternador, Original , especificar marca.	Unidad	Evento	1	2
136	78180101-009	Sistema Eléctrico	Bateria de 90 Amper, especificar marca	Unidad	Evento	1	1
137	78180101-009	Sistema Eléctrico	Juego de Bujias incandecente, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
138	78180101-009	Sistema Eléctrico	reparacion de motor de arranque	Unidad	Evento	1	2
139	78180101-009	Sistema Eléctrico	reparacion de alternador	Unidad	Evento	1	2
140	78180101-009	Sistema Eléctrico	revision general del sistema electrico	Unidad	Evento	1	1
141	78180101-009	Sistema Eléctrico	Focos, juego de 10 focos - incluir dos foco de doble filamento- Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
142	78180101-009	Sistema Eléctrico	Foco para faros delanteros delanteros, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
143	78180101-015	Sistema de Refrigeracion	Mantenimiento de aire acondicionado, Incluir respuestos	Unidad	Evento	1	1
144	78180201-001	Chaperia y Pintura	Reparar chaperia completa y pintura, color a elegir	Unidad	Evento	1	1
145	78180201-001	Chaperia y Pintura	Limpieza y calibracion de picos inyectores	Unidad	Evento	1	1
			Servicio y Mantenimiento a Camioneta Mahindra Pick Up				
146	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Litros de aceite "15-40" (motor diese) - 6 litros cada cambio -	Unidad	Evento	1	6
147	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Litros aceite (caja, diferencial trasera y delantera, reductora), 6 litros cada cambio.	Unidad	Evento	1	6
148	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Filtro de aire Original , calidad especificar procedencia.	Unidad	Evento	1	6

VICTOR SANTIAGO PAREDES
Socio Gerente
Taller Mec. Paredes S.R.L.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Dra. Laura Mendoza de Arbo
Directora General
I.N.A.N.

149	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Filtro de aceite Original , calidad especificar procedencia.	Unidad	Evento	1	6
150	78180103-001	Cambio de Aceite y Filtro	Filtro de combustible Original , calidad especificar procedencia.	Unidad	Evento	1	6
151	78180101-003	Sistema de Direccion	Dos (02) Litros aceite ATF para direccion, de procedencia japonesa, especificar marca	Unidad	Evento	1	2
152	78180101-003	Sistema de Direccion	Juego de Brazo Z, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	1
153	78180101-003	Sistema de Direccion	Juego de Brazo pitman, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	1
154	78180101-003	Sistema de Direccion	Juego de Muñequin largo 2; Original especificar marca	Unidad	Evento	1	1
155	78180101-003	Sistema de Direccion	Juego de muñequin corto 2; Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	1
156	78180101-003	Sistema de Direccion	Juego de 2 Rotula superior, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
157	78180101-003	Sistema de Direccion	Juego de 2 Rotula inferior, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
158	78180101-003	Sistema de Direccion	Juego reparo sin fin direccion, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	1
159	78180101-006	Sistema de Freno	Juego pastilla de freno delantero, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
160	78180101-006	Sistema de Freno	Cambio de 4 fibra zapata freno trasera, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
161	78180101-006	Sistema de Freno	Juego reparo mordaza de freno delantero, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
162	78180101-006	Sistema de Freno	Juego de Reparo bomba central de freno, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
163	78180101-012	Suspension Trasera	Buje elastico trasero, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
164	78180101-012	Suspension Trasera	Amortiguadores, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
165	78180101-012	Suspension Trasera	Taqueador trasero, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
166	78180101-011	Suspension delantera	Buje parrilla superior, Original especificar marca	Unidad	Evento	1	4
167	78180101-011	Suspension delantera	Buje parrilla inferior, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	4
168	78180101-011	Suspension delantera	Buje barra estabilizador central, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
169	78180101-011	Suspension delantera	Buje barra estabilizador lateral, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	4
170	78180101-011	Suspension delantera	Amortiguadores, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	4
171	78180101-014	Cambio de Correas	Correa dentada , Original, especificar marca	Unidad	Evento	1	1
172	78180101-014	Cambio de Correas	Polea tensor , Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	1
173	78180101-014	Cambio de Correas	Polea guia tensor, Original especificar marca	Unidad	Evento	1	1
174	78180101-014	Cambio de Correas	Reten frente motor, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	1
175	78180101-014	Cambio de Correas	Reten bancada, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	1
176	78180101-014	Cambio de Correas	Correa para alternador, Original, especificar marca	Unidad	Evento	1	2
177	78180101-009	Sistema Eléctrico	Bateria de 90 Amper, especificar marca	Unidad	Evento	1	1
178	78180101-009	Sistema Eléctrico	Bujias incandecente, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	4

VICTOR SANTIAGO PAREDES
Socio Gerente
Taller Mec. Paredes S.R.L.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dra. Laura Mendoza de Arbi
Directora General
I.N.A.N.

179	78180101-009	Sistema Eléctrico	reparacion de motor de arranque	Unidad	Evento	1	2
180	78180101-009	Sistema Eléctrico	reparacion de alternador	Unidad	Evento	1	2
181	78180101-009	Sistema Eléctrico	Foco antiniebias delantero, Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
182	78180101-009	Sistema Eléctrico	Foco para faros delanteros delanteros, Original, especificar marca	Unidad	Evento	1	2
183	78180101-009	Sistema Eléctrico	Cambio de busca huella delantera	Unidad	Evento	1	2
184	78180101-009	Sistema Eléctrico	Focos, juego de 10 focos - incluir dos foco de doble filamento- Original , especificar marca	Unidad	Evento	1	2
185	78180101-014	Reparacion del Motor	Limpieza y calibracion de picos Inyectores	Unidad	Evento	1	1

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Dra. Laura Mendoza de Alcaraz
Directora General
I.N.A.N.

VICTOR SANTIAGO PAREDES
Socio Gerente
Taller Mec. Paredes S.R.L.

Avda. Santísima Trinidad e Itapúa - Tel Fax (595-21) 206 874 - Página Web: http://www.inan.gov.py
E-mail: direccion@inan.gov.py - Asunción, Paraguay

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 Art. 59 Rescisión del Contrato.

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051.

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de _____, República del Paraguay, a los 18 días del mes de julio de 2012.

Firmado por el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, Dra. Laura Mendoza de Arbo, Directora General

Dra. Laura Mendoza de Arbo
Directora General
I.N.A.N.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - Instituto Nacional de Alimentación

Firmado por _____ (CONTRATISTA)

VICTOR SANTIAGO PAREDES
Socio Gerente
Taller Mec. Paredes S.R.L.