INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SBE Nº 08/2018

"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MINDRAY PERTENECIENTES AL IPS"

CONTRATO N° 389/2018

SOLUMEDIC S.A.

AÑO 2018

CONTRATO Nº 389/2018

CONTRATO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MINDRAY PARA EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL SUSCRITO CON LA FIRMA SOLUMEDIC S.A.

El **INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL**, (en lo sucesivo Instituto, I.P.S., Contratante) regido por el Decreto Ley Nº 1.860/50, ratificado por Ley Nº 375/56, modificado por las Leyes 537/58, 430/73, 1.286/87 y 98/92, domiciliado en Constitución esq. Herrera de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Gerente de Abastecimiento y Logística, el **Lic. Marcelo Bordón Leiva con C.I. Nº 922.122**, conforme a la Resolución C.A. Nº 036-011/17 de fecha 30 de Mayo de 2017, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **SOLUMEDIC S.A.**, con RUC Nº 80023913-0, domiciliada en la calle Dr. Morquio Nº 447 (Asunción – Paraguay), representada por la **Señora Liz Adolfina Isabel Chamorro de Cabañas**, con Cédula de Identidad Nº 1.831.412, de acuerdo a la Escritura Pública Nº 32, de fecha 15 de Octubre de 2001, pasada ante el Esc. Rodney Neil Rojas Martínez y al Acta de Asamblea Nº 13 de fecha 27 de marzo de 2014, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, e individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **Contrato para el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MINDRAY PERTENECIENTES AL IPS"** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1- OBJETO.

El objeto del presente Contrato es el **SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MINDRAY PERTENECIENTES AL IPS**", cuyas características y cantidades se describen en la Planilla de Precios y en las Especificaciones Técnicas que están incluidas en la Sección III – Requisitos de los bienes y/o Servicios Requeridos - del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado de referencia, y que se adjuntan al presente Contrato.-

2- DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones, sus Anexos, Adendas o Modificaciones.-
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP
(e) La oferta del Proveedor;
(f) Copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.-
(g) Documentación técnica que contiene la descripción de los servicios, las especificaciones técnicas, programa de suministros.-
(h) Resolución de Adjudicación Nº 075-013/18 de fecha 01 de noviembre de 2018.-
(i) Notificación de la Adjudicación del Contrato.-
(j) Documentos presentados por la empresa al momento de la firma del Contrato.-

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.-

3- RESPONSABILIDADES GENERALES DE LAS PARTES.

Responsabilidad de la Contratista:

La Contratista deberá prestar todos los servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el Contrato y sus anexos y documentos.-

La Contratista será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes.-

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Lic. Marcelo Bordón Gerente Gerencia de Abastecimiento y Logística

Econ. Armando Rodríguez Presidente INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Abog. Susana Ruiz Díaz Dirección

Otras Responsabilidades detalladas e incluidas en las Condiciones Especiales del Contrato.-

Responsabilidad del Contratante:

El Contratante se hará cargo del pago del precio del suministro en el plazo previsto en este Contrato.

Otras Responsabilidades detalladas e incluidas en las Condiciones Especiales del Contrato.-

4- IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO [Art. 37 inc. a) de la Ley Nº 2051].

Los pagos emergentes de esta contratación serán sufragados con fondos propios del **CONTRATANTE**, previstos en su Presupuesto General de Gastos, conforme al Memorando DCP/DPR/PR2 Nº 658/18 de fecha 27 de febrero de 2.018, por el que se informa que existe disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio fiscal por un monto de Gs. 399.436.897 (Guaraníes trescientos noventa y nueve millones cuatrocientos treinta y seis mil ochocientos noventa y siete), que afecta al Rubro 240 "Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones" del Programa 2 "Servicios Sociales de Calidad", y cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) Nº 382/18 de fecha 27 de febrero de 2.018. Cabe destacar que el presente llamado es de carácter Plurianual por un monto total a contratar de Gs. 1.065.165.058 (Guaraníes un mil sesenta y cinco millones ciento sesenta y cinco mil cincuenta y ocho mil).-

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2018	2	2	0	0	240	30	1	99	399.436.897

Esta Contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el código Nº **339.750**

Los pagos correspondientes a los siguientes ejercicios fiscales estarán sujetos a la aprobación presupuestaria correspondiente

5- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN [Art. 37 inc. b) de la Ley Nº 2051].

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional SBE Nº 08/18, Contratación de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Provisión de Repuestos a Necesidad para Equipos Biomédicos de la Marca Mindray pertenecientes al IPS**, convocado por el **CONTRATANTE** según Resolución Nº 009-006/18 de fecha 14 de febrero de 2018, dictada por el Consejo de Administración.-

La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 075-013/18 de fecha 01 de noviembre de 2018, dictada por el Consejo de Administración.-

6- PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS [Art. 37 inc. c) de la Ley Nº 2051].

El Precio del Contrato es de **Gs. 1.065.165.058 (Guaraníes un mil sesenta y cinco millones ciento sesenta y cinco mil cincuenta y ocho mil)., IVA Incluido,** sujeto a cualquier ajuste, incremento, o deducciones que puedan ser efectuados conforme a la fórmula de reajuste indicada en las Condiciones Especiales del Contrato.-

Los precios Unitarios, Totales y el detalle de los servicios a ser prestados constan en el siguiente cuadro:

Monto Mínimo:	G. 532.582.529.- (Guaraníes quinientos treinta y dos millones quinientos ochenta y dos mil quinientos veinte y nueve), IVA Incluido.
Monto Máximo:	G. 1.065.165.058.- (Guaraníes un mil sesenta y cinco millones ciento sesenta y cinco mil cincuenta y ocho), IVA Incluido.

SOLUMEDIC S.A.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario c/ IVA	Precio Total c/ IVA
1	73171602-006	Mantenimiento preventivo para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5 dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
2	73171602-006	Mantenimiento preventivo para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5 dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.840.000	1.840.000
3	73171602-006	Mantenimiento preventivo para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5 dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	2.530.000	2.530.000
4	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
5	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 dentro de una	Unidad	EVENTO	1	1.840.000	1.840.000

CONTRATO Nº 389/2018

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario c/ IVA	Precio Total c/ IVA
		distancia de 51 a 200 km de Asunción					
6	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Electrocardiografosde la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	2.530.000	2.530.000
7	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
8	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.840.000	1.840.000
9	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	2.530.000	2.530.000
10	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770) dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
11	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770) dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.840.000	1.840.000
12	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770) dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	2.530.000	2.530.000
13	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700) dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
14	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700) dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.840.000	1.840.000
15	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700) dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	2.530.000	2.530.000
16	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch screen assembly (12.1, Sharp)	Unidad	EVENTO	1	8.364.180	8.364.180
17	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Anti-glare screen assembly (12.1, Sharp)	Unidad	EVENTO	1	10.895.445	10.895.445
18	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 12.1 LCD TFT assembly (anti-glare)	Unidad	EVENTO	1	8.171.583	8.171.583
19	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SHARP screen conn cable.12.1	Unidad	EVENTO	1	181.590	181.590
20	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 DVI interface board (standard config)	Unidad	EVENTO	1	3.631.815	3.631.815
21	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 mother board (standard config)	Unidad	EVENTO	1	12.711.352	12.711.352
22	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CF card assembly of 6802	Unidad	EVENTO	1	2.421.210	2.421.210
23	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 Connection Cable Material Package	Unidad	EVENTO	1	2.179.089	2.179.089
24	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 3-Slot module rack communication board(integrate nios)	Unidad	EVENTO	1	5.084.541	5.084.541
25	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main Control board assembly(stardard config)	Unidad	EVENTO	1	19.369.680	19.369.680
26	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de T5 main control board assembly	Unidad	EVENTO	1	17.550.772	17.550.772
27	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 9008 V2.0 SPO2 board PCBA	Unidad	EVENTO	1	3.268.300	3.268.300
28	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AC connector	Unidad	EVENTO	1	181.580	181.580
29	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AC connector with filter cable.T5,T8	Unidad	EVENTO	1	181.580	181.580
30	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Beneview T5 Service Pack	Unidad	EVENTO	1	2.311.155	2.311.155
31	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CCO/Sco2 interface module(FRU)	Unidad	EVENTO	1	2.905.450	2.905.450
32	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CCO/Sco2 interface module(FRU) (OEM)	Unidad	EVENTO	1	2.905.450	2.905.450
33	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CF card communication board	Unidad	EVENTO	1	1.452.720	1.452.720
34	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CF card shield	Unidad	EVENTO	1	90.794	90.794
35	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable, connect mother board with CF card board	Unidad	EVENTO	1	181.590	181.590
36	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de The Cable of CIS(long)	Unidad	EVENTO	1	1.089.540	1.089.540
37	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de The Cable of CIS(short)	Unidad	EVENTO	1	1.089.540	1.089.540

Solumedic S.A.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Lic. Marcelo Borjón Gerente - Gerencia de Abastecimiento y Logística

Econ. Armando Rodríguez Presidente

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Abog. Susana Ruiz Díaz Dirección Operativa de Contrataciones

CONTRATO Nº 389/2018

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario c/ IVA	Precio Total c/ IVA
38	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DPM6 FrontCover assembly,touch screen	Unidad	EVENTO	1	23.606.790	23.606.790
39	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DPM6 Front panel assembly(12.1anti-glar)	Unidad	EVENTO	1	16.343.160	16.343.160
40	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable, connect main board with DVI interface board	Unidad	EVENTO	1	181.585	181.585
41	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DVI board	Unidad	EVENTO	1	3.631.814	3.631.814
42	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DVI board (Micro-D connector)	Unidad	EVENTO	1	3.631.814	3.631.814
43	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de sidestream CO2 module main unit	Unidad	EVENTO	1	16.343.160	16.343.160
44	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de M51A Multi-parameter Module(12-full)	Unidad	EVENTO	1	11.803.398	11.803.398
45	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de M51A Multi-parameter Module(5-standard)	Unidad	EVENTO	1	10.895.445	10.895.445
46	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de M51A Multi-parameter Module(5-full)	Unidad	EVENTO	1	10.895.445	10.895.445
47	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de M51A Multi-parameter Module(5-full-IBP+MASIMO)	Unidad	EVENTO	1	10.895.445	10.895.445
48	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CPU board (big momery)	Unidad	EVENTO	1	9.987.490	9.987.490
49	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM10(Mindray SpO2 & 12 lead ECG)	Unidad	EVENTO	1	19.284.937	19.284.937
50	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-11 Module(MS-2011 Spo2/12lead/no IBP)	Unidad	EVENTO	1	21.100.845	21.100.845
51	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-11(Masimo/12 lead ECG/no ibp)	Unidad	EVENTO	1	16.694.120	16.694.120
52	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM12(Nellcor/12 lead/no ibp)	Unidad	EVENTO	1	21.100.840	21.100.840
53	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM1(Mindray SpO2/3/5 lead ECG, 2-IBP)	Unidad	EVENTO	1	15.653.120	15.653.120
54	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM2 module (Masimo SpO2.3/5 lead ECG)	Unidad	EVENTO	1	14.890.440	14.890.440
55	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM2 module (MS-2011 SpO2.3/5 lead ECG)	Unidad	EVENTO	1	17.469.000	17.469.000
56	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM3 module (Nellcor SpO2 .3/5 lead ECG)	Unidad	EVENTO	1	17.469.000	17.469.000
57	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM4(Mindray SpO2 & 12 lead ECG, 2-IBP)	Unidad	EVENTO	1	23.243.600	23.243.600
58	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM5(Masimo MS-2011 SpO2/12 lead ECG, 2-IBP)	Unidad	EVENTO	1	25.095.840	25.095.840
59	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM6(Nellcor SpO2 & 12 lead ECG, 2-IBP)	Unidad	EVENTO	1	25.059.520	25.059.520
60	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM7 module (Mindray SpO2 & 3/5 lead ECG	Unidad	EVENTO	1	11.658.120	11.658.120
61	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-8((MS-2011 3/5 lead/no ibp)	Unidad	EVENTO	1	13.474.000	13.474.000
62	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-8(Masimo 3/5 lead/no ibp)	Unidad	EVENTO	1	12.575.760	12.575.760
63	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-9(Nellcor/3/5 lead(Masimo 3/5 lead/n	Unidad	EVENTO	1	13.474.030	13.474.030
64	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM module rack comm board	Unidad	EVENTO	1	2.723.860	2.723.860
65	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Patient Interface Cable (for BIS repair)	Unidad	EVENTO	1	3.631.815	3.631.815
66	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de RM module	Unidad	EVENTO	1	8.353.174	8.353.174
67	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de T5 CF card function upgrade kit	Unidad	EVENTO	1	8.254.120	8.254.120
68	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power Board	Unidad	EVENTO	1	9.079.537	9.079.537
69	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de TR6F Recorder	Unidad	EVENTO	1	3.904.200	3.904.200
70	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de USB_Hub board	Unidad	EVENTO	1	4.539.765	4.539.765
71	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable, main unit to USB board	Unidad	EVENTO	1	181.590	181.590
72	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de USB_Hub board(New Version/after EBR057)	Unidad	EVENTO	1	3.631.812	3.631.812
73	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Button board (touch screen)	Unidad	EVENTO	1	2.723.860	2.723.860
74	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Button board (anti-glare screen)	Unidad	EVENTO	1	2.723.860	2.723.860

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Lic. Marcelo Bordón Gerente - Gerencia de Abastecimiento y Logística

Econ. Armando Rodríguez Presidente INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

CONTRATO Nº 389/2018

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario c/ IVA	Precio Total c/ IVA
75	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable, button board to mother board	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795
76	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Alarm board	Unidad	EVENTO	1	726.363	726.363
77	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Alarm light board cable,T5	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795
78	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Alarm board cover,T5	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795
79	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Encoder assembly	Unidad	EVENTO	1	1.634.315	1.634.315
80	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch screen control board cable,T5	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795
81	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch screen kit (12.1 G-touch LCD)	Unidad	EVENTO	1	4.842.420	4.842.420
82	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Battery door	Unidad	EVENTO	1	363.181	363.181
83	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power button,T5	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795
84	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power switch and indicator	Unidad	EVENTO	1	544.770	544.770
85	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fan assembly	Unidad	EVENTO	1	544.770	544.770
86	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SMR with 8 Slots	Unidad	EVENTO	1	6.355.670	6.355.670
87	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Silica gel keypad(T8/Spanlish)	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795
88	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Silica gel keypad(T8/English)	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795
89	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Rear cover assembly	Unidad	EVENTO	1	3.268.633	3.268.633
90	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Recorder Cover(white),VS8	Unidad	EVENTO	1	62.144	62.144
91	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de module rack	Unidad	EVENTO	1	9.079.530	9.079.530
92	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mother board	Unidad	EVENTO	1	13.619.300	13.619.300
93	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Invertor board(For Sharp TFT)DC-AC 12VDC 600Vrms 6mA	Unidad	EVENTO	1	907.950	907.950
94	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de BeneView T1 Modulo de traslado	Unidad	EVENTO	1	28.996.530	28.996.530
95	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PICCO, 12 PIN CABLE FOR INJECTA TEMPERATURE AND BLOOD TEMPERATURE	Unidad	EVENTO	1	753.156	753.156
96	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PiCCO Module (PiCCO2 Technology with Spider Diagram)(w/o accessories)	Unidad	EVENTO	1	17.510.893	17.510.893
97	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de IM2202 12 Pin IBP Cable (for BD)	Unidad	EVENTO	1	1.741.670	1.741.670
98	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Transductor de Presión Reusable RT2000 (BD)	Unidad	EVENTO	1	1.223.870	1.223.870
99	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Módulo óptico CeVOX + Cable + Sonda óptica de 35 cm	Unidad	EVENTO	1	54.603.860	54.603.860
100	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Saturacion de O2 Venosa Central (modulo)	Unidad	EVENTO	1	3.765.783	3.765.783
101	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de LCD TFT assembly (anti-glare)	Unidad	EVENTO	1	4.723.000	4.723.000
102	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main Control board assembly(stardard config)	Unidad	EVENTO	1	6.888.000	6.888.000
103	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Thermal Printer	Unidad	EVENTO	1	3.936.000	3.936.000
104	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de R3 main unit with battery, Mindray Algorithm and PDF format	Unidad	EVENTO	1	7.524.000	7.524.000
105	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable+Bulbs+Clamps+Adu+AHA	Unidad	EVENTO	1	3.435.000	3.435.000
106	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable+clips+Adu+AHA	Unidad	EVENTO	1	3.045.500	3.045.500
107	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable+clips+Ped+AHA	Unidad	EVENTO	1	3.045.500	3.045.500
108	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable+clips+Neo+IEC	Unidad	EVENTO	1	3.091.500	3.091.500
109	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Thermal Paper (80 mm * 20 m)	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000
110	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Folding thermal printing paper(80 mm * 14 m)	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000
111	73171602-	Mantenimiento correctivo con provisión de Wireless 1D	Unidad	EVENTO	1	11.636.000	11.636.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Lic. Marcelo Bordón Gerente de Abastecimiento y Logística

Econ. Armando Rodríguez Presidente INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Abog. Sustilla Ruiz Díaz Dirección Operativa de Contrataciones

Solumedic S.A.

CONTRATO Nº 389/2018

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario c/ IVA	Precio Total c/ IVA
	006	Barcode Scanner (USB, model: LS2208-SR)					
112	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Data viewer software,CadioVista	Unidad	EVENTO	1	2.967.000	2.967.000
113	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch screen assembly (12.1, Sharp)	Unidad	EVENTO	1	4.748.000	4.748.000
114	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Anti-glare screen assembly (12.1, Sharp)	Unidad	EVENTO	1	9.276.590	9.276.590
115	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 12.1 LCD TFT assembly (anti-glare)	Unidad	EVENTO	1	9.276.590	9.276.590
116	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SHARP screen conn cable.12.1	Unidad	EVENTO	1	206.000	206.000
117	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 DVI interface board (standard config)	Unidad	EVENTO	1	4.123.000	4.123.000
118	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 mother board (standard config)	Unidad	EVENTO	1	14.430.000	14.430.000
119	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main Control board assembly(stardard config)	Unidad	EVENTO	1	20.615.000	20.615.000
120	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Service Pack	Unidad	EVENTO	1	2.811.000	2.811.000
121	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mother board	Unidad	EVENTO	1	15.460.000	15.460.000
122	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de External paddles kit, Adu/Ped	Unidad	EVENTO	1	8.745.000	8.745.000
123	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Adu External Pads Kit,disposable	Unidad	EVENTO	1	7.058.000	7.058.000
124	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ped External Pads Kit,disposable	Unidad	EVENTO	1	7.290.000	7.290.000
125	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable of electrode pads with test load (50 ohm)	Unidad	EVENTO	1	7.340.000	7.340.000
126	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Test load (for use with 040-000545-00)	Unidad	EVENTO	1	4.370.000	4.370.000
127	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 1-inch internal paddles, Reusable	Unidad	EVENTO	1	17.180.000	17.180.000
128	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 2-inch internal paddles, Reusable	Unidad	EVENTO	1	17.180.000	17.180.000
129	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 3-inch internal paddles, Reusable	Unidad	EVENTO	1	17.180.000	17.180.000
130	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bedrail Hook	Unidad	EVENTO	1	1.451.000	1.451.000
131	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Trolley kit _D3	Unidad	EVENTO	1	18.890.000	18.890.000
132	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Table/vehicle mounting kit	Unidad	EVENTO	1	7.262.000	7.262.000
133	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mounting plate of external charger	Unidad	EVENTO	1	7.262.000	7.262.000
134	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Thermal Paper (50 mm * 20 m)	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000
135	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Grounding cable	Unidad	EVENTO	1	141.000	141.000
136	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Analog output cable	Unidad	EVENTO	1	718.000	718.000
137	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Defib Sync cable	Unidad	EVENTO	1	718.000	718.000
138	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Thermal recorder	Unidad	EVENTO	1	6.716.000	6.716.000
139	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Mobile LED surgical light with a single HyLED 760 lighthead. 1. Including Lead-Acid battery, 2 PCS. 2. Please select the power cord together."	Unidad	EVENTO	1	153.296.000	153.296.000
140	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Mobile LED surgical light with a single HyLED730 lighthead. 1. Including Lead-Acid battery, 2 PCS. 2. Please select the power cord together."	Unidad	EVENTO	1	144.216.000	144.216.000
141	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 760 single light, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	133.530.000	133.530.000
142	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 730 single light, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	122.850.000	122.850.000
143	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for double HyLED 730 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	189.617.000	189.617.000
144	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 760 combine with HyLED 730 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	200.300.000	200.300.000
145	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for double HyLED 760 surgical lights, with ceiling suspention	Unidad	EVENTO	1	210.980.000	210.980.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Sustanti Díaz
Dirección Operativa de Contrataciones

Solumedic S.A.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordón
Gerente - Gerencia de Abastecimiento y Logística

Con. Armando Rodríguez
Presidente
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

CONTRATO Nº 389/2018

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario c/ IVA	Precio Total c/ IVA
		system					
146	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for triple HyLED 730 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	283.000.000	283.000.000
147	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 760 combine with double HyLED 730 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	293.770.000	293.770.000
148	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 730 combine with double HyLED 760 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	304.456.000	304.456.000
149	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for triple HyLED 760 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	315.130.000	315.130.000
150	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Covidien disposable sterilizing handle adapter	Unidad	EVENTO	1	3.205.000	3.205.000
151	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Sterilizable handle(HyLED) 1. Autoclavable handle cover, 1 piece. 2. It is the same handle for the lighthead, the Carrier-arm Camera and the display arm."	Unidad	EVENTO	1	1.068.000	1.068.000
152	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated camera handle(HyLED) Autoclavable handle cover, 1 piece."	Unidad	EVENTO	1	2.137.000	2.137.000
153	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Touch control panel One for each lighthead."	Unidad	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000
154	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 2 Mega-pixel HD camera with swivel arm and spring arm.	Unidad	EVENTO	1	101.480.000	101.480.000
155	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated 2 Mega-pixel HD camera system 1. For HyLED 9700 and HyLED 760 light head. 2. Including update all control panels to touch control panels."	Unidad	EVENTO	1	96.140.000	96.140.000
156	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated SD camera system 1. Integrated camera with 400,000 pixel. 2. For HyLED 760 light head."	Unidad	EVENTO	1	48.070.000	48.070.000
157	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Carrier-arm HD camera reserved(interface) Reserve a swivel arm and a spring arm for carrier-arm camera."	Unidad	EVENTO	1	37.385.000	37.385.000
158	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Carrier-arm HD camera (for HyLED7&9 updating) 2 Mega-pixel HD camera for carrier-arm without spring arm."	Unidad	EVENTO	1	74.770.000	74.770.000
159	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated camera reserved(interface) 1.For HyLED 9700 &HyLED 760 lighthead only. 2.Including update all control panels to touch control panels. 3. It can be updated with a camera in the ligth head in future."	Unidad	EVENTO	1	32.040.000	32.040.000
160	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated HD camera (for HyLED 7.8.9 updating) 1. Integrated camera with 2 Mega-pixel. 2. It can be installed on integrated camera reserved light head."	Unidad	EVENTO	1	74.770.000	74.770.000
161	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated SD camera (for HyLED 760 updating) 1. Integrated camera with 400.000 pixel 2. It can be installed on integrated camera reserved light head."	Unidad	EVENTO	1	25.370.000	25.370.000
162	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Camera remote control The remote control can adjust the integrated camera or the carrier arm camera, however, it can not control the lighthead."	Unidad	EVENTO	1	10.145.000	10.145.000
163	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Swivel arm for single monitor 1. For single display less than 26 inch. 2. With VESA interface (4 screw holes in 100*100mm square)."	Unidad	EVENTO	1	37.385.000	37.385.000
	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Swivel arm for double monitors 1. For double displays less than 26 inch. 2. With VESA interface (4 screw holes in 100*100mm square)."	Unidad	EVENTO	1	106.820.000	106.820.000
165	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Backup Power System 1. One for each lighthead. 2. Including power module and battery system. 3. Please select the power cord together."	Unidad	EVENTO	1	18.160.000	18.160.000
166	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Wall control panel It can control both surgical light and camera."	Unidad	EVENTO	1	10.145.001	10.145.001
167	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Wall control panel It can control both surgical light and camera."	Unidad	EVENTO	1	17.358.002	17.358.002
168	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Remote control module for digital OR system 1. For the digital OR system controlling the surgical light. 2. Mindray will provide the interface protocol in the Manual. "	Unidad	EVENTO	1	29.376.003	29.376.003

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Econ. Armando Rodríguez Presidente INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Lic. Marcelo Bordón Gerente Gerencia de Abastecimiento y Logística

CONTRATO Nº 389/2018

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario c/ IVA	Precio Total c/ IVA
169	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Battery Pack	Unidad	EVENTO	1	6.677.000	6.677.000
170	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for double HyLED 9500 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	274.696.012	274.696.012
171	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 9500 combine with HyLED 9700 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	291.865.075	291.865.075
172	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for double HyLED 9700 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	309.034.000	309.034.000
173	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for triple HyLED 9500 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	371.984.567	371.984.567
174	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 9700 combine with double HyLED 9500 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	389.153.200	389.153.200
175	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 9500 combine with double HyLED 9700 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	406.322.123	406.322.123
176	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for triple HyLED 9700 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	423.490.490	423.490.490
177	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Sterilizable handle(HyLED)	Unidad	EVENTO	1	1.145.000	1.145.000
178	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated camera handle(LED)	Unidad	EVENTO	1	2.285.000	2.285.000
179	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 9700 color temp adjustment	Unidad	EVENTO	1	17.160.000	17.160.000
180	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 9500 color temp adjustment	Unidad	EVENTO	1	11.445.789	11.445.789
181	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch control panel	Unidad	EVENTO	1	8.583.000	8.583.000
182	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 2 Mega-pixel HD camera with swivel arm and spring arm.	Unidad	EVENTO	1	108.733.214	108.733.214
183	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Carrier-arm HD camera (for HyLED7&9 updating) 2 Mega-pixel HD camera for carrier-arm without spring arm."	Unidad	EVENTO	1	103.010.000	103.010.000
184	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Carrier-arm HD camera reserved(interface) Reserve a swivel arm and a spring arm for carrier-arm camera."	Unidad	EVENTO	1	40.060.000	40.060.000
185	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated 2 Mega-pixel HD camera system 1. For HyLED 9700 and HyLED 760 light head. 2. Including update all control panels to touch control panels."	Unidad	EVENTO	1	80.120.000	80.120.000
186	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated camera reserved(interface) 1.For HyLED 9700 &HyLED 760 lighthead only. 2.Including update all control panels to touch control panels. 3. It can be updated with a camera in the ligth head in future."	Unidad	EVENTO	1	34.336.000	34.336.000
187	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated HD camera (for HyLED 7,8,9 updating) 1. Integrated camera with 2 Mega-pixel. 2. It can be installed on integrated camera reserved light head."	Unidad	EVENTO	1	80.120.000	80.120.000
188	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Camera remote control The remote control can adjust the integrated camera or the carrier arm camera, however, it can not control the lighthead."	Unidad	EVENTO	1	10.872.543	10.872.543
189	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Low ceiling spring arm 1. Suitable for when the false ceiling is less than 2.750 mm. 2. One for one light head; 3. The price is the difference between the low ceiling spring arm and the standard spring arm"	Unidad	EVENTO	1	17.168.000	17.168.000
190	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Swivel arm for single monitor 1. For single display less than 26 inch. 2. With VESA interface (4 screw holes in 100*100mm square)."	Unidad	EVENTO	1	40.060.000	40.060.000
191	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Swivel arm for double monitors 1. For double displays less than 26 inch. 2. With VESA interface (4 screw holes in 100*100mm square)."	Unidad	EVENTO	1	114.450.231	114.450.231
192	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Backup Power System 1. One for each lighthead. 2. Including power module and battery system. 3. Please select the power cord together."	Unidad	EVENTO	1	19.457.852	19.457.852
193	73171602-	"Mantenimiento correctivo con provisión de Wall control	Unidad	EVENTO	1	10.870.321	10.870.321

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Lic. Marcelo Bordón Gerente Gerencia de Abastecimiento y Logística

Econ. Armando Rodríguez Presidente INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

CONTRATO Nº 389/2018

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario c/ IVA	Precio Total c/ IVA
	006	panel It can control both surgical light and camera."					
194	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch wall control panel	Unidad	EVENTO	1	18.598.000	18.598.000
195	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Battery pack	Unidad	EVENTO	1	4.292.000	4.292.000
196	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
197	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	2.208.000	2.208.000
198	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	3.036.000	3.036.000
199	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	1.552.000	1.552.000
200	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	2.980.000	2.980.000
201	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción, Para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	4.550.000	4.550.000
202	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Monitor Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	1.149.000	1.149.000
203	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Monitor Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	2.207.000	2.207.000
204	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	3.036.000	3.036.000
205	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	1.552.000	1.552.000
206	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	2.980.000	2.980.000
207	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción, Para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	4.554.000	4.554.000
208	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
[illegible]	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	2.207.000	2.207.000
210	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	3.035.000	3.035.000
211	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	1.552.000	1.552.000
212	73171602-	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para	Unidad	EVENTO	1	2.980.000	2.980.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Abog. Susana Ruiz Díaz Directora

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Lic. Marcelo Bordón Gerente - Gerencia de Abastecimiento y Logística

Econ. Armando Rodríguez Presidente INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

CONTRATO Nº 389/2018

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario c/ IVA	Precio Total c/ IVA
	006	Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados					
213	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción, Para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	4.550.000	4.550.000
214	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
215	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	2.207.000	2.207.000
216	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	3.035.000	3.035.000
217	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	1.552.000	1.552.000
218	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lámpara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción, para Sábados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	2.980.000	2.980.000
219	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción, Para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	4.554.000	4.554.000
220	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
221	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	2.208.000	2.208.000
222	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	3.035.000	3.035.000
223	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	1.552.000	1.552.000
224	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	2.980.000	2.980.000
225	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción, Para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	4.554.000	4.554.000

Monto Total Adjudicado LPN – SBE N° 08/18: G. 1.065.165.058.- (Guaraníes un mil sesenta y cinco millones ciento sesenta y cinco mil cincuenta y ocho), IVA Incluido.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Lic. Marcelo Bordón Gerente de Gerencia de Abastecimiento y Logística

Econ. Armando Rodríguez Presidente INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Abog. Susana Ruiz Díaz Directora de Contrataciones

Contrato abierto por monto mínimo y monto máximo

Asimismo a fines aclaratorios se hace constar que el valor del monto máximo señalado es nominal y que el compromiso en obligación de pago por parte de la convocante será exclusivamente partiendo del monto mínimo y de los servicios efectivamente realizados. En consecuencia el oferente adjudicatario no podrá obligar ni reclamar a la convocante la ejecución total del monto nominal, para cuyo caso la convocante podrá solicitar la liquidación del contrato.

7- VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia de contrato será de **26 (veintiséis)** meses a partir de la suscripción del contrato.

8- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN [Art. 37 inc. d) de la Ley Nº 2051].

Los servicios cuya prestación constituyen el objeto del presente Contrato serán prestados por el **CONTRATISTA** en los plazos, lugares y en las condiciones indicadas en la Sección III – Requisitos de los bienes y/o Servicios Requeridos – del Pliego de Bases y Condiciones y Adendas que forman parte de este contrato.

PLAN DE EJECUCIÓN E INICIO

El periodo estimado de prestación de servicios estipulado, tanto en mantenimiento correctivo con y sin provisión de repuestos y preventivo, es de 24 meses

Mantenimientos preventivos:

El **Contratista** debe iniciar los trabajos en un plazo máximo de ocho (08) días contados a partir de la fecha de la firma del contrato, sujeto a lo establecido más arriba en las condiciones de **GENERALIDADES DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS.**

Para este punto, se aclara que el inicio de los trabajos debe ser automáticamente efectuado en el plazo citado más arriba.

Mantenimientos correctivos:

El **Contratista** debe iniciar los trabajos inmediatamente (a más tardar 48 hs) a partir de la fecha de la firma del contrato, sujeto a lo establecido en más arriba en las condiciones de **GENERALIDADES DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS.**

INSPECCIONES Y PRUEBAS PARA LOS SERVICIOS

Los equipos deberán quedar en funcionamiento óptimo, con un periodo de inspección y prueba de 15 (quince) días desde la fecha de realización del servicio para la elaboración del Acta de Conformidad que emitirá el Administrador del Contrato, la que habilitará al contratista a solicitar el pago por el mantenimiento efectuado.

La Contratante podrá requerir al Contratista que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el Contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los requerimientos técnicos, protocolos de mantenimiento y normas establecidas en el Contrato.

La Contratante podrá rechazar los servicios que no pasen las pruebas de buen funcionamiento de los equipos afectados o que no se ajusten a los protocolos de mantenimiento. El Contratista tendrá que rectificar los servicios rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con los protocolos y/o las especificaciones sin ningún costo para la Contratante, en un plazo de quince (15) días calendarios posteriores a la fecha de recepción de la notificación emitida por la Sección Electromedicina del Hospital Central con el V° B° del Administrador del Contrato.

EL PLAZO PARA REPARAR O REEMPLAZAR LOS BIENES SERÁ: **30 (treinta) días calendario** a partir de la notificación de la irregularidad.

9- PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS [Art. 37 inc. e) de la Ley Nº 2051].

El Programa de ejecución de los trabajos a realizarse de acuerdo al presente Contrato es el especificado en la Sección III – Requisitos de los bienes y/o Servicios Requeridos y en la Oferta Adjudicada, conforme a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y documentos anexos.

10- CONDICIONES DE PAGO

Los pagos de la presente Licitación realizará vía acreditación en cuenta bancariase realizará por lo efectivamente entregado dentro de los sesenta (60) días calendario, de la presentación de los documentos aceptados, exigidos para el pago. La solicitud deberá ser aceptada o rechazada, a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

Documentos exigidos para el pago (para todos los casos), a parte de los mencionados en los párrafos precedentes son:

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Lic. Marcelo Bordón Gerente - Gerencia de Abastecimiento y Logística

Econ. Armando Rodríguez Presidente INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Abog. Susana Ruiz Díaz Dirección Operativa de Contrataciones

1. Nota de Solicitud de Pago (NSP) conforme al Anexo III
2. Copia de la póliza de seguro de fiel cumplimiento de contrato
3. Factura Crédito.
4. Certificado de Cumplimiento Tributario.
5. Acta de Conformidad, debidamente firmadas por el/los Jefe/s de la dependencia que recibió los servicios con el V° B° del administrador del Contrato.
6. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente.

El Instituto abonará los pagos mensuales acordados por mes vencido previa presentación de la factura crédito correspondiente, acompañada de:

Para los Mantenimientos preventivo.

- *Informe de mantenimiento preventivo.*
- *Resumen de trabajos.*
- *Acta de Conformidad de Servicios.*

Para los Mantenimientos Correctivos sin provisión de repuestos a demanda.

- *Ticket de solicitud de asistencia.*
- *Informe de Servicio Técnico.*
- *Ticket de Cerrado Operativo.*
- *Resumen de trabajos.*
- *Acta de Conformidad de Servicios.*

Para los Mantenimientos Correctivos con provisión de repuestos a demanda.

- *Ticket de solicitud de asistencia.*
- *Informe de Servicio Técnico.*
- *Orden de Servicio.*
- *Nota de Remisión.*
- *Informe de Instalación.*
- *Ticket de Cerrado Operativo.*
- *Resumen de trabajos.*
- *Acta de Conformidad de Servicios.*

Observaciones:

- El IPS no liberará ningún desembolso a favor de ninguna empresa que no se encuentre al día en el pago de sus compromisos con el IPS.
- El proveedor deberá contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago vía acreditación en cuenta bancaria.
- La Dirección de Tesorería corroborará si la Empresa se encuentra al día con el Pago del Aporte Obrero Patronal.
- Cada monto facturado será pasible de las retenciones correspondientes a impuestos a la Renta e IVA, según lo establecido por las disposiciones conforme a la Ley 125/91. Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una retención equivalente al 0.4% sobre el monto de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos reflejados en la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 41 de la Ley 3439/07 que modifica la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones Públicas y Establece la Carta Orgánica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas"
- El pago se efectuará una vez obtenido el Código de Contratación (CC), emitido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, siendo requisito indispensable para efectuar los pagos correspondientes.
- El Banco y Número de cuenta, del Contratista /Proveedor, en el que se realizara el pago, vía acreditación en cuenta bancaria es: Banco Regional N° 7601770 .Tipo de Cuenta Bancaria Cuenta Corriente

11- GARANTÍA DE LOS BIENES

El período de validez de la Garantía de los bienes será El período de validez de la Garantía de buen funcionamiento del bien reparado será de: **30 (treinta) días desde la puesta en funcionamiento del equipo**

reparado. El período de validez de la Garantía del repuesto instalado será de: **6 (Seis) meses posteriores a la puesta en funcionamiento del equipo reparado.**

12- FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El **CONTRATISTA** deberá Garantizar el Fiel Cumplimiento de Contrato por el diez por ciento (10%) del valor total del Contrato.-

A tal efecto, deberá presentar al Contratante una Garantía de Cumplimiento del Contrato bajo alguna de las siguientes formas:

1. Garantía Bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay.-
2. Póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir Pólizas de Seguros de Caución en la República del Paraguay. Las Garantías deberán ajustarse a las condiciones y al formulario estándar correspondiente establecido en la Sección VI de los Documentos de Licitación.

El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es del 10% del valor total del contrato. La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 39 de la Ley 2051/03.

El Contratante podrá solicitar por Nota, cuando considere necesario, la extensión de esta garantía al Proveedor, estando este obligado a presentarla dentro del plazo de cinco (5) días calendario a partir de la recepción de la solicitud. La falta de presentación de la extensión en el tiempo estipulado, será considerada incumplimiento contractual y facultará al Contratante a la ejecución de esta garantía.

La no presentación de la extensión de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será causal de rescisión de contrato por causa imputable al Contratista o Proveedor.

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será liberada y devuelta a la Contratista a más tardar diez (10) días después de la solicitud expresa del contratista. La solicitud deberá presentarse una vez vencido el plazo de veinte y ocho (28) días posteriores a la fecha de expiración del contrato, previa acreditación de que el proveedor ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

El período de validez de la Garantía será de 27 (veintisiete) meses desde la suscripción del Contrato.-

13- MULTAS [Art. 37 inc. i) de la Ley N° 2051].

Para los mantenimientos preventivos: Los mantenimientos deberán ser realizados según Plan de Entrega en el PBC. En caso de no realizarse el servicio en el plazo estipulado, LA CONTRATISTA será pasible de una multa equivalente al tres por ciento (3%) del precio correspondiente a un mantenimiento preventivo (Evento) por cada día de atraso, aplicado por cada equipo al cual no se realizó el servicio, salvo justificación escrita firmada por el Jefe de Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos, en cuyo caso el Administrador del contrato decidirá las medidas a tomarse (descuento o multa)

Para los Mantenimientos correctivos con provisión de repuestos: Se aplicará una multa equivalente al tres por ciento (3%) del precio correspondiente a un mantenimiento preventivo (Evento) por cada día de atraso.

Para los Mantenimientos correctivos sin provisión de repuestos: Para los reclamos realizados referentes a equipos instalados en el Hospital Central, Hospitales, Clínicas Periféricas y Dependencias del Área Metropolitana, se aplicará una multa equivalente al uno por ciento (1 %) del precio equivalente a un Mantenimiento Preventivo (Evento) del equipo en cuestión, por cada hora de atraso en la asistencia.

Para reclamos referentes a equipos instalados en el Área Central e Interior, se aplicará una multa equivalente al tres por ciento (3 %) del precio equivalente a un Mantenimiento Preventivo (Evento) del equipo en cuestión, por cada día completo de retraso en la asistencia.

Para todos los casos, por cada 30 días calendario de atraso se aplicará una multa equivalente al cinco por ciento (5 %) del monto total del contrato, sumado a las multas mencionadas en cada caso anteriormente.

Para todo el contrato, el monto total de la multa está limitado hasta un máximo del diez por ciento (10%) sobre el valor total del contrato. Si la sumatoria de las multas excede este porcentaje el Instituto podrá rescindir el contrato y ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. Por este acto la contratista autoriza al Instituto a deducir del monto de cada partida las multas correspondientes.

14- REAJUSTE DE PRECIOS.

La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Para el Mantenimiento preventivo y Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Lic. Marcelo Bordón Gerente de Gerencia de Abastecimiento y Logística

Econ. Armando Rodríguez Presidente INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Si durante la vigencia del presente Contrato se verificaren variaciones del salario mínimo oficial, el Instituto de Previsión Social reconocerá un reajuste de precios por el mismo porcentaje de aumento decretado, a partir de la fecha de vigencia de la disposición legal, sobre el ochenta por ciento (80%) del valor de los servicios a ser realizados, del presente Contrato, conforme a la siguiente fórmula:

PR = Po (0, 2 + 0, 80 * S/So)

Donde:

PR = Precio Reajustado

Po = Precio básico de la oferta a ser reajustado.

S = Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente en el mes de prestación de los servicios.

So = Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente a la fecha de apertura de ofertas.

No se reconocerán reajustes de precios si el servicio se encuentra atrasado respecto al cronograma de entregas aprobado.

Para el Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos.

Los precios ofertados para los bienes estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:

P = (Po x 0,8 x (Coe / Cao)) + (Po x 0,2 x (Soe / Sao))

Donde:

P: Precio Reajustado de la Oferta

Po: Precio original de la oferta

Coe: Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha de la Acta de Recepción Definitiva.

Cao: Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la apertura de las ofertas.

Soe: Salario Mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva

Sao: Salario Mínimo vigente a la fecha de la Apertura de las Ofertas.

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.

15- INTERESES A PAGAR A LA CONTRATISTA

El plazo de pago después del cual la Contratante deberá pagar interés al Proveedor es posterior a *60* días.

En caso de mora de los pagos previstos en la CEC 14.3 por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del **cero coma cero uno por ciento (0,01 %) del monto en mora** por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.

16- CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO [Art. 37 inc. k) de la Ley Nº 2051].

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el Contrato, son las establecidas en la Ley Nº 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).-

17- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

La Administración del Contrato estará a cargo de: La **Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud** a través del **Departamento de Electromedicina – Sección Administración de Equipos e Insumos**

18- CONVENIO MODIFICATORIO.

El Instituto de Previsión Social se reserva el derecho de acordar un incremento en la cantidad de los servicios contratados conforme a lo establecido en el art. 63 de la Ley 2051/03 y Decreto Reglamentario, previo cumplimiento de lo establecido en los art. 14 y 15 de la mencionada Ley.-

19- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Lic. Marcelo Bordón Gerente - Gerencia de Abastecimiento y Logística

Econ. Armando Rodríguez Presidente INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

20- SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO COMO CONSECUENCIA DE UNA PROTESTA.

En caso de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera suspender la adjudicación de una Contratación como consecuencia de una protesta recibida en relación a la misma, en caso de que la Contratante ya hubiese suscripto el Contrato resultante de la adjudicación, la misma procederá a la inmediata suspensión de la ejecución del Contrato, hasta que la Dirección resuelva la protesta que provocó la suspensión del procedimiento.-

21- ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo **asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.**

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 20 del mes de noviembre del año 2018.

POR LA CONTRATISTA

Solumedic S.A.

Econ. Armando Rodríguez
Presidente
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Elordi
Gerente - Gerencia de Abastecimiento y Logística

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Susana Ruiz Díaz
Dirección Operativa de Contrataciones

389/18

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 075/18 de fecha 01 de noviembre de 2018

RESOLUCIÓN C.A. N° 075-013/18

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE N° 08/18 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MINDRAY PERTENECIENTES AL IPS".

VISTA: La Providencia de la Dirección Operativa de Contrataciones, refrendada por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/COP/N° 440/18, de fecha 26 de octubre de 2018, de la Oficina de Coordinación – DOP, recepcionada en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 26 de octubre de 2018, por la que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, el Informe Final de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 08/18 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MINDRAY PERTENECIENTES AL IPS"; y

CONSIDERANDO: Que, por Memorando DEM/EM2/N° 75/17, de fecha 10 de noviembre de 2017, el Departamento de Electromedicina a través la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud, solicitó el inicio de los trámites del llamado para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MINDRAY PERTENECIENTES AL IPS";

Que, por Memorando DOP/DTC/N° 276/18, de fecha 01 de marzo de 2018, el Departamento Técnico de Contrataciones, informó que se procedió a la inclusión en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2018, del llamado a "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MINDRAY PERTENECIENTES AL IPS", bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, Subasta a la Baja Electrónica, con ID N° 339750;

Que, por Resolución C.A. N° 009-006/18, de fecha 14 de febrero de 2018, se autorizó el llamado a Licitación Pública Nacional - SBE N° 08/18 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE

FDO: ECON. ARMANDO DANIEL RODRÍGUEZ FRANCO. PRESIDENTE
DR. JORGE MAGNO BRITEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podra acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MINDRAY PERTENECIENTES AL IPS"; se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones; se dispuso que se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", su Decreto Reglamentario N° 21909/03, el Decreto Modificatorio N° 5174/05 y el Decreto N° 1107/14, y a su difusión a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP); y se encomendó a la Dirección Operativa de Contrataciones la realización de los ajustes necesarios en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado en cuestión, en lo concerniente a la denominación y numeración, como así también proceder a la realización de los trámites necesarios para la reprogramación presupuestaria correspondiente, a fin de comunicar el llamado a la Dirección Nacional de Contrataciones Púbicas, en atención a que han sido aprobados el Plan Financiero y el Programa Anual de Contrataciones, correspondientes al Instituto de Previsión Social en el Ejercicio Fiscal 2018;

Que, por Memorando **DCP/DPR/PR2/N° 658/18, de fecha 27 de febrero de 2018**, la Sección Ejecución y Control del Departamento de Presupuesto de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que el pedido en cuestión afecta al Objeto de Gasto **240 "Gastos por** Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones" del Programa 2 "Servicios Sociales de Calidad", para el presente Ejercicio Fiscal por un monto de G. 399.436.897.- (Guaraníes trecientos noventa y nueve millones cuatrocientos treinta y seis mil ochocientos noventa y siente). Cabe aclarar que el presente llamado es de carácter Plurianual, por un monto total a contratar de G. 1.065.165.058.- (Guaraníes un mil sesenta y cinco millones ciento seseta y cinco mil cincuenta y ocho);

Que, por Nota G.A.L.D.O.P N° 553/18, de fecha 29 de mayo de 2018, la Dirección Operativa de Contrataciones, puso a conocimiento de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el inicio del llamado a Licitación Pública Nacional - SBE N° 08/18 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MINDRAY PERTENECIENTES AL IPS", con ID N° 339750;

Que, según Acta N° 87/18, de fecha 19 de setiembre de 2018, se procedió a la apertura de los sobres-ofertas recepcionados, conforme al siguiente detalle:

FDO: ECON. ARMANDO DANIEL RODRÍGUEZ FRANCO. PRESIDENTE
DR. JORGE MAGNO BRITEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

1. GRUPO IBP S.A. - RUC N°: 80091967-0: Según planilla de precios unitarios cotizó por un monto total de G. 7.343.711.000.- (Guaraníes siete mil trescientos cuarenta y tres millones setecientos once mil), y por el monto máximo de llamado de G. 1.065.165.058.- (Guaraníes un mil sesenta y cinco millones ciento sesenta y cinco mil cincuenta y ocho), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 39.000.000.- (Guaraníes treinta y nueve millones). Empresa Aseguradora: GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A., N° de Póliza: 31.1508.0010429.0000;

2. SOLUMEDIC S.A. - RUC: 80023913-0: Según planilla de precios unitarios cotizó por un monto total de G. 7.340.396.743.- (Guaraníes siete mil trescientos cuarenta millones trescientos noventa y seis mil setecientos cuarenta y tres), y por el monto máximo de llamado de G. 1.065.165.058.- (Guaraníes un mil sesenta y cinco millones ciento sesenta y cinco mil cincuenta y ocho), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 33.000.000.- (Guaraníes treinta y tres millones). Empresa Aseguradora: CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS, N° de Póliza: 007.1508.043259/000;

Que, por Memorando de fecha 18 de octubre de 2018, la Comisión Evaluadora de Ofertas, elevó a la Dirección Operativa de Contrataciones, y por su intermedio, al Consejo de Administración, su Informe Final de Evaluación de Ofertas, en el marco de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 08/18 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MINDRAY PERTENECIENTES AL IPS", en base a lo expuesto anteriormente y de acuerdo a las evaluaciones realizadas conforme al Art. 4° "Principios Generales" de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario, los criterios de evaluación y calificación estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Anexos, así como también la Resolución DNCP/N° 411/18, con la sugerencia de adjudicar a la firma SOLUMEDIC S.A., por cumplir con las condiciones técnicas, legales y financieras, establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

FDO: ECON. ARMANDO DANIEL RODRÍGUEZ FRANCO. PRESIDENTE
DR. JORGE MAGNO BRITEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 075/18 de fecha 01 de noviembre de 2018

RESOLUCIÓN C.A. N° 075-013/18

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Adjudicar la Licitación Pública Nacional - SBE N° 08/18 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA MINDRAY PERTENECIENTES AL IPS", a la firma SOLUMEDIC S.A., un por un monto máximo de G. 1.065.165.058.- (Guaraníes un mil sesenta y cinco millones ciento sesenta y cinco mil cincuenta y ocho), IVA Incluido, conforme al Anexo que consta de 12 (doce) fojas, el cual se encuentra refrendado por el Secretario del Consejo de Administración, y se adjunta a la presente Resolución.----------

2°) Autorizar a la Dirección Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de Contratos y Seguros, a notificar la presente Resolución a la firma adjudicada y a la no adjudicada y a proceder a la elaboración del Contrato correspondiente, detallando los documentos que deberán ser presentados para la firma del mismo.----------

3°) Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a que conjuntamente con el Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripción del Contrato resultante, en atención a lo dispuesto por Resolución C.A. N° 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017.----------

4°) Establecer que el Administrador del Contrato será la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud a través del Departamento de Electromedicina del IPS, conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.----------

5°) Autorizar a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto la realización de los procesos administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería, a efectuar los pagos correspondientes, conforme al marco legal vigente.----------

6°) Imputar la erogación al Rubro y Ejercicio Fiscal, correspondientes.----------

7°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

SC/sm/jo.

FDO: ECON. ARMANDO DANIEL RODRÍGUEZ FRANCO. PRESIDENTE
DR. JORGE MAGNO BRITEZ / ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / ABG. CARLOS MOREL MARTINEZ
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA.
MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE. Secretario del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

Monto Mínimo:	G. 532.582.529.- (Guaraníes quinientos treinta y dos millones quinientos ochenta y dos mil quinientos veinte y nueve), IVA Incluido.
Monto Máximo:	G. 1.065.165.058.- (Guaraníes un mil sesenta y cinco millones ciento sesenta y cinco mil cincuenta y ocho), IVA Incluido.

SOLUMEDIC S.A.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario c/ IVA	Precio Total c/ IVA
1	73171602-006	Mantenimiento preventivo para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5 dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
2	73171602-006	Mantenimiento preventivo para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5 dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.840.000	1.840.000
3	73171602-006	Mantenimiento preventivo para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5 dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	2.530.000	2.530.000
4	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
5	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.840.000	1.840.000
6	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Electrocardiografosde la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3 dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	2.530.000	2.530.000
7	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
8	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.840.000	1.840.000
9	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	2.530.000	2.530.000
10	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770) dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
11	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770) dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.840.000	1.840.000
12	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770) dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	2.530.000	2.530.000
13	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700) dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
14	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700) dentro de una distancia de 51 a 200 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	1.840.000	1.840.000

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. JOSÉ LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

15	73171602-006	Mantenimiento preventivo para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700) dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción	Unidad	EVENTO	1	2.530.000	2.530.000
16	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch screen assembly (12.1, Sharp)	Unidad	EVENTO	1	8.364.180	8.364.180
17	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Anti-glare screen assembly (12.1, Sharp)	Unidad	EVENTO	1	10.895.445	10.895.445
18	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 12.1 LCD TFT assembly (anti-glare)	Unidad	EVENTO	1	8.171.583	8.171.583
19	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SHARP screen conn cable,12.1	Unidad	EVENTO	1	181.590	181.590
20	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 DVI interface board (standard config)	Unidad	EVENTO	1	3.631.815	3.631.815
21	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 mother board (standard config)	Unidad	EVENTO	1	12.711.352	12.711.352
22	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CF card assembly of 6802	Unidad	EVENTO	1	2.421.210	2.421.210
23	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 Connection Cable Material Package	Unidad	EVENTO	1	2.179.089	2.179.089
24	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 3-Slot module rack communication board(integrate nios)	Unidad	EVENTO	1	5.084.541	5.084.541
25	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main Control board assembly(stardard config)	Unidad	EVENTO	1	19.369.680	19.369.680
26	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de T5 main control board assembly	Unidad	EVENTO	1	17.550.772	17.550.772
27	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 9008 V2.0 SPO2 board PCBA	Unidad	EVENTO	1	3.268.300	3.268.300
28	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AC connector	Unidad	EVENTO	1	181.580	181.580
29	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AC connector with filter cable,T5,T8	Unidad	EVENTO	1	181.580	181.580
30	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Beneview T5 Service Pack	Unidad	EVENTO	1	2.311.155	2.311.155
31	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CCO/Sco2 interface module(FRU)	Unidad	EVENTO	1	2.905.450	2.905.450
32	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CCO/Sco2 interface module(FRU) (OEM)	Unidad	EVENTO	1	2.905.450	2.905.450
33	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CF card communication board	Unidad	EVENTO	1	1.452.720	1.452.720
34	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CF card shield	Unidad	EVENTO	1	90.794	90.794
35	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable, connect mother board with CF card board	Unidad	EVENTO	1	181.590	181.590
36	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de The Cable of CIS(long)	Unidad	EVENTO	1	1.089.540	1.089.540
37	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de The Cable of CIS(short)	Unidad	EVENTO	1	1.089.540	1.089.540

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZARVALIENTE
Secretario de Administración

38	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DPM6 FrontCover assembly,touch screen	Unidad	EVENTO	1	23.606.790	23.606.790
39	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DPM6 Front panel assembly(12.1anti-glar)	Unidad	EVENTO	1	16.343.160	16.343.160
40	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable, connect main board with DVI interface board	Unidad	EVENTO	1	181.585	181.585
41	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DVI board	Unidad	EVENTO	1	3.631.814	3.631.814
42	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DVI board (Micro-D connector)	Unidad	EVENTO	1	3.631.814	3.631.814
43	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de sidestream CO2 module main unit	Unidad	EVENTO	1	16.343.160	16.343.160
44	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de M51A Multi-parameter Module(12-full)	Unidad	EVENTO	1	11.803.398	11.803.398
45	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de M51A Multi-parameter Module(5-standard)	Unidad	EVENTO	1	10.895.445	10.895.445
46	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de M51A Multi-parameter Module(5-full)	Unidad	EVENTO	1	10.895.445	10.895.445
47	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de M51A Multi-parameter Module(5-full-IBP+MASIMO)	Unidad	EVENTO	1	10.895.445	10.895.445
48	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CPU board (big momery)	Unidad	EVENTO	1	9.987.490	9.987.490
49	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM10(Mindray SpO2 & 12 lead ECG)	Unidad	EVENTO	1	19.284.937	19.284.937
50	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-11 Module(MS-2011 Spo2/12lead/no IBP)	Unidad	EVENTO	1	21.100.845	21.100.845
51	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-11(Masimo/12 lead ECG/no ibp)	Unidad	EVENTO	1	16.694.120	16.694.120
52	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM12(Nellcor/12 lead/no ibp)	Unidad	EVENTO	1	21.100.840	21.100.840
53	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM1(Mindray SpO2/3/5 lead ECG, 2-IBP)	Unidad	EVENTO	1	15.653.120	15.653.120
54	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM2 module (Masimo SpO2,3/5 lead ECG)	Unidad	EVENTO	1	14.890.440	14.890.440
55	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM2 module (MS-2011 SpO2,3/5 lead ECG)	Unidad	EVENTO	1	17.469.000	17.469.000
56	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM3 module (Nellcor SpO2 ,3/5 lead ECG)	Unidad	EVENTO	1	17.469.000	17.469.000
57	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM4(Mindray SpO2 & 12 lead ECG, 2-IBP)	Unidad	EVENTO	1	23.243.600	23.243.600
58	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM5(Masimo MS-2011 SpO2/12 lead ECG, 2-IBP)	Unidad	EVENTO	1	25.095.840	25.095.840
59	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM6(Nellcor SpO2 & 12 lead ECG, 2-IBP)	Unidad	EVENTO	1	25.059.520	25.059.520
60	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM7 module (Mindray SpO2 & 3/5 lead ECG	Unidad	EVENTO	1	11.658.120	11.658.120

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS CARTAGENA
Secretario del Consejo de Administración

61	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-8((MS-2011 3/5 lead/no ibp)	Unidad	EVENTO	1	13.474.000	13.474.000
62	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-8(Masimo 3/5 lead/no ibp)	Unidad	EVENTO	1	12.575.760	12.575.760
63	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM-9(Nellcor/3/5 lead(Masimo 3/5 lead/n	Unidad	EVENTO	1	13.474.030	13.474.030
64	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MPM module rack comm board	Unidad	EVENTO	1	2.723.860	2.723.860
65	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Patient Interface Cable (for BIS repair)	Unidad	EVENTO	1	3.631.815	3.631.815
66	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de RM module	Unidad	EVENTO	1	8.353.174	8.353.174
67	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de T5 CF card function upgrade kit	Unidad	EVENTO	1	8.254.120	8.254.120
68	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power Board	Unidad	EVENTO	1	9.079.537	9.079.537
69	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de TR6F Recorder	Unidad	EVENTO	1	3.904.200	3.904.200
70	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de USB_Hub board	Unidad	EVENTO	1	4.539.765	4.539.765
71	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable, main unit to USB board	Unidad	EVENTO	1	181.590	181.590
72	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de USB_Hub board(New Version/after EBR057)	Unidad	EVENTO	1	3.631.812	3.631.812
73	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Button board (touch screen)	Unidad	EVENTO	1	2.723.860	2.723.860
74	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Button board (anti-glare screen)	Unidad	EVENTO	1	2.723.860	2.723.860
75	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable, button board to mother board	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795
76	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Alarm board	Unidad	EVENTO	1	726.363	726.363
77	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Alarm light board cable,T5	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795
78	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Alarm board cover,T5	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795
79	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Encoder assembly	Unidad	EVENTO	1	1.634.315	1.634.315
80	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch screen control board cable,T5	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795
81	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch screen kit (12.1 G-touch LCD)	Unidad	EVENTO	1	4.842.420	4.842.420
82	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Battery door	Unidad	EVENTO	1	363.181	363.181
83	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power button,T5	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795
84	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power switch and indicator	Unidad	EVENTO	1	544.770	544.770
85	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fan assembly	Unidad	EVENTO	1	544.770	544.770
86	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SMR with 8 Slots	Unidad	EVENTO	1	6.355.670	6.355.670
87	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Silicone keypad(T8/Spanish)	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - CIRCULAR
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

88	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Silica gel keypad(T8/English)	Unidad	EVENTO	1	90.795	90.795
89	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Rear cover assembly	Unidad	EVENTO	1	3.268.633	3.268.633
90	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Recorder Cover(white),VS8	Unidad	EVENTO	1	62.144	62.144
91	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de module rack	Unidad	EVENTO	1	9.079.530	9.079.530
92	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mother board	Unidad	EVENTO	1	13.619.300	13.619.300
93	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Invertor board(For Sharp TFT)DC-AC 12VDC 600Vrms 6mA	Unidad	EVENTO	1	907.950	907.950
94	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de BeneView T1 Modulo de traslado	Unidad	EVENTO	1	28.996.530	28.996.530
95	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PICCO, 12 PIN CABLE FOR INJECTA TEMPERATURE AND BLOOD TEMPERATURE	Unidad	EVENTO	1	753.156	753.156
96	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PiCCO Module (PiCCO2 Technology with Spider Diagram)(w/o accessories)	Unidad	EVENTO	1	17.510.893	17.510.893
97	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de IM2202 12 Pin IBP Cable (for BD)	Unidad	EVENTO	1	1.741.670	1.741.670
98	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Transductor de Presión Reusable RT2000 (BD)	Unidad	EVENTO	1	1.223.870	1.223.870
99	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Módulo óptico CeVOX + Cable + Sonda óptica de 35 cm	Unidad	EVENTO	1	54.603.860	54.603.860
100	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Saturacion de O2 Venosa Central (modulo)	Unidad	EVENTO	1	3.765.783	3.765.783
101	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de LCD TFT assembly (anti-glare)	Unidad	EVENTO	1	4.723.000	4.723.000
102	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main Control board assembly(stardard config)	Unidad	EVENTO	1	6.888.000	6.888.000
103	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Thermal Printer	Unidad	EVENTO	1	3.936.000	3.936.000
104	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de R3 main unit with battery, Mindray Algorithm and PDF format	Unidad	EVENTO	1	7.524.000	7.524.000
105	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable+Bulbs+Clamps+Adu+AHA	Unidad	EVENTO	1	3.435.000	3.435.000
106	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable+clips+Adu+AHA	Unidad	EVENTO	1	3.045.500	3.045.500
107	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable+clips+Ped+AHA	Unidad	EVENTO	1	3.045.500	3.045.500
108	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable+clips+Neo+IEC	Unidad	EVENTO	1	3.091.500	3.091.500
109	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Thermal Paper (80 mm * 20 m)	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000
110	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Folding thermal printing paper(80 mm * 14 m)	Unidad	EVENTO	1	47.000	47.000
111	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Wireless 1D Barcode Scanner (USB, model LS2208-SR)	Unidad	EVENTO	1	11.636.000	11.636.000
112	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Data viewer software,CadioVista	Unidad	EVENTO	1	2.967.000	2.967.000
113	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch screen assembly (12.1, Sharp)	Unidad	EVENTO	1	4.748.000	4.748.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

114	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Anti-glare screen assembly (12.1, Sharp)	Unidad	EVENTO	1	9.276.590	9.276.590
115	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 12.1 LCD TFT assembly (anti-glare)	Unidad	EVENTO	1	9.276.590	9.276.590
116	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SHARP screen conn cable,12.1	Unidad	EVENTO	1	206.000	206.000
117	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 DVI interface board (standard config)	Unidad	EVENTO	1	4.123.000	4.123.000
118	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 6802 mother board (standard config)	Unidad	EVENTO	1	14.430.000	14.430.000
119	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main Control board assembly(stardard config)	Unidad	EVENTO	1	20.615.000	20.615.000
120	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Service Pack	Unidad	EVENTO	1	2.811.000	2.811.000
121	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mother board	Unidad	EVENTO	1	15.460.000	15.460.000
122	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de External paddles kit, Adu/Ped	Unidad	EVENTO	1	8.745.000	8.745.000
123	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Adu External Pads Kit,disposable	Unidad	EVENTO	1	7.058.000	7.058.000
124	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ped External Pads Kit,disposable	Unidad	EVENTO	1	7.290.000	7.290.000
125	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable of electrode pads with test load (50 ohm)	Unidad	EVENTO	1	7.340.000	7.340.000
126	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Test load (for use with 040-000545-00)	Unidad	EVENTO	1	4.370.000	4.370.000
127	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 1-inch internal paddles, Reusable	Unidad	EVENTO	1	17.180.000	17.180.000
128	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 2-inch internal paddles, Reusable	Unidad	EVENTO	1	17.180.000	17.180.000
129	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 3-inch internal paddles, Reusable	Unidad	EVENTO	1	17.180.000	17.180.000
130	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bedrail Hook	Unidad	EVENTO	1	1.451.000	1.451.000
131	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Trolley kit _D3	Unidad	EVENTO	1	18.890.000	18.890.000
132	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Table/vehicle mounting kit	Unidad	EVENTO	1	7.262.000	7.262.000
133	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mounting plate of external charger	Unidad	EVENTO	1	7.262.000	7.262.000
134	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Thermal Paper (50 mm * 20 m)	Unidad	EVENTO	1	31.000	31.000
135	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Grounding cable	Unidad	EVENTO	1	141.000	141.000
136	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Analog output cable	Unidad	EVENTO	1	718.000	718.000
137	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Defib Sync cable	Unidad	EVENTO	1	718.000	718.000
138	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Thermal recorder	Unidad	EVENTO	1	6.716.000	6.716.000
139	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Mobile LED surgical light with a single HyLED 760 lighthead. 1. Including Lead-Acid battery, 2 PCS. 2. Please select the power cord together."	Unidad	EVENTO	1	153.296.000	153.296.000
140	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Mobile LED surgical light with a single HyLED730 lighthead. 1. Including Lead-Acid battery, 2 PCS. 2. Please select the power cord together."	Unidad	EVENTO	1	144.216.000	144.216.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VACIENTE
Secretario del Consejo de Administración

141	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 760 single light, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	133.530.000	133.530.000
142	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 730 single light, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	122.850.000	122.850.000
143	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for double HyLED 730 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	189.617.000	189.617.000
144	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 760 combine with HyLED 730 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	200.300.000	200.300.000
145	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for double HyLED 760 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	210.980.000	210.980.000
146	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for triple HyLED 730 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	283.000.000	283.000.000
147	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 760 combine with double HyLED 730 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	293.770.000	293.770.000
148	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 730 combine with double HyLED 760 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	304.456.000	304.456.000
149	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for triple HyLED 760 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	315.130.000	315.130.000
150	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Covidien disposable sterilizing handle adapter	Unidad	EVENTO	1	3.205.000	3.205.000
151	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Sterilizable handle(HyLED) 1. Autoclavable handle cover, 1 piece. 2. It is the same handle for the lighthead, the Carrier-arm Camera and the display arm."	Unidad	EVENTO	1	1.068.000	1.068.000
152	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated camera handle(HyLED) Autoclavable handle cover, 1 piece."	Unidad	EVENTO	1	2.137.000	2.137.000
153	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Touch control panel One for each lighthead."	Unidad	EVENTO	1	8.000.000	8.000.000
154	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 2 Mega-pixel HD camera with swivel arm and spring arm	Unidad	EVENTO	1	101.480.000	101.480.000
155	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated 2 Mega-pixel HD camera system 1. For HyLED 9700 and HyLED 760 light head. 2. Including update all control panels to touch control panels."	Unidad	EVENTO	1	96.140.000	96.140.000
156	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated SD camera system 1. Integrated camera with 400,000 pixel. 2. For HyLED 760 light head."	Unidad	EVENTO	1	48.070.000	48.070.000
157	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Carrier-arm HD camera reserved(interface) Reserve a swivel arm and a spring arm for carrier-arm camera."	Unidad	EVENTO	1	37.385.000	37.385.000
158	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Carrier-arm HD camera (for HyLED7&9 updating) 2 Mega-pixel HD camera for carrier-arm without spring arm."	Unidad	EVENTO	1	74.770.000	74.770.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - CIRCULAR

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

159	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated camera reserved(interface) 1.For HyLED 9700 &HyLED 760 lighthead only. 2.Including update all control panels to touch control panels. 3. It can be updated with a camera in the ligth head in future."	Unidad	EVENTO	1	32.040.000	32.040.000
160	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated HD camera (for HyLED 7,8,9 updating) 1. Integrated camera with 2 Mega-pixel. 2. It can be installed on integrated camera reserved light head."	Unidad	EVENTO	1	74.770.000	74.770.000
161	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated SD camera (for HyLED 760 updating) 1. Integrated camera with 400,000 pixel 2. It can be installed on integrated camera reserved light head."	Unidad	EVENTO	1	25.370.000	25.370.000
162	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Camera remote control The remote control can adjust the integrated camera or the carrier arm camera, however, it can not control the lighthead."	Unidad	EVENTO	1	10.145.000	10.145.000
163	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Swivel arm for single monitor 1. For single display less than 26 inch. 2. With VESA interface (4 screw holes in 100*100mm square)."	Unidad	EVENTO	1	37.385.000	37.385.000
164	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Swivel arm for double monitors 1. For double displays less than 26 inch. 2. With VESA interface (4 screw holes in 100*100mm square)."	Unidad	EVENTO	1	106.820.000	106.820.000
165	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Backup Power System 1. One for each lighthead. 2. Including power module and battery system. 3. Please select the power cord together."	Unidad	EVENTO	1	18.160.000	18.160.000
166	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Wall control panel It can control both surgical light and camera."	Unidad	EVENTO	1	10.145.001	10.145.001
167	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Wall control panel It can control both surgical light and camera."	Unidad	EVENTO	1	17.358.002	17.358.002
168	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Remote control module for digital OR system 1. For the digital OR system controlling the surgical light. 2. Mindray will provide the interface protocol in the Manual. "	Unidad	EVENTO	1	29.376.003	29.376.003
169	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Battery Pack	Unidad	EVENTO	1	6.677.000	6.677.000
170	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for double HyLED 9500 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	274.696.012	274.696.012
171	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 9500 combine with HyLED 9700 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	291.865.075	291.865.075
172	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for double HyLED 9700 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	309.034.000	309.034.000
173	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for triple HyLED 9500 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	371.984.567	371.984.567
174	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 9700 combine with double HyLED 9500 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	389.153.200	389.153.200
175	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for HyLED 9500 combine with double HyLED 9700 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	406.322.123	406.322.123

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - CIRUIZ

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario de Consejo de Administración

176	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Main unit for triple HyLED 9700 surgical lights, with ceiling suspention system	Unidad	EVENTO	1	423.490.490	423.490.490
177	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Sterilizable handle(HyLED)	Unidad	EVENTO	1	1.145.000	1.145.000
178	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated camera handle(LED)	Unidad	EVENTO	1	2.285.000	2.285.000
179	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 9700 color temp adjustment	Unidad	EVENTO	1	17.160.000	17.160.000
180	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 9500 color temp adjustment	Unidad	EVENTO	1	11.445.789	11.445.789
181	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch control panel	Unidad	EVENTO	1	8.583.000	8.583.000
182	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 2 Mega-pixel HD camera with swivel arm and spring arm.	Unidad	EVENTO	1	108.733.214	108.733.214
183	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Carrier-arm HD camera (for HyLED7&9 updating) 2 Mega-pixel HD camera for carrier-arm without spring arm."	Unidad	EVENTO	1	103.010.000	103.010.000
184	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Carrier-arm HD camera reserved(interface) Reserve a swivel arm and a spring arm for carrier-arm camera."	Unidad	EVENTO	1	40.060.000	40.060.000
185	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated 2 Mega-pixel HD camera system 1. For HyLED 9700 and HyLED 760 light head. 2. Including update all control panels to touch control panels."	Unidad	EVENTO	1	80.120.000	80.120.000
186	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated camera reserved(interface) 1 For HyLED 9700 &HyLED 760 lighthead only. 2.Including update all control panels to touch control panels. 3. It can be updated with a camera in the ligth head in future."	Unidad	EVENTO	1	34.336.000	34.336.000
187	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Integrated HD camera (for HyLED 7,8,9 updating) 1. Integrated camera with 2 Mega-pixel. 2. It can be installed on integrated camera reserved light head."	Unidad	EVENTO	1	80.120.000	80.120.000
188	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Camera remote control The remote control can adjust the integrated camera or the carrier arm camera, however, it can not control the lighthead."	Unidad	EVENTO	1	10.872.543	10.872.543
189	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Low ceiling spring arm 1. Suitable for when the false ceiling is less than 2,750 mm. 2. One for one light head; 3. The price is the difference between the low ceiling spring arm and the standard spring arm."	Unidad	EVENTO	1	17.168.000	17.168.000
190	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Swivel arm for single monitor 1. For single display less than 26 inch. 2. With VESA interface (4 screw holes in 100*100mm square)."	Unidad	EVENTO	1	40.060.000	40.060.000
191	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Swivel arm for double monitors 1. For double displays less than 26 inch. 2. With VESA interface (4 screw holes in 100*100mm square)."	Unidad	EVENTO	1	114.450.231	114.450.231
192	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Backup Power System 1. One for each lighthead. 2. Including power module and battery system. 3. Please select the power cord together."	Unidad	EVENTO	1	19.457.852	19.457.852
193	73171602-006	"Mantenimiento correctivo con provisión de Wall control panel It can control both surgical light and camera."	Unidad	EVENTO	1	10.870.321	10.870.321
194	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Touch wall control panel	Unidad	EVENTO	1	18.598.000	18.598.000

CONSEJO DE ADMINISTRACION - CIRCULAR
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

195	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Battery pack	Unidad	EVENTO	1	4.292.000	4.292.000
196	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
197	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	2.208.000	2.208.000
198	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	3.036.000	3.036.000
199	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	1.552.000	1.552.000
200	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	2.980.000	2.980.000
201	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para monitores multiparamétricos de la marca Mindray, Modelo Beneview T5, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción, Para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	4.550.000	4.550.000
202	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Monitor Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	1.149.000	1.149.000
203	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Monitor Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	2.207.000	2.207.000
204	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	3.036.000	3.036.000
205	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	1.552.000	1.552.000
206	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	2.980.000	2.980.000
207	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Electrocardiografos de la marca Mindray, Modelo BeneHeart R3, pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción, Para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	4.554.000	4.554.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - CIRUIZ

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

208	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
209	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	2.207.000	2.207.000
210	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	3.035.000	3.035.000
211	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	1.552.000	1.552.000
212	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	2.980.000	2.980.000
213	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Desfibrilador de la marca Mindray, Modelo BeneHeart D3 , pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción, Para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	4.550.000	4.550.000
214	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000
215	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	2.207.000	2.207.000
216	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	3.035.000	3.035.000
217	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	1.552.000	1.552.000
218	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lámpara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción, para Sábados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	2.980.000	2.980.000
219	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 7 (700/730/770), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción, Para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	4.554.000	4.554.000
220	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	1.150.000	1.150.000

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION - CIRCULAR
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS URIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

221	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	2.208.000	2.208.000
222	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción de Lunes a Viernes	Unidad	EVENTO	1	3.035.000	3.035.000
223	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 0 a 50 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	1.552.000	1.552.000
224	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 51a 200 km de Asunción, para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	2.980.000	2.980.000
225	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Lampara de scialitica de la marca Mindray, de la serie HyLED 9 (9500/9700), pertenecientes al IPS dentro de una distancia de 201 a 450 km de Asunción, Para Sabados, Domingos y Feriados	Unidad	EVENTO	1	4.554.000	4.554.000

Monto Total Adjudicado LPN – SBE N° 08/18: G. 1.065.165.058.- (Guaraníes un mil sesenta y cinco millones ciento sesenta y cinco mil cincuenta y ocho), IVA Incluido.

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN - CIPUIZ

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ABG. JOSE LUIS VIZAR VALIENTE
Secretario del Consejo de Administración

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.E.A.F.
CPD-004

Página 1 / 1
Fecha 27/02/2018
Hora 09:51:04

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)
ANEXO B-02-04
Declaración Jurada
Decreto Nro. 8885/07

Nro. CDP [illegible]

Nro P.A.C 00330750

AÑO 2018

Fecha Emisión 27-02-2018

Descripción CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MINDRA Y PERTENECIENTES AL IPS

Modalidad Licitación Publica Nacional

Entidad 001 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

										1	2	3	4	5	6	7 = (5 + 6)	8 = 2 - (3 + 4 + 7
Fo	Pro	Sub Prg	Obj	Fue	Fin	Dpt	Unft.	Descripción		Presupuesto Vigente	Plan Financiero Vigente	Compromiso	Modificaciones Presupuestarias	Certificación Actual	Certificados Anteriores	Total Certificados	Saldo Plan Financiero
2	002	00	00	240	30	1	99	1	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	264.465.758.257	264.465.758.257	8.657.940.069	0	399.436.897	34.426.321.142	34.825.258.039	240.981.560.149

Total PAC 399.436.897

Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto

Firma del Responsable de la UAF

Solumedic
SOLUCIONES MEDICAS

Asunción, 16 de Noviembre de 2018.-

Señores
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Operativa de Contrataciones
Presente:

Referencia: **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SBE N° 08/18 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MINDRA Y PERTENECIENTES AL IPS"**

Nos dirigimos a Uds. en respuesta a la Nota Nro.1523/2018, por la presente hacemos entrega de los documentos solicitados:

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedida por la Dirección Nacional de Registros Públicos.
b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial.
c) Certificado de cumplimiento tributario
d) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social
e) Certificado del Banco

Según Constancia SIPE (DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS).

Sin otro motivo en particular, les saludo muy atentamente.-

Ing. Diana Gonzalez
SOLUMEDIC S.A.

Solumedic S.A.

Morquio 447
Asunción, Paraguay

Tel. 595.21. 208432
Fax 595.21.226673
Email: info@solumedic.com

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

9afeec7ed1b4625e2ae9f27353fa69ad

Sistema de Informacion de Proveedores del Estado

Constancia N° 1523791

Conste que el Proveedor SOLUMEDIC S.A., con RUC 80023913-0, ha incorporado al SIPE, en carácter de Declaración Jurada y bajo su entera responsabilidad la siguiente documentacion:

Tipo Documento	Fec. Emisión	Fec. Venc.	Estado
001 - DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y/O PASAPORTE	07-06-2016	07-06-2026	Activo
003 - CONSTANCIA DEL RUC (SET)	12-06-2018	12-06-2019	Activo
004 - CONSTITUCION O ESTATUTO SOCIAL	15-10-2001		Activo
005 - ACTA DE ASAMBLEA GENERAL	16-04-2018	30-04-2019	Activo
012 - DD.JJ. ART. 40	12-06-2018	12-12-2018	Activo
069 - DECLARACIÓN JURADA DE MENORES RESOLUCION DNCP 941/10	12-06-2018	12-12-2018	Activo
021 - CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA	14-11-2018	14-11-2019	Activo
036 - CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO/CONTROVERSIA	13-11-2018	13-12-2018	Activo
006 - PODER REPRESENTANTE	12-08-2013		Activo
014 - CERTIFICADO REGISTRO GRAL. DE QUIEBRAS	19-10-2018	19-11-2018	Activo
013 - CERTIFICADO DE NO HALLARSE EN INTERDICCION JUDICIAL	19-10-2018	19-11-2018	Activo
015 - CERTIF. DE CUMP. CON EL SEGURO SOCIAL O CONST. DE NO ESTAR INSCRIPTO	23-10-2018	20-11-2018	Activo
025 - DICTAMEN AUDITORIA	09-07-2018	09-07-2019	Activo
019 - PATENTE MUNICIPAL - COMERCIAL	01-10-2018	31-01-2019	Activo
009 - IMPUESTO A LA RENTA - RESUMEN DE FACTURACION - IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL:	13-04-2018	13-04-2019	Activo
095 - DOCUMENTO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA Y TRAYECTORIA DE LA EMPRESA - REPORTE DNCP	02-11-2017		Activo
052- AUTORIZACIÓN DE APERTURA Y/O RENOVACIÓN DE FIRMAS- M.S.P Y B.S	29-03-2017	29-03-2022	Activo
002 - REGISTRO UNICO DEL CONTRIBUYENTE (R.U.C.)	12-02-2002		Activo

La/s documentación/es mencionada/s, podrá/n ser invocada/s toda vez que en la Constancia del SIPE figure en estado "Activo", sustituyendo la presentación física de la misma, por lo que el proveedor puede acreditar que los documentos se encuentran en el Sistema, para su uso en cualquier proceso administrativo o de Contratación regido por la Ley N° 2051/03, sus modificaciones y reglamentaciones.

Aquellas documentaciones que figuren en el SIPE en estado "Histórico", tendrán validez, conforme a lo dispuesto en el Art. 23 de la Resolución DNCP N°1993/18.

Se encuentra además disponible la siguiente información, la cual es proporcionada por la institución pública competente y extraída de su base de datos:

[illegible]	SI	[illegible]	04-08-2003
[illegible]	11	[illegible]	Está al Día

La información ha sido extraída de la Base de Datos del Instituto de Previsión Social (IPS), sin agregados, supresiones o correcciones de ninguna naturaleza; por ello la DNCP no puede garantizar que el contenido de la información se encuentre permanentemente actualizada. En caso de duda cotejar la información con IPS.

La presente constancia podrá ser utilizada a los efectos previstos en el Art. 9 del Decreto N° 11407, así como de la Resolución DNCP N°1993/18. La documentación incluida en el SIPE es suministrada por el proveedor, por el cual la responsabilidad de la veracidad recae en el mismo. El funcionario que requiera el uso de los documentos mencionados en la presente constancia deberá realizar el cotejo de las mismas a través del SICP.

Firma del Representante Legal

16/11/2018

Certificado de Anotaciones Personales

SOLUMEDIC SA .-

Número Documento: 80023913-0.- **Tipo Documento:** RUC.-

Goza de la libre disposición de sus bienes y no se hallan registradas sentencias judiciales de interdicción e inhabilitación.-

---

---------- Fin del informe ----------

Se hace constar para lo que hubiere lugar, que la Base de Datos está formada por órdenes judiciales. Última actualización: 24 horas antes del último día hábil.-

Informe generado electronicamente. Número de certificado electrónico: 28045-906052.-

---

Nº Entrada: 9198456 **Fecha entrada:** 19/11/2018 07:00:00 **Fecha proceso:** 20/11/2018 09:21:06 **Nº Liquidación:** 24724187F

Operador: CELESTE RODRIGUEZ.-

Solicitante: LIDIA BEATRIZ ISABEL VELAZTIQUI GONZALEZ **Registro/Matricula:** 718

Certificado de Quiebras en línea
SOLUMEDIC SOCIEDAD ANÓNIMA.-

Número Documento: 80023913-0.- **Tipo Documento:** RUC.-

No se halla registrado pedido de convocatoria de acreedores, ni celebrado concordato alguno, ni su quiebra.-

---------- Fin del informe ----------

Se hace constar para lo que hubiere lugar, que la Base de Datos está formada por órdenes judiciales. Última actualización: 24 horas antes del último día hábil.-

Informe generado electronicamente. Número de certificado electrónico: 27920-10288.-

Nº Entrada: 9198797 **Fecha entrada:** 19/11/2018 07:00:02 **Fecha proceso:** 19/11/2018 13:59:21 **Nº Liquidación:** 24725090W

Operador: SUSANA RAQUEL CUBILLA.-

Solicitante: LIDIA BEATRIZ ISABEL VELAZTIQUI GONZALEZ **Registro/Matricula:** 718