TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Contrato Abierto BNF-P N° 029/2023

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LAS MARCAS (FORD, HYUNDAI, MERCEDES BENZ Y TOYOTA)

Entre el **BANCO NACIONAL DE FOMENTO**, domiciliado en las calles Independencia Nacional entre Cerro Corá y 25 de Mayo, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Encargado de Despacho de la Presidencia**, el Economista **OSCAR FAVIÁN LOVERA CHÁVEZ**, con Cédula de Identidad Civil N° 2.149.860, designado por Resolución N° 1 inserta en el Acta 7 del 7 de febrero de 2023 del Directorio del Banco Nacional de Fomento, y por el **Encargado de Despacho de la Gerencia General**, el Licenciado **CÉSAR AUGUSTO VARGAS MORA**, con Cédula de Identidad Civil N° 978.240, designado por Resolución N° 1 inserta en el Acta 8 del 9 de febrero de 2023 del Directorio del Banco Nacional de Fomento, en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **TOYOTOSHI S.A.**, con Registro Único del Contribuyente N° 80003128-8 domiciliada en la Avda. Mariscal López N° 2801 esq. Reclus, de la Ciudad de Asunción, representada para este acto por el señor **MARCELO HIROYUKI TOYOTOSHI**, con Cédula de Identidad Civil N° 1.050.243, en calidad de **Apoderado** en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato Abierto para el **"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA MARCA TOYOTA – LOTE N° 1"**, a través del Sistema de Subasta Electrónica, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

La **CONTRATANTE** contrata al **PROVEEDOR** para que este le provea los servicios, en las mismas condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, su anexo correspondiente y la oferta según su detalle.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del **PROVEEDOR**;
5. La resolución de adjudicación N° 13 Acta 2 de fecha 11 de enero de 2023 y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.----------

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO.

Los documentos adicionales del contrato son:

- La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.----------

Marcelo Toyotoshi
Apoderado

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF Asunción

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones **(PAC)** con el **ID N° 411.633/22.**----------

Teniendo en cuenta que el llamado es Plurianual, la validez de la presente contratación está sujeta a la aprobación presupuestaria correspondiente a los Ejercicios Fiscales 2024 y 2025, de acuerdo a lo prevista en el Artículo 14 de la Ley 2051/03.----------

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Pública Nacional BNF LPN SBE N° 32/2022, para el **"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LAS MARCAS (FORD, HYUNDAI, MERCEDES BENZ Y TOYOTA)"**, convocado por la **CONTRATANTE**. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 13 Acta 2 de fecha 11 de enero de 2023, del Directorio del Banco Nacional de Fomento.----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

- **TOYOTOSHI S.A.**

LOTE N° 1 – REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA MARCA TOYOTA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	78180101-014	TOYOTA FORTUNER AÑO 2016 - MANTENIMIENTO DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Aceite motor 15W50 por litro (6,90 litros)	Litros	EVENTO	1	55.000	55.000
1.2		Filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	209.900	209.900
1.3		Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	94.800	94.800
1.4		Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	237.600	237.600
1.5		Junta tap?n carter	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
1.6		Servicio de engrase de rulemanes y alemites	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000
1.7		Reparaci?n de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
1.8		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
2	78180101-002	TOYOTA FORTUNER AÑO 2016 - MANTENIMIENTO DE CAJA	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Aceite de caja 75w90 por litro (2,7 litros)	Litros	EVENTO	1	99.700	99.700
1.2		Aceite diferencial por litro (3,5 litros)	Litros	EVENTO	1	45.000	45.000
1.3		Bulbo de marcha atr?s	Unidad	EVENTO	1	251.700	251.700
1.4		Disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.262.400	1.262.400
1.5		Regulaci?n de embrague - M.O.	Unidad	EVENTO	1	70.000	70.000
1.6		Plato de presi?n	Unidad	EVENTO	1	1.678.500	1.678.500
1.7		Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	880.900	880.900
1.8		Horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	722.300	722.300
1.9		Bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	884.400	884.400
1.10		Bomb?n auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	513.200	513.200
1.11		Reparaci?n de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	167.200	167.200
1.12		Reparaci?n de bomb?n de embrague	Unidad	EVENTO	1	181.400	181.400
1.13		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
3	78180101-011	TOYOTA FORTUNER AÑO 2016 - MANTENIMIENTO TREN DELANTERO	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Carga fluido de direcci?n hidr?ulica (2,00 litros)	Litros	EVENTO	1	68.000	68.000
1.2		Alineaci?n y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	159.800	159.800
1.3		Bujes centrales y laterales de barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	112.200	112.200
1.4		Rotula inferior	Unidad	EVENTO	1	724.400	724.400
1.5		Buje parrilla superior c/u	Unidad	EVENTO	1	245.500	245.500
1.6		Buje parrilla inferior c/u	Unidad	EVENTO	1	487.000	487.000
1.7		Buje tensor delantero	Unidad	EVENTO	1	487.000	487.000
1.8		Buje tensor trasero	Unidad	EVENTO	1	19.300	19.300

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF Asunción

Marcelo Toyotoshi
Apoderado

1.9		Rulemanes de masa	Unidad	EVENTO	1	801.300	801.300
1.10		Amortiguadores delantero	Unidad	EVENTO	1	1.593.800	1.593.800
1.11		Buje de amortiguadores	Unidad	EVENTO	1	141.600	141.600
1.12		Barra estabilizadores	Unidad	EVENTO	1	2.211.100	2.211.100
1.13		Rotula superior	Unidad	EVENTO	1	521.500	521.500
1.14		Bomba de direcci?n hidr?ulica	Unidad	EVENTO	1	4.892.900	4.892.900
1.15		Extremo de direcci?n c/u	Unidad	EVENTO	1	294.900	294.900
1.16		Bieleta de estabilizador delantero	Unidad	EVENTO	1	868.200	868.200
1.17		Cremallera de direcci?n	Unidad	EVENTO	1	12.819.000	12.819.000
1.18		Terminal de cremallera	Unidad	EVENTO	1	1.034.500	1.034.500
1.19		Guardapolvo de cremallera	Unidad	EVENTO	1	138.700	138.700
1.20		Homocin?tica	Unidad	EVENTO	1	5.355.000	5.355.000
1.21		Taqueador de parrilla superior delantero	Unidad	EVENTO	1	219.100	219.100
1.22		Taqueador de parrilla inferior delantero	Unidad	EVENTO	1	219.100	219.100
1.23		Guardapolvo de homocin?tica interior	Unidad	EVENTO	1	1.252.500	1.252.500
1.24		Guardapolvo de homocin?tica exterior	Unidad	EVENTO	1	1.252.500	1.252.500
1.25		Prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	92.200	92.200
1.26		Parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	2.799.200	2.799.200
1.27		Parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	3.924.800	3.924.800
1.28		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
4	78180101-012	TOYOTA FORTUNER AÑO 2016 - MANTENIMIENTO TREN TRASERO	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Espiral de suspensi?n LH - RH	Unidad	EVENTO	1	1.219.000	1.219.000
1.2		Barra tensor trasero inferior LH ? RH	Unidad	EVENTO	1	1.695.800	1.695.800
1.3		Bujes de barra tensor	Unidad	EVENTO	1	19.300	19.300
1.4		Barra tensor trasero superior LH ? RH	Unidad	EVENTO	1	904.800	904.800
1.5		Amortiguadores traseros	Unidad	EVENTO	1	443.500	443.500
1.6		Prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	92.200	92.200
1.7		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
5	78180101-006	TOYOTA FORTUNER AÑO 2016 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE FRENO	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Juego seguro de pastilla de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	221.100	221.100
1.2		Pastilla de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	1.078.900	1.078.900
1.3		Disco de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	1.643.000	1.643.000
1.4		Rectificaci?n de disco de freno	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
1.5		Reparaci?n de sistema servo freno	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
1.6		Servo freno	Unidad	EVENTO	1	4.685.500	4.685.500
1.7		Fibra de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	849.300	849.300
1.8		Rectificaci?n de tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
1.9		Juego de cubetas	Unidad	EVENTO	1	135.400	135.400
1.10		Cabo de freno de mano	Unidad	EVENTO	1	1.231.600	1.231.600
1.11		Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	2.758.500	2.758.500
1.12		Cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	568.100	568.100
1.13		Juego de zapatas de freno	Unidad	EVENTO	1	808.300	808.300
1.14		Mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	4.178.400	4.178.400
1.15		Tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	1.452.200	1.452.200
1.16		Ca?o flexible de freno	Unidad	EVENTO	1	239.300	239.300
1.17		Juego de reparo para zapatas de freno	Unidad	EVENTO	1	709.900	709.900
1.18		Juego de reparo mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	426.000	426.000
1.19		Carga de fluido de freno	Litros	EVENTO	1	81.300	81.300
1.20		Cubeta de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	270.900	270.900
1.21		Sensor ABS de rueda izquierda	Unidad	EVENTO	1	1.612.600	1.612.600
1.22		Sensor ABS de rueda derecha	Unidad	EVENTO	1	1.612.600	1.612.600
1.23		Sensores ABS de ruedas traseras	Unidad	EVENTO	1	1.580.200	1.580.200
1.24		Modulo con unidad hid. De ABS	Unidad	EVENTO	1	17.179.900	17.179.900
1.25		Regulaci?n de frenos	Unidad	EVENTO	1	56.000	56.000
1.26		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
6	78180101-9996	TOYOTA FORTUNER AÑO 2016 - REPARACIÓN RADIADOR DE AGUA	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Carga aditivo para radiador (4 litros)	Litros	EVENTO	1	353.200	353.200
1.2		Control de agua destilada bater?a	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
1.3		Limpieza de radiador	Unidad	EVENTO	1	228.000	228.000
1.4		Reparaci?n por fuga	Unidad	EVENTO	1	310.000	310.000
1.5		Radiador	Unidad	EVENTO	1	8.458.200	8.458.200
1.6		Manguera superior	Unidad	EVENTO	1	135.100	135.100
1.7		Manguera inferior	Unidad	EVENTO	1	138.800	138.800

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF Asunción

Marcelo Toyotoshi
Apoderado

1.8		Abrazaderas	Unidad	EVENTO	1	59.200	59.200
1.9		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
7	78180101-008	TOYOTA FORTUNER AÑO 2016 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA LIMPIAPARABRISAS	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Motor limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	890.600	890.600
1.2		Brazo limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	434.300	434.300
1.3		Cepillo limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	381.400	381.400
1.4		Reservorio agua limpia parabrisas	Unidad	EVENTO	1	667.400	667.400
1.5		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
8	78180101-009	TOYOTA FORTUNER AÑO 2016 -MANTENIMIENTO PARTE ELÉCTRICA	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Antena el?ctrica para auto radio	Unidad	EVENTO	1	1.290.100	1.290.100
1.2		Autorradio	Unidad	EVENTO	1	27.382.200	27.382.200
1.3		Parlantes	Unidad	EVENTO	1	842.000	842.000
1.4		Bloqueo central de puertas	Unidad	EVENTO	1	2.758.500	2.758.500
1.5		Bulbo presi?n de aceite	Unidad	EVENTO	1	231.400	231.400
1.6		Bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	436.300	436.300
1.7		Control de mando de luces, se?aleros, etc.	Unidad	EVENTO	1	876.400	876.400
1.8		Focos de faro delantero	Unidad	EVENTO	1	1.837.800	1.837.800
1.9		Faros delanteros	Unidad	EVENTO	1	6.083.000	6.083.000
1.10		Faros traseros	Unidad	EVENTO	1	969.700	969.700
1.11		Motor levanta vidrio el?ctrico	Unidad	EVENTO	1	2.048.700	2.048.700
1.12		Llave de luz de estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	487.000	487.000
1.13		Bocina	Unidad	EVENTO	1	409.800	409.800
1.14		Foco luz de techo	Unidad	EVENTO	1	15.700	15.700
1.15		Relay de freno	Unidad	EVENTO	1	474.600	474.600
1.16		Relay se?alero	Unidad	EVENTO	1	249.600	249.600
1.17		Llave de luces antiniebla	Unidad	EVENTO	1	876.400	876.400
1.18		Buj?as incandescentes	Unidad	EVENTO	1	286.000	286.000
1.19		Bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	196.900	196.900
1.20		Bulbo marcha atr?s	Unidad	EVENTO	1	251.700	251.700
1.21		Focos de freno	Unidad	EVENTO	1	27.800	27.800
1.22		Focos luz de tablero	Unidad	EVENTO	1	13.600	13.600
1.23		Faro antiniebla	Unidad	EVENTO	1	1.176.600	1.176.600
1.24		Flotador de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	584.300	584.300
1.25		Sensor de veloc?metro	Unidad	EVENTO	1	1.687.800	1.687.800
1.26		Fusibles	Unidad	EVENTO	1	8.000	8.000
1.27		Porta fusibles	Unidad	EVENTO	1	1.515.300	1.515.300
1.28		Llave de levantavidrios	Unidad	EVENTO	1	389.400	389.400
1.29		Tambor de llave de contacto	Unidad	EVENTO	1	1.887.600	1.887.600
1.30		Duplicados de llave	Unidad	EVENTO	1	2.109.700	2.109.700
1.31		Focos de se?aleros	Unidad	EVENTO	1	17.700	17.700
1.32		Retrovisores el?ctricos,	Unidad	EVENTO	1	3.407.700	3.407.700
1.33		Tambor llave de contacto	Unidad	EVENTO	1	1.887.600	1.887.600
1.34		Polarizado general	Unidad	EVENTO	1	430.000	430.000
1.35		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
9	78180101-009	TOYOTA FORTUNER AÑO 2016 -REPARACIÓN DE ALTERNADOR COMPLETO	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Alternador	Unidad	EVENTO	1	8.275.700	8.275.700
1.2		Rotor rebobinado	Unidad	EVENTO	1	1.251.500	1.251.500
1.3		Regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	1.168.400	1.168.400
1.4		Estator	Unidad	EVENTO	1	527.400	527.400
1.5		Campo rebobinado	Unidad	EVENTO	1	1.847.900	1.847.900
1.6		Inducido	Unidad	EVENTO	1	69.800	69.800
1.7		Rectificador de alternador	Unidad	EVENTO	1	577.400	577.400
1.8		Soporte carb?n	Unidad	EVENTO	1	319.700	319.700
1.9		Juego de carb?n	Unidad	EVENTO	1	319.700	319.700
1.10		Rulemanes	Unidad	EVENTO	1	817.500	817.500
1.11		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
10	78180101-014	TOYOTA FORTUNER AÑO 2016 -REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	6.693.400	6.693.400
1.2		Inducido de arranque	Unidad	EVENTO	1	1.415.900	1.415.900
1.3		Soporte carb?n	Unidad	EVENTO	1	142.600	142.600
1.4		Bendix	Unidad	EVENTO	1	1.200.800	1.200.800

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF Asunción

Marcelo Toyotoshi
Apoderado

1.5		Campo de arranque	Unidad	EVENTO	1	728.200	728.200
1.6		Autom?tico de arranque	Unidad	EVENTO	1	1.704.000	1.704.000
1.7		Carb?n	Unidad	EVENTO	1	142.600	142.600
1.8		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
11	78180101-016	TOYOTA FORTUNER AÑO 2016 - MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Evaporizador	Unidad	EVENTO	1	4.665.100	4.665.100
1.2		Filtro de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	460.000	460.000
1.3		Carga de gas ecol?gico	Kilogramos	EVENTO	1	76.000	76.000
1.4		Embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	4.138.000	4.138.000
1.5		Mantenimiento del sistema de Aire Acondicionado	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
1.6		Compresor	Unidad	EVENTO	1	7.951.000	7.951.000
1.7		V?lvula Expansora	Unidad	EVENTO	1	1.059.900	1.059.900
1.8		Manguera de baja presi?n	Unidad	EVENTO	1	2.678.000	2.678.000
1.9		Manguera de alta presi?n	Unidad	EVENTO	1	2.353.000	2.353.000
1.10		Polea	Unidad	EVENTO	1	1.387.400	1.387.400
1.11		Compresor	Unidad	EVENTO	1	7.952.000	7.952.000
1.12		Acondicionamiento parte el?ctrica	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
1.13		Electro ventilador	Unidad	EVENTO	1	2.515.300	2.515.300
1.14		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
12	78180101-004	TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014/16 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Rotula superior	Unidad	EVENTO	1	521.500	521.500
1.2		Parrilla de suspensi?n inferior RH	Unidad	EVENTO	1	3.924.800	3.924.800
1.3		Parrilla de suspensi?n inferior LH	Unidad	EVENTO	1	3.924.800	3.924.800
1.4		Parrilla de suspensi?n superior RH	Unidad	EVENTO	1	2.799.200	2.799.200
1.5		Parrilla de suspensi?n superior LH	Unidad	EVENTO	1	2.799.200	2.799.200
1.6		Espiral delantero	Unidad	EVENTO	1	1.148.000	1.148.000
1.7		Taqueador delantero	Unidad	EVENTO	1	219.100	219.100
1.8		Taqueador trasero	Unidad	EVENTO	1	209.000	209.000
1.9		Amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	1	1.593.800	1.593.800
1.10		Brazo de suspensi?n superior RH	Unidad	EVENTO	1	2.799.000	2.799.000
1.11		Brazo de suspensi?n superior LH	Unidad	EVENTO	1	2.799.000	2.799.000
1.12		Bieleta delantera LH	Unidad	EVENTO	1	868.200	868.200
1.13		Bujes estabilizador	Unidad	EVENTO	1	112.200	112.200
1.14		Bieleta delantera RH	Unidad	EVENTO	1	868.200	868.200
1.15		Rulem?n palier	Unidad	EVENTO	1	511.200	511.200
1.16		Rulem?n de masa delantera	Unidad	EVENTO	1	801.300	801.300
1.17		Rotula inferior	Unidad	EVENTO	1	724.400	724.400
1.18		Amortiguador trasero	Unidad	EVENTO	1	443.500	443.500
1.19		Tuerca prisionero de rueda	Unidad	EVENTO	1	92.200	92.200
1.20		Cremallera	Unidad	EVENTO	1	12.514.800	12.514.800
1.21		Bomba hidr?ulica	Unidad	EVENTO	1	4.892.900	4.892.900
1.22		Manguera bomba hidr?ulica	Unidad	EVENTO	1	389.400	389.400
1.23		Mu?equin de direcci?n	Unidad	EVENTO	1	294.900	294.900
1.24		Eje de direcci?n	Unidad	EVENTO	1	1.275.900	1.275.900
1.25		Eje columna de direcci?n	Unidad	EVENTO	1	1.596.400	1.596.400
1.26		Terminal de cremallera	Unidad	EVENTO	1	1.034.500	1.034.500
1.27		Alineaci?n	Unidad	EVENTO	1	136.800	136.800
1.28		Balanceo	Unidad	EVENTO	1	106.900	106.900
1.29		Aceite ATF para direcci?n hidr?ulica por litros	Litros	EVENTO	1	115.000	115.000
1.30		Aceite diferencial trasero 80w90 por litro	Litros	EVENTO	1	70.500	70.500
1.31		Servicio de engrase suspensi?n	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000
1.32		Reparaci?n de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
1.33		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
13	78180101-002	TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014/16 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - CAJA Y EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	906.800	906.800
1.2		Bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	513.200	513.200
1.3		Aceite de caja 75w90 por litro	Litros	EVENTO	1	100.000	100.000
1.4		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
14	78180101-002	TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014/16 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - REPUESTOS PARA TRANSMISION	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Crucetas cardan	Unidad	EVENTO	1	720.200	720.200
1.2		Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	584.300	584.300
1.3		Horquilla embrague	Unidad	EVENTO	1	803.300	803.300

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF Asunción

Marcelo Toyotoshi
Apoderado

1.4		Plato de presi?n	Unidad	EVENTO	1	1.678.500	1.678.500
1.5		Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	880.900	880.900
1.6		Soporte de horquilla	Unidad	EVENTO	1	150.300	150.300
1.7		Disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.262.400	1.262.400
1.8		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
15	78180101-014	TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014/16 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - REPUESTOS PARA MOTOR	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Juego de junta motor	Unidad	EVENTO	1	1.633.900	1.633.900
1.2		Cig?e?al std	Unidad	EVENTO	1	10.242.900	10.242.900
1.3		Cemento	Unidad	EVENTO	1	531.500	531.500
1.4		Tapa motor	Unidad	EVENTO	1	13.569.700	13.569.700
1.5		Junta tapa cilindro	Unidad	EVENTO	1	454.600	454.600
1.6		Juego de gu?as de v?lvulas	Unidad	EVENTO	1	1.222.800	1.222.800
1.7		?rbol de levas	Unidad	EVENTO	1	2.880.300	2.880.300
1.8		Bomb?n manual de combustible	Unidad	EVENTO	1	878.200	878.200
1.9		Brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	1.269.700	1.269.700
1.10		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.182.500	1.182.500
1.11		Junta balanc?n	Unidad	EVENTO	1	133.800	133.800
1.12		Juego casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	1.129.600	1.129.600
1.13		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	1.474.500	1.474.500
1.14		Juego casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	578.800	578.800
1.15		Tensor de correa grande	Unidad	EVENTO	1	678.400	678.400
1.16		Tensor de correa chico	Unidad	EVENTO	1	384.000	384.000
1.17		Correa dentada	Unidad	EVENTO	1	455.300	455.300
1.18		Juego de v?lvulas de admisi?n	Unidad	EVENTO	1	1.089.200	1.089.200
1.19		Juego de v?lvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	1.566.300	1.566.300
1.20		Botador 5.08	Unidad	EVENTO	1	102.200	102.200
1.21		Reten 32-46-6	Unidad	EVENTO	1	77.200	77.200
1.22		Reten 95-115-9	Unidad	EVENTO	1	371.100	371.100
1.23		Juego de retenes de v?lvulas	Unidad	EVENTO	1	942.800	942.800
1.24		Limpia inyector di?sel	Unidad	EVENTO	1	211.100	211.100
1.25		Refrigerante p/radiador 4LT	Litros	EVENTO	1	353.200	353.200
1.26		Carter inferior.	Unidad	EVENTO	1	2.231.100	2.231.100
1.27		Soporte motor	Unidad	EVENTO	1	460.500	460.500
1.28		Bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	2.292.100	2.292.100
1.29		Aleta ventilador	Unidad	EVENTO	1	805.400	805.400
1.30		Manguera de radiador inferior con abrazaderas	Unidad	EVENTO	1	258.800	258.800
1.31		Manguera de radiador superior con abrazaderas	Unidad	EVENTO	1	255.100	255.100
1.32		Junta escape	Unidad	EVENTO	1	306.300	306.300
1.33		Junta de admisi?n	Unidad	EVENTO	1	72.900	72.900
1.34		Tubo, escape frontal	Unidad	EVENTO	1	10.283.600	10.283.600
1.35		Tubo, escape central	Unidad	EVENTO	1	4.239.400	4.239.400
1.36		Tubo, escape trasero	Unidad	EVENTO	1	1.705.800	1.705.800
1.37		Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	237.600	237.600
1.38		Filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	209.900	209.900
1.39		Pico Inyector	Unidad	EVENTO	1	5.943.100	5.943.100
1.40		Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	94.800	94.800
1.41		Junta tap?n carter	Unidad	EVENTO	1	10.000	10.000
1.42		Volante motor	Unidad	EVENTO	1	4.360.900	4.360.900
1.43		Turbo alimentador	Unidad	EVENTO	1	22.514.300	22.514.300
1.44		Junta, tubo escape	Unidad	EVENTO	1	309.000	309.000
1.45		Soporte silenciador	Unidad	EVENTO	1	117.600	117.600
1.46		Bomba de inyecci?n	Unidad	EVENTO	1	15.881.800	15.881.800
1.47		Relay bomba inyectora.	Unidad	EVENTO	1	454.000	454.000
1.48		Conjunto filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	878.200	878.200
1.49		Conjunto riel com?n	Unidad	EVENTO	1	7.119.400	7.119.400
1.50		Sensor de veloc?metro	Unidad	EVENTO	1	1.687.800	1.687.800
1.51		Manguera de calefacci?n	Unidad	EVENTO	1	1.265.900	1.265.900
1.52		Bul?n tubo de escape	Unidad	EVENTO	1	10.500	10.500
1.53		Juego de calces cig?e?al	Unidad	EVENTO	1	298.300	298.300
1.54		Juego de 4 Pist?n de motor	Unidad	EVENTO	1	4.288.800	4.288.800
1.55		Conjunto tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	1.605.000	1.605.000
1.56		Polea intermedia N2	Unidad	EVENTO	1	1.387.400	1.387.400
1.57		Polea intermedia	Unidad	EVENTO	1	1.387.400	1.387.400
1.58		Aceite motor 15W50 por litros	Litros	EVENTO	1	55.000	55.000
1.59		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF Asunción

Marcelo Toyotoshi
Apoderado

16	78180101-006	TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014/16 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - REPUESTOS PARA FRENO	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Manguera flexible freno	Unidad	EVENTO	1	239.300	239.300
1.2		Juego de pastilla de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	1.005.400	1.005.400
1.3		Juego reparo mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	426.000	426.000
1.4		Juego de zapata de freno	Unidad	EVENTO	1	849.300	849.300
1.5		Bomba de vac?o	Unidad	EVENTO	1	7.362.900	7.362.900
1.6		Tambor de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	2.056.100	2.056.100
1.7		Juego de reparo freno trasero	Unidad	EVENTO	1	146.000	146.000
1.8		Disco de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	1.578.100	1.578.100
1.9		Servo freno	Unidad	EVENTO	1	4.685.500	4.685.500
1.10		Palanca freno	Unidad	EVENTO	1	635.300	635.300
1.11		Conjunto de Cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	557.800	557.800
1.12		Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	2.758.500	2.758.500
1.13		Ca?o de freno	Unidad	EVENTO	1	47.900	47.900
1.14		Cilindro de freno RH	Unidad	EVENTO	1	568.100	568.100
1.15		Pist?n de freno RH	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1.16		Juego de seguros, pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	420.100	420.100
1.17		Pist?n de freno LH	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1.18		Mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	4.178.400	4.178.400
1.19		Fluido freno 355cc	Unidad	EVENTO	1	81.300	81.300
1.20		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
17	78180101-009	TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014/16 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL / ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Alternador	Unidad	EVENTO	1	8.275.700	8.275.700
1.2		Juego de carb?n depresor	Unidad	EVENTO	1	821.300	821.300
1.3		Rotor rebobinado	Unidad	EVENTO	1	1.251.500	1.251.500
1.4		Campo rebobinado	Unidad	EVENTO	1	1.847.900	1.847.900
1.5		Plaqueta de diodo	Unidad	EVENTO	1	2.069.000	2.069.000
1.6		Regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	572.400	572.400
1.7		Reten depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
1.8		Depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	7.362.900	7.362.900
1.9		Reparaci?n depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	270.000	270.000
1.10		Rulem?n	Unidad	EVENTO	1	110.200	110.200
1.11		Carb?n	Unidad	EVENTO	1	116.900	116.900
1.12		Colector de rotor	Unidad	EVENTO	1	1.250.000	1.250.000
1.13		Correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	791.900	791.900
1.14		Rellenar y tornear asiento de rulem?n y reten	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
1.15		Encamisado de tapa alojamiento de rulem?n	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
1.16		Rectificaci?n de colector	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
1.17		Bujes soporte alternador	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
1.18		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
18	78180101-009	TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014/16 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL ELECTRICIDAD PARTE DE MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	6.693.400	6.693.400
1.2		Enducido rebobinado	Unidad	EVENTO	1	1.415.900	1.415.900
1.3		Campo rebobinado	Unidad	EVENTO	1	728.200	728.200
1.4		Colector	Unidad	EVENTO	1	413.900	413.900
1.5		Carb?n	Unidad	EVENTO	1	319.700	319.700
1.6		Porta carb?n	Unidad	EVENTO	1	180.200	180.200
1.7		Autom?tico	Unidad	EVENTO	1	1.704.000	1.704.000
1.8		Vendi	Unidad	EVENTO	1	1.200.800	1.200.800
1.9		Rulem?n	Unidad	EVENTO	1	363.700	363.700
1.10		Rellenar y tornear asiento de rulem?n y reten	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
1.11		Confecci?n de buje enducido	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
1.12		Encamisado de buje reductora	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
1.13		Soldadura de torpedo	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
1.14		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
19	78180101-009	TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014/16 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL ELECTRICIDAD ACCESORIOS	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Faro delantero RH	Unidad	EVENTO	1	2.056.300	2.056.300
1.2		Faro delantero LH	Unidad	EVENTO	1	2.056.300	2.056.300

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF Asunción

Marcelo Toyotoshi
Apoderado

1.3		Faro trasero RH	Unidad	EVENTO	1	868.200	868.200
1.4		Faro trasero LH	Unidad	EVENTO	1	868.200	868.200
1.5		Faro de luz techo	Unidad	EVENTO	1	498.300	498.300
1.6		Relay de freno	Unidad	EVENTO	1	454.000	454.000
1.7		Relay precalentador temporizador	Unidad	EVENTO	1	454.000	454.000
1.8		Interruptor luz de stop	Unidad	EVENTO	1	196.900	196.900
1.9		Bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	436.300	436.300
1.10		Bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
1.11		Bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	231.400	231.400
1.12		Bulbos marcha atr?s	Unidad	EVENTO	1	251.700	251.700
1.13		Faro se?alero esquinero	Unidad	EVENTO	1	144.300	144.300
1.14		Buj?as incandescentes	Unidad	EVENTO	1	286.000	286.000
1.15		Relay de se?alero	Unidad	EVENTO	1	484.900	484.900
1.16		Flotador de combustible	Unidad	EVENTO	1	598.400	598.400
1.17		Conjunto tablero de instrumentos	Unidad	EVENTO	1	4.996.400	4.996.400
1.18		Motor, mecanismo L/P	Unidad	EVENTO	1	2.718.100	2.718.100
1.19		Conjunto de bocinas	Unidad	EVENTO	1	819.600	819.600
1.20		Foco HB2 12V, 60W55W	Unidad	EVENTO	1	300.400	300.400
1.21		Terminal positivo	Unidad	EVENTO	1	176.900	176.900
1.22		Terminal negativo	Unidad	EVENTO	1	81.300	81.300
1.23		Cerradura puerta FR RH bloqueo el?ctrico	Unidad	EVENTO	1	1.799.300	1.799.300
1.24		Cerradura puerta FR LH bloqueo el?ctrico	Unidad	EVENTO	1	1.799.300	1.799.300
1.25		Cerradura de puerta RR RH bloqueo el?ctrico	Unidad	EVENTO	1	880.300	880.300
1.26		Conjunto cierre, puerta RR LH bloqueo el?ctrico	Unidad	EVENTO	1	880.300	880.300
1.27		Fusible eslab?n	Unidad	EVENTO	1	227.300	227.300
1.28		Relay	Unidad	EVENTO	1	454.000	454.000
1.29		Porta fusible interno	Unidad	EVENTO	1	1.486.700	1.486.700
1.30		Interruptor principal levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	2.758.500	2.758.500
1.31		Motor lanza agua L/P	Unidad	EVENTO	1	890.600	890.600
1.32		Motor levanta vidrio LH	Unidad	EVENTO	1	2.089.300	2.089.300
1.33		Motor levanta vidrio RH	Unidad	EVENTO	1	2.089.300	2.089.300
1.34		Antena	Unidad	EVENTO	1	809.500	809.500
1.35		Foco mediano 1F. 12V	Unidad	EVENTO	1	29.100	29.100
1.36		Foco tubular 12V 10W	Unidad	EVENTO	1	15.700	15.700
1.37		Foco, 2FIL. 12VOLT	Unidad	EVENTO	1	27.800	27.800
1.38		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
20	78180101-016	TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014/16 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Compresor de aire	Unidad	EVENTO	1	8.032.100	8.032.100
1.2		Evaporador de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	4.665.100	4.665.100
1.3		Juego junta y retenes	Unidad	EVENTO	1	1.544.800	1.544.800
1.4		Embrague	Unidad	EVENTO	1	4.178.400	4.178.400
1.5		Polea de compresor	Unidad	EVENTO	1	4.138.000	4.138.000
1.6		Termostato de cortes	Unidad	EVENTO	1	196.700	196.700
1.7		Filtro ceadora	Unidad	EVENTO	1	635.000	635.000
1.8		V?lvula de expansi?n	Unidad	EVENTO	1	1.059.900	1.059.900
1.9		Condensador	Unidad	EVENTO	1	6.470.500	6.470.500
1.10		Perilla control A/C	Unidad	EVENTO	1	88.800	88.800
1.11		Motor soplador	Unidad	EVENTO	1	2.515.300	2.515.300
1.12		Ca?er?a alta presi?n 1/2, 13/32, 5/16	Unidad	EVENTO	1	2.016.200	2.016.200
1.13		Gas ecol?gico	Kilogramos	EVENTO	1	76.000	76.000
1.14		Correa del compresor	Unidad	EVENTO	1	791.900	791.900
1.15		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
21	78180101-004	TOYOTA HILUX D/C AÑO 2017 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Rotula superior	Unidad	EVENTO	1	521.500	521.500
1.2		Parrilla de suspensi?n inferior RH	Unidad	EVENTO	1	3.870.300	3.870.300
1.3		Parrilla de suspensi?n inferior LH	Unidad	EVENTO	1	3.906.500	3.906.500
1.4		Parrilla de suspensi?n superior RH	Unidad	EVENTO	1	2.799.200	2.799.200
1.5		Parrilla de suspensi?n superior LH	Unidad	EVENTO	1	2.799.200	2.799.200
1.6		Espiral delantero	Unidad	EVENTO	1	1.322.500	1.322.500
1.7		Taqueador delantero	Unidad	EVENTO	1	219.100	219.100
1.8		Taqueador trasero	Unidad	EVENTO	1	251.700	251.700
1.9		Amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	1	1.524.000	1.524.000
1.10		Brazo de suspensi?n superior RH	Unidad	EVENTO	1	2.799.000	2.799.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF Asunción

Marcelo Toyotoshi
Apoderado

1.11		Brazo de suspensi?n superior LH	Unidad	EVENTO	1	2.799.000	2.799.000
1.12		Bieleta delantera LH	Unidad	EVENTO	1	868.200	868.200
1.13		Bujes estabilizador	Unidad	EVENTO	1	146.700	146.700
1.14		Bieleta delantera RH	Unidad	EVENTO	1	868.200	868.200
1.15		Rulem?n palier	Unidad	EVENTO	1	783.000	783.000
1.16		Rulem?n de masa delantera	Unidad	EVENTO	1	1.192.800	1.192.800
1.17		Rotula inferior	Unidad	EVENTO	1	724.400	724.400
1.18		Amortiguador trasero	Unidad	EVENTO	1	470.600	470.600
1.19		Tuerca prisionero de rueda	Unidad	EVENTO	1	92.200	92.200
1.20		Cremallera	Unidad	EVENTO	1	11.865.600	11.865.600
1.21		Bomba hidr?ulica	Unidad	EVENTO	1	4.892.900	4.892.900
1.22		Manguera, bomba hidr?ulica	Unidad	EVENTO	1	1.699.900	1.699.900
1.23		Mu?equin de direcci?n	Unidad	EVENTO	1	339.300	339.300
1.24		Yugo de direcci?n F/X	Unidad	EVENTO	1	2.596.400	2.596.400
1.25		Eje, columna de direcci?n	Unidad	EVENTO	1	6.125.600	6.125.600
1.26		Terminal de cremallera	Unidad	EVENTO	1	1.541.500	1.541.500
1.27		Alineaci?n	Unidad	EVENTO	1	136.800	136.800
1.28		Balanceo	Unidad	EVENTO	1	106.900	106.900
1.29		Aceite ATF para direcci?n hidr?ulica por envase	Litros	EVENTO	1	115.000	115.000
1.30		Aceite para diferencial trasero por litro	Litros	EVENTO	1	68.000	68.000
1.31		Servicio de engrase suspensi?n	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000
1.32		Reparaci?n de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
1.33		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
22	78180101-002	TOYOTA HILUX D/C AÑO 2017 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - CAJA Y EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	995.900	995.900
1.2		Bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	673.600	673.600
1.3		Aceite de caja y transferencia 75w90 por litros	Litros	EVENTO	1	100.000	100.000
1.4		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
23	78180101-002	TOYOTA HILUX D/C AÑO 2017 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - REPUESTOS PARA TRANSMISIÓN	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Crucetas cardan	Unidad	EVENTO	1	685.700	685.700
1.2		Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	766.800	766.800
1.3		Horquilla embrague	Unidad	EVENTO	1	695.800	695.800
1.4		Plato de presi?n	Unidad	EVENTO	1	1.678.500	1.678.500
1.5		Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	882.600	882.600
1.6		Soporte de horquilla	Unidad	EVENTO	1	83.400	83.400
1.7		Disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.114.100	1.114.100
1.8		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
24	78180101-014	TOYOTA HILUX D/C AÑO 2017 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - REPUESTOS PARA MOTOR	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Juego de junta motor	Unidad	EVENTO	1	1.633.900	1.633.900
1.2		Cig?e?al std	Unidad	EVENTO	1	10.242.900	10.242.900
1.3		Cemento	Unidad	EVENTO	1	531.500	531.500
1.4		Tapa motor	Unidad	EVENTO	1	13.569.700	13.569.700
1.5		Junta tapa cilindro	Unidad	EVENTO	1	454.600	454.600
1.6		Juego de gu?as de v?lvulas	Unidad	EVENTO	1	1.222.800	1.222.800
1.7		?rbol de levas	Unidad	EVENTO	1	2.880.300	2.880.300
1.8		Bomb?n manual de combustible	Unidad	EVENTO	1	1.024.700	1.024.700
1.9		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.687.800	1.687.800
1.10		Junta balanc?n	Unidad	EVENTO	1	133.800	133.800
1.11		Juego casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	936.900	936.900
1.12		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	1.340.300	1.340.300
1.13		Juego casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	489.800	489.800
1.14		Tensor de correa grande	Unidad	EVENTO	1	1.604.400	1.604.400
1.15		Tensor de correa chico	Unidad	EVENTO	1	1.387.400	1.387.400
1.16		Correa dentada	Unidad	EVENTO	1	455.300	455.300
1.17		Juego de v?lvulas de admisi?n	Unidad	EVENTO	1	1.089.200	1.089.200
1.18		Juego de v?lvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	1.566.300	1.566.300
1.19		Botador 5.08	Unidad	EVENTO	1	105.300	105.300
1.20		Reten 32-46-6	Unidad	EVENTO	1	77.200	77.200
1.21		Reten 95-115-9	Unidad	EVENTO	1	371.100	371.100
1.22		Juego de retenes de v?lvulas	Unidad	EVENTO	1	942.800	942.800
1.23		Limpia inyector di?sel	Unidad	EVENTO	1	211.100	211.100
1.24		Refrigerante para radiador 4LT	Litros	EVENTO	1	353.200	353.200
1.25		Bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	2.292.100	2.292.100

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF Asunción

Marcelo Toyotoshi
Apoderado

1.26		Aleta ventilador	Unidad	EVENTO	1	803.300	803.300
1.27		Manguera de radiador inferior con abrazaderas	Unidad	EVENTO	1	167.000	167.000
1.28		Manguera de radiador superior con abrazaderas	Unidad	EVENTO	1	147.500	147.500
1.29		Junta escape	Unidad	EVENTO	1	306.300	306.300
1.30		Junta de admisi?n	Unidad	EVENTO	1	72.900	72.900
1.31		Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	221.500	221.500
1.32		Filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	260.800	260.800
1.33		Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	94.800	94.800
1.34		Conjunto filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	1.024.700	1.024.700
1.35		Juego de 4 pist?n de motor	Unidad	EVENTO	1	4.148.600	4.148.600
1.36		Conjunto tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	1.604.400	1.604.400
1.37		Aceite motor 15W50 por litros	Litros	EVENTO	1	55.000	55.000
1.38		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
25	78180101-006	TOYOTA HILUX D/C AÑO 2017 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - REPUESTOS PARA FRENO	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Manguera flexible freno	Unidad	EVENTO	1	278.000	278.000
1.2		Juego de pastilla de freno delantero.	Unidad	EVENTO	1	1.596.200	1.596.200
1.3		Juego reparo mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	426.000	426.000
1.4		Juego de zapata de freno	Unidad	EVENTO	1	849.300	849.300
1.5		Bomba de vac?o	Unidad	EVENTO	1	3.914.800	3.914.800
1.6		Tambor de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	1.452.200	1.452.200
1.7		Disco de freno delantero	Unidad	EVENTO	1	1.643.000	1.643.000
1.8		Servo freno	Unidad	EVENTO	1	6.125.600	6.125.600
1.9		Palanca freno	Unidad	EVENTO	1	1.014.200	1.014.200
1.10		Conjunto de cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	1.314.600	1.314.600
1.11		Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	2.718.100	2.718.100
1.12		Ca?o de freno	Unidad	EVENTO	1	33.900	33.900
1.13		Cilindro de freno RH	Unidad	EVENTO	1	568.100	568.100
1.14		Pist?n de freno RH	Unidad	EVENTO	1	138.800	138.800
1.15		Juego de seguros, pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	308.400	308.400
1.16		Pist?n de freno LH	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
1.17		Mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	4.158.000	4.158.000
1.18		Fluido freno 355cc	Unidad	EVENTO	1	316.300	316.300
1.19		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
26	78180101-009	TOYOTA HILUX D/C AÑO 2017 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL / ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Alternador	Unidad	EVENTO	1	8.600.200	8.600.200
1.2		Rotor rebobinado	Unidad	EVENTO	1	3.488.800	3.488.800
1.3		Bobina alternador	Unidad	EVENTO	1	3.529.500	3.529.500
1.4		Regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	1.168.400	1.168.400
1.5		Depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	5.999.700	5.999.700
1.6		Reparaci?n depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	270.000	270.000
1.7		Rulem?n 6303 C/U	Unidad	EVENTO	1	817.500	817.500
1.8		Carb?n	Unidad	EVENTO	1	183.000	183.000
1.9		Rotor alternador	Unidad	EVENTO	1	1.426.000	1.426.000
1.10		Correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	791.900	791.900
1.11		Rellenar y tornear asiento de rulem?n y reten	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
1.12		Encamisado de tapa alojamiento de rulem?n	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
1.13		Rectificaci?n de colector	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
1.14		Bujes soporte alternador	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
1.15		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
27	78180101-009	TOYOTA HILUX D/C AÑO 2017 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL / ELECTRICIDAD parte de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	6.693.400	6.693.400
1.2		Enducido rebobinado	Unidad	EVENTO	1	1.415.900	1.415.900
1.3		Campo rebobinado	Unidad	EVENTO	1	728.200	728.200
1.4		Autom?tico de arranque	Unidad	EVENTO	1	1.704.000	1.704.000
1.5		Carb?n	Unidad	EVENTO	1	319.700	319.700
1.6		Soporte de carbon	Unidad	EVENTO	1	319.700	319.700
1.7		Autom?tico	Unidad	EVENTO	1	1.704.000	1.704.000
1.8		Vendi	Unidad	EVENTO	1	1.200.800	1.200.800
1.9		Rellenar y tornear asiento de rulem?n y reten	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
1.10		Confecci?n de buje enducido	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
1.11		Encamisado de buje reductora	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF Asunción

Marcelo Toyotoshi
Apoderado

1.12		Soldadura de torpedo	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
1.13		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
28	78180101-009	TOYOTA HILUX D/C AÑO 2017 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL / ELECTRICIDAD ACCESORIOS	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Faro delantero RH	Unidad	EVENTO	1	2.056.300	2.056.300
1.2		Faro delantero LH	Unidad	EVENTO	1	2.056.300	2.056.300
1.3		Faro trasero RH	Unidad	EVENTO	1	889.700	889.700
1.4		Faro trasero LH	Unidad	EVENTO	1	889.700	889.700
1.5		Faro de luz techo	Unidad	EVENTO	1	227.300	227.300
1.6		Relay faro frontal	Unidad	EVENTO	1	428.100	428.100
1.7		Relay precalentador temporizador	Unidad	EVENTO	1	434.300	434.300
1.8		Interruptor luz de stop	Unidad	EVENTO	1	487.000	487.000
1.9		Bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	196.700	196.700
1.10		Bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	187.400	187.400
1.11		Bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	231.400	231.400
1.12		Bulbos marcha atr?s	Unidad	EVENTO	1	251.700	251.700
1.13		Faro se?alero esquinero	Unidad	EVENTO	1	154.300	154.300
1.14		Buj?as incandescentes	Unidad	EVENTO	1	253.000	253.000
1.15		Relay de se?alero	Unidad	EVENTO	1	484.900	484.900
1.16		Flotador de combustible	Unidad	EVENTO	1	598.400	598.400
1.17		Conjunto tablero de instrumentos	Unidad	EVENTO	1	4.996.400	4.996.400
1.18		Interruptor freno estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	187.400	187.400
1.19		Motor, mecanismo L/P	Unidad	EVENTO	1	2.900.600	2.900.600
1.20		Conjunto de bocinas	Unidad	EVENTO	1	819.500	819.500
1.21		Foco HB2 12V, 60W55W	Unidad	EVENTO	1	819.600	819.600
1.22		Terminal positivo	Unidad	EVENTO	1	300.400	300.400
1.23		Terminal negativo	Unidad	EVENTO	1	176.900	176.900
1.24		Cerradura puerta FR RH bloqueo el?ctrico	Unidad	EVENTO	1	81.300	81.300
1.25		Cerradura puerta FR LH bloqueo el?ctrico	Unidad	EVENTO	1	1.799.300	1.799.300
1.26		Cerradura de puerta RR RH bloqueo el?ctrico	Unidad	EVENTO	1	1.880.300	1.880.300
1.27		Conjunto cierre, puerta RR LH bloqueo el?ctrico	Unidad	EVENTO	1	1.693.700	1.693.700
1.28		Fusible eslab?n	Unidad	EVENTO	1	1.693.700	1.693.700
1.29		Relay	Unidad	EVENTO	1	227.300	227.300
1.30		Porta fusible interno	Unidad	EVENTO	1	1.497.600	1.497.600
1.31		Interruptor principal levanta vidrio	Unidad	EVENTO	1	2.758.500	2.758.500
1.32		Motor lanza agua L/P	Unidad	EVENTO	1	890.600	890.600
1.33		Motor levanta vidrio LH	Unidad	EVENTO	1	2.089.300	2.089.300
1.34		Motor levanta vidrio RH	Unidad	EVENTO	1	2.048.700	2.048.700
1.35		Antena	Unidad	EVENTO	1	1.112.000	1.112.000
1.36		Foco mediano 1F. 12V	Unidad	EVENTO	1	29.100	29.100
1.37		Foco tubular 12V 10W	Unidad	EVENTO	1	15.700	15.700
1.38		Foco, 2FIL. 12VOLT	Unidad	EVENTO	1	27.800	27.800
1.39		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
29	78180101-016	TOYOTA HILUX D/C AÑO 2017 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Compresor de aire	Unidad	EVENTO	1	10.121.400	10.121.400
1.2		Evaporador de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	4.645.100	4.645.100
1.3		Embrague	Unidad	EVENTO	1	4.158.000	4.158.000
1.4		Polea de compresor	Unidad	EVENTO	1	1.387.400	1.387.400
1.5		Termostato de cortes	Unidad	EVENTO	1	223.200	223.200
1.6		Filtro ceadora	Unidad	EVENTO	1	570.200	570.200
1.7		V?lvula de expansi?n	Unidad	EVENTO	1	1.052.700	1.052.700
1.8		Condensador	Unidad	EVENTO	1	5.801.000	5.801.000
1.9		Llave aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	626.800	626.800
1.10		Electro ventilador	Unidad	EVENTO	1	1.914.800	1.914.800
1.11		Ca?er?a alta presi?n 1/2, 13/32, 5/16	Unidad	EVENTO	1	1.704.000	1.704.000
1.12		Gas ecol?gico	Kilogramos	EVENTO	1	76.000	76.000
1.13		Correa del compresor	Unidad	EVENTO	1	791.900	791.900
1.14		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
30	78180101-004	TOYOTA HIACE AÑO 2017 MOTOR 2,5 - SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Parrilla de suspensi?n inferior RH	Unidad	EVENTO	1	1.672.300	1.672.300
1.2		parrilla de suspensi?n inferior LH	Unidad	EVENTO	1	1.672.300	1.672.300
1.3		Parrilla de suspensi?n superior RH	Unidad	EVENTO	1	3.448.100	3.448.100
1.4		Parrilla de suspensi?n superior LH	Unidad	EVENTO	1	3.529.500	3.529.500

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF Asunción

Marcelo Toyotoshi
Apoderado

1.5		Taqueador delantero	Unidad	EVENTO	1	213.100	213.100
1.6		Taqueador trasero	Unidad	EVENTO	1	371.100	371.100
1.7		Amortiguador delantero	Unidad	EVENTO	1	472.100	472.100
1.8		Brazo de suspensi?n superior RH	Unidad	EVENTO	1	3.448.100	3.448.100
1.9		Brazo de suspensi?n superior LH	Unidad	EVENTO	1	3.529.500	3.529.500
1.10		Bieleta delantera LH	Unidad	EVENTO	1	548.900	548.900
1.11		Juego de Bujes estabilizador	Unidad	EVENTO	1	199.300	199.300
1.12		Bieleta delantera RH	Unidad	EVENTO	1	548.900	548.900
1.13		Rulem?n palier	Unidad	EVENTO	1	568.100	568.100
1.14		Rulem?n de masa delantera	Unidad	EVENTO	1	1.087.300	1.087.300
1.15		Rotula inferior	Unidad	EVENTO	1	928.900	928.900
1.16		Amortiguador trasero	Unidad	EVENTO	1	484.100	484.100
1.17		Tuerca prisionero de rueda	Unidad	EVENTO	1	57.100	57.100
1.18		Cremallera	Unidad	EVENTO	1	10.834.300	10.834.300
1.19		Bomba hidr?ulica	Unidad	EVENTO	1	4.746.500	4.746.500
1.20		Manguera, bomba hidr?ulica	Unidad	EVENTO	1	3.922.900	3.922.900
1.21		Mu?equin de direcci?n	Unidad	EVENTO	1	323.800	323.800
1.22		Eje de direcci?n	Unidad	EVENTO	1	1.837.800	1.837.800
1.23		Eje, columna de direcci?n	Unidad	EVENTO	1	3.022.400	3.022.400
1.24		Terminal de cremallera	Unidad	EVENTO	1	1.034.500	1.034.500
1.25		Alineaci?n	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
1.26		Balanceo	Unidad	EVENTO	1	110.000	110.000
1.27		Aceite ATF para direcci?n hidr?ulica por litros	Litros	EVENTO	1	115.000	115.000
1.28		Servicio de engrase suspensi?n	Unidad	EVENTO	1	25.000	25.000
1.29		Reparaci?n de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000
1.30		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
31	78180101-002	TOYOTA HIACE AÑO 2017 MOTOR 2,5 - CAJA Y EMBRAGUE	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	908.900	908.900
1.2		Bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	561.900	561.900
1.3		Aceite de caja y transferencia 75w90 por litros	Litros	EVENTO	1	100.000	100.000
1.4		Aceite diferencial 5w90 para diferencial por litros	Litros	EVENTO	1	45.000	45.000
1.5		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
32	78180101-002	TOYOTA HIACE AÑO 2017 MOTOR 2,5 - REPUESTOS PARA TRANSMISIÓN	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Crucetas cardan	Unidad	EVENTO	1	689.800	689.800
1.2		Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	391.500	391.500
1.3		Horquilla embrague	Unidad	EVENTO	1	221.100	221.100
1.4		Plato de presi?n	Unidad	EVENTO	1	1.608.700	1.608.700
1.5		Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	769.000	769.000
1.6		Soporte de horquilla	Unidad	EVENTO	1	82.300	82.300
1.7		Disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.232.700	1.232.700
1.8		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
33	78180101-014	TOYOTA HIACE AÑO 2017 MOTOR 2,5 - REPUESTOS PARA MOTOR	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Juego de junta motor	Unidad	EVENTO	1	1.213.700	1.213.700
1.2		Junta tapa cilindro	Unidad	EVENTO	1	561.500	561.500
1.3		Juego de gu?as de v?lvulas	Unidad	EVENTO	1	547.400	547.400
1.4		?rbol de levas	Unidad	EVENTO	1	2.981.700	2.981.700
1.5		Bomb?n manual de combustible	Unidad	EVENTO	1	612.300	612.300
1.6		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	2.113.800	2.113.800
1.7		Junta balanc?n	Unidad	EVENTO	1	213.100	213.100
1.8		Juego casquillo bancada	Unidad	EVENTO	1	885.100	885.100
1.9		Juego de aros	Unidad	EVENTO	1	1.732.600	1.732.600
1.10		Juego casquillo de biela	Unidad	EVENTO	1	507.600	507.600
1.11		Tensor de correa grande	Unidad	EVENTO	1	758.600	758.600
1.12		Tensor de correa chico	Unidad	EVENTO	1	664.200	664.200
1.13		Correa dentada	Unidad	EVENTO	1	635.800	635.800
1.14		Juego de v?lvulas de admisi?n	Unidad	EVENTO	1	531.300	531.300
1.15		Juego de v?lvulas de escape	Unidad	EVENTO	1	766.300	766.300
1.16		Botador 5.08	Unidad	EVENTO	1	141.800	141.800
1.17		Reten 32-46-6	Unidad	EVENTO	1	77.200	77.200
1.18		Reten 95-115-9	Unidad	EVENTO	1	371.100	371.100
1.19		Juego de retenes de v?lvulas	Unidad	EVENTO	1	473.900	473.900
1.20		Limpia inyector di?sel	Unidad	EVENTO	1	211.100	211.100
1.21		Refrigerante para radiador 4LT	Litros	EVENTO	1	353.200	353.200

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF Asunción

Marcelo Toyotoshi
Apoderado

1.22		Bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	1.490.900	1.490.900
1.23		Aleta ventilador	Unidad	EVENTO	1	1.009.300	1.009.300
1.24		Manguera de radiador inferior con abrazaderas	Unidad	EVENTO	1	293.000	293.000
1.25		Manguera de radiador superior con abrazaderas	Unidad	EVENTO	1	3.336.700	3.336.700
1.26		Junta escape	Unidad	EVENTO	1	152.100	152.100
1.27		Junta de admisi?n	Unidad	EVENTO	1	75.400	75.400
1.28		Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	197.800	197.800
1.29		Filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	209.900	209.900
1.30		Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	94.800	94.800
1.31		Conjunto filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	612.300	612.300
1.32		Juego de 4 pist?n de motor	Unidad	EVENTO	1	4.788.100	4.788.100
1.33		Conjunto tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	1.422.700	1.422.700
1.34		Aceite motor 15w50 por litros	Litros	EVENTO	1	55.000	55.000
1.35		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
34	78180101-006	TOYOTA HIACE AÑO 2017 MOTOR 2,5 - REPUESTOS PARA FRENO	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Manguera flexible freno	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000
1.2		Juego de pastilla de freno delantero.	Unidad	EVENTO	1	987.100	987.100
1.3		Juego reparo mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	472.600	472.600
1.4		Juego de zapata de freno	Unidad	EVENTO	1	719.600	719.600
1.5		Bomba de vac?o	Unidad	EVENTO	1	5.862.100	5.862.100
1.6		Tambor de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	1.466.700	1.466.700
1.7		Juego de reparo freno trasero	Unidad	EVENTO	1	645.000	645.000
1.8		Disco de freno delantero.	Unidad	EVENTO	1	1.561.900	1.561.900
1.9		Servo freno	Unidad	EVENTO	1	5.050.700	5.050.700
1.10		Manija freno de mano	Unidad	EVENTO	1	847.900	847.900
1.11		Conjunto de cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	1.484.900	1.484.900
1.12		Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	2.799.200	2.799.200
1.13		Ca?o de freno	Unidad	EVENTO	1	34.000	34.000
1.14		Cilindro de freno RH	Unidad	EVENTO	1	537.700	537.700
1.15		Pist?n de freno RH	Unidad	EVENTO	1	464.600	464.600
1.16		Juego de seguros, pastilla de freno	Unidad	EVENTO	1	454.600	454.600
1.17		Pist?n de freno LH	Unidad	EVENTO	1	464.600	464.600
1.18		Mordaza de freno	Unidad	EVENTO	1	3.468.500	3.468.500
1.19		Fluido freno 355cc	Unidad	EVENTO	1	81.300	81.300
1.20		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
35	78180101-009	TOYOTA HIACE AÑO 2017 MOTOR 2,5 - ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL /ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Alternador	Unidad	EVENTO	1	9.756.300	9.756.300
1.2		Juego de carb?n depresor	Unidad	EVENTO	1	534.200	534.200
1.3		Rotor rebobinado	Unidad	EVENTO	1	1.492.900	1.492.900
1.4		Plaqueta de diodo	Unidad	EVENTO	1	1.172.500	1.172.500
1.5		Regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	1.306.300	1.306.300
1.6		Reten depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	134.600	134.600
1.7		Depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	5.862.100	5.862.100
1.8		Rulem?n	Unidad	EVENTO	1	133.100	133.100
1.9		Carb?n	Unidad	EVENTO	1	146.400	146.400
1.10		Rotor alternador	Unidad	EVENTO	1	1.492.900	1.492.900
1.11		Correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	405.700	405.700
1.12		Rellenar y tornear asiento de rulem?n y reten	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
1.13		Encamisado de tapa alojamiento de rulem?n	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
1.14		Rectificaci?n de colector	Unidad	EVENTO	1	300.000	300.000
1.15		Bujes soporte alternador	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000
1.16		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
36	78180101-009	TOYOTA HIACE AÑO 2017 MOTOR 2,5 - ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL /ELECTRICIDAD PARTE DE MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	7.951.000	7.951.000
1.2		Enducido rebobinado	Unidad	EVENTO	1	1.553.700	1.553.700
1.3		Campo rebobinado	Unidad	EVENTO	1	1.951.300	1.951.300
1.4		Soporte carbon	Unidad	EVENTO	1	334.900	334.900
1.5		Porta carb?n	Unidad	EVENTO	1	334.900	334.900
1.6		Autom?tico	Unidad	EVENTO	1	1.687.800	1.687.800
1.7		Vendi	Unidad	EVENTO	1	1.628.800	1.628.800
1.8		Rellenar y tornear asiento de rulem?n y reten	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
1.9		Confecci?n de buje enducido	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF Asunción

Marcelo Toyotoshi
Apoderado

1.10		Encamisado de buje reductora	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
1.11		Soldadura de torpedo	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
1.12		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000
37	78180101-016	TOYOTA HIACE AÑO 2017 MOTOR 2,5 - REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1		
1.1		Compresor de aire	Unidad	EVENTO	1	10.110.400	10.110.400
1.2		Evaporador de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	5.812.400	5.812.400
1.3		Embrague	Unidad	EVENTO	1	3.610.600	3.610.600
1.4		Polea de compresor	Unidad	EVENTO	1	854.100	854.100
1.5		Termostato de cortes	Unidad	EVENTO	1	95.000	95.000
1.6		Filtro ceadora	Unidad	EVENTO	1	635.000	635.000
1.7		V?lvula de expansi?n	Unidad	EVENTO	1	1.054.800	1.054.800
1.8		Condensador	Unidad	EVENTO	1	6.470.500	6.470.500
1.9		Llave aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	428.100	428.100
1.10		Electro ventilador	Unidad	EVENTO	1	2.190.800	2.190.800
1.11		Ca?er?a alta presi?n 1/2, 13/32, 5/16	Unidad	EVENTO	1	1.691.600	1.691.600
1.12		Gas ecol?gico	Kilogramos	EVENTO	1	70.000	70.000
1.13		Correa del compresor	Unidad	EVENTO	1	197.200	197.200
1.14		Mano de Obra	Hora	EVENTO	1	120.000	120.000

Monto Mínimo	G. 500.000.000.-
Monto Máximo	G. 1.000.000.000.-

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **G. 500.000.000.-** (guaraníes quinientos millones), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y el monto máximo es de **G. 1.000.000.000.-** (guaraníes un mil millones), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).-----

El **PROVEEDOR** se compromete a proveer los bienes a la **CONTRATANTE** y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.----------

La **CONTRATANTE** se compromete a pagar al **PROVEEDOR** como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las condiciones contractuales.----

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato entrará en vigor desde su firma **por el término de 24 (veinticuatro) meses.**------

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES y/o SERVICIOS.

La entrega de los bienes y/o servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados a continuación:

Plan de entrega de los Servicios

Lote	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida de los Servicios	Lugar donde los Servicios serán prestados	Fecha(s) final(es) de ejecución de los servicios
1	Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la marca Toyota	Según Especificaciones Técnicas	Según Especificaciones Técnicas	En los talleres de la firma adjudicada. Los vehículos a ser reparados serán trasladados por el personal técnico del Banco hasta las instalaciones del Oferente o Proveedor y deberán ser retirados por los mismos, una vez reparados.	Una vez suscrito el contrato y a partir de la aprobación del presupuesto por parte del BNF, la empresa tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para reparaciones menores (suspensión, freno, electricidad, elásticos, etc.) y 15 (quince) días hábiles para reparaciones de chapería y pintura general, caja o motor.

Marcelo Toyotoshi
Apoderado

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF Asunción

OBSERVACIONES:

- En el momento de recepción del vehículo, en el Taller autorizado, se deberá realizar una evaluación de las reparaciones que este requiera, para así primeramente emitir un presupuesto para su aprobación en el plazo de 24 (veinticuatro) horas para reparaciones menores y hasta 72 (setenta y dos) horas para reparaciones mayores.
- Los repuestos cambiados deberán ser entregados en el momento en que se retire el vehículo reparado.
- Todos los repuestos deben ser **Nuevos y Originales**; en base a estándares de calidad certificados por el fabricante de los mismos.
- **Ejecución de los Trabajos**: El Banco Nacional de Fomento emitirá a través de la Gerencia de Administración División de Servicios Generales Sección Talleres, una orden de Servicio para el Proveedor, que acompaña a los vehículos para su Ingreso al Taller Adjudicado, y que deberá contener el listado de las necesidades de Reparación y/o Mantenimiento. Con la Orden de Servicio y previo diagnóstico de los vehículos, el Proveedor emitirá un presupuesto que podrá ampliar los requerimientos de los servicios y Repuestos contemplados en la Orden de Servicio, el cual deberá presentar a la División de Servicios Generales Sección Talleres, para su aprobación. Una vez aprobado el Presupuesto presentado, se remitirá una orden de aceptación de presupuesto, que autorizará al proveedor al inicio de los Trabajos.
- **Repuestos/Servicios no contemplados**: Si después de la cotización por los servicios de mantenimiento y/o reparación de/los vehículo/s a reparar surgiera la necesidad extraordinaria o imperiosa de alguna reparación que a criterio del oferente es/son indispensable/s para completar la reparación complementaria no contemplada en los ítems licitados y poder garantizar así el óptimo funcionamiento del vehículo, el oferente adjudicado deberá presentar la cotización mediante nota de Presupuesto y podrá realizar totalmente la reparación previa autorización y fiscalización por parte del Banco Nacional de Fomento.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración de éste contrato estará a cargo de **GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACIÓN.**----------

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato.---------

11. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales del presente pliego. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo N° 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.----------

Marcelo Tokotoshi
Apoderado

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF Asunción

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.----------

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del Contrato, se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.----------

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

15. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.
La **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR** deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante lo anterior, el Proveedor podrá proporcionar a sus Subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la **CONTRATANTE** para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del Contrato. En tal caso, el **PROVEEDOR** obtendrá de dichos Subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido del **PROVEEDOR** en la presente cláusula.----------

La **CONTRATANTE** no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del **PROVEEDOR** para ningún uso que no esté relacionado con el Contrato. Así mismo el **PROVEEDOR** no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la **CONTRATANTE** para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del Contrato.----------
La obligación de las partes no aplicará a información que:

(a) la **CONTRATANTE** o el **PROVEEDOR** requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato;
(b) actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;
(c) puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue obtenida previamente directa o indirectamente de la otra parte; o
(d) que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por una tercera parte que no tenía obligación de confidencialidad.----------

Las disposiciones precedentes de esta cláusula no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del Contrato con respecto a los Suministros o cualquier parte de ellos.------

Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del Contrato por cualquier razón.----------

Marcelo Toyotoshi
Apoderado

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF Asunción

16. CUMPLIMIENTO DE NORMAS.

LAS PARTES, declaran tener sus procedimientos totalmente ajustados a las exigencias de la Ley N° 1015/97, "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes", su modificatoria la Ley N° 3783/2009, la Ley N° 4024/2010, "Que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo", la Ley N° 4503/2011 de la Inmovilización de fondos activos financieros; como así mismo las Resoluciones emanadas de la SEPRELAD y LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY.----------

17. OBLIGACION DE PROVEER INFORMACIÓN.

LAS PARTES, en virtud de las leyes nacionales y las resoluciones emanadas de la SEPRELAD y la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, brindarán la información relacionada al presente contrato, cuando las autoridades contraloras competentes del país, lo requieran por escrito.----------

18. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

La **CONTRATANTE**, se abstendrá de celebrar o mantener contratos con firmas contrapartes, sus beneficiarios finales y/o representantes legales; que figuren en listas restrictivas de OFAC, ONU u otras listas restrictivas adquiridas por la **CONTRATANTE**.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, al día 24 del mes de febrero.- del año 2023.----------

LIC. CÉSAR AUGUSTO VARGAS MORA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF Asunción

ECON. OSCAR FAVIÁN LOVERA CHÁVEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Marcelo Toyotoshi
Apoderado

MARCELO HIROYUKI TOYOTOSHI
APODERADO
TOYOTOSHI S.A.