**CONTRATO N° 52/2019 CON LA EMPRESA GARDEN AUTOMOTORES S.A CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DIRECTA POR VIA DE LA EXCEPCIÓN N° 02/2019, PARA EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS" PLURIANUAL. ID N° 363.268.**

Entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, domiciliada en la calle Palma esq. 14 de mayo, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Director General de Administración y Finanzas, **Lic. Milciades Martínez,** con Cédula de Identidad N° 877.584, designado por Decreto Presidencial Nº 1237 de fecha 05 de febrero de 2019, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma ***Garden Automotores S.A*** con RUC 80024576-8, representada en este acto por el **Sr. Didier Nufro Arias Quiñonez** con C.I N° 1.389.182 en su carácter de Representante Legal, domiciliado en la Av. Rca. Argentina N° 1479 c/ Kostianof de la ciudad de Asunción, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO.

Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El pliego de bases y Condiciones y sus Adendas y modificaciones;
c) Las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del proveedor;
f) La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en esta.

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

DIDIER ARIAS
Garden Automotores S.A.

**CONTRATO N° 52 /2019 CON LA EMPRESA GARDEN AUTOMOTORES S.A CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DIRECTA POR VIA DE LA EXCEPCIÓN N° 02/2019, PARA EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS" PLURIANUAL. ID N° 363.268.**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 363.268

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa por vía de la excepción N° 02/2019, convocado por la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. La adjudicación fue realizada según Resolución Ministerial N° 984 de fecha 04 de octubre de 2019.

## 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS

| N° item | Descripción | Cantida | Unidad de medid | Presentación | Precio Unit ofertado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITEM N° 1 - KIA CADENZA | | | | |
| 1.1 | Mantenimiento de Motor | | | | |
| 1.1.1 | FILTRO ACEITE CADENZA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 103.858 |
| 1.1.2 | FILTRO DE AIRE | 1 | UNIDAD | EVENTO | 166.452 |
| 1.1.3 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | UNIDAD | EVENTO | 378.807 |
| 1.1.4 | BUJIA DE ENCENDIDO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 134.498 |
| 1.1.5 | ACEITE EXTREMO 5W/30 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 93.308 |
| 1.1.6 | MANO DE OBRA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 104.270 |
| 1.1.7 | SERVICIO POR KILOMETRAJE | 1 | UNIDAD | EVENTO | 104.270 |
| 1.1.8 | MATERIAL AUXILIAR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 104.270 |
| 1.1.9 | ARANDELA DE PISTA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 5.343 |
| 1.1.10 | TAPON DE DRENAJE DE ACEITE | 1 | UNIDAD | EVENTO | 18.770 |
| 1.1.11 | FLUIDO DOT4 500ML (KIA)(LB01390) | 1 | UNIDAD | EVENTO | 80.015 |
| 1.1.12 | AGUA DESTILADA (KIA) | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.980 |
| 1.1.13 | GRASA PARA RULEMANES 500CC (KIA) | 1 | UNIDAD | EVENTO | 75.796 |
| 1.1.14 | REFRIGERANTE 13073 (kia) | 1 | UNIDAD | EVENTO | 70.947 |
| 1.2 | Partes Mecanica Motor | | | | |
| 1.2.1 | RADIADOR DE AGUA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.565.206 |
| 1.2.2 | ELECTROVENTILADOR DE AGUA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.186.184 |
| 1.2.3 | TERMOSTATO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 260.403 |
| 1.2.4 | CUBRE CARTER | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.271.771 |
| 1.2.5 | BOMBA DE NAFTA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 3.264.047 |
| 1.2.6 | BOBINA DE ALTA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 562.848 |
| 1.2.7 | BUJIA DE ENCENDIDO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 134.498 |
| 1.2.8 | MOTOR DE ARRANQUE | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.556.342 |
| 1.2.9 | BENDIX DE ARRANQUE | 1 | UNIDAD | EVENTO | 524.667 |
| 1.2.10 | PORTA CARBON | 1 | UNIDAD | EVENTO | 305.448 |
| 1.2.11 | ALTERNADOR COMPLETO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 4.629.983 |
| 1.2.12 | SENSOR DE OXIGENO LH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 3.784.424 |
| 1.2.13 | SENSOR DE OXIGENO RH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 3.784.424 |
| 1.2.14 | SENSOR KNOCK ,RH (GOLPE) | 1 | UNIDAD | EVENTO | 448.520 |
| 1.2.15 | SENSOR KNOCK,LH (GOLPE) | 1 | UNIDAD | EVENTO | 448.520 |
| 1.2.16 | MANO DE OBRA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 104.270 |
| 1.2.17 | MATERIAL AUXILIAR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 104.270 |

DIDIER ARIAS
Garden Automotores S.A.

**CONTRATO N° 52/2019 CON LA EMPRESA GARDEN AUTOMOTORES S.A CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DIRECTA POR VIA DE LA EXCEPCIÓN N° 02/2019, PARA EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS" PLURIANUAL. ID N° 363.268.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.3** | **Partes Mecanica Transmision** | | | | |
| 1.3.1 | EJE DE HOMOCIENTICA LH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 3.784.424 |
| 1.3.2 | EJE DE HOMOCIENTICA RH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 3.784.424 |
| 1.3.3 | ACEITE DE CAJA ATF SP-IV | 1 | UNIDAD | EVENTO | 178.200 |
| 1.3.4 | SISTEMA DE CABLEADO DE CAJA A/T | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.506.005 |
| 1.3.5 | CAJA DE VALVULAS A/T | 1 | UNIDAD | EVENTO | 7.742.592 |
| 1.3.6 | MANO DE OBRA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 104.270 |
| 1.3.7 | MATERIAL AUXILIAR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 104.270 |
| **1.4** | **Partes de Mecanica Suspension** | | | | |
| 1.4.1 | TORRETA SUSP DEL X 2 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 384.170 |
| 1.4.2 | RULEMAN RODILLO DE TORRETA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 313.170 |
| 1.4.3 | AMORTIGUADOR DELANTERO LH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.714.499 |
| 1.4.4 | AMORTIGUADOR DELANTERO RH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.714.499 |
| 1.4.5 | PARRILLA SUSPENSION LH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.609.823 |
| 1.4.6 | PARRILLA SUSPENSION RH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.609.823 |
| 1.4.7 | BUJE DE PARRILLA DEL | 1 | UNIDAD | EVENTO | 153.153 |
| 1.4.8 | BUJE DE PARRILLA DEL | 1 | UNIDAD | EVENTO | 143.286 |
| 1.4.9 | BUJE DE ESTABILIZADOR X 2 DEL | 1 | UNIDAD | EVENTO | 90.519 |
| 1.4.10 | BIELETA LH DEL | 1 | UNIDAD | EVENTO | 276.576 |
| 1.4.11 | BIELETA RH DEL 54840-C1-000 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 260.717 |
| 1.4.12 | RULEMAN DE MASA DELANT | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.889.960 |
| 1.4.13 | JGO PASTILLAS FRENO DEL | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.329.686 |
| 1.4.14 | RULEMAN DE MASA TRAS | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.331.616 |
| 1.4.15 | TORRETA DE SUSPENSION TRASERA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 303.732 |
| 1.4.16 | AMORTIGUADOR TRAS X 2 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.291.076 |
| 1.4.17 | JGO DE PASTILLA DE FRENO TRAS | 1 | UNIDAD | EVENTO | 564.135 |
| 1.4.18 | MANO DE OBRA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 104.270 |
| 1.4.19 | MATERIAL AUXILIAR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 104.270 |
| 1.4.20 | TRABAJO DE TORNERIA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 104.270 |
| **1.5** | **Partes de Mecanica Accesorios** | | | | |
| 1.5.1 | VIDRIO DE PTA DELANTERA LH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 765.980 |
| 1.5.2 | VIDRIO DE PTA DELANTERA RH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 765.980 |
| 1.5.3 | VIDRIO DE PTA TRASERA LH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 778.850 |
| 1.5.4 | PARABRISAS TRASERA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.043.327 |
| 1.5.5 | PARABRISAS DELANT | 1 | UNIDAD | EVENTO | 3.925.779 |
| 1.5.6 | ESPEJO LH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 3.782.064 |
| 1.5.7 | ESPEJO RH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 3.782.064 |
| 1.5.8 | FARO DELANTERO LH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 13.807.365 |
| 1.5.9 | FARO DELANTERO RH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 13.923.195 |
| 1.5.10 | FARO TRASERA LH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 3.697.980 |
| 1.5.11 | FARO TRASERA RH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 3.646.071 |
| 1.5.12 | FARO REFLEX PARAGOLPE TRAS LH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 124.196 |
| 1.5.13 | FARO REFLEX PARAGOLPE TRAS RH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 124.196 |
| 1.5.14 | FARO DE TAPA TRAS LH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.625.266 |
| 1.5.15 | FARO DE TAPA TRAS RH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.625.266 |
| 1.5.16 | CEPILLO LIMPIAPARABRISAS | 1 | UNIDAD | EVENTO | 222.866 |
| 1.5.17 | MANO DE OBRA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 104.270 |
| 1.5.18 | MATERIAL AUXILIAR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 104.270 |
| **1.6** | **Partes de Electrica** | | | | |
| 1.6.1 | FOCO DE FARO DELANTERO XENON | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.966.322 |
| 1.6.2 | FOCO 1 FILAMENTO 12V21W | 1 | UNIDAD | EVENTO | 23.532 |
| 1.6.3 | FOCO DELANTERO (Baja) 12V65W | 1 | UNIDAD | EVENTO | 267.911 |
| 1.6.4 | MOTORCITO LIMPIA FARO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 371.943 |
| 1.6.5 | DEPOSITO DE AGUA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.448.303 |
| 1.6.6 | TAPITA LAVA FARO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 215.787 |
| 1.6.7 | KIT DE MOTOR LAVA FARO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.978.871 |
| 1.6.8 | MANO DE OBRA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 104.270 |
| 1.6.9 | MATERIAL AUXILIAR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 104.270 |

DIDIER ARIAS
Garden Automotores S.A.

**CONTRATO N°52/2019 CON LA EMPRESA GARDEN AUTOMOTORES S.A CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DIRECTA POR VIA DE LA EXCEPCIÓN N° 02/2019, PARA EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS" PLURIANUAL. ID N° 363.268.**

| 2 | ITEM Nº 2 - KIA SORENTO | Cantidad | Unidad de medida | Presentación | Precio Unit ofertado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Mantenimiento de Motor | | | | |
| 2.1.1 | FILTRO DE AIRE (DIESEL) | 1 | UNIDAD | EVENTO | 149.272 |
| 2.1.2 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | UNIDAD | EVENTO | 313.170 |
| 2.1.3 | ACEITE EXTREMO 5W/30 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 93.308 |
| 2.1.4 | MANO DE OBRA | 1 | UNIDAD | EVENTO | Gs 104.270 |
| 2.1.5 | SERVICIO POR KILOMETRAJE | 1 | UNIDAD | EVENTO | Gs 104.270 |
| 2.1.6 | MATERIAL AUXILIAR | 1 | UNIDAD | EVENTO | Gs 104.270 |
| 2.1.7 | ARANDELA DE PISTA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 5.343 |
| 2.1.8 | TAPON DE DRENAJE DE ACEITE | 1 | UNIDAD | EVENTO | 18.770 |
| 2.1.9 | FLUIDO DOT4 500ML (KIA)(LB01390) | 1 | UNIDAD | EVENTO | Gs 80.015 |
| 2.1.10 | AGUA DESTILADA (KIA) | 1 | UNIDAD | EVENTO | Gs 2.980 |
| 2.1.11 | GRASA PARA RULEMANES 500CC (KIA) | 1 | UNIDAD | EVENTO | Gs 75.976 |
| 2.1.12 | REFRIGERANTE 13073 (kia) | 1 | UNIDAD | EVENTO | Gs 70.947 |
| 2.2 | Partes Mecanica Motor | | | | |
| 2.2.1 | JGO DE JUNTAS | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.355.082 |
| 2.2.2 | BLOCK DE MOTOR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 12.684.791 |
| 2.2.3 | TAPA MOTOR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 17.837.714 |
| 2.2.4 | EJE DE CIGUEÑAL SORENTO 2.2 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 8.415.908 |
| 2.2.5 | CARCAZA CON FILTRO DE ACEITE | 1 | UNIDAD | EVENTO | 696.696 |
| 2.2.6 | RADIADOR DE ACEITE | 1 | UNIDAD | EVENTO | 630.957 |
| 2.2.7 | TAPA FRENTE | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.223.723 |
| 2.2.8 | PRE CARTER MOTOR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.626.072 |
| 2.2.9 | CARTER DE MOTOR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.716.429 |
| 2.2.10 | SOPORTE DE MOTOR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.440.582 |
| 2.2.11 | SOPORTE DE CAJA DELANTERA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 665.379 |
| 2.2.12 | SOPORTE DE CAJA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.475.331 |
| 2.2.13 | SOPORTE PARTE MOTOR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 431.360 |
| 2.2.14 | JUNTA TAPA CILINDRO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 436.966 |
| 2.2.15 | BULON DE TAPA CILINDRO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 49.147 |
| 2.2.16 | TAPA BALANCIN | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.805.447 |
| 2.2.17 | JUNTA TAPA BALANCIN | 1 | UNIDAD | EVENTO | 192.621 |
| 2.2.18 | TAPA CARGA ACEITE | 1 | UNIDAD | EVENTO | 53.840 |
| 2.2.19 | JGO DE ARO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.401.758 |
| 2.2.20 | PISTON STD | 1 | UNIDAD | EVENTO | 852.638 |
| 2.2.21 | CASQUILLO DE BIELA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 116.404 |
| 2.2.22 | CASQ DE BANCADA STD (SL) (XM) | 1 | UNIDAD | EVENTO | 127.628 |
| 2.2.23 | POLEA CIGUEÑAL | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.621.685 |
| 2.2.24 | BULON DE CIGUEÑAL | 1 | UNIDAD | EVENTO | 49.121 |
| 2.2.25 | CALCE LATERAL STD (SL) (XM) | 1 | UNIDAD | EVENTO | 51.431 |
| 2.2.26 | BRAZO DE BIELA SORENTO 2.2 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 900.686 |
| 2.2.27 | BUJE DE BIELA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 96.525 |
| 2.2.28 | CARCAZA DE BALANCEADOR y/o BOMBA DE ACEITE | 1 | UNIDAD | EVENTO | 7.409.830 |
| 2.2.29 | ARBOL DE LEVA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.454.586 |
| 2.2.30 | ENGRANAJE BALANCEADOR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 577.863 |
| 2.2.31 | VALVULA DE ADMISION | 1 | UNIDAD | EVENTO | 81.939 |
| 2.2.32 | VALVULA DE ESCAPE 22212-2F-010 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 126.958 |
| 2.2.33 | GUIA DE VALVULA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 24.120 |
| 2.2.34 | RETEN DE VALVULA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 15.989 |
| 2.2.35 | ENGRANAJE DE CIGUEÑAL | 1 | UNIDAD | EVENTO | 300.944 |
| 2.2.36 | ENGRANAJE DE ARBOL DE LEVA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 354.783 |
| 2.2.37 | ENGRANAJE DE MOTOR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 578.507 |
| 2.2.38 | CADENA DE MOTOR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 595.667 |
| 2.2.39 | CADENA DE DISTRIBUCION MOTOR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 589.661 |
| 2.2.40 | TENSOR DE CADENA 24510-2F-001 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 372.587 |
| 2.2.41 | TENSOR DE CADENA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 45.682 |
| 2.2.42 | GUIA TENSOR DE CADENA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 52.767 |
| 2.2.43 | GUIA DE CADENA (24377-2F-001) | 1 | UNIDAD | EVENTO | 84.883 |
| 2.2.44 | TENSOR DE CADENA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 67.568 |
| 2.2.45 | GUIA DE CADENITA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 69.069 |
| 2.2.46 | TENSOR DE CADENA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 349.850 |
| 2.2.47 | BOTADOR DE VALVULA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 143.930 |
| 2.2.48 | ENGRANAJE BALANCEADOR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 484.127 |
| 2.2.49 | CALCE DE AJUSTE DE LEVA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 7.937 |
| 2.2.50 | ALIVIANADOR DE ARBOL | 1 | UNIDAD | EVENTO | 67.568 |

DIDIER ARIAS
Garden Automotores S.A.

**CONTRATO N° 52 /2019 CON LA EMPRESA GARDEN AUTOMOTORES S.A CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DIRECTA POR VIA DE LA EXCEPCIÓN N° 02/2019, PARA EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS" PLURIANUAL. ID N° 363.268.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.51 | BOMBA DE AGUA SORENTO 2.2 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.089.231 |
| 2.2.52 | CORREA UNICA 25212-2F-320 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 590.423 |
| 2.2.53 | TENSOR DINAMICO CORREA UNICA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 617.117 |
| 2.2.54 | POLEA DE CORREA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 215.045 |
| 2.2.55 | POLEA TENSOR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 226.908 |
| 2.2.56 | POLEA TENSOR DE CORREA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 213.936 |
| 2.2.57 | RADIADOR DE AGUA A/T DIESEL | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.644.429 |
| 2.2.58 | TAPA RADIADOR 1.1 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 79.510 |
| 2.2.59 | ELECTROVENTILADOR DE RADIADOR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.670.311 |
| 2.2.60 | GOMA SOPORTE INFERIOR DE RADIADOR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 33.333 |
| 2.2.61 | MANGUERA DE RADIADOR DE AGUA INF | 1 | UNIDAD | EVENTO | 196.482 |
| 2.2.62 | MANGUERA DE RADIADOR DE AGUA SUP | 1 | UNIDAD | EVENTO | 174.818 |
| 2.2.63 | DEFLECTOR DE RADIADOR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 280.850 |
| 2.2.64 | RESORVORIO DE AGUA RADIADOR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 108.323 |
| 2.2.65 | SOPORTE DE RADIADOR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 76.148 |
| 2.2.66 | DEPURADOR DE AIRE | 1 | UNIDAD | EVENTO | 558.558 |
| 2.2.67 | SENSOR FLUJOMETRO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 999.785 |
| 2.2.68 | MANGUERA DE INTERCOOLER | 1 | UNIDAD | EVENTO | 704.204 |
| 2.2.69 | SENSOR INTERCOOLER | 1 | UNIDAD | EVENTO | 983.483 |
| 2.2.70 | TUBO DE INTERCOOLER | 1 | UNIDAD | EVENTO | 645.216 |
| 2.2.71 | CONECTOR DE INTERCOOLER | 1 | UNIDAD | EVENTO | 350.279 |
| 2.2.72 | COBERTOR DE MOTOR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.393.392 |
| 2.2.73 | SENSOR DE POSISION | 1 | UNIDAD | EVENTO | 478.012 |
| 2.2.74 | SENSOR DE TEMPERATURA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 155.800 |
| 2.2.75 | MULTIPLE DE ADMISION | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.755.683 |
| 2.2.76 | MANGUERA DE SALIDA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 81.939 |
| 2.2.77 | CONJUNTO TUBO DE ACEITE | 1 | UNIDAD | EVENTO | 397.898 |
| 2.2.78 | TURBO CARGADOR SORENTO Y CARNIVAL 2.2 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 16.197.539 |
| 2.2.79 | FLEXIBLE DE ESCAPE | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.696.695 |
| 2.2.80 | BOMBA DE BACIO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.067.566 |
| 2.2.81 | MODULO UNIDAD DE CONTROL DIESEL | 1 | UNIDAD | EVENTO | 8.519.511 |
| 2.2.82 | BULBO DE ACEITE E/HEMBRA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 87.199 |
| 2.2.83 | CUBRE CARTER | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.239.516 |
| 2.2.84 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | 1 | UNIDAD | EVENTO | 3.234.320 |
| 2.2.85 | FLOTADOR DE TANQUE | 1 | UNIDAD | EVENTO | 150.579 |
| 2.2.86 | BASE DE FILTRO COMPLETO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.271.126 |
| 2.2.87 | BOMBA DE ALTA DE COMBUSTIBLE | 1 | UNIDAD | EVENTO | 6.602.379 |
| 2.2.88 | CUEPRO DE ACELERACION | 1 | UNIDAD | EVENTO | 3.090.074 |
| 2.2.89 | PICO INYECTOR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 5.974.254 |
| 2.2.90 | PEDAL DE ACELERADOR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.108.107 |
| 2.2.91 | BULBO DE FRENO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 132.914 |
| 2.2.92 | BATERIA 12V 88AH (-/+) ROCKET | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.704.632 |
| 2.2.93 | CABLE DE BATERIA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.172.243 |
| 2.2.94 | BASE SOPORTE DE BATERIA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 263.192 |
| 2.2.95 | MOTOR DE ARRANQUE 36100-2F-050 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 3.397.037 |
| 2.2.96 | BENDIX DE ARRANQUE | 1 | UNIDAD | EVENTO | 537.108 |
| 2.2.97 | PORTA CARBON | 1 | UNIDAD | EVENTO | 343.200 |
| 2.2.98 | BUJIA INCANDESCENTE | 1 | UNIDAD | EVENTO | 380.309 |
| 2.2.99 | RELAY DE BUJIA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.379.879 |
| 2.2.100 | ALTERNADOR COMPLETO VER 37340-2F-301 QQK | 1 | UNIDAD | EVENTO | 5.524.448 |
| 2.2.101 | POLEA ALTERNADOR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.000.643 |
| 2.2.102 | REGULADOR DE VOLTAJE | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.264.907 |
| **2.3** | **Partes Mecanica Transmision** | | | | |
| 2.3.1 | EJE DE HOMOCINETICA LH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 4.802.655 |
| 2.3.2 | EJE DE HOMOCINETICA RH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 4.570.352 |
| 2.3.3 | GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 496.568 |
| 2.3.4 | EJE CARDAN TRASERA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 5.948.729 |
| 2.3.5 | HOMOCINETICA TRASERO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 4.127.624 |
| 2.3.6 | CORONA Y PIÑON REDUCTORA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 7.949.538 |
| 2.3.7 | RETEN DE REDUCTORA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 100.043 |
| 2.3.8 | RULEMAN DE CAJA REDUCTORA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.167.095 |
| 2.3.9 | RETEN DE CAJA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 39.742 |
| 2.3.10 | TUERCA DE CAJA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 153.582 |
| 2.3.11 | RETEN SALIDA DE CAJA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 172.458 |
| 2.3.12 | CONJUNTO BRIDA-TRASERO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 634.277 |
| 2.3.13 | RULEMAN DE CAJA TRANSFERENCIA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 435.491 |
| 2.3.14 | FILTRO DE ACEITE CAJA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 215.573 |
| 2.3.15 | CARTER DE CAJA A/T | 1 | UNIDAD | EVENTO | 356.723 |
| 2.3.16 | RETEN SALIDA HOMOCINETICA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 65.399 |
| 2.3.17 | SWITCH-INHIBITOR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 617.117 |
| 2.3.18 | SENSOR DE CAJA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 795.366 |
| 2.3.19 | COVERTIDOR DE CAJA A/T | 1 | UNIDAD | EVENTO | 7.647.248 |
| 2.3.20 | BOMBA DE ACEITE | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.761.529 |
| 2.3.21 | SET DE ARBOL DE CAJA A/T REVERSA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 3.409.907 |
| 2.3.22 | SET DE DISCO CON ENGRANAJE A/T | 1 | UNIDAD | EVENTO | 6.008.079 |
| 2.3.23 | SET DE DISCO Y SEPARADOR DE CAJA A/T | 1 | UNIDAD | EVENTO | 789.845 |
| 2.3.24 | ANILLO DE CAJA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 25.311 |
| 2.3.25 | O-RING DE CAJA A/T | 1 | UNIDAD | EVENTO | 41.144 |
| 2.3.26 | SISTEMA DE CABLEADO DE CAJA A/T | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.506.005 |
| 2.3.27 | CAJA DE VALVULAS A/T | 1 | UNIDAD | EVENTO | 7.742.592 |
| 2.3.28 | DIFERENCIAL TRASERA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 23.010.273 |
| 2.3.29 | ACOPLE DE CAJA 4X4 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 9.167.499 |
| 2.3.30 | KIT DE ENGRANAJE DIFERENCIAL | 1 | UNIDAD | EVENTO | 4.898.537 |
| 2.3.31 | RETEN DE EJE PIÑON TRAS | 1 | UNIDAD | EVENTO | 55.011 |
| 2.3.32 | RULEMAN DE DIFERENCIAL | 1 | UNIDAD | EVENTO | 951.951 |
| 2.3.33 | COJINETE DE PIÑON | 1 | UNIDAD | EVENTO | 391.892 |
| 2.3.34 | SEPARADOR DE RULEMAN | 1 | UNIDAD | EVENTO | 94.241 |
| 2.3.35 | RETEN DE DIFERENCIAL TRASE. | 1 | UNIDAD | EVENTO | 44.187 |
| 2.3.36 | TUERCA PIÑON | 1 | UNIDAD | EVENTO | 37.967 |
| 2.3.37 | RULEMAN DIFERENCIAL | 1 | UNIDAD | EVENTO | 495.066 |

DIDIER ARIAS
Garden Automotores S.A.

Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870

Ministerio de RELACIONES EXTERIORES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

**CONTRATO N° 52/2019 CON LA EMPRESA GARDEN AUTOMOTORES S.A CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DIRECTA POR VIA DE LA EXCEPCIÓN N° 02/2019, PARA EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS" PLURIANUAL. ID N° 363.268.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | Partes de Mecanica Suspension | | | | |
| 2.4.1 | PRISIONERO DE CUBO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 16.427 |
| 2.4.2 | RULEMAN DE MASA DEL Y TRAS | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.217.502 |
| 2.4.3 | BUJE DE PUNTA EJE | 1 | UNIDAD | EVENTO | 270.270 |
| 2.4.4 | LLANTA DE ALUMINIO FULL | 1 | UNIDAD | EVENTO | 5.233.371 |
| 2.4.5 | BUJE DE ESTABILIZADOR DELANTERO CENTRAL | 1 | UNIDAD | EVENTO | 119.477 |
| 2.4.6 | BIELETA ESTABILIZADOR LH y RH 54830-C1-000 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 376.137 |
| 2.4.7 | TORRETA DE SUSPENSION DELANTERA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 386.100 |
| 2.4.8 | RULEMAN RODILLO DE TORRETA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 241.260 |
| 2.4.9 | GUARDAPOLVO DE AMORTIGUADOR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 69.317 |
| 2.4.10 | ESPIRAL DE SUSPENSION DELANTERA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 647.354 |
| 2.4.11 | GOMA BASE DE ESPIRAL | 1 | UNIDAD | EVENTO | 57.915 |
| 2.4.12 | AMORTIGUADOR DELANTERO LH 54651-C5-050 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.586.657 |
| 2.4.13 | AMORTIGUADOR DELANTERO RH 54661-C5-050 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.588.373 |
| 2.4.14 | BUJE DE PARRILLA CHICO 54551-3R-000 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 162.565 |
| 2.4.15 | BUJE DE PARRILLA (GRANDE) 54584-2s-100 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 126.555 |
| 2.4.16 | BUJE DE PARRILLA CHICO 54551-3R-000 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 162.565 |
| 2.4.17 | PARRILLA DE SUSPENSION LH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.715.000 |
| 2.4.18 | PARRILLA DE SUSPENSION RH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.690.475 |
| 2.4.19 | CUADRO DE SUSPENSION | 1 | UNIDAD | EVENTO | 5.914.838 |
| 2.4.20 | AMORTIGUADOR TRASERO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.073.573 |
| 2.4.21 | TAQUEADOR DE SUSPENSION TRAS | 1 | UNIDAD | EVENTO | 272.818 |
| 2.4.22 | TORRETA DE SUSPENSION TRASERA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 393.271 |
| 2.4.23 | GOMA DE ESPIRAL | 1 | UNIDAD | EVENTO | 86.229 |
| 2.4.24 | GUARDAPOLVO DE AMORTIGUADOR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 62.670 |
| 2.4.25 | BUJE DE ESTABILIZADOR CENTRAL | 1 | UNIDAD | EVENTO | 55.928 |
| 2.4.26 | BRAZO TENSOR TRASERO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 591.363 |
| 2.4.27 | BRAZO DE SUSPENSION TRASERA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.365.936 |
| 2.4.28 | BANDEJA DE SUSPENSION TRAS | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.328.184 |
| 2.4.29 | BUJE TRASERO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 118.404 |
| 2.4.30 | BULON DE PARRILLA TRAS | 1 | UNIDAD | EVENTO | 82.754 |
| 2.4.31 | ARANDELA DE AJUSTE | 1 | UNIDAD | EVENTO | 23.084 |
| 2.4.32 | BRAZO DE SUSPENCION LH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 643.715 |
| 2.4.33 | BRAZO DE SUSPENCION RH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 638.781 |
| 2.4.34 | BUJE DE BRAZO TENSOR TRAS LH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 371.600 |
| 2.4.35 | BUJE DE BRAZO TENSOR TRAS RH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 370.857 |
| 2.4.36 | CUADRO DE SUSPENSION TRASERA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 4.129.983 |
| 2.4.37 | BRAZO BIELETA TRAS | 1 | UNIDAD | EVENTO | 294.294 |
| 2.4.38 | COLUMNA DE DCCION ELECTROASISTIDA 56390-C5-200 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 12.677.379 |
| 2.4.39 | CARDAN DE DCCION | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.914.413 |
| 2.4.40 | CREMALLERA DE DIRECCION ELECTRO ASSIT | 1 | UNIDAD | EVENTO | 4.199.481 |
| 2.4.41 | EXTREMO DE DIRECCION | 1 | UNIDAD | EVENTO | 216.860 |
| 2.4.42 | BRAZO PRECAP DE DCCION 56540-A7-000 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 215.573 |
| 2.4.43 | JGO PASTILLAS FRENO DEL | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.028.742 |
| 2.4.44 | MORDAZA DE FRENO DELANTERO,LH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 3.424.493 |
| 2.4.45 | MORDAZA DE FRENO DELANTERO,RH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 3.432.535 |
| 2.4.46 | ANILLO DE MORDAZA (58113-0Z-000) | 1 | UNIDAD | EVENTO | 29.172 |
| 2.4.47 | GUARDAPOLVO MORDAZA DE FRENO DELANT | 1 | UNIDAD | EVENTO | 42.257 |
| 2.4.48 | DISCO DE FRENO DELANTERO 2013 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.057.485 |
| 2.4.49 | BULON DE MORDAZA DE FRENO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 62.849 |
| 2.4.50 | GUIA DE MORDAZA DE FRENO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 76.187 |
| 2.4.51 | MORDAZA DE FRENO TRAS LH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.594.163 |
| 2.4.52 | MORDAZA DE FRENO TRAS RH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.594.163 |
| 2.4.53 | JGO DE ZAPATA TRASERA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 537.752 |
| 2.4.54 | DISCO DE FRENO TRASERA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 935.649 |
| 2.4.55 | JGO DE PASTILLA DE FRENO TRAS | 1 | UNIDAD | EVENTO | 726.083 |
| 2.4.56 | SERVO FRENO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 3.581.721 |
| 2.4.57 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.705.275 |
| 2.4.58 | MANGUERA DE FRENO LH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 238.739 |
| 2.4.59 | MANGUERA DE FRENO RH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 235.950 |
| 2.4.60 | MANGUERA DE FRENO TRASERA LH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 265.337 |
| 2.4.61 | MANGUERA DE FRENO TRASERA RH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 259.116 |
| 2.4.62 | SENSOR DE FRENO ABS | 1 | UNIDAD | EVENTO | 706.134 |
| 2.4.63 | CABLE DE FRENO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 706.134 |
| 2.4.64 | CABO DE FRENO TRASERO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 411.840 |
| 2.5 | Partes de Mecanica Accesorios | | | | |
| 2.5.1 | PARABRISAS DELANTERO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 4.647.050 |
| 2.5.2 | PARABRISAS TRASERO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.164.520 |
| 2.5.3 | VIDRIO DE PUERTA DELANTERO LH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 900.471 |
| 2.5.4 | VIDRIO DE PUERTA DELANTERO RH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 920.205 |
| 2.5.5 | VIDRIO DE PTA TRASERA LH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 742.385 |
| 2.5.6 | VIDRIO DE PTA TRASERA RH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 731.036 |
| 2.5.7 | GUARDAPOLVO DE RUEDA DELANTERA LH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 242.642 |
| 2.5.8 | GUARDAPOLVO DE RUEDA DELANTERA RH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 233.591 |
| 2.5.9 | GUARDAPOLVO DE RUEDA TRAS LH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 542.471 |
| 2.5.10 | GUARDAPOLVO DE RUEDA TRAS RH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 543.543 |
| 2.5.11 | PINCHE SUJETADOR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 6.864 |

DIDIER ARIAS
Garden Automotores S.A.

**CONTRATO N° 52/2019 CON LA EMPRESA GARDEN AUTOMOTORES S.A CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DIRECTA POR VIA DE LA EXCEPCIÓN N° 02/2019, PARA EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS" PLURIANUAL. ID N° 363.268.**

| 3 | ITEM Nº 3 - KIA QUORIS | Cantidad | Unidad de medida | Presentación | Precio Unit ofertado |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | PARTES MECANICA MOTOR | | | | |
| 3.1.1 | FILTRO DE ACEITE | 1 | UNIDAD | EVENTO | 104.033 |
| 3.1.2 | FILTRO DE AIRE | 1 | UNIDAD | EVENTO | 169.884 |
| 3.1.3 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | UNIDAD | EVENTO | 247.748 |
| 3.1.4 | FILTRO DE A/A HABITACULO QUORIS | 1 | UNIDAD | EVENTO | 275.124 |
| 3.1.5 | ACEITE MOTOR LUBRAX EXTRA TURBO+ 10W30 | 1 | UNIDAD | EVENTO | 97.383 |
| 3.1.6 | CORREA UNICA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 335.267 |
| 3.1.7 | BOMA DE AGUA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.009.866 |
| 3.1.8 | TENSOR DINAMICO CORREA UNICA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.674.387 |
| 3.1.9 | POLEA GUIA TENSOR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 357.357 |
| 3.1.10 | RADIADOR DE AGUA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.577.432 |
| 3.1.11 | MANGUERA DE RADIADOR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 158.516 |
| 3.1.12 | ELECTROVENTILADOR DE RADIADOR | 1 | UNIDAD | EVENTO | 157.229 |
| 3.1.13 | DEPOSITO DE AGUA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 195.839 |
| 3.1.14 | TERMOSTATO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 260.403 |
| 3.1.15 | SENSOR DE TEMPERATURA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 157.334 |
| 3.1.16 | SENSOR DE FLUJOMETRO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.566.279 |
| 3.1.17 | TUBO DE METAL DE AGUA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 356.070 |
| 3.1.18 | CUBRE CARTER | 1 | UNIDAD | EVENTO | 727.584 |
| 3.1.19 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.653.365 |
| 3.1.20 | MOTOR DE ARRANQUE | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.551.478 |
| 3.1.21 | ALTERNADOR COMPLETO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 4.535.388 |
| 3.1.22 | BUJIA DE ENCENDIDO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 169.670 |
| 3.2 | PARTES MECANICA CHASSIS | | | | |
| 3.2.1 | DISCO DE FRENO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.627.197 |
| 3.2.2 | ROTULA INFERIOR DE PARRILLA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 294.938 |
| 3.2.3 | MASA DELANTERA C/ RULEMAN | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.025.953 |
| 3.2.4 | JGO PASTILLAS FRENO DEL | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.303.302 |
| 3.2.5 | MOLDURA DE PARAGOLPE TRASE A/T | 1 | UNIDAD | EVENTO | 467.924 |
| 3.2.6 | RETEN DIFERENCIAL | 1 | UNIDAD | EVENTO | 127.199 |
| 3.2.7 | ARANDELA DE TAPON DE DIFERENCIAL | 1 | UNIDAD | EVENTO | 3.861 |
| 3.2.8 | BUJE DE SUSPENSION TRASERA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 228.479 |
| 3.2.9 | SENSOR DE FRENO ABS TRAS LH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 471.900 |
| 3.2.10 | SENSOR DE FRENO ABS TRAS RH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 471.900 |
| 3.2.11 | RULEMAN DE MASA TRAS | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.543.757 |
| 3.2.12 | DISCO DE FRENO TRASERA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.238.094 |
| 3.2.13 | JGO DE PASTILLA DE FRENO TRAS | 1 | UNIDAD | EVENTO | 710.639 |
| 3.2.14 | BUJE DE ESTABILIZADOR DELANTERO CENTRAL | 1 | UNIDAD | EVENTO | 108.752 |
| 3.2.15 | BIELETA ESTABILIZADOR RH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 306.735 |
| 3.2.16 | BIELETA ESTABILIZADOR LH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 308.237 |
| 3.2.17 | AMORTIGUADOR DELANTERO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 19.695.390 |
| 3.2.18 | BRAZO DE SUSPENSION | 1 | UNIDAD | EVENTO | 866.366 |
| 3.2.19 | PARRILLA DE SUSPENSION | 1 | UNIDAD | EVENTO | 751.608 |
| 3.2.20 | AMORTIGUADOR TRASERA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 8.980.686 |
| 3.2.21 | TORRETA TRASERA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 519.948 |
| 3.2.22 | PULMON DE SUSPENSION | 1 | UNIDAD | EVENTO | 6.830.753 |
| 3.2.23 | BUJE BARRA ESTABILIZADOR TRAS | 1 | UNIDAD | EVENTO | 83.655 |
| 3.2.24 | BRAZO DE SUSPENSION TRASERA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.980.050 |
| 3.2.25 | BRAZO DE SUSPESNION DELANTERA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.980.050 |
| 3.2.26 | BUJE DE BRAZO TENSOR TRAS | 1 | UNIDAD | EVENTO | 418.275 |
| 3.2.27 | MOTOR DE DCCION | 1 | UNIDAD | EVENTO | 11.736.368 |
| 3.2.28 | CREMALLERA DE DIRECCION | 1 | UNIDAD | EVENTO | 7.265.115 |
| 3.2.29 | EXTREMO DE DCCION | 1 | UNIDAD | EVENTO | 270.699 |
| 3.2.30 | BRAZO PRECAP DE DCCION | 1 | UNIDAD | EVENTO | 356.285 |
| 3.2.31 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 1.692.834 |
| 3.3 | PARTES DE CARROCERIA O ACCESORIOS | | | | |
| 3.3.1 | ESPEJO EXTERIOR LH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 9.774.765 |
| 3.3.2 | ESPEJO EXTERIOR RH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 9.786.992 |
| 3.3.3 | PARABRISAS DELANTERO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 18.033.230 |
| 3.3.4 | MOLDURA DE PARABRISAS DELANTERA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 104.247 |
| 3.3.5 | VIDRIO DE PTA DELANTERA LH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 3.901.970 |
| 3.3.6 | VIDRIO DE PTA DELANTERA RH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 3.791.931 |
| 3.3.7 | VIDRIO DE PTA TRASERA LH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.315.099 |
| 3.3.8 | VIDRIO DE PTA TRASERA RH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 2.315.099 |
| 3.3.9 | PARABRISA TRASERO | 1 | UNIDAD | EVENTO | 3.575.715 |
| 3.3.10 | MOLDURA PARABRISAS TRASERA | 1 | UNIDAD | EVENTO | 346.203 |
| 3.3.11 | FARO DELANTERO LH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 33.810.134 |
| 3.3.12 | FARO DELANTERO RH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 32.410.307 |
| 3.3.13 | FARO TRASERA LH LED | 1 | UNIDAD | EVENTO | 4.929.639 |
| 3.3.14 | FARO TRASERA RH LED | 1 | UNIDAD | EVENTO | 4.752.891 |
| 3.3.15 | FARO DE TAPA TRASERA LH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 3.596.736 |
| 3.3.16 | FARO DE TAPA TRASERA RH | 1 | UNIDAD | EVENTO | 3.581.936 |
| 3.3.17 | CEPILLO LIMPIAPARABRISAS | 1 | UNIDAD | EVENTO | 222.866 |

DIDIER ARIAS
Garden Automotores S.A.

**CONTRATO N° 52/2019 CON LA EMPRESA GARDEN AUTOMOTORES S.A CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DIRECTA POR VIA DE LA EXCEPCIÓN N° 02/2019, PARA EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS" PLURIANUAL. ID N° 363.268.**

El monto total del presente contrato asciende al monto máximo de guaraníes cien millones (Gs. 100.000.000) y el monto mínimo de guaraníes cincuenta millones (Gs. 50.000.000).

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

## 6. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2020.

## 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO.

Los servicios serán prestados según lo indicado en la orden de servicio emitida por la Contratante y según las especificaciones indicadas en el Pliego de bases y condiciones.

## 8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: La Dirección Administrativa

## 9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.-

## 10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la garantía de fiel cumplimiento de contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al artículo 59 inc. c) de la ley N° 2.051/03 "De Contrataciones

DIDIER ARIAS
Garden Automotores S.A.

**CONTRATO N°52/2019 CON LA EMPRESA GARDEN AUTOMOTORES S.A CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DIRECTA POR VIA DE LA EXCEPCIÓN N° 02/2019, PARA EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS" PLURIANUAL. ID N° 363.268.**

Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la garantía de fiel cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

## 11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

## 12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

## 13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay el día 29 del mes de octubre del año 2019.

**Didier Arias**
Por Garden Automotores S.A

DIDIER ARIAS
Garden Automotores S.A.

**Lic. Miltiades Martínez**
Director Gral. de Administración y Finanzas