DIOVER S.A.

División - Taller Automotriz

Avda. Cacique Lambaré N° 207 - Telf. : (021) 556-647

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

INFORME TÉCNICO DE VEHÍCULO.

Fecha: 24/9/2022

Contrato N°: 26/2022

Orden de Verificación N°: 19

Entidad: Policía Nacional

Dependencia: Departamento de intendencia - Actividad 09

Marca: Mercedes Benz

Modelo: Accelo 915

Móvil N°:

Color:

Chapa N°: CDU 323

Kilometraje:

Plazo de Entrega: 7 Días

Chassis: 9BM797046GS032121

Licitación Pública Nacional "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS" ID 405.466

FICHA TECNICA - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Nro.	Item	FICHA TECNICA - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO
1	1.1	Cambio de cardan trasero
2	1.2	Cambio de crucetas
3	1.3	Cambio de reten palier cada uno
4	1.4	Desmontar y montar caja
5	1.5	Reparaci?n de diferencial trasero
6	1.6	Reparaci?n de transferencia
7	1.7	Mano de obra
8	2.1	Cambio mu?equin de direcci?n ambos lados
9	2.2	Cambio prisionero y tuerca de rueda
10	2.3	Brazo pitman
11	2.4	Brazo zeta
12	2.5	Juego de rep. de sinf?n de direcci?n
13	2.9	Mano de obra
14	3.1	Cambio de par de amortiguadores traseros original
15	3.2	Cambio de bujes el?sticos
16	3.3	Rulemanes de masa
17	3.4	Alineaci?n y Balanceo
18	3.5	Retenes de masa
19	3.7	Mano de obra
20	4.1	Cambio de disco de embrague
21	4.2	Cambio de cojinete de empuje
22	4.3	Cambio de plato de presi?n
23	4.4	Cambio de ruleman piloto
24	4.5	Mano de obra
25	5.1	Cambio de juego de cubetas de freno de ambos lados
26	5.2	Reparaci?n de bomba central de freno
27	5.3	Cambio de pastilla de freno
28	5.4	Reparaci?n de mordaza freno de ambos lados
29	5.5	Cambio de fibra de freno trasero ambos lados
30	5.6	Cambio de cilindro de freno trasero
31	5.8	Rectificaci?n de disco de freno ambos lados
32	5.9	Mano de obra
33	6.1	Reparaci?n alternador
34	6.2	Reparaci?n motor de arranque
35	6.3	Luces de estacionamiento faros traseros (retroseso, giro y estacionamiento
36	6.5	Control y reparaci?n de tablero
37	6.16	Mano de obra
38	11.1	Cambio de filtro de combustibles
39	11.2	Cambio de filtros de aire
40	11.3	Cambio de filtros de aceite
41	11.4	Cambio de fluidos
42	11.5	Mano de obra

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

AUTOREPUESTOS DIOVER S.A.
TALLER - IMPORTADORA
RUC:80028285-0
Avda Cacique Lambare 207 c/Fdo de la Mora
Asuncion PY