ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00660

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Hospital de Clínicos. Facultad de Ciencias Médicas. UNA		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal. Lopez c/ Cnel. Cazal. S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilizacion		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a Vapor	MARCA:	Sakura
MODELO:	AIII S-BOQE / AIII S	SERIE Nº:	

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 23 / 12 / 2020

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☑

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA: Falla en bombas de agua.

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Provision y cambio de 3 (tres) unidades de bombas de agua de 1/2 HP a Ajuste de caudal y puesta en servicio de los tres equipos Autoclaves.

REPUESTOS UTILIZADOS: 3 (tres) unidades de bombas de agua de 1/2 HP

Observación: Servicio Correspondiente al LOTE #5 Item 1.

Responsable de los trabajos técnicos

Firma:

Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo
Bioingeniero
Reg. Prof. MSPyBS 017

Fecha: 23-DIC-2020

Responsable del Servicio/Departamento

Firma:

Aclaración:

Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00656

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Hospital de Clínicas Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel Caballero S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilizacion		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a Vapor	MARCA:	SAKURA.
MODELO:	AHS	SERIE Nº:	07099932

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 23 / 12 / 2020

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA: Bajo rendimiento en proceso de vacio de las autoclaves a vapor.

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Reparacion de bomba de vacio con provision y cambio de sello mecanico y rodamientos

REPUESTOS UTILIZADOS: Juego de reparo de bomba de vacio.

Observación: LOTE #5 Item 2

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:	Luis Alberto Díaz Olmedo Biolngeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Firma:	
Aclaración:		Aclaración:	
Fecha:	23-12-2020	Fecha:	

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00657

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Hospital de Clinicas. Facultad de Ciencias Médicos. UNA	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel. Cazal. S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilizacion	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a Vapor	MARCA: SAKURA
MODELO: AIII S - B09E	SERIE Nº: 0709932

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 23 / 12 / 2020

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Reparacion de bomba de vacio con provision y cambio de sello mecanico y rulemanes

REPUESTOS UTILIZADOS: Juego de reparo de bomba de vacio

Observación: LOTE #5

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:
Fecha: 23-12-2020	Fecha:

Habilitación Nº 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00658

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Hospital de Clínicas. Facultad de Ciencias Médicas-UNA.		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal. Lopez c/ Cnel. Cazal S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	AIII S	SERIE Nº:	

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FECHA DEL SERVICIO: 23 / DIC / 2020

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Reparación de bomba de vacio con provisión y cambio de sello mecanico y rulemanes.

REPUESTOS UTILIZADOS: Juego de reparo de bomba de vacio

Observación: LOTE #5

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo Biolngeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:
Fecha: 23-DIC-2020	Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00659

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Hospital de Clínicas. Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal Lopez c/ Cnel. Cazal. S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a Vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	AIIIS-BOQE, AIIIS	SERIE Nº:	

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 23 / 12 / 2020

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☑

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA: falla en detector de nivel de agua.

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Provisión y Cambio de 3 (tres) relés de nivel de agua, marca OMRON modelo 61F-GP-N.

REPUESTOS UTILIZADOS: 3 (tres) Relés de nivel de agua 61F-GP-N.

Observación: Servicio para LOTE # 5 Item 3

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:		Firma:	
Aclaración:	Luis Alberto Diaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:	
Fecha:	23-DIC-2020	Fecha:	

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00661

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Hospital de Clinicas. Facultad de Ciencias Médicas - UNA.	
DIRECCIÓN: Avda Mcal. Lopez c/ Cnel. Cazal. S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilizacion	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor	MARCA: SAKURA.
MODELO: AMS-BOPE / AMS	SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 23 / 12 / 2020

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☑

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA: Falla en sistema de cierre de puertas de puertas en las 3 (tres) unidades de autoclave marca SAKURA

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Revision y cambio de 6 (seis) unidades de burlete para puerta de autoclaves de silicona para alta temperatura 10mx10m. Puesta en servicio de las 3 autoclaves.

REPUESTOS UTILIZADOS: 6 (seis) unidades de burlete para puerta de autoclave para alta temperatura silicona de 10mx10m.

Observación: Servicios que corresponden al LOTE #5 Item: 4.

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Diaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSP BS 017	Aclaración:
Fecha: 23-DIC-2020	Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00662

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Hospital de Clinicas. Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda Mcal. Lopez c/ Cnel. Cazal.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilizacion	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a Vapor	MARCA: SERCOM
MODELO: IHM	SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 23 / 12 / 2020

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☑

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA: Falla en unidad central de proceso.

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Provision y cambio de central de Control (PLC). Ajustes de presion. Ajuste de temperatura de operacion. Configuracion de ciclos de trabajo. Ajustes de Secuencia de trabajo. Pruebas iniciales. Test de operacion y puesta en marcha.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación: Servicios que corresponde al Lote #6 Item: 1

Responsable de los trabajos técnicos

Firma:

Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo
Biolngeniero
Reg. Prof. MSPyBS 017

Fecha: 23-DIC-2020

Responsable del Servicio/Departamento

Firma:

Aclaración:

Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00663

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Hospital de Clínicas - Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel. Cabal. S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilizacion	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a Vapor	MARCA: SERCOM
MODELO: IHM	SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 23 / 12 / 2020

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☑

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Reparacion de bomba de vacio. Ajuste de presion y caudal. Test de operacion Ajuste de tiempos de operacion de la bomba. Test de operacion. Ajuste final Puesta en Servicio

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos

Firma:

Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo
Bioingeniero
Reg. Prof. MSP y BS 017

Fecha: 23-DIC-2020

Responsable del Servicio/Departamento

Firma:

Aclaración:

Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-