44

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	AGRUPACION MONTADA	
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº:018
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Cuadruple	1
1.2	Eje de mando	1
1.3	Anillos sincronizadores	5
1.4	Eje ranurado	1
1.5	Engranaje de 1 a 5ta.	5
1.6	Engranaje marcha atr?s	1
1.7	Rulemanes	5
1.8	Mano de obra por reparacion general de caja	1
1.9	Cambio de aceite de caja p/Litro	1
1.12	Cruceta cardan	2
1.16	Engranaje satelite y planetario	4
1.17	Perno Diferencial con seguro	1
1.19	Ruleman palier	2
1.20	Reten palier	2
1.21	cambio de aceite diferencial p/Litro	10
1.22	Mano de obra	1
2.6	Barra Larga de Direccion	1
2.7	Barra Corta de direccion	1
2.8	Alineacion y balanceo de ruedas	1
2.11	Ruleman punta eje	4
2.12	Reten punta eje	2
2.14	Mano de obra	1
3.1	Amortiguador trasero c/u	2
3.2	Amortiguador delantero c/u	2
3.5	Juego de perno punta eje	2
3.7	Bujes elasticos - completo	1
3.10	Mano de obra	1
4.1	Cambiar disco de embrague	1
4.2	Cojinete de empuje	1
4.3	Plato de presi?n	1
4.4	Ruleman piloto	1
4.5	Bomba Central de Embrague	1
4.7	Reten de bancada	1
4.8	Cambio de ca?eria conector de bomba de embrague a bomba auxiliar	1
4.11	Mano de obra	1
7.2	Filtro de combustible	2
7.3	Filtro de aceite	1
7.4	Filtro de aire	2
7.5	Cambio de aceite motor p/Litro	24
7.10	Mano de obra	1
CAMION	FORD CARGO	
CHASIS Nº:	9BFYEAHD1KBS71986	
CHAPA Nº:	HFV 794 PY	
KILOMETRAJE	81 554	

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMÍN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

POLICÍA NACIONAL
Dirección Gral. de R.R.H.H.
Tesorería Administrativa

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

10

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: DPTO. DE INVESTIGACIONES DE AMAMBAY

FECHA: ORDEN DE SERVICIO Nº:051

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Anillos sincronizadores	5
1.2	Engranaje 1?. A 5?.	4
1.5	rulem?n	5
1.6	ret?n	1
1.7	Juntas	1
1.8	Selectores de cambio	3
1.13	Cambio de ret?n	1
1.14	Cambio de aceite de caja p/Litro	6
2.1	Cambiar Mu?equines	2
2.8	Cambiar homocin?tica	2
2.9	Cambiar barra larga de direcci?n	1
2.10	Alineaci?n y balanceo de ruedas	1
2.17	Mano de Obra	1
3.1	Cambiar amortiguador trasero	2
3.2	Cambiar amortiguador delantero	2
3.4	Cambiar buje parrilla superior	4
3.5	Cambiar buje parrilla inferior	4
3.6	Cambiar buje barra estabilizadora	2
3.8	Cambiar r?tulas	4
3.10	Cambiar buje el?sticos-completo	1
3.11	Cambiar grillete de el?stico	2
3.12	Cambiar centro el?stico	1
3.14	Mano de Obra	1
4.1	Cambiar disco de embrague	1
4.2	Cambiar cojinete de empuje	1
4.3	Cambiar plato de presi?n	1
4.4	Cambiar rulem?n piloto	1
4.6	Cambiar ret?n de bancada	1
4.8	Cambiar bomba central de embrague	1
4.9	Cambiar bomba auxiliar de embrague	1
4.11	Rectificaci?n volante motor	1
4.12	Mano de Obra	1
5.1	Cambiar pastillas de freno-ambos	1
5.2	Rectificar discos de freno .ambos	1
5.3	Cambiar fibras freno .ambos	2
5.5	Cambiar bomba central de freno	1
5.6	Cambiar juego Reparaci?n mordaza freno delantero	1
5.7	Rectificar tambor freno trasero- ambos	1
5.9	Cambiar cilindro de freno trasero	2
5.14	Mano de Obra	1
6.4	Cambiar focos por unidad	2
6.6	Cambiar regulador de voltaje	1
6.10	Reparaci?n de motor de arranque	1
6.13	Cambiar solenoide o autom?tico delarranque	1
6.16	Cambiar buj?as incandescentes	4
6.21	Cambiar correa de alternador	2
6.22	Mano de Obra	1
7.31	Cambiar soporte motor	2
7.32	Cambiar junta tapa balanc?n	1
7.35	Regular v?lvulas	8
7.37	Mano de Obra	1
9.1	Cambio de aceite motor por Litro	7
9.2	Cambio de filtro de combustible	1
9.3	Cambio de filtro de aceite	1
9.4	Cambio de filtro de aire	1
9.6	Mano de Obra	1

CAMIONETA:	MITSUBISHI TRITON
CHASIS Nº:	93XJRKB8TCCB38487
CHAPA Nº:	
KILOMETRAJE	

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. de Adm. Financiera
Tesorería Actividad 04.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller