Innovar
Servicios de Ingeniería
de Osvaldo Noel Benítez Acosta

# INFORME TECNICO

Informe Nro: 211
Orden de Servicio N° 72
Presup. N° 002
RUC: 80008740-2
Tel. del Cliente: (021) 441 454
Fecha: 13-08-20-
Dirección: Benjamin Constan esq. Colon

Señor/es
COMANDO DE LA ARMADA
Prefectura General Naval
Departamento Admimistrativo
Actividad 43
Presente

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 23/2020 PARA EL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN" ID Nº 377.852

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sección: | Contaduría | Marca: | RBD |
| Equipo: | Aire Acondicionado - SPLIT | Cap.: | 24.000 BTU |
| Código: | SN 76.01.18.6002651 | | |

| Items | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|
| 3.20 | 1 | Limpieza y mantenimiento general del evaporizador y condensador |
| 3.1 | 4 | Carga de gas refrigerante por litro |
| 3.2 | 1 | Soldadura por perdida de gas |
| 3.8 | 1 | Cambio de relai térmico |
| 3.12 | 3 | Cambio de capacitor |
| 3.15 | 1 | Cambio de placa electrónica |
| 7.3 | 1 | Montaje/desmontaje e instalación de sistema de AA tipo Split de 24000 BTU |
| | | |
| | | |
| | | |

JULIO BOGADO
SO

Conformidad del Cliente
Comando de la Armada

Edgar Morinez

Técnico
Innovar Servicios de Ingeniería

Innovar
Servicios De Ingeniería

Dirección: Gaspar R. de Francia N°125 esq/ Monseñor Moreno
e-mail.: innovar.asistencias@gmail.com
tel.: (021) 780 025 Cel.: 0984 996 394
Limpio- Paraguay

Escaneado con CamScanner