...o Preventivo

Mes: JUNIO

Parte Nº 82878

...greso Nacional
... Avda. República y Alberdi
...quipo: 115107
...a: RUTA 7

Ref.: Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X			
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.7	CABLES DE TRACCION	X		X	X
3.8	ACOMETIDA, TIERRA	X			
3.12	SISTEMA DE RESCATE	X			
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO		X	X	X
4.6	CONTRAPESO	X			X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha: 06/06/19

Hora Traslado:

Hora Llegada:

Hora Salida:

Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional
ING. SEBASTIAN ROLERO

CLIENTE	
Firma:	Acompañante:
Nombre:	Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 c/ Tar... Tel./Fax: 493 772 - 449 163

...o Preventivo

...reso Nacional
...Avda. República y Alberdi
...uipo: 56544
... RUTA 7

Mes: JUNIO

Parte Nº: 82888

Ref.:
Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN		VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	x				
1.2	PUERTAS DE CABINA	x				
1.3	PULSADORES CABINA	x				
1.4	INDICADOR DE POSICION	x				
1.5	PARADA Y NIVELACION	x				
1.6	HOLGURAS DE CABINA	x				
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	x				
1.8	DIFUSOR DE TECHO	x			x	
2.1	PULSADORES PASILLO	x				
2.2	PUERTAS DE PASILLO	x	x		x	
3.2	NIVELES DE ACEITE	x				
3.4	SISTEMA DE FRENO	x	x	x	x	
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	x		x	x	
4.1	TECHO DE CABINA	x		x	x	
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	x				
4.3	CERRADURAS PASILLO	x				
4.4	MECANISMOS PASILLO	x	x	x	x	
4.9	GUIAS / RIELES			x	x	

ITEM	DESCRIPCIÓN		VE	AJ	LU	LI
4 13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	x				
5 1	ALARGAMIENTO CABLES	x				
5 2	POLEA TENSORA DEL GOB	x		x	x	
5 7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	x		x	x	
5 8	FINALES DE RECORRIDO INF	x				

Fecha:	03/06/19
Hora Traslado:	
Hora Llegada:	
Hora Salida:	

Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional
ING. SEBASTIAN ROMERO.

CLIENTE	
Firma:	Acompañante:
Nombre:	Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tr... Tel./Fax: 495 772 - 449 103