SENACSA

Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 5085

Informe de Recepción

Proveedor: Datasystems S.A.E.C.A. **Fecha:** 07/05/25

Orden provision/trabajo: 08

Factura N°: **Remisiones N°:**

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	1916	Unidad de Cilindro - Canon 4225/4235/42	DIGESIT	Unidad	1,0000	3100000	3100000
2	1917	Mano de obra por cambio de Unidad de C	DIGESIT	Unidad	1,0000	80000	80000
3	149	Rodillo de Limpieza	DIGESIT	Unidad	1,0000	195000	195000
4	1920	Mano de Obra por cambio de rodillo de lim	DIGESIT	Unidad	1,0000	80000	80000
5	1927	Provisión de Toner -4225/4235/4245	DIGESIT	Unidad	1,0000	1000000	1000000

Total General: 4455000

Observación:

Confeccionado Por: German Caballero

Fecha: 07/05/25

Recibido Por: Sergio Rodas

Fecha: 07/05/25

datasystems

Informe de Servicio

Fecha/Hora: 06/05/2025 08:54

N°: 2842694

Cliente:	SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
Dir/Tel:	CALLE CIENCIAS VETERINARIAS Nº265/SAN LORENZO / / 505-727
Observ.	Teófilo Pintos +595 985 244630

Servicio Solicitado / Descripción del Problema / Descripción del Equipo

REPARACIÓN DE EQUIPO SEGÚN PRESUPUESTO APROBADO REF.: MA0351/2025R0 - O.S N°08 - DE 8 A 15HS-Direc. De campo (Digesit) Mcal Estigarribia pasando Lab. Lasca

Ult Cierre Cont

No hay contadores anteriores

Equipo:	FOTOCOPIADORA / Marca:CANON / Modelo:IR 4225
Situación:	JL096/24-R0 - Abierto OV: 104304 Periodo: 01/11/2024 -
Observación	
Nro Serie:	QHZ00534
Recibido	Maria Arzamendia

Tecnico(s): Diego Miguel Martinez Ojeda Area: Fotocopiadoras

[ ] Diagnostico [ ] Garantia [X] Contrato [ ] Factura [ ] Re-Trabajo [ ] Interno

Tarea realizada

UNIDAD DE CILINDRO; RODILLO DE LIMPIEZA; MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PARTES Y PROVISIÓN DE TÓNER

Contadores

Papel	Contador
Negro A4	154259

Repuestos Utilizados

T. Traslado	Inicio del Trabajo	Fin del Trabajo	Hs.
	07/05/2025 14:06	07/05/2025 14:58	00:52

Aclaraciones pertinentes:

Contacto : Nombre y Apellido Teofilo Pintos

Sr. Teófilo Pinto
Jefe Dpto. de Centro de Copi...

Data Systems S.A.E.C A. no será responsable si durante la reparación de la máquina se produce la pérdida de archivos o programas instaládos en la misma. El respaldo de los archivos, base de datos y programas, queda bajo responsabilidad del cliente, quien deberá realizar el backup correspondiente. De conformidad a lo dispuesto en el Art. 1936 (inciso b y e) del Código Civil, transcurrido un año sin que el CLIENTE/Propietario haya retirado el equipo de los talleres o depósitos de Dáta Systems S.A.E.C.A. se considerará en estado de ABANDONO de la máquina y el CLIENTE perderá definitivamente su posesión, no estando Data Systems S.A.E.C.A. obligada a la conservación y/o devolución de la misma

TÉCNICO: Diego Miguel Martinez Ojeda

Hugo López
PCSS Technician Team Leader
datasystems SAECA

USO INTERNO DATASYSTEMS S.A.E.C.A.

A Facturar	[ ] Si	[ ] No	A Categoria:
Terminado	[ ] Si	[ ] No	
Reclasifica	[ ] Si	[ ] No	Oferta Nro.:

Precios [ ] US [X] GS

	Exentos	Gravados
Mano de Obra	0.00	160,000.00
Repuestos	0.00	4,295,000.00
I.V.A.		0.00
TOTAL		4,455,000.00