Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 02 de Agosto del 2021

INFORME TECNICO Nº 80/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 01/2020 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos – segundo llamado" Contrato Nº 05/2020,** los trabajos realizados a la MITSUBISHI L-200 con Chapa EAG679, son según siguiente cuadro:

Item	Descripcion	cant.
4.1	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO**	
4.1.3	CAMBIO DE ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS	1
4.1.20	CAMBIO DE FOCO LUZ DE CHAPA (incluye mano de obra)	4
4.1.28	CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIMETRO	1
4.1.26	CAMBIO DE FUSIBLE	2
4.2	**MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO**	
4.2.1	CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO	1
4.2.13	CORREA DE A.A.	1
4.3	**MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DEL MOTOR**	
4.3.1	CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (incluye mano de obra)	1
4.3.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (incluye mano de obra)	1
4.3.4	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL (incluye mano de obra)	1
4.3.6	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (incluye mano de obra)	1
4.3.7	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (incluye mano de obra)	1
4.3.8	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (incluye mano de obra)	1
4.4	**REPARACION DE MOTOR**	
4.4.3	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION	1
4.4.7	CAMBIO DE MANGUERA DE ALTA PRESION DE SISTEMA DE ENFRIADOR DE ACEITE	1
4.4.9	CAMBIO DE POLEA DE BOMBA DE AGUA	1
4.4.22	CAMBIO DE CORREA	1
4.6	**REPARACION DE TREN DELANTERO Y TRASERO**	
4.6.20	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	2
4.6.22	CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	2
4.6.23	CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR	2
4.6.21	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	2
4.6.42	CAMBIO DE BUJE ELASTICO	4
4.7	**REPARACION DE SISTEMA DE FRENO**	
4.7.6	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	1
4.7.16	CAMBIO DE DISCO DE FRENO	2