De Javier Recalde Encima

INGENIERIA

Comercio al por mayor de otras maquinarias y equipos n.c.p.
Otros tipos de reparaciones de vehículos automotores n.c.p.
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Reparación de otros bienes personales y domésticos n.c.p.
Comercio al por mayor de productos n.c.p.
Comercio al por menor de productos en comercios no especializados
Actividades de programación informática
Otras actividades especializadas en construcción n.c.p

La Habana 185 c/ Lima y San Francisco, Barrio Universo – Tel.: (021) 754 058 - (0981) 296 090 / (021) 3268766
e-mail: asistencia@jrngenieria.com.py M.R. Alonso, Paraguay

Timbrado Nro.: 15337346
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
RUC: 3723322-0
NOTA DE REMISION
Nº 001-001-0000771
DUPLICADO

Fecha de Emisión: 27/05/2022

DESTINATARIO DE LA MATERIA
Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — RUC O C.I.: 80000905-3
Domicilio: Brasil e/ Pettirossi

DATOS DEL TRASLADO
Motivo del Traslado: Ventas — Comprobante de Venta: Factura
Comprobante de Venta Nº: 001-001-0001436 — Nº de Timbrado:
fecha de Expedición:
Fecha Inicio del Traslado: 27/05/2022 — Fecha estimada de término del Traslado: 27/05/2022

Dirección del punto de partida: Habana 185 c/Lima
Ciudad: M.R. Alonso — Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: AV. VALENZUELA - INERAM
Ciudad: ASUNCIÓN — Departamento: CENTRAL
Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE
Marca del Vehículo: FORD
Número de Registro Único del Automotor(RUA): AACY 264
Número de Registro Único del Automotor(RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO
Nombre o Razón Social: HUGO MARTINEZ — RUC O C.I.: 3958246
Domicilio:

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción Detallada
1	Unidad	**CORRECTIVO OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS. A LAS 4000 HORAS O 1 AÑO COMO MÁXIMO.** CAMBIAR ELEMENTO DE FILTRADO PARA REFORZAR LA SUCCIÓN. CAMBIO DE ACEITE REFRIGERANTE 30 LITROS. CAMBIO FILTRO DE ACEITE, FILTRO ELEMENTO SEPARADOR Y FILTRO DE AIRE-COMPRESOR. CAMBIAR LAS VÁLVULAS DE MEMBRANA/DIAFRAGMA. REEMPLAZAR EL CARTUCHO DEL FILTRO DE OXÍGENO (SALIDA DEL TANQUE DE O2). CAMBIAR LOS FILTROS DEL SILENCIADOR DEL GENERADOR DE OXÍGENO. DESMANTELAR Y VERIFICAR TODAS LAS VÁLVULAS NEUMÁTICAS. CAMBIAR CUALQUIERA SI FUERA NECESARIO. VERIFICACIÓN, PROVISIÓN Y CAMBIO DE VÁLVULA NEUMÁTICA SV1. VERIFICACIÓN, PROVISIÓN Y CAMBIO DE VÁLVULA NEUMÁTICA SV2. VERIFICACIÓN, PROVISIÓN Y CAMBIO DE VÁLVULA NEUMÁTICA (DELIVERY PRODUCT). VERIFICACIÓN, PROVISIÓN Y CAMBIO DE VÁLVULA (PRODUCT PURGE). CAMBIAR LA BATERIA DE VISIO2. CAMBIO DE ELEMENTO TERMOSTATICO COMPRESOR DE AIRE-APERTURA 63°C. VERIFICACION, PROVISION Y CAMBIO DE CORREA DE TRANSMISION. CAMBIAR LA CELDA ELECTROQUIMICA. PROBAR TODAS LAS VALVULAS SOLENOIDES. VERIFICAR SI EXISTEN FUGAS DE AIRE/OXIGENO.

Ing. Juan C. Cubilla Sanabria
Sub. Director Administrativo
INERAM - Prof. Dr. Juan Max Boettner
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - Prof. Dr. JUAN MAX BOETTNER - INERAM - Dirección Administrativa

Recepción de la Mercadería:

Firma: — Aclaración: Rubén Darío Origoza — RUC o cédula:

Dpto. Mantenimiento INERAM

Poly Imprenta de Renato Raúl Agüero Leguizamón - RUC:5.512.544-1 Ita. Pytã N°184 c/ NSA -Cel:(0981)405127 Hab. 2218-100 hojas x3 del 0000751 al 0000850