Innovar
Servicios de Ingeniería
de Osvaldo Noel Benítez Acosta

INFORME TECNICO

Informe Nro: 225
Orden de Servicio N° 109/2020
RUC: 80010665-2
Tel. del Cliente: (021) 441 454
Fecha: 18/9/2020
Dirección: Benjamin Constan esq. Colon

Señor/es
COMANDO DE LA ARMADA
Prefectura General Naval
Departamento Admimistrativo
Actividad 43
Presente

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 23/2020 PARA EL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN"
ID Nº 377.852

Equipo: Aire Acondicionado - Split Marca: RBD
Rotulo No. 6002647 Cap.: 12000 BTU

Items	Cantidad	Descripción
1.20	1	Limpieza y mantenimiento general del evaporizador y condensador
1.1	2	Carga de gas refrigerante por litro
1.2	1	Soldadura por perdida de gas
1.6	1	Cambio de irradiador de calor
1.8	1	Cambio de relai térmico
1.12	3	Cambio de capacitor
1.15	1	Cambio de placa electrónica
7.1	1	Montaje/desmontaje e instalación de sistema de AA tipo Split de 12000 BTU

JULIO BOGADO
Conformidad del Cliente
Comando de la Armada

Técnico
Innovar Servicios de Ingeniería

Innovar Servicios de Ingeniería

Dirección: Gaspar R. de Francia N°125 esq/ Monseñor Moreno
e-mail.: innovar.asistencias@gmail.com
tel.: (021) 780 025 Cel.: 0984 996 394
Limpio- Paraguay

Escaneado con CamScanner