FORMULARIO Nº 37
FISCALIZACION DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
EQUIPOS DE TRANSPORTE

1. AMBITO DE REALIZACION DEL SERVICIO					
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RECEPTOR DEL SERVICIO:	Antonio Instran	CARGO: Auxiliar	DIA	MES	AÑO
			14	12	2024
JUZGADO / SECCION:	Transporte	OFICINA: Servicios Generales	INTERNO: ----------		

2. INFORMACION GENERAL DEL SOPORTE			
INVENTARIO DEL EQUIPO (Código Patrimonial)	UBICACIÓN DEL EQUIPO		
Propio	Pilar	Palacio de Justicia	

Indique el motivo de su solicitud marcando con una (x) alguna/s de las opciones.

ASISTENCIA TÉCNICA Indique los problemas que presente el equipo:	REVISIÓN Y/O MANTENIMIENTO Indique los equipos con problemas	TRABAJOS REALIZADOS Descripcion de Trabajos realizados para solución del problema:
☐ Mantenimiento Preventivo s/ contrato	☒ Camioneta Toyota Hilux Mod. 2000.	☒ UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR - Mano de Obra: Cambio de muñequin ambos lados.
☒ Mantenimiento Reparador	☐ Camioneta Toyota LC Prado.	☒ UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR - Muñequin ambos lados.
☐ Otros (describir el problema)	☐ Camioneta Nissan Patrol.	☒ UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR - Mano de Obra: Cambio de brazos z.
	☐ Camioneta Toyota Hilux Mod. 2014.	☒ UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DIRECCIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR - Brazos z.
	☐ Camioneta Nissan Frontier.	☒ UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR - Mano de Obra: Cambio de buje parrilla superior.
	☐ Minibús Hyundai H1.	☒ UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR - Buje parrilla superior.
	☐ Minibús Hyundai Santa Fe.	☒ UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR - Mano de Obra: Cambio de buje parrilla inferior.
	☐ Camioneta Toyota Hilux Mod. 2020.	☒ UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR - Buje parrilla inferior.
		☒ UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR - Mano de Obra: Cambio de rotula inferior.
		☒ UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR - Rotula inferior.
		☒ UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR - Mano de Obra: Cambio de barra de torsión.
		☒ UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA

Taller Mecánico
CENTRO MOTOR
de Hernán I. Britez

Antonio Insfrán B.
Auxiliar

Lic. Gustavo R. Palmerola
Jefe de Sección Servicios Generales

SERVICIOS GENERALES

		DE SUSPENSIÓN - MANTENIMIENTO REPARADOR - Barra de torsión. UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO - MANTENIIMIENTO REPARADOR - Mano de Obra: Cambio de juego de pastilla de freno delantero. UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENO - MANTENIIMIENTO REPARADOR - Juego de pastilla de freno delantero. UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR - MANTENIMIENTO REPARADOR - Mano de Obra: Servicio de limpieza y mantenimiento de radiadores. UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO REPARADOR - Mano de Obra: Servicio de carga de gas. UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO REPARADOR - Mano de Obra: Servicio de mantenimiento general de AA. UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO REPARADOR - Mano de Obra: Cambio de filtro. UNIDAD CJÑ Nº 2 - CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 - MOTOR DIESEL 2.8 - MOD. 2000 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - MANTENIMIENTO REPARADOR - Filtro.

OBSERVACIONES *(Información adicional, breve detalle de las anomalías, aclaración de otros problemas o lista de otros programas)*

Representante de la Empresa Proveedora del Servicio	Funcionario Fiscalizador de los Trabajos	Funcionario Ámbito Solicitante
FIRMA	FIRMA	FIRMA
Taller Mecánico CENTRO MOTOR de Hernán I. Brítez Aclaración	Antonio Insfrán B. Auxiliar Aclaración	Lic. Gustavo R. Palmeroia Jefe de Sección Servicios Generales Aclaración