CONSORCIO sermec

RUC Nº: 80108205-6
SAN COSME Nº 722 C/ SAN FRANCISCO - TELEFONO: 021 211-260

INFORME TECNICO

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: LOTE Nº 2

CHAPA Nº	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	AÑO	CHASSIS Nº	KM	COD. PATRIMONIAL	DEPENDENCIA
EAF 356	MINIBUS	HYUNDAI	H-1	2010	KMJWA37HAAU203710	345.525	011-03-24-0833	10º R S ALTO PARANA

FISCALIZACION DURANTE LA REPARACION:

Durante el proceso de Reparación se procedió a la Verificación conforme al PRESUPUESTO presentado de los Servicios realizados con cambios de Repuestos para garantizar que los trabajos se realicen satisfactoriamente.

FISCALIZACION DE LOS TRABAJOS TERMINADOS

Para emitir el Acta de Recepción de Compras y/o Servicios se procedió a realizar todas las pruebas mecánicas, la Verificación de los Servicios realizados y los Repuestos cambiados. Los trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente conforme al siguiente detalle:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.48.1	1	UNIDAD	Reparacion de radiador	450.000	450.000
2.48.2	1	UNIDAD	Limpieza de Radiador	150.000	150.000
2.48.3	2	UNIDAD	Aditivo radiador	25.000	50.000
2.48.5	2	UNIDAD	manguera de agua	145.000	290.000
2.49.1	8	UNIDAD	Provision y cambio de aceite motor por litro	40.000	320.000
2.49.2	1	UNIDAD	Provision y cambio de filtro de combustible	222.167	222.167
2.49.3	1	UNIDAD	Provision y cambio de filtro de aceite	113.667	113.667
2.49.4	1	UNIDAD	Provision y Cambio filtro de aire	134.333	134.333
2.49.19	1	UNIDAD	Reparacion de Bomba Inyectora.	1.100.000	1.100.000
2.49.20	1	UNIDAD	bobina pocicionador	1.038.000	1.038.000
2.49.21	2	UNIDAD	Calibracion de Picos Inyectores	109.000	218.000
2.49.22	2	UNIDAD	Provision y cambio pico inyector	471.000	942.000
2.49.23	2	UNIDAD	Soportes de Motor	471.000	942.000
2.49.24	1	UNIDAD	Sensor de cigueñal	868.000	868.000
2.49.38	1	UNIDAD	Reparacion de intercooller	1.300.000	1.300.000
2.51.1	1	UNIDAD	Provision de Plato de Presion	1.664.000	1.664.000
2.51.2	1	UNIDAD	Provision de Disco de Embrague	1.519.000	1.519.000
2.51.3	1	UNIDAD	Provision de Cojinete	615.000	615.000
2.51.5	1	UNIDAD	Provision de bomba central de embrague	868.000	868.000
2.51.6	1	UNIDAD	Provision de Bomba auxiliar de Embrague	724.000	724.000
2.51.7	1	UNIDAD	Rectificacion de Corona Volante.	326.000	326.000
2.51.8	2	UNIDAD	Mano de Obra por desmontar/montar Caja	615.000	1.230.000
2.52.19	1	UNIDAD	Ruleman piloto	290.000	290.000
2.50.1	4	UNIDAD	Provision y cambio de bujes de parrilla	326.000	1.304.000
2.50.16	1	UNIDAD	Correa de direccion	410.000	410.000
2.50.17	4	UNIDAD	Buje parrilla trasero	210.000	840.000
2.50.18	2	UNIDAD	Buje brazo tensor lateral trasero	230.000	460.000
2.50.19	4	UNIDAD	Buje tensor de carroceria	230.000	920.000
2.50.2	2	UNIDAD	Provision y cambio de Rotulas	543.000	1.086.000
2.50.20	2	UNIDAD	Pisada-caida-avance y convergencia de ruedas	190.000	380.000
2.50.22	2	UNIDAD	Buje estabilizador central trasero	260.000	520.000
2.50.3	2	UNIDAD	Provision y cambio de muñequines	398.000	796.000
2.50.4	2	UNIDAD	Provision y cambio de precap	398.000	796.000
2.50.5	1	UNIDAD	Reparacion de cremallera	780.000	780.000
2.50.7	2	UNIDAD	Buje estabilizador central	220.000	440.000
2.50.15	2	UNIDAD	Brazo bieleta direccion	320.000	640.000
2.50.9	2	UNIDAD	Brazo bieleta trasero	280.000	560.000
2.50.27	1	UNIDAD	Bastago cremallera c/limitador de giro	2.100.000	2.100.000
TOTAL	Veintisiete millones cuatrocientos seis mil ciento sesenta y siete				27.406.167

INFORME TECNICO FINAL:

Todos los trabajos de reparación se realizarón satisfactoriamente y corresponde la emisión del ACTA DE RECEPCION DE COMPRAS y/o SERVICIOS. Los trabajos realizados cuenta con Garantía conforme a lo indicado en el punto 7 DEL CONTRATO, CONDICIONES DE ENTREGA, CUADRO DE EJECUCION DE TRABAJOS.

Lic. Susan Ramirez Contrataciones	José Manuel Acevedo Vera Fiscalizador de Talleres Externos Dpto. de Transporte y Talleres - MSPBS	Oscar Viveros Pinto, Jefe Dpto. de Transporte y Talleres MSPBS
TALLER ADJUDICADO	**TECNICO RESPONSABLE**	**JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**
FECHA:	**miércoles, 20 de mayo de 2020**	

20/05/20