FRIO UNIVERSAL

Tels: 942910/527343 e-mail: friouniversal@hotmail.com
Acceso Sur 1371 Fdo. De la Mora - Paraguay
Ruc: 80006573-5

Informe Tecncio de servicios realizados 06

Asuncion, 23 de febrero del 2023.-

Nº de Orden de Servico: 99

Señores:
Instituto de Bienestar Social
RUC: 80000905-3
Direccion: Luis Alberto de Herrera N° 856 c/ Tacuary

Telefono: (021) 440.854

Equipos	Descripcion	Precio Unitario	Cantidad
1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-210-01-0449**		
	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT	250.000	1
	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.	250.000	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-210-01-0449		
	Provision de repuestos -gas para 24.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	50.000	3
	Mano de obra por carga de gas refrigerante	300.000	1
	Mano de obra por desmontaje y montaje de quipo acondicionador de aire tipo	250.000	1
	Mano de obra por montaje de quipo acondicinador de aire tipo Split	300.000	1
2	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-210-01-0446**		
	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT	250.000	1
	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.	250.000	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-210-01-0446		
	Provision de repuestos -gas para 24.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	50.000	3
	Mano de obra por carga de gas refrigerante	300.000	1
	Mano de obra por desmontaje y montaje de quipo acondicionador de aire tipo Split	250.000	1
	Mano de obra por montaje de quipo acondicinador de aire tipo Split	300.000	1
3	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-0213**		
	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT	250.000	1
	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.	250.000	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-0213		
	Mano de obra por montaje de quipo acondicinador de aire tipo Split	300.000	1
4	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-0212**		
	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT	250.000	1
	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.	250.000	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-0212		
	Mano de obra por montaje de quipo acondicinador de aire tipo Split	300.000	1
5	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-0047**		
	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT	250.000	1
	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.	250.000	1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-0047		
	Provision de repuestos -gas para 24.000 BTU (cotizar por 1 kilo)	50.000	3
	Mano de obra por carga de gas refrigerante	300.000	1

Encargado IBS

ROBERTO CACERES, Jefe
Sección Patrimonio
Instituto de Bienestar Social

Vidal Escobar
Tecnico Frio Universal

FRÍO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80005573 - 5
Acceso Sur 1371
(021) 527 343