Asunción, 19/08/2021.-

INFORME TÉCNICO SEGÚN OT N° 371

SEÑORES:
Tribunal Superior de Justicia Electoral
PRESENTE

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. Con el fin de poner a su consideración el siguiente Informe Técnico referente al llamado "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTORES GENERADORES DE LA MARCA SDMO PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2019/2020 con ID: 358814." **SERVICIO DE MANTENIMIETO MENSUAL A GRUPO GENERADOR SDMO (01) – Serie N°12014383:** ✓

Ítem	Descripción del Servicio	Observacion
1 ✓	Se controlo la fijación y posicionamiento de accesorios. ✓	OK ✓
2 ✓	Se controlo el nivel de voltaje. ✓	OK ✓
3 ✓	Se cambiaron los cables sueltos ✓	OK ✓
4 ✓	Se verificó el pre-filtro de combustible. ✓	OK ✓
7 ✓	Se verifico el nivel de aceite lubricante en el colector. ✓	OK ✓
8 ✓	Se comprobó presión de aceite lubricante en el indicador. ✓	OK ✓
9 ✓	Se limpio el filtro de aire. ✓	OK ✓
13 ✓	Se limpio la válvula de respiradero de motor. ✓	OK ✓
14 ✓	Se limpio el impulsor del turboalimentador. ✓	OK ✓
15 ✓	Se ajustaron las válvulas ✓	OK ✓
16 ✓	Se chequeo el nivel del tanque de combustible. ✓	OK ✓
18 ✓	Se reviso el calentador de camisas. ✓	OK ✓
19 ✓	Se probo el funcionamiento de los indicadores luminosos. ✓	OK ✓
20 ✓	Se cambiaron las terminales rotas ✓	OK ✓
21 ✓	Se cambiaron las mangueras sueltas ✓	OK ✓
22 ✓	Se cambiaron los protectores en mal estado. ✓	OK ✓
23 ✓	Se chequeo la estabilidad a cambio de carga / motor. ✓	OK ✓
24 ✓	Se chequeo el tiempo en marcha y parada. ✓	OK ✓
25 ✓	Corrección de ruidos anormales. ✓	OK ✓
26 ✓	Se agrego líquido refrigerante. ✓	OK ✓
27 ✓	Se reviso protección / motor en: • Corte por sobre velocidad. ✓ • Corte por alta temperatura de agua. • Corte por baja presión de aceite.	OK ✓
28 ✓	Se limpio el respiradero del motor. ✓	OK ✓
29 ✓	Se lubricaron las conexiones de articulación. ✓	OK ✓
30 ✓	Se chequeo la temperatura del refrigerante. ✓	OK ✓
31 ✓	Se chequeo el nivel de electrolitos de las baterías. ✓	OK ✓

Representante en Paraguay

Intech srl

Best Generator

WORLDWIDE PARTNER

32	Se chequeo el voltaje de baterías, frecuencia y amperes (con carga o sin carga). ✓	OK ✓
33	Se controlo el nivel de carga de batería. ✓	OK ✓
34	Se limpio la sección superior de baterías. ✓	OK ✓
35	Se chequeo los medidores y reguladores. ✓	OK ✓

INTECH S.R.L.
RUC: 80026795-8
Tel.: 021-676509

Firma del Cliente
SELLO Y RUC

Técnico Responsable

RECIBÍ CONFORME

Arq. Cristino Echagüe Martínez
Coordinador de Servicios Generales

Ing. Luis A. Mas
Jefe de Instalaciones y Distribución de Energía Eléctrica

- E.R. Fernández 3403 e/ Fortín Galpón Tel: 021 676 509/ 676 992 Barrio Santa María Asunción
- Las Palmas c/ Las Palmeras Sucursal Ciudad del Este
E-mail: intechasu@gmail.com

Representante en Paraguay

intech srl

Best Generator

WORLDWIDE PARTNER

Asunción, 19/08/2021.-

INFORME TÉCNICO SEGÚN OT N° 371

SEÑORES:
Tribunal Superior de Justicia Electoral
PRESENTE

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. Con el fin de poner a su consideración el siguiente Informe Técnico referente al llamado "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTORES GENERADORES DE LA MARCA SDMO PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2019/2020 con ID: 358814." **SERVICIO DE MANTENIMIETO MENSUAL A GRUPO GENERADOR SDMO (02) – Serie N°12014384:**

Ítem	Descripción del Servicio	Observacion
1	Se controlo la fijación y posicionamiento de accesorios.	OK
2	Se controlo el nivel de voltaje.	OK
3	Se cambiaron los cables sueltos	OK
4	Se verificó el pre-filtro de combustible.	OK
7	Se verifico el nivel de aceite lubricante en el colector.	OK
8	Se comprobó presión de aceite lubricante en el indicador.	OK
9	Se limpio el filtro de aire.	OK
13	Se limpio la válvula de respiradero de motor.	OK
14	Se limpio el impulsor del turboalimentador.	OK
15	Se ajustaron las válvulas	OK
16	Se chequeo el nivel del tanque de combustible.	OK
18	Se reviso el calentador de camisas.	OK
19	Se probo el funcionamiento de los indicadores luminosos.	OK
20	Se cambiaron las terminales rotas	OK
21	Se cambiaron las mangueras sueltas	OK
22	Se cambiaron los protectores en mal estado.	OK
23	Se chequeo la estabilidad a cambio de carga / motor.	OK
24	Se chequeo el tiempo en marcha y parada.	OK
25	Corrección de ruidos anormales.	OK
26	Se agrego líquido refrigerante.	OK
27	Se reviso protección / motor en: • Corte por sobre velocidad. • Corte por alta temperatura de agua. • Corte por baja presión de aceite.	OK
28	Se limpio el respiradero del motor.	OK
29	Se lubricaron las conexiones de articulación.	OK
30	Se chequeo la temperatura del refrigerante.	OK
31	Se chequeo el nivel de electrolitos de las baterías.	OK

- E.R. Fernández 3403 e/ Fortín Galpón Tel: 021 676 509/ 676 992 Barrio Santa María Asunción
- Las Palmas c/ Las Palmeras Sucursal Ciudad del Este
E-mail: intechasu@gmail.com

Representante en Paraguay

Intech srl

Besi Generator

WORLDWIDE PARTNER

32	Se chequeo el voltaje de baterías, frecuencia y amperes (con carga o sin carga).	OK ✓
33	Se controlo el nivel de carga de batería.	OK ✓
34	Se limpio la sección superior de baterías.	OK ✓
35	Se chequeo los medidores y reguladores.	OK ✓

INTECH S.E.L.
RUC: 80026795-8
Tel: 021-676509

Firma del Cliente
SELLO Y RUC

Tecnico Responsable

Arq. Cristino Echagüe Martínez
Coordinador de Servicios Generales

RECIBÍ CONFORME

Ing. Luis A. Mas
Jefe de Instalaciones y Distribución
de Energía Eléctrica

- E.R. Fernández 3403 e/ Fortín Galpón Tel: 021 676 509/ 676 992 Barrio Santa María Asunción
- Las Palmas c/ Las Palmeras Sucursal Ciudad del Este
E-mail: intechasu@gmail.com