Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 05 de Agosto del 2021

# INFORME TECNICO Nº 88/2021

## Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 01/2020 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos – segundo llamado" Contrato Nº 05/2020,** los trabajos realizados a la NISSAN FRONTIER con Chapa HEU234, son según siguiente cuadro:

| Item | Descripcion | cant. |
|---|---|---|
| **9.2** | **MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO** | |
| 9.2.2 | CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE INTERIOR | 1 |
| 9.4 | **REPARACION DE MOTOR** | |
| 9.4.18 | CAMBIO DE CORREA DENTADA | 1 |
| 9.4.17 | CAMBIO DE TENSORES DE CORRREA DENTADA | 1 |
| **9.1** | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO | |
| 9.1.6 | CAMBIO DE FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 |
| 9.1.15 | CAMBIO DE AUTOMATICO DE ARRANQUE | 1 |

Joaquín Ortigoza
C.I. 1.788.380
AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC 80003251-9

LIC. ALEJANDRO PELLÓN
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E.