57

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapic
Mecánica en Gener
Venta de Repuesto
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: COLEGIO DE POLICIA SGTO. AYDTE. JOSE MERLO SARAVIA

FECHA: ORDEN DE SERVICIO Nº:029

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	1
1.13	Rectificacion de discos de freno	2
1.40	Mano de Obra	1
2.1	Amortiguadores	2
2.2	Rotulas inferiores	2
2.3	Rotulas superiores	2
2.4	Bujes de parrilla superior	4
2.8	Buje estabilizador central	2
2.25	Ruleman de maza delantera int	2
2.26	Ruleman de maza delantera ext	2
2.27	Reten de maza delantera	2
2.36	Mano de Obra	1
4.4	Correa de Alternador	1
4.11	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	3
7.29	Mano de Obra	1
8.1	Cremallera de direccion	1
8.7	Bomba Direcci?n hidr?ulica	1
8.9	Cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica p/	1
8.20	Alineacion y balanceo	1
8.21	Mano de Obra	1
9.28	Correa A/A	1
9.35	Mano de Obra	1
15.1	Amortiguadores traseros	2
15.8	Mazos elasticos ambos lados	1
15.12	Buje elastico	8
15.15	Mano de Obra	1

CAMIONETA:	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS85HBH527238
CHAPA Nº:	EAG 254 PY
KILOMETRAJE	263 501

BENJAMÍN AMADO ROLON
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

62

CLINICARF

de Ramón Fretes Fretes

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	COMISARÍA Nº 8 REMANSO		
FECHA:		ORDEN DE SERVICIO Nº:007	
ITEM	DESCRIPCION		CANT.
2.1	Amortiguadores		2
2.2	Rotulas inferiores		2
2.3	Rotulas superiores		2
2.4	Bujes de parrilla superior		4
2.5	Bujes de parrilla inferior del.		4
2.9	Bieleta Estabilizadora LH		1
2.10	Bieleta Estabilizadora RH		1
2.19	Ruleman de maza delantera ext		1
2.29	Mano de Obra		1
6.29	Filtro de aceite		1
6.30	Filtro de Aire		1
6.31	Filtro de Combustible		1
6.32	Cambio de aceite motor p/ Litro		7
6.58	Mano de Obra		1
7.14	Homocinetica del		1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro		5
7.29	Mano de Obra		1
8.2	Precap		2
8.4	Mu?equin		2
8.7	Bomba Direcci?n hidr?ulica		1
8.9	Cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica p/ Litro		1
8.21	Mano de Obra		1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro		5
12.22	Mano de Obra		1
13.1	Plato de Presion		1
13.2	Disco		1
13.3	Cojinete de empuje		1
13.10	Rectificacion de corona volante		1
13.16	Mano de Obra		1
CAMIONETA:	TOYOTA HILUX		
CHASIS Nº:	8AJFS8CD401215357		
CHAPA Nº:	EAJ 779 PY		
KILOMETRAJE			

BENJAMIN AMADO BOLON

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos