# DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

# INFORME TECNICO N° 20

**FECHA: 01/10/2024**
**EMPRESA: HOLLER INGENIERIA S.R.L.**
**ID N° 431.273**
**NOMBRE: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS MARCA ATLAS Y MP – PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO".**
**LCO N° 11/2023**
**CONTRATO N° 35/2023**
**ORDEN DE SERVICIO N°: 01-01-20**

| MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISTA DE REPUESTOS A DEMANDA DE ASCENSORES MARCA ATLAS N°38688. CODIGO PATRIMONIAL N° 011-22-69-0202 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEN** | **DESCRIPCION DEL BIEN Y ESPECIFICACIONES TECNICAS** | **U.M.** | **CANTIDAD** |
| 38 | Provisión de carretilla de puerta. | Unidad | 1 |
| 39 | Mano de Obra para el cambio de carretilla de puerta. | Unidad | 1 |

| MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISTA DE REPUESTOS A DEMANDA DE MONTACARGAS MARCA MP N°101638. CODIGO PATRIMONIAL N° 011-22-69-0200 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEN** | **DESCRIPCION DEL BIEN Y ESPECIFICACIONES TECNICAS** | **U.M.** | **CANTIDAD** |
| 155 | Provisión botón grabado para llamada de cabina | Unidad | 1 |
| 156 | Mano de Obra para el cambio de botón grabado para llamada de cabina | Unidad | 1 |

EQUIPO OPERATIVO.
**SE ADJUNTA:**
INFORME TECNICO HOLLER ING. S.R.L.

ES MI INFORME.

**TSB MARCELO MANZUR**
**JEFE DPTO. DE MANTENIMIENTO**
**HOSPITAL DE TRAUMA**

**HOLLER INGENIERÍA S.R.L.**
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055 c/ Cmte. Caballero
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687/8
E-mail: holler@holler.com.py

Asunción, 01 de Octubre de 2024

**Informe Técnico**

Ref: Trabajos realizados en el Hospital de Trauma "Manuel Giagni" Contrato N° 35/2023.

De acuerdo con lo estipulado en el contrato oportunamente suscripto entre el Hospital de Trauma "Manuel Giagni" y Holler Ingeniería S.R.L., cumplimos en brindar a ustedes el informe técnico acerca de los trabajos realizados trabajos a la fecha:

Orden de Servicio N.º 01-01-20

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ASCENSOR Nº 38.688, marca Atlas. Cod. Patrimonial N.º 011-22-69-0202.**

01 (Ítem 38) Provisión de carretilla de puerta
01 (Ítem 39) Mano de Obra para el Cambio de carretilla de puerta

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ASCENSOR Nº 101.638, marca MP. Cod. Patrimonial Nº 011-22-69-0200.**

01 (ítem 155) Provisión botón grabado para llamada de cabina
01 (ítem 156) Mano de obra para el cambio de botón grabado para llamada de cabina

Los equipos quedan operativos.

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente.

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Ing. Federico Holler
Socio Gerente
HOLLER INGENIERIA S.R.L.