SERVICIO MECANICO
TOYOCAR®
De Wilfrido Andino Leguizamón
Av. José F. Bogado 1.110 c/Corrales
Tel. 391-796 - Telefax. 374-223
Asunción - Paraguay

ESPECIALIZADOS
TOYOTA

INFORME TECNICO

FECHA: Asunción, 19 de Junio del 2023

1- DATOS DEL CLIENTE

CONTRATO N° : 14/2023
RAZON SOCIAL: POLICIA NACIONAL
RUC: 80016197-1
DEPENDENCIA: DIRECCION GRAL. DE SANIDAD POLICIAL
ACTIVIDAD: 7

2- DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA: MITSUBISHI
MODELO: L200
CHAPA: AUK433
CHASIS: MMBJNK6401D058265

* Mantenimiento y reparaciones que no revistan alta complejidad, el plazo de ejecución de los trabajos no podrá ser supeior a 3 (tres) días hábiles contados a partir de la fecha de la orden de inicio de los trabajos emitidas por las Tesorerias afectadas en este llamado.

* Mantenimiento y reparaciones que revistan alta complejidad, el plazo de ejecución de los trabajos no podrá ser supeior a 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha de la orden de inicio de los trabajos emitidas por las Tesorerias afectadas en este llamado.

GARANTIA DE SERVICIOS:
*** MOTOR: 6 MESES O 20.000 KM**
*** CAJA DE CAMBIOS, TRANSFERENCIA Y DIFERENCIAL: 3 MESES O 10.000 KM**
*** DIRECCION Y SUSPENSION: 2 MESES O 10.000 KM**
*** AIRE AC: 2 MESES O 10.000 KM**
*** SISTEMA ELECTRICO: (SOLO MOTOR DE ARRANQUE Y ALTERNADOR) 2 MESES O 10.000**
OBS. LA GARANTÍA SERA EJECUTADA EN KM O MESES, LO QUE RESULTE PRIMERO.

Cant.	Ítem	Descripción del Bien
1	1.9	Cambiar soporte de caja
4	1.14	Cambio de aceite de caja p/Litro 4 Lts
2	1.18	Cambiar ruleman y reten del palier 2 Und
3	1.21	Cambio de aceite diferencial p/Litro 3 Lts
4	1.25	Mano de Obra 4 Hs
2	2.1	Cambiar Muñequines 2 Und
1	2.2	Cambiar brazo zeta
1	2.5	Cambiar caño alta presión de dirección hidráulica
1	2.6	Reparar eje cardánica de dirección
1	2.10	Alineación y balanceo de ruedas
1	2.11	Cambiar ruleman carcaza
1	2.13	Cambiar reten carcaza
2	2.14	Cambio de ruleman punta eje 2 Und
2	2.15	Cambio de reten punta eje 2 Und
1	2.16	Cambiar correa de direccion hidraulica
5	2.17	Mano de Obra 5 Hs
4	3.4	Cambiar buje parrilla superior 4 Und
4	3.5	Cambiar buje parrilla inferior 4 Und
4	3.6	Cambiar buje barra estabilizadora 4 Und
8	3.7	Cambiar buje amortiguador 8 Und
2	3.8	Cambiar rotulas 2 Und
1	3.10	Cambiar buje elasticos-completo
5	3.14	Mano de Obra 5 Hs
4	6.4	Cambiar focos por unidad 4 Und
2	6.21	Cambiar correa de alternador 2 Und
1	6.22	Mano de Obra
1	7.23	Cambiar cabo de Velocimetro
1	7.24	Mantenimiento bomba inyectora
1	7.34	Reparar radiador
4	7.37	Mano de Obra 4 Hs
7	9.1	Cambio de aceite motor por Litro 7 Lts

S.O Mayor P.S
Daniel Cabañas
Jefe de Transporte
HCPRC

Servicio Mecánico
TOYOCAR®
LINEAS JAPONESAS EN GRAL.
Av. J. F. Bogado 1110 c/ Corrales
Tel.: 391.796 - Telefax: 374.223 - Asu.

Roberto Darío Portillo Morel
Sub Oficial Principal PS
Fiscalizador

CÉSAR A. CHERMOSILLA ÁLVAREZ
Subcomisario MGAP
Jefe de Adquisiciones Act. 07

SERVICIO MECANICO
TOYOCAR®
De Wilfrido Andino Leguizamón
Av. José F. Bogado 1.110 c/Corrales
Tel. 391-796 - Telefax. 374-223
Asunción - Paraguay

ESPECIALIZADOS
TOYOTA

1	9.2	Cambio de filtro de combustible
1	9.3	Cambio de filtro de aceite
1	9.4	Cambio de filtro de aire
1	9.5	Limpieza radiador
2	9.6	Mano de Obra 2 Hs

S.O Mayor P.S
Daniel Cabañas
Jefe de Transporte
HCPRC

Servicio Mecánico
TOYOCAR®
LINEAS JAPONESAS EN GRAL.
Av. J. F. Bogado 1110 e/ Corrales
Tel.: 391.796 - Telefax: 374.223 - Asu.

Roberto Darío Portillo Morel
Sub Oficial Principal PS
Fiscalizador