INFORME DE I

ivesur Paraguay

CITV:CITV110- ITV
Telf.:673 335 / 675 (
info@ivesurparaguay.c

Municipalidad de Asunción

A. IDE

ea: 3		Marca	ISU
Tipo	0300	Modelo	MU
Matrícula actual	HCN593	Nº Bastidor	MP/
Año Fabricación:	2.017	Color	Gris

14221	
0	Orden 1
e Inspección	09/07/2021

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	IDENT. Y ACOND. EXTERIOR DEL VEHÍCULO	
1.01	DOCUMENTACIÓN	102
1.02	PLACAS DE MATRICULA	102
1.03	ESPEJOS RETROVISORES	102
1.04	LIMPIAPARABRISAS	102
1.05	LAVAPARABRISAS	102
1.06	GUARDABARROS	102
1.07	REFORMAS NO AUTORIZADAS	102
2	CARROCERIA	
2.01	CABINAS, BISAGRAS, ANCALJES, ARISTAS	102
2.02	CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA	102
2.03	PUERTAS, ABERTURAS, CAPOTS	102
2.04	VIDRIOS LAT., PARAB. DELANT. Y TRASERO	102
2.05	ESCALERAS, ESCALONES, PASAM. Y APOY.	NA
2.06	PARAGOLPES	NA
2.07	CAJA DE CARGA	102
2	ENGANCHE O ACOPLA. REMOL. Y SEMIRR.	XXXXXX
3	ACONDICIONAMIENTO INTERIOR	
3.01	ASIENTO CONDUCTOR	102
3.02	ASIENTOS PASAJEROS	102
3.03	PANELES LATERALES INTERIORES	102
3.04	VENTILACIÓN INTERNA	102
3.05	MOLINETE (CUENTA PASAJEROS)	102
3.06	CAJA DE ITINERARIO	102
3.07	PASILLOS, PUERTAS DE SERVICIO Y PISOS	102
3.08	PASARRUEDAS	102
3.09	BAÑOS	102
3.10	CINTURONES DE SEGURIDAD	102
3.11	SALIDAS DE EMERGENCIA	102
3.12	ILUMINACIÓN INTERIOR	102
3.13	TIMBRE POR BOTON Y CORDON	102
3.14	EXTINTORES	102

	UNIDAD
3.15	PARASOL
3.16	DESEMPAI
3.17	ESPEJOS I
3.18	PORTAEQI
3.19	LITERA
3.20	HERRAMIE
3.21	BOTIQUIN I
4	
4.01	LUCES BAJ
4.02	LUCES ALT.
4.03	LUCES DE (
4.04	LUCES DE F
4.05	LUCES DEL
4.06	LUCES DE F
4.07	LUCES DE M
4.08	LUCES DE M
4.09	LUCES DE E
4.10	LUCES DE L
4.11	ILUMINACIÓ
4.12	TRIÁNGULO
5	
5.01	FRENO DE S
5.02	FRENO DE E
5.03	CIRCUITO, DI
5.04	F.DE DIS., F.
5.05	FRENO REMC

ivesur Paraguay

IVESUR PARAGUAY
Inspección Técnica Vehicular
R.U.C.: 80022482-0
Salvador Bogado esq. José Pappalardo
Asunción - Paraguay
Teléfono: 673335 / 675170
www.ivesurparaguay.com

ALBARAN DE VENTA
Número: 351050
Fecha: 09/07/2021
Cliente:
R.U.C. / C.I.
CONGRESO DE LA NACION
AV. REPUBLICA Y 14 DE MAYO
ASUNCION
CAPITAL

Detalle: Inspección General -
Placa HCN593
Total : 278.322 Gs.

Forma de Pago:
Linea: 3
Cod. Cuenta: 239
GRACIAS POR SU VISITA
Original: Cliente

	MIENTO DE INSPECCIÓN	
	ECCIÓN	Inspector
	DIRECCIÓN	
	DIRECCIÓN, HUELGO	102
		102
		102
	ARTICULACIONES	102
		102
	DIRECCIÓN	102
	Y SUSPENSIONES	
	OS DE SUJECIÓN	102
	DE SUJECIÓN	102
		102
	PORTES	102
	ESTABILIZADORAS	102
	N NEUMÁTICA	102
		102
	NES Y ESTADO	102
		102
	OTOR Y TRANSMISIÓN	
	- TRANS. DE FUERZA	102
	N Y CONEXIONES	102
	CIADOR	102
		102
	TES	102
	Y BATERIA	102
	S INSTRUMENTOS	
	ETRO	102
		102
		102
		102

C. IDENTIFICA

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	XÓMETRO
4916	15502106	6304006	26

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.13	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---	
Freno de Servicio	Fl. (KN) 4.17/2.79		Fd. (KN) 3.72/2.98	Des. (%) 10.00/6.00		Efic. (%) 64.20
Freno de Estacionamiento	Fl. (KN) 2.79		Fd. (KN) 2.79	Des. (%) 0.00		Efic. (%) 26.22
Suspensiones (%) 0/66/58/59		Alineación (m/km) 1/3				Peso: (Kg) 2169
Bajas I/D (Klx) 0.00/ 1.00		Altas I/D (Klx) 0.00/ 3.00	Inclinación Izq /Der. 0.50	/ 0.50		Intensidad total (Klx) 4.00

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

INSPECCION Ivesur CONFORME TECNICA

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

CONFORME	X	ING. ESTEBAN SERAFINI Director Técnico Adj. V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)
NO CONFORME		

Titular/Propietario: CONGRESO DE LA NACION **Linea:** **Coche:**
Ejes: 2 **Tipo Bus:** **Tipo Servicio:** CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO