DINAC	Certificado de Conformidad	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 2

Número del Llamado: LCO N° 42/2022	**Numero de Contrato: 111/2022**
Nombre del Llamado: "REEMPLAZO DE INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO - CHILLER"	
Ubicación: Aeropuerto Int. Silvio Pettirossi-	**Monto contratado: Gs.285.403.200.-** **Monto certificado: Gs. 285.403.200.-**
Proveedor: OMEGA INGENIERIA S.R.L	
Periodo: 2022	

Datos de los Actuantes

Fiscal Titular: Héctor Galeano	**s/ Res. Nº 1613/2022**	**AERA Nº: ----------**
Fiscal Adjunto: José Huerta	**s/ Res. Nº 1613/2022**	**AERA Nº: ----------**

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los **02** del mes de **Diciembre** del año **2022**

Certifican

Héctor Galeano
Fiscal Titular

José Huerta
Fiscal Adjunto

Observaciones: Se certifica que los servicios fueron realizados conforme a las especificaciones técnicas, y fueron recepcionados satisfactoriamente; exceptuando los vicios ocultos que puedan existir.

Vº Bº

Ing. Juliana Morel
Jefe Int. Gerencia Administrativa
Dirección de Aeropuertos

Lic. Natalia Arrua
Dpto. Fiscalización - GA - SDAF
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC)
GERENCIA TECNICA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DPTO. DE ELECTROMECANICA

DINAC
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Departamento de Fiscalización GA-SDAF
Mesa de Entrada
Fecha: 22 DIC 2022 Hora: 15:40
Camilo Cesar Fernandez
Encargado Dpto. Fiscalización - GA - SDAF
DINAC

Observaciones:

Scanned by TapScanner

DINAC	Certificado de Conformidad	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 2 de 2

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
-	1	REEMPLAZO DE CONDUCTOR NYY 185 MM2	UNID.	1
-	2	COSTO DE MANO DE OBRA POR EL REMPLAZO DE CONDUCTOR NYY 185 MM2	UNID.	1
-	3	REEMPLAZO DE CONDUCTOR NYY 50 MM2	UNID.	1
-	4	COSTO DE MANO DE OBRA POR EL REMPLAZO DE CONDUCTOR NYY 50 MM2	UNID.	1
-	5	MONTAJE DE DUCTO EXISTENTE, PROVISION TABLERO, CONEXIÓN DE BARRAS. EXCAVASION DE DUCTOS FALTANTES E INSTALACION DE CONDUCTORES	UNID.	1
-	6	COSTO DE MANO DE OBRA POR MONTAJE DE DUCTO EXISTENTE, PROVISION TABLERO, CONEXIÓN DE BARRAS. EXCAVASION DE DUCTOS FALTANTES E INSTALACION DE CONDUCTORES	UNID.	1
-	7	REEMPLAZO DE LLAVE DE CORTE PRINCIPAL 1250A/1KA	UNID.	1
-	8	COSTO DE MANO DE OBRA POR REEMPLAZO DE LLAVE DE CORTE PRINCIPAL 1250A/1KA	UNID.	1

Certifican

Héctor Galeano
Fiscal Titular

José Huerta
Fiscal Adjunto

Observaciones: Se certifica que los servicios fueron realizados conforme a las especificaciones técnicas, y fueron recepcionados satisfactoriamente; exceptuando los vicios ocultos que puedan existir.

V° B°

Observaciones:

CP Juliana Morel
Gerente Int. Gerencia Administrativo
Dirección de Aeropuertos

Dpto. Fiscalización - GA - SDAF
DINAC

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC) GERENCIA TECNICA REPÚBLICA DEL PARAGUAY DPTO. DE ELECTROMECANICA

Scanned by TapScanner