ACTA Nº 15/2020

"RECEPCIÓN DE SERVICIOS"

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 01 días del mes de diciembre del año dos mil veinte, en el local de la Auditoría General del Poder Ejecutivo de la Presidencia de la República, se procede a recepcionar trabajos realizados, objeto del procedimiento de **Contratación Directa Nº 04/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE".** Adjudicado a **SERVICIO TÉCNICO JC de Neri Javier Caballero.** Los servicios realizados corresponden a la Orden de Servicios N° 15/2020.

N° ORDEN	N° de ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL (IVA INCLUÍDO)
3	**Mantenimiento y Reparación de SPLIT 24.000 BTU código patrimonial 12001-20-1-1-0351**						
	3.5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Limpieza interna y externa de evaporador y condensador) control de funciones del equipo.	Evento	Unidad	1	200.000	200.000
	3.7	Provisión e instalación de contactor magnético	Evento	Unidad	1	75.000	75.000
	3.13	Provisión y cambio de capacitor de marcha de compresor	Evento	Unidad	1	150.000	150.000
	3.14	Provisión y carga de gas refrigerante R22	Evento	Unidad	1	220.000	220.000
4	**Mantenimiento y Reparación de SPLIT 36.000 BTU código patrimonial 12001-20-1-1-0353**						
	4.4	Limpieza de drenaje por metro	Evento	Unidad	3	50.000	150.000
	4.5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Limpieza interna y externa de evaporador y condensador) control de funciones del equipo.	Evento	Unidad	1	400.000	400.000
	4.13	Provisión e instalación de sensor de congelamiento	Evento	Unidad	1	45.000	45.000
	4.14	Provisión e instalación de termostato de ambiente	Evento	Unidad	1	55.000	55.000
	4.15	Provisión e instalación de válvula inversora	Evento	Unidad	1	133.000	133.000
	4.17	Provisión y carga de gas refrigerante R22	Evento	Unidad	1	280.000	280.000

Juan Darío González
Administrativo
Serv. Téc. JC

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Auditoría General del Poder Ejecutivo

	4.19	Reparación y/o instalación de placa electrónica	Evento	Unidad	1	250.000	250.000
4	**Mantenimiento y Reparación de SPLIT 36.000 BTU código patrimonial 12001-20-1-1-0354**						
	4.4	Limpieza de drenaje por metro	Evento	Unidad	3	50.000	150.000
	4.5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Limpieza interna y externa de evaporador y condensador) control de funciones del equipo.	Evento	Unidad	1	400.000	400.000
	4.7	Provisión e instalación de contactor magnético	Evento	Unidad	1	75.000	75.000
	4.13	Provisión e instalación de sensor de congelamiento	Evento	Unidad	1	45.000	45.000
	4.14	Provisión e instalación de termostato de ambiente	Evento	Unidad	1	55.000	55.000
	4.15	Provisión e instalación de válvula inversora	Evento	Unidad	1	133.000	133.000
	4.17	Provisión y carga de gas refrigerante R22	Evento	Unidad	1	280.000	280.000
4	**Mantenimiento y Reparación de SPLIT 36.000 BTU código patrimonial 12001-20-1-1-0357**						
	4.4	Limpieza de drenaje por metro	Evento	Unidad	3	50.000	150.000
	4.5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Limpieza interna y externa de evaporador y condensador) control de funciones del equipo.	Evento	Unidad	1	400.000	400.000
	4.7	Provisión e instalación de contactor magnético	Evento	Unidad	1	75.000	75.000
	4.13	Provisión e instalación de sensor de congelamiento	Evento	Unidad	1	45.000	45.000
	4.14	Provisión e instalación de termostato de ambiente	Evento	Unidad	1	55.000	55.000
	4.15	Provisión e instalación de válvula inversora	Evento	Unidad	1	133.000	133.000
	4.17	Provisión y carga de gas refrigerante R22	Evento	Unidad	1	280.000	280.000
5	**Mantenimiento y Reparación de SPLIT 48.000 BTU código patrimonial 12001-20-1-1-0558**						
	5.4	Limpieza de drenaje por metro	Evento	Unidad	3	50.000	150.000
	5.5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Limpieza interna y externa de	Evento	Unidad	1	250.000	250.000

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Juan Darío González
Administrativo
Serv. Téc. JC

		evaporador y condensador) control de funciones del equipo.					
	5.15	Provisión e instalación de válvula inversora	Evento	Unidad	1	142.000	142.000
5	**Mantenimiento y Reparación de SPLIT 48.000 BTU código patrimonial 12001-20-1-1-0559**						
	5.4	Limpieza de drenaje por metro	Evento	Unidad	3	50.000	150.000
	5.5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Limpieza interna y externa de evaporador y condensador) control de funciones del equipo.	Evento	Unidad	1	250.000	250.000
	5.15	Provisión e instalación de válvula inversora	Evento	Unidad	1	142.000	142.000
5	**Mantenimiento y Reparación de SPLIT 48.000 BTU código patrimonial 12001-20-1-1-0560**						
	5.4	Limpieza de drenaje por metro	Evento	Unidad	3	50.000	150.000
	5.5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Limpieza interna y externa de evaporador y condensador) control de funciones del equipo.	Evento	Unidad	1	250.000	250.000
	5.15	Provisión e instalación de válvula inversora	Evento	Unidad	1	142.000	142.000
TOTAL							**5.860.000**

Participan de la recepción en representación de Servicio Técnico JC, el Sr. Juan Darío González, y de la Auditoría General del Poder Ejecutivo el Lic. Bernardo Giménez Benítez.

Se da por terminado el acto y en muestra de conformidad firman los presentes.

***Sr.* Juan Darío González**
Servicio Técnico JC

Juan Darío González
Administrativo
Serv. Téc. JC

Lic. Bernardo Giménez Benítez
Director Administrativo – AGPE

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Auditoría General del Poder Ejecutivo