TECNiSYS
TECNICAS EN INGENIERIA Y SISTEMAS
LIDER EN SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS INTELIGENTE
Los Olmos e/Tayi; San Lorenzo – Paraguay • Tel. y FAX: (595-971) 283-499

Señores
Congreso Nacional.
***ATN:***
Ing. Sebastián Romero

10 Diciembre 2024
Ref. Incendios/Mantenimiento.
**OT: Servicios de Mantenimiento**

De acuerdo a su orden de trabajo de fecha 09/12/2024; mantenimiento del Edificio del Centro de Bienestar Infantil. Realizamos relevamiento y limpieza de los componentes del sistema de detección de incendios:

Resultado:
Es sistema de detección de incendios de esta área se encuentra comprometida;

Se visualizan Detectores averiados.
Asimismo; Pulsadores de Alarma manual averiados.
Se verifican Detectores de temperatura termovelocimétricos accionados.
Se recomienda el reemplazo de Conductores por encontrarse estos con deterioros.

Volvemos a recomendar la reposición de estos equipos en su brevedad para el óptimo funcionamiento del sistema de detección de incendios.

Esperando favorable acogida, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente;

Ing, Domingo Montanaro
Gerente - Director

Cc/Dm
DMM/asa

Recibí Copia Original
Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional