INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com

Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea:	3	Marca	- TOYOTA	Nº	20393
Tipo	0300	Modelo	HILUX	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	HAB501	Nº Bastidor	8AJFS8CD301215043	Fecha de Inspección	04/11/2019
Año Fabricación:	2.016	Color	Blanco		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENTIFICACION DEL VEHICULO**	
1.01	NUMERO DE CHAPA PATENTE	123
1.02	NÚMERO DE MOTOR	123
1.03	NUMERO DE CHASIS (BASTIDOR O CASCO)	123
1.04	DATOS DE FABRICACION	123
1.05	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD	123
2	**LUCES**	
2.01	FAROS FRONTALES	123
2.02	DE POSICION Y PATENTE	123
2.03	DE FRENADO	123
2.04	INDICADORES DE CAMBIO DE DIRECCION	123
2.05	DE RETROCESO	NA
2.06	BALIZAS	NA
2.07	RETROREFLECTORES	123
2.08	DE TABLERO	123
2.09	PROYECTORES ADICIONALES	NA
[illegible]	OTROS	123
3	**SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO**	
3.01	ROTULAS DE EXTREMOS	123
3.02	BARRAS DE DIRECCION	123
3.03	BRAZO PITMAN (biela principal de direccion)	123
3.04	BRAZO DE DIRECCION (bielas)	123
3.05	CAJA DE DIRECCION	123
3.06	MANCHON	123
3.07	DIRECCION DE POTENCIA	123
3.08	VOLANTE Y COLUMNA	123
3.09	TENSORES Y BUJES DEL TREN DELANTERO	123
3.10	ALINEACION: DERIVA	123
4	**SISTEMA DE FRENOS**	
4.01	ESTADO CAÑERIAS, FLEXIBLES, BOMBA ETC..	123
4.02	SERVOFRENOS	123
4.03	DE ESTACIONAMIENTO	123
4.04	DE SERVICIO	123
4.05	DE SERVICIO 1 er EJE	123
4.06	DE SERVICIO OTROS EJES	123
4.07	DE REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE	NA
4.08	DE INERCIA	NA
4.09	AUXILIAR	NA
4.10	OTROS	123
5	**SISTEMA DE SUSPENSION**	
5.01	AMORTIGUADORES EFICACIA	123
5.02	AMORTIGUADORES ESTADO	123
5.03	ELASTICOS	123
5.04	RESORTES HELICOIDALES	NA
5.05	ROTULAS Y GUARDAPOLVOS	123
5.06	PARRILLA DE SUSPENSION	123
5.07	BARRAS ESTABILIZADORAS	NA
5.08	OTROS	NA
6	**CHASIS**	
6.01	LARGUEROS Y TRAVESAI	123
6.02	TRANSMISION	123
6.03	OTROS	123
7	**LLANTAS**	
7.01	FISURAS Y DEFORMACIONES	123
7.02	FIJACIONES	123
8	**NEUMATICOS**	
8.01	PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	123
8.02	FALLAS VISIBLES	123
9	**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**	
9.01	EXTERIOR DE LA CARROCERIA	123
9.02	GUARDABARROS Y LATERAL	123
9.03	PARAGOLPES	123
9.04	PUERTAS	123
9.05	CAPOT Y BAUL	123
9.06	PARABRISAS: TRANSPARENCIA Y ESTADO	123
9.07	LUNETA Y CRISTALES: TRANSP. Y ESTADO	123
9.08	LIMPIAPARABRISAS	123
9.09	LAVAPARABRISAS	123
9.10	ESPEJOS	123
9.11	PERDIDA DE FLUIDO AL PAVIMENTO	123
9.12	ANTENAS PARA EQUIPO DE RADIO	NA
9.13	INTERIOR DEL VEHICULO	123
9.14	TUBERIAS Y TANQUE COMBUSTIBLE	123
9.15	TAPAS DE COMBUSTIBLE	123
9.16	INSTRUMENTAL DE TABLERO	123
9.17	ENGANCHE DE ACOPLADO	NA
9.18	PORTAEQUIPAJE (T.PUBLICO)	NA
9.19	OTROS	123
10	**CONTAMINACION AMBIENTAL**	
10.01	GASES DE ESCAPE	NA
10.02	HUMOS DE ESCAPE(MOTOR DIESEL)	123
10.03	ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESCAPE	123
10.04	NIVEL DE RUIDOS DE ESCAPE	123
10.05	NIVEL DE RUIDOS EN EL INTERIOR	123
10.06	NIVEL DE RUIDOS DE BOCINA	123
10.07	OTROS	123
11	**SEGURIDAD Y EMERGENCIA**	
11.01	ACCESORIOS DE SEGURIDAD	123
11.02	ELEMENTOS PARA AUXILIO	123

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
4916	15502106	6304006	5303106	———	26

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.25	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) —	
Freno de Servicio	Fi. (KN) 4.93/3.09		Fd. (KN) 4.43/3.06	Des. (%) 10.00/0.00	Efic. (%) 72.19	
[illegible]no de Estacionamiento	Fi. (KN) 2.15		Fd. (KN) 1.06	Des. (%) 50.00	Efic. (%) 14.94	
[illegible]pensiones (%) 65/72/60/73		Alineación (m/km) 1		Desaceleración (m/s2)		Peso: (Kg) 2190
Luces	Bajas I/D (Klx) 0.00/ 3.00	Altas I/D (Klx) 0.00/ 0.00	Niebla I/D (Klx) 0.00/ 0.00	Intensidad total (Klx) 3.00		

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

INSPECCION Ivesur APROBADA TECNICA

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

Inspección APROBADA	X
Inspección APROBADA con Observaciones	
Inspección CONDICIONAL	
Inspección RECHAZADA	

ING. HERMES IRRAZABAL
Director Técnico

V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

Titular/Propietario: SECRETARIA DEL AMBIENTESEAM
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Linea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION