CONSORCIO sermec

RUC Nº: 80108205-6
SAN COSME Nº 722 C/ SAN FRANCISCO - TELEFONO: 021 211-260

INFORME TECNICO

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: **LOTE Nº 1**

CHAPA Nº	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	AÑO	CHASSIS Nº	KM	COD. PATRIMONIAL	DEPENDENCIA
EAF 121	CAMIONETA	MAHINDRA	PICK-UP	2009	MA1TZ4BKLA2044290	277.817	011-03-24-0702	NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

FISCALIZACION DURANTE LA REPARACION:

Durante el proceso de Reparación se procedió a la Verificación conforme al PRESUPUESTO presentado de los Servicios realizados con cambios de Repuestos para garantizar que los trabajos se realicen satisfactoriamente.

FISCALIZACION DE LOS TRABAJOS TERMINADOS

Para emitir el Acta de Recepción de Compras y/o Servicios se procedió a realizar todas las pruebas mecánicas, la Verificación de los Servicios realizados y los Repuestos cambiados. Los trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente conforme al siguiente detalle:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
144.34	1	UNIDAD	Reten bancada	390.000	390.000
144.35	2	UNIDAD	Soporte motor	660.000	1.320.000
1.44.36	1	UNIDAD	Tapa recargador de aceite	330.000	330.000
144.37	2	UNIDAD	Galón de refrigerante para radiador	45.000	90.000
144.38	1	UNIDAD	Lavado completo	120.000	120.000
1.45.15	2	UNIDAD	Brazo bieleta trasero	380.000	760.000
1.45.16	1	UNIDAD	Reparación de diferencial trasero	4.800.000	4.800.000
1.45.10	2	UNIDAD	Brazo bieleta delantero	390.000	780.000
1.45.17	2	UNIDAD	Reten de masa delantero	330.000	660.000
1.45.18	1	UNIDAD	Cambio de bastago cremallera	1.800.000	1.800.000
1.45.19	4	UNIDAD	Reparación buje de soporte de cremallera	480.000	1.920.000
1.45.14	2	UNIDAD	Pisada-caida-avance y convergencias de rueda	190.000	380.000
1.41.6	4	UNIDAD	Panal de radiador quemado	140.000	560.000
1.41.7	6	UNIDAD	Celdas de radiador	140.000	840.000
1.46.9	2	UNIDAD	Rectificación de disco de freno	130.000	260.000
1.46.10	2	UNIDAD	Rectificaión de tambor de freno	130.000	260.000
1.46.11	4	UNIDAD	Forrado de zapata	190.000	760.000
1.46.12	4	UNIDAD	Cubetas de freno	30.000	120.000
1.46.13	1	UNIDAD	Mecanismo de freno de mano	720.000	720.000
1.46.14	3	UNIDAD	Cabos freno de mano	390.000	1.170.000
1.48.7	2	UNIDAD	Soporte de caja	660.000	1.320.000
1.43.5	1	UNIDAD	Ruleman piloto	420.000	420.000
1.43.6	1	UNIDAD	Bomba central de embrague doble funcion	1.890.000	1.890.000
1.47.4	4	UNIDAD	buje parrilla inferior	220.000	880.000
1.47.5	4	UNIDAD	Buje parrilla superior	220.000	880.000
1.47.6	2	UNIDAD	Buje estabilizador central	140.000	280.000
1.47.7	2	UNIDAD	Buje estabilizador central trasero	140.000	280.000
1.47.8	2	UNIDAD	Encorvado mazo elastico	880.000	1.760.000
1.47.9	6	UNIDAD	Buje elástico de goma completa	120.000	720.000
1.47.10	8	UNIDAD	Buje elastico bindado	280.000	2.240.000
1.49.24	1	UNIDAD	Reparación parte electrica	330.000	330.000
TOTAL	**Veintinueve millones cuarenta mil.-**				**29.040.000**

INFORME TECNICO FINAL:

Todos los trabajos de reparación se realizarón satisfactoriamente y corresponde la emisión del ACTA DE RECEPCIÓN DE COMPRAS y/o SERVICIOS. Los trabajos realizados cuenta con Garantía conforme a lo indicado en el punto 7 DEL CONTRATO. CONDICIONES DE ENTREGA, CUADRO DE EJECUCION DE TRABAJOS.

Lic. Susan Ramirez Contrataciones Consorcio SERMEC		Oscar Viveros Pinto Jefe Dpto. de Transporte y Talleres
TALLER CONTRATADO	**TECNICO RESPONSABLE**	**JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**
FECHA:	**viernes, 20 de marzo de 2020**	

José Manuel Acevedo Vera
Fiscalizador de Talleres Externos
Dpto. de Transporte y Talleres - MSPBS