Service Docket

thyssenkrupp

Nombre del Proyecto	Nombre del Cliente
CONGRESO NACIONAL	Sebastian romero
Nº Parte	Número de Contacto del Cliente
PY13155	021 4145890

Mantenimiento

Elevador

Equipo	1506106	Conjunto de tareas	ASC-Mensual	Edificio/Bloque	1506106

☑ 1 - CABINA	
> Botonera e indicadores	Realizado
> Alarma y/o intercomunicador	Realizado
> Puertas, corredizas y fotocelda	Realizado
> Estado general de la cabina	Realizado
> Confort	Realizado
> Iluminación de emergencia (Verificar en el último piso)	Realizado
☑ 2 - PASILLO	
> Botoneras e indicadores	Realizado
> Abertura y cierre de las puertas	Realizado
> Aceleración, desaceleración y nivelación	Realizado
☑ 3 - CUARTO DE MAQUINAS	
> Limpieza del cuarto de máquina (si aplica)	Realizado
> Máquina y cables de tracción	Realizado
> Verificar nivel de aceite (Si aplica)	Realizado
> Conjunto de Freno y contactos BK	Realizado
> Regulador de Velocidad	Realizado
> Cerradura de la puerta de control	Realizado
> Verificar Mangueras y tuberías (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
> Verificar llave de paso, manómetros (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
> Conjunto de válvulas (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
☑ 4 - RECORRIDO	
> Limpiar y lubricar rieles	Realizado
> Verificar puertas	Realizado
> Límites de reducción / parada y final	Realizado
☑ 5 - FOSO	
> Switches de seguridad	Realizado
> Polea, cable o cadena de compensación (si aplica)	Realizado
> Verificación de los Buffers (Sistema de amortiguación)	Realizado
> Conjunto de polea tensora	Realizado
> Verificar fugas de aceite (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
> Verificar Mangueras y tuberías (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
> Verificar pistón (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
☑ 6 - EN TECHO DE CABINA	
> Operador de puerta y puerta de cabina (switch de seguridad)	Realizado
> Botonera de inspección	Realizado
> Techo/Estructura	Realizado
> Switches de seguridades	Realizado
> Fijación de cables de tracción (Si aplica)	Realizado

Access any information about your equipment's maintenance at https://py.tkeview.com/webportal/public or contact us:

ING. S. ROMERO

Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

Service Docket

thyssenkrupp

> Corredizas o Roller guides superiores	Realizado
Material Utilizado/Repuestos usados	1506106 1506106-MR GEARED: Pimcel aceite estopa erramienta manual y epp

Equipo	56539	Conjunto de tareas	ASC-Mensual	Edificio/Bloque	56539

☑ 1 - CABINA	
> Botonera e indicadores	Realizado
> Alarma y/o intercomunicador	Realizado
> Puertas, corredizas y fotocelda	Realizado
> Estado general de la cabina	Realizado
> Confort	Realizado
> Iluminación de emergencia (Verificar en el último piso)	Realizado
☑ 2 - PASILLO	
> Botoneras e indicadores	Realizado
> Abertura y cierre de las puertas	Realizado
> Aceleración, desaceleración y nivelación	Realizado
☑ 3 - CUARTO DE MAQUINAS	
> Limpieza del cuarto de máquina (si aplica)	Realizado
> Máquina y cables de tracción	Realizado
> Verificar nivel de aceite (Si aplica)	Realizado
> Conjunto de Freno y contactos BK	Realizado
> Regulador de Velocidad	Realizado
> Cerradura de la puerta de control	Realizado
> Verificar Mangueras y tuberías (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
> Verificar llave de paso, manómetros (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
> Conjunto de válvulas (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
☑ 4 - RECORRIDO	
> Limpiar y lubricar rieles	Realizado
> Verificar puertas	Realizado
> Límites de reducción / parada y final	Realizado
☑ 5 - FOSO	
> Switches de seguridad	Realizado
> Polea, cable o cadena de compensación (si aplica)	Realizado
> Verificación de los Buffers (Sistema de amortiguación)	Realizado
> Conjunto de polea tensora	Realizado
> Verificar fugas de aceite (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
> Verificar Mangueras y tuberías (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
> Verificar pistón (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
☑ 6 - EN TECHO DE CABINA	
> Operador de puerta y puerta de cabina (switch de seguridad)	Realizado
> Botonera de inspección	Realizado
> Techo/Estructura	Realizado
> Switches de seguridades	Realizado
> Fijación de cables de tracción (Si aplica)	Realizado
> Corredizas o Roller guides superiores	Realizado
Material Utilizado/Repuestos usados	56539 56539-MR GEARED: Pincel estopa aceite erramienta manual y epp

Equipo	56540	Conjunto de tareas	ASC-Mensual	Edificio/Bloque	56540

☑ 1 - CABINA	
> Botonera e indicadores	Realizado

Access any information about your equipment's maintenance at https://py.tkeview.com/webportal/public or contact us:

ING. S. ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

Service Docket

thyssenkrupp

> Alarma y/o intercomunicador	Realizado
> Puertas, corredizas y fotocelda	Realizado
> Estado general de la cabina	Realizado
> Confort	Realizado
> Iluminación de emergencia (Verificar en el último piso)	Realizado
☑ 2 - PASILLO	
> Botoneras e indicadores	Realizado
> Abertura y cierre de las puertas	Realizado
> Aceleración, desaceleración y nivelación	Realizado
☑ 3 - CUARTO DE MAQUINAS	
> Limpieza del cuarto de máquina (si aplica)	Realizado
> Máquina y cables de tracción	Realizado
> Verificar nivel de aceite (Si aplica)	Realizado
> Conjunto de Freno y contactos BK	Realizado
> Regulador de Velocidad	Realizado
> Cerradura de la puerta de control	Realizado
> Verificar Mangueras y tuberías (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
> Verificar llave de paso, manómetros (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
> Conjunto de válvulas (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
☑ 4 - RECORRIDO	
> Limpiar y lubricar rieles	Realizado
> Verificar puertas	Realizado
> Límites de reducción / parada y final	Realizado
☑ 5 - FOSO	
> Switches de seguridad	Realizado
> Polea, cable o cadena de compensación (si aplica)	Realizado
> Verificación de los Buffers (Sistema de amortiguación)	Realizado
> Conjunto de polea tensora	Realizado
> Verificar fugas de aceite (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
> Verificar Mangueras y tuberías (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
> Verificar pistón (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
☑ 6 - EN TECHO DE CABINA	
> Operador de puerta y puerta de cabina (switch de seguridad)	Realizado
> Botonera de inspección	Realizado
> Techo/Estructura	Realizado
> Switches de seguridades	Realizado
> Fijación de cables de traccion (Si aplica)	Realizado
> Corredizas o Roller guides superiores	Realizado
Material Utilizado/Repuestos usados	56540 56540-MR GEARED: Pincel aceite estopa erramienta manual y epp

Equipo	56541	Conjunto de tareas	ASC-Mensual	Edificio/Bloque	56541

☑ 1 - CABINA	
> Botonera e indicadores	Realizado
> Alarma y/o intercomunicador	Realizado
> Puertas, corredizas y fotocelda	Realizado
> Estado general de la cabina	Realizado
> Confort	Realizado
> Iluminación de emergencia (Verificar en el último piso)	Realizado
☑ 2 - PASILLO	

Access any information about your equipment's maintenance at **https://py.tkeview.com/webportal/public** or contact us:

Ing. E. Romero
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

Service Docket

thyssenkrupp

> Botoneras e indicadores	Realizado
> Abertura y cierre de las puertas	Realizado
> Aceleración, desaceleración y nivelación	Realizado
☑ 3 - CUARTO DE MAQUINAS	
> Limpieza del cuarto de máquina (si aplica)	Realizado
> Máquina y cables de tracción	Realizado
> Verificar nivel de aceite (Si aplica)	Realizado
> Conjunto de Freno y contactos BK	Realizado
> Regulador de Velocidad	Realizado
> Cerradura de la puerta de control	Realizado
> Verificar Mangueras y tuberías (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
> Verificar llave de paso, manómetros (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
> Conjunto de válvulas (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
☑ 4 - RECORRIDO	
> Limpiar y lubricar rieles	Realizado
> Verificar puertas	Realizado
> Límites de reducción / parada y final	Realizado
☑ 5 - FOSO	
> Switches de seguridad	Realizado
> Polea, cable o cadena de compensación (si aplica)	Realizado
> Verificación de los Buffers (Sistema de amortiguación)	Realizado
> Conjunto de polea tensora	Realizado
> Verificar fugas de aceite (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
> Verificar Mangueras y tuberías (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
> Verificar pistón (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
☑ 6 - EN TECHO DE CABINA	
> Operador de puerta y puerta de cabina (switch de seguridad)	Realizado
> Botonera de inspección	Realizado
> Techo/Estructura	Realizado
> Switches de seguridades	Realizado
> Fijación de cables de tracción (Si aplica)	Realizado
> Corredizas o Roller guides superiores	Realizado
Material Utilizado/Repuestos usados	56541 56541-MR GEARED: Aceite pincel estopa herramienta manual y epp

Equipo	56542	Conjunto de tareas	ASC-Mensual	Edificio/Bloque	56542
☑ 1 - CABINA					
> Botonera e indicadores					Realizado
> Alarma y/o intercomunicador					Realizado
> Puertas, corredizas y fotocelda					Realizado
> Estado general de la cabina					Realizado
> Confort					Realizado
> Iluminación de emergencia (Verificar en el último piso)					Realizado
☑ 2 - PASILLO					
> Botoneras e indicadores					Realizado
> Abertura y cierre de las puertas					Realizado
> Aceleración, desaceleración y nivelación					Realizado
☑ 3 - CUARTO DE MAQUINAS					
> Limpieza del cuarto de máquina (si aplica)					Realizado
> Máquina y cables de tracción					Realizado

Access any information about your equipment's maintenance at https://py.tkeview.com/webportal/public or contact us:

ING. S. ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

Service Docket

thyssenkrupp

> Verificar nivel de aceite (Si aplica)	Realizado
> Conjunto de Freno y contactos BK	Realizado
> Regulador de Velocidad	Realizado
> Cerradura de la puerta de control	Realizado
> Verificar Mangueras y tuberías (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
> Verificar llave de paso, manómetros (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
> Conjunto de válvulas (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
☑ 4 - RECORRIDO	
> Limpiar y lubricar rieles	Realizado
> Verificar puertas	Realizado
> Limites de reducción / parada y final	Realizado
☑ 5 - FOSO	
> Switches de seguridad	Realizado
> Polea, cable o cadena de compensación (si aplica)	Realizado
> Verificación de los Buffers (Sistema de amortiguación)	Realizado
> Conjunto de polea tensora	Realizado
> Verificar fugas de aceite (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
> Verificar Mangueras y tuberías (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
> Verificar pistón (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
☑ 6 - EN TECHO DE CABINA	
> Operador de puerta y puerta de cabina (switch de seguridad)	Realizado
> Botonera de inspección	Realizado
> Techo/Estructura	Realizado
> Switches de seguridades	Realizado
> Fijación de cables de tracción (Si aplica)	Realizado
> Corredizas o Roller guides superiores	Realizado
Material Utilizado/Repuestos usados	56542 56542-MR GEARED: Pincel estopa aceite herramienta manual y epp

Equipo	56543	Conjunto de tareas	ASC-Mensual	Edificio/Bloque	56543	
☑ 1 - CABINA						
> Botonera e indicadores						Realizado
> Alarma y/o intercomunicador						Realizado
> Puertas, corredizas y fotocelda						Realizado
> Estado general de la cabina						Realizado
> Confort						Realizado
> Iluminación de emergencia (Verificar en el último piso)						Realizado
☑ 2 - PASILLO						
> Botoneras e indicadores						Realizado
> Abertura y cierre de las puertas						Realizado
> Aceleración, desaceleración y nivelación						Realizado
☑ 3 - CUARTO DE MAQUINAS						
> Limpieza del cuarto de máquina (si aplica)						Realizado
> Máquina y cables de tracción						Realizado
> Verificar nivel de aceite (Si aplica)						Realizado
> Conjunto de Freno y contactos BK						Realizado
> Regulador de Velocidad						Realizado
> Cerradura de la puerta de control						Realizado
> Verificar Mangueras y tuberías (Hidráulico, Si aplica)						Realizado
> Verificar llave de paso, manómetros (Hidráulico, Si aplica)						Realizado

Access any information about your equipment's maintenance at https://py.tkeview.com/webportal/public or contact us:

ING. S. ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Comercial Nacional

Service Docket

thyssenkrupp

> Conjunto de válvulas (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
☑ 4 - RECORRIDO	
> Limpiar y lubricar rieles	Realizado
> Verificar puertas	Realizado
> Límites de reducción / parada y final	Realizado
☑ 5 - FOSO	
> Switches de seguridad	Realizado
> Polea, cable o cadena de compensación (si aplica)	Realizado
> Verificación de los Buffers (Sistema de amortiguación)	Realizado
> Conjunto de polea tensora	Realizado
> Verificar fugas de aceite (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
> Verificar Mangueras y tuberías (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
> Verificar pistón (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
☑ 6 - EN TECHO DE CABINA	
> Operador de puerta y puerta de cabina (switch de seguridad)	Realizado
> Botonera de inspección	Realizado
> Techo/Estructura	Realizado
> Switches de seguridades	Realizado
> Fijación de cables de tracción (Si aplica)	Realizado
> Corredizas o Roller guides superiores	Realizado
Material Utilizado/Repuestos usados	56543 56543-MR GEARED: Aceite estopa pincel erramienta manual y epp

Equipo	56544	Conjunto de tareas	ASC-Mensual	Edificio/Bloque	56544

☑ 1 - CABINA	
> Botonera e indicadores	Realizado
> Alarma y/o intercomunicador	Realizado
> Puertas, corredizas y fotocelda	Realizado
> Estado general de la cabina	Realizado
> Confort	Realizado
> Iluminación de emergencia (Verificar en el último piso)	Realizado
☑ 2 - PASILLO	
> Botoneras e indicadores	Realizado
> Abertura y cierre de las puertas	Realizado
> Aceleracion, desaceleración y nivelación	Realizado
☑ 3 - CUARTO DE MAQUINAS	
> Limpieza del cuarto de máquina (si aplica)	Realizado
> Máquina y cables de tracción	Realizado
> Verificar nivel de aceite (Si aplica)	Realizado
> Conjunto de Freno y contactos BK	Realizado
> Regulador de Velocidad	Realizado
> Cerradura de la puerta de control	Realizado
> Verificar Mangueras y tuberías (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
> Verificar llave de paso, manómetros (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
> Conjunto de válvulas (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
☑ 4 - RECORRIDO	
> Limpiar y lubricar rieles	Realizado
> Verificar puertas	Realizado
> Límites de reducción / parada y final	Realizado
☑ 5 - FOSO	

Access any information about your equipment's maintenance at https://py.tkeview.com/webportal/public or contact us:

INES ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

Service Docket

thyssenkrupp

> Switches de seguridad	Realizado
> Polea, cable o cadena de compensación (si aplica)	Realizado
> Verificación de los Buffers (Sistema de amortiguación)	Realizado
> Conjunto de polea tensora	Realizado
> Verificar fugas de aceite (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
> Verificar Mangueras y tuberías (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
> Verificar pistón (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
☑ 6 - EN TECHO DE CABINA	
> Operador de puerta y puerta de cabina (switch de seguridad)	Realizado
> Botonera de inspección	Realizado
> Techo/Estructura	Realizado
> Switches de seguridades	Realizado
> Fijación de cables de tracción (Si aplica)	Realizado
> Corredizas o Roller guides superiores	Realizado
Material Utilizado/Repuestos usados	56544 56544-MR GEARED: Pincel estopa aceite erramienta manual y epp

Equipo	56545	Conjunto de tareas	ASC-Mensual	Edificio/Bloque	56545

☑ 1 - CABINA	
> Botonera e indicadores	Realizado
> Alarma y/o intercomunicador	Realizado
> Puertas, corredizas y fotocelda	Realizado
> Estado general de la cabina	Realizado
> Confort	Realizado
> Iluminación de emergencia (Verificar en el último piso)	Realizado
☑ 2 - PASILLO	
> Botoneras e indicadores	Realizado
> Abertura y cierre de las puertas	Realizado
> Aceleración, desaceleración y nivelación	Realizado
☑ 3 - CUARTO DE MAQUINAS	
> Limpieza del cuarto de máquina (si aplica)	Realizado
> Máquina y cables de tracción	Realizado
> Verificar nivel de aceite (Si aplica)	Realizado
> Conjunto de Freno y contactos BK	Realizado
> Regulador de Velocidad	Realizado
> Cerradura de la puerta de control	Realizado
> Verificar Mangueras y tuberías (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
> Verificar llave de paso, manómetros (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
> Conjunto de válvulas (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
☑ 4 - RECORRIDO	
> Limpiar y lubricar rieles	Realizado
> Verificar puertas	Realizado
> Límites de reducción / parada y final	Realizado
☑ 5 - FOSO	
> Switches de seguridad	Realizado
> Polea, cable o cadena de compensación (si aplica)	Realizado
> Verificación de los Buffers (Sistema de amortiguación)	Realizado
> Conjunto de polea tensora	Realizado
> Verificar fugas de aceite (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
> Verificar Mangueras y tuberías (Hidráulico, Si aplica)	Realizado

Access any information about your equipment's maintenance at https://py.tkeview.com/webportal/public or contact us:

ING. S. ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

Service Docket

thyssenkrupp

> Verificar pistón (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
☑ 6 - EN TECHO DE CABINA	
> Operador de puerta y puerta de cabina (switch de seguridad)	Realizado
> Botonera de inspección	Realizado
> Techo/Estructura	Realizado
> Switches de seguridades	Realizado
> Fijación de cables de tracción (Si aplica)	Realizado
> Corredizas o Roller guides superiores	Realizado

Material Utilizado/Repuestos usados 56545 56545-MR GEARED: Pincel estopa aceite erramienta manual y epp

Equipo 56546 Conjunto de tareas ASC-Mensual Edificio/Bloque 56546

☑ 1 - CABINA	
> Botonera e indicadores	Realizado
> Alarma y/o intercomunicador	Realizado
> Puertas, corredizas y fotocelda	Realizado
> Estado general de la cabina	Realizado
> Confort	Realizado
> Iluminación de emergencia (Verificar en el último piso)	Realizado
☑ 2 - PASILLO	
> Botoneras e indicadores	Realizado
> Abertura y cierre de las puertas	Realizado
> Aceleración, desaceleración y nivelación	Realizado
☑ 3 - CUARTO DE MAQUINAS	
> Limpieza del cuarto de máquina (si aplica)	Realizado
> Máquina y cables de tracción	Realizado
> Verificar nivel de aceite (Si aplica)	Realizado
> Conjunto de Freno y contactos BK	Realizado
> Regulador de Velocidad	Realizado
> Cerradura de la puerta de control	Realizado
> Verificar Mangueras y tuberías (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
> Verificar llave de paso, manómetros (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
> Conjunto de válvulas (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
☑ 4 - RECORRIDO	
> Limpiar y lubricar rieles	Realizado
> Verificar puertas	Realizado
> Límites de reducción / parada y final	Realizado
☑ 5 - FOSO	
> Switches de seguridad	Realizado
> Polea, cable o cadena de compensación (si aplica)	Realizado
> Verificación de los Buffers (Sistema de amortiguación)	Realizado
> Conjunto de polea tensora	Realizado
> Verificar fugas de aceite (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
> Verificar Mangueras y tuberías (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
> Verificar pistón (Hidráulico, Si aplica)	Realizado
☑ 6 - EN TECHO DE CABINA	
> Operador de puerta y puerta de cabina (switch de seguridad)	Realizado
> Botonera de inspección	Realizado
> Techo/Estructura	Realizado
> Switches de seguridades	Realizado

Access any information about your equipment's maintenance at https://py.tkeview.com/webportal/public or contact us:

ING. SEBASTIÁN ROMERO

Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

Service Docket

thyssenkrupp

> Fijación de cables de tracción (Si aplica)	Realizado
> Corredizas o Roller guides superiores	Realizado

Material Utilizado/Repuestos usados 56546 56546-MR GEARED: Pincel estopa aceite erramienta manual y epp

Comentarios y Recomendaciones

1506106 1506106-MR GEARED: Mantenimiento mensual preventivo correspondiente al mes de octubre
Nr asc 115106
56539 56539-MR GEARED: Mantenimiento mensual preventivo correspondiente al mes de octubre
56540 56540-MR GEARED: Mantenimiento mensual preventivo correspondiente al mes de octubre
56541 56541-MR GEARED: Mantenimiento mensual preventivo correspondiente al mes de octubre
56542 56542-MR GEARED: Mantenimiento mensual preventivo correspondiente al mes de octubre
56543 56543-MR GEARED: Mantenimiento mensual preventivo correspondiente al mes de octubre
Asc 157673
56544 56544-MR GEARED: Mantenimiento mensual preventivo correspondiente al me de octubre
Asc 157674
56545 56545-MR GEARED: Mantenimiento mensual preventivo correspondiente al mes de octubre
56546 56546-MR GEARED: Mantenimiento mensual preventivo correspondiente al mes de octubre

Confirmación del Técnico

Técnico	GOMEZ ARCE ALEJANDRO
Hora de Despacho	-
Hora de Entrada	2019-10-11 07:40
Hora de Salida	2019-10-11 19:09
Fecha	2019-10-11

Firma del Técnico

Confirmación del Cliente

Comentarios/Propuesta Cliente

Fecha

2019-10-11

Firma del Cliente

Sin firma

ING. SEBASTIÁN ROMERO

Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional