TECNISYS
TECNICAS EN INGENIERIA Y SISTEMAS
LIDER EN SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS INTELIGENTE
Los Olmos e/Tayi; San Lorenzo – Paraguay • Tel. y FAX: (595-971) 283-499

Señores
Congreso Nacional.
ATN:
Ing. Sebastián Romero

Agosto, 6 2025
Ref. Accesos/Mantenimiento.
OT: Servicio Mantenimiento.

Sistemas de control de accesos del edificio del Congreso Nacional;
Se realizan ajustes de reposición de equipos para el funcionamiento efectivo.

1. Lectores de proximidad sin ajustes necesarios; en funcionamiento seguro.
2. Cerraduras electromagnéticas en funcionamiento optimo.
3. Sensores magnéticos en funcionamiento normal.
4. Switches con puertos POE en funcionamiento to normal.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente;

Ing. Domingo Montanaro
Gerente - Director

TECNISYS S.R.L.
80045066-3

Cc/Dm
DMM/asa

V°B°

Recibí Copia Original
Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Recursos Físicos
Congreso Nacional

DIRECCION DE RECURSOS FISICOS - DGRA
CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY