Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO REALIZADO

VERSIÓN: 01

Informe Técnico N° 188

Vehículo: MITSUBISHI TRITON Chapa: EAJ 553
Proveedor: GILCOPAR S.R.L
Orden de Servicio para Mantenimiento o Reparación N°: 132/2020
Fecha de Entrada al taller: 09/11/2020
Fecha de Salida del taller: 12/11/2020
Hora/s o día/s en el taller: 3

Servicio de Mantenimiento:

- CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
- CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
- CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
- CAMBIO DE ACEITE MOTOR
- CAMBIO DE CORREA/CADENA DE DISTRIBUCION
- CAMBIO DE TENSOR DE CORREA/CADENA
- CAMBIO DE CORREA DE AIRE
- CAMBIO DE CORREA VENTILADOR
- CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION
- CAMBIO DE CORREA ALTERNADOR
- LIMPIEZA DE RADIADOR
- CEPILLADO TAPA MOTOR
- CASQUILLOS DE BIELA
- CASQUILLOS DE BANCADA
- JUEGO DE PISTONES
- JUEGO DE AROS
- CALCE LATERAL
- JUEGO DE BUJES DE BIELA
- JUEGO DE JUNTA MOTOR
- JUEGO DE VALVULA DE ADMISION
- JUEGO DE VALVULA DE ESCAPE
- JUEGO DE GUIAS DE VALVULA
- RECTIFICACION EN TORNERIA
- BOMBA DE ACEITE
- TENSOR DE CORREA DENTADA
- REPARACION DE TURBO

Reparación:

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s o Reparación/es antes descripto/s, ha/n sido realizado/s en tiempo y forma.

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social