TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC. 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 006

Fecha: 27/06/2022

Señores:

POLICÍA NACIONAL - ACTIVIDAD 2

Presente

LOTE 4 - ÍTEM 3	Descripcion
	Mantenimiento preventivo y reparación de horno eléctrico industrial para panadería marca Hypo
3.1	Cambio de resistencia 10 kilos.
3.2	Costo mano de obra
3.3	Cambio de piso plancha de fibra de cemento de 10 mm de 2 x 0,8 metros.
3.4	Costo mano de obra
3.5	Cambio de soporte de piso.
3.6	Costo mano de obra
3.7	Cambio de soporte de resistencia para 2 bandejas.
3.8	Costo mano de obra
3.9	Cambio de aislante de porcelana para resistencia.
3.10	Costo mano de obra
3.11	Cambio de bastidor para resistencia.
3.12	Costo mano de obra
3.13	Llave para encendido apagado.
3.14	Costo mano de obra
3.15	Reparacion de puertas y mecanismos de cierre para alta temperatura.
3.16	Costo mano de obra
3.17	Cambio de sistema de conexion de cable de 10 mm.
3.18	Costo mano de obra

OSVALDO A. MALDONADO
Comisario Principal M.C.P.
Jefe de Sección Panadería
Firma de
Conformidad de Servicio

TECNO FRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1388647-9

Propietario / Técnico

TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 007

Fecha: 27/06/2022

Señores:

POLICÍA NACIONAL - ACTIVIDAD 2

Presente

LOTE 4 - ÍTEM 4	Descripcion
	Mantenimiento preventivo y reparación de horno eléctrico industrial para panadería marca Luck.
4.1	Cambio de aislante de porelana para resistencia
4.2	Costo mano de obra
4.3	Cambio de bastidor para resistencia.
4.4	Costo mano de obra
4.5	Llave para encendido apagado.
4.6	Costo mano de obra
4.7	Reparacion de puertas y mecanismos de cierre para alta temperatura
4.8	Costo mano de obra
4.9	Cambio de sistema de conexion de cable de 10 mm.
4.10	Costo mano de obra
4.11	Cambio de resistencia 10 kilos
4.12	Costo mano de obra

OSVALDO A. MALDONADO
Comisario Principal M.C.P.
Jefe de Sección Panadería
Firma de Conformidad de Servicio

TECNO FRÍO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1388647-9

Propietario / Técnico

TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 005

Fecha: 27/06/2022

Señores:

POLICÍA NACIONAL - ACTIVIDAD 2

Presente

LOTE 4 - ÍTEM 2	Descripcion
	Mantenimiento preventivo y reparación de horno eléctrico industrial para panadería marca Olimpo
2.1	Cambio de resistencia 10 kilos,
2.2	Costo mano de obra
2.3	Cambio de piso plancha de fibra de cemento de 10 mm de 2 x 0,8 metros.
2.4	Costo mano de obra
2.5	Cambio de soporte de piso.
2.6	Costo mano de obra
2.7	Cambio de soporte de resistencia para 2 bandejas.
2.8	Costo mano de obra
2.9	Cambio de aislante de porcelana para resistencia.
2.10	Costo mano de obra
2.11	Cambio de bastidor para resistencia.
2.12	Costo mano de obra
2.13	Llave para encendido apagado.
2.14	Costo mano de obra
2.15	Reparacion de puertas y mecanismos de cierre para alta temperatura.
2.16	Costo mano de obra
2.17	Cambio de sistema de conexion de cable de 10 mm.
2.18	Costo mano de obra

OSVALDO A. MALDONADO
Comisario Principal M.C.P.
Jefe de Sección Panadería

Firma de Conformidad de Servicio

TECNO FRÍO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1388647-9

Propietario / Técnico

TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 004

Fecha: 27/06/2022

Señores:

POLICÍA NACIONAL - ACTIVIDAD 2

Presente

LOTE 4 - ÍTEM 1	Descripcion
	Mantenimiento preventivo y reparación de horno eléctrico industrial para panadería marca Electro Lisboa.
1.1	Cambio de resistencia 10 kilos,
1.2	Costo mano de obra
1.3	Cambio de piso plancha de fibra de cemento de 10 mm de 2 x 0,8 metros.
1.4	Costo mano de obra
1.5	Cambio de soporte de piso.
1.6	Costo mano de obra
1.7	Cambio de soporte de resistencia para 2 bandejas.
1.8	Costo mano de obra
1.9	Cambio de aislante de porcelana para resistencia.
1.10	Costo mano de obra
1.11	Cambio de bastidor para resistencia.
1.12	Costo mano de obra
1.13	Llave para encendido apagado.
1.14	Costo mano de obra
1.15	Reparacion de puertas y mecanismos de cierre para alta temperatura.
1.16	Costo mano de obra
1.17	Cambio de sistema de conexion de cable de 10 mm.
1.18	Costo mano de obra

OSVALDO A. MALDONADO
Comisario Principal M.C.P.
Jefe de Sección Panadería

Firma de Conformidad de Servicio

TECNO FRÍO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1388647-9

Propietario / Técnico

TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 003

Fecha: 27/06/2022

Señores:

POLICÍA NACIONAL - ACTIVIDAD 2

Presente

LOTE 3 - ÍTEM 2	Descripcion
	Mantenimiento preventivo y reparación de refinadora industrial para panadería. Con provisión de repuestos de 60 cm, motor de 4 hp trifásica.
2.1	Reparacion bujes para cilindro. Con provision de repuesto
2.2	Costo mano de obra
2.3	Relleno y torneado de eje.
2.4	Costo mano de obra
2.5	Confeccion y torneado de engranaje.
2.6	Costo mano de obra
2.7	Reparacion de regulador de cilindro a rosca.
2.8	Costo mano de obra
2.11	Reparacion de soporte de refinadora .
2.12	Costo mano de obra

OSVALDO A. MALDONADO
Comisario Principal M.C.P.
Jefe de Sección Panadería

Firma de Conformidad de Servicio

TECNO FRÍO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1388647-9

Propietario / Técnico

TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 002

Fecha: 27/06/2022

Señores:

POLICÍA NACIONAL - ACTIVIDAD 2

Presente

LOTE 3 - ÍTEM 1	Descripcion
	Mantenimiento preventivo y reparación de amasadora industrial de panadería tipo olla. Con provisión de repuestos. para 150 kilos con motor trifásico de 4 hp.
1.1	Reparacion bujes de bronce con provision de repuesto
1.2	Costo mano de obra
1.3	Relleno y torneado de brazo amasador
1.4	Costo mano de obra
1.5	Reparacion engranaje de bronce especial para reductora con provision de repuesto
1.6	Costo mano de obra
1.7	Reparacion engranaje de bronce especial para eje central de brazo movil de mezcladora de masa con provision de repuesto
1.8	Costo mano de obra
1.9	Cambio de rulemanes
1.10	Costo mano de obra
1.11	Torneado y relleno de eje sinfin principal
1.12	Costo mano de obra
1.13	Cambio de retenes
1.14	Costo mano de obra
1.15	Cambio de bulones para soporte
1.16	Costo mano de obra

OSVALDO A. MALDONADO
Comisario Principal M.C.P.
Jefe de Sección Panadería

Firma de Conformidad de Servicio

TECNO FRÍO
de Pascual Torres Núñez
RUC 1388647-9

Propietario / Técnico