Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 04 de Agosto del 2021

INFORME TECNICO Nº 85/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 01/2020 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos – segundo llamado" Contrato Nº 05/2020,** los trabajos realizados a la NISSAN FRONTIER con Chapa EAJ563, son según siguiente cuadro:

Item	Descripcion	cant.
9.7	**REPARACION DE SISTEMA DE FRENO**	
9.7.5	CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO	2
9.7.7	CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO	2
9.7.17	CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO	2
9.7.22	FLUIDO DE FRENO	2
9.4	**REPARACION DE MOTOR**	
9.4.25	CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	1
9.4.12	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA	1
9.2	**MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO**	
9.2.2	CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE INTERIOR	1
9.2.1	CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO	1
9.2.9	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A.A.	1
9.2.4	REPARACION DE COMPRESOR	1
9.2.6	LIMPIEZA DE CONDENSADOR	1
9.2.11	VALVULA DE EXPANSION	1

Joaquín Ortigoza
C.I. 1.788.380
AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC 80003251-9

LIC. ALEJANDRO BELLON
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E