Mercedes-Benz

Condor S.A.C.I.
Representante General
Daimler AG p.r. la Ma
Mercedes-Benz en Par

Limpio, 02 de setiembre del 2021

Señores

Fuerzas Armadas de la Nación

PRESENTE

Nos dirigimos a ustedes con relación al vehículo de la Marca: Mercedes Benz Modelo: 1624 CHASIS: 9BM695010GB026417 y le comunicamos lo siguiente:

La unidad presenta un ruido anormal en la parte inferior del móvil donde se procede a la verificación del cardan, con las rótulas inferior y superior,

Además de eso se verifico el estado de los frenos donde se procede a la renovación de los mismos. Con respecto a la parte eléctrica se procedió a la reparación del motor de arranque y cambio de luces.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlos atentamente. -

Sergio Rojas – CONDOR S.A.C.I.

CONDOR SACI

SOP Aut Alcides Centurion

Scanned by TapScanner