INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
DE CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
Electrónica Especializada - Trabajos Eléctricos
Electromedicina - Reparación - Refrigeración
Héroes de la Patria N°70 c/ Quebec
Tel.: 021 327 5757 - LUQUE - PARAGUAY
Email: iea_py@outlook.com
IEA
Seguinos en @ieapy
ieapy.principalwebside.com

SERVICIO TECNICO

0000482

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DIA	MES	AÑO
8	9	22

Cliente: Policia Nacional
Equipo: Video Colonoscopio
Marca: Olympus **Modelo:** CV-150 **S/N:**
Servicio: **Dirección:** Hospital Rigoberto Caballero.

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN

Hora entrada de servicio:
Hora salida de servicio:

DESCRIPCION DE LA MANO DE OBRA

Se realizó la reparación de mandos y controles del equipo, reparación del sistema electrico del equipo, ajuste de control / parametros, revisión y mantenimiento de alarmas visuales y sonoras, remoción de corrosión, limpieza de placas y conectores internos. Se entrega el equipo funcionando correctamente.

VIVIANA BRITEZ BRITEZ
Suboficial Superior P.S.
Jefa de Adquisiciones

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
IEA
Tel.: 021 327 5757

FACTURA N°

V° B° CLIENTE
Natalia Tores V.

V° B° TECNICO
Firma y Sello

Ing. Christopher Arévalo
Electromedicina
Reg. Prof. N° 24

OBS.:

50X3 - 451 al 600

IEA

Asunción, 08 setiembre de 2022

Nota de Presupuesto N° 04/PN

Hospital de Policía
Rigoberto Caballero
Administración

Ref: Hospital Rigoberto Caballero **Contrato N.º: 102/2022**

ID N° 406.035

Presente

Me dirijo a ustedes con el fin de presentar el siguiente presupuesto:

Equipo	Descripción	Costo (Gs.)
Lote Nº 10 Mantenimiento y Reparación de Video Colonoscopia Marca: Olympus Modelo: CV-150	Item. Lote 10.	
	2.1 Reparación de mandos y controles del equipo.	2.875.000
	2.2 Mano de obra de Reparación de mandos y controles del equipo.	1.725.000
	2.3 Reparación del sistema eléctrico del equipo.	2.070.000
	2.4 Mano de obra de Reparación del sistema eléctrico del equipo.	1.725.000
	2.5 Ajuste de parámetros de control, revisión y mantenimiento de alarmas visuales y sonoras.	1.725.000
	2.6 Mano de obra de Ajuste de parámetros de control, revisión y mantenimiento de alarmas visuales y sonoras.	1.495.000
	2.7 Remoción de corrosión y limpieza de placas y conectores internos.	1.840.000
	2.8 Mano de obra Remoción de corrosión y limpieza de placas y conectores internos.	1.610.000
	Total, Lote 10.	**15.065.000**

Valides del presupuesto: 5 días a partir de la fecha.

Atentamente.

Ing. Christopher Arevalo
Reg. Prof. Nº 24
+595213275757

MARCIAL TORRES RUIZ DIAZ
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador