COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMANDO DE INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ñu-Guazú, Paraguay

ACTA DE RECEPCION

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los veinte y cuatro días del mes de mayo del año dos mil diez y nueve siendo las diez horas, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, sito Avda. Gral Elizardo Aquino N° 1792, Ñu Guazú, con la presencia del Representante de Auditoria Interna de la FAP, S1° TEC DERLIS ANTONIO MARTINEZ., se procede a la recepción de los siguientes servicios en el Comando de Institutos Aeronáuticos de Enseñanzas , realizado por la firma **TECNOFRIO** , conforme al Contrato N° 51 /2019 de la Fuerza Aérea Paraguaya e Informe Técnico N° 075.

ITEMS	DESCRIPCION	U de Medida	cantidad
1	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Lavarropas (tipo Industrial) marca WHIRLPOOL, modelo 3DWTW4840YWO, Rotulado N°:1949, ubicado en la EFSOFAER Servicio de limpieza, revisión y lubricación de las piezas, Reparación de mecanismo temporizador, Cambio de Contactor, Cambio de correa del motor, Sustitución de cables y terminales en mal estado, Verificación del Tambor Rotativo.	EVENTO	1
2	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Lavarropas (tipo Industrial) marca WHIRLPOOL, modelo 3DWTW4840YWO, Rotulado N°:1952, ubicado en la EFSOFAER Servicio de limpieza, revisión y lubricación de las piezas, Revisión y mantenimiento de circuito eléctrico, Cambio de rulemanes y lubricación del mismo, Reparación de mecanismo temporizador, Cambio de correa del motor, Sustitución de cables y terminales en mal estado, Verificación del Tambor Rotativo.	EVENTO	1
3	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Lavarropas (tipo Industrial) marca WHIRLPOOL, modelo 3DWTW4840YWO, Rotulado N°:1953, ubicado en la EFSOFAER, Servicio de limpieza, revisión y lubricación de las piezas, Servicio de engrazado y cambio de engranaje móviles, Reparación de mecanismo temporizador. Cambio de Contactor, Cambio de correa del motor, Sustitución de cables y terminales en mal estado, Verificación del Tambor Rotativo.	EVENTO	1
4	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Lavarropas (tipo Industrial) marca WHIRLPOOL, modelo 3DWTW4840YWO, Rotulado N°:1951, ubicado en la EFSOFAER Servicio de limpieza, revisión y lubricación de las piezas, Cambio de rulemanes y lubricación del mismo, Reparación de mecanismo temporizador, Cambio de Contactor, Cambio de correa del motor, Sustitución de cables y terminales en mal estado, Verificación del Tambor Rotativo.	EVENTO	1
5	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Secarropas (tipo Industrial) marca WHIRLPOOL, modelo 3DWED4900YW1, Rotulado N°:1956, ubicado en la EFSOFAER Cambio de resistencia y válvula de entrada de agua de 2 bobinado de 220 voltios, Cambio de rulemanes y lubricación del mismo, Cambio de bomba de desagüe de 220 voltios.	EVENTO	1

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica con la presencia del representante de la Auditoria Interna de la FAP, pasando a suscribirse el presente acta, en dos ejemplares de un mismo tenor; los miembros del de Comité de Recepción de Bienes y Servicios; y la Representante de Control Interno del CIAERE.

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647

.....
Entregue Conforme
Firma Comercial

.....
Recibí Conforme
Julio Mendoza
STte AVP

.....
Representante de Control Interno - CIAERE-
Teresa M. Cabrera Paniagua
C.P. Control Interno - DAF CIAERE

.....
Comité de Recepción
Porfirio Ramon
VS1° TEC