1er (diecinueve)

Grupo Bonaro S.A.
Servicios Electromecánicos

RUC: 80128076-1
bonaro@grupobonaro.com.py
+595 972 78 78 00

**N° 14**
**FECHA: 01/12/2025**

# INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

## DATOS DEL CLIENTE

Comisión Nacional de la Competencia - CONACOM

## TIPO DE SERVICIO

M. General

## MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 62/2025 - Cpdigo Patrimonial N° 23.27.01.03.00136

## DESCRIPCION DEL TRABAJO

| Ítem | Descripción del Bien o Servicio | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 160 | Mant / Reparación de aire acondicionado/Limpieza del Evaporador /Split, de 24.000 BTU | Unidad | 1 |
| 161 | Mant / Reparación de aire acondicionado/ Limpieza del Condensador /Split, de 24.000 BTU | Unidad | 1 |
| 172 | Mant / Reparación de aire acondicionado/ Provisión y Cambio del Capacitor del compresor/Split, de 24.000 BTU | Unidad | 1 |
| 173 | Mano de Obra - | Unidad | 1 |
| 203 | Mant / Reparación de aire acondicionado/ Provisión y cambio de aislante de cañería de refrigeración/Split, de 24.000 BTU | Metro | 3 |
| 204 | Mano de Obra - | Unidad | 3 |
| 205 | Mant / Reparación de aire acondicionado/ Provisión y cambio del capacitor del ventilador del condensador /Split, de 24.000 BTU | Unidad | 1 |
| 206 | Mano de Obra - | Unidad | 1 |
| 207 | Mant / Reparación de aire acondicionado/Provisión y Cambio de Capacitor del motor de la turbina /Split, de 24.000 BTU | Unidad | 1 |
| 208 | Mano de Obra - | Unidad | 1 |

**EQUIPO OPERATIVO:** SI [X] NO [ ]

GRUPO BONARO S.A.
RUC: 80128076-1
José D. Chiriani B.

**GRUPO BONARO**

**CLIENTE**
**RECIBÍ CONFORME**

21 ( veintiuno )

Grupo Bonaro S.A.
Servicios Electromecánicos

RUC: 80128076-1
bonaro@grupobonaro.com.py
+595 972 78 78 00

**N° 16**
**FECHA: 01/12/2025**

# INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

## DATOS DEL CLIENTE

Comisión Nacional de la Competencia - CONACOM

## TIPO DE SERVICIO

M. General

## MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 62/2025 - Código Patrimonial N° 00135

## DESCRIPCION DEL TRABAJO

| Ítem | Descripción del Bien o Servicio | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 54 | Mant / Reparación de aire acondicionado/Limpieza del Evaporador /Split, de 12.000 BTU | Unidad | 1 |
| 55 | Mant / Reparación de aire acondicionado/ Limpieza del Condensador/Split, de 12.000 BTU | Unidad | 1 |
| 58 | Mant / Reparación de aire acondicionado/ Provisión y carga de gas refrigerante (R 22)/Split, de 12.000 BTU | Unidad | 1 |
| 66 | Mant / Reparación de aire acondicionado/Provisión y Cambio del Capacitor del compresor/Split, de 12.000 BTU | Unidad | 1 |
| 67 | Mano de Obra - | Unidad | 1 |
| 97 | Mant / Reparación de aire acondicionado/ Provisión y cambio de aislante de cañeria de refrigeración/Split, de 12.000 BTU | Metro | 1 |
| 98 | Mano de Obra - | Unidad | 1 |
| 99 | Mant / Reparación de aire acondicionado/ Provisión y cambio del capacitor del ventilador del condensador/Split, de 12.000 BTU | Unidad | 1 |
| 100 | Mano de Obra - | Unidad | 1 |
| 101 | Mant / Reparación de aire acondicionado/ Provisión y Cambio de Capacitor del motor de la turbina /Split, de 12.000 BTU | Unidad | 1 |
| 102 | Mano de Obra - | Unidad | 1 |

**EQUIPO OPERATIVO:** SI [X] NO [ ]

GRUPO BONARO S.A.
RUC: 80128076-1
José D. Chiriani B.

**GRUPO BONARO**

**CLIENTE**
**RECIBÍ CONFORME**

Lic. Domingo Noguez
Director de Administración, Recursos y Finanzas
CONACOM

23 (veintitres)

Grupo Bonaro S.A.
Servicios Electromecánicos

RUC: 80128076-1
bonaro@grupobonaro.com.py
+595 972 78 78 00

**N° 20**
**FECHA: 01/12/2025**

## INFORME TECNICO DE SERVICIO REALIZADO

## DATOS DEL CLIENTE

Comisión Nacional de la Competencia - CONACOM

## TIPO DE SERVICIO

M. General - Reparacion

## MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 62/2025 - Código Patrimonial N° 00 0380

## DESCRIPCION DEL TRABAJO

| Ítem | Descripción del Bien o Servicio | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 54 | Mant / Reparación de aire acondicionado/Limpieza del Evaporador /Split, de 12.000 BTU | Unidad | 1 |
| 55 | Mant / Reparación de aire acondicionado/ Limpieza del Condensador/Split, de 12.000 BTU | Unidad | 1 |
| 60 | Mant / Reparación de aire acondicionado/Provisión y cambio de motor de la turbina de unidad evaporadora /Split, de 12.000 BTU | Unidad | 1 |
| 61 | Mano de Obra - | Unidad | 1 |
| 66 | Mant / Reparación de aire acondicionado/Provisión y Cambio del Capacitor del compresor/Split, de 12.000 BTU | Unidad | 1 |
| 68 | Mant / Reparación de aire acondicionado/Provisión y Cambio de turbina /Split, de 12.000 BTU | Unidad | 1 |
| 69 | Mano de Obra - | Unidad | 1 |
| 99 | Mant / Reparación de aire acondicionado/ Provisión y cambio del capacitor del ventilador del condensador/Split, de 12.000 BTU | Unidad | 1 |
| 100 | Mano de Obra - | Unidad | 1 |
| 101 | Mant / Reparación de aire acondicionado/ Provisión y Cambio de Capacitor del motor de la turbina /Split, de 12.000 BTU | Unidad | 1 |
| 102 | Mano de Obra - | Unidad | 1 |

**EQUIPO OPERATIVO:** SI [X] NO [ ]

GRUPO BONARO S.A.
RUC: 80128076-1
**GRUPO BONARO**

Rafael Brítez
Asist. de Contabilidad
CONACOM
**CLIENTE**
**RECIBÍ CONFORME**