AYALA PERDOMO INGENIERIA

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES

INFORME TÉCNICO			
Cliente: Dirección Nacional de Propiedad Intelectual		**Orden de Servicio N° 160/22**	
Obra: Mantenimiento y Reparaciones Menores de las Oficinas de la DINAPI		**Fecha de terminación: 25/10/2022**	
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**
	Reparaciones varias en DINAPI		
2.5	Reparación de cielorraso de pvc.	m2	40
2.63	Zócalo de puerta de vidrio templado	Unidad	10
2.38	Demolición de PISO para colocación de cañerías o desagües, Incluye reposición de contrapiso y carpeta alisada para colocación de pisos	m2	10
1.2	Cambio, provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales.	ml	10
3.16	Pintura exterior techo de chapa metalica con membrana liquida fibrada	m2	20
1.11	Cambio, provisión y colocación de taza lavatorio.	Unidad	1
1.12	Cambio de conexión flexible de plático de 30 a 40 cm	Unidad	1

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

ROBERTO F. BERNAL
Dpto. de Mantenimiento
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Victor Julian Ayala Perdomo

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa