ELIMEC
SISTEMAS DE CLIMATIZACION

ELI – 139/2.023

Asunción, 01 de Diciembre de 2023

Señores
CONGRESO NACIONAL DE LA NACION
Atn.: Ing. Sebastián Romero – Director de Mantenimiento
Presente

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., con la finalidad de presentar el informe de asistencia de urgencia por el evento ocurrido en la sala de manejadoras del 3 piso del pasillo del Senado.

Ni bien se recibió la llamada de asistencia de urgencia, los técnicos encargados fueron hasta el sitio para el apoyo y luego de una revisión exhaustiva del equipo se ha llegado a la conclusión de lo siguiente:

- El eje del motor ventilador se ha descentrado creando asi un mal deslizamiento de la correa y rulemán, esto ocasionó un sobrecalentamiento del caucho que produzco humo y olor fuerte que se distribuyó a lo largo del ducto principal del sistema de climatización central del Edificio del Congreso Nacional.
-  

Avda. Santísima Trinidad N° 536 c/ Tte. 1° Ramón Gaspar Zabala – Cel: 0982856007 – Asunción – Paraguay
E-mail: elimec@elimec.com.py

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional

ELIMEC
SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN





Luego de los trabajos correctivos realizados en el momento se ha restablecido el funcionamiento del equipo.

Atentamente

Ing. Sebastián Rodríguez
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional
01/DIC/23

Ing. Gabriela Sartorio
Socio Gerente
ELIMEC SRL
Cel.: 0982 856 007

Avda. Santísima Trinidad N° 536 c/ Tte. 1° Ramón Gaspar Zabala – Cel: 0982856007 – Asunción – Paraguay
E-mail: elimec@elimec.com.py